

ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК







ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

Под редакцией засл. деятеля науки и техники РСФСР д-ра техн. наук проф. А. Н. МАЛОВА



ИЗДАТЕЛЬСТВО «МАШИНОСТРОЕНИЕ» Москва 1971 Общетехнический справочник под ред. засл. деятеля науки и техники РСФСР д-ра техн. наук проф. Малова А. Н., М., «Машиностроение», 1971,

стр. 464.

В справочнике приведены сведения по математике, теометрии, тригонометрин, механике, электротехнике, машиностроительному черчению, допускам, посадкам, техническим измерениям, деталям машин. машиностроительным матери

Справочник предназначеи для мастеров, квалифицированных рабочих всех профессий. Табл. 248,

рнс. 32, библ. 16 назв.



Авторы:

АНИСИМОВ Э. В., КАНД. ТЕХН. НАУК; ЗАКОННИКОВ В. П., КАНД. ТЕХИ. НАУК; НИКИФОРОВА-ДЕНИСОВА С. Н., ИНЖ.; МАЛОВ А. Н., ЗАСЛ. ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ И ТЕХНИКИ РСФСР, Д-Р ТЕХН. НАУК, ПРОФ.; СКОРОХОДОВ Е. А., КАНД. ТЕХН. НАУК

Рецензент ниж. А. Е. Немировский

3-12-1

ПРЕДИСЛОВИЕ

Издательство выпускает серию справочников для мастеров и рабочик маниностроительных и прифоростроительных заводов. В серию входят справочники для токарей, фрезерошциков, инструментальщиков, спарщиков, контролеров и других профессий, от выстром собщее для выпофессий, в этих справочниках не приводител. Они выделены в самостоительный собществический справочник средения по математике, технической механике, машиностроительным метериалам, деталям мащин, допускам и посадкам, технологическим выверениям, технико безопасности и др., которые часто требуются мастерам и рабочим при решении различных технологических задач.

Таким образом, «Общетехнический справочник» является весьма полезимы дополнением ко всем профессиональным справочникам, входящим в серию «Справочники для мастеров и рабочих».

«Общетехнический справочник» для мастеров и рабочих выпускается впервые, поэтому в нем могут быть ведостатки. Все замечания и пожелания об улучшении его содержания просьба направлять по адресу; в. Москов, 6-66, 1-6 Бос манный пер. 3, издательство «Машиностроенце».

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

АЛФАВИТЫ И ЦИФРЫ

1. Латинский и греческий алфавиты

Начерта- инс букв	Название букв .	Начерта- ние букв	Нвзвание букв	Начерта- ине букв	Назва- ние бунв
	А. Л	атниски	й алфавит		
A a B b C c D d E e F f G g H h	а бе це де е эф ге аш н	Kil M m noopgr	йот ка эль эм о пэ ку эр	Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz	эс тэ у вэ дубль-ве нкс нгрек зет
Α α β Γ γ δ δ ε Σ Σ Η η θ θ	Б. Г вльфа бетв гаммв дельта эпсилон дзетв эта тэтэ	Pevecks It Kx Al Mµ Nv E & O o II n	й алфавит мотв каппа ламбдв ми ин кси омикрон пн	P ρ Σ σ τ τ τ τ υ Φ φ Χ χ Ψ Φ Ω ω	ро сигма тву ипсилон фи хи пси омега

. Сравнительная таблица арабских и римских цифр

		panninic	nones :	аолица	apaucan	ix n pni	еских ці	тфр	
1	п	111	IV	v	VI	VII	VIII	1 X	х
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ХX	xxx	XL	L	LX	LXX	LXXX	ХC	IC	С
20	30	40	50	60	70	80	90	99	100
CC	ccc	CD	D	DC	DCC	DCCC	CM.	ХM	IM
200	300	400	500	600	700	800	900	990	999
M 1000									
17.		1071	MCMI N	24.5					

-Пример, 1971-MCML X XI

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЙ

С 1 января 1963 г. в СССР действуют следующие системы единиц измерения.

1. Международная система единиц (ГОСТ 9867-61).

2. CHCTEMB CFC (FOCT 7664-61, FOCT 8849-58, FOCT 8033-56*). 3. CHCTEMB MKTCC (FOCT 7664-61)

Предпочтение следует отдавать Международной системе единиц (система СИ). Систему СГС применяют пренмущественно в физике. В тех-

нике широкое распространение имеет система МКГСС. Основные единниы системы СИ для измерения: длины - метр (м):

массы — килограмм (кг): времени — секунда (сек); силы тока — ампер (a); термодниамической температуры — градусы Кельвина (°К): силы CRETA - CREVA (CR)

Дополнительные единицы системы СИ: радиан (угол между двумя раднусами круга, вырезающий на окружности лугу. длина которой равна ралнусу) — единица измерения плоского угла:

стерадиан — единица намерения телесного угла. Помимо основных и дополнительных единиц в системе СИ предусмотрен ряд производных единиц (табл. 3), образуемых от основину

3. Производные единицы Международной системы единии

Наименованне величины	Едяница измерения	Сокра- щенное обозначе- ние	Единица измерения
Площадь образования при	каздратима метр кубический метр кубический метр килограмы и кубический метр дудати с секунду дудати в каздрате в каздрате и метр дудатим метр кам	м ² м ³	(1 m)* (1 m)* (1 m)* (1 m) (1 cec) (1 m)
Освещенность	инт люкс	AK	(1 AM): (1 M)3

Единицей силы является ньютон (н) — сила, которая массе в 1 кг сообщает ускорение, равное 1 $M/ce\kappa^2$.

Единицей работы является джоуль (дж) — работа, которую совершает сила в 1 м из пути в 1 м, пройденном в направлении лействия силы.

Единицей мощиости является ватт (вт) — мощиость, при которой за 1 сех совершается работа, равияя 1 дж.

Основные единицы системы МКГСС для измерения: длины метр (и); силы— килограмм-сила (кас или кГ); времени— секуида (сек). От основных единиц в системе МКГСС образован ряд производвых единиц (габд. 4).

 Некоторые производные единицы системы МКГСС, размериость которых отличается от соответствующих единиц в системе СИ

Наяменование величины	Еднинца измерення	Сокращен- ное обозна- чение	Размер единиц ы
Macca	килограми-сила-се- кунда в квадрате на метр	М	(1 κΓ)×(1 ceκ)*; ; (1 м)
Давление (меха- ническое напря- жение)	кнлограмм-сила на квадратный метр	кГ/м²	(1 κΓ); (1 m) ²
Плотность	килограмм-сила-се- кунда в каздрате на метр в четвер- той степени	кГ • сек²/м⁴	(1 κΓ)×(1 ceκ)*: :(1 м)*
Работа я энергия	килограмм-сила- метр	кГ-м	(1 κΓ)×(1 м)
Мощность	килограмм-сила- метр в секупду	кГ • м/сек	(1 κΓ)×(1 м): : (1 ceκ)

Единица массы называется инертной (ниерта — это масса, которой сила в 1 $\kappa\Gamma$ сообщает ускорение в 1 $m/ce\kappa^2$) или т. е. м.

Виссистемные свиницы. Помимо свиниц измерения, предусмогрениях системами СИ, СТС и МКТОС, допускается пеподъование ряда в н с с н с т е м и ых с д н и ы ц таба. б). Эти единицы введены или везависимо г системы единиц, тай и являются кративым основых и производных единиц размых систем. Кративе и дольные сдиницы изменения пливаетемы в таба. В

5. Внесистемные единицы

Навменование	Обозначение	Связь с другим еднинцамя	
Еднии Километр Дециметр Сантинетр Милиметр Милиметр Милиметр Милиметр Милиметр	ЦЫ ДЛИНЫ КМ ОМ СМ ММ МКК	1000 M 0,1 M 0,01 M 0,001 M 10 ⁻⁰ M	

Наименование "	Обозначение	Связь с другими единицами
Единиць	и поверхности	1
Квадратиый километр .	1 KM ⁸ I	10s M2
Гектар	ea	104 M2
Ap	a ∂M ²	100 M ² 0,01 M ²
Квадратный дециметр Квадратный сантиметр	CM ²	10-4 M2
Квадратный миллиметр	At At 2	10-8 M2
Едии	ицы объема	
Кубический дециметр	∂M ⁸	0,001 M ²
Кубический сантиметр	СМ ² ММ ³	10-6 M2 10-9 M2
Кубический миллиметр	MM.	10 · m
Единиц	ы внестимост	٠.
Литр	1 4	0,001 st*
Килолитр	KA EA	1 M3
Гектолитр Декалитр	dr.s	0,1 M ² 0,01 M ²
Децилитр	ds.	10-4 m²
Сантилитр	CA	10 ⁻⁶ м ³
Миллилитр	MA	10~° м°
Едия	инцы массы	
Тоина	. 1 m	1000 Kg
Цеитнер	4	100 K2 0,01 K2
Декаграмм Грамм	дка	0,001 K2
Дециграмм	дe	10-4 KS
Сантиграмм	ce	10 ^{−6} K8
Миллиграмм	S.M.	10−8 кг
1 карат	c	0,0002 K2
Едии	ицы времени	
Миллисекунда	мсек	. 0,001 cen
Минута Час	мин	60 cen 3600 cen
Едницы	плоского уга	1 8
Градус	1 8 1	0,0175 pad
Минута		2,91.10-4 pad 4,85.10-1 pad
Секунда	(")	1,00 · 10 - pag

Ī	Нвименование	Обозначение	Связь с другими единицами
ľ	Единецы угло	вой скоро	сти
	Оборот в мниуту Оборот в сенунду	06/мин 06/сек	π 30 ραθ/сек 2π ραθ/сек
	Единицы м Лошадиная сила	а.с.	736 вт= =75 кГ·м/сек
	Единицы д	цавления	
	Бар Миллиметр ртутного столба Техническан втмосфера Физическан атмосферв	бар мм рт. ст. ат или кГ/см² атм	10 ⁸ n/m ² 133,3 n/m ² 9,8·10 ⁴ n/m ² 1,013·10 ⁸ m/m ²
١	Единицы		1 1,010 10 11/11
L	Квлорвя	кал	4,1868 ∂∞c

6. Лесятичные приставки

Отно-		0003	имериные имерин имериные	Отио-		0003	ащенные наченные
к глав- ной еди- нице	Нанмено- вание	рус-	латии- скими и гречески- ми	к глав- иой еди- нице	Наимено- вание	рус- скими	латин- скими или гречески- ми
10 ¹² 10° 10° 10° 10° 10°	тера гита мега кнло гекто дека	T Γ M K ε ∂a	T G M K h	10-1 10-2 10-3 10-9 10-9 10-13	деци санти милли микро нано пико	д с м мк н	d c m µ n

Примечвии е. Кратные и дольные единицы образуются путем умножения или деления на степень числа 10. Их наименования получаются прибавлением указанимы в таболне пристаюх к наименованиям

основыму и производением указаниях в таолице пристапок к наименованиям основыму и производиму единиц Кратиме и дольные единицы времени и углов образуются по стаидарту для иих. Соотношения между различными системным единиц. Связь висентемных единиц сенницами системы (И давы в таба, 6, В таба). Тупрыедены соотношения межанических единиц международной системы с единами руких систем в недестемным единицами. Соотношения между международной системы единицами и международной системы в таба, 9, а между автоль-мерканиский и метраческими единицами в таба. 9, а между автоль-мерканиский и метраческими единицами в таба. 9,

Соотношения механических единиц системы СИ с единицами других систем и с виесистемными единицами

Единицы массы 1e = 0.001 Ke $1 \kappa e = 1000 e$ Iu (т. е. м.) = 9,81 кг 1m = 1000 кг 1 K2 == 0,102# (T. C. M.) $1 \kappa c = 0.001 m$ Еднинцы силы $1 \ \partial u u = 10^{-8} \ n$ $1 \ n = 10^{6} \ \partial un$ I sec = 9.81 se 1 N = 0.102 KeCЕлиницы работы, энергии, теплоты 1 Kec⋅ M = 9.81 ∂m $\partial \infty = 0.102 \text{ KeC-M}$ 1 Kas = 4,19 ∂ж 1 doc = 0,239 Kas 1 doc = 2,78 · 10-4 em · u 1 am · 4 = 3,6 · 102 doc Единицы мощности 1 Kec · M/cek = 9,81 em 1 A. c. = 736 em $1 \ em = 0,102 \ \kappa cc \cdot m/ce\kappa$ $1 \ em = 1,36 \cdot 10^{-3} \ s. \ c.$

8. Соотношения между единицами измерения температуры

	Темпе	ратура		Соотношения	Перевод темпера-
Температур- ные шкалы	кипе- ния воды	плав- лення льда	Абсо- лютный нуль	между градусами различных шкал	туры в градусы международной и абсолютной шкал
 *С—градусы международ- ной шкалы (шкалы Цельсня)	100	0	-273,2	1° C=0,8R == =1,8° F= =1° K	$n^{\circ} \mathcal{L} = (n + 273, 2) {\circ} K$
*R—градусы шкалы Реомюра	80	0	-218,56	1° R= =1,25° C= =2,25° F= =1,25° K	$n^{\circ} R = \frac{5}{4} n^{\circ} C = \left(\frac{5}{4} n + 273, 2\right)^{\circ} K$
°F—градусы шкалы Фаренгейта	212	32	—459.79	1° F= =0,556° C= =0,445° R= =0,556° K	$n^{\circ} F = \frac{5}{9} (n - 32)^{\circ} C =$ $= \left[\left(\frac{5}{9} (n - 32) + 273, 2 \right)^{\circ} K \right]$

	Температура		l	Соотношения	Перевод темпера-	
Температур- ные шкалы	кипе- ння воды	плав- ления льда	Абсо- лютный нуль	между градуевин различных шкал	туры в градусы международной и абсолютной шкал	
°К—градусы абсолютной шкалы (шкалы Кельвина)	373,3	273,2	0	1° K=1° C= =0.8° R= =1.8° F	n° K=(n-273,2) °C	

Примечание. В СССР приняты международная (стоградусная) я абсолютная шкалы.

9. Соотношення мен и метрическими сл	сду англо-американскимы иницами измерения
Вдиницы далим МОРСКВВ МИЛЯ 1.853 см ВОД СІ ФУТ 0.344 м БОД СІ ФОД	Единци даления и напряжения ва дода ка дода

ТАБЛИЦЫ ПЕРЕВОДА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

Перевод дюймов и тысячных долей дюймов в миллиметры (1 дюйм = 25,400 км)

Дюй- мы мм				Дюй- мы	,ACAR	
					i	
0,001	0,025	0,010	0,254	0,10	2,540	
0,002	0,051	0,020	0,509	0,20	5,08	
0,003	0,076	0.030	0,762	0,30	7,62	
0,004	0,102	0,040 .	1,016	0,40	10,16	
0,005	0,127	0,050	1,270	0,50	12,7	
0,006	0,152	0,060	1,524	0.60	15,24	
0,007	0,178	0,070	1,778	0.70	17,780	
0,008	0,203	0.080	2,032	0,75	19,050	
0,009	0.229	0,090	2,286	0.80	20,320	
				0,90	22,860	
1/84	0,397	7/10	11,113	11/2	28,575	
1/00	0,794	1/0	12,700	12/4	31,750	
1/10	1,588	*/10	14,288	10/2	34,925	
1/0	3,175	1 %	15,875	11/0	38,100	
*/:.	4,763	1 1/4	19,050	, 14/4	41,275	
1/4	6,350	1/4	22,225	19/4	44,450	
0/10 -	7,938	1	25,400	12/0	47,625	
0/0	9,525	11/10	26,988	2	50,800	

II Repende Museumone e austru

	The period in minute thou a Monata								
	мм	Дюймы	леле	Дюймы	мм	Дюймы	мм	Дюймы	
	0,01	0,0004	0,1	0,0039	1	0,0394	10	0,394	
	0,02	0,0008	0,2	0,0079	2	0,0787	20	0,787	
	0,03	0,0012	0,3	0,0118	3	0,1181	30 40	1,181	
ı	0,05	0.0020	0.5	0,0197	5	0,1969	50	1,575	
	0,06	0,0024	0,6	0,0236	6	0,2362	60	2,362	
	0,07	0,0028	0,7	0,0276	7	0,2756	70	2,756	
	0,08	0,0032	0,8	0,0315	8	0,3150	80	3,150	
Ì	0,09	0,0035	0,9	0,0354	9	0,3543	90	3,543	

12. Перевод лошадиных снл (л. с.) в киловатты (кет)

Л. с.	Ksm	Л. с.	Kem	Л. с.	Kem
1	0,74	7	5,15	114	10,30
2	1,47	8	5,88	15	11,03
3	2,21	9	6,62	16	11,77
4	2,94	10	7,35	17	12,50
5	3,68	11	8,09	18	13,24
6	4,41	12	8,83	19	13,97
		13	9,56	20	14,71

Перевод градусов в радианы *1
 (Длина дуг окружностей раднуса, равного 1)

Угол	Дуга	Угол	Дуга	Угол	Дуга	кол	Дуга
1.14	0,000005	1'	0,000291	1°	0,017453	20°	0,349066
2 -	0.000010	2'	0,000582	2°	0,034907	30°	0,523599
. 3"	0,000015	3'	0,000873	3°	0,052360	40°	0,698132
4"	0,000019	4'	0,001164	4°	0,069813	50°	0.872665
5*	0,000024	5'	0,001454	5°	0,087266	60°	1,047198
. 6"	0,000029	6'	0,001745	6°	0,104220	90°	1.570796
7*	0,000034	7'	0,002036	7°	0,122173	180°	3,14593
8*	0,000039	8'	0,002327	8°	0.139626	270°	4,712389
9"	0,000044	9′	0,002618	9°	0.157080	360°	6,283185
10*	0,000049	10'	0,002909	10"	0,174533		

^{*1 1} pað = 57° 17'44"; 1° = 0,017453 pað.

СВЕДЕНИЯ ИЗ МАТЕМАТИКИ

14. Некоторые постоянные и их десятичные логарифмы

T	1	T			
Величина	n	lg n	Величина	n	ig n
я	3, 1416	0,4972	1: 2π	0,1592	1,2018
2п	6,2832	0.7982	1; 3π	0,1061	1,0257
3m	9,4248	0,9743	1;4π	0,0796	2,9008
421	12.5664	1,0992	π*	9,8696	0,9943
6л	18,8496	1,2753	2n2	19,7392	1,2953
4π:3	4,1888	0,6221	Vπ	1.7725	0,2486
я; 2	1,5708	0, 1961	V11,8	0,5642	1,7513
л:3	1,0472	0,0200	V 1 : 2π	0,3989	ī,6009
			3 .		
π:4	0,7854	1,8951	Vπ	1.4646	0,1657
л;6	0,5236	Ĩ, 7190	3 V 4π:3	1,6120	0,2074
	.,		3		0,2011
π: 180 (=1°)	0,0175	2,2419	V 3 : 4π	0,6203	1,7926
π: 10 800 (=1')	0,0003	4,4637	1: π ²	0,1013	1,0057
π; 648 000 (=1")	0,000005	6.6856	1:Vn .	0,5642	ī,7514
2;π	0,6366	1,8039	V 2π	2,5066	0,3991
180 : π	57,2958	1,7581	$\sqrt{\pi:2}$	1,2533	0,0981
1: x	0,3183	1,5028	V 2 : π	0,7979	1,9019
7					-
•	2,7183	0,4343	g	9,81	0.9917
e ^s	7,3891	0,8686	E2	96,2361	.1,9833
e ^a	20,0855	1,3029	Vg	3,1321	0,4958
1; e	0,3679	1,5657	1:g	0,1019	1.0083
1: 41		1,1314 0,2171	1: g2	0,0104	2,0167 1,5042
Ve	1,6487	0,2171	1 : 1∕ g	0,3193	1,5042
Ve	1,3956	0,1448	π √ д	9,8398	0.9930
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		, .	0,000	5.5500

-		
	2	-80740 018850 1222412 12251 288888 88888 88888 88888 88888 88888 8888
	4	1000000
	Rn.	40441
	1000 n	100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
**	ln n	00000000000000000000000000000000000000
	3 4	11.14.20.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.
	Υn	1,000000000000000000000000000000000000
-	na	Part of the control o
	, tr	25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2
	g.	-00040 00000 -00040 00000 -00000 000000 000000 000000 000000

	t.	383321	36 33 39 40	12524	44 47 50 50	554332	92384
	$\frac{\pi n^{*}}{4}$	754,768 804,248 855,299 907,920 962,113	107,88 1076,21 1134,11 1194,59 1266,64	1385,44 1385,44 1452,20 1520,53	1661.90 1734.94 1809.56 1885.70	2042,82 2123,72 2206,18 2250,22 2375,83	2463,01 2551,76 2642,08 2733,97 2827,43
	TC1	97,389 100,531 106,814 109,956	113,097 116,239 119,381 122,522 125,66	128,81 131,95 135,09 138,23 141,37	144,51 153,80 153,94 157,08	160,22 163,36 166,50 169,65 172,79	175,93 179,07 182,21 185,35 188,50
	1000	32,2581 31,2500 30,3030 29,4118 28,5714	27,7778 27,0270 26,3158 25,6410 25,0000	24,3902 23,8095 23,2558 22,7273	21,7394 21,2766 20,8333 20,4082 20,0000	19,6078 19,2308 18,8679 18,5185	17,8571 17,5439 17,2414 16,9492 16,6667
	n nl	3,43399 3,46574 3,52636 3,55636	3,58352 3,61092 3,63759 3,66356 3,68888	3,71357 3,73767 3,76120 3,78419 3,80666	3,82864 3,85015 3,87120 3,89182 3,91202	3,93183 3,95124 3,97029 3,98898 4,00733	4,02535 4,04305 4,06044 4,07754 4,09434
	3 m	3,1414 3,1748 3,2075 3,2396 3,2711	3,3019 3,3322 3,3620 3,3912 3,4200	3,4482 3,4760 3,53034 3,53034 3,5569	3,5830 3,6088 3,6342 3,6593 3,6840	3,7084 3,7325 3,77863 3,8030	3,8259 3,8485 3,8709 3,8930 3,9149
	γ ⁿ	5,5678 5,6569 5,7446 5,8310 5,9161	6,0000 6,0828 6,1644 6,2450 6,3246	6,4031 6,4807 6,5574 6,6332 6,7082	6,7823 6,8567 6,9282 7,0000	7,1414 7,2111 7,3485 7,4162	7,4833 7,5498 7,6158 7,7460
	±ti	29 791 32 768 35 937 39 304 42 875	46 656 50 653 54 872 59 319 64 000	68 921 74 088 79 507 85 184 91 125	97 336 103 823 110 592 117 649 125 000	132 651 140 608 148 877 157 464 166 375	175 616 185 193 195 112 205 379 216_000
	E E	961 1 024 1 089 1 156	1 296 1 369 1 444 1 521	1 681 1 764 1 849 1 936 2 025	22222 2304 2401 2501 2501	2 601 2 704 2 809 2 916 3 025	3 136 3 249 3 364 3 481 3 600
1	Ľ	33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33	36 33 40 40	±45.44	20 8 4 4 4 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	01000000	928339

22	61 63 64 64 64	66 69 70 70	72 73 74 75 75	76 77 78 79 80	882 883 854 854	88 88 90 90
4	2922,47 3019,07 3117,25 3216,99 3318,31	3421,19 3525,65 3739,28 3848,45	3959,19 4071,50 4185,39 4300,84 4417,86	4536,46 4656,63 4778,36 4901,67 5026,55	5153,00 6281,02 5410,61 5541,77 6674,50	6808,80 5944,68 6082,12 6221,14 6361,73
nn	191,64 194,78 197,92 201,06 204,20	207.35 210.49 213.63 216.77 219,91	223,05 226,19 229,34 232,48 235,62	238,76 241,90 245,04 248,19 261,33	254.47 257,61 260,75 263,89 267,04	270,18 273,32 276,46 279,60
1000 n	16,3934 16,1290 15,8730 15,6250 15,3846	15,1615 14,9254 14,7059 14,4928	14, 0845 13,6989 13,5135 13,333	13,1579 12,9870 12,8205 12,6582	12,3457 12,1951 12,0482 11,9048	11,6279 11,4943 11,3636 11,2360 11,1111
ln n	4,11087 4,12713 4,14313 4,15888 4,17439	4,18965 4,20469 4,21951 4,24850	4,26268 4,27667 4,29046 4,30407 4,31749	4,33073 4,34381 4,35671 4,36945 4,38203	4,39445 4,40672 4,41884 4,43082 4,44265	4,45435 4,46591 4,47734 4,49981 4,49981
3 , "	3,9365 3,9579 3,9791 4,0000 4,0207	4,0412 4,0615 4,1016 4,1213	4,1408 4,1602 4,1793 4,1983 4,2172	4,2358 4,2543 4,2908 4,3089	4,3267 4,3445 4,3621 4,3795 4,3795	4,4140 4,4310 4,4480 4,4647 1,4647
Yn	7,8102 7,8740 7,9373 8,0000 8,0623	8,1240 8,1854 8,2462 8,3066 8,3666	8,4261 8,4853 8,5440 8,6603	8,7178 8,7750 8,8318 8,8882 8,9443	9,000 9,0554 9,1104 9,1652 9,2195	9,2736 9,3274 9,3808 9,4340 9,4868
n³	226 981 238 328 250 047 262 144 274 625	287 496 300 763 314 432 328 609 343 000	357 911 373 248 389 017 405 224 421 875	438 976 456 533 474 552 493 039 612 000	631 441 551 368 671 787 592 704 614 125	636 056 658 603 681 472 704 969 729 000
ηş	3 721 3 844 3 844 4 096 4 225	4 489 4 489 4 624 4 761 4 900	6 041 5 184 5 476 5 625	5 776 5 929 6 084 6 241 6 400	6 661 6 724 6 889 7 056 7 226	7 396 7 669 7 744 7 921 8 100
q	6522666	66 69 70 70	12221	76 77 78 80 80	8832	88 88 88 88 88 88

	99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
4 4	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##
สก	200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ln n	20000000000000000000000000000000000000
3 1	0.000
. Vā	0.0594
e tt	1777 1777 1777 1777 1777 1777 1777 177
a ^{tt}	804889 00000 00000
е.	3maznee Y3C

Tex. Geomorena Mns. No 1002

c	123 123 124 125 125	126 127 128 129 130	131 132 134 135 135	138 138 140 140 140	44444	146 147 149 160
4	11 499.0 11 689.9 11 882.3 12 076.3	12 469,0 12 667,7 13 968,0 13 273,2	13 478,2 13 684,8 14 102,6 14 13,9	14 526,7 14 741,1 14 957,1 15 174,7 15 393,8	15 614.5 15 836.8 16 060.6 16 286.0	16 741.6 16 971.7 17 203.4 17 436.6 17 671.5
รถก	380.13 383.27 386.42 389.56 392.70	395,84 398,98 402,12 405,27 408,41	411,55 414,69 417,83 420,97 424,12	427,26 430,40 435,64 436,68 439,82	442,96 446,11 449,21 452,39	458,57 461,81 464,96 471,24
1000	8,26446 8,19672 8,13008 8,06452 8,00000	7,93551 7,87402 7,75194 7,69231	7,63359 7,57576 7,51880 7,46269 7,40741	7,35294 7,29927 7,19424 7,19424	7,09220 7,04225 6,99301 6,9444	6,84932 6,80272 6,76676 6,71141 6,66667
ln n	4,79579 4,80402 4,81218 4,82028 4,82831	4,83628 4,84419 4,85203 4,85981 4,86763	4,87520 4,88280 4,89035 4,90527	4,91265 4,91998 4,92725 4,93447 4,94164	4,94876 4,95583 4,96284 4,96981	4,9836f 4,99043 4,99721 5,00395 5,01064
3 4	4,9461 4,9597 4,9866 5,0000	5,0133 5,0266 5,0397 6,0528 6,0528	5,0788 5,0916 5,1172 5,1299	5,1426 5,1651 5,1651 5,1801 5,1801	5,2171 5,2293 5,2415 6,2536	5,2656 5,2776 5,3015 5,3133
1/11	11,0000 11,0454 11,0905 11,1355 11,1803	11,2260 11,2694 11,3137 11,3678 11,4018	1,4455 1,14455 1,6326 1,5758	11,6619 11,7047 11,7473 11,7898 11,8322	11.9164 11.9583 12.0000 12,0416	12,0830 12,1244 12,1655 12,2066
п	1 771 561 1 815 848 1 860 867 1 906 624 1 953 125	2 000 376 2 048 383 2 097 152 2 146 689 2 197 000	2 248 091 2 299 958 2 362 637 2 406 104 2 460 375	2 616 466 2 571 353 2 628 072 2 685 619 2 744 000	2 863 288 2 924 207 2 985 984 3 048 625	3 112 136 3 176 523 3 241 792 3 307 949 3 375 000
n3	14 641 15 129 15 376 15 376	15 876 16 129 16 384 15 641 16 900	17 161 17 424 17 689 17 956 18 225	18 496 18 769 19 321 19 600	19 881 20 164 20 449 20 736 21 025	21 316 21 609 21 904 22 201 22 500
E	121 122 123 124 125	3038776	131 132 134 135	136 137 139 140	-44444 -5545	146 147 149 150

0+
0
8

E	10112321	156	1621	166 168 169 170	171 172 173 174 174	176 177 178 179 180
4	17 18 145,8 18 825,4 18 625,4 18 625,4	19 113,4 19 359,3 19 855,7 20 106,2	20 358,3 20 612,0 20 867,2 21 124,1 21 382,5	21 642,4 21 904,0 22 167,1 22 431,8 22 698,0	22 23 235,2 22 23 778,7 2 24 052,2 2	24 328.5 24 605.7 24 884.6 25 164.9 25 446.9
nn	474.38 477.52 480.66 483.81	490,09 493,23 496,37 499,51 502,65	505,80 508,94 515,22 518,32	521.50 524.65 527.79 530.93	537,21 540,35 543,50 546,64	552,92 556,06 559,20 562,35 567,49
1000	6,62252 6,57895 6,53595 6,49351 6,45161	6,41026 6,36943 6,32911 6,28931 5,25000	6,21118 6,17284 6,13497 6,09756 6,06061	6,02410 5,98802 5,95238 5,91716 5,88235	5,84795 5,81395 5,78035 5,74713 5,71429	5, 68182 5, 64972 5, 58659 5, 58659
n ni	5,01728 5,02388 5,03044 5,03695 5,04343	5,04986 5,05625 5,06260 5,06890 5,07517	5,08140 5,09375 5,09387 5,10595	5,12996	5,14749 5,14749 5,15329 5,15906 5,16479	5,17048 5,17615 5,18178 5,18178
3/11	5,3251 5,3485 5,3485 5,3601 5,3717	5,3832	5,4401 5,4514 5,4737 5,4848	5,4959 5,5069 5,5178 5,5397	5,5505 5,5613 5,5828 5,5828 5,5934	5,6041 5,6147 5,6357 5,6462
Yn	12, 2882 12, 3288 12, 3693 12, 4097 12, 4499	12,4900 12,5300 12,5698 12,6095 12,6491	12,6886 12,7279 12,7671 12,8062 12,8452	12,8841 12,9228 12,9615 13,0000	13,0767 13,1149 13,1529 13,2288	13,2665 13,3041 13,3417 13,3791 13,4164
ns	3 442 951 3 5511 808 3 552 264 3 723 875	3 796 416 3 869 893 3 944 312 4 019 679 4 096 000	4 173 281 4 251 528 4 330 747 4 410 944 4 492 125	4 574 296 4 657 463 4 741 632 4 826 809 4 913 000	5 000 211 5 088 448 5 177 717 5 268 024 5 359 375	5 451 776 5 545 233 5 639 752 5 735 339 5 832 000
n ³	22 801 23 104 23 409 23 716 24 025	24 336 24 649 24 964 25 281 25 600	25 921 26 244 26 569 27 225 27 225	27 556 28 284 28 524 28 561 28 900	29 241 29 584 30 276 30 625	30 976 31 329 31 684 32 041 32 400
E .	1025	156 158 159 160	161	. 166 167 169 170	173	176 177 178 179 180

Продолжение таби,

. 4	181 182 184 184	186 187 189 189	191 192 193 194	196 198 199 200	201 202 203 204 204	206 207 208 209 210
4 4	25 730,4 26 015,5 26 302,2 26 590,4 26 880,3	27 171,6 27 464,6 27 759,1 28 055,2 28 352,9	28 652, 1 29 255, 9 29 255, 3 29 559, 2 29 864, 8	30 480,5 30 480,5 31 102,6 31 415,9	31 730,9 32 047,4 32 365,5 32 686,1	33 329,2 33 653,5 34 307,0 34 636,1
Th	568,63 571,77 574,91 578,05 581,19	584,34 587,48 590,62 593,76	600,04 603,19 606,33 609,47 612,61	615,75 618,89 622,04 625,18 628,32	631,46 634,60 637,74 640,88 644,03	647,17 650,31 653,45 656,59 659,73
1000	5,52486 5,49451 5,46448 5,43478 5,40541	5,37634 5,34759 5,31915 5,29101 5,26316	5,23560 5,18133 5,18135 5,15464 5,15464	5,10204 5,07614 5,02613 5,02513 5,0000	4,95050 4,92611 4,92611 4,90196 4,87805	4,85437 4,83092 4,80769 4,78469 4,76190
n ni	5,19850 5,20401 5,21494 5,22036	5,22575 5,23111 5,24175 5,24702	5,25227 5,25227 5,26269 5,26786 5,27300	5,27811 5,28827 5,29330 5,29332	5,30330 5,30827 5,31321 5,31812 5,32301	5,32788 5,33272 5,33754 5,34233 5,34711
3/11	5,6567 5,6671 5,6774 5,6877 5,6980	5,7083 5,7185 5,7287 5,7388 5,7489	5,7590 5,7690 5,7890 5,7890	5,8088 5,8186 5,8285 5,8383	55.88578	5,9059 5,9155 5,9250 5,9345 5,9439
Va	13,4536 13,4907 13,5277 13,5647 13,6015	13,6882 13,6748 13,7113 13,7477 13,7840	13,8203 13,8564 13,9284 13,9642	14,0000 14,0357 14,0712 14,1067 14,1421	14,1774 14,2127 14,2829 14,3829	14,3527 14,3875 14,4222 14,4568 14,4914
e tr	5 929 741 6 028 568 6 128 487 6 229 504 6 331 625	6 434 856 6 539 203 6 644 672 6 751 269 6 859 000	6 967 871 7 077 888 7 189 057 7 301 384 7 414 875	7 529 536 7 645 373 7 762 392 7 880 599 8 000 000	8 120 601 8 242 408 8 365 427 8 489 664 8 615 125	8 741 816 8 869 743 8 998 912 9 129 329 9 261 000
e t	32 761 33 124 33 489 34 225	34 596 34 969 35 344 35 721 36 100	36 481 36 864 37 249 37 636 38 025	38 416 38 809 39 204 39 601 40 000	40 401 40 804 41 209 41 616 42 025	42 436 42 849 43 264 43 681 44 100
r.	183 183 184 185 185	186 187 189 190	191 194 194	196 198 199 200	201 202 203 204 204	206 207 208 210

Продолжение табл. 15

z.	212222	216 218 219 220	2000000 2000000 2000000	200876 200876 300876	23322 23322 2334 234 234 235 234 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235	236 233 240 240
nn ²	34 966,7 35 298,9 35 632,7 35 968,1 36 305,0	36 643.5 36 983.6 37 325.3 37 668.5 38 013.3	38 359,6 38 707,6 39 057,1 39 408,1	40 115,0 40 470,8 40 828,1 41 187,1 41 547,6	41 909.6 42 273.3 42 638.5 43 005.3 43 373.6	43 743,5 44 115,0 44 488,1 45 238,9
Mr.	662.88 666.02 669.16 672.30 675.44	678,58 684,87 688,01 691,15	694,29 697,43 700,58 703,72	710,00 713,14 719,42 722,57	725,71 728,85 731,99 735,13	741,42 744,56 747,70 750,84 753,98
1000	4, 73934 4, 71698 4,69484 4,67290 4,65116	4,62963 4,60829 4,58716 4,56621	4,52489 4,50450 4,48430 4,46429	4,42478 4,40529 4,38596 4,36681 4,34783	4,32900 4,31034 4,29185 4,27350 4,25632	4,23729 4,21941 4,20168 4,18410 4,16667
ln n	5,35186 5,35659 5,36529 5,36598 5,36598	5,37528 5,37528 5,38450 5,39363	6.39816 5.40268 5.40717 5.41166 5.41610	5,42053 6,42495 5,42935 6,43372 5,43808	6,44242 5,44674 5,45104 5,45632 6,46959	6,46383 6,46806 6,47227 6,47646 5,48064
3/11	5,9523 5,9627 5,9721 5,9814 5,9907	6,0000 6,0092 6,0185 6,0277 6,0368	6,0459 6,0550 6,0541 6,0732 6,0822	6,0912 6,1002 6,1091 6,1180 6,1269	6,1358 6,1446 6,1534 6,1534 6,1710	6,1797 6,1885 6,1972 6,2058 6,2145
γū	14,5258 14,5602 14,5945 14,6287 14,629	14,6969 14,7309 14,7648 14,7986	14,8661 14,8997 14,9332 14,9666 16,0000	15,0333 15,0665 15,0997 15,1327 15,1658	15,1987 15,2315 16,2643 15,2971 15,3297	15,3623 15,3948 16,4272 16,4596 15,4919
па	9 393 931 9 528 128 9 663 597 9 800 344 9 938 375	10 077 696 10 218 313 10 360 232 10 503 459 10 648 000	10 793 861 10 941 048 11 089 567 11 239 424 11 390 625	11 543 176 11 697 083 11 852 352 12 008 989 12 167 000	12 326 391 12 487 168 12 649 337 12 812 904 12 977 875	13 144 256 13 312 053 13 481 272 13 651 919 13 824 000
113	44 521 44 944 45 369 45 796 46 225	46 656 47 089 47 524 47 961 48 400	48 841 49 284 49 729 60 176 60 625	51 076 51 529 51 529 52 441 52 900	53 361 53 824 54 289 54 756 55 225	55 696 66 169 66 644 57 121 57 600
2	22122	2216 2217 2218 229	2222 2222 2222 224 224 254	2222 2222 2222 230	233221 2343321	236 238 238 238 40

22	245 245 245 245 245 245	246 247 249 249 250	2552 2552 2553 25433 25433 2543 2543 254	255 255 255 255 255 255 255 255 255 255	262 263 264 264 264	266 267 268 269 270
4	45 616,7 45 996,1 46 377,0 46 759,5 47 143,5	47 529,2 47 916,4 48 305,1 48 695,5 49 087,4	49 480,9 49 875,9 50 272,6 50 670,7 51 070,5	51 471.9 52 874.8 52 685.3 53 092.9	53 812.9 54 325.2 54 739.1 55 154.6	55 571,6 55 990,2 56 410,4 56 832,2 57 255,5
nn	757,12 760,27 763,41 766,55 769,69	772.83 775.97 779.11 782.21 785.40	788,64 791,68 797,96 801,11	804.25 807.39 810.53 813.67 816,81	819.96 823.10 826.24 832.52	838,66 838,81 841,95 845,09 848,23
1000	4,14938 4,13223 4,11523 4,09836 4,08163	4.06504 4.04858 4.03226 4.01606 4.00000	3,98406 3,96257 3,95257 3,92167	3,90625 3,89105 3,87597 3,86100	3,83142 3,80228 3,78728 3,77358	3,75940 3,74532 3,73134 3,71747 3,70370
nul	5,48480 5,48894 5,49306 5,49717 5,50126	5,60633 5,51343 5,51745 5,51746	5,52545 5,533943 5,53733 5,54126	5,54518 5,55296 5,55683 5,65683	5,56452 5,56452 5,57215 5,57595 5,57595	5,58350 5,58725 5,59099 5,59471 5,59842
3 4	6,22317 6,2317 6,2403 6,2488 6,2573	6,2658 6,2828 6,2912 6,2996	6,3080 6,3164 6,3247 6,3330 6,3413	6,3496 6,3679 6,3661 6,3825	6,3907 6,3988 6,4070 6,4232	6,4312 6,4393 6,4473 6,4553 6,4633
7,1	15,5242 15,5563 15,5885 15,6205 15,6525	15,6744 15,7162 15,7480 15,7797 15,8114	15,8430 15,8745 15,9060 15,9374 15,9687	16,0000 16,0312 16,0624 16,0935 16,1245	16,1555 16,1864 16,2173 16,2481 16,2788	16,3095 16,3401 16,3707 16,4012 16,4317
n	13 997 521 14 172 488 14 348 907 14 526 787 14 706 125	14 886 936 15 069 223 15 252 992 15 438 249 15 625 000	15 813 251 16 003 008 16 194 277 16 387 064 16 581 375	16 777 216 16 974 593 17 173 512 17 373 979 17 576 000	17 779 581 17 984 728 18 191 447 18 399 744 18 609 625	18 821 096 19 034 163 19 248 832 19 465 109 19 683 000
п	58 081 59 049 59 536 60 025	60 516 61 009 61 504 62 001 62 500	63 504 64 509 64 516 65 025	65 536 66 049 66 564 67 600	68 121 68 644 69 169 69 696 70 225	70 766 71 289 71 824 72 361 72 900
E.	2443 2443 2443 2443	246 247 248 249 250	222222	256 257 259 259 260	222221	266 267 268 270

Продолжение табл. 15

	e	272 273 273 274 274	276 277 278 279 280	258325 288325 288325 2883355	288 288 288 288 288 288 288	292 293 294 294 296	296 299 300 300
	4	57 680,4 58 534,9 58 954,6 59 395,7	59 828,5 60 262,8 60 698,7 61 136,2 61 575,2	62 015,8 62 458,0 62 901,8 63 347,1 63 794,0	64 242,4 64 692,5 65 144,1 65 597,2 66 052,0	66 508,3 66 966,2 67 426,6 67 886,7 68 349,3	68 813,4 69 279,2 69 746,5 70 216,4 70 685,8
	ш	851.37 854.51 857.65 860.80 863.94	867,08 870,22 873,36 876,50 879,65	882,79 885,93 889,07 892,21 896,35	898,50 901,64 904,78 907,92	914,20 917,35 920,49 923,63	929,91 933,05 936,19 939,34 942,48
	1000	3,69004 3,67647 3,64964 3,63636	3,62319 3,61011 3,59712 3,58423 3,57143	3,66872 3,54610 3,53357 3,52113 3,50877	3,49650 3,48432 3,46021 3,46021	3,43643 3,42466 3,41297 3,40136 3,38983	3,3670 3,3670 3,36570 3,33448 3,333448
	ln n	5,60212 5,60280 5,60947 5,61313 5,61677	5,62040 5,62402 5,62762 5,63121 5,63479	5,64191 5,64191 5,645451 5,645451 5,64597	5,65599 5,662948 5,66296 5,66643	5,67332 5,68617 5,68358 5,68988 5,68698	5,69036 5,69373 5,69709 6,70044
	3/11	6,4713 6,4792 6,4872 6,5930	6,5108 6,5187 6,5265 6,5343 6,6421	6,5499 6,6677 6,5654 6,5731 6,5808	6,5885 6,5962 6,6039 6,6115 6,6191	6,6267 6,6343 6,6418 6,6494 6,6569	6,6644 6,6719 6,6794 6,6869 6,6943
	Yn	16,4621 16,4924 16,5529 16,5831	16,6132 16,6433 16,6733 16,7033 16,7332	16,7631 16,8226 16,8226 16,8523 16,8819	16,9115 16,9411 16,9706 17,0000	17,0587 17,0880 17,1172 17,1464 17,1756	17,2047 17,2337 17,2627 17,2916 17,3205
	ns	19 902 511 20 123 648 20 346 417 20 570 824 20 796 875	21 024 576 21 253 933 21 484 952 21 717 639 21 952 000	22 425 768 22 425 768 22 665 187 22 906 304 23 149 125	23 393 656 23 639 903 23 887 872 24 137 569 24 386 000	24 642 171 24 897 088 25 153 757 25 412 184 25 672 375	25 934 336 26 198 073 26 463 592 26 730 899 27 000 000
	na	73 441 73 984 74 529 75 076 75 625	76 176 76 729 77 284 77 841 78 400	78 961 79 524 80 089 81 225	81 796 82 369 82 944 83 521 84 100	84 681 85 264 85 849 86 436 87 025	87 616 88 209 88 804 89 401 90 000
ĺ	· E	272 273 274 274 274	2276 2277 2279 280	22882 28832 28432 24433	2888 2888 2888 290	2993 2993 2943 2943	296 2997 300

Продолжение табл. 15 | 5

12	302 302 304 304 305	306 307 308 309 310	312 313 314 315	316 317 318 320	. 322 322 323 324 325	326 328 329 330
mn3 4	71 167,9 71 631,5 72 106,6 72 583,4 73 061,7	73 541.5 74 508.0 74 590.6 75 476.8	75 964,6 76 453.8 77 437,1 77 931,1	78 923,9 79 922,6 79 922,6 80 424,8	80 928,2 81 433,2 81 939,8 82 448,0 82 957,7	83 469,0 83 981,8 84 496,3 85 012,3 85 529,9
n st	945,62 948,76 951,90 955,04 958,19	961,33 964,47 967,61 970,75 973,89	977,04 980,18 983,32 986,46	992,74 995,88 999,03 1002,2	1008,5 1011,6 1017,9 1021,0	1024.2 1027.3 1030.4 1035.7
1000 n	3,32226 3,31126 3,30033 3,28947 3,27869	3,26797 3,26793 3,24675 3,23625 3,22581	3,21543 3,20513 3,19489 3,18471 3,17460	3,16456 3,15457 3,14465 3,13480 3,12500	3,11626 3,10559 3,09598 4,08642 3,07692	4,06748 3,05810 3,04878 3,03961
z ul	5,70711 5,71043 5,71373 5,71703 5,71703	5,72359 5,73010 5,73334 5,7353	6,73979 5,74520 6,74620 5,74939 5,75257	5,75574 5,75890 5,76205 5,76832	5,77144 5,77455 5,78074 5,78383	5,78690 5,7896 5,79301 5,79606 5,79609
3 H	6,7018 6,7092 6,7166 6,7240 6,7313	6,7387 6,7460 6,7533 6,7606 6,7679	6,7752 6,7824 6,7897 6,8041	6,8113 6,8185 6,8256 6,8328	6.8470 6.8541 6.8612 6.8753	6,8824 6,8894 6,9034 6,9104
7,	17,3494 17,3781 17,4069 17,4356 17,4642	17,4929 17,5214 17,5499 17,5784 17,6068	17,6352 17,6635 17,7200 17,7482	17,7764 17,8045 17,8326 17,8606 17,8885	17,9165 17,9444 17,9722 18,0000 18,0278	18,0555 18,0831 18,1108 18,1384 18,1659
т.	27 270 901 27 543 608 27 818 127 28 094 464 28 372 625	28 652 616 28 934 443 29 218 112 29 503 629 29 791 000	30 080 231 30 371 328 30 664 297 30 959 144 31 255 875	31 554 496 31 855 013 32 157 432 32 461 759 32 768 000	33 076 161 33 386 248 33 698 267 34 012 224 34 328 125	34 646 976 34 965 783 35 287 552 36 937 000
n n	90 601 91 204 91 809 92 416 93 025	93 636 94 249 94 864 95 481	96 721 97 344 97 969 98 596 99 225	99 856 100 489 101 761 102 400	103 041 103 684 104 329 104 976 105 625	106 276 106 929 107 584 108 241 108 900
e	301 302 304 304	306 307 309 310	-00000	318 318 318 320	3222 3222 3223 3224 3224	326 327 328 329

	332 333 334 334	337 338 339 340	345 345 345 344 344 344	347 347 348 350	352 353 354 355	356 358 358 360
ans .4	86 049,0 86 569,7 87 092,0 87 615,9 88 141,3	88 668,3 89 196,9 89 727,0 90 258,7 90 792,0	91 326,9 91 863,3 92 401,3 92 940,9 93 482,0	94 024.7 94 569.0 95 114.9 95 662.3 96 211.3	96 761,8 97 314,0 97 867,7 98 423,0 98 979,8	99 538,2 100 098 100 660 101 223 101 788
Яп	1039.9 1043.0 1046.2 1049.3	1055,6 1058,7 1061,9 1065,0	1071.3 1074.4 1077.6 1080.7	1097,0 1099,1 1096,4 1099,6	11102.7	1121.5 1124.5 1127.8 1131.0
1000	3,02115 3,01205 3,00300 2,99401 2,98507	2,97619 2,96736 2,95858 2,94985 2,94118	2,93255 2,92398 2,91545 2,90698 2,89855	2,89017 2,88184 2,87356 2,86533 2,86533	2,84900 2,84091 2,83286 2,82486 2,81690	2,80899 2,79310 2,78552 2,77778
n ai	5,80212 5,80513 5,80814 5,81114 5,81413	5,81711 5,82305 5,82305 5,82600	5,8377315,8406488	5,84644 5,84932 5,85220 5,85507 5,85793	5,86079 5,86363 5,86647 5,86930 5,87212	5,87493 5,88053 5,88332 5,88310
3 1	6,9174 6,9244 6,9313 6,9382 6,9451	6,9521 6,9589 6,9658 6,9727 6,9795	6,9864 6,9932 7,0000 7,0068	7,0203 7,0271 7,0338 7,0406 7,0473	7,0540 7,0607 7,0674 7,0740 7,0807	7,0873 7,0940 7,1006 7,1072 7,1138
7,1	18, 1934 18, 2209 18, 2483 18, 2483 18, 2757 18, 3030	18,3303 18,3848 18,4120 18,4391	18,4662 18,4932 18,5203 18,5472 18,5742	18,6279 18,6279 18,6548 18,6815	18,7350 18,7617 18,7683 18,8149	18,8680 18,8944 18,9209 18,9473
n ^a	36 264 691 36 594 368 36 926 037 37 259 704 37 595 375	37 933 056 38 272 753 38 614 472 38 958 219 39 304 000	39 651 821 40 001 688 40 353 607 40 707 584 41 063 625	41 421 736 41 781 923 42 144 192 42 508 549 42 845 000	43 243 551 43 614 208 43 986 977 44 361 864 44 738 875	45 118 016 45 499 293 45 882 712 46 268 279 46 656 900
128	109 561 110 224 110 889 111 556	112 896 113 569 114 921 114 921	116 281 116 964 117 649 118 336 119 025	119 716 120 409 121 104 121 801 122 500	123 201 123 904 124 609 125 316 126 025	126 736 127 449 128 164 128 881 129 600
ę	332 332 334 334 335	336 337 338 340	341 342 343 344 345	346 348 348 350	355 355 355 355 355 355	3558

	3623383	366 367 369 370	371 372 373 374	376 377 378 379 380	38823	3887389
4	102 354 102 922 103 491 104 062 104 635	105 209 105 784 106 362 106 941 107 521	108 113 108 687 109 272 109 858 110 447	111 036 112 628 112 821 112 815	114 009 115 809 115 812 115 812	117 628 117 628 118 237 118 847 119 459
ıın	1134,1 1137,3 1140,4 1143,5 146,7	1153,0 1156,1 1159,2 1162,4	1165.5 1168.7 1171.8 1175.0	99,754.2	1196,9 1200,1 1203,2 1206,4	1212,7 1215,8 1222,1 1222,1 1225,2
1000	2,77008 2,75243 2,75482 2,74725 2,74725	2,73224 2,72480 2,71739 2,71003	2,69542 2,68817 2,67380 2,66667	2, 65957 2, 645552 2, 64550 2, 63852 2, 63158	2,62467. 2,61780. 2,60417 2,59740	2,59067 2,57339 2,57769 2,57069 2,56410
ln n	5,88888 5,89164 5,89440 5,89715 5,8990	5,9026 5,9026 5,90808 5,91080 1350	5,91620 5,921589 5,92158 5,92426 5,92426	5,92959 5,93225 5,93489 5,93754 5,94017	5,94280 5,948480 5,94803 5,95064 5,95064	5,95584 5,956842 5,965101 5,96615
3 7 11	7,1204 7,1269 7,1335 7,1400 7,1466	7,1531 7,1596 7,1661 7,1726 7,1761	7,1855 7,1920 7,1984 7,2048	7,2177 7,2240 7,2364 7,2368 7,2432	7,2495 7,2658 7,2658 7,2685	7,2811 7,2936 7,2999 7,3061
γπ .	19,0000 19,0263 19,0526 19,0788 19,1050	19, 1311 19, 1572 19, 2094 19, 2354	19,2614 19,2873 19,3132 19,3391 19,3649	19,3907 19,4165 19,4679 19,4936	19,5192 19,5448 19,5704 19,5959	19,6469 19,6723 19,6977 19,7231
na	47 045 881 47 437 928 47 832 147 48 228 544 48 627 125	49 027 896 49 430 863 49 836 032 50 243 409 50 653 000	51 064 811 51 478 848 51 895 117 52 313 624 52 734 375	53 157 376 53 582 633 54 010 152 54 439 939 54 872 000	55 306 341 55 742 968 56 181 887 56 623 104 57 066 625	57 512 456 57 960 603 58 411 072 58 863 869 59 319 000
122	130 321 131 044 131 769 132 496 133 225	133 956 134 689 135 424 136 161 136 900	137 641 138 384 139 129 139 876 140 625	141 376 142 129 142 884 143 641 144 400	145 161 145 924 146 689 147 456 148 225	148 996 149 769 150 544 151 321 152 100
ų	362 363 363 364 364	366 367 369 370	371 372 373 374 375	376 377 378 379 380	3881 3882 3884 3884 3884	388 388 388 399

e	391 392 393 394 395	396 397 398 400	402 403 404 404	406 407 408 409 410	###### ###############################	416 417 419 420
nn*	120 072 120 687 121-304 121 922 122 542	123 163 123 786 124 410 125 036 125 664	126 293 126 923 127 556 128 190 128 825	129 462 130 100 130 741 131 382 132 025	132 670 133 317 133 965 134 614 135 265	135 918 136 572 137 228 137 885 138 544
TU	1228,4 1231,5 1234,6 1237,8 1240,9	1244,1 1247,2 1250,4 1253,5 1256,6	1259,8 1262,9 1266,1 1269,2	1275,5 1278,6 1281,8 1284,9	1291.2 1294.3 1207.5 1300.6	1306,9 1310,0 1316,3 1316,3
1000 n	2,55754 2,55102 2,534453 2,53807 2,53165	2,52525 2,51889 2,51256 2,50627 2,50000	2,49377 2,48756 2,48139 2,47525 2,46914	2,46305 2,45700 2,44499 2,43902	2,43309 2,42718 2,42131 2,41546 2,40964	2,40385 2,39808 2,39234 2,38663 2,38095
, in a	5,96871 5,97126 5,97381 5,97635 5,97889	5,98394 5,98394 5,98645 5,98896	5,99396 5,99645 6,00141 6,00389	6,00635 6,00881 6,01127 6,01372	6,01859 6,02102 6,02345 6,02587 6,02828	6,03069 6,03309 6,03548 6,03787 6,04025
3 n	7,3124 7,3186 7,3248 7,3310	7,3434 7,3496 7,3558 7,3619 7,3681	7,3742 7,3803 7,3864 7,3925	7.4047 7.4108 7.4169 7.4229 7.4290	7,4350 7,4410 7,4530 7,4530	7,4650 7,4710 7,4829 7,4889
Vn	19,7737 19,7990 19,8242 19,8494 19,8746	19,8997 19,9249 19,9750 20,0000	20,0250 20,0499 20,0749 20,0998 20,1246	20,1494 20,1742 20,1990 20,2237 20,2485	20,2731 20,2978 20,3224 20,3470 20,3715	20,3961 20,4206 20,4450 20,4695 20,4939
n ^a	59 776 471 60 236 288 60 698 457 61 162 984 61 629 875	62 099 136 62 570 773 63 044 792 63 521 199 64 000 000	64 481 201 64 964 808 65 450 827 65 939 264 66 430 125	66 923 416 67 419 143 67 917 312 68 417 929 68 921 000	69 426 531 69 934 528 70 444 997 70 957 944 71 473 375	71 991 296 72 511 713 73 034 632 73 560 059 74 088 000
n z	152 881 153 664 154 449 155 236 156 025	156 816 157 609 158 404 159 201 160 000	160 801 161 604 162 409 163 216 164 025	164 836 165 649 166 464 167 281 168 100	168 921 169 744 170 569 171 396 172 225	173 056 173 889 174 724 175 561 176 400
e	392 392 394 395	396 398 400 400	400 404 404 404 405	406 407 409 410	14444 1825 1825 1835 1835 1835 1835 1835 1835 1835 183	416 418 419 420

	155 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	426 427 429 429 430	432 432 434 434 435	436 437 438 439 440	4444 4444 1444 1545	446 447 448 449 450
4	139 206 139 867 140 531 141 196	142 531 143 201 144 545 145 220	145 896 147 254 147 254 148 617	149 987 149 987 150 674 151 363 152 053	152 745 153 439 154 134 154 830 155 528	156 228 156 930 157 633 168 337 169 043
150	1322,6 1325,8 1332,0 1332,0	1338,3 1341,5 1344,6 1347,7	1354,0 1357,0 1363,5 1366,6	1369,7 1372,9 1376,0 1379,2	1385,4 1388,6 1391,7 1394,9	1401,2 1404,3 1407,4 1410,6 1413,7
1000 n	2,37530 2,36967 2,36407 2,35849 2,35849	2,34742 2,33645 2,33100 2,32558	2,32019 2,31481 2,30447 2,29885	2,2958338 2,288313 2,277790 2,277790	2,26244 2,25734 2,25734 2,2525 2,24719	2,24215 2,23714 2,23214 2,22717 2,2222
n II	6,04263 6,04501 6,04737 6,04973 6,05209	6,05444 6,05678 6,05912 6,06146 6,06379	6,06611 6,06843 6,07074 6,07304 6,07535	6,07764 6,07993 6,08222 6,08450 6,08677	6,08904 6,09131 6,09357 6,09582 6,09807	6,10032 6,10256 6,10479 6,10702 6,10925
3 7	7,4948 7,5007 7,5067 7,5126 7,5185	7,5244 7,5302 7,5361 7,5420 7,5478	7,5537 7,5695 7,6654 7,6712	7,5828 7,5886 7,5944 7,6001	7,6117 7,6232 7,6289 7,6346	7,6403 7,6460 7,6617 7,6617 7,6631
Vā.	20,5183 20,5426 20,5670 20,5913 20,6155	20,6398 20,6640 20,6882 20,7123 20,7364	20,7605 20,7846 20,8087 20,8327 20,8567	20,8806 20,9045 20,9284 20,9523 20,9762	21,0000 21,0238 21,0476 21,0713 21,0950	21,1187 21,1424 21,1660 21,1896 21,2132
nº	74 618 461 75 151 448 75 686 967 76 225 024 76 765 625	77 308 776 77 854 483 78 402 752 78 953 689 79 507 000	80 062 991 80 621 568 81 182 737 81 746 504 82 312 875	82 881 856 83 453 453 84 027 672 84 604 519 85 184 000	85 766 121 86 360 888 86 938 307 87 528 384 88 121 125	88 716 536 89 314 623 89 916 392 90 518 849 91 125 000
, 113	177 241 178 084 178 929 179 776 180 626	181 476 182 329 183 184 184 041 184 900	185 761 186 624 187 489 188 356 189 225	190 096 190 969 191 844 192 721 193 600	194 481 195 364 196 249 197 136 198 025	198 916 199 809 200 704 201 601 202 500
E	421 423 423 424 424 424	428 429 430	431 432 434 434 435	436 437 439 440	444 4443 4443 4443 4443	446 4448 449 450

Продолжение табл.

2	-							
	E	452	4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	457 459 459	462 463 464 464 465	467 467 468 469 470	471 472 474 475	
-	A 4	159 751		163 313 164 030 164 748 165 468		170 554 171 287 172 021 172 757 173 494	174 237 174 974 175 716 176 460 177 205	
	ж	1416.9	1426.3	1432.6 1438.8 1442.0	1448.3 1451.4 1457.7 1460.8	1464, 0 1467, 1 1470, 3 1473, 4 1476, 5	1479,7 1482,8 1486,0 1489,1	
	1000 n	2,21729 2,21239 2,20751	2,19780	2,19298 2,18818 2,18341 2,17865		2,14592 2,14133 2,13675 2,13220 2,12766	2,12314 2,11864 2,11416 2,10970	
	n n	6,11147		6,12249 6,12468 6,12687 6,12905		6,14419 6,14633 6,14847 6,15060 6,15273	6,15486 6,15698 6,15910 6,16121 6,16331	
i	2 2	7,6688	7,6857	7,6970	7,7250 7,7362 7,7418	7,7529 7,7639 7,7695 7,7750	7,7805 7,7860 7,7915 7,7970 7,8025	
	Z'	21.23	21.3073	21,3542 21,3776 21,4009 21,4243	21,4709 21,4942 21,5174 21,5407 21,5639	21,5870 21,6102 21,6333 21,6564 21,6795	21,7025 21,7256 21,7486 21,7715 21,7715	
	**	91 733 851 92 345 408 92 959 677	196	94 818 816 95 443 993 96 071 912 96 702 579	972 611 897 544	101 194 696 101 847 563 102 503 232 103 161 709 103 823 000	104 487 111 105 154 048 105 823 817 106 496 424 107 171 875	
	n ₃	203 401 204 304 205 209		207 936 208 849 209 769 210 681 211 600		217 156 218 089 219 024 219 961 220 900	221 841 222 784 223 729 224 676 225 625	
	u	451 452 453	455	455 455 459 459	461 463 464 465	466 467 468 469 470	471 472 473 474 475	

- 64
-
ĕ
- 23
×
- 23
F

2	_	-						
	10	-	476 477 478 470 489	4444 884 1883 1884 1884	486 487 489 490	492 493 494 494	496 499 499 500	
	Ans 4		177 952 178 701 179 451 180 203 180 956	181 711 182 487 183 225 183 984 184 745	185 508 186 272 187 038 187 805 188 574	189 345 190 117 191 665 192 442	193 221 194 000 194 782 195 565 196 350	
	. An		1495,4 1498,5 1501,7 1504,8	1511,1 1511,1 1520,5 1523,7	1526,8 1530,0 1533,1 1536,2	1542,5 1548.8 1551,9 1551,9	1558,2 1561,4 1564,5 1567,7	
	1000		2,10084 2,09204 2,09205 2,08768	2,07900 2,07469 2,07039 2,06612 2,08186	2,05761 2,05339 2,04918 2,04699	2,0366 2,03252 2,02840 2,02429 2,02020	2, 01613 2, 01207 2, 00803 2, 00401 2, 00000	
	ln n		6,16542 6,16752 6,16961 6,17170 6,17379	6,17587 6,17794 6,18002 6,18208 6,18415	6,18621 6,18826 6,19232 6,19236 6,19441	6,19644 6,19848 6,20051 6,20456	6,20658 6,20859 6,21060 6,21261	
	3/n		7,8079 7,8188 7,8243 7,8243	7,8352 7,8466 7,8460 7,8514	7,8822 7,8676 7,8730 7,8784 7,8837	7,8891 7,8944 7,8998 7,9051 7,9105	7,9158 7,9211 7,9264 7,9317	
-	Y=		21,8403 21,8632 21,8632 21,8861 21,9089	21,9317 21,9545 21,9545 22,0000	22,0454 22,0681 22,0907 22,1133 22,1359	22,1585 22,2811 22,2261 22,2261 22,2486	22,2711 22,2935 22,3359 22,33607	
-	na		107 850 176 108 531 333 109 215 352 109 902 239 110 592 000	111 284 641 111 980 168 112 678 587 113 379 904 114 084 125	114 791 256 115 501 303 116 214 272 116 930 169 117 649 000	118 370 771 119 095 488 119 823 157 120 553 784 121 287 375	122 023 936 122 763 473 123 505 992 124 251 499 125 000 000	
	-115		226 576 227 529 228 484 229 441 230 400	231 361 232 324 233 289 234 256 235 225	236 196 - 237 169 238 144 239 121 240 100	241 081 242 064 243 049 244 036 245 025	246 016 247 009 248 004 249 001 250 000	
	2		476 477 479 480	488 4883 4884 584	084444 08884 08886	491 492 493 494 495	496 497 499 500	

кубических чисел п от 1 до 500. Для нахождения этих значений чисел, меньших 1 и больших 500, достаточно представить Примечания: 1. В графах пв. тл и ул и ул приведены значения квадратов, кубов, корней квадратных число как произведение или частное чисел, входящих в таблицу и произвести вычисления с учетом далимх таблицы.

$$0.03^{\circ} = \left(\frac{3}{100}\right)^2 = \frac{3^3}{100^3} = 0.0005;$$

$$\sqrt[3]{\frac{3}{21}} = \frac{3}{\sqrt{27}} = \frac{2}{3};$$

Примеры:

1472* = (368.4)* = 368*4* = 135 424.16 = 2 166 784.

Анвлогичими образом находят значения степеней и корней дробимх чисел, например:

2. В графе In в приведены натуральные логарафим чисел. Логарафим чисел, не вошедших в таблицу, находят том свойств логарафиов (стр. 56). с учетом свойств логарнфмов (стр.

Примеры:

приводены обратиме числа, умножениме на 1000. Для нахождения обратной величины какоголибо числя, например 42, достаточно в набленюм в таблице ввачении 43,8095 перемести запятую на три знака влево, т. е. 0.0438095 есть обративя величина числа 42. 3. B rpadax 1000

В графах ил и та приведены величны длян окружностей и площадей кругов днаметрами и.

16. Простые числа и простые миожителя чисел от 1 до 1000	2-11s 3s 2s-61 5-7e	2.3.41 13.19 2*.31 3.83 2.5*	2*.3*.7 11.23 2.127 3.5.17	2.3.43 7.37 2*.5.13	2*.29 2*.131 2*.3*11 5*.53	2.7-19 3-89 2*-67 2.3*-5
	244 244 244 244 244	246 2447 249 250	2000000 5055555 505555	0008446 000846	2663 2663 2663 2663	266 266 270 270 270
	2.7.13 3.61 2*.23 5.37	2.3.31 11.17 22.47 31.7 2.5.19	2*.3 2.97 3.5.13	2°.7° 2°.3°.11 2°.5°	3.67 2.101 7.29 21.3.17 5.41	2-103 3-23 2-13 11-19 2-3-5-7
	888888	186 187 188 189 190	191 193 194 194	196 197 198 200	202 203 204 204	200 200 200 210
	2.61 2.61 3.41 2*.31 5*	2.3*.7 2.3.43 2.5.13	2*.3.11 7.19 2.67 3*.5	2*.17 2.3.23 2*.5.7	2.47 2.47 24.38 5.29	2.73 2.37 2.3.5
	122 122 123 124 124	126 129 129 130	132	136 139 140	14321	1446 150 150 150
	2.31 3*.7 2* 5.13	2-3-11 2-17 3-23 2-5-7	2*.3*	2*.19 7*11 2*3*13 2**5	2.41 2.4.3.7 5.17	2.43 3.29 2.3*.5
	622 633 64 64	66 69 70 70	72 73 74 75	77 77 78 80 80	88888	0.00830
	. 8	2 8 8 9 5 8 9	2*.3	2.3	3.7 2.11 2*.3 5*	2:13 31 2*7 2:3:5
		91.860	22222	20 18 11 19	000000 000000	30,8878

2*17 3*7*13 2*137 5**11	2*.3.23 2.139 3*.31 2*.5.7	2.3.47 2*.71 3.5.19	2-11-13 7-41 2-3* 17* 2-5-29	3.97 2*.73 2.3.7* 5.59	21.37 31.11 2.149 13.23 21.3.51
272 272 273 274 274	276 277 278 279 280	285 285 284 284 284	286 288 288 289 289	291 293 294 294	296 297 298 300 300
2* 53 3 · 7 1 2 · 107 5 · 43	2*.3* 7.31 2.109 3.73 2*.5.11	2.3.37 2.3.37 2.1.7 31.51	2.113 2*.3.19 2.5.23	2*.29 2*.29 2*.3*.13 5*.47	2*.59 3.79 2.7.17 2*.3.5
2522 2522 2543 2543 2543 2543	216 217 219 220	221 222 223 224 226	226 227 229 230 230	231 232 233 234 234 235	236 237 238 239 240
2*.19 3*.17 2.7.11 5.31	2*.3-13 2.79 3.53 2*.5	7.23 2.34 2*.41 3.5.11	2.83 2*3.7 13* 2.5.17	2*.19 2*.43 2-3-29 5*.7	2**11 3*59 2.89 2*3*5
151 153 154 155	156 157 158 159 160	161 162 163 164 165	166 168 169 170	171 172 173 174	176 177 178 179 180
7.13 24.23 3.31 2.47 5.19	22.78 23.71 22.51	2.3.17 3.5.7	2.53 2*.3* 2.5.11	3.37 2.3.19 5.23	22.29 31.13 2.59 7.17 22.3.5
-000000 -000000	96 98 98 100	101 102 103 104 104	100	1222	1116
2° 3°11 2°17 5°17	2*.3* 2.19 3.13 2*.5	2-3-7 2*-11 3*-5	2.23 2.3 2.61	24.17 24.13 5.11	2*.7 3*.19 2*.29 2*.3*.5
288888	38 33 40 40 40	44 44 45 45 45	44 44 50 50	553221	928824

² Общетехнический справочник

7-83 2-3-97 11-53 2*-73 3*-5-13	2.293 2.3.7* 19.31 19.31 2.5.59 3.187 24.37 2-3* 11 5.7.17	2*.149 3.199 2.13.23 2*.3.5* 2.7.43 3*.67	2.3.101 2.3.101 2.19 3.7.29 2.5.61	2.307 2.307 3.5.41
5882 5882 5884 5884	586 587 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598	595 597 600 601 602 603	606 606 607 609 610	612 613 614 615
7-73 24-19 2-257 5-103	23, 3, 43 11, 47 2, 7, 37 3, 173 2, 3*, 29 2, 3*, 29 2, 3*, 29 3, 5*, 131 3, 5*, 7	2.263 17.31 23.11 2.3.11 2.5.53 3.59 3.59 2.7.7.19 13.41	2.3.89 2.107 2.179 2.269 73.11 22.3.3.5	2.271 3.181 21.17 5.109
1000000	516 517 518 518 521 521 521 524 525	526 527 529 530 532 533	534 535 538 538 540	543 543 544 544 544
3*.7* 2.13.17 2*.3.37 5.89	2. 2.2.3 2. 149 2. 3. 5 11. 41 2. 11. 41 2. 2. 2.7 5. 7. 13	2*.3.19 2.229 3*.17 2*.5.23	2-23 2-233 2-233 2-33-13 7-67 2-5-47	3.157 2*.59 11.43 2.3.79 5*.19
****** ****** ******	44444 4552 4553 4553 4553 4553 4553 4553	456 458 459 460 462 463	464 465 467 468 470	471 473 474 475
7-53 24-3-31 2-11-17 3-54	2*.47 13.29 2.3*.7 2*.5.19 3.127 2.191 2*.91 5.7.11	2. 193 2. 43 2. 97 2. 3. 5. 13 17. 23 21. 71 3. 131	2.197 5.79 2*.3*.11 2.199 3.7.19 24.5*	2-3-67 . 13-31 2*-101 3-5
371 372 373 374 375	376 379 380 382 388 388 388 388	388 388 398 390 390 390 390	394 395 397 400	401 404 404 405
7.43 2.151 3.101 24.19 5.61	2.3.17 2.7.11 3.103 2.6.31 2.8.3.13 2.157 3.5.7	2.3.53 11.29 21.5 3.107 2.7.23	21.34 54-13 2-163 3-109 21-41 7-47 2-3-5-11	2*-83 3*-37 2-167 5-67
301 302 304 304 305	306 307 309 311 311 314 314 314	316 317 318 320 320 322 322 323	325 325 328 328 330 330	3332

		l.		1	,
2**7*11 2*3*103	2.33.5.7 2.31.19 2.31.19 2.31.19 2.31.19 2.31.57	2*.79 3.211 2.317 5.127	2*.3.53 7*.13 2.11.29 3*.71 2*.5	2 · 3 · 107 2* · 7 · 23 3 · 5 · 43	2.17.19 22.34 11.59 2.5*.13
6116	621 622 623 624 626 627 628 630	631 632 633 634 635	636 637 638 639 640	641 642 643 645 645	646 647 648 650
2+3+7+13 2+137 3+61 2-5+11	19.29 2*.3.23 7.79 2.277 3:5.37 2*.139 2.3*.31 13.43 2*.5.7	3-11-17 2-281 2-3-47 5-113	2.283 34.7 21.71 2.3.5.19	2*.11.13 3.191 2.7.41 5*.23	24.3* 2.17* 3.193 2*.5.29
55555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555	000000 0000000000000000000000000000000	562 563 564 564	566 568 569 570	571 572 573 574 575	576 577 578 580 580
2*.7.17 3*.53 2.239 2*.3.5	13.37 2.241 3.7.23 28.111 5.97 2.38 2.38 2.61 2.163 2.5.78	2*.3.41 17.29 2.13.19 3*.5.11	2*.31 7.71 2.3.83 2*.5*	3-167 2-251 21-31-7 5-101	2.11.23 3.13* 2*.127 2.3.5.17
476 477 478 479 480	44444 44444 808808 080830 101540 0500	. 491 492 494 495 495	498 498 600 500	502 503 504 504	500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
2.7.29 11.37 2*.3.17 2.5.41	3-137 2*-103 7.59 2-3*-23 6-83 2*-13 3-139 2-11-19 2-11-19	2.211 3*.47 2*.53 5*.11	2-3-71 7-61 2*-107 3-11-13 2-5-43	2+.31 2-7-31 3-5-29	2+3+73 2+3+73 2+5+11
406 407 409 410	44444 61144 61144 61187 61187	422 423 424 425 425	426 427 428 430	4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	438 438 440 440
24.3.7 2.131 3.113 22.5.17	2-3-19 2-43 2-43 3-5-23 2-173 2-173 2-5-3-29	2.3.13 2.3.59 5.71	2*.89 3.7.17 2.179 2*.3*.5	2-181 3-181 24-7-13 5-73	2-3-61 24-23 32-41 2-5-37
338 338 340 340	345 345 345 346 346 346 346 346 346 346 346 346	35522	358 358 360	3652	365 367 369 370

9	
-8	
60	

27-19 29-28 20-28 20-28	2-13-37 31-107 2-241 5-193
000000 000000 000000 000000 000000 00000	962 963 964 965
9-7-4.1 9-43.1 9-43.1 9-43.1 9-13.	2*.223 19.47 2.3.149 5.179
98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 9	891 892 893 894 895
7-1-13 1-2-13	2-3-137 2*-103 3-5*-11
77777 77777 77777 77777 77777 77777 7777	821 822 823 824 824
2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2*-47 3-251 2-13-29 5-151
72027 72027	751, 752 753 754
2.7.8 2.7.8 2.7.47 2.7.47 2.7.47 2.7.47 2.3.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2	3.227 2.11.31 2 ¹ .3 ¹ .19 5.137
665 665 665 665 665 665 665 665 665 665	681 683 683 685 685

Тродолжение табл. 2.13.73 2.13.73 2.13.73 2.17.43 2.17.43 2.17.43 2.17.43 2.17.43 2.17.43 2.17.43 2.17.13 2.1 2. 7. 59
2. 5. 83
2. 5. 83
2. 5. 83
2. 5. 83
2. 2. 13
2. 2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 13
2. 2. 3°.77 2. 17.23 2. 5°.19 2. 1. 19 2. 1. 19 2. 18 2. 18 2. 18 2. 18 3. 26 3. 38 3. 26 3. 27 3. 26 3. 27 3. 28 3

17. Десятичные догарифмы *1

_										
N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	0000	0043	0086	0128	0170	0212	0253	0294	0334	0374
11	0414	0453	0492	0531	0569	0607	0645	0682	0719	0755
12	0792	0828	0864	0899	0934	0969	1004	1038	1072	1106
13	1139	1173	1206	1239	1271	1303	1335	1367	1399	1430
14	1461	1492	1523	1553	1584	1614	1644	1673	1703	1732
15	1761	1790	1818	1847	1875	1903	1931	1959	1987	2014
16	2041	2068	2095	2122	2148	2175	2201	2227	2253	2279
17	2304	2330	2355	2380	2405	2430	2455	2480	2504	2529
18	2563	2577	2601	2625	2648	2672	2695	2718	2742	2765
19	2788	2810	2833	2856	2878	2900	2923	2945	2967	2989
20	3010	3032	3054	3075	3096	3118	3139	3160	3181	3201
21	3222	3243	3263	3284	3304	3324	3345	3365	3385	3404
22	3424	3444	3464	3483	3502	3522	3541	3560	3579	3598
23	3617	3636	3655	3674	3692	3711	3729	3747	3766	3784
24	3802	3820	3838	3856	3874	3892	3909	3927	3945	3962
25	3979	3997	4014	4031	4048	4065	4082	4099	4116	4133
26	4150	4166	4183	4200	4216	4232	4249	4265	4281	4298
27	4314	4330	4346	4362	4378	4393	4409	4425	4440	4456
28	4472	4487	4502	4518	4533	4548	4564	4579	4594	4609
29	4624	4639	4654	4669	4683	4698	4713	4728	4742	4757
30	4771	4786	4800	4814	4829	4843	4857	4871	4886	4900
31	4914	4928	4942	4955	4969	4983	4997	5011	5024	5038
32	5051	5065	5079	5092	5105	5119	5132	5145	5159	5172
33	5185	5198	5211	5224	5237	5250	5263	6276	5289	5302
34	5315	5328	5340	5353	5366	5378	5391	5403	5416	5428
35	5441	5453	6465	5478	5490	5502	5514	5527	5539	5551
36	5563	5575	5587	5599	5611	5623	5635	5647	5658	5670
37	5682	5694	5705	5717	5729	5740	5752	5763	5775	5786
38	5798	5809	6821	5832	5843	5855	5866	5877	5888	5899
39	5911	5922	5933	5944	5955	5966	5977	5988	5999	6010
40	6021	6031	6042	6053	6064	6075	6085	6096	6107	6117
41	6128	6138	6149	6160	6170	6180	6191	6201	6212	6222
42	6232	6243	6253	6263	6274	6284	6294	6304	6314	6325
43	6335	6345	6355	6365	6375	6385	6395	6405	6415	6425
44	6435	6444	6454	6464	6474	6484	6493	6503	6513	6522
45	6532	6542	6551	6561	6571	6580	6590	6599	6609	6618
46	6628	6637	6646	6656	6665	6675	6684	6693	6702	6712
47	6721	6730	6739	6749	6758	6767	6776	6785	6794	6803
48	6812	6821	6830	6839	6848	6857	6866	6875	6884	6893
49	6902	6911	6920	6928	6937	6946	6955	6964	6972	6981
50	6990	6998	7007	7016	7024	7033	7042	7050	7059	7067
51	7076	7084	7093	7101	7110	7118	7126	7135	7143	7152
52	7169	7168	7177	7185	7193	7202	7210	7218	7226	7235
53	7243	7251	7259	7267	7275	7284	7292	7300	7308	7316
54	7324	7332	7340	7348	7356	7364	7372	7380	7388	7396

^{*1} Таблица предназначена для нахождения десятичных логарифмов чиссл. В соответстани с правилами логарифмирования, для числа определяют характеристику логарифма (стр. 66), а мантиссу берут из табляцы.

Для треханичных чиссы мантиссь находится на персечения строи. В начале которов (графа N) стоят дле первые цифра числа, в трафы, оваглавленной третьей цяфрой. Мантиссы одно- в дауханачных чиссы на-ходится на пересченных строим, в которой влюдится дауханачных чиссы на-ходится на пересченных строим, в которой влюдится дауханачное число на преды, озаглавленной цифрой 0. Например, для числе 700, 70 и 7 мантисса однанковы в равля 851.

N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	7404	7412	7419	7427	7435	7443	7451	7459	7466	7474
56	7482	7490	7497	7505	7513	7520	7528	7536	7543	7551
57	7559	7566	7574	7582	7589	7597	7604	7612	7619	7627
58	7634	7642	7649	7657	7664	7672	7679	7686	7694	7701
59	7709	7716	7723	7731	7738	7745	7762	7760	7767	7774
60	7782	7789	7796	7803	7810	7818	7825	7832	7839	7846
61	7853	7860	7868	7875	7882	7889	7896	7903	7910	7917
62	7924	7931	7938	7945	7952	7959	7966	7973	7980	7987
63	7993	8000	8007	8014	8021	8028	8035	8041	8048	8055
64	8062	8069	8075	8082	8089	8096	8102	8109	8116	8122
65	8129	8136	8142	8149	8166	8162	8169	8176	8182	8189
66	8195	8202	8209	8215	8222	8228	8235	8241	8248	8254
67	8261	8267	8274	8280	8287	8293	8299	8306	8312	8319
68	8325	8331	8338	8344	8351	8357	8363	8370	8376	8382
69	8388	8395	8401	8407	8414	8420	8426	8432	8439	8445
70	8451	8457	8463	8470	8476	8482	8488	8494	8500	8506
71	8513	8519	8525	8531	8537	8543	8549	8555	8561	8567
72	8573	8579	8585	8591	8597	8603	8609	8615	8621	8627
73	8633	8639	8645	8651	8657	8663	8669	8675	8681	8686
74	8692	8698	8704	8710	8716	8722	8727	8733	8739	8745
75	8751	8756	8762	8768	8774	8779	8785	8791	8797	8802
76	8808	8814	8820	8825	8831	8837	8842	8848	8854	8859
77	8865	8871	8876	8882	8887	8893	8899	8904	8910	8915
78	8921	8927	8932	8938	8943	8949	8954	8960	8965	8971
79	8976	8982	8987	8993	8998	9004	9009	9015	9020	9025
80	9031	9036	9042	9047	9053	9058	9063	9069	9074	9079
81	9085	9090	9096	9101	9106	9112	9117	9122	9128	9133
82	9138	9143	9149	9154	9159	9165	9170	9175	9180	9186
83	9191	9196	9201	9206	9212	9217	9222	9227	9232	9238
84	9243	9248	9253	9258	9263	9269	9274	9279	9284	9289
85	9294	9299	9304	9309	9315	9320	9325	9330	9335	9340
86	9345	9350	9355	9360	9365	9370	9375	9380	9385	9390
87	9395	9400	9405	9410	9415	9420	9425	9430	9435	9440
88	9445	9450	9455	9460.	9465	9469	9474	9479	9484	9489
89	9494	9499	9504	9509	9513	9518	9523	9528	9533	9538
90	9542	9547	9552	9557	9562	9566	9571	9576	9581	9586
91	9590	9595	9600	9605	9609	9614	9619	9624	9628	9633
92	9638	9643	9647	9652	9657	9661	9666	9671	9675	9680
93	9685	9689	9694	9699	9703	9708	9713	9717	9722	9727
94	9731	9736	9741	9745	9750	9754	9759	9763	9768	9773
95	9777	9782	9786	9791	9795	9800	9805	9809	9814	9818
96	9823	9827	9832	9836	9841	9845	9850	9854	9859	9863
97	9868	9872	9877	9881	9886	9890	9894	9899	9903	9908
98	9912	9917	9921	9926	9930	9934	9939	9943	9948	9952
99	9956	9961	9965	9969	9974	9978	9983	9987	9991	9996

18. Антилогарифмы *1

_										
m	0	1	. 2	3	- 4	5	6	7	8	9
00	1000	1002	1005	1007	1009	1012	1014	1016	1019	1021
01	1023	1026	1028	1030	1033	1035	1038	1040	1042	1045
02	1047	1050	1052	1054	1057	1059	1062	1064	1067	1069
03	1072	1074	1076	1079	1081	1084	1086	1089	1091	1094
04	1096	1099	1102	1104	1107	1109	1112	1114	1117	1119
05	1122	1125	1127	1130	1132	1135	1138	1140	1143	1146
06	1148	1151	1153	1156	1159	1161	1164	1167	1169	1172
07	1175	1178	1180	1183	1186	1189	1191	1194	1197	1199
08	1202	1205	1208	1211	1213	1216	1219	1222	1225	1227
09	1230	1233	1236	1239	1242	1245	1247	1250	1253	1256
10	1259	1262	1265	1268	1271	1274	1276	1279	1282	1285
11	1288	1291	1294	1297	1300	1303	1306	1309	1312	1315
12	1318	1321	1324	1327	1330	1334	1337	1340	1343	1346
13	1349	1352	1355	1358	1361	1365	1368	1371	1374	1377
14	1380	1384	1387	1390	1393	1396	1400	1403	1406	1409
15	1413	1416	1419	1422	1426	1429	1432	1435	1439	1442
16	1445	1449	1452	1455	1459	1462	1466	1469	1472	1476
17	1479	1483	1486	1489	1493	1496	1500	1503	1507	1510
18	1514	1517	1521	1524	1528	- 1531	1535	1538	1542	1545
19	1549	1552	1556	1560	1563	1567	1570	1574	1578	1581
20	1585	1589	1592	1596	1600	1603	1607	1611	1614	1618
21	1622	1626	1629	1633	1637	1641	1644	1648	1652	1656
22	1660	1663	1667	1671	1675	1679	1683	1687	1690	1694
23	1698	1702	1706	1710	1714	1718	1722	1726	1730	1734
24	1738	1742	1746	1750	1754	1758	1762	1766	1770	1774
25	1778	1782	1786	1791	1795	1799	1803	1807	1811	1816
26	1820	1824	1828	1832	1837	1841	1845	1849	1854	1858
27	1862	1866	1871	1875	1879	1884	1888	1892	1897	1901
28	1905	1910	1914	1919	1923	1928	1932	1936	1941	1945
29	1950	1954	1959	1963	1968	1972	1977	1982	1986	1991
30	1995	2000	2004	2009	2014	2018	2023	2028	2032	2037
31	2042	2046	2051	2056	2061	2065	2070	2075	2080	2084
32	2089	2094	2099	2104	2109	2113	2118	2123	2128	2133
33	2138	2143	2148	2153	2158	2163	2168	2173	2178	2183
34	2188	2193	2198	2203	2208	2213	2218	2223	2228	2234
35	2239	2244	2249	2254	2259	2265	2270	2275	2280	2286
36	2291	2296	2301	2307	2312	2317	2323	2328	2333	2339
37	2344	2350	2355	2360	2366	2371	2377	2382	2388	2393
38	2399	2404	2410	2415	2421	2427	2432	2438	2443	2449
39	2455	2460	2466	2472	2477	2483	2489	2495	2500	2506
40	2512	2518	2523	2529	2535	2541	2547	2553	2559	2564
41	2570	2576	2582	2588	2594	2600	2606	2612	2618	2624
42	2630	2636	2642	2649	2655	2661	2667	2673	2679	2685
43	2692	2698	2704	2710	2716	2723	2729	2735	2742	2748
44	2754	2761	2767	2773	2780	2786	2793	2799	2805	2812

^{**} Антилогаризми служет для иклождения числя по его десятичпому могаризму. Цефровой соста числя насодят по авитиссе на педсесечения предесемент предоставления и предоставления по (графа лу), и графы, овигальлениюй третьей цифрой ментиссы. Положение валятой в получениюм числе определяется жарактеристикой логарифыя (см. стр. 56).

Примерыз

 $\lg x = 1,364;$ $\lg x = \overline{2},364;$ x = 231, 2;x = 0.02312.

Продолжение табл. 18

_								продол	тжение	табл. 18
m	0	1	2	3	4	5.	6 .	7	8	9
45	2818	2825	2831	2838	2844	2851	2858	2864	2871	2877
46	2884	2891	2897	2904	2911	2917	2924	2931	2938	2944
47	2951	2958	2965	2972	2979	2985	2992	2999	3006	3013
48	3020	3027	3034	3041	3048	3055	3062	3069	3076	3083
49	3090	3097	3105	3112	3119	3126	3133	3141	3148	3155
50	3162	3170	3177	3184	3192	3199	3206	3214	3221	3228
51	3236	3243	3251	3258	3266	3273	3281	3289	3296	3304
62	3311	3319	3327	3334	3342	3350	3357	3365	3373	3381
53	3388	3396	3404	3412	3420	3428	3436	3443	3451	3459
64	3467	3475	3483	3491	3499	3508	3516	3524	3532	3540
55	3548	3556	3565	3573	3581	3589	3597	3606	3614	3622
66	3631	3639	3648	3656	3664	3673	3681	3690	3698	3707
57	3715	3724	3733	3741	3750	3758	3767	3776	3784	3793
58	3802	3811	3819	3828	3837	3846	3865	3864	3873	3882
59	3890	3899	3908	3917	3926	3936	3945	3954	3963	3972
60	3981	3990	3999	4009	4018	4027	4036	4046	4055	4064
61	4074	4083	4093	4102	4111	4121	4130	4140	4150	4159
62	4169	4178	4188	4198	4207	4217	4227	4236	4246	4256
63	4266	4276	4285	4295	4305	4315	4325	4335	4345	4356
64	4365	4375	4385	4395	4406	4416	4426	4436	4446	4457
65	4467	4477	4487	4498	4508	4619	4529	4539	4550	4560
66	4571	4581	4592	4603	4613	4624	4634	4645	4656	4667
67	4677	4688	4699	4710	4721	4732	4742	4753	4764	4775
68	4786	4797	4808	4819	4831	4842	4853	4864	4875	4887
69	4898	4909	4920	4932	4943	4955	4966	4977	4989	5000
70	6012	5023	5035	5047	5058	5070	5082	5093	6105	6117
71	5129	5140	5152	5164	5176	5188	5200	5212	6224	5236
72	5248	5260	5272	5284	5297	5309	5321	6333	5346	5358
73	5370	5383	6395	5408	5420	5433	5445	5458	5470	5483
74	5495	5508	5521	6534	5546	5559	5572	5585	5598	5610
75	5623	5636	5649	5662	5676	5689	5702	5715	5728	6741
76	5754	6768	5781	5794	6808	5821	5834	6848	5861	5875
77	5888	5902	5916	6929	5943	5957	5970	5984	5998	6012
78	6026	6039	6053	6067	6081	6095	6109	6124	6138	6162
79	6166	6180	6194	6209	6223	6237	6252	6266	6281	6295
80	6310	6324	6339	6353	6368	6383	6397	6412	6427	6442
81	6457	6471	6486	6601	6516	6531	6546	6561	6677	6592
82	6607	6622	6637	6653	6668	6683	6699	6714	6730	6745
83	6761	6776	6792	6808	6823	6839	6855	6871	6887	6902
84	6918	6934	6950	6966	6982	6998	7015	7031	7047	7063
85	7079	7096	7112	7129	7145	7161	7178	7194	7211	7228
86	7244	7261	7278	7295	7311	7328	7345	7362	7379	7396
87	7413	7430	7447	7464	7482	7499	7616	7534	7551	7568
88	7586	7603	7621	7638	7656	7674	7691	7709	7727	7745
89	7762	7780	7798	7816	7834	7852	7870	7889	7907	7925
90	7943	7962	7980	7998	8017	8035	8054	8072	8091	8110
91	-8128	8147	8166	8185	8204	8222	8241	8260	8279	8299
92	8318	8337	8356	8375	8395	8414	8433	8453	8472	8492
93	8511	8531	8551	8570	8590	8610	8630	8650	8670	8690
94	8710	8730	8750	8770	8790	8810	8831	8851	8872	8892
95	8913	8933	8954	8974	8995	9016	9036	9067	9078	9099
96	9120	9141	9162	9183	9204	9226	9247	9268	9290	9311
97	9333	9354	9376	9397	9419	9441	9462	9484	9606	9528
98	9550	9572	9594	9616	9638	9661	9683	9705	9727	9750
99	9772	9795	9817	9840	9863	9886	9908	9931	9954	9977
-	-			-				_		

-		
	пдес	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
	duu	11,736 17,326 17,326 17,326 17,326 17,336 17
	ngec	0.000 0.0000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.000000
ano	duu	7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
up	"Ger	00000 00000 000000 000000 000000 000000
	ппр	27.25.2 27.25.7 27.25.2 27.25.
	пдес	00000000000000000000000000000000000000
	ии	21/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/
	ngec	00000000000000000000000000000000000000
	duu	25/2/2 24/2/2 2/2/
	ndec	0.00000 0.0000000000000000000000000000
	duu	2,727,7 2,727,7 2,727,7 2,738,7 2,738,7 2,738,7 2,738,7 3,738,

Перевод простых дробей пап в десятичны

-		
, portour automorphic de	пдес	0,8281 0,8594 0,9219 0,9531 0,9844
Thoras and	duu	53/64 55/64 57/64 59/64 61/64 63/64
	пдес	0.6496 0.6719 0.7031 0.7344 0.7656 0.7969
	unp ,	41/64 43/64 45/64 47/64 49/64 51/64
	пдес	0,4219 0,4831 0,5156 0,5169 0,5781 0,6094
	duu	27/64 29/64 31/64 33/64 35/64 37/64 39/64
	ngec	0,2331 0,2344 0,2969 0,3281 0,3594 0,3594
	duu	13/64 15/64 17/64 19/64 22/64 23/64 25/64
	ngec	0,6458 0,0156 0,0469 0,1094 0,1406 0,1719
	duu	31/48 1/64 3/64 5/64 1/64
	пдес	0,2292 0,2708 0,3542 0,4784 0,5208
	ппр	13/48 13/48 17/48 19/48 23/48 25/48

	3/4	0,72111	0,8550	0,9565	0,4808	0,6057	0,7631	0,8221	0,9196	0,4368	0,7469	0,8356
	γπ,	0,6124	0,7906	0,9354	0,3333	0,4714	0,6667	0,7454	0,8819	0,2887	0,6455	0,7638
бей	ť	3/8	5/8	7/8	1/9	2/9	6/4	6/9	6/1	1/12	5/12	7/12
20. Квадратиме и кубические кории из десятичных и простых дробей	3 u	0,6300	0,9086	. 0,5503	0,9410	0,5228	0,6586	0,7540	0,8298	0,8939	0,9499	0,5000
и хминих и	Vπ	0,5000	0,8660	0,4083	0,9129	0,3780	0,5345	0,6547	0,7559	0,8452	0,9258	0,3536
и из деся	ı.	1/4	3/4	1/6	9/9	1/7	2/7	3/7	4/7	5/7 \	2/9	1/8
еские кори	3 4	0,6300	0,6694	0,7368	0,7937	0,8434	0,8879	9806'0	0,9283	0,9655	0,6934	0,8736
ме и кубич	1/1	0,5000	0,5477	0,6325	0,7071	0,7746	0,8367	0,8660	0,8944	0,9787	0,5774	0,8165
Квадрати	Ľ	0,25	0,3	0.4	0,5	9.0	0,7	0,75	8.0	6,0	1/3	2/3
20.	3 2 2	0,2154	0,2714	0,3107	0,3420	0,3684	0,3915	0.4121	0,4309	0,4481	0,4642	0,5848
	1/1	0,1000	0,1414	0,1732	0,2000	0,2236	0,2449	0,2646	0,2828	0,3000	0,3162	0,4472
	t	0,01	0,02	0,03	0.04	0,05	90'0	0,07	0,08	60'0	0,1	0,2

21. Числа (п) в ароб

							****	nena (n)	в дроо	
n	0,1	0,125	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	
0,04	0,725	0,669	0,617	0,525	0,447	0,381	0,324	0,276	0,235	
0,05	0,741	0,688	0,638	0,549	0,473	0,407	0,350	0,302	0,260	
0,06	0,755	0,704	0,666	0,570	0,495	0,430	0,374	0,325	0,282	
0,07	0,766	0,717	0,671	0,688	0,514	0,460	0,394	0,345	0,302	
0,08	0,777	0,729	0,685	0,603	0.532	0,469	0,413	0,364	0.321	
0,09	0,786	0,740	0,697	0,618	0,548	0,486	0,430	0,382	0,338	
0,1	0,794	0,750	0,708	0,631	0,562	0,501	0,447	0,398	0,355	
0,2	0,861	0,818	0,786	0,725	0,669	0,617	0,569	0,525	0,485	
0,3	0,887	0,860	0,835	0,786	0,740	0,697	0,656	0,618	0,582	
0,4	0,912	0,892	0,872	0,833	0,795	0,760	0,726	0,693	0,662	
0,6	0,933	0,917	0,901	0,871	0,841	0,812	0,785	0,758	0,732	
0,6	0,950	0,938	0,926	0,903	0,880	0,858	0,836	0,815	0,795	
0,7	0,965	0,956	0,948	0,931	0,914	0,899	0,883	0,867	0,852	
0,8	0,978	0,972	0,967	0,956	0,946	0,935	0,925	0,915	0,904	
0,9	0,990	0,987	0,984	0,979	0,974	0,969	0,964	0,959	0,954	
1,25 1,6 1,75 2	1,023 1,041 1,058 1,072 1,116	1,028 1,052 1,072 1,091 1,147	1,034 1,063 1,088 1,110 1,179	1,046 1,084 4,118 1,149 1,246	1,067 1,107 1,150 1,189 1,316	1.069 1,129 1,183 1,231 1,390	1,081 1,152 1,216 1,275 1,469	1,093 1,176 1,251 1,320 1,552	1,105 1,200 1,286 1,366 1,639	
4	1,149	1,189	1,231	1,320	1,414	1,516	1,625	1,741	1,866	
6	1,175	1,223	1,273	1,380	1,496	1,621	1,756	1,904	2,063	
6	1,196	1,251	1,308	1,431	1,565	1,712	1,872	2,048	2,240	
7	1,215	1,275	1,339	1,476	1,627	1,793	1,976	2,178	2,400	
8	1,231	1,297	1,366	1,516	1,682	1,866	2,071	2,297	2,549	
9	1,246	1,316	1,390	1,552	1,732	1,933	2,158	2,408	2,688	
10	1,259	1,334	1,413	1,585	1,778	1,995	2,239	2,612	2,818	
20	1,349	1,454	1,567	1,821	2,115	2,456	2,853	3,314	3,850	
30	1,405	1,530	1,666	1,974	2,340	2,774	3,288	3,898	4,621	
40	1,446	1,586	1,739	2,091	2,515	3,024	3,637	4,373	5,259	
60	1,479	1,631	1,798	2, 187	2,659	3,234	3,932	4,782	5,815	
60	1,505	1,668	1,848	2, 268	2,783	3,415	4,191	5,144	6,312	
·70	1,629	1,701	1,891	2, 339	2,893	3,577	4,424	5,471	6,765	
80	1,550	1,729	1,930	2, 402	2,991	3,723	4,635	5,771	7,184	
90	1,568	1,755	1,964	2, 460	3,080	3,857	4,830	6,049	7,575	
100	1,585	1,778	1,995	2,512	3, 162	3,981	5,012	6,310	7,943	
120	1,614	1,819	2,051	2,605	3, 310	4,205	5,342	6,787	8,622	
140	1,639	1,855	2,099	2,687	3, 440	4,404	5,638	7,219	9,242	
160	1,661	1,886	2,141	2,759	3, 557	4,684	5,908	7,615	9,814	
180	1,681	1,914	2,179	2,825	3, 663	4,749	6,157	7,982	10,348	
200	1,699	1,939	2,214	2,885	3,761	4,901	6,388	8,326	10,851	
220	1,715	1,962	2,246	2,941	3,861	5,043	6,605	8,649	11,326	
• 240	1,730	1,984	2,275	2,993	3,936	5,177	6,809	8,955	11,779	
260	1,744	2,004	2,303	3,041	4,016	5,303	7,002	9,247	12,211	
280	1,757	2,023	2,328	3,086	4,091	5,422	7,186	9,525	12,625	
300 350 400 450 500	1,769 1,796 1,821 1,842 1,862	2,040 2,080 2,114 2,146 2,175	2,353 2,408 2,456 2,5 2,540	3, 129 3, 227 3, 314 3, 393 3, 466	4,162 4,325 4,472 4,606 4,729	5,635 5,797 6,034 6,251 6,452	8,142 8,484	10,986 11,516	13,023 13,958 14,823 15,630 16,388	

ных степенях (k)

	max cr		(4)							
	0,5	0,55	0,6	0,65	0,7	0,75	0,8	0,85	1,1	1,2
	0,200 0,224 0,245 0,265 0,283	0,170 0,193 0,213 0,232 0,249	0,145 0,166 0,185 0,203 0,220	0,123 0,143 0,161 0,178 0,194	0, 105 0, 123 0, 140 0, 155 0, 171	0,089 0,106 0,121 0,136 0,150	0,076 0,091 0,105 0,119 0,133	0,065 0,078 0,092 0,104 0,117	0,029 0,037 0,045 0,054 0,062	0,021 0,027 0,034 0,041 0,048
	0,300 0,316 0,447 0,548 0,632	0,266 0,282 0,413 0,516 0,604	0,236 0,251 0,381 0,486 0,577	0,209 0,224 0,351 0,467 0,551	0,185 0,200 0,324 0,431 0,527	0,164 0,178 0,299 0,405 0,603	0,146 0,158 0,276 0,382 0,480	0,129 0,141 0,255 0,359 0,459	0,079 0.170 0,266	0,056 0,063 0,146 0,236 0,333
	0,707 0,775 0,837 0,894 0,949	0,683 0,775 0,822 0,885 0,944	0,660 0,736 0,807 0,875 0,939	0,637 0,717 0,793 0,865 0,934	0,616 0,699 0,779 0,855 0.929	0,595 0,682 0,765 0,846 0,924	0,574 0,665 0,752 0,837 0,919	0,555 0,648 0,738 0,827 0,914	0,467 0,670 0,675 0,782 0,891	0,435 0,642 0,662 0,766 0,881
i	1,118 1,225 1,323 1,414 1,772	1,131 1,250 1,360 1,464 1,830	1,143 1,275 1,399 1,516 1,933	1,166 1,301 1,439 1,669 2,042	1,169 1,328 1,480 1,625 2,158	1,182 1,355 1,552 1,682 2,280	1,195 1,383 1,565 1,741 2,408	1,209 1,411 1,609 1,803 2,544	1,562 1,861 2,144	1,307 1,627 1,957 2,297 3,737
	2,000 2,236 2,449 2,646 2,828	2,144 2,423 2,679 2,916 3,138	2,297 2,627 2,930 3,214 3,482	2,462 2,847 3,205 3,543 4.864	2,639 3,085 3,505 3,905 4,287	2,828 3,344 3,834 4,304 4,757	3,031 3,624 4,193 4,743 5,278	3, 249 3, 928 4, 686 5, 228 5, 856	5,873 7,177 8,504	5,278 6,899 8,585 10,330 12,126
	3,000 3,162 4,472 5,477 6,325	3,348 3,548 5,195 6,493 7,606	3,737 3,981 6,034 7,696 9,146	4,171 4,467 7,009 9,123 10,999	4,656 5,012 8,142 10,814 13,226	5,196 5,623 9,457 12,819 15,905	5,8 6,310 10,986 15,195 19,127	6,473 7,079 12,761 18,012 23,001	11,212 12,589 26,986 42,153 57,845	13,967 15,849 36,411 95,231 83,651
	7,071 7,746 8,367 8,944 9,487	9,506	10,456 11,665 12,796 13,863 14,878	12,715 14,315 15,824 17,259 18,632	15,462 17,667 19,569 21,486 23,333	18,803 21,558 24,2 26,750 29,220	22,865 26,456 29,928 33,302 36,593	37,011	73,938 90,358 107,06 123,99 141,15	109,34 136,08 163,73 192,18 221,36
Ì	10,000 10,954 11,832 12,649 13,416	12,589 13,917 15,149 16,303 17,394	15,849 17,681 19,394 21,012 22,551	19,953 22,463 24,830 27,082 29,237	25,119 28,638 31,790 34,910 37,910	31,623 36,257 40,7 44,987 49,142	39,811 46,062 52,108 57,982 63,712	50,119 68,520 66,713 74,731 82,6	168,49 193,69 229,48 265,79 302,55	251,19 312,62 376,14 441,61 508,54
	14,142 14,832 15,492 16,125 16,733	18,432 19,424 20,376 21,293 22,179	24,022 25,436 26,780 28,118 29,396	31,309 33,310 35,248 37,131 38,963	40,8 43,620 46,350 49,030 51,650	53, 183 57, 124 60, 976 64, 749 68, 449	74,806 80,199 85,502	97,962	339,73 377,28 415,18 453,39 491,9	577,08 647 718,21 790,62 864,15
	17,320 18,708 20,000 21,213 22,361	23,037 25,075 26,986 28,792 30,509	30,639 33,608 36,411 39,078 41,628	40,750 45,045 49,129 53,038 56,798	54,2 60,374 66,289 71,986 77,496	72,084 80,919 89,443 97,703 105,74	108,46	127,51 145,36 162,84 179,98 196,85	530,68 628,75 728,23 828,96 930,82	938,74 1129,5 1325,8 1527,1 1732,9

Тригонометрические функции. Основные тригонометрические функции углов прямоугольного треугольника выражаются соответствующими ctax соотношениямя 610 CTODON

(DRC. 1):

Рис. 1



синус $\left(\sin \alpha = \frac{a}{a}\right)$ — отношение катета, противолежащего даниому углу, к гипотенузе;

косинус $\left(\cos\alpha = \frac{b}{a}\right)$ — отношение прилежащего катета к гипотенузе;

тангенс $\left(\operatorname{tg}\alpha = \frac{a}{b}\right)$ — отношение противолежащего к прилежащему;

котангенс $\left(\operatorname{ctg}\alpha = \frac{b}{a}\right)$ — отношение прилежащего катета к противолежащему.

Графически тригонометрические функции можно представить в виде указанных на рис. 2 отрезков, построенных на окружности. радиус которой равен единице.

Знак функции зависит от величины угла. Функции дополнительных углов (больших 90°) могут быть приведены к функции углов прямоугольного треугольника (меньших 90°). Формулы привеления функций и

знаки функций даны в табл. 22.

Значения тригонометрических функций углов от 0 до 90° с интервалом 10' приведены в табл. 23. Для определения функций углов, запанных с точностью до 1', необходимо заданный угол представить как сумму, состоящую из целого числа градусов и доли градуса, и, пользуясь основными формулами тригонометрии и табл. 23, вычислить значение функции.

Пример. Определить значение sin 23° 42'.

Представим $\sin 23^{\circ} 42' = \sin (23^{\circ} + 0^{\circ} 42') = \sin 23^{\circ} \cos 0^{\circ} 42' +$ + cos 23° sin 0°42'. Из табл. 23

 $\sin 23^\circ = 0.3907$; $\cos 23^\circ = 0.9205$; $\cos 0^\circ 42^\circ \approx 1$. Из табл. 24

 $\sin 0^{\circ} 42' = 0.0122$; $\sin 23^{\circ} 42' = 0.3907 + 0.9205 \cdot 0.01277 = 0.4019$.

Значения тригонометрических функций часто встречающихся углов сведены в табл. 25.

22. Знаки функций и формулы приведения

			,		Угол	φ		
Функция	.060	90-180°	180-270°	270-360°	360° ± α	20 ∓ 300 ∓ 300	180° ± α	270° ± α
sin φ	+	+	-	- 1	±sin α	+cos α	∓sin α	−cos α
cos φ	+	-	-	+	+cos α	∓sin α	−cos α	∓sinα
tgφ	+	-	+	-	±igα	∓ctg α	±tgα	∓ctg α
ctg φ	+	-	+	-	±etg α	∓tgα	±ctg α	∓tgα

23. Значения тригонометрических функций

Сничсы

Гра- дусы	<u>0'</u>	10'	20"	30'	40'	50"	60'	
0 1 2 3 4	0,0000 0,0175 0,0349 0,0523 0,0698	0,0029 0,0204 0,0378 0,0552 0,0727	0,0058 0,0233 0,0407 0,0581 0,0756	0,0087 0,0262 0,0436 0,0610 0,0785	0,0116 0,0291 0,0465 0,0640 0,0814	0,0145 0,0320 0,0494 0,0669 0,0843	0,0175 0,0349 0,0523 0,0698 0,0872	89 88 87 86 85
5	0,0872	0,0901	0,0929	0,0958	0,0987	0,1016	0,1045	84
6	0,1045	0,1074	0,1103	0,1132	0,1161	0,1190	0,1219	83
7	0,1219	0,1248	0,1276	0,1305	0,1334	0,1363	0,1392	82
8	0,1392	0,1421	0,1449	0,1478	0,1507	0,1536	0,1564	81
9	0,1564	0,1593	0,1622	0,1650	0,1679	0,1708	0,1736	80
10	0,1736	0,1765	0,1794	0,1822	0,1851	0,1880	0,1908	79
11	0,1908	0,1937	0,1965	0,1994	0,2022	0,2051	0,2079	78
12	0,2079	0,2108	0,2136	0,2164	0,2193	0,2221	0,2250	77
13	0,2250	0,2278	0,2306	0,2334	0,2363	0,2391	0,2419	76
14	0,2419	0,2447	0,2476	0,2504	0,2532	0,2560	0,2588	75
15	0,2588	0,2616	0,2644	0,2672	0,2700	0,2728	0,2756	74
16	0,2756	0,2784	0,2812	0,2840	0,2868	0,2896	0,2924	73
17	0,2924	0,2952	0,2979	0,3007	0,3035	0,3062	0,3090	72
18	0,3090	0,3118	0,3145	0,3173	0,3201	0,3228	0,3256	↑ 71
19	0,3256	0,3283	0,3311	0,3338	0,3365	0.3393	0,3420	↑ 70
	60'	501	40'	30'	20'	10′	0′	Гра- дусы

Свнусы

Гра- дусы	0'	10'	20'	301	40'	50*	60'	
20 1	0,3420	0,3448	0,3475	0,3502	0,3529	0,3557	0,3584	69
21 1	0,3584	0,3611	0,3638	0,3665	0,3692	0,3719	0,3746	68
22	0,3746	0,3773	0,3800	0,3827	0,3854	0,3881	0,3907	67
23	0,3907	0,3934	0,3961	0,3987	0,4014	0,4041	0,4067	66
24	0,4067	0,4094	0,4120	0,4147	0,4173	0,4200	0,4226	65
25	0,4226	0,4263	0,4279	0,4305	0,4331	0,4358	0,4384	64
26	0,4384	0,4410	0,4436	0,4462	0,4488	0,4514	0,4540	63
27	0,4540	0,4566	0,4592	0,4617	0,4643	0,4669	0,4695	62
28	0,4695	0,4720	0,4746	0,4772	0,4797	0,4823	0,4848	61
29	0,4848	0,4874	0,4899	0,4924	0,4950	0,4975	0,6000	60
30	0,5000	0,5025	0,5050	0,5075	0,5100	0,5125	0,5150	59
31	0,5160	0,5175	0,5200	0,5225	0,6260	0,5275	0,5299	58
32	0,5299	0,5324	0,6348	0,5373	0,5398	0,5422	0,6446	57
33	0,6446	0,6471	0,5496	0,5519	0,5544	0,6568	0,5592	56
34	0,5592	0,5616	0,5640	0,5664	0,5688	0,5712	0,5736	55
35	0,5736	0,5760	0,5783	0,5807	0,5831	0,5854	0,5878	54
36	0,5878	0,5901	0,5925	0,5948	0,6972	0,5995	0,6018	53
37	0,6018	0,6041	0,6065	0,6088	0,6111	0,6134	0,6157	62
38	0,6167	0,6180	0,6202	0,6225	0,6248	0,6271	0,6293	51
39	0,6293	0,6316	0,6338	0,6361	0.6383	0,6406	0,6428	50
40	0,6428	0,6450	0,6472	0,6494	0,6517	0,6539	0,6561	49
41	0,6561	0,6583	0,6604	0,6626	0,6648	0,6670	0,6691	48
42	0,6691	0,6713	0,6734	0,6756	0,6777	0,6799	0,6820	47
43	0,6820	0,6841	0,6862	0,6884	0,6905	0,6926	0,6947	46
44	0,6947	0,6967	0,6988	0,7009	0,7030	0,7050	0,7071	45
45	0,7071	0,7092	0,7112	0,7133	0,7153	0,7173	0,7193	1 44
45	0,7071	0,7092	0,7112	0,7133	0,7153	0,7173	0,7193	44
46	0,7193	0,7214	0,7234	0,7254	0,7274	0,7294	0,7314	43
47	0,7314	0,7333	0,7353	0,7373	0,7392	0,7412	0,6431	42
48	0,7431	0,7451	0,7470	0,7490	0,7509	0,7528	0,7547	41
49	0,7547	0,7566	0,7585	0,7604	0,7623	0,7642	0,7660	40
50	0,7660	0,7679	0,7698	0,7716	0,7735	0,7753	0,7771	39
51	0,7771	0,7790	0,7808	0,7826	0,7844	0,7862	0,7880	38
52	0,7880	0,7898	0,7916	0,7934	0,7951	0,7969	0,7986	37
53	0,7986	0,8004	0,8021	0,8039	0,8056	0,8073	0,8090	36
54	0,8090	0,8107	0,8124	0,8141	0,8158	0,8175	0,8192	35
	60'	50'	40	30'	20'	10.	0'	(ра- дусы

Синусы

Гра- дусы	0'	10'	20"	30*	40"	50*	60'	
55	0,8192	0,8208	0,8225	0,8241	0,8258	0,8274	0,8290	34
56	0,8290	0,8307	0,8323	0,8339	0,8355	0,8371	0,8387	33
57	0,8387	0,8403	0,8418	0,8434	0,8450	0,8465	0,8480	32
58	0,8480	0,8496	0,8511	0,8526	0,8542	0,8557	0,8572	31
59	0,8572	0,8587	0,8601	0,8616	0,8631	0,8646	0,8660	30
60	0,8660	0,8675	0,8689	0,8704	0,8718	0,8732	0,8746	29
61	0,8746	0,8760	0,8774	0,8788	0,8802	0,8816	0,8829	28
62	0,8829	0,8843	0,8857	0,8870	0,8884	0,8897	0,8910	27
63	0,8910	0,8923	0,8936	0,8949	0,8962	0,8975	0,8988	26
64	0,8988	0,9001	0,9013	0,9026	0,9038	0,9051	0,9063	25
65	0,9063	0,9075	0.9088	0,9100	0,9112	0,9124	0,9135	24
66	0,9135	0,9147	0,9159	0,9171	0,9182	0,9194	0,9205	23
67	0,9205	0,9216	0.9228	0,9239	0,9250	0,9261	0,9272	22
68	0,9272	0,9283	0,9293	0,9304	0,9315	0,9325	0,9336	21
69	0,9336	0,9346	0,9356	0,9367	0,9377	0,9387	0,9397	20
70	0,9397	0,9407	0,9417	0,9426	0,9436	0,9446	0,9455	19
71	0,9455	0,9465	0,9474	0,9483	0,9492	0,9502	0,9511	18
72	0,9511	0,9520	0,9528	0,9537	0,9546	0,9555	0,9563	17
73	0,9563	0,9572	0,9580	0,9588	0,9596	0,9605	0,9613	16
74	0,9613	0,9621	0,9628	0,9636	0,9644	0,9652	0,9659	15
75	0.9659	0,9667	0,9674	0,9681	0,9689	0,9696	0,9703	14
76	0,9703	0,9710	0,9717	0,9724	0,9730	0,9737	0,9744	13
77	0,9744	0,9750	0,9757	0,9763	0,9769	0,9775	0,9781	12
78	0,9781	0,9787	0,9793	0,9799	0,9805	0,9811	0,9816	11
79	0,9816	0,9822	0,9827	0,9833	0,9838	0,9843	0,9848	10
80 81 82 83 84	0,9848 0,9877 0,9903 0,9925 0,9945	0,9853 0,9881 0,9907 0,9929 0,9948	0,9858 0,9886 0,9911 0,9932 0,9951	0,9863 0,9890 0,9914 0,9936 0,9954	0,9868 0,9894 0,9918 0,9939 0,9957	0,9872 0,9899 0,9922 0,9942 0,9959	0,9877 0,9903 0,9925 0,9945 0,9962	9 8 7. 6
85	0,9962	0,9964	0,9967	0,9969	0,9971	0,9974	0,9976	4
86	0,9976	0,9978	0,9980	0,9981	0,9983	0,9985	0,9986	3
87	0,9986	0,9988	0,9989	0,9990	0,9992	0,9993	0,9994	2
88	0,9994	0,9995	0,9996	0,9997	0,9997	0,9998	0,9998	1
89	0,9998	0,9999	0,9999	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0
	60"	50'	40'	30'	20'	10"	0'	Гра-

Тангенсы

Гра- дусы	⊕'	10'	20"	30'	40"	50'	60"		
0 1 + 2 3 4	0,0000 0,0175 0,0349 0,0524 0,0699	0,0029 0,0204 0,0378 0,0553 0,0729	0,0058 0,0233 0,0407 0,0582 0,0758	0,0087 0,0262 0,0437 0,0612 0,0787	0,0116 0,0291 0,0466 0,0641 0,0846	0,0145 0,0320 0,0495 0,0670 0,0846	0,0175 0,0349 0,0524 0,0699 0,0815	89 88 87 86 85	
5	0,0875	0,0904	0,0934	0,0963	0,0992	0,1022	0,1051	84	
6	0,1051	0,1080	0,1110	0,1139	0,1169	0,1198	0,1228	83	
7	0,1228	0,1257	0,1287	0,1317	0,1346	0,1376	0,1405	82	
8	0,1405	0,1435	0,1465	0,1495	0,1524	0,1554	0,1584	81	
9	0,1584	0,1614	0,1644	0,1673	0,1703	0,1733	0,1763	80	
10	0,1763	0,1793	0,1823	0,1853	0,1883	0,1914	0,1944	79	
11	0,1944	0,1974	0,2004	0,2035	0,2065	0,2095	0,2126	78	
12	0,2126	0,2156	0,2186	0,2217	0,2247	0,2278	0,2309	77	
13	0,2309	0,2339	0,2370	0,2401	0,2432	0,2462	0,2493	76	
14	0,2493	0,2524	0,2555	0,2586	0,2617	0,2648	0,2679	75	
15	0,2679	0,2711	0,2742	0,2773	0,2805	0,2836	0,2867	74	
16	0,2867	0,2899	0,2931	0,2962	0,2994	0,3026	0,3057	73	
17	0,3057	0,3089	0,3121	0,3153	0,3185	0,3217	0,3249	72	
18	0,3249	0,3281	0,3314	0,3346	0,3378	0,3411	0,3443	71	
19	0,3443	0,3476	0,3508	0,3541	0,3574	0,3607	0,3640	70	
20	0,3640	0,3673	0,3706	0,3739	0,3772	0,3805	0,3839	69	
21	0,3839	0,3872	0,3906	0,3939	0,3973	0,4006	0,4040	68	
22	0,4040	0,4074	0,4108	0,4142	0,4176	0,4210	0,4245	67	
23	0,4245	0,4279	0,4314	0,4348	0,4383	0,4417	0,4452	66	
24	0,4452	0,4487	0,4522	0,4557	0,4592	0,4628	0,4663	65	
25	0,4663	0,4699	0,4734	0,4770	0,4806	0,4841	0,4877	64	
26	0,4877	0,4913	0,4950	0,4986	0,5022	0,5059	0,5059	63	
27	0,5095	0,5132	0,5169	0,5206	0,5243	0,5280	0,5317	62	
28	0,5317	0,5354	0,5392	0,5430	0,5467	0,5505	0,5543	61	
29	0,5543	0,5581	0,5619	0,5658	0,5696	0,5735	0,5774	60	
30	0,5774	0,5812	0,5851	0,5890	0,5930	0,5969	0,6009	59	
31	0,6009	0,6048	0,6088	0,6128	0,6168	0,6208	0,6249	58	
32	0,6249	0,6289	0,6330	0,6371	0,6412	0,6453	0,6494	57	
33	0,6494	0,6536	0,6577	0,6619	0,6661	0,6703	0,6745	56	
34	0,6745	0,6787	0,6830	0,6873	0,6916	0,6959	0,7002	55	
35	0,7002	0,7046	0,7089	0,7133	0,7177	0,7221	0,7265	54	
36	0,7265	0,7310	0,7355	0,7400	0,7445	0,7490	0,7536	53	
37	0,7536	0,7581	0,7627	0,7673	0,7720	0,7766	0,7815	52	
38	0,7813	0,7860	0,7907	0,7954	0,8002	0,8050	0,8098	51	
39	0,8098	0,8146	0,8195	0,8243	0,8292	0,8342	0,8391	50	
40	0,8391	0,8441	0,8491	0,8541	0,8591	0,8642	0,8693	49	
41	0,8693	0,8744	0,8796	0,8847	0,8899	0,8952	0,9004	48	
42	0,9004	0,9057	0,9110	0,9163	0,9217	0,9271	0,9325	47	
43	0,9325	0,9380	0,9435	0,9490	0,9545	0,9601	0,9657	46	
44	0,9657	0,9713	0,9770	0,9827	0,9884	0,9942	1,0000	45	
45	1,0000	1,0058	1,0117	1,0176	1,0235	1,0295	1,0355	44	
	60'	50'	40'	30'	20'	10'	0'	Гра- дусы	

Тангенсы

		тангенсы							
Гра- дусы	0'	10'	20'	30*	40'	50'	60'		
45 46 47 48 49	1,000 1,036 1,072 1,111 1,150	1,006 1,042 1,079 1,117 1,157	1,012 1,048 1,085 1,124 1,164	1,018 1,054 1,091 1,130 1,171	1,024 1,060 1,098 1,137 1,178	1,066 1,104 1,144	1,072 1,111 1,150	44 43 42 41 40	
50 51 52 53 54	1,192 1,235 1,280 1,327 1,376	1,199 1,242 1,288 1,335 1,385	1,206 1,250 1,295 1,343 1,393	1,213 1,257 1,303 1,351 1,402	1,220 1,265 1,311 1,360 1,411	1,228 1,272 1,319 1,368 1,419	1,235 1,280 1,327 1,376 1,428	39 38 37 36 35	
55 56 57 58 59	1,428 1,483 1,540 1,600 1,664	1,437 1,492 1,550 1,611 1,675	1,446 1,501 1,560 1,621 1,686	1,455 1,511 1,570 1,632 1,698	1,464 1,520 1,580 1,643 1,709	1,530 1,590 1,653	1,540 1,600 1,664	34 33 32 31 30	
60 61 62 63 64	1,732 1,804 1,881 1,963 2,050	1,744 1,816 1,894 1,977 2,066	1,756 1,829 1,907 1,991 2,081	1,767 1,842 1,921 2,006 2,097	1,780 1,855 1,935 2,020 2,112	1,868 1,949 2,035		29 28 27 26 25	
65 66 67 68 69	2, 145 2, 246 2, 356 2, 475 2, 605	2,161 2,264 2,375 2,496 2,628	2,177 2,282 2,394 2,517 2,651	2,194 2,300 2,414 2,539 2,675	2,211 2,318 2,434 2,560 2,699	2,455 2,583	2,246 2,356 2,475 2,605 2,747	24 23 22 21 20	
70 71 72 73 74	2,747 2,904 3,078 3,271 3,487	2,773 2,932 3,108 3,305 3,526	2,798 2,960 3,140 3,340 3,566	2,824 2,989 3,172 3,376 3,606	2,850 3,018 3,204 3,412 3,647		2,904 3,078 3,271 3,487 3,732	19 18 17 16 15	
75 76 77 78 79	3,732 4,011 4,331 4,705 5,145	3,776 4,061 4,390 4,773 5,226	3,821 4,113 4,449 4,843 5,309	3,867 4,165 4,511 4,915 5,396	3,914 4,219 4,574 4,989 5,485	2,275 4,638 5,066	4,331 4,705 5,145	14 13 12 11 10	
80 81 82 83 84	5,671 6,314 7,115 8,144 9,514	5,769 6,435 7,269 8,345 9,788	5,871 6,561 7,429 8,556 10,078	5,976 6,691 7,596 8,777 10,385	6,084 6,827 7,770 9,010 10,712	6,968 7,953	6,314 7,115 8,144 9,514 11,430	9 8 7 6 5	
85 86 87 88 89	11,430 14,301 19,081 28,636 57,290	11,826 14,924 20,206 31,242 68,750	12,251 15,605 21,470 34,368 85,940	12,706 16,350 22,904 38,188 114,59	13,197 17,169 24,542 42,964 171,89	18,075 26,432	14,301 19,081 28,636 57,290 ©	4 3 2 1 0	
	60'	50'	40"	30'	20'	10*	0'	Гра- дусы	

Котангенсы

 Значения тригонометрических функций (через 1 минуту) sin и tg от 0 до 1°, соз и ctg от 89 до 90°

	1	1	1	1	1	1	
•	sin	. tg	-	,	sin	tg	-
0 1 2 3 4 6 6 7 8 9 - 10	0,00000 0,00029 0,00058 0,00087 0,00116 0,00145 0,00204 0,00233 0,00262 0,00291 0,00320 0,00349 0,00349 0,00407 0,00407	0,00000 0,00029 0,00058 0,00087 0,00116 0,00145 0,00175 0,00204 0,00233 0,00262 0,00291 0,00349 0,00378 0,00407 0,00407	90° 0′ 69 68 67 56 55 54 63 52 61 50 49 48 47 46 45	30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45	0,00873 0,00902 0,00931 0,00960 0,00989 0,01018 0,01047 0,01105 0,01134 0,01164 0,01164 0,01122 0,01221 0,01280 0,01280	0,00873 0,00902 0,00901 0,00960 0,00989 0,01018 0,01047 0,01105 0,01105 0,01164 0,01193 0,01222 0,01251 0,01280 0,01309	89°30′ 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15
16 17 18 19 20	0,00465 0,00495 0,00524 0,00653 0,00582	0,00466 0,00495 0,00524 0,00553 0,00582	43 42 41 40	47 48 49 50	0,01338 0,01367 0,01396 0,01425 0,01454	0,01338 0,01367 0,01396 0,01425 0,01455	13 12 11 10
21 22 23 24 26 26 27 28 29 30	0,00611 0,00640 0,00669 0,00698 0,00727 0,00756 0,00785 0,00814 0,00844 0,00873	0,00611 0,00640 0,00669 0,00698 0,00727 0,00756 0,00785 0,00815 0,00844 0,00873	39 38 37 36 35 34 33 32 31 89°30	51 52 53 54 66 66 57 58 59 60	0,01483 0,01613 0,01542 0,01571 0,01600 0,01629 0,01658 0,01687 0,01716 0,01745	0,01484 0,01513 0,01542 0,01571 0,01600 0,01629 0,01658 0,01687 0,01716 0,01746	9 8 7 6 5 4 3 2 1 89* 0
-	cos	ctg	0,	-	cos	ctg	0,

Основные зависимости между тригонометрическими функциями:

a) функции одного угла *1:

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1;$$
 $\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{ctg} \alpha = 1;$

$$tg \alpha = \frac{1}{ctg \alpha} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}; \quad ctg \alpha = \frac{1}{tg \alpha} = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha};$$

^{•1} Перед знаком радикала должен быть поставлен знак плюс или минус, в зависимости от того, в какой четверти находится угол (см. табл. 22).

	ctga	8 +	+1,732 = + V3	+	$+0.577 = +\frac{1}{3}V^{\frac{3}{2}}$	0	$-0.577 = -\frac{1}{3}V^{\frac{3}{2}}$	$-1.732 = -V^{\frac{3}{2}}$	8	+1,732 = + 1/3	$+0.577 = +\frac{1}{3}V^{3}$,0	$-0.577 = -\frac{1}{3}V^{\frac{3}{2}}$	-1.732 = - V3	8 H
функцив	tgα	0	$+0.577 = +\frac{1}{3}\sqrt{3}$	+	$+1.732 = + \sqrt{3}$	8 11	$-1,732 = -\sqrt{3}$	-0.577 = - 1 V3	0	$+0.577 = +\frac{1}{3}\sqrt{3}$	+1,732 == + 1/3	8 41	-1,732 = - V3	$-0.577 = -\frac{1}{2}V^{\frac{3}{2}}$	
Значения функций	cos œ	+1	+0,866 = + 1 V3	$+0.707 = +\frac{1}{2}V^{2}$	$+0.5 = +\frac{1}{2}$	0	-0,5 = - 1	$-0.866 = -\frac{1}{2}\sqrt{3}$	-1	$-0.866 = -\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$-0.5 = -\frac{1}{2}$		+0,5 = + 1	+0.866=+ 1 V3	+1
	sina	0	$+0.5 = +\frac{1}{2}$	$+0.707 = +\frac{1}{2}V^{\frac{1}{2}}$	$+0.866 = +\frac{1}{2} V^{3}$. + .	$+0,866 = +\frac{1}{2}V\overline{3}$	+0,5 = + 1	0	-0,5 = - 1	$-0.866 = -\frac{1}{2} V^3$	ī	- 6,866 = - 1 V3	$-0.5 = -\frac{1}{2}$	0
Vrnu e	в рад	0	6 3	4 H	1 8	1 62	2 E0	10 2	E	- 1º	3 3 3	1 1 3 H	1 2 H	1 5 2	2ш
	в град	0	8	45	8	06	120	150	180	210	240	270	300	330	360

$$\begin{split} \sin\alpha &= \sqrt{1-\cos^2\alpha} = \frac{tg\,\alpha}{\sqrt{1+tg^2\,\alpha}} = \frac{1}{\sqrt{1+ctg^2\,\alpha}} \\ \cos\alpha &= \sqrt{1-\sin^2\alpha} = \frac{1}{\sqrt{1+tg^2\,\alpha}} = \frac{ctg\,\alpha}{\sqrt{1+ctg^2\,\alpha}} \\ tg\,\alpha &= \frac{\sin\alpha}{\sqrt{1-\sin^2\alpha}} = \frac{\sqrt{1-\cos^2\alpha}}{\cos\alpha}; \\ ctg\,\alpha &= \frac{c\cos\alpha}{\sqrt{1-\cos^2\alpha}} = \frac{\sqrt{1-\sin^2\alpha}}{\sin\alpha}. \end{split}$$

$$\begin{array}{c} \operatorname{cig} \alpha = \frac{1}{\sqrt{1-\cos^2\alpha}} = \frac{1}{\sin\alpha} \,. \\ \delta \neq \operatorname{yuncquu} \, \delta \operatorname{byy} \, \operatorname{yeavo}; \\ \sin \, (\alpha \pm \beta) = \sin\alpha \cdot \cos\beta \, \pm \cos\alpha \cdot \sin\beta; \\ \cos \, (\alpha \pm \beta) = \cos\alpha \cdot \sin\beta \, \mp \sin\alpha \cdot \sin\beta; \\ \operatorname{tg} \, (\alpha \pm \beta) = \frac{\operatorname{tg} \, \alpha + \operatorname{tg} \, \beta}{1+\operatorname{tg} \, \alpha \cdot \operatorname{tg} \, \beta}; \, \operatorname{cig} \, (\alpha \pm \beta) = \frac{\operatorname{cig} \, \alpha \cdot \operatorname{cig} \, \beta + 1}{\operatorname{cig} \, \beta \pm \operatorname{cig} \, \alpha}; \\ \sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\frac{\alpha + \beta}{2} \cdot \cos\frac{\alpha - \beta}{2}; \\ \sin\alpha - \sin\beta = 2\cos\frac{\alpha + \beta}{2}\sin\frac{\alpha - \beta}{2}; \end{array}$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2};$$
$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cdot \sin \frac{\alpha - \beta}{2};$$

$$tg \alpha \pm tg \beta = \frac{\sin (\alpha \pm \beta)}{\cos \alpha \cos \beta}; ctg \alpha \pm ctg \beta = \frac{\sin (\beta \pm \alpha)}{\sin \alpha \sin \beta};$$

$$\sin^2 \alpha - \sin^2 \beta = \cos^2 \beta - \cos^2 \alpha = \sin (\alpha + \beta) \cdot \sin (\alpha - \beta)$$
;

 $\cos^2 \alpha - \sin^2 \beta = \cos^2 \beta - \sin^2 \alpha = \cos (\alpha + \beta) \cdot \cos (\alpha - \beta)$

в) финкции двойных и половинных углов;

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha = \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha};$$

 $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = \frac{1 - \lg^2 \alpha}{1 + \lg^2 \alpha}$

$$tg 2a = \frac{2}{1 - tg^2 a} = \frac{2}{ctg \alpha - tg \alpha};$$

$$ctg 2a = \frac{ctg^2 \alpha - 1}{2ctg \alpha} = \frac{ctg \alpha - tg \alpha}{2};$$

$$\begin{split} \sin\frac{\alpha}{2} &= \sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}} = \frac{\sqrt{1+\sin\alpha}-\sqrt{1-\sin\alpha}}{2};\\ \cos\frac{\alpha}{2} &= \sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}} = \frac{\sqrt{1+\sin\alpha}+\sqrt{1-\sin\alpha}}{2};\\ \lg\frac{\alpha}{2} &= \frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha} = \frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha} = \sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}};\\ \operatorname{clg}\frac{\alpha}{2} &= \frac{\sin\alpha}{1-\cos\alpha} = \frac{1+\cos\alpha}{\sin\alpha} = \sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{1-\cos\alpha}};\\ \end{split}$$

г) степени функций одного угла:

$$\begin{aligned} \sin^2\alpha &= \frac{1-\cos 2\alpha}{2}; & \sin^2\alpha &= \frac{3\sin \alpha - \sin 3\alpha}{4}; \\ & \cos^2\alpha &= \frac{1+\cos 2\alpha}{2}; & \cos^3\alpha &= \frac{3\cos \alpha + \cos 3\alpha}{4}; \\ \sin^4\alpha &= \frac{\cos 4\alpha - 4\cos 2\alpha + 3}{8}; & \cos^4\alpha &= \frac{\cos 4\alpha + 4\cos 2\alpha + 3}{8} \end{aligned}$$

$$tg^{2}\alpha = \frac{1}{\cos^{2}\alpha} - 1 = \frac{1 - \cos 2\alpha}{1 + \cos 2\alpha}; \ ctg^{2}\alpha = \frac{1}{\sin^{2}\alpha} - 1.$$

д) произведение функций двух углов:

$$\sin \alpha \cdot \sin \beta = \frac{1}{2} \left[\cos (\alpha - \beta) - \cos (\alpha + \beta) \right];$$

$$\cos \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} \left[\cos (\alpha - \beta) + \cos (\alpha + \beta) \right];$$

$$\sin \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} \left[\sin (\alpha + \beta) + \sin (\alpha - \beta) \right];$$

$$tg \alpha \cdot tg \beta = \frac{tg \alpha + tg \beta}{t\alpha + tc \beta}; ctg \alpha \cdot ctg \beta = \frac{ctg \alpha + ctg \beta}{t\alpha + tc \beta};$$

Логарифмы. Логарифмом A числа N при основанин a (обозначается $A=\log_a N$) называется показатель степенн, в которую нужно возвести a, чтобы получить N, τ . е. aA=N, откуда $A=\log_a N$ или $\log_a N=A$ (a= положительное число, не равное единице).

Основные свойства логарифмов при одном и том же основании приведены в табл. 25,

Употребительные системы логарифмов; десептичные догарифмы (или бриговы) обозначаются \lg (основание десептичных логарифмов a=e=10); натуральные (или неперовы) логарифмы обозначаются \ln (основание натуральных логарифмов $a=e=2.71828\ldots$). Значения натуральных логарифмов для число г 1 до

26. Основные свойства логарифмов при одном и том же основания $a \neq 1$

Свойство	Формула
При любом основании лога- рифм единицы равен иулю	$\log_a 1 = 0$
Логарифм самого основания равен единице	$\log_a a = 1$
Логарифы нуля равен бес- конечности	$\log_a 0 = \begin{cases} -\infty \text{ при } a > 1 \\ +\infty \text{ при } a < 1 \end{cases}$
Логарифи произведения ра- вен сумме логарифмов сомно- жителей	$\log_a(b \cdot c) = \log_a b + \log_a c$
Логарифм частного (дроби) равеи размости логарифмов делимого (числителя) и делителя (знаменателя)	$\log_a \frac{b}{c} = \log_a b - \log_a c$
Логарифм степени равен про- изведению показателя степени на логарифм ее основания	$\log_a b^m = m \log_a b.$
Логарифм кория равен ча- стиому от деления логарифма подкоренного выражения на показатель кория	$\log_a \sqrt[M]{b} = \frac{\log_a b}{m}$

500 приведены в табл. 15. Формулы перевода натуральных логарифмов в десятичные и десятичных в натуральные: $\lg N = 0,43429 \ln N;$ $\ln N = 2.02259 lp N.$

Свойства десятичных логарифмов. Лесятичные могарифмы записываются в виде десятичной дроби с точностью до определенного десятичного знака. Целая часть дроби называется хороктеристикой лосарифма, а дробиям — мантисой. Например: 1g 148 = = 2,17036 — характеристика 2, мантиса 0,17036.

Характеристику определяют по следующему правилу:

 Если число больше единицы, то характеристика на единицу меньше числа его цифр, стоящих перед запятой. Например: lg 4,96 == = 0, ...; lg 27,6 = 1, ...; lg 3789 = 3,

 Если число меньше единицы, то характеристика содержит столько отрицательных единиц, сколько нумей в этом числе предшествует первой вначащей цифре, считая и нуль целых, (при этом матисса остается положительной). Например: Ig 0,98 = 1, ; Ig 0,0016 = 3,

Мантиссу логаряфма находят по табл. 17. При умижении (или делении) числа и а 10, 100, 1000 . . . (т.е. на единицу с последующими нулями) положительная мантисса не изменяется, а харажтеристика увеличивается (пли уменьшается) на столько единиц, сколько нулей во множителе (или делителе). Например: 1g 148 = 2,1703; 1g 14800 = 4,1703; 1g 0,0148 =

= 2.1703.

Улогарифию чисол, меньших единцы, идл характеристикой ставится заки \leftarrow , так как мантиска счателя олокомительной, Чтобы преобразовать логарифи с положительной мантиссой а логарифи с отришательной мантиссой, ядок к характеристике прибавить +1, а мантиссу вычесть из -1; например, 2,0219 = (-2+1)+(1-0,0219) = =-1+0.3781=-1.3781.

Чтобы преобразовать логарифм с отридательной мантиссой в логарифи с положительной мантиссой, иадо к характеристике прибавить —1, а к мантиссе прибавить +1. Например: —1,3781 = (—1 — 1) +

+(-0.3781+1) = -2 + 0.6219 = 2.6219.

Пропорции. Пропорцией называют равенство двух отношений $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, или a:b=c:d, где a и d называют крайними членами пропоция. a b и c — средимы членами.

Основное свойство пропорции: произведение крайних членов пропорции равно произведению средних ее членов, т. с.

ad = bc для пропорции $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$

Вычисление ие известных членов пропорции: а) неизвестный крайний член пропорции равен произведению средных членов, деленному на известный крайний, т. е. если x:a=b:c,

б) неизвестный средний член пропорции равен произведению крайних членов, доленному на известный средний, т. е. если a: x = b: c, то $x = \frac{ac}{c}$

Перестановка членов пропорции. Пропорция не пропорция и пропорция и пропорция и пропорция и при следующих перестановках членов пропорции:

$$\begin{array}{c} a:b=c:d; \ a:c=b:d; \ c:d=a:b; \\ d:b=c:a; \ d:c=b:a; \ b:d=a:c; \\ c:a=d:b; \ b:a=d:c. \\ \end{array}$$
 Пронзводные пропорции:
$$\frac{a\pm b}{b} = \frac{c\pm d}{d}, \quad \frac{a\pm b}{a} = \frac{c\pm d}{c},$$

$$\frac{a \pm c}{b} = \frac{b \pm d}{d}; \quad \frac{a + b}{a} = \frac{c + d}{c - d}.$$

$$\frac{a \pm c}{c} = \frac{b \pm d}{d}; \quad \frac{a + b}{a - b} = \frac{c + d}{c - d}.$$

Проценты. Процентом какого-либо числа называют сотую часть этого числа и обозначают знаком % $(\frac{5}{100}=0.05=5\%-\text{есть 5 процентов некоторой велячины)}$. Правила решения основных задач на проценты следующие.

[.] Тысячную долю числа называют промилле и обозначают $^{9}/_{60}$. Например $_{4}$ 0, 025 = 2.5% = $25^{9}/_{60}$.

Нахождение процентов данного числа. Чтобы найти ρ процентов (ρ %) числа A, достаточно число A разделить на 100 и умножить на число процентов ρ , τ . е. ρ % числа A равны $\frac{A \cdot \rho}{1000}$.

Нахождение числа по данной величине его прицента. Чтобы найти число A, $\rho\%$ которого равиа a, нужно величину a разделить на p и умножить на 100, τ . е. если $\rho\%$ числа A равиа a, то число A равно $\frac{a\cdot 100}{100}$,

Нахождение процентиого отношения двух чисел. Чтобы вычислить процентие отношение числа a к числу b, имижить на 100, т. е. процентие отношение числа a к числу b развости a 100, т. е. процентие отношение a 100, т. е. процентие a 100 г. е. процентие a 1

Начисление простых и сложных процентов. При начислении простых процентов (т. е. когда проценты каждый год начисляются от начальной суммы) начальная сумма К при процентной таксе р% через t лет обращается в сумму K_t, вычисляемую по формуле

$$K_t = K\left(1 + \frac{p}{100}t\right).$$

Например, при процентной таксе, равной 3%, начальная сумма в 1000 рублей через 5 лет превращается в 1000 (1 + $\frac{3}{100}$ 5) = 1150 руб.

При изчислении сложим процентов (когда проценты начисляются не от изчальной суммы, а от суммы с начислениыми за предыдущие годы процентами) один раз в год начальная сумма K при процентиюй таксе p^{th} через t лет обращается в сумму K_t , вычисляемую по формуле

$$K_t = K \left(1 + \frac{p}{100}\right)^t$$
, или $K_t = Kq^t$, где $q = 1 + \frac{p}{100}$.
Прогресски. Арнфметическая прогрессия—это

такая последовательность чисот вли членов прогрессии $a_1,a_2,\dots a_n$, в котрора каждое последующее инспо отличается от предлаущего из некотроре постоянное число r, называемое размостью прогрессии. Если r>0, то прогрессия называется возрасотающей, а если r<0— убъемощей.

Пр н мер. $r=2;3,5,7,9,\ldots;r=-2;15,13,11,9,7,\ldots$ Любой член арифметической прогрессни a_n и сумму S_n первых n членов прогрессии вычисляют по формулам

$$a_n = a_1 + (n-1)r$$
; $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$.

Пример. Для прогрессни: 3, 5, 7, 9, 11 . . . (r=2) $a_{25}=3+(25-1)$ 2=51; $S_{28}=\frac{25 (2+50)}{9}=675$.

Геометрическая прогрессия — это такая последовательность чисел или членов прогрессии $b_1,\,b_2,\,\dots,\,b_n$, в которой каж-

дое последующее число получается из предыдущего умножением его на определенное число q, называемое знаменателем прогрессии.

Если q > 1, то прогрессия называется возрастающей, а если |q| < 1< 1 — убывающей.

Пример. q=2; 3, 6, 12, 24, . . .; q=0.5; 48, 24, 12, . . .

Любой член b_n геометрической прогрессии и сумму S_n первых n членов вычисляют по формулам

$$b_n = b_1 q^{(n-1)}; \quad S_n = \frac{b_1 (q^n - 1)}{q - 1}.$$


Пример. Для прогрессни: 3; 6; 12; 24; (q = 2) $b_{10} = 3 \cdot 2^9 =$ = 3.512 = 1536; $S_{10} = \frac{3(2^{10} - 1)}{2 - 1} = 3(1024 - 1) = 3069$.

27. Формулы сокращенного умножения и разложения на множители

Название формулы	Формула
Квадрат суммы (разпости)	$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$
Куб суммы (разности)	$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^2$
Квадрат многочлена	$(a + b + c + \cdots + k + l)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + \cdots + k^2 + l^2 + 2ab + 2ac + \cdots + 2ak + 2al + 2bc + \cdots + 2bk + 2bl + \cdots + 2kl$
Произведение суммы на раз- иость (разность квадратов)	$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$
Сумма (разность) кубов	$a^2 \pm b^3 = (a \pm b) (a^2 \mp ab + b^2)$
Сумма (разность) нечетных степеней	$a^{n} \pm b^{n} = (a \pm b) (a^{n-1} \mp a^{n-2}b + a^{n-3}b^{2} \mp \cdots \mp ab^{n-2} + b^{n-1})$
Разность четных степеней	$a^{m} - b^{m} = (a - b) (a^{m-1} + a^{m-2}b + a^{m-3}b^{2} + \cdots + ab^{m-2} + b^{m-1})$

Расчет координат центров отверстий, расположенных по окружности. На рис. З приведены координаты центров отверстий, равномерно расположенных на окружности с днаметром, равным единице.

Для определення координат центров отверстий, расположенных на днаметре, не равном единице, необходимо соответствующие координаты, взятые на рис. 3, умножить на величниу днаметра, на котором расположены отверстия.



28. Действия со степенями и кориями

Действие	Правило
Степень произведении и частного	$(abc)^n = a^n \cdot b^n \cdot c^n \cdot \cdot \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$
Умножение и деление сте- пени с одинаковыми основа- ниями	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}; \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
Возведение степени в степень	$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$
Корень из произведения и частного	$ \frac{n}{\sqrt{abc}} = \frac{n}{\sqrt{a}} \frac{n}{\sqrt{b}} \frac{n}{\sqrt{c}} $ $ \frac{n}{\sqrt{a}} \frac{a}{b} = \frac{n}{\sqrt{a}} \frac{a}{\sqrt{b}}. $
Возведение корня в степень	$\binom{n}{\sqrt[p]{a}}^p = \sqrt[p]{\frac{n}{a^p}}$
Извлечение кория из степе- ни и из кория	$V_{\overline{a^p}} = V_{\overline{a}}^{\overline{p}}; V_{\overline{a}}^{\overline{p}} = V_{\overline{a}}^{np}$
Извлечение квадратного корня из двучлена вида	$\sqrt{\frac{a+\sqrt{a^2-b}}{2}} \pm \sqrt{\frac{\frac{a+\sqrt{a^2-b}}{2}}{2}} \pm \sqrt{\frac{a-\sqrt{a^2-b}}{2}}$
Нулевой, отрицательный и дробный показатели	$a^{\circ} = 1; \ a^{-n} = \frac{1}{a^{n}}; \ \frac{1}{a^{n}} = \sqrt[n]{a};$ $\frac{m}{a^{n}} = \sqrt[n]{a^{m}}; \ a^{-\frac{m}{n}} = \frac{1}{\sqrt[n]{a^{m}}}$

29. Решенне уравнений

Уравнение	Общий вид	Корня .
Уравнение I сте- пени с одним неиз- вестным	ax = b	$x = \frac{b}{a}$
Система урввие- ний I степени с двуми неизвестными	$a_1x + b_1y = c_1;$ $a_2x + b_2y = c_2$	$x = \frac{c_1 b_2 - c_2 b_1}{a_1 b_2 - a_2 b_1};$ $y = \frac{a_1 c_2 - a_2 c_1}{a_1 b_2 - a_2 b_1}$
Неполиме квзд- ратные уравнения	$ax^{2} = 0;$ $ax^{2} + bx = 0;$ $ax^{2} + c = 0$	$x_{1,2} = 0;$ $x_{1} = 0;$ $x_{2} = -\frac{b}{a};$ $x_{1,2} = \pm \sqrt{-\frac{c}{a}}$
Полное квадратное уравнение: общая формула $b - четное (b = 2k)$ приведенная формула	$ax^{2} + bx + c = 0;$ $ax^{2} + 2kx + c = 0;$ $x^{2} + px + q = 0$	$\begin{aligned} x_{1,2} &= \frac{-b\pm\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}, \\ x_{1,2} &= \frac{-k\pm\sqrt{k^{2}-ac}}{a}, \\ x_{1,2} &= -\frac{\rho}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{\rho}{2}\right)^{2}-q} \end{aligned}$
Биквадратное уравнеине	$ax^4 + bx^2 + c = 0$	$y = \frac{-b \pm \sqrt{b^{2} - 4ac}}{2a}$
Возаратное урав- мение	$ax^4 + bx^3 + cx^3 + bx + a = 0$	$x_{1, 2, 3, 4} = \frac{y \pm \sqrt{y^2 - 4}}{2};$ $y = \frac{-b \pm \sqrt{b^3 - 4ac + 8a^2}}{2a}$

30. Площади и центры тяжести плоских фигур Обозначения: S — площадь; T — центр тяжести; h_T — высота центра тяжести

i	Фигура .	Формулы
	Треугольник (любой)	См. табл. 31 Т— в точке пересечения медиан
	Keaдрат	$S = a^2$ (см. табл. 31) T - B точке пересечения диагоналей
	Прямоугольник	S = ab (см. табл. 31) T = B точке пересечения днагоналей
	a di Si	$S= \mu h = a^{\dagger} \sin lpha = rac{1}{2} d_1 d_2$ $T=$ в точк: пересечения диаговалей
	Параллелаграмм	$S = ah = ab \sin lpha = ab \sin eta$ $T - B$ точке перессчения днагоналей
	Tpanequs	$S = \frac{1}{2} \; (a+b) h = mh$ $T = n \; \text{точке} \; \text{пересечения} \; \text{прямой} \; EF \; c \; \text{медиа-}$ $h_T = \frac{h}{3} \cdot \frac{c + 2b}{a + b}$
The second secon	Чепырехусольных оби уклый (т. — яниня, соединяющей середны дватоватей (т.) соединяющей середны дватоватей (т.) с	O CHOBBOC CBORCTBO: $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = D_1^2 + D_2^2 + 4m^2$ $S = -\frac{1}{2}(b_1 + b_4)D_1 = \frac{1}{2}D_1D_2 \sin \varphi =$ $= -\frac{1}{4}(b^5 + d^2 - a^4 - c^4)\lg \varphi$

— Формулы
$\begin{aligned} & O \text{ cmossor csoftens.} \\ & \alpha + \gamma = \beta + \delta = 180^{\circ}; \\ & S = \sqrt{(p-a)(p-b)} (p-c) (p-d) = \\ & = \frac{1}{2} (ad+bc) \sin \alpha = \frac{1}{2} (ab+cd) \sin \beta = \\ & = 2R^a \sin \alpha \sin \beta \sin \phi = \frac{1}{2} D_1 D_2 \sin \phi = \\ & = \frac{1}{2} (ac+bd) \sin \phi \end{aligned}$
Основное свойство: $a+c=b+d;$ $S=rp=(a+c)\ r=(b+d)\ r=\\ =\frac{1}{2}\ D_1\ D_2\ \sin\psi.$ гле $D_1\ D_2\ D_3\ D_4$ — диатомаля
$S = S_1 + S_2 + S_3$
$S = \frac{\pi d^2}{4} \{ \text{CM}, \tau \text{ads}, 31 \}$
$S = \frac{1}{2} r I = \frac{\pi U^4 \alpha}{300} \approx 0.00873 r^4 \alpha;$ $OT = \frac{2r\alpha}{3} = \frac{r^4 \alpha}{35}.$ $\Pi p u \frac{\alpha}{3} = 90^a (nony p yr) h_T = \frac{4r}{30} = 0.4244r,$ $\Pi p u \frac{\alpha}{2} = 45^a (nony p yr) h_T = \frac{4V^{\frac{1}{2}r}}{307} = 0.6000r,$ $\Pi p u \frac{\alpha}{2} = 30^a (cokerant) h_T = \frac{4r}{3} = 0.6300r,$ $i = \frac{\pi u r}{100} = 0.017r\alpha; \alpha = 2r \sin \frac{\alpha}{2}.$

	Продолжение табл. 33
Фигуры :	Формулы
Сегмент круговой 1 — длина дуги; а — корда	$S = \frac{1}{2} \left[Ir - a \left(r - h_1 \right) \right] = \frac{r^4}{2} \left(\frac{\pi \pi}{180} - \sin \alpha \right);$ $h_T = \frac{a^4}{12S} - \frac{2r^4 \sin \frac{\alpha}{2}}{3S}$ (CM. TAGG. 32)
Кольцо круговое	$\begin{split} S &= \frac{\pi D^2}{4} - \frac{\pi d^4}{4} = \pi \left(R^4 - r^4 \right) = 2\pi \omega r_{c0} = \\ &= \pi \omega d_{cp} = \pi \omega \left(R + r \right) = \pi \omega \left(D - \dot{a} \right) = \pi \omega \left(d + \dot{\theta} \right); \\ r_{cp} &= \frac{d_{cp}}{2} = \frac{1}{2} \left(R + r \right) \end{split}$
Часть кольца	$\begin{split} S &= \pi a r_{c0} \frac{\alpha}{180} = \frac{\pi \alpha}{350} \left(R^2 - t^2 \right) = \\ &= 0.08573 \left(R^3 - t^2 \right) = 0.002182 \left(D^3 - d^4 \right); \\ h_T &= \frac{4}{3} \cdot \frac{R^3 - r^4}{R^2 - r^4} \cdot \frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\alpha}. \end{split}$
Площадь, ограниченная произвольной криева В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	Площадь долится на четое число (∂ n) частей отреждамя $y_{\mu}, y_{\mu}, y_{\mu}, \dots, y_{\mu \mu}$, расположенными на раввика риссовиями h друг от друга. $AB = y_{h} \perp AD$: $CD = y_{h} \perp AD$. Отреждениями анализими отреждом y_{h}, y_{h} в. т. д. и зика h , асо площадь $ABCD$ можно найти по формуле: $S = \frac{1}{3} h \left[y_{0} + y_{21} + 4 \left(y_{1} + y_{3} + \dots + y_{5n-1} \right) + \right. \\ \left. + 2 \left(y_{2} + y_{4} + \dots + y_{5n-2} \right) \right]$

31. Расчет плоских фигур

Дано	Формулы для нахождения остальных элементов
c b	Приморгольный треусольнык а Обозначения: с-гипотенуза; а, b — мателы; а, B — углы; S — площьядь
a; α	$\beta = 90^{\circ} - \alpha$; $b = a \operatorname{ctg} \alpha$; $c = \frac{a}{\sin \alpha}$; $S = \frac{a^{2}}{2} \operatorname{ctg} \alpha$
b; a	$\beta = 90^{\circ} - \alpha$; $a = b \lg \alpha$; $c = \frac{b}{\cos \alpha}$; $S = \frac{b^{\circ}}{2} \lg \alpha$
c, a	$\beta = 90^{\circ} - \alpha; \ \alpha = c \sin \alpha; \ b = c \cos \alpha;$ $S = \frac{c^{2}}{2} \sin \alpha \cos \alpha = \frac{c^{2}}{4} \sin 2\alpha$
a; b	$\lg \alpha = \frac{a}{b}; \beta = 90^{\circ} - \alpha; \lg \beta = \frac{b}{a}; \alpha = 90^{\circ} - \beta;$ $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\cos \alpha}; S = \frac{ab}{2}$
a; e	$\sin \alpha = \frac{a}{\epsilon}; \beta = 90^{\circ} - \alpha; \cos \beta = \frac{a}{\epsilon}; \alpha = 90^{\circ} - \beta;$ $b = \sqrt{\epsilon^{3} - a^{3}} = \epsilon \cos \alpha = \epsilon \sin \beta;$ $S = \frac{a}{2} \sqrt{\epsilon^{3} - a^{3}} = \frac{1}{2} a\epsilon \sin \beta$
n	рямоугольный равнобедренный треугольник



Обозивчення: с-гипотенуза; акатеты; с-углы при основанин; R-радиус описанной окружности; г-радиус винсанной окружности; h-т высота; S-площадь

$$a = 45^{\circ}; \quad c = a \ V^{\circ} = 1,414a;$$

$$h_1 = R = \frac{c}{2} = \frac{a \ V^{\circ}}{2} = 0,107a;$$

$$r = \frac{1}{2} (2a - c) = 0,289a; \quad S = \frac{a^{\circ}}{2}$$

Дано	Формулы для нахождения остальных элементов
•	$a = \frac{c}{2} \sqrt{r^2} = 0.707e; h_1 = R = -\frac{c}{2};$ $r = \frac{1}{2} (2a - c) = 0.207e; S = \frac{c^4}{4}$
h ₁	$a = h_1 \sqrt{2} = 1.414h_1; c = 2h_1; R = h_1; r = 0.414h_1;$ $S = h_1^2$

Равносторонний треугольник



'Обозначения: a — сторона; h — высота; R — раднус описанной окружности; r — раднуе вписанной окружности; P — первметр; S — площадь

a	$h = \frac{a}{2} V \overline{3} = 0.866a; R = \frac{a}{3} V \overline{3} = 0.577a;$ $r = \frac{a}{6} V \overline{3} = 0.289a; P = 3a; S = \frac{a^4}{4} V \overline{3} = 0.433a^4$
h	$a = \frac{2}{3} h \sqrt{3} = 1,155h; R = \frac{2}{3} h; r = \frac{h}{3};$ $P = 2h \sqrt{3} = 3,464h; S = \frac{1}{3} h^2 \sqrt{3} = 0.577h^2$
R	$a = R \sqrt{3} = 1.732R; h = \frac{3}{2}R; r = \frac{R}{2};$ $P = 3R \sqrt{3} = 5.196R; S = \frac{3}{4} R^3 \sqrt{3} = 1.299R^4$
,	$a = 2r \sqrt{3} = 3.464r; h = 3r; R = 2r;$ $P = 6r \sqrt{3} = 10.392r; S = 3r^{2} \sqrt{3} = 5.196r^{2}$

Дано

Формулы для нахождения остальных элементов

Равнобедренный треугольник



Обозначения: ε — основание; a — боковые стороны; h_a : h_a — высоты на стороны на не стороны на ге у — угол при вершине; α — угол при основании; R — раднус описаниой окружности; r — раднус вписанной окружности; p — первиметр; S — поцадь

$$a; \epsilon \qquad a; \epsilon \qquad a = \frac{\epsilon}{2a}, \quad \gamma = 180^o - 2a;$$

$$a_0 = \frac{\epsilon}{a} \sqrt{a^s - \left(\frac{\epsilon}{2}\right)^2} = \epsilon \sin \alpha;$$

$$h_0 = \frac{\epsilon}{a} \sqrt{a^s - \left(\frac{\epsilon}{2}\right)^2} = \epsilon \sin \alpha;$$

$$R = \frac{\epsilon}{2} \sqrt{a^s - \left(\frac{\epsilon}{2}\right)^2} = \frac{a^s}{2b\epsilon};$$

$$r = \frac{\epsilon}{2} \sqrt{\frac{2a - \epsilon}{2a + \epsilon}}; \quad P = 2a + \epsilon; \quad S = \frac{\epsilon}{2} \sqrt{a^s - \left(\frac{\epsilon}{2}\right)^2} = \frac{a^s}{2b\epsilon};$$

$$a; \gamma \qquad a = 80^o - \frac{\gamma}{2}; \quad \epsilon = 2a \sin \frac{\gamma}{2}; \quad h_0 = a \sin \gamma; \quad h_0 = a \cos \frac{\gamma}{2};$$

$$P = 2a \left(1 + \sin \frac{\gamma}{2}\right); \quad S = \frac{1}{2} a^s \sin \gamma$$

$$\gamma = 180^o - 2a; \quad a = \frac{\epsilon}{2\cos a}; \quad h_0 = \epsilon \sin a; \quad h_0 = \frac{1}{2} \epsilon \log a;$$

$$P = \epsilon \left(1 + \frac{1}{1\cos a}\right), \quad S = \frac{1}{4} \epsilon^t \log a;$$

$$a = 80^o - \frac{\gamma}{2}; \quad a = \frac{\epsilon}{2\sin \frac{\gamma}{2}}; \quad h_0 = \epsilon \cos \frac{\gamma}{2};$$

$$h_0 = \frac{\epsilon}{2} \epsilon \log \frac{\gamma}{2}; \quad P = \epsilon \left(1 + \frac{1}{1\cos a}\right); \quad S = \frac{1}{4} \epsilon^t \log \frac{\gamma}{2}$$

Дано	Формулы для нахождення остальных элементов
a; α	$\gamma = 180^{\circ} - 2\alpha; c = 2a\cos\alpha; h_{0} = a\sin2\alpha;$ $h_{c} = a\sin\alpha; P = 2a(1+\cos\alpha); S = \frac{1}{2}a^{3}\sin2\alpha$
c; h _c	$\begin{split} \log \alpha &= \frac{2h_c}{c}; & \log \frac{\Psi}{2} = \frac{c}{2h_c}; & a = \sqrt{\frac{h_c^2 + \left(\frac{c}{2}\right)^2}{h_c^2 + \left(\frac{c}{2}\right)^2}}; \\ h_a &= \frac{ch_c}{\sqrt{\frac{h_c^2 + \left(\frac{c}{2}\right)^2}{h_c^2 + \left(\frac{c}{2}\right)^2}}; & \frac{ch_c}{a}; \\ \rho &= c + 2\sqrt{\frac{h_c^2 + \left(\frac{c}{2}\right)^2}{h_c^2 + \left(\frac{c}{2}\right)^2}; & S = \frac{1}{2}ch_c \end{split}$
h _c ; h _a	$\cos \alpha = \sin \frac{\gamma}{2} = \frac{h_a}{2h_c}, a = \frac{h_a}{\sin \gamma} = \frac{h_c}{\cos \frac{\gamma}{2}};$ $c = 2h_c \lg \frac{\gamma}{2} = \frac{h_a}{\cos \frac{\gamma}{2}} = \frac{h_a}{\sin \alpha};$ $S = h_c^2 \lg \frac{\gamma}{2} = \frac{h_a^2}{2 \sin \gamma}$

Косоугольный треугольник



а, b, с — стороны; α, β, γ — углы: R — радиус описанной окружности; r — радиус вписанной окружности; P — периметр; S — площадь; p — полупериметр

OCHOBHME COOTHOMERNS:
$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} =$$

=2R (теорема сняусов); $a^2=b^2+e^3-2be\cos\alpha$ (теорема косинусов);

$$\frac{a+b}{a-b} = \frac{\lg \frac{\alpha+\beta}{2}}{\lg \frac{\alpha-\beta}{2}} \text{(reopens Tahrencos)};$$

$$S = \frac{1}{2} ab \sin \gamma = 2R^* \sin \alpha \sin \beta \sin \gamma = rp = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

	продолжение часы, а
Дано	Формулы для нахождения остальных элементов
α, α; β	$y = 180^{\circ} - \alpha - \beta; b = \frac{a \sin \beta}{\sin \alpha}; c = \frac{a \sin \gamma}{\sin \alpha};$ $S = \frac{1}{2} ab \sin \gamma$
a; b; γ	$\begin{split} & \text{tg} \frac{\alpha-\beta}{2} = \frac{a-b}{a+b} \text{clg} \frac{y}{2}; \frac{\alpha+\beta}{2} = 9s^{\rho} - \frac{y}{2}. \\ & \text{Получив } \alpha+\beta \text{ is } \alpha-\beta, \text{ mownon saftra } \alpha \text{ is } \beta. \\ & c = \frac{a \sin \gamma}{\sin \alpha}; S = \frac{1}{2} \text{ab sin } \gamma \end{split}$
a, b; a	$\begin{array}{l} \sin\beta=\frac{b\sin\alpha}{c} \ \ \cosh\alpha \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $
as be c	$r = \sqrt{\frac{(p-a)(p-b)(p-c)}{(p-a)(p-b)(p-c)}}, p = a+b+c;$ $\lg \frac{a}{2} = \frac{r}{p-a}, \lg \frac{p}{2} = \frac{r}{p-b}, \lg \frac{\gamma}{2} = \frac{r}{p-c};$ $S = r\rho = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$

Определение основных линий жого изольного предгольника

	a name note geomentee inpe geomental
Липия	Формула
Высота ћа на сторону а	$h_a = b \sin \gamma = c \sin \beta$
Меднана та на сторону а	$m_a = \frac{1}{2} \sqrt{b^2 + c^2 + 2bc \cos \alpha}$
Биссектриса <i>l_a</i> угла α	$l_{\alpha} = \frac{bc \cos \frac{\alpha}{2}}{b+c}$
Радвус <i>R</i> бписанной ок- ружности	$R = \frac{a}{2 \sin \alpha} = \frac{b}{2 \sin \beta} = \frac{c}{2 \sin \gamma}$

Продолжение табл. 31

Лин	ня `	Формула
Раднус г вп ружностн	исанной ок-	$r = \sqrt{\frac{(p-a)(p-b)(p-c)}{p}} =$ $= \rho \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} \operatorname{tg} \frac{\beta}{2} \operatorname{tg} \frac{\gamma}{2} = 4R \sin \frac{\alpha}{2} \sin \frac{\beta}{2} \sin \frac{\gamma}{2}$
Дано	Формул	ны для нахождения остальных элементов
		Ква∂рат
a a	t a	O бо з на ч е и ня: a — сторона; d — днагональ; R — раднус описанной окружности; r — раднус аписанной окружности; S — площадь; P — периметр
a	d = a	$\sqrt{2} = 1.414a; R = \frac{a}{2}\sqrt{2} = 0.707a = \frac{d}{2};$ $P = 4a; r = \frac{a}{2}; S = a^*$
d	$a = \frac{d}{2} V$	$\vec{2} = 0.707d; R = \frac{d}{2}; r = \frac{d}{4}\sqrt{2} = 0.354d;$ $P = 2d\sqrt{2} = 2.848d; S = \frac{1}{2}d^{4}$
P	$a=\frac{P}{4}$;	$d = \frac{\sqrt{2}}{4}P = 0.354P; R = \frac{\sqrt{2}}{8}P = 0.177P;$ $r = \frac{1}{8}P; S = \frac{1}{16}P^{2}$
s	$a = V\tilde{s}$;	$d = \sqrt{2S} = 1.414 \sqrt{S}; R = \frac{\sqrt{2S}}{2} = 0.707 \sqrt{S};$ $r = \frac{\sqrt{S}}{2}; P = 4 \sqrt{S}$

Дано	Формулы для нахождения остальных элементов
R	$a = R \sqrt{2} = 1.414R; d = 2R; r = \frac{R \sqrt{2}}{2} = 0.707R;$ $P = 4R \sqrt{2} = 5.657R; S = 2R^3$
,	$a = 2r$; $d = 2r \sqrt{2} = 2.828r$; $R = r \sqrt{2} = 1.414r$; $P = 8r$; $S = 4r^2$

Прямоугольник



Обозивчения: a, b— сторовы; d— днаговаль; R— радмус описанией окружности; c, θ — углы между сторовами и днагоналями; ϕ , ϕ , ϕ , тулы между днаговалями; S— площадь; P— периметр

a; b'	$\begin{aligned} & \text{tg } a = \frac{b}{a}; \ \alpha = 90^{b} - \beta; \ \text{tg } \beta = \frac{a}{b}; \ \beta = 90^{a} - \alpha; \\ & \text{tg } \frac{e_{1}}{2} = \text{tg } \beta = \frac{a}{b}; \ e_{1} = 29; \ \text{tg } \frac{e_{2}}{2} = \text{tg } \alpha = \frac{b}{a}; \\ & e_{2} = 22; \\ & d = \sqrt{a^{2} + b^{2}}; \ R = \frac{d}{2} = \frac{1}{2} \sqrt{a^{2} + b^{2}}; \\ & P = 2 (a + b); \ S = ab \end{aligned}$
a; a	$b = a \operatorname{tg} \alpha = a \operatorname{ctg} \beta; \beta = 90^{\circ} - \alpha; d = \frac{a}{\cos \alpha};$ $q_1 = 2\beta; q_2 = 2\alpha;$ $R = \frac{d}{2} = \frac{a}{2 \cos \alpha}; P = 2a (1 + \operatorname{tg} \alpha);$ $S = a^{\circ} \operatorname{tg} \alpha = a^{\circ} \operatorname{ctg} \beta$
а; в	$b = a \operatorname{ctg} \beta = a \operatorname{tg} \alpha; \alpha = 90^{\circ} - \beta; d = \frac{a}{\sin \beta}; q_1 = 2\beta;$ $q_1 = 180^{\circ} - 2\beta = 2\alpha; R = \frac{d}{2} = \frac{a}{2\sin \beta};$ $P = 2a (1 + \operatorname{ctg} \beta) = 2a (1 + \operatorname{tg} \alpha); S = a^{\circ} \operatorname{ctg} \beta = a^{\circ} \operatorname{tg} \alpha$

Продолжение табл. 31

Дано	Формулы для нахождения остальных элементов
d; φ ₁	$\begin{aligned} q_1 &= 180^o - q_1; & \alpha &= 80^o - \frac{q_1}{2}; & \beta &= \frac{q_1}{2}; \\ a &= d \sin \frac{q_1}{2}; & b &= d \cos \frac{q_1}{2}; & R &= \frac{d}{2}; \\ P &= 2d \sqrt{1 + \sin q_1} &= 2(a + b); \\ S &= \frac{1}{2}d^d \sin q_1 \end{aligned}$
' d; α	$\beta = 50^{\circ} - \alpha; a = d \cos \alpha; b = d \sin \alpha; R = \frac{d}{2};$ $q_1 = 2\beta = 2 (60^{\circ} - \alpha); q_2 = 2\alpha;$ $P = 2d V \frac{1}{1 + \sin 2\alpha} = 2 (a + b);$ $S = \frac{1}{2} d^4 \sin 2\alpha$
S; α	$a = \sqrt{\frac{S}{\lg a}} = \sqrt{S \operatorname{clg} a}; b = \sqrt{\frac{S}{\operatorname{clg} a}} = \sqrt{S \operatorname{lg} a};$ $d = \sqrt{\frac{2S}{\sin 2a}}; R = \sqrt{\frac{S}{2} \sin 2a};$ $\varphi_1 = 2(90^o - a) = 28; \varphi_2 = 2a; \beta = 90^o - a$
	Формулы для определения элементов круга
Определяема	величина Формулы

Определяемая величина	Формулы
Радиус круга г	$\frac{L}{2\pi}$; $\frac{L}{6,2832}$; 0,5042 \sqrt{S}
Диаметр круга <i>d</i>	$\frac{L}{\pi}$, $\frac{L}{3,1416}$; 1,1284 \sqrt{S}
Длина окружности L	2mr; 6,2832r; 3,1416d; d/0,3183
Площадь круга S	πr2; 3,1416r2; 0,785d2; 0,079578L2
Длина дуги для цент- рального угла в 10	0,0067265 <i>d</i>
Длина дуги для цент- рального угла в n°	0,0087265nd
Центральный угол для дуги длиной г	57°,2958 = 3437',75 = 2° 6265°

32. Длины дуг, хорд, стрелок сегментов круга радиуса $r=1^{+1}$

а—центральный угол (град); h—длина егрелки; f—длина дуги; S—площадь сег-										
1	0,0175	0,0000	0,0175	0,00000	36	0,6283	0,0489	0,6180	0,02027	
2	0,0349	0,0002	0,0349	0,00000	37	0,6458	0,0517	0,6346	0,02198	
3	0,0524	0,0003	0,0524	0,00001	38	0,6632	0,0545	0,6511	0,02378	
4	0,0698	0,0006	0,0698	0,00003	39	0,6807	0,0574	0,6676	0,02568	
5	0,0873	0,0010	0,0872	0,00006	40	0,6981	0,0603	0,6840	0,02767	
6 7 8 9	0, 1047 0, 1222 0, 1396 0, 1571 0, 1745	0,0014 0,0019 0,0024 0,0031 0,0038	0, 1047 0, 1221 0, 1395 0, 1569 0, 1743	0,00010 0,00015 0,00023 0,00032 0,00044	41 42 43 44 45	0,7156 0,7330 0,7505 0,7679 0,7854	0,0633 0,0664 0,0696 0,0728 0,0761	0,7004 0,7167 0,7330 0,7492 0,7654	0,02976 0,03195 0,03425 0,03664 0,03915	
11	0,1920	0,0046	0,1917	0,00059	46	0,8029	0,0795	0,7815	0,04176	
12	0,2094	0,0055	0,2091	0,00076	47	0,8203	0,0829	0,7975	0,04448	
13	0,2269	0,0064	0,2264	0,00097	48	0,8378	0,0865	0,8135	0,04731	
14	0,2443	0,0075	0,2437	0,00121	49	0,8552	0,0900	0,8294	0,05025	
15	0,2618	0,0086	0,2611	0,00149	50	0,8727	0,0937	0,8452	0,05331	
16	0,2793	0,0097	0,2783	0,00181	51	0,8901	0,0974	0,8610	0,05649	
17	0,2967	0,0110	0,2956	0,00217	52	0,9076	0,1012	0,8767	0,05978	
18	0,3142	0,0123	0,3129	0,00257	53	0,9250	0,1051	0,8924	0,06319	
19	0,3316	0,0137	0,3301	0,00302	54	0,9425	0,1090	0,9080	0,06673	
20	0,3491	0,0152	0,3473	0,00352	55	0,9599	0,1130	0,9235	0,07039	
21	0,3665	0,0167	0,3645	0,00408	56	0,9774	0,1171	0,9389	0,07417	
22	0,3840	0,0184	0,3816	0,00468	57	0,9948	0,1212	0,9543	0,07808	
23	0,4014	0,0201	0,3987	0,00535	58	1,0123	0,1254	0,9696	0,08212	
24	0,4189	0,0219	0,4158	0,00607	59	1,0297	0,1296	0,9848	0,08629	
25	0,4363	0,0237	0,4329	0,00686	60	1,0472	0,1340	1,0000	0,09059	
26	0,4538	0,0256	0,4499	0,00771	61	1,0647	0,1384	1,0151	0,09502	
27	0,4712	0,0276	0,4669	0,00862	62	1,0821	0,1428	1,0301	0,09958	
28	0,4887	0,0297	0,4838	0,00961	63	1,0996	0,1474	1,0450	0,10428	
29	0,5061	0,0319	0,6008	0,01067	64	1,1170	0,1520	1,0598	0,10911	
30	0,5236	0,0341	0,5176	0,01180	65	1,1345	0,1566	1,0746	0,11408	
31	0,5411	0,0364	0,5345	0,01301	66	1,1519	0,1613	1,0893	0,11919	
32	0,5585	0,0387	0,5513	0,01429	67	1,1694	0,1661	1,1039	0,12443	
33	0,5760	0,0412	0,5680	0,01566	68	1,1868	0,1710	1,1184	0,12982	
34	0,5934	0,0437	0,5847	0,01711	69	1,2043	0,1759	1,1328	0,13535	
35	0,6109	0,0463	0,6014	0,01864	70	1,2217	0,1808	1,1472	0,14102	

^{••} Чтобы определять l, c, h u S кругов раднуса r+1, необходимо по углу α найти в таблице значение мекомой величины и умножить его на r для определения l, u h u in r^2 n a m

^{=0.00535}, тогда для r=10 мм находим $l_{r=10}=0.4014\cdot 10=4.014$ мм, $S_{r=10}=$ $=0.00535 \cdot 10^{4} = 0.535 \text{ MM}^{2}$

Продолжение табл. 32

11904									
α	t.	h	c	s	α	ı·	h	c	s
71	1,2392	0, 1859	0, 1614	0,14683	126	2, 1991	0,5460	1,7820	0,69505
72	1,2566	0, 1910	1, 1756	0,15279	127	2, 2166	0,5538	1,7899	0,70897
73	1,2741	0, 1961	1, 1896	0,15889	128	2, 2340	0,5616	1,7976	0,72301
74	1,2915	0, 2014	1, 2036	0,16514	129	2, 2515	0,5695	1,8052	0,73716
75	1,3090	0, 2066	1, 2175	0,17154	130	2, 2689	0,5774	1,8126	0,75144
76	1,3265	0,2120	1,2312	0,17808	131	2,2864	0,5853	1,8199	0,76584
77	1,3439	0,2174	1,2450	0,18477	132	2,3038	0,5933	1,8271	0,78034
78	1,3614	0,2229	1,2586	0,19160	133	2,3213	0,6013	1,8341	0,79497
79	1,3788	0,2284	1,2722	0,19859	134	2,3387	0,6093	1,8410	0,80970
80	1,3963	0,2340	1,2856	0,20573	135	2,3562	0,6173	1,8478	0,82454
81	1,4137	0,2396	1,2989	0,21301	136	2,3736	0,6254	1,8544	0,83949
82	1,4312	0,2453	1,3121	0,22045	137	2,3911	0,6335	1,8608	0,85455
83	1,4486	0,2510	1,3252	0,22804	138	2,4086	0,6416	1,8672	0,86971
84	1,4661	0,2569	1,3383	0,23578	139	2,4260	0,6498	1,8733	0,88497
85	1,4835	0,2627	1,3512	0,24367	140	2,4435	0,6580	1,8794	0,90034
86	1,5010	0,2686	1,3640	0,25171	141	2,4609	0,6662	1,8853	0,91580
87	1,5184	0,2746	1,3767	0,25990	142	2,4784	0,6744	1,8910	0,93135
88	1,5359	0,2807	1,3893	0,26825	143	2,4958	0,6827	1,8966	0,94700
89	1,5533	0,2867	1,4018	0,27675	144	2,5133	0,6910	1,9021	0,96274
90	1,5708	0,2929	1,4142	0,28540	145	2,5307	0,6993	1,9074	0,97858
91	1,5882	0,2991	1,4265	0,29420	146	2,5482	0,7076	1,9126	0,99449
92	1,6057	0,3053	1,4387	0,30316	147	2,5656	0,7160	1,9176	1,01050
93	1,6232	0,3116	1,4507	0,31226	148	2,5831	0,7244	1,9225	1,02658
94	1,6406	0,3180	1,4627	0,32152	149	2,6005	0,7328	1,9273	1,04275
95	1,6580	0,3244	1,4746	0,33093	150	2,6180	0,7412	1,9319	1,05900
96	1,6755	0,3309	1,4863	0,34050	151	2,6345	0,7496	1,9363	1,07532
97	1,6930	0,3374	1,4979	0,35021	152	2,6529	0,7581	1,9406	1,09171
98	1,7104	0,3439	1,5094	0,36008	153	2,6704	0,7666	1,9447	1,10818
99	1,7279	0,3506	1,5208	0,37009	154	2,6878	0,7750	1,9487	1,12472
100	1,7453	0,3572	1,5321	0,38026	155	2,7053	0,7836	1,9526	1,14132
101	1,7628	0,3639	1,5432	0,39058	156	2,7227	0,7921	1,9563	1,15799
102	1,7802	0,3707	1,5543	0,40104	157	2,7402	0,8006	1,9598	1,17472
103	1,7977	0,3775	1,5652	1,41166	158	2,7576	0,8092	1,9633	1,19151
104	1,8151	0,3843	1,5760	0,42242	159	2,7751	0,8178	1,9665	1,20835
105	1,8326	0,3912	1,5867	0,43333	160	2,7925	0,8264	1,9696	1,22525
106	1,8500	0,3982	1,5973	0,44439	161	2,8100	0,8350	1,9726	1,24221
107	1,8675	0,4052	1,6077	0,45560	162	-2,8274	0,8436	1,9754	1,25921
108	1,8850	0,4122	1,6180	0,46695	163	2,8449	0,8522	1,9780	1,27626
109	1,9024	0,4193	1,6282	0,47845	164	2,8623	0,8608	1,9805	1,29335
110	1,9199	0,4264	1,6383	0,49008	165	2,8798	0,8695	1,9829	1,31049
111	1,9373	0,4336	1,6483	0,50187	166	2,8972	0,8781	1,9851	1,32766
112	1,9548	0,4408	1,6581	0,51379	167	2,9147	0,8868	1,9871	1,34487
113	1,9722	0,4481	1,6678	0,52586	168	2,9322	0,8955	1,9890	1,36212
114	1,9897	0,4554	1,6773	0,53807	169	2,9496	0,9042	1,9908	1,37940
115	2,0071	0,4627	1,6868	0,55041	170	2,9671	0,9128	1,9924	1,39671
116 117 118 119 120	2,0246 2,0420 2,0595 2,0769 2,0944	0.4775 0.4850 0.4925	1,6961 1,7053 1,7143 1,7233 1,7321	0,56289 0,57551 0,58827 0,60116 0,61418	171 172 173 174 175	2,9845 3,0020 3,0194 3,0369 3,0543	0,9390 0,9477 0,9564	1,9963 1,9973 1,9981	1,41404 1,43140 1,44878 1,46617 1,48359
121 122 123 124 125	2, 1118 2, 1283 2, 1468 2, 1642 2, 1813	0,5152 0,5228 0,5305	1,7492 1,7576 1,7659	0,62734 0,64063 0,65404 0,66759 0,68125	176 177 178 179 180	3,0718 3,0892 3,1067 3,1241 3,1416	0,9738 0,9825 0,9913	1,9993 1,9997 1,9999	

33. Соотношения элементов правильных многоугольников



Обозначения. п — число сторон; в — центряльный угол; а — стороие; R — раднус описанной окружности; г — раднус вписанной окружности; S — площадь

Основные соотношения

$$a = 2R \sin \frac{\alpha}{2} = 2r \left(g \frac{\alpha}{2}; \alpha = \frac{360^{\circ}}{n}; \alpha = \frac{1}{2} \sin \frac{\alpha}{2} = \frac{r}{\cos \frac{\alpha}{2}};$$
$$r = \frac{a}{2} \operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2} = R \cos \frac{\alpha}{2};$$

 $S = \frac{n}{2} R^2 \sin \alpha = nr^2 \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} =$ $= n \frac{a^2}{4} \operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2}$

3 0.433 1.599 5.196 0.677 2.000 1.722 3.464 0.500 0.27 5 1.721 2.375 3.633 0.551 1.226 1.172 1.453 0.000 0.777 0.75 5 1.721 2.375 3.633 0.551 1.226 1.172 1.453 0.000 0.777 0.75 7 3.634 2.736 3.431 1.152 1.110 0.885 0.985 0.001 1.05 8 4.828 2.828 3.314 1.307 1.082 0.765 0.828 0.901 1.0 8 4.828 2.828 3.314 1.307 1.082 0.765 0.828 0.901 1.0 10 7.504 2.933 3.276 1.462 1.096 0.84 0.728 0.040 1.3 112 11.199 3.000 3.215 1.922 1.035 0.518 0.530 0.966 1.8 15 17.642 3.051 3.88 2.405 1.022 0.410 0.428 0.772 2.3 15 17.642 3.051 3.88 2.405 1.022 0.410 0.428 0.772 2.3 15 17.657 3.106 3.160 3.330 1.000 0.80 0.300 0.300 0.300 3.30 3.30 2 3 3.128 3.121 3.152 5.101 1.005 0.196 0.197 0.995 5.0												
1	n	S a1	$\frac{S}{R^{\pm}}$	<u>s</u>	$\frac{R}{a}$	<u>R</u>	a R	a r	' <u>'</u> R	r a	α	
1	1	. 1								1		
S	3	0,438	1,299	5, 196	0,577	2,000	1,732	3,464	0,500	0.289	120°	
6 2.598 2.598 3.464 1.000 1.155 1.000 1.155 0.566 0.901 1.00 7 3.634 2.736 3.371 1.152 1.110 0.868 0.963 0.901 1.00 8 4.828 2.828 3.314 1.307 1.082 0.785 0.828 0.924 1.2 10 7.694 2.939 3.276 1.462 1.064 0.841 0.728 0.940 1.3 112 11.194 3.000 3.215 1.922 1.035 0.518 0.556 0.961 1.8 112 11.196 3.000 3.215 1.922 1.035 0.518 0.556 0.961 1.8 112 11.56 3.000 3.215 1.922 1.032 0.518 0.556 0.961 1.3 112 11.56 3.000 3.215 1.922 1.033 0.318 0.356 0.961 1.3 12 11.56 3.000 3.215 1.922 1.032 0.518 0.556 0.961 1.3 12 11.56 3.000 3.215 1.922 1.032 0.518 0.556 0.961 1.3 14 45.575 3.106 3.163 3.196 1.013 0.313 0.317 0.988 3.1 24 45.575 3.106 3.150 3.330 1.000 0.261 0.263 0.991 3.7 32 81.225 3.121 3.152 5.101 1.005 0.196 0.197 0.995 5.0	4	1,000	2,000	4,000	0,707	1,414	1,414	2,000	0.707	0,500	90°	
7 3.634 2.736 3.371 1.152 1.110 0.888 0.983 0.901 1.016 8 4.828 2.828 3.314 1.307 1.082 0.788 0.828 0.924 1.2 9 6.182 2.893 3.726 1.462 1.064 0.84 0.728 0.404 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2	5	1.721	2,378	3,633	0,851	1,236	1,176	1,453	0,809	0,688	72*	
8 4.828 2.828 3.314 1.307 1.082 0,726 0,728 0,924 0,124 1.00 9 6.182 2.893 3.276 1.462 1.064 0.884 0,728 0,924 0.13 10 7.694 2.939 3.229 1.618 1.052 0.618 0,050 0,616 1.5 115 17.642 3.051 3.188 2.405 1.022 0.416 0.435 0.778 2.3 116 20,109 3.062 3.183 2.563 1.020 0.380 0.380 0.981 2.5 20 31.569 3.090 3.168 3.196 1.013 0.313 0.317 0.888 3.1 24 45.575 3.160 3.160 3.330 1.000 0.261 0.263 0.991 3.7 32 81.225 3.121 3.152 5.101 1.005 0.196 0.197 0.995 5.0	6	2,598	2,598	3, 464	1,000	1,155	1,000	1,155	0,866	0,866	60°	
9 6.182 2.893 3.276 1.462 1.064 0.684 0.728 0.940 1.3 10 7.694 2.939 3.249 1.618 1.052 0.618 0.650 0.951 1.5 12 11.196 3.000 3.215 1.932 1.035 0.518 0.536 0.966 1.8 13 17.642 3.051 3.188 2.405 1.022 0.416 0.425 0.778 2.3 16 20.109 3.062 3.183 2.563 1.020 0.380 0.380 0.981 2.5 20 31.569 3.090 3.168 3.196 1.013 0.313 0.317 0.988 3.1 24 45.575 3.106 3.150 3.330 1.000 0.261 0.263 0.991 3.7 32 81.225 3.121 3.152 5.101 1.005 0.196 0.197 0.995 5.0	7	3,634	2,736	3, 371	1,152	1,110	0,868	0,963	0,901	1,038	51 3°	
10 7.694 2.939 3.249 1.618 1.652 0.618 0.656 0.951 1.75 12 11.194 3.000 3.215 1.922 1.035 0.518 0.556 0.951 1.75 17.642 3.051 3.188 2.405 1.022 0.416 0.425 0.978 2.3 16 20.105 3.062 3.183 2.653 1.020 0.390 0.398 0.981 2.3 2.3 2.5 3.1569 3.090 3.168 3.196 1.013 0.313 0.317 0.988 3.1 24 45.575 3.106 3.150 3.330 1.000 0.261 0.263 0.991 3.7 3.3 2.8 1.225 3.121 3.152 5.101 1.005 0.196 0.197 0.995 5.0	8	4,828	2,828	3,314	1,307	1,082	0,765	0,828	0,924	1,207	45°	
12 11,196 3.000 3.215 1.932 1.035 0.518 0.536 0.956 1.8 13 17.642 3.051 3.188 2.405 1.022 0.106 0.28 0.775 2.3 15 17.642 3.051 3.188 2.405 1.020 0.300 0.380 0.381 2.5 20 31.569 3.090 3.168 3.196 1.031 0.313 0.317 0.888 3.1 24 45.575 3.106 3.160 3.330 1.000 0.261 0.263 0.991 3.7 32 81.229 3.121 3.132 5.101 1.005 0.196 0.197 0.995 5.0	9	6,182	2,893	3,276	1,462	1,064	0,684	0,728	0,940	1,374	40°	
15 17.642 3.051 3.188 2.405 1.022 0.416 0.435 0.778 2.3 16 20.109 3.062 3.183 2.563 1.020 0.980 0.981 0.58 0.981 2.5 20 31.569 3.090 3.168 3.196 1.013 0.313 0.317 0.988 3.1 24 45.575 3.106 3.160 3.830 1.000 0.261 0.263 0.991 3.7 32 81.225 3.121 3.152 5.101 1.005 0.196 0.197 0.995 5.0	10	7,694	2,939	3,249	1,618	1,052	0,618	0,650	0,951	1,539	36°	
16 20.109 3.062 3.183 2.563 1.020 0.396 0.398 0.981 2.5 20 31.569 3.090 3.168 3.196 1.013 0.313 0.317 0.988 3.1 24 45.575 3.106 3.150 3.830 1.000 0.261 0.263 0.991 3.7 32 81.225 3.121 3.152 5.101 1.005 0.196 0.197 0.995 5.0	12	11,196	3,000	3,215	1,932	1,035	0,518	0,536	0.966	1,866	30°	
20 31.569 3.090 3.168 3.196 1.013 0.313 0.317 0.388 3.1 24 45.575 3.106 3.160 3.330 1.009 0.261 0.263 0.991 3.7 32 81.225 3.121 3.152 5.101 1.005 0.196 0.197 0.995 5.0	15	17,642	3,051	3, 188	2,405	1,022	0,416	0,425	0,978	2,352	24°	
24 45.575 3.106 3,160 3,830 1.009 0,261 0,263 0,991 3,7 32 81,225 3,121 3,152 5,101 1.005 0,196 0,197 0,995 5,0	16	20, 109	3,062	3, 183	2,563	1,020	0,390	0,398	0,981	2,514	22 1°	
32 81,225 3,121 3,152 5,101 1,005 0,196 0,197 0,995 5,0	20	31,569	3,090	3,168	3,196	1,013	0,313	0,317	0,988	3, 157	18°	
0,000	24	45,575	3, 106	3,160	3,830	1,009	0,261	0,263	0,991	3,798	15°	
48 183 08 3 132 3 146 7 545 1 009 0 131 0 131 0 000 7 5	32	81,225	3, 121	3, 152	5, 101	1,005	0,196	0,197	0.995	5,077	11 1°	
7,045 1,002 0,131 0,131 0,998 7,6	48	183,08	3,133	3,146	7,645	1,002	0,131	0,131	0,998	7,629	7 10	
64 325,69 3,137 3,144 10,190 1,001 0,098 0,098 0,999 10,1	64	325,69	3, 137	3, 144	10, 190	1,001	0,098	0,098	0,999	10, 178	5 30	

34. Деление окружности на п равных члетей *1

n	$n = \sin \frac{180^{\circ}}{n}$ $n = \sin \frac{180^{\circ}}{n}$ $n = \sin \frac{180^{\circ}}{n}$ $n = \sin \frac{180^{\circ}}{n}$										
	n		n		n		n				
		- 1									
1	0,0000	26	0,1205	51	0,0616	76	0,0413				
2	.1,0000	27	0,1161	52	0,0604	77	0,0408				
3 .	0,8660	28	0,1120	53	0,0592	: 78	0,0403				
4	0,7071	29	0,1081	54	0,0581	79 ,	0,0398				
5	0.5878	30	0, 1045	55	0,0571	80	-0,0393				
6	0,5000	31	0,1012	56	0,0561	81	0,0388-				
7	0,4339	32.	0,0980	57	0,0551	82	0,0383				
8	0,3827	33	0,0951	58	0,0541	83	0,0378				
9	0,3420	34	0,0923	59	0,0532	84	0,0374				
10	0,3090	35	0,0896	60	0,0523	85	0,0369				
11	0,2817	36	0,0872	61	0,0515	86	0,0365				
12	0,2588	37	0,0848	62	0,0506	87	0,0361				
13	0,2393	38	0,0826	63	0,0498	88	0,0357				
14	0,2225	39	0,0805	64	0,0491	89	0,0353				
15	0,2079	40	0,0785	65	0,0483	90	0,0349				
16	0,1951	41	0,0765	66	0,0476	91	0,0345				
17	0,1838	42	0,0747	67	0,0469	92	0,0341				
18	0,1737	43	0,0730	68	0,0462	93	0,0338				
19	0,1646	44	0,0713	69	0,0455	94	0,0334				
20	0,1564	45	0,0698	70	0,0449	95	0,0331				
21	0,1490	46	0,0682	71	0,0442	96	0,0327				
22	0,1423	47	0,0668	72	0,0436	97	0,0324				
23	0,1362	48	0,0654	73	0,0430	-98	0,0321				
24	0,1305	49	0,0641	74	0,0424	99	0,0317				
25	0,1253	50	0,0628	75	0,0419	100	0,0314				
				D.							

^{*1} Для веления окружности на п равных частей необходимо определить хорду a по формуле $a=D\sin\frac{180^{\circ}}{n}$ (где D — диаметр окружности); величина

 $[\]sin \frac{180^{\circ}}{n}$ берется из таблицы.

Пример. Разделить окружность диаметром 100 мм на 13 частей. Для этого нужно отиладывать по окружности циркулем отрезки

 $a = 100 \cdot 0.2392 = 23.93 \text{ MM}.$

35. Определение углов между секущими, касательными и хордами окружности

	ээ, определение углов между секущими, касительными и хордами окружности				
	Наименование и величина угла	Эскиз	Наименование и аеличииа угла	Эскиз	
	Угол между хордами: а) аписанный угол α — центр окружности О вкутри угла $\alpha = \frac{\beta}{2}$		Угол между секу щими с верши- иой в не окружно- ст $\alpha = \frac{\beta - \gamma}{2}$		
The second secon	б) вписанный угол α — центр окружности $\alpha = \frac{\beta}{2}$		Угол между касательной к се- к ущей $\alpha = \frac{\beta - \gamma}{2}$		
	а) аписанный угол α опиратегся на диаметр окружности $\alpha = \frac{\pi}{2} = 90^{\circ}$	0	$\begin{array}{c} \text{Yron} \\ \text{Mew}_{A}\text{Y} \\ \text{Kacatenb-} \\ \text{Hoff} \\ \text{Kop}_{A}\text{Of} \\ \text{C} \\ \alpha = \frac{\beta}{2} \end{array}$	000	
	г) угол α с вершиной акутри окружности $\alpha = \frac{\beta + \gamma}{2}$		Угол между касатель и ы м к $\alpha = \frac{\beta - \gamma}{2}$		

36. Расчет типовых сопряжений прямых и дуг

	Величины			
Эскиз сопряжения	эадан- ные	опре- деляе- мые	Формула	
	α; ι	х	$x = t \cdot g - \frac{\alpha}{2}$	
	a; b;	α; χ	$ig \beta = \frac{a}{b}; \sin \gamma = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}};$ $\alpha = 90^\circ - (\beta + \gamma);$ $x = (b - t) \operatorname{ctg} \alpha$	
R	R; b	a; c; a	$\sin \alpha = \frac{b}{R}; c = \sqrt{R^2 - b^2};$ $a = R - c$	
9	R; a	c; b	$b = \sqrt{R^2 - c^2}; c = R - a$	
8	a; b	R	$R = \frac{a^2 + b^2}{2a}$	
	R; R1;	b; α	$b = R - \sqrt{(R - R_1)^2 - (a - R_1)^2};$ $\sin \alpha = \frac{a - R}{R - R_1}$	
77 77	a; b; R	R ₁	$R_1 = \frac{a^2 + b^2 - 2bR}{2(a - R)}$	
	b; a; R ₁	R	$R = \frac{a^2 + b^2 - 2aR_1}{2(b - R_1)}$	
a da	R; α	x	$\mathbf{x} = R \cdot \mathbf{tg} - \frac{\alpha}{2}$	


	Величины		
Эскиз сопряжения	задан- ные	опре- деляе- мые	Формула
8 / 2 R	a; R;	x; α	$\sin\alpha = \frac{R_z - R}{a}; z = a\cos\alpha$
	a; R;	ε; α	$\cos \alpha = \frac{R + R_1 - a}{R + R_1};$ $\alpha = (R + R_1) \sin \alpha =$ $= \sqrt{2a(R + R_1) - a^2}$
- b -	a; c;	x; α;	tg $\alpha = \frac{a}{c}$; $\beta = 90^{\circ} - \alpha$; $\epsilon = \sqrt{a^{2} + c^{3}}$
The state of the s	b; m;	x; a; c; α; β	$t_{R} \alpha = \frac{m}{b}; \beta = 90^{\circ} - \alpha;$ $x = V b^{2} + m^{2} - R \left(\lg \frac{\alpha}{2} + \lg \frac{\beta}{2} \right);$ $a = m + R \lg \frac{\beta}{2} - R;$ $\varepsilon = b + R \lg \frac{\alpha}{2} - R$
	a; b; R; R ₁ R > R ₁	ε; α; β	$x = \sqrt{a^{2} + b^{2} - (R - R_{1})^{2}},$ $\lg \alpha_{1} = \frac{a}{c},$ $\sin \alpha_{2} = \frac{R - R_{1}}{\sqrt{a^{2} + c^{2}}};$ $\alpha = \alpha_{1} + \alpha_{2}; \beta \approx 90^{\circ} - \alpha$
a all se	b; m; R; R;	x; a; e; α; β	$\begin{aligned} &\operatorname{ig} \alpha = \frac{m}{b}; \ \beta = \beta \theta^p - \alpha; \\ &x = \sqrt{b^2 + m^2} - R \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} - \\ &- R \operatorname{tg} \frac{\beta}{2}; \\ &a = m + R_1 \operatorname{tg} \frac{\beta}{2} - R; \\ &c = b + R \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} - R_1 \end{aligned}$

	Величины		
Эскиз сопряжения	задан- ные	опре- деляе- мые	Формула
9 00 00	b; a; R; R ₁ ; R+ + R ₁ = = b	i, a	$x = \sqrt{a^{2} - (R + R_{1})^{2}};$ $\sin \alpha = \frac{R + R_{1}}{a}.$
	b; a; R; R; R=R; R+R; R+ +R; > b	x; α	$x = \sqrt{a^2 + b^2 - 2b (R + R_1)};$ $\lg \beta = \frac{R + R_1 - b}{a};$ $\lg \gamma = \frac{x}{R + R_1};$ $\alpha = 90^\circ - (\beta + \gamma)$
	a; b; R; R; R; + + R = = a	x; y;	$tg \alpha = \frac{a}{b};$ $t = \sqrt{a^2 - b^2} - a tg \frac{\alpha}{2};$ $y = b + a tg \frac{\alpha}{2}$
a y	a; y; R; R ₁ R+ +R ₁ =	r; α	$\sin \alpha = \frac{a}{y}; x = \sqrt{y^2 - a^2}$
a a a	a; b; R; R ₁ ; R+ +R ₁ < < a	x; α	$x = \sqrt{b^{2} + a^{2} - 2a(R + R_{1})};$ $\lg \beta = \frac{a - R - R_{1}}{b};$ $\lg \gamma = \frac{x}{R + R_{1}};$ $\alpha = 90 - (\gamma - \beta)$
RI G	a; b; a; R; R;	x; y; z; β; δ	$\begin{split} \sin \mathbf{v} &= \frac{(R-b)\sin\alpha + a\cos\alpha + R_1}{R-R_1} \\ \mathbf{\beta} &= \mathbf{v} - \alpha_2 \ \delta = \mathbf{90^0 - v}; \\ x &= (R-R_1)\sin\beta; \\ y &= (R-R_1)\cos\beta - R + b; \\ z &= \frac{a}{\sin\alpha} - R_1\cos\alpha - \frac{1}{\sin\alpha} \\ &- (R^T - R_1) \frac{\sin\beta}{\sin\alpha} \end{split}$

Продолжение табл. 36


	Величины		
Эскиз сопряжения	задан- ные	опре- деляе- мые	Формула
\$ 7 P T	a; b;	x; α;	$x = \sqrt{a^{2} + b^{2} - R^{2}}; \text{ tg } \gamma = \frac{a}{b};$ $\text{tg } \delta = \frac{x}{R}; \alpha = 180^{\circ} - (\gamma + \delta);$ $\beta = 90^{\circ} - \alpha$
70000	a; b;	x; α; β; δ	$x = \sqrt{a^2 + b^2 - R^2}; \text{tg } \gamma = \frac{a}{b};$ $\text{tg } \delta = \frac{x}{R}; \alpha = 180^{\circ} - (\gamma + \delta);$ $\beta = \alpha - 90^{\circ}$
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	a;,b;	x; y;	$tg \alpha = \frac{a}{b};$ $x = \sqrt{a^2 + b^2} - R tg \frac{\alpha}{2};$ $y = R tg \frac{\alpha}{2} + b$
P 0 1 0	a; b;	x; y; α; β	$\operatorname{tg} \beta = \frac{a}{b}; \alpha = 90^{\circ} + \beta;$ $x = \sqrt{a^{\circ} + b^{\circ}} - R \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2};$ $y = R \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} - a$
- x - x - x - x - x - x - x - x - x - x	α; b; α; β; R	γ; x; y; z; u	$\begin{aligned} & \gamma = 90^{\circ} - \alpha - \beta; \\ z &= \frac{(b - a \lg p) \cos \beta}{\sin \gamma} - R \lg \frac{\gamma}{2}; \\ a &= \frac{(a - b \lg a) \cos \alpha}{\sin \gamma} - R \lg \frac{\gamma}{2}; \\ x &= \frac{(a - b \lg a) \cos \alpha}{\sin \gamma} + R \cos \beta; \\ y &= \frac{(a - b \lg a) \cos \alpha \cos \beta}{\sin \gamma} - R \sin \beta \end{aligned}$
¥ 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	R; α	x	$x = R \operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2}$


37. Простейшие геометрические построения



Yron AOD pages 30°, yron AOC

Продолжение табл. 33 Из произвольной точки С прямой а провести полуокружиость радиусом СМ, на которой радиусом АМ из точки В отметить точку N. МN — искомая прямая Из произвольной точин задак-Провести прямую, парадлельямо данной прямой восстановить перной прямой, на заданном расстоянии пендинуляр, от прямой на перпендинуляре отложить расстояиие и через получениую точку провести примую, парадлельиук данной Через точиу А провести прямую АС под произвольным углом. На прямой АС от точня А отложить разные отрезни (A/= /2=23 = . . .) произвольной длины. Число отрезков равно числу частей, на кото-Разделить отрезок AB на рав-ные части (нарое иужно разделить отрезок 4 В Конец последнего отпример. резка соеднинть с точкой В прямой Вп (В5). Через точ-ки I, 2, 3 . . . провести примыс. на Б частей) параллельные Вп. KOTODNE разделят отрезок АВ на заданное число равных частей Из вершины угла (точка В) провести дугу произвольного радмуса до пересечения со сто-Построять ронами угла. Из точен пересе-чения А и С провести дуги. Точну D пересечения дуг собиссектрис угла АВС едниить с вершниой угла. При-мая BD — биссентриса угла Из вершины угла АВС (точна В) провести дугу произволь-На прямой Е иого раднуса. Тем же раднусом провести дугу из точии D. Из построить угол, промести дугу по голим Биромести дугу радиу-сом АС. Точну пересечения дуг F соединить с точкой D. Угол EDF равен углу ABC равиый данному углу АВС В точке О восстановить перпендинулир ОВ и провести бис-сентрису ОК угла АОВ. Угол сентрису ОК угла АОВ. Угол АОК равен 45°. На прямой ОА Из точки О провести дугу произвольного радиуса ОА. На построить углы 30°. 45° и 60° этой дуге тем же радиусом сделать отметии от точеи A и B. Провести прямые ОС и ОD.





Построение типовых кривых Эллипс— геометрическое место точек, сумма расстояний которых от двух неподвижных точек — фокусов есть величина постояниях. Уравнение эллипса

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

где a — величина большой полуоси; b — малой полуоси.

а из точек I', I', I' и т. д. — прямые, параллельные оси I' ОХ. Точки персечения одноимениях прямых I', I', I' и т. д. будут искомыми точками; соединяя их плавиой кривой, получим эллипс.

Построение эллипса непрерывным движением при помощи инти основано на следующем свойстве эллипсаг $r_1 + r = \text{const} = 2a$ (где r и r_1 досстояния от точки эллипса



Рис. 4

L' Puc. 5

до фокусов). Беря инть дли-

ной, равной 2a, и укрепляя ее концы в фокусах эллипса, натягивают ее острием карандаша и обводят кривую эллипса.

Парабола— геометрическое место точек, равноудаленных от на точки — фокуса F и неподвижной прямой — директрисы LL' (FIII = 3'111, рис. 5),

Уравнение параболы $y^{\pm} = 2px$, где p — параметр, равный расстоянию между фокусом F и директрисой LL'.

Первый способ построения парабовы. Давы директривсь LI' и фокуре F. Ось ОХ маходят проведением прямой, первециякуаприб LI', через токку F. Веревциякуаприб LI', через токку F. Вершина параболы О будет лежать в середиче стрежам MF. возлыкые ранике отрежки, и из получениях точек I, 2, 3 и т. д. восставляют перпекцикуляр к сси ОХ. Из фокуса F проводят см. ружиссти радиусмым I — M, 2—M, 3 — M и т. д. Их пересчения с вертикальными пра-



п.д. пл. пересечения с вертивальными причимыми, проведенными через точки 1, 2, 3 и т. д., дадут точки 1, 11, 111 и т.д.; соединяя их плавной кривой, получают параболу.


Второй способ пострения. Даны вершина O, сес DX и точка парасовы P (не. 6), Строит прамуотальник PNV Р° сторекак PN, NO, ON и N'P' делят на равное число частей. Из точек I, 2 и 3 отрежков NO и ON и N'P' соединиют с точкой O, ON от ON обращения ON об ON о

Гипербола— геометрическое место точек, разиость расстояний когорых от двух неподвижных точек — фокусов F и F_1 есть величина постоянивая (рис. 7). Уравиение гиперболь

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

где a — расстояние от вершин до начала координат, равных OA = OB; $b = \sqrt{c^2 - a^2}$ (где $c = OF = OF_1$ — есть расстояние от фокуса до начала координат 1).

Первый способ построения гиперболы. Дано положение фокусов F и F и для ак точек иперболы P. Отрезок F делят пополам и от его средним O откладывают в обе стороны отрежи O A и OВ, равиме размости расстояний точки P от фокусов, τ . е. $\frac{1}{2}$ ($PF_1 - PF$). Полученные



точки называются вершинами гиперболы. На оси OX иамечают произвольные точки I, 2, 3 и т. д. И3 фокуса F, как из центра, проводят дуги радиусами A—I, A—Z и т. д.; их пересечения с дугами, проведенными из фокуса F1 радиусами B—I, B—Z2 и т. д., дадут точки I, II, II1 и т. д. Z1 ит точки и будит точким и гиперболы.

Спирали. Архимедова спираль получается от равномерного двименя точки по прямой, равномерию вращающейся вокруг точки О. Уравнение архимедовой спирали $r = a\phi$,

¹ Величина b, отложенизя по оси ОУ вверх и вниз, дает две точки — вершины твк иззываемой миммой гиперболы (гиперболы, сопряженной с даниой); ее уравнение $\frac{b^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$,

где а -- коэффициент увеличения радиуса при увеличении угла его поворота (рис. 9).

Для построення архимеловой спирали проводят окружность ралиусом $OA = r_0 = 2\pi a$, где $r_0 = \text{есть путь, пройденный точкой по прямой$ за время ее поворота на 360°. Раднус ОА делят на произвольное равное число частей, и на такое же число равных частей делят окружность, На лучах 0-I', 0-2' и т. д. от центра откладывают отрезки 0-I, 0-11. 0-111 и т. д., соответственио равные длинам 0-1, 0-2 и т. д.

Полученные точки 1, 11, 111 н т. д. и будут точками архимедовой спирали.





Гиперболическая спираль (рис. 10) получается от движения точки по вращающемуся лучу таким образом, что ее расстояние от центра вращения всегда будет обратно пропорционально углу поворота луча, измерениому от начального положения. Уравнение гиперболической спирали

$$r = a$$
.

гле а - расстояние асимптоты спирали от начала координат.

Так как при $\phi \to 0$ $r \to \infty$, то прямая BC, проведениая параллельно оси OA на расстоянии a, есть асимптота спирали. При $\phi \to \infty$ $r \to 0$; поэтому полюс О есть асимптотическая точка спирали, вокруг которой спираль описывает бесконечное число оборотов и никогда ее не достигает

Пля построения гиперболнческой спирали проводят из полюса О, как из центра, окружность произвольного раднуса и делят ее на произвольное число равных частей. Через полученные точки 1, 2, 3 и т. д. проволят лучи из полюса О. Если окружность была разделена на 12 частей, то ϕ_1 , соответствующее первому лучу, равно ϕ_1 , состаетствующее первому лучу, равно ϕ_1 , ϕ_2 , следовательно, $r_1 = \phi_2$, $\phi_3 \approx \frac{6}{6}$; $r_2 = \frac{6a}{\pi}$, аналогично $r_3 = \frac{6a}{\pi}$; $r_4 = \frac{6a}{3\pi}$; $r_6 = \frac{6a}{3\pi}$; $r_8 = \frac{6a}{3\pi}$

$$=\frac{6a}{4\pi}$$
 и т. д.

Величину г откладывают на соответствующих лучах; полученные точки II, III, IV и т. д. и будут точками гиперболической спирали, При $\phi \to 0$ кривая асимптотически приближается к прямой BC; при Ф → оо кривая асимптотически приближается к полюсу О.

Логарифмическая спираль (рис. 11) получается от движения точки по лучу таким образом, что ее расстояния от центра растут по закону геометрической прогрессии, если углы поворота этого луча изменяются (возрастают) по закону арифметической прогрессии.

Уравиение логарифмической спирали $r=ae^{m\phi}$, где a — раднус спирали при $\phi=0$ и m>0. Так как при $\phi\to\infty$ $r\to0$, то полюс будет асмилотической точкой, вокруг которой спираль описывает бес-

конечное число оборотов, инкогда ее не достигая.

Лля построения догарифмической спирали следует задаться величи-

иой m. Пусть m=0.5; чтобы построить дугу спирали в промежутке от O до π , этот угол (τ . e. от O до π) делят на некоторое число равных частей, например 6. Тогда Z Q для каждого раднуса равн $\frac{\pi m}{\pi r}$, где n=0 для Q_0 .

Dec. 11

I HOI IN

n=1 для, α_1 , n=2 для α_2 м т л. Отоола $r=\alpha_c^6=a$ 1,3°, тола $r=1,3^2$ н, r=a 1,3°, r=a 1,3°, та $r=1,3^3$ н, r=a 1,3°, та r=a 1,0°, та r=a 1,0

гарварический спирым и точки пересчения координатных осей с продолжением и точки пересчения координатных осей с продолжением спирым и точки пересчения продаги примум $J_{ij} = J_{ij} = J_{ij$

Циклические кривые. $(\mu \kappa n \omega a)^{\alpha}$ (рис. 12) — кривая, описанияя точкой, лежащей на окружиюсти, при качении окружиюсти по прямоб без скольжения. Уравнения циклонды $x = r (\phi - \sin \phi)$; $y = r (1 - \cos \phi)$, $\tau n e r - \phi$ раднус катящейся окружиости, а $\phi - y r \cos \phi$ образуемый ранусом и осью окружиости, а $\phi - y r \cos \phi$.

Для построения циклонды на прямой AB откладывают отрезок $AC = \pi r$, равный половине длины катящейся окружности. Дугу AD и прямую AC делят на одинаковое число равных частей, например четыре,

Из полученных точек 1, 2, 3 и т. д. проводят прямые, параллельные АС, а из точек 1', 2', 3' и т. д. проводят прямые, перпеидикулярные АС. От точек пересечения одноименных прямых 1", 2", 3" и т. д. откладывают отрезки 2''-II=a-2; 3''-III=b-3 и т. д.; точки I, II, 111 и т. д. будут точками шиклоиды.

Удлиненная (или укороченная) циклоида получается, когда описывающая ее точка находится внутри (или снаружи) катящейся окружности, на расстоянии р от центра. Уравиение этой пиклонды

$$x = r\varphi - p \sin \varphi; \quad y = r - p \cos \varphi.$$

Эпициклоида (рис. 13) — кривая, описанная точкой, лежащей на окружиости, при качении без




Рис. 13 Рис. 14

по другой окружности, касаясь ее извие. Уравиение эпициклонды

$$x = (R+r)\cos\frac{r}{R}\varphi - r\cos\frac{R+r}{R}\varphi;$$

$$y = (R+r)\sin\frac{r}{R}\varphi - r\sin\frac{R+r}{R}\varphi,$$

где R — радиус основной окружности; r — радиус катящейся окруж-

иости; φ — угол, описываемый радиусом r.

Для построения эпициклонды на основной окружности откладывают дугу $AB = \pi r$, равную половине катящейся окружности. Дуги ABн АС делят на одинаковое число равных частей, например на четыре. Через точки 1', 2', 3' и т. д. проводят лучи из точки О, а через точки 1 2, 3 и т. д. проводят окружности с центром в точке О. От точек 1", 2", 3" и т. д., получениых при пересечении окружностей с соответственными лучами, откладывают дуги 2''-II=c-2; 3''-III-b-3 и т. д. Точки 1, 11, 111 и т. д. будут точками эпициклоиды.

Удлиненная (или укороченная) эпициклоида получается, когда описывающая ее точка находится виутри или сиаружи катящейся окружности на расстоянии р от центра. Уравнение этой эпициклонды

$$x = (R+r)\cos\frac{r}{R}\varphi - p\cos\frac{R+r}{R}\varphi; \quad y = (R+r)\sin\frac{r}{R}\varphi - p\sin\frac{R+r}{R}\varphi.$$

Гипоциклоида (рис. 14) — кривая, описанная точкой, лежащей на окружности, при качении без скольжения этой окружности по другой окружности, касаясь ее изнутри. Уравнение гипоциклоиды

$$x = (R-r)\cos\frac{r}{R}\phi + r\cos\frac{R-r}{R}\phi$$
; $y = (R-r)\sin\frac{r}{R}\phi - r\sin\frac{R-r}{R}\phi$.

где R — радиус основной окружности; r — радиус катящейся окружности; ϕ — угол, описываемый радиусом r. Гипоциклонду строят аналогично построению эпициклонды. Уравнение удлинениой $\{u$ ли укороченио $\emptyset\}$ гипоциклонды

$$x = (R - r)\cos\frac{r}{R}\phi + \rho\cos\frac{R - r}{R}\phi; \quad y = (R - r)\sin\frac{r}{R}\phi - \rho\sin\frac{R - r}{R}\phi.$$

где р — расстояние точки, описывающей гипоциклонду, от центра катящейся окружиости.



Эвольвента окружности (рис. 15) — кривая, описанная точкой, лежащей на прямой, при качении без скольжения этой прямой по окружности. Уравнение эвольвенты

и =
$$r_0$$
 (cos $\psi + \psi \sin \psi$);
 $\psi = r_0$ (sin $\psi - \psi \cos \psi$).

где r₀ — радиус основной окружности; ф — угол поворота прямой.

— угол поворога прямои.
Для построения эвольвенты на прямой ВС откладывают отрезок ВД, равный полуокружности катящегося круга, равного дуге АВ — яго. Прямую
ВД и дугу АВ деляг на однивковое
число равных частей, например на четыре. Через точки 1, 2, 3 и т. д. протыре. Через точки 1, 2, 3 и т. д. про-

водят касательные к окружности и на них откладывают отрезки 2-11=2'-5', 3-111=3'-5' и т. д. Точки I,II,III и т. д. будут точким врольвенты.

38. Некоторые расчеты для построения и контроля элементов профиля

Эскиз	Определяемая величина	Формулы
	Координаты центра окружности, сопря- гающей стороны угла. Дано: α; R Найти: b; c	$b = r \operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2};$ $c = \frac{r}{\sin \frac{\alpha}{2}}$

Продолжение табл. 38

Эскиз	Определяемая величина	Форнулы
	Координаты цент- ров окружностей, на равнобедренного треугольных, а. д. Даво: a. R; r; a. (1811; x; x; x; x; y; y; y; x;	$\begin{aligned} x &= \frac{a}{3} \ ; \ p_1 = r_2 \\ \beta &= 80^{n} - \frac{\alpha}{2} \ ; \\ y &= \frac{a}{2 \log \frac{\alpha}{2}} - \frac{R}{\sin \frac{\alpha}{2}} \ ; \\ x_1 &= \frac{r}{\lg \frac{\beta}{2}} \\ x_2 &= a - \frac{r}{\lg \frac{\beta}{2}} \end{aligned}$
W. F. C.	Координаты центров двух окружно- стей, заданим ве- личиной раднуса и центральным углом. Дано: α; R Найти: c; h	$c=2R\sin\frac{\alpha}{2}$; $h=2R\sin^2\frac{\alpha}{4}$.
100	Координаты центров окружностей, сопрягающих дугу и прямую. Даво: R; r; b Найти: x; y	$x = V(R - r)^{3} - (b + r)^{3}$ $y = b + r$
β ρ ο 15	Координаты центров окружностей, сопрягающих сторо- ны прямоугольного треугольника. Дана: α ; β ; A ; R Найти: x ; x_1 ; y ; y_1	$x = R; y = R;$ $y_1 = A \lg \beta - R \operatorname{clg} \frac{\alpha}{2};$ $x_1 = A - R \operatorname{clg} \frac{\beta}{2}$

Эсниз	Определяемая величина	Формулы
-a-	Координаты пере- сеченя прямых по ролину, насатель- ному к ним. Дано: «: a; r Наяти: b	$b = a + r \operatorname{ctg}\left(\frac{90^{\circ} - \alpha}{2}\right) + r$
1	Высота углового профиля по мерному валину. Дано; α ; r ; a Найти: h ; m ; b	$h = r \operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2};$ $m = h + r; \ b = m - a$
	Глубина угловой впадины по мериому валину. Пано: α ; β ; r ; a Найти: h ; m ; b	$\begin{aligned} \gamma &= \beta - \alpha; \ \gamma_1 &= \gamma; \\ h &= OC \cos \gamma_1; \\ OC &= \frac{r}{\sin \frac{\alpha + \beta}{2}}; \ m = h + r; \\ h &= \frac{r}{\sin \frac{\alpha + \beta}{2}} \cos \left(\beta - \alpha\right); \\ b &= m - a \end{aligned}$
	Ширина углового выступа мерных ва- ликов. Дано: α ; r : a Найти: c	$c = a + 2r \operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2} + 2r$
a a	Высота углового среза по розниу на- скости среза и обра- зующей цалицра. Двяю: α; r; a; d Найти: b; c; h	$b = \frac{d}{2} \lg \alpha;$ $c = \operatorname{clg} \frac{60^{\circ} - \alpha}{2} r;$ $h = a - b + c + r$

Продолжение табл. 38

Эскиз	Определяемая величииа	Формулы
1 b 1 1 1 1 1 1 1	Координаты центра раднуса дугового вогнутого профиля. Дано: R; r; a fishtm: b; h	$b = \sqrt[r]{(R-r)^3 - (a+r)^2}$ $h = b - r$
T 0 - 1	Координата центра дугового участка выпуклого профиля. Дано: R; r; a Найти: b; h	$b = V(R + r)^3 - (a - r)^3$ $h = b + r$
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Элементы призмы Даво: α ; α ; R ; I Найти: Λ ; B ;	$A = (2R \cos \alpha - 2a) \operatorname{ctg} \alpha + C,$ $C = 2R \sin \alpha;$ $B = \frac{A - I}{2} \operatorname{tg} \alpha$
	Радиус окружно- сти, вписанной в уг- ловую впадину, Даво: A; « Найта: г	$r = \frac{A}{2} \lg \frac{90^{\circ} + \frac{\alpha}{2}}{2}$

Продолжение табл. 38

Эскиз	Определяемая величина	Формулы
LA -A -	Угол точки сопря- жения одновиенных дуг. Дано: A; r; R Найти: α	$\sin \alpha = \frac{A}{R-r}$
20	Угол точки сопряжения разноименных дуг. Дано: А; г; R Найти: α	$\sin \alpha = \frac{A}{R+r}$
	Координаты сопряжения дуги и па- жения дуги и па- клонной прямой. Дано: са; r Найти: са; b; с	$a = r \operatorname{tg} \left(45^{\circ} - \frac{\alpha}{2} \right);$ $b = a \sin \alpha;$ $c = a \cos \alpha$
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Координаты пересечения окружности с наклонной прямой. Дано: с, R: A; B Найти: X; Y	$X = R \sin (\alpha + \beta);$ $Y = R \cos (\alpha + \beta),$ $\sin \beta = \frac{a}{A}; a = A \cdot b \cos \alpha;$ $b = B \operatorname{tg} \alpha$
	Координаты центра дуги, сопрякающей окружность с на- клонной прямой. Дано: с, A; L; R; Найти: X; Y	$X = (R + r) \sin (\alpha + \beta);$ $Y = (R + r) \cos (\alpha + \beta);$ $\cos \beta = \frac{\alpha}{R + r}; \alpha = r + b;$ $b = (c + A) \cos \alpha;$ $c = L \operatorname{tg} \alpha$

продолжение таом. 33			
_ Эскиз	Определяеная величина	Формулы	
- X - 8 -	Координаты центра окружности, проходящей через две точки. Дано: A; B; R Найти: X; Y	$X = R \sin (\alpha - \beta);$ $Y = R \cos (\alpha - \beta);$ $\cot \alpha = \frac{A}{B}; \sin \beta = \frac{C}{2R};$ $C = \sqrt{A^2 + b^2}$	
	Расстояние между центрами окружаю- стей, касательных к общей наклояной прямой. Дано: α: R: r: A Найти: X	$X = a + b + c;$ $a + c = (r + R) \text{ tg } \beta;$ $\beta = \frac{90^{\circ} - \alpha}{2};$ $b = (r + A + R) \text{ tg } \alpha$	
	Положение каса- тельной к двум ок- ружностям. Двио: р; а; R; г Найти: Ф	$\alpha = \beta - \gamma;$ $tg \beta = \frac{a}{\rho}; \sin \gamma = \frac{R+r}{c};$ $c = \sqrt[r]{\rho^2 + a^2}$	

\$9, Формуды для определення объемов и поверхностей и положения центра тяжести тел. Обозначения: V = объем; $S_d = \text{боковая}$ поверхность; $S_n = \text{полязя}$ поверхность; T = центра тяжести; $h_T = \text{высота}$ центра тяжестя

Тело	Формула .	
қуб .	$V=a^a;\ S_n=6a^a,$ где $a-$ ребро куба; T в точке пересечення днагоналей	
Параллеленицед пря- моугольный	$V=abc; S_n=2 (ab+bc+ca),$ где $a,b,c-$ непараллельные ребра («измерения»); T в точке пересечения днагоналей	

⁴ Общетехнический справочник

Тело	Формула
Призма прямая	$V=Bh; S_6=ph; S_n=S_6+TB,$ гас $B=$ льощадь основания; $p=$ периметр основания; $h=$ высота
Призма наклонная	$V=B\cdot \hbar=Ql;\ S_6=p_{CPq}l;\ S_n=S_6+2B.;$ где $p_{CPq}-$ перяметр перпендикулярного, сечения; $l-$ боковое ребро; $B-$ площадь основания; $Q-$ площадь сечения: $\hbar-$ высота
Парамида	$V = \frac{1}{3} Bh; h_T = \frac{h}{4} \; ,$ где $B = $ площадь основания; $h =$ высота
Пирамида усочениая	$V = \frac{1}{3} \; h \; (B + b + Y \overline{Bb}),$ где B , b — илощадь оснований; h — высота
О 6 е я с х (пасологи боко- мях граней в перескател в одной точке) основания — пря- моугольники	$\begin{split} & V = \frac{h}{6} \left\{ (2a + a_1) \ b + (2a_1 + a) \ b_1 \right\} = \\ & = \frac{h}{6} \left\{ ab + (a + a_1) \ (b + b_2) + a_1b_1 \right\}, \\ & = \frac{h}{6} \left\{ ab + a_1, \ b_1 - \text{сторовы освовань} \right\}, \\ & = \frac{h}{6} \left\{ ab + a_1, \ b_2 - \text{сторовы} \right\}, \end{split}$

Тело	Формула	
К и и сонование — приво- уголини; соновье — приво- уголини; соновье — при равнобедренные треугольники и равнобедренные треугольники и а,	$V = \frac{1}{6} \left(2a + a_1 \right) b \cdot h,$ где a,b — сторовы основания; a_1 — верхнее ребро; h — высота	
Цилиндр круглый. прямой	$V=\pi r^3h;\ h_T=\frac{h}{2};\ S_6=2\pi r\cdot h;$ $S_n=2\pi r\ (r+h),$ где $r-$ радмус; $h-$ высота	
Цилиндр круглый, прямой, усеченный	$V = \pi r^2 \frac{h_1 + h_2}{2}$; $S_6 = \pi r (h_1 + h_2)$;	
	$S_n = \nu \left[h_1 + h_2 + r + \right. \\ \left. + \sqrt{r^2 + \left(\frac{h_1 - h_2}{2}\right)^2} \right],$ где $r -$ радмус; $h_1, h_2 -$ наибольшая в наименьшая образующие	
Конус круглый, пря- мой	$V = \frac{1}{3} m^s h; \; h_T = \frac{1}{4} h;$ $S_{\tilde{G}} = m \ell = m \ell \ell^{-r} + h^{-r}; \; S_{\tilde{G}} = m \; (r+\ell),$ $r_{\tilde{G}} r - p a_{\tilde{G}} \mu_0 v_0 \; \text{сиования}; \; \ell - \text{образую-}$ $\text{щая}; \; h - \text{высота}$	
Конус круглый, пря- мой, усоленный	$V = \frac{1}{3}$ до $(R^4 + r^2 + Rr^2)$; $S_g = \pi i (R + r)$; $S_n = \pi [R^2 + r^2 + i (R + r)]$; $h_r = \frac{1}{N} (R^2 + 2r^2 + i (R + r))$; $h_r = \frac{1}{N} (R^2 + 2r^2 + 2r^2 + r^2)$ состования; $I = \text{образую-силам}$; $r = \text{райус верхиего основания}$	

Тело	Формула
Труба цилиндричес- кая	$V=\pi l \; (R^{2}-r^{4})=2\pi l \; (R-r) \; \rho;$ $\rho=\frac{R+r}{2}; \; h_{I}=\frac{1}{2}h,$ где R — внешний радиус; r — внут ренний радиус; l — длина; ρ — средвий радиус
Шар	$V = \frac{4}{3} \pi r^3 = 4.189 r^2 = 0.524 d^3;$ $S_D = 4\pi r^3 = 12.57 r^2 = \pi d^2 = 4.836 \frac{3}{4} V^2.$
	где / — раднус; d — днаметр
Шаровой сектор	$\begin{split} & V = \frac{2}{3} \; n r^i h = 2,0044 r^j h; \; S_G = 2 n r h; \\ & S_n = n r \; (a + 2h); \; h_T = \frac{3}{4} \left(r - \frac{h}{2}\right), \\ & f_{EC} \; r - pagnyc \; \text{maps}; \; a - pagnyc \; \text{cevelum}, \\ & h - \text{smcots} \end{split}$
Шаровой сегмент	$\begin{split} V &= \frac{1}{6} \pi h (3a^2 + h^4); \\ S_0 &= 2\pi h = \pi (a^2 + h^3); \\ S_n &= \pi (2\pi h + a^2) = \pi (h^2 + 2a^2), \\ 726 &= -p_{\rm LMCOT2} \end{split}$ The constant of the property of the particles of the property of the particles of th
Шаровой слой	$\begin{split} V &= \frac{1}{\sigma} \pi h \left(3a^b + 3b^b + h^b\right); \\ S_0 &= 2\pi h; S_{\mu} = \pi (2^\mu h + a^a + b^a), \\ r_{\mu\nu} &= r_{\mu\nu} r_$

Тело	Формулы
Тор круговой (сочение тора – круг)	$V=2\pi^{4}Rr^{3};\ S_{R}=4\pi^{4}Rr,$ г.е. $R=$ радвус вращения центра круга; $r=$ радвус вращеощегося круга
Тор прямоугольный (сечение тора — прямоугольный)	$V=2\pi^{a}abR;\ S_{n}=2\pi^{a}\ (a+b)\ R,$ где $a,\ b-$ стороны прямоугольняка; $R-$ радмус вращения центра тяжести прямоугольника
Тор эллиптический (сечение тора — эллипс)	$V = \frac{4}{3} \; \text{па} b^+; \; \mathbf{s} = \frac{Va^4 + b^3}{a};$ $S_R = 2\pi ab \left(\frac{b}{a} + \frac{\arctan e}{e}\right),$ гре a,b — полуоси эллийса; R — радлус вращения точки пересечения осей; e — экспентриситет

Определение координат центров тяжести тел. Мето д разделен и я. Тело объемом V разбивают на I частей, объемы V_I и координаты центров тяжести X_I , y_I , z_I которых взвестны. Координаты центра тяжести всего тела x_{R_I} y_{R_I} вычись.

ляют по формулам
$$x_0 = \frac{\sum V_i x_i}{V} \; ; \; y_0 = \frac{\sum V_i y_i}{V} \; ;$$

$$z_0 = \frac{\sum V_i z_i}{V} \; .$$

Пример. Определить координаты центра тяжести тела, показанного нарис. 16. Разобъем тело на



PHc. 16

две части: куб (I) н параллелепипед (II). В принятой системе координат центр тяжести куба определяется координатами: $x_1 = 0.5a$; $y_1 =$

= 0,5a; z₁ = 1,5a. Объем куба V₁ = a³. Для параллелепипеда: x₂ = 1,5a; y₂ = 0,5a; z₂ = 0,5a; V₂ = 3a³. Объем тела V = 4a³.

Вычислим координаты центра тяжести тела:

$$x_0 = \frac{a^3 \cdot 0.5a + 3a^3 \cdot 1.5a}{4a^3} = \frac{5a^4}{4a^3} = 1,25a;$$

$$y_0 = \frac{a^3 \cdot 0.5a + 3a^3 \cdot 0.5a}{4a^3} = \frac{2a^4}{4a^3} = 0,5a;$$

$$z_0 = \frac{a^3 \cdot 1.5a + 3a^3 \cdot 0.5a}{4a^3} = \frac{3a^4}{4a^3} = 0,75a.$$

М е то д с и м и е т р и и. Если одиородное тело имеет плосмость, со вып иситу пажети находится соответственно в плоскости, из оси или в центре симметрии. В первом случае задача содится копределению двух координат выгра тажести плоской фитуры (см. табл. 30), во втором — одной координаты симметричной плоской M см. табл. 30, во втором — одной координаты симметричной плоской M стол M

определення координат центра тяжести тел, имеющих пустоты и вырежи пределення координат центра тяжести которых x_i, y_i, z_i и объемы V_i изі частей, координаты центров тяжести которых x_i, y_i, z_i и объемы V_i известны. Аналогичную операцию проделывают с объемами пустот и вырезов. Координаты центра тяжести тела x_i, y_i и z_i вычисляют по формулам



Рис. 17

$$x_0 = \frac{\sum V_i x_i - \sum V_k x_k}{V_i - V_k};$$

$$y_0 = \frac{\sum V_i y_i - \sum V_k y_k}{V_i - V_k};$$

$$z_0 = \frac{\sum V_i z_i - \sum V_k z_k}{V_i - V_k},$$

где $x_i,\ y_i,\ z_i$ — координаты центров тяжести частей полного объема тела; $x_k,\ y_k,\ z_k$ — координаты «центров тяжести» пустот и выре-

вов; V_I — общий объем тела; V_k — общий объем пустот. Пр и м е р. Для определения координат центра тяжести тела, покаванного на рис. 17, представим его как параллелепипед I со сторонами 3a, 2a, a и вырез II.

Объем параллелениела $V_1=6a^3$, а координаты центра тяжести равны $x_1=1,5$ a; $y_1=0,5$ a н $z_1=a$. Для выреза $V_2=2a^3$, $x_2=2a;$ $y_2=0,5a,$ $z_3=1,5a$.

Вычислим координаты центра тяжести.

$$x_0 = \frac{6a^3 \cdot 1,5a - 2a^3 \cdot 2a}{6a^3 - 2a^3} = \frac{9a^4 - 4a^4}{4a^3} = 1,25a;$$

$$y_{4} = \frac{6a^{3} \cdot 0.5a - 2a^{3} \cdot 0.5a}{4a^{3}} = 0.5a;$$

$$z_{0} = \frac{6a^{3} \cdot a - 2a^{3} \cdot 1.5a}{4a^{3}} = 0.75 \ a.$$

Для определения положения центра тяжести тела, состоящего из ченей с разными массами, можно пользоваться методом разделения и вычислять координаты центра тяжести по формулам

$$x_{0} = \frac{V_{1}Y_{1}x_{1} + V_{2}Y_{2}x_{2} + \dots + V_{1}Y_{1}x_{1}}{V_{1}Y_{1} + V_{2}Y_{2} + \dots + V_{1}Y_{1}};$$

$$y_{0} = \frac{V_{1}Y_{1}y_{1} + V_{2}Y_{2}y_{2} + \dots + V_{1}Y_{1}}{V_{1}Y_{1} + V_{2}Y_{2} + \dots + V_{1}Y_{1}};$$

$$z_{0} = \frac{V_{1}Y_{1}y_{1} + V_{1}Y_{2}y_{2} + \dots + V_{1}Y_{1}}{V_{1}Y_{1} + V_{1}Y_{2}y_{2} + \dots + V_{1}Y_{1}};$$

где $V_1,\,V_2,\,\ldots,\,V_\ell$ — объемы частей тела; $x_1,\,x_2,\,x_\ell;\,y_1,\,y_2,\,y_\ell;\,z_1,\,z_2,\,z_\ell$ — координаты центров тяжести частей тела; $\gamma_1,\,\gamma_2,\,\ldots,\,\gamma_\ell$ — удельные веса частей тела.

СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

Сведения из технической маханики приведены в таб. 40—44, а из электротехники в табл. 45.

40. Формулы для нахождения элементов движения

Формулы для нахождения искомой величины			
Искомая величана н ее обозначе- ние Равио- мерное движение	Равномерио-переменное движение		
	мерное движение	$v_{\phi}=0; \ \omega_{\phi}=0$	$v_0 > 0$; $\omega_0 > 0$
Прямолинейное движение			
Путь в в м	vt	$\frac{tv_l}{2} = \frac{at^*}{2} = \frac{v_l^2}{2}$	$\frac{t\left(v_0+v_t\right)}{2}=v_0t\pm\frac{at^2}{2}$
Время 1 в сек	<u>s</u>	$\sqrt{\frac{2s}{a}} = \frac{v_l}{a} = \frac{2s}{v_l}$	$\frac{v_f - v_0}{2} = \frac{2s}{v_0 + v_f}$
Скорость v _i в м/сек	s	$\sqrt{2as} = \frac{2s}{t} = at$	$v_0 \pm at = \frac{s \pm \frac{at^2}{2}}{t}$

Формулы для нахождения искомой величины			
Искомая величина и ее обозначе-	В Равно-	Равномерно-переменио∪ движение	
име . мерное движение	$v_0 = 0$; $\omega_c = 0$	υ ₀ > 0; ω ₀ > 0	
Начольноя скорость v _e в м/сек	-	-	$v_t \pm at = \frac{s + \frac{at^s}{2}}{t}$
Ускорение о в м/сек ²	-	$\frac{v_t}{t} = \frac{2s}{t^s} = \frac{v_t^2}{2s}$	$\frac{v_t - v_0}{t} = \frac{2 \cdot s - v_0 t}{t^2} - \frac{v_0 t}{t^2}$ пры ускоренном динженни; $\frac{v_0 - v_t}{t} = \frac{2 \cdot (v_0 t - s)}{t^2}$ пры замедленном движении
Вращательное движение ($n=$ число оборотов в минуту) Условой путь $\frac{n_0}{2}$, проблеге $\frac{n_1}{30}$ $\frac{\epsilon w}{2} = \frac{\epsilon t^4}{2} = \frac{0}{2}$ $\frac{\theta_0}{2} = \frac{\theta_0 t}{2} = \omega_0 t \pm \frac{\epsilon t^4}{2}$ $\frac{1}{2} = \omega_0 t \pm \frac{\epsilon t^4}{2}$			
Время t в сек	$\frac{\alpha_I}{\omega} = \frac{30\alpha_I}{\pi n}$	$\frac{2a_t}{\omega_t} = \sqrt{\frac{2a_t}{\varepsilon}} = \frac{\omega_t}{\varepsilon}$	$\frac{\omega_t - \omega_0}{\epsilon} - \text{при уско-} \\ \text{ренном движеняи;} \\ \frac{\omega_0 - \omega_t}{\epsilon} - \text{при замед-} \\ \\ \text{лениом движении} $
Угловая скорость щ за время t в 1/сек	$\omega_t = \omega =$ $= \frac{\alpha_t}{t}$	$\frac{2\alpha_t}{t} = \sqrt{2\varepsilon\alpha_t} = \varepsilon t$	$\omega_0 \pm \varepsilon t = \frac{\alpha_t \pm \frac{\varepsilon t^2}{2}}{t}$
Начальная условоя скорость w _e в 1/сек	-	0	$\omega_t \pm \varepsilon t = \frac{\alpha_t \pm \frac{\varepsilon t^2}{2}}{t}$

Продолжение табл. 40

Искомая величина и ее обозначе-	Формулы для нахождения искомой величины		
	Равио- мериое	Равномерио-пер	эменное движение
нне	движение	$v_{\phi} = 0; \ \omega_{\phi} = 0$	$v_{\bullet} > 0; \ \omega_{\bullet} > 0$
Ускорение в в 1/сек2	-	$\frac{\omega_t}{t} = \frac{2\alpha_t}{t^*} = \frac{\omega_t^2}{2\alpha_t}.$	$\frac{\omega_t - \omega_0}{t} = 2 \frac{\alpha_t - \omega_0 t}{t^2}$ при ускоренном движения, $\frac{\omega_0 - \omega_t}{t} = 2 \frac{\omega_0 t - \alpha_t}{t^2} -$ при замедленном движении
Линейная скорость в на радиусе г в м/сек	$\frac{\pi r n}{30} = r \omega$	-	-

Свободное падение под действием силы тяжести есть равномерно ускорение движение с ускорением силы тяжести g:

$$v = gt; \ s = \frac{vt}{2} = \frac{gt^2}{2}; \ t = \sqrt{\frac{2s}{g}}.$$

41. Формулы для расчета простейших механизмов

,	Формулы для определения		
Механизм	силы Р уравнове- шивающей извест- иую силу Q	перемещения S _P точки приложения силы P	
Рычаг первого рода	$P = Q \frac{b}{a}$;		
q 11sq + sp 11 p	$b = \frac{Ql}{P+Q} ;$ $a = \frac{Pl}{P+Q}$	$s_P = -s_Q \frac{b}{a}$	
Puvas emoposo poda $ \begin{array}{ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$P = Q \frac{b}{o};$ $a = \frac{Ql}{Q - P};$ $b = \frac{Pl}{Q - P}$	$S_P = S_Q \frac{a}{b}$	

Продолжение табл. 41

	Формулы для определения		
Механизм	силы Р уравнове- шивающей изаест- иую силу Q	перемещения S _P точки пряложення силы P	
Рычае второго рядо р 15- 1 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -	$P = Q \frac{b}{a};$ $a = \frac{Qt}{P - Q};$ $b = \frac{Pt}{P - Q}$	$S_{p} = S_{Q} \frac{a}{b}$	
Bopom Q 15, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 4	$P = Q \frac{r}{R}$	$s_P = -s_Q \frac{R}{r}$	
EAOK PHS Satta	P = Q	$s_p = -s_Q$	
Cuemena Babkos	$P = \frac{Q}{2}$	$S_P = -2S_Q$	
5,1,5,0	$P = \frac{Q}{2\cos\alpha}$	$S_P = -S_Q^2 \cos \alpha$	

Продолжение табл. 41

	Формулы для определения		
Механизм	снлы Р уравнове- шивающей извест- иую силу Q	перемещения S _P точки приложения силы P	
	$P = \frac{Q}{2^n}$ $n - $ число под	$S_P = -S_Q^{2^R}$ вижных блоков	
Дифференциальный блок	$P = Q \frac{R - r}{2R}$	$S_{P} = -S_{Q} \frac{2R}{R-r}$	
Клиновые механизмы (без учета трення)	$P = Q \cdot \frac{h}{l} = Q \sin \alpha$	-	
1000	$P = Q \cdot \frac{h}{I} = Q \lg \alpha$	-	

	Формулы для	определения
Механизм	силы P уравнове- шивающей извест- иую силу Q	перемещения S _P точки приложения силы P
Клиновые механизмы		
100	$P = Q \frac{\sin \alpha}{\cos \beta};$ $P_1 = Q \sin \alpha$	-
·		100
a the a	$P = Q \cdot \frac{b}{I}$	
a - 2 h - q	$P = Q \cdot \frac{b}{h}$	
Винтовой механизм t — шаг винтз	_ Ot	
2 2	$P = \frac{Qt}{2\pi R}$	-

42. Расчет балок с различной нагрузкой *1

Схема и род нагруэки	Реакция опор Л. В и изгибаю- щий момент М _{тах}	Допустимая нагрузка	Максималь- ный прогиб	Оласное сечение
P	$A = P;$ $M_{\text{max}} = Pl$	$P_{\partial} = \frac{\sigma_u W}{l}$	$I = \frac{PI^*}{3EJ}$	A
,	$A = Q;$ $M_{\text{max}} = \frac{Ql}{2};$ $Q = ql$	$Q_{\partial} = \frac{2\sigma_{\mu}W}{l}$	$f = \frac{PI^k}{8EJ}$	А
	$A = P_1 + P_2 + P_3;$ $M_{max} = Pl + P_1l_1 + P_2l_2$	-	$I = \frac{1}{3EJ} \times \times \left(PI^3 + + P_1I_1^3 + P_2I_2^3\right)$	А
1 CP 1 2 B	$A = B = \frac{1}{2}P;$ $M_{\text{max}} = \frac{FI}{4}$	$P_{\hat{\theta}} = \frac{4\sigma_u W}{l}$	∫ sss	С
4	$A = B = \frac{Q}{2}$ $M_{\text{max}} = \frac{Ql}{8}$ $Q = ql$	$Q_{\hat{\mathcal{O}}} = \frac{8\sigma_u W}{l}$	$I = \frac{5QI^*}{384EJ}$	С

^{*1} Значения J и W см. в табл. 44

Схема и род нагрузки	Реакция опор А, В и изгибаю- щий момент М _{тах}	Допустныая нагрузка	Максималь- иый прогиб	Опасное сечение
4 6 6	$A = \frac{pb}{l};$ $B = \frac{pa}{l};$ $M_{\text{max}} = \frac{pab}{l}$	$P_{\partial} = \frac{\sigma_{u} W l}{ab}$	$f = \frac{Pa^{x}b^{x}}{3EJl}$	с
1 P B	$A = \frac{5P}{16} ;$ $B = \frac{11P}{16} ,$ $M_{\text{max}} = \frac{3Pl}{16} .$	$P_{\partial} = \frac{16\sigma_{u}W}{3l}$	$f = \frac{7Pl^8}{768EJ}$	В
6	$A = \frac{3Q}{8};$ $B = \frac{5Q}{\cdot 8};$ $M_{\text{max}} = \frac{Ql}{8};$ $Q = ql$	$Q_{\partial} = \frac{8\sigma_u W}{l}$	$f = \frac{Pl^2}{185EJ}$	В
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$A = B = \frac{P}{2};$ $M_{\text{max}} = \frac{Pt}{8}$	$P_{\partial} = \frac{8\sigma_{u}W}{l}$	$f = \frac{Pl^3}{192EJ}$	А, В, С
9	$A = B = \frac{Q}{2};$ $M_{\text{max}} = \frac{Ql}{12};$ $Q = ql$	$Q_{\partial} = \frac{12\sigma_{u}W}{l}$	$f = \frac{PI^8}{384EJ}$	A, B

Продолжение тобл 42

Схема и род изгрузки	Реакция опор А, В и нэгибаю- щий момент М шах	Допустямая нагрузка	Максималь- иый прогиб	Опасное сечение
PICA II. B	$A = B = P;$ $M_{\text{max}} = Pc =$ $= \text{const}$	$P_{\partial} = \frac{\sigma_u W}{c}$	$f_1 = \frac{PI^3c}{8EJI};$ $f_2 = \frac{Pc^2}{3EJ} \times \times \left(c + \frac{3l}{2}\right)$	Все сечения
A J L D	$A = B = \frac{Q}{2};$ $M_{\text{max}} = \frac{Q(2l - a)}{8};$ $Q = ql$	$Q_{\partial} = \frac{8\sigma_u W}{2I - a}$	$I = \frac{Q}{384EJ} \times \times (8l^3 - 4l^3a + a^3)$	D

Расчет прямых стержней постоянного сечения на устойчивость. В общем случае величину критической силы P_{KP} (см. табл. 43), при которой прямолинейная форма стержия становится неустойчивой, определяют по формуле Эйлера

$$P_{\kappa\rho} = \frac{\pi^2 E J}{l_{n\rho}^2},$$

где E — модуль упругости стержия; J — минимальный момент инерщии сечения; I_{np} — приведенияя длина стержия ($I_{np} = vI$, здесь v — коэффициент приведения, зависящий от схемы закрепления и нагружения стержия).

Критическое напряжение ока определяют по формуле

$$\sigma_{\kappa\rho} = \frac{P_{\kappa\rho}}{F} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2},$$

где $\lambda = \frac{l_{hp}}{i}$ — гибкость стержия; $i = \sqrt{\frac{T}{F}}$ — минимальный ра-

Для стальных и деревянных стержней область упругого продольного изгиба соответствует гибкости $\lambda \geqslant 95$, для чугунных стержией $\lambda \geqslant 80$.

 Критические значения продольной силы и предельные значения момента инерции при продольном изгибе

Схема за- крепления и нагружения стержин	Критическая сила <i>Р_{кр}</i>	Приведенная длина _{lnp} = vl	Минимальный допустимый момент инерции при силе Р
	$\frac{\pi^{2}EJ}{l^{2}} \approx \frac{10FJ}{l^{2}}$	ŧ	<u>ρμ</u> π²Ε
- I	$\frac{\pi^{\epsilon}EJ}{4l^{2}} \approx \frac{10EJ}{l^{2}}$	u	4PI2 R4[
myn	$\frac{\pi^1 E J}{l^2} \approx \frac{10 E J}{l^2}$	t	<u>Pℓ*</u> π²E
	$\frac{4\pi^2 EJ}{l^2} \approx \frac{40EJ}{l^2}$	1/2	P1* 2π*E
10000	$\sim \frac{2\pi^2 EJ}{l^2} \approx \frac{20EJ}{l^2}$	0,7071	Pl* 2π²E
100	$\frac{4\pi^{z}EJ}{l^{z}}\approx\frac{40EJ}{l^{z}}$	1/2	P[1] 4π1E
177	$\frac{9\pi^3EJ}{l^3}\approx \frac{90EJ}{l^3}$	<u>t</u> 3	PIP 9π² E

_
÷
100
ř,
22
77
ă
×
- 2
£
9
-
r p
- 5
2
E
8
Ω,
91
16
o
8
4
*
IX.
5
25
25
ä
-
H
-
×
3
- 64
۵
-
3
Ŧ
- 42
d
HHH
2
2
-
×
CE.
*
9
2
=
5
ă
5
3
-
É
=
ž
ô
Z
2
Ĥ
n C
2
H
-
3
E
20
2
20
Z
4
4

_				
заспространенных профилен	Минимальный радиус инерции попередиого сочения $i = V \frac{J}{F}$ в см	$^{I}X = \frac{h}{V\overline{12}} = 0.283h;$ $^{I}Y = \frac{b}{V\overline{12}} = 0.2867b;$	$l_X = l_Y = \frac{h}{V^{\frac{1}{12}}} = 0.2387h$	$t_{X} = \sqrt{\frac{bk^{3} - b_{1}k_{1}^{3}}{\frac{12}{12}(bb - b_{1}b_{1})}}$ $t_{Y} = \sqrt{\frac{bb^{3} - b_{1}b_{1}}{\frac{12}{12}(bb - b_{1}b_{1})}}$
радыус инерции для наноолее р	Моменты сопротивления в см ⁴	$\mathbb{W}_X = \frac{bb^a}{6} :$ $\mathbb{W}_Y = \frac{bb^a}{6}$	$\mathbb{W}_X = \mathbb{W}_Y = \frac{h^*}{b}$	$W_{X} = \frac{bh^{3} - b_{1}h_{1}^{3}}{ch}.$ $W_{Y} = \frac{b^{3}h - b_{1}b_{1}^{3}}{b^{3}}$
44. Моменты виердии, моменты сопротивления и минимальный радиус инерции для накооле распространенных проэклен	Моменты внерции в см*	$J_X = \frac{bh^3}{12}$: $J_Y = \frac{b^4h}{12}$	$J_X = J_Y = \frac{h^*}{12}$	$J_X = \frac{\hbar h^3 - \nu_1 \mu_1^3}{12} :$ $J_Y = \frac{\hbar h^3 - \kappa_1 \nu_1^3}{12}$
44. Моменты Унердии, моменты	Форма сечения	27 67		y
44. Моменты внер:	форма сече	3 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	7

-					
Продолжение табл. 44	Минимальный радиус ниерции поперечного сечения $t = \sqrt{\frac{1}{F}}$ в см	$i_X = i_Y = \sqrt{\frac{h^2 + h_1^2}{12}} = 0.2887 \sqrt{h^2 + h_1^2}$	$\frac{i}{u}\chi = i\gamma = \frac{h}{v'12} = 0.2897h$	47865,0 = X,	
	Моменты сопротивленя в см.	$W_X = W_Y = \frac{\kappa^4 - \kappa_1^4}{6\kappa}$	$W_X = W_Y = \frac{h^4 Y_Z^2}{12} = 0,1179h^4$	V = 21	
	Моменты инордин в сме	$J_X = J_Y = \frac{h^4 - h_1^4}{12}$	$J_X = J_Y = \frac{k^4}{12}$	/ X == 50.	
	Форма сечення	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	D 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	α α α α α α α α α α α α α α α α α α α	

Продолжение табл. 44

	Сведения из те	хнической механики	116
Минимальный радиус инерции поперечного сечения $l = \sqrt{\frac{1}{E}}$ в c_M	$= \sqrt{\frac{l_X = l_X}{l_S(2b + b_1)^4}}$	$i_{X} = \sqrt{\frac{h_{3}^{3} - h_{1}^{3}}{12(h - h_{1})}}$ $i_{Y} = 0.2887b$	$\ell_X = \ell_Y = \frac{d}{4} = \frac{r}{2}$
Моменты сопротивлении в см ^а	$W_X = \frac{cb^2 + cbb_1 + b_2^2}{12(3b + 2b_1)}$		$W_X = W_Y = \frac{\pi d^3}{32} = 0.0952d^3 = 0.7854^3$
Моменты инсрции в см⁴ .	$J_X = \frac{6b^2 + 6bb_1 + b_1^2}{36(b + b_1)}$	$J_X = \frac{b}{12} \left(h^3 - h_1^3 \right);$ $J_Y = \frac{b^4}{12} \left(h - h_1 \right)$	$J_X = J_Y = \frac{\pi d^4}{64} = 0.04814^4 = 0.7854^4$
Форкв сечения	g 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		

_				
2				
Продолжение табл. 44	Минимальный радиус внердви поперечного сечения $I = N \frac{J}{F}$ в см	$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i} X_{i} = 0.55 \int_{0.5}^{0.5} \frac{1}{i} X_{i}$	-5999' 0 == A _j == X _j	$I_X = I_Y = 0.514r = 0.4701a$
	Моменты сопротивления в см ²	$W_{X} = W_{Y} = \frac{\pi}{26} \times \times \times \frac{A - A_{1}^{4}}{A} = 0.082 \frac{A^{4} - A_{1}^{4}}{A} = \frac{A^{4} - A_{1}^{4}}{A}$	$W_X = 0.625^{\circ}$ $W_Y = 0.5413^{\circ}$	$W_X = W_Y = 0.6906a^* = 0.6158c^*$
	Моменты нверции в см4	$J_{X} = J_{Y} = J_{Y} = -\frac{\pi}{64} (a^{4} - a_{1}^{2}) = -\frac{\pi}{64} (a^{4} - a_{1}^{2}) = -\frac{\pi}{4} (a^{4} - a_{1}^{2}) = -\frac{\pi}{4} (a^{4} - a_{1}^{2})$	1,X = 1,Y = 0,54317	$= {}^{4}X_{1} = {}^{4}X_{2} = 0.6816^{4} = {}^{4}X_{1} = {}^{4}X_{2} =$
	Формя сечения		A TOTAL TOTA	

Продолжение табл. 44

-		
Минимальный риднус инерции погеречного сечения I не 7 5 8 см	$(H + Q) P = d$ $: \frac{\frac{d}{d_f} \Lambda}{\frac{d}{f}} = Z_f$ $: \frac{\frac{d}{d_f} \Lambda}{\frac{d}{f}} = X_f$ $: \frac{\frac{d}{d_f} \Lambda}{\frac{d}{f}} = X_f$ $: \frac{\frac{d}{d_f} \Lambda}{\frac{d}{f}} = X_f$	$i_{X} = i_{Y} = \sqrt{\frac{J_{X}}{F}};$ $F = d (2H - d)$
Моменты сопротивления в сее	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\Psi_X = \Psi_Y - \frac{J_X}{I_1}$
Моменты инерции в см*	$\begin{split} I_{X} &= \frac{1}{3} \left[d \left(H - D^{1} + H + H + H + H + H + H + H + H + H + $	$=\frac{1}{3} \begin{cases} a_1^2 + H & H = I_1 \\ -H & = I_1 \end{cases} - H = I_1 - I_2$
Форма сечения		# 77 × 7

Минимальный радиус инерции поперечеого сечения $I = V \frac{J}{F}$ в см	$l_{X} = \sqrt{\frac{J_{X}}{F}};$ $l_{Y} = \sqrt{\frac{dB + h_{X}^{3}}{(2(Bd + h_{X}))}};$ $F = Bd + h_{X}$	$t_X = \sqrt{\frac{J_X}{F}};$ $t_Y = \sqrt{\frac{J_Y}{F}};$ $F = dh + s (b - d)$	$I_X = \sqrt{\frac{BH^3 - bh^4}{12(BH - bh)}};$ $I_Y = \sqrt{\frac{dB^2 + hs^4}{12(BH - bh)}};$
Моменты сопротивления в сма	$W_{X_1} = \frac{J_X}{I_1} : W_{X_1} = \frac{J_X}{I_1} :$ $W_Y = \frac{dB^3 + hs^4}{6B} :$	$W_X = \frac{1}{66} [4h^3 + 5^4 (b - d)];$ $W_Y = \frac{1}{66} [5b^3 + d^4 (h - s)]$	$\Psi_{X} = \frac{BH^{s} - bh^{s}}{6H}$ $\Psi_{Y} = \frac{dB^{s} + hs^{s}}{6B}$
Моменты инерции в см4	$J_X = \frac{1}{13} (Bd^2 + i\hbar^2) + \\ + Bd \left(1 - \frac{d}{2} \right)^2 + \\ + i\hbar \left(l_1 - \frac{1}{2} \right)^2 ;$ $J_Y = \frac{1}{12} (Bs + hs^2)$	$J_X = \frac{1}{13} \left[dh^4 + s^4 \left(b - d \right) \right];$ $J_Y = \frac{1}{13} \left[ib^4 + d^4 \left(b - d \right) \right]$	$J_X = \frac{1}{12} (BH^2 - bh^3);$ $J_Y = \frac{1}{12} (dB^3 + hz^3)$
Форма сечения	77 1 1 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	X Z Z X X X X X X X X X X X X X X X X X	

ı			1
	Минимельный радвус внерцын поперечного сечения $l = \sqrt{\frac{J}{F}}$ в см	$i_X = \sqrt{\frac{BH^4 - Bh^4}{124 (BH - Bh)}};$ $i_Y = \sqrt{\frac{T_Y}{F}};$ $F = BH - bh$	$i_X = \sqrt{\frac{J_X}{F}};$ $i_Y = \sqrt{\frac{J_Y}{F}};$ $F = d (H + 2b)$
	Моменты сопротивления в см ^в	$W_{X} = \frac{BH^{s} - bh^{s}}{t^{s}};$ $W_{Y_{s}} = \frac{J_{s}}{t^{s}};$ $W_{Y_{s}} = \frac{J_{s}}{t^{s}};$	$W_{X} = \frac{BH^{*} - b(H - 2d)^{*}}{BH}$ $\dot{W}_{Y} = \frac{\dot{W}_{Y}}{\dot{W}}$ $= \frac{H}{(\beta + b)^{*}} - \frac{2b\beta}{6(2b - d)}$
	Моменты инерции в см	$J_X = \frac{1}{12} (BH^1 - bh^1);$ $J_Y = \frac{1}{12} (H^2 + db^2) + + H^2 (I_1 - \frac{1}{2} s)^2 + + db (I_1 - \frac{1}{2} s)^2 + \frac{1}{2} (H^1_1^2 - h (I_1 - \frac{1}{2} s)^2 - \frac{1}{2} [H^1_1^2 - h (I_1 - s)^2 + ds]$	$I_X = \frac{1}{12} \left[8H^{1-} + b \left(H - 8a \right)^2 \right]$ $I_Y = \frac{1}{12} \left[H \left(B + b \right)^22b^2 h - 6b^2 h^2 \right]$
	Форма сечения		# # # # # # # # # # # # # # # # # # #

45. Основные формулы влектротехники

переменный омическое сопротванение в ок; Z — полнос сопротванение в ок; Z — полнос сопротванение то ста в ок не учествения проводнима в x_i ; S — площада в переменного тока в ок не учествения проводнима в x_i ; S — площада в переменного сопротванение x_i —		
Ток на любом участие интелестопенный переменный $I = \frac{U}{R}; \ I = \frac{U}{R};$ $I = \frac{U}{R};$	Определяемая геличина	Формула и обозначения
	Нера	зветвленная цепь
омие проводимы в μ . В дина проводимы в μ . В дина проводимы в μ . В дина проводимы в μ . В μ . В проводимы в μ . В проводимы в μ . В μ	цепи: постоянный	U — напряжение в е; I — сила тока в а; R — омическое сопротивление в ом: Z — полное
Зависимость обического сопротивление при 20°С; R_1 —сопротивление при 20°С; R_1 —сопротивление при t^* ; a —температурым a коэффициент сопротивления	Омические сопротивле- имя проводника	1 — длина проводника в м; S — площадь по- перечного сечение проводника в мм²; p —
Y - 01 - 0-11	сопротивления от температуры	R ₂₀ — сопротивление при 20° С; R ₁ — сопро- тивление при 1°; а — температурный коэффи-
Реактивное индуктивное	Реактивное индуктивное сопротивление X _L	$X_L = \omega L = 2\pi f L;$ $L - \text{индуктивность в } \epsilon_{\ell \ell}; \omega = 2\pi f - \text{круговая}$ частота (f - частота тока в $\epsilon_{\ell \ell}$)
Реактивное сопротивление $X_C = \frac{1}{\omega C}$; $C - \text{емкость в } \phi$; $\omega - \text{круговая частота}$	Реактивное емкостное сопротивление X _Q	- 60
Полное сопротвъление Z $Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2};$ R — омическое сопротвъление в ω_M		, , ,
Полное сопротявление r последовательно соединевных участков цени r_1, r_2, \ldots, r_n — сопротявления участков цени	последовательно соединен-	
Remark charge companies in the control of the cont	довательно соединенных	

	Продолжение табл. 45	
Определяемая величина	Формула и обозивчения	
Разветвлениая цепь		
Токи в точке разветвле- ния цели	$\begin{array}{c} I_{np_1} + I_{np_2} + \cdots + I_{np_n} = \\ = I_{om_1} + I_{om_2} + \cdots + I_{om_n}, \\ \text{Cymma tokos. , nphteksoruly K tokke passet-samelies } (I_{np_1} : I_{np_2} : \cdots : I_{np_n}) \\ \text{passing cymme} \\ \text{Tokos. otteksorulk collect} (I_{om_1} : I_{om_2} : \cdots : I_{om_n}) \end{array}$	
Токи в разветвлениых участках цепы (постоян- иый ток)	$I_1:I_2:I_3=\frac{1}{r_1}:\frac{1}{r_2}:\frac{1}{r_3}:\frac{1}{r_3}:$ $I_1;I_2:I_3=$ токя в разветвленных участках: $r_1;r_2:r_2=$ сопротивления этях участков	
Общий ток разветьлен- вого участка (переменный ток)	$I = \sqrt{\frac{(I_{a_1} + I_{a_2} + \dots + I_{a_k})^2 +}{(I_{p_1} + I_{p_2} + \dots + I_{p_k})^3}},$ $I_{q_k} = I_k \cos \varphi_k - \text{вктияная составляющая то- ка в ветан k_1 \cdot g_{p_2} = I_k \cos \varphi_k - \text{реактивыя составляющая коль в ветан k_2 \cdot \varphi_k - \text{VFG} сдина фаз между током в напряжением в ветам$	
Полное сопротивление / параллельно соедниенных участков цели	$\frac{1}{r} = \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_1} + \dots + \frac{1}{r_n};$ r_1 ; r_2 ; r_n — сопротивления участков цепи	
Полная емкость С парал- лельно соединенных кон- деисаторов	$C = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n;$ $C_1; \ \ C_2; \ \dots : \ C_n - \text{емкости конденсаторов}$	
Т	рехфазиый ток	
Токи и напряжения при симметричной и равномерной нагрузке	$\begin{array}{c} {\rm соодимение} {\rm звездой} \\ U_{\phi a 3} - \frac{U_{a m m}}{\sqrt{3}}, I_{\phi a 3} - I_{a m n}, \\ {\rm соединение} {\rm греугольником} \\ U_{\phi a 3} - U_{a m n}, I_{\phi a 3} - \frac{I_{a m n}}{\sqrt{3}}, \\ U_{\phi b 3} - \Phi_{a 3 m n} = n n n n n n n n n n n n n n n n n $	

	Определяемая величина	Формула и обозначения		
-	Мощность электрического тока			
	Мощность цепн постоян- ного тока	$P = UI = J^2R$ $P = \text{мощность в } em; \ U = \text{напряжение в } e; \ I = \text{сняв тока в } a; \ R = \text{сопротивление в } os$		
	Мощность однофазного переменного тока	$P=UI\cos \phi=I^1R;\;Q=UI\sin \phi;$ $S=UI=V^{2}+U^2;$ $P-$ активыя мощность в m мощность в орг. $S-$ нажущияся (полная) мощность в об		
	Мощность трехфазного тока: для равномерной и сим- метричной нагрузки	$P = \sqrt{3} UI \cos \varphi; \ Q = \sqrt{3} UI \sin \varphi;$ $S = \sqrt{3} UI = \sqrt{P^3 + Q^3};$ $P -$ активная мощность в $eap; \ S -$ кажущаяся (полная) мощность в $aap; \ S -$ кажущаяся (полная)		
	для неравномерной на- грузки	$P = \sum P_{\phi a_3}; \ Q = \sum Q_{\phi a_3}$		
	Тепло	вое действие тока		
	Количество тепла, выде- ляемого током	$Q = 0.24I^{2}Rt = 0.24UIIt;$ $Q = $ количество тепла в $\kappa as; \ I = $ ток в $a; R = $ сопротвеление в $sos; \ U = $ напряжение в $e; \ t = $ время в cex		

сведения из машиностроительного черчения

формат и масштабы чертежей. Формат бумаги выбирают с учегом габаритных размеров каждой проекции и расстояний между проекциями, примерно равных 20—25 мм. Основные форматы чертежей по ГОСТу 2.301—68 приведены в табл. 46.

М а с штабы че ртежей (численные). Масштабом называется отпошение линейных размеров, вмображенных ла чертеже, в сто дектинтельным размерам. Масштабы в зависимости от величины и сложности имборажениях ладелий или коставыих частей, а также в зависимости от вида чертежа выбирают в соответствии с ГОСТом 2,302—68 следующими:

	nenroweń

Обозначение формата	11	12	22	24	44
Размеры сторон листа (после обрезки в мм)	297×210	297 × 420	594×420	594×841	1189×841
Формат бумаги по ГОСТу 9327—60	A4	А3	A2	Al	ÄÐ

натуральная величина 1:1; для уменьшения 1:2; 1:2.5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; аля увеличения 2:1; 2.5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1,

Масштаб, указываемый в предназначенной для этого графе основной надписи, обозначается по типу 1:1:1:2:2:1 и т. л., а в остальных случаях - по типу M1: 1; M1: 2, M2: 1 и т. д.

Буквенные обозначения. На чертежах и других технических документах рекомендуются следующие обозначения величии: длина L. I:

ширина В, b;

толщина (листов, стенок, ребер и т. п.) s:

высота, глубина Н. h:

диаметр D, d;

ралиус R. r:

размер фаски с:

зев ключа (размер «под ключ») S:

межосевые и межцентровые расстояния А:

шаг зубчатых зацеплений, цепей и звездочек, резьбы и т. п. і: модуль зубчатого колеса, червяка, рейки т:

число зубьев зубчатых колес, фрез и т. п., число заходов червяка. винта и т. п. г.

объем V; плошаль F

периметр Р. р:

углы α , β , γ , δ , ϕ и другие строчные буквы греческого алфавита. При обозначении величии одной и той же буквой нужно применять цифровые или буквенные нидексы, например d_1 , d_2 и т. д.

Виды чертежей и типы линий. Виды чертежей, 1. В зависимости от целевого назначения чертежи подразделяются на следующие вилы:

чертежи изделий основного производства, предназначаемые для изготовления деталей основного производства и их составных частей; чертежи изделий вспомогательного производства, предиазначаемые для изготовления изделий вспомогательного произволства и их составных частей;

технологические чертежи, предназначаемые для отдельных технологических операций при изготовлении леталей и сборке излелий (операционные чертежи):

эксплуатационные чертежн, предназначаемые для использования только при эксплуатации и обслуживании изпелий и их составных частей

Чертежи изледий основного производства в зависимости от стали и

проектирования подразделяются на проектиме и рабочие. 3. Проектные чертежи подразделяются на два вида:

чертежи эскизного проекта (литер «Э»), лающие общее представление об устройстве и принципе работы проектируемого изделия (предназначены для-разработки чертежей технологического проекта);

чертежи технического проекта (литер «Т»), определяющие основное конструктивное устройство изделий (предназначены для разработки

рабочих чертежей).

4. Рабочие чертежи, предназначаемые для изготовления, ремонта и контроля изделий и их составных частей, подразделяются на три вила:

чертежи, предназначаемые для серийного или массового произвол-CTRA:

чертежи индивилуального произволства:

ремонтные чертежи.

Чертежи, предназначаемые для серниного или массового произволства, в зависимости от степени конструктивной и технологической обработки изделия и сталин освоения произволства подразделяются на слепующие вилы:

чертежи опытных образцов, предназначаемые для изготовления

опытных образцов:

чертежн опытиых серий, отработанные по результатам изготовления и испытання опытных образцов и предназначаемые для изготовления опытиых серий;

чертежи установочной серии (литер «А»), отработанные с учетом проекта технологии серийного или массового произволства излелия. проверенные изготовлением установочной серии, по которой производят

проверку всей технологической подготовки производства; чертежи серийного или массового производства (литер «Б»), окончательно отработанные и проверенные в производстве изготовлением изде-

лий по установочному технологическому процессу.

6. Чертежи индивидуального производства (дитер «И»), предназначаемые для разового изготовления одного (или более) изделия.

7. Ремонтные чертежи (литер «Р») — чертежи деталей и других со-

ставных частей изделий, в которых выделены элементы, требующие исправления или замены, а также чертежи, предназначаемые для изготовлення деталей и узлов с ремонтными размерами отдельных элементов. 8. В зависимости от способа исполнения все чертежи подразделяются

на следующие виды:

эскизы - чертежи, выполненные от руки, без применения чертеж-

ных инструментов, без точного соблюдения масштаба, с изображением необходимых видов, разрезов, сечений, нанесением размеров, знаков чистоты поверхности (шероховатости) и других необходимых пояснений:

оригиналы — чертежи, выполненные в каранлаше или тушью на любом материале (бумаге, картоне, фанере и т. п.), служащие для изготовлення по инм поллинников:

подлининки — чертежи, выполненные на материале, позволяющем

снимать копни посредством светокопирования, фотографирования и т. п. (на кальке, фотопленке н др.) и заверенные подписями должност-

дубликаты — колин подлининков, выполненные на прозрачном матепиале (кальке фотопленке и т. п.), обеспечивающие полное воспроизвеление поллинников:

копии - чертежи, выполненные способом, обеспечивающим их наемтичность с поплииником или дубликатом (светокопированием, фотографированием н т. п.)

9. Чертежи в зависимости от их содержания подразделяются на слевующие вилы:

чертежи леталей, солержащие изображения деталей и необходимые

данные для их изготовления и контроля; сборочные чертежн, содержащие изображения изделий, групп или

уздов и необходимые данные для их изготовления (сборки), контроля:

чертежи общих (наружных) вилов (литер «НВ»), содержащие виды нзделий или составных частей и их основные характеристики:

габаритные чертежи (литер «Г»), содержащие контурное или упрошенное изображение изделий или составных частей изделий и габаритиые размеры:

монтажные чертежи (литер «М»), солержащие контурное или упрошенное изображение изделий или составных частей изделий, а также

необходимые данные для установки их на место монтажа. Типы лииий. Согласно ГОСТу 2,303-68 на чертежах применяют слепующие восемь типов линий.

Сплошная основная толщиной от 0,6 до 1,5 мм (применяется как лииня вилимого контура).

Сплошная тонкая толщиной от 0,3 до 0,5 мм (применяется как контур наложенного сечения, размерные и выносные линии штриховки).

Сплошная волнистая толщиной 0,3 до 0,5 мм (применяется как лииня обрыва). Штриховая толщиной от 0,3 до 0,5 мм (применяется как линия неви-

пимого коитура и линия перехода иевидимая). Разомкнитая толшиной от 0.6-2.8 мм (применяется как линия се

чения). Штрих-пинктирная тонкая толщиной 0,3 до 0,5 мм применяется

как линии: осевые, центровые, сечения; как оси симметрии для наложенных или выиесенных сечений.

Штрих-пунктирная утолщенная толщиной от 0,3 до 1,0 мм (применяется как линия для изображения элементов, расположениых перед секущей плоскостью; как линия для изображения механизма или отдельных его частей в крайнем или промежуточном положении и как линия границ зои поверхности с различной термообработкой или отделкой).

Сплошная тонкая с изломами толинной от 0.3 до 0.5 мм (применяется как длинная лиция обрыва).

Расположение видов (проекций) на чертежах. Различают два спо-

соба расположения видов на чертежах (рис. 18): европейский способ (ГОСТ 2.305-68), при котором названия видов на чертежах, кроме вида сзади, не подписываются (рис. 18. а):

американский способ, имеющий распространение в Англии, Канаде, США и некоторых странах американского континента (рис. 18, 6).

Местным видом называется изображение отдельного, ограинченного места на поверхности предмета. Местный вид может быть

ограничен волнистой линией обрыва.

До по а и и тель вы в й в и д применяют в тех случаях, когда какая-янбо касть предмета не может быть показана и на одом из основних видов без искажения ее формы и размеров. Дополнительный изи местный вид должен быть отмечен из чертеме надинское тапи а бид Ау. а у изображения предмета должна быть поставлена стрелка, указывающая надражение заглада, с соответствующим будиваниям бозназвающая надражение заглада, с соответствующим будиваниям бозна-




Рис. 18

Сечением называется плоская фигура, полученная в результате пересечения предмета плоскостью и расположенная в секущей плоскости.

Р а э р е з о м изамается изображение предмета, лежащее в плоскости, расскащей предмет на две части, и расположение о за этой плоскостню. Разреам служат для выявления внутренних очертаний предметив. Вседкий разреа содержит сечение, которое защитриковыпредмети в следней предмета предмета предмета проекции бывают горизопитальными, вертикальными и наклониями.

Местным разрезом называется разрез, служащий для выявления устройства предмета лишь в отдельном, узкоограниченном месте. Местный разрез выделяется на виде сплошной волинстой пинией

линием. В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы разделяются на простые — при одной секущей плоскости, сложные — при двух секущих плоскостах и более. Сложный разрез называется ступенчатым, если оп получен при помощи параллельных плоскостей, и ломаным, если секушие плоскости пересекциотся пол углом.

Нанесение предельных отклонений размеров и шероховатости по-

Предельные отклон:ния линейных размеров, указываемые условными обозначениями полей допусков и посадок или числовыми всличинами отклонений приведены в табл. 48, а шероховатости поверхвостей — в табл. 49.

47. Штриховка в разрезах и сеченинх (ГОСТ 2.306-68)

Материал	Обозначение	Материал	Обозначение
1. Металлы н твердые сплавы		9. Кладка из кирпича строи- тельного и спе- циального, клин-	
2. Неметалличе- ские материалы, в том числе во- локинстые моио- литные и плит- ные (прессован- ные), за исклю- чением указан-		кера, керамики, терракоты, искусственного и естественного камией любой формы и т. п.	
ных инже		10. Стекло и другие проэрач- ные материалы	2222
3. Древесина: а) поперек волокон	2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		A
б) вдоль волокон		11. Жидкости	E-2-5
4. Фанера		12. Грунт	
5. Ксилолит, плиты древесио- стружечные, древесиоволок- нистые, столир- име и т. п.		13. Глина (в ка- честае конструк- тивного материала)	
6. Волокинстые немонолитные материалы (вата, стеклова- та, войлок, мипора и т. п.)	70000	14. Песок, асбе- стоцемент, гип- совые взделии, лепния, замаз- ка, штукатурка, раствор, абра-	
7. Бетон неар- мированный	ob. of 8%	зна в т. п.	
8. Бетон армированный		15. Сетки и за- сыпки из любого материала; а) сетки б) засыпки	

48. Обозначения допусков условными и числовыми величинами отклонений

Условные обозначения	Числовые величины отклонений
$ \leftarrow 20A \\ \leftarrow 20H \\ \leftarrow 20H \\ \leftarrow 30C_4 \\ \leftarrow 30C_4$	

49. Обозначення шероховатости поверхностей

To occurrent mepocositotia nosepanoties					
Пример обозначения на чертеже детали	Требования к шероховатости поверхностей детали				
∇5	Все поверхности детали имеют одина- ковую шероховатость				
V5 (V)	Обозначенные поверхности имеют класс частоты, указанный цифрой, остальные поверхности имеют однаковую шероховатоты, указанную а правом верхнем углу чертеля				
V10 V8	Отдельные участки одной и той же по- аерхности детали имеют различную ше- роховатость				

Предельные отклонения формы и расположении поверхностей (по ГОСТу 2.308—68)

А. Обозначения предельных отклонений				
	a) 0,1	[/ Q,1 A 6)		
Наимено	вание отклонения			
краткое	полное	Зиак		
Неплоскост- иость	Отклонение от плоскостностн			
Непрямо- линейиость	Отклонение от прямолииейности			
Нецилин- дричность	Отклоиение от цилиндричности	N		
Некруглость	Отклоненне от круглости	0		
_	Отклоненне про- филя продольного сечения (относится к цилиндрической поверхности)	=		
Непарал- лельность	Отклонение от параллельности	- //		
Неперпеиди- кулярность	Отклонение от перпендикулярности	<u></u>		
Несоосность	Отклонение от соосности			
-	Торцовое биенне	1		
_	Радиальное бие- ине			
Непересече-	Отклонение от пересечения осей	×		
Несимме- тричность	Отклонение от симметричиости			
_	Смещение осей от номинального рас- положения	+ . =		

⁵ Общетехнический справочник

Пр в м е ч в и и и і. Пру усложном обозвачення данные о предольнях отключеннях форма в реклюможеннях поерхностей увазывают я примоугольной рамке, разделенняюй ва две или тря части (съевка е по тороф — предолжное отключеннях в трятей — от тороф — предолжное отключение в милажиетрах; в трятей — бужевиее обозвачение базы или другой поперхноста, и которой отполительного обоснать предолжное отключения съевка предолжное отключения съевка предолжное предолжное отключения съевка предолжное предол

сится отклонение расположения; если баз несколько, то вписывают все их обозначения. 2. Более подробные сведения по обозначениям см. в ГОСТе 2.308—08.				
В. П	римеры уназан предельных с	ий на чертежах этиловений		
Нвименование отклонения	Тенст в техинче- ских требованиях	« Эсинэ		
Отилонение от плоскостности	Неплосностность поверхи. А не более 0,06 мм	Hendonocimae ma medicipae mae mae no lonce 2,00 Hm		
Отилонение от примо- линейности	Непрямолнией- иссть поверхи. А не более 0,25 мм на всей длине и не бо- лее 0,1 мм на длине 300 мм	Непринатичейнасть тобразь в пе браме 0,25 мм на безо безоне на безо безоне на пе браме 0,1 мм на безоне 500 мм		
Отклонение от цилиндричности	Нецилиндрич- ность поверхи. А не более 0,01 мм	Нециливрического поверхнести А не балее датня		
Отклонение от круглоств	Ненруглость по- верхи. А не более 0,03 мм	A DESCRIPTION OF THE PROPERTY A		
Отклонение продольного сечения цилиндрической поверхности	Отклонение про- филя продольного сечения поверхи. А не более 0,01 мм	Omeraneum nodurn Opposition consula poposition consula nod gas agents A an dance diffus		

Нанменованне отклонения	Текст в техниче- ских требованиях	Эскна
Отклонение от параллельности	Непараллель- ность поверхн. А и В не более 0,1 мм	Menspannsment nodepsnooned at a ne boare time
Отклонение от перпенди- кулириости	Неперпендикулир- несть поверхи. Б от- несть товерхи. В от- несть поверия по поверия ини не более 0,1 мм	American Ame
Отклоненне от соосности	Несоосность отв. Б относительно отв. А не более 0,08 мм	Mesonatory and 6 amountaine and 4 are there also and
Отклонение от симметричности	Несниметрич- ность паза относи- тельно поверхи. А не более 0,05 мм	A CLAPA A A CLAP
Отклонение от пересечения осей	Непересечение осей отв. не более 0,06 мм	Manager-struct cord and as base 0,00 ms
Биенне	Раднальное бне- ние поверхи. Б и В относительно оси отв. не более 0,01 мм	Poduzane duenue Apduzane duenue Apduzanes duenue
1	,	\$50m\$ 0.10A4
Смещение осей от номинального расположения	Смещение осей отв. от поминально- го расположения ие более 0,1 мм (допуск зависимый)	Some DODA ST S

51. Условные обозначения для кинематических схем (ГОСТ 2770-68)

	Обозначение	中中東北のW * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
_	Нанменование	Обращения струмит е не подвеждения и подвеждения и миня в полевосить и струмительной подвеждения и миня в подвеждения и миня в подвеждения и миня и и
	Обозначение	
	Наименование	Вил, актип, съв устроителна и предоста съ предоста предоста и и и и и и и и и и и и и и и и и и и

		/
Продолжение табл. 51	Обозначение	*********
	Нанменование	Соединение детали с валом: — сейскапое при вра- — полавимное без вра- делия в в в в в в в в в в в в в в в в в в в
	Обозначение	
	Наименование	Поддилимия кисенти: — раздильный роль — раздиль

Продолжение табл. 51

к — конусные двужено- з — двежено односто- ронные двужено двужено односто- ронные двужено односторон- двужено односторон- двужено односторон- вие односторон- вие односторон- вие односторон- вие односторон- вие односторон-
安
Муфти спетовотия кулячесь и обществой по соществой по со

Обозначение	中市中一个四十一个中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中
Нанменование	Кулачки берибания: а — цалапрические а — кранолистические в — кранолистические правиления пенеродниктие с пи- Поляцув с порщеск а — неподликтие с пи- с — неподликтие с пи- б — неподликтие с пи- в — начащими в с
Обозначение	
Нанменованис	п.
	Обозначение Наименование

Обозначение	1 The second sec		∢	安全學典	
Нанменование	в — с качающейся ку-	з — то же, с деременным раднусом	Храповые зубчатые меха- низым:	а — с наружным зацеп- лением одлосте- роние одлосте- б — с наружным зацеп- лением дарсторон- не	6 — с внутренны за- пелленем одно- сторовные
Обозначение	\$ Z # &			- to the	A Company
Навменование	Соединения кривошипа с шатумом; а — с постояним ра-	6 — с переменным ра- Даусом Соединение коленчатого ва- ла с шатуком d — с одини коленом	6 — с несколькими ко- ленами в — с коленом с жестким противонесом	г — с коленом с маятив- ковым противнесом ханнэми: с — с поступятельно- двяжущейся кули-	сой 6— с вращающейся кулисой
	Обозначение Наименование	и красовите Обомечене Навискоране Навискоране Катеморане Катемора	повыте Обознечения на выправния вы выправния вы выправния вы выправния вы выправния в	TOTALINE OCCURRANT SPECIAL STATES SPECIAL S	THE REPORT OF THE PROPERTY OF

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Продолжение табл. 51	事 中华
Наименование	д — гороваме (добаме) ретупруюмея с — со ефричествий ретупруюмея с — со ефричествий ретупруюмея ж. с имлинулируюмея д ретупруюмея ж. с имлинулируюмея ж. с имлинулир
Обозначение	等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等
Наименование	Мальтий свей веселизмо с в — с варужим зацен в — с варужим зацен б — с варужим за- предами фрикцение: б — с варужим за- предами фрикцение: в — с коляческия ро- в — с п

Продолжение табл. 51

Обозначение				}		
Наименоивине	Передача клиновидиым рем- нем	Передача круглым ремисм и шкуром	Передача зубчатым ремисм	Передача цепью (общее обо- звачение без уточнении типа цепи)	Передачи зубчатые (цилин- дряческие): а — внешнее зацепление без угочиения типа зубые)	6 — то же, с првимин, косыми и шевроп- ными зубыми в — внутреннее зацен- ление
Обозначение		11'	1 8	11		640
Навженованю	Передачи плоским ремнем:	d OTKPETEE C RETHE.	вым роликом	 полуперекрестиме 	д — углоные	Отводка ремяя

-			
Продолжение таба, 51	Обовявчение	中日	
	Нанменование	Преддача э'убчатае речинис в — общее оболзичение убода приман, чести и применя типа д — с тримания изоба в — с тримания изоба в — с тримания изоба в — с турмания изоба в применя изоба в применя и приме	,
	Обозначение		•
	Наименование	спроездение зучение с пере- ческия замана (овы в — с спроездения также (овы в — с спроездения также — с спроездения с спроездения с — с спроездения — с — с	

E C	Ì
a.	
ğ	
ř	
ä	ł
8	i
×	1
6	1

							_						
Продолжение табл. 51	Обозначение	L	→	€ 1:)	~ ·		150	T	₩		(E	
	Наяменованне	Рукоитка		Маховичок		Передвижные упоры	Валы трансмиссконные:	а — на подвеске	6 на кроиштейне	в — на козлах	Гибкий вал для передачи кругяшего момента	Впок манатной передаци	
	Обозначение	, wwww	- DAMMAND	- -	WWW.	_ ((a)	7	- Williams)) {		1
	Наяменованяе	Пружныз а — цяляядряческие	6 — цалиндрические растяжения	у — конические сжатия	 далнядряческяе, ра- ботяющие на круче- 	KKE	д — спиральиме	e - Ancronne:	одинирия	peccoba	ж — тарельчатые Рычаг переключення	Конец заля под съемную ру- контку	Эксцентрик

	Обозначение	あるは	P.	SQ PQ	6	\$, b	P	, pQ
проекциях (ГОСТ 2770—68)	Нанменование	Передача червячная	Передача винтовыми зубча- тыми колесами	Передача зубчатан ресчиан	Колесо зубчатое с выборкой мертвого хода	Передача кекруглымя ко- лесами	Маковичок	Муфта предохранительная	Тормоз
проекцинх (ГО	Обозначение		6 .021 ·	100	10000	100000	1, 1	p	R S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
	Наименование	Вал, валик ось, стержень		Зиак, характернзующий не- подвижность книематическо- го элемента	соединение карданное:	б — регулируемое	Подшялинк вала иля на- правляющие для прямолнией- вого движения	Соедияение двух валов теле- скопическое	Передача циллидрическими зубатыми или фрикционими колесами внешяего в внутреи- него зацепления

Продолжение табя, 52

Обозначение	
Навменование	Муфля необратицой пире- Пилала — подвижняя с негод, о — подвижняя с перод о — подвижняя с под о — подвижня с под о — под о
Обозначение	中央各省中省市省中海
Наименование	Эсецентрако — с.— вы вругова выстранен — с.— се продова вызара- Предем поличения об- делитерова поличения об- делите

53. Условные обозначення на электротехнических схемах

Обозначение		1	<u>_</u>	5() 4		*	Одиолипейное Многолипейное		-#-	-///-
Наименование	в треугольник	трех фаз в разомкнутый треугольник	600000000000000000000000000000000000000	Шестифазная обмотка с сое-	в многоугольник	в два треутольника	в двойной антеат	Линия электрической связн	Линии электрической свизи экранированияя	Цепь из двух линий электри- ческой связи	лэс трехфазной четырех- проводной системы
Обозначение	a) (p	m	3 ~ 20+60	1-4-	. –	>			>-	>	
Нанменование	Постоянный (а) и перемен-	Перемений ток с числом фаз т и частогой ∫ гц	Переменный ток трекфазный 20—60 гч	Полирность положительная отрицательная полирность	Однофазнан обмотка с двумя выводами	Соединение обмогок двух фаз в открытый греугольняк	Три однофазные обмотки, каждая с двумя выводами	Трехфазнан обмотка с сос-	в звезду	в двойную звезду	

Продолжение табл. 53

Обозначение		31E ===	□	####		>
Наименование	Трансформаторы одиофаз- пыс: сез серденика с по- стоянюй (а) н вере- менной (б) связью	с сердечивком .	Трансформатор трехфазиый с сердечвиком	Трансформатор тока с од-	пами оперативная Прибор измерительный показывающий (а) и измери- писывый репетерующий (за- писывающий) (б)	Термопара
Обозначение	Одиолинейное Миоголинейное	#	† † _ †		m©= =©→	
Наименование	ЛЭС пересекающиеся, без электрического (металличе- ского) соединения	ЛЭС пересекающяеся, электрически (металлически) со- единеваме, в провода ответ- вляющиеся	Соеданение проводов: в) с землей (заземление) б) с корпусом	Электродвигатель асик- хронный однофазный с корот- козамкнутым ротором	Синхронияя машина одно- фавияя с возбуждением от по- стоянных магивтов	Машины постоянного тока с последовательным (б) возбуждением

and the state of t	Обовиачение	美国人	
	Наименование	Разданител — падалентель предоставля предоставля предоставля по предоставля п	a) ognocompornañ (b) arencemen (c) arencemen [Jamen rencementemen [Tenesta e chitaremen
	Обозначение	2 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	Накменование	Анипристр. всаклист в положения в положен	жеретуляруемый ретуляруемый ретуляруемый Киоткатами: от соможетами: (НО) порядые открытым (НО) на порядые открытым пор

 Условные обозначения влементов гидравлических и пневматических сетей
 (по ГОСТу 2.780—68, 2.781—68, 2.782—68) *1

Элементы	Обозначения	Элементы	Обозначения
Бак: а — под втмо- сфериым давлением		Осушитель воз- духв (газа) химическим способом	-\$-
б — с внутрен- ним давлением выше втмосферного		Сепаратор (во- доотделитель)	→
 с внутренним давлением ниже втмосферного (вакуумом) 		Конденсатоот- водчик (конден- свционный горшок)	
Аккумулятор гидравличе- ский или пиев-	a) Q	Увлажнитель	
матический: а — писвывти- ческий (реси- вер, баллон,	e) 🖯	Мвслорас- пылитель	→
воздухосборник) б — гидравли- ческий (без укв- звиня пряяципа действия)	" 🖨	Регенератор (восствиовитель- первонвчаль- ных свойств рабочей среды)	-\$-
 б → грузовой гидравлический г → пружияный гидравлический д → пневмо- 	*) Q	Гаанфикатор (для преобразо- вания жидкости в газ)	+⊗►
гндравлический Фильтр для	<u> </u>	Охладятель жидкости или воздуха	
жидкости или воздуха Влаго- или мас-		Нагреватель жидкости или воздуха	
лоотделитель:	→	Охладитель и нагреватель (снаружи ромба изображается трубопровод охлаждвющей или подогревающей	-
Фвльтр-влаго- отделитель; а — с ручным спуском конденсата б — с автомвти- ческим спуском конденсата		среды) Охлядитель с испарением	-

^{*1} Условные обозвачения насосов, компрессоров, гидро- и пяевмомогоров см. ГОСТ 2.782—68.

			родолжение таби: о
Элементы	Обозначения	Элементы	Обозначения
Охладитель е впрыском	-	Перекрещива- нне лниий саязн (несоедниенные лнини)	-
Глушитель Гаситель гидраалического удара		Подаод жидко- сти под давле- нием (без ука- зания источника питания)	-
Мембрана прорыва		Слнв жидкости из системы Подвод воздухв (газа) под дав- лением (без указания источ-	→
Форсунка		ника питания) Выпуск аоздуха (газа) в атмосферу	
Заборник воздуха из атмосферы Заборник		Дроссель (местное сопротив- ление в линяи):	
воздуха от двигателя Залианая гор- ловииз, ворон-		а — расход за- ансят от аяз- кости рабочей среды б — расход не	-×
ловииз, вором- ка, заправоч- ный штуцер и т. п. Присоедини- тельное устрой- стао к другим системам (к не- пытательным,	—— 1	зависит от вяз- кости рабочей среды Распредели- тель 4/2 с управлением: а — от кулачка	*(X >
промылочным машинам, кон- диционерам и т. п.) Линии саязи	d	с пружинным аозаратом б — от рукоятки с фиксатором 6 — от даух электромагнитоа	
(трубопроводы): а — асасывання, напора, слива б — управления в — дренажные	+	г — от электромагинга с пружинным аозвратом д — от электромагинга с пружинным	
(отвод утсчек) Соедниение линий связи	+ +	аозаратом (показано промежуточное положение)	
		-	

Риспределительной деней и обозначения распорациональной деней и обозначения распорациональной деней и обозначения деней			П	родолжение табл. 54
тель 4/3 с со- тестительной лиция и обоих при средем положения а — от рухоотки без при средем положения а — от рухоотки без при средем положения без при средем без при	Элементы	Обозначения	Элементы	Обозначения
TTO P₁ < p₁. a − ABADERIE H BANDE P1 AN H BANDE P1 AN H BANDE P1 AN H BANDE P1	тель 4/3 с со- петательной ликии и оборк при среднен положения при среднен положения положения с управлением: с от друх электром б — от друх электром от разум от друх потока, без регузирования среднен от друх в спомо потока, без регузирования среднен от совернен от среднен от разум среднен орган орган с — исроманно орган орган орган орган орган орган		хранический с с с с с с с с с с с с с с с с с с с	

Donorwania rafe 64

		П	родолжение табл. 5
Элементы	Обозначення	Элементы	Обозначення
Делители пото- ка, а — гядравли- ческий на два потока б — пнеамати- ческий на два потока Сумматоры по- тока.	- GB	Цнлиндр одно- сторониего дейстания: 4 — без указа- ния способа возврата штока 6 — с возвратом штока пружниой	
а — гидраали- ческий даух потоков б — писамати- ческий даух потоков		 в — плуижер- ный г — телеско- пический 	
Регуляторы потока: а — дроссель б — дроссель с регулятором давлення е — дроссель с регулятором давлення я пре- дохранитель- ным клапаиом		Цилиидр двух- стороннего действия: а — с односто- рониим штоком б — с двухсто- рониим штоком в — телескопи- ческий Цилиидр двух-	
Клапан обратима Клапая с логнческой функцией «ИЛИ»	→	стороннего дейстания с подаодом рабочей среды через шток: а — с односторонным штоком б — с двухсторонным штоком	
Клапан с логической функцией «И» Клапан быстрого вы- хлопа воздуха в атмосферу	***	Камера мембранная: а — односто- роинего действия б — двухсто- рониего действия	
Клапан обрат- ный управляе- мый (гндро- замок): а — односто- вонянй б — двух-	- (2014A)-	Преобразова- тель давлення (мультиплика- тор или демуль- типликвтор)	
сторонняй Цилнядр. Общее обозначение		Пиеамоги- дравляческий преобразователь	ŽIŽ

EJIARA 2

материалы в машиностроении

общие сведения

Условные обозначення основных элементов металлов н сплавов приведены в табл. 1, марок материалов — в табл. 2, вндов термической обработки стали — в табл. 3.

1. Условиые обозначення основных элементов металлов и сплавов

Названне элемента	Химический знак элемента	Прни обозна элеме в ма метал. спла	ченне нтов риах лов и	Названне элемента	Химический знак элемента	обозн элем в ма мета.	интое начение нентов арках ллов и навов цвет- ных
Азог маний Азог Алюмний Барий Барий Барий Барий Балий	N All Ba Be B W Gd Ga HG Ge HO Dy Eu Jn Jr b Y Gd Co Si La Lu Lu Mg Mn Cu Mo	40 HP 0 BB 15	— А Бр	Неодим Нисола Нисома Насома Смена Налавдий Палавдий Палавдий Палавдий Рутуль Рутуль Савиец Савиец Саребр Содива Талавдий Талавди	Nd Nii Nbn Osd Pdt Pr Pr Ree Rh Hgg Rum Pbe Agc SbT Tra C P C Ce Zr Er	HB [[[]]] [] [] [] [] []	НМ Н Н Н О О О С ПДА РРА ППР РЕ РР

2. Условные обозначення марок материалов

Материал	Обозначение
Сталь: углеродистая обым- новенного начества (ГОСТ 380—60°)	Букавын Ст. в цифрани 0, 1, 2, 3 в т. д. до 7. Ум личение помера указывает на повышение соврежания углеборы в въременного сопротвявлена 6 малия углеборы в въременного сопротвявлена 6 малия углеборы в повышения образора бълга бъ
углеродистая наче- ственввя (ГОСТ 1050— 60*)	Двумя цифрами 05, 08, 10, 15, 20 я т. д. до 85, поназывающими среднее содержавие углерода в сотых долях процента (08, 15, 30, 45). Есля сталь инпящая, после цифр ставят буквы кл. полуспо- койвяя — пс (08 ил, 20 гг.). Бумва Т после цифр поназывает наличие марганца (15Г, 40Г)
легированияя нои- струмционнан (ГОСТ 4543—61*); начествен- ная рессорио-пружин- ная	Первос двухлачное число повывание с редисе содержание угреода в сотых долж процента , бунка справа от этах число обозначию, что в со- собозначено, точе в состобозначию, что в со- собозначено въементо см. нацен (40X, 40X, 1 30X, 10X, 1 Ludpa, стоящая после булны, обознача- цией в станова в станова по последней в станова центах (4572, 30X, 2 F12). Если содержание ле- геруащието забемента менет (3, 55— цифаро сто- обозначения маром угазывает, что сталь высоко- на частением (5XA, 20X, 15A).
углеродистая ян- струментальная (ГОСТ 1435—54*)	Бунвой У и цифрами, поназывающими средиее содержание углерода в десятых долях процентв (У7, У8). Для высономачественной стали в мон- це ставят бунву А (У8А)
легярованивя ни- струментвльная (ГОСТ 5950—63)	Цифра слеяв от бунв поназывает среднее съ- съеръзания утлерода в десятых долях процента, сели его в стали кеньще 1% (9X, 4XC, 5XTE), а если больше 1%, то цифра отсутствует (ф. X, XBT), Цифра после бунв, обозначающих легь- рующий элемент, поназывают примерие содер- жание данного элемента в целых процентах (X12, X12M, XB6, X8)
шарниоподшипинио- ввя (ГОСТ 801—60*)	Бунвами ШХ и цифрами, поназывающими со- держание хрома в десятых долях процента. Бун- вы после цифр поназывают наличие дополнитель- ных легирующих элементов
ввтоматная (ГОСТ 1414—54)	Бунвой А и цифрами, показывающими среднее содержвине углерода в сотых долях процента (A 12)

	Продолжение табл.
Материал	Обозначение
Чукун: 54) ковкий (ГОСТ 1412— 1215—69) Высокопрочный с шаровадимы графито (ГОСТ 7298—70) жаростойкий (ГОСТ 7769—63)	Вукавия СЧ, КЧ, ВЧ. Первое двузначие число обозначает предел прочности при растимення в л/мм. 1 попроступна — предел прочности при растимення в л/мм. 1 попроступна — предел прочности при втага в л/мм. 1 попроступна — предел прочности при предел пред предел пре
Алюминиевые сплавы: литейные деформируемые	Буквами АЛ, после которых указываетси ио- мер сплава (АЛ 3) Буквами Д, АК, АВ, ВД и В, после которых указываетси иомер сплава (Д16)
Магниевые сплавы; литейные деформируемые	Буквами МЛ, после которых указывается номер сплава (МЛБ) Буквами МА; за инми следует номер сплава (МЛБ)
Латуни .	Первой буквой Л — лагуны и другими буква- ми, показывающими содержание легирующих элементов. Первое число означает содержание ме- ди в процентах, остальные число — содержание других элементов в той последовательности, в ко- торой стоит буквы (ЛИМС 58-2).
Броизы	Первыми двуми буквами Бр — броиза и после- дующими, показывающими только добавочные элементы, а цифры их процентное содержание (Бр.ОЦЧ-4)
Медноникелевые кон- струкционные сплавы	Первыми двунк буквами МН и последующими, показывающими элементы сплавы. Первое чисо самичает содержание инкели и кобальта в проце- тах, остальные числе— содержание других эле- ментов а той последовательности, в которой стоит букам (МНЖМЦ 30-0,8-1)
Баббиты	Буквой Б и числом, показывающим содержание олова а процентах (Б89)
Инструмен тальные твердые сплавы (ГОСТ 3862—67)	Группа ВК — воляфраннооблаговых; пафра после буквы К одиначет содержания ноблагия в весовых процентах. Группа ТК — гитаговодификами образового фагатизат разменения по при

3. Условиые обозначения видов термической обработки стали

_						
	Вид обработки	Обозиа- чение	Внд обработки	Обоана- ченне	Внд обработки	Обозна- чение
-	Отжиг	0	Закалка в масле на твердость НRG 46—50	M48	Цементация и закалка в воде на твердость	Ц-В48
	Нормали- зацня	н	Закалка изо- термическая на твердость <i>HRC</i> 46—50	И30-48	НКС 46—50 Цементация и закалка с изгревом т. в. ч. иа твердость	Ц-ТВЧ-48
	Улучшевие.	У	Закалка с нагревом т. в. ч. на твердость HRC 46—50	TBЧ-48	HRC 46—50 Жидкостная цементация	цж
-	Закалка в воде на твердость HRC 30—40	B35	Цементация н закалка в масле на твердость Н R C 46—50	Ц-М-48	Азотнрова- ине на твердость <i>HRC</i> 46—50	AT-48

Маркировка сортовой стали и твердых сплавов. На каждой штаиге стали весом более 20 кг/м должна быть поставлена марка стали. На штангах весом до 20 кг/м клейна ставятся на прикрепляемых к связкам стали биркам (пластинкам). Применяется также маркировка окраской торцов или концов притков. яли нелых пакетов (табл. 4).

Марка матернала	Маркировка
Сталь обыкновенно по ГОСТу 380—60*	го качества
Ст. 9; МСт. 0; ВСт. 0 Ст. 1; МСт. 1кп МСт. 1кп Ст. 3; МСт. 2кп; МСт. 3; ВСт. 3кп; ВСт. 3 Ст. 4; МСт. 4кп; МСт. 4; ВСт. 4кп; ВСт. 4 Ст. 5; МСт. 5; ВСт. 7 Ст. 7; МСт. 7 Для подгруппы В дополиятельно Ст. 3 л. 5; уг. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	Красный и зеленый Белый и черный Желтай и беринай Красный Красный Беленый Красный и коричиевый Алюминиевый Как и коричиевый Красный и коричиевый Алюминиевый Красный и коричиевый Алюминиевый Красный и коричиевый Красный и коричиевый Красный
по ГОСТУ 1050-	-60*
Or 08 до 20 25 > 40 45 > 85 15Γ > 40Γ 45Γ > 70Γ	Белый Белый я желтый Белый я коричневый Коричневый и зеленый Коричневый и зеленый

	продолжение таол. 4
Марка металла	Маркировка
Сталь легированная ко по ГОСТУ 4543-	иструкционная -61*
Хромистая (15X—50X; 15XP—40XP; 45XЦ)	Зеленый и желтый
Хромомолибденовая (15 ХМ—35 ХМ)	Зеленый и фиолетовый Зеленый и черный Коричиевый и синий Снвий и черный
Марганцовитая (1072—5072) Хромомартанцовая (1072—5072) Хромомартанцовая (108 Т—40ХГ) ЗБХГ2: 18ХГТ; 30ХГТ; 20ХГР; 40ХГР) Хромокремивстая (33ХС—40ХС) Кремнемартанцовая (27СГ; 35СГ; 36Г2С) Хромокремяемартанцовая (20ХГСА—35ХГСА—35ХГСА—30ХГСМА—	Синий и красный Красный и черный Красный и фиолетовый
Никелемолибденовая (15НМ; 20НМ) Хромоникелевая (20ХН—50ХН; 13Н2ХА—30ХНЗА, 20ХНР)	Желтый и фиолетовый Желтый и чериый
Хромоникелевольфрамовая (30 X HBA— 25 X 2 H4 BA)	Желтый и красный
Хромоникелемолябденовая (40 X HMA) Хромовлюминиевая (30 XIO; 38 X MIOA; 38 X ВФЮ	Фиолетовый и чериый Алюминневый
Сталь нержавеющая и по ГОСТу 5949-	кислотостойкая —61*
Хромистая Хромогитановая	Алюжниевый и черный Алюжниевый и красный Алюмниевый и желтый Алюмниевый и желтый Алюмниевый и синий Алюжниевый и синий Алюжниевый осный Алюжниевый корачкевый Алюмниевый и филометовый Алюмниевый и филометовый
Сталь быстрорежущая	по ГОСТУ 9373—60*
P18 P18M P9 P9M	Бронзовый и красиый Бронзовый и зеленый Броизовый в белый
Твердые металлокерам	ические сплавы
BK2 BK3M	Червый с белой полосой Червый с ораижевой поло- сой
BK4 BK6 BK6M BK6B	Оранжевый Синий С
BK8 BK8B BK10 BK15 T15K6	Красный с синей полосой Красный с белой полосой Белый Зеленый
T30K4	Голубой

Определение марки стали по искре пояснено в табл. 5, а цвета каления и цвета побежалости стали указаны соответственно в табл. 6, 7 и 8.

5. Определение марки стали по искре

6. Цвета каления ствли

Температура в °G	Цвета каления	Температура в °C	Цвета каления
550—580 580—650 650—730 730—770 770—800 800—830	Темио-коричиевый Коричиево-красный Темио-красный Темио-вишиево-красный Вишиево-красный Светло-вишиево-красный	830—900 900—1050 1050—1150 1150—1250 1250—1300	Светло-крвсный Орвижевый Темио-желтый Светло-желтый Ярко-желтый

7. Цветв побежалости углеродистой стали

Темпера- тура в °С	Цвета побежвлости	Темпера- тура в °С	Цвета побежалости
220	Светло-желтый	285	Фиолетовый
240	Темно-желтый	295	Васильково-синий
255	Коричнево-желтый	314	Светло-синий
265	Коричнево-красный	330	Серый
275	Пурпурно-красный		

Цвета побежалости нержавеющей стали и жаропрочных сплавов некоторых марок

	и жароп	рочных сплано	и искоторых мирот	
Темперв-	L	Івета побежало	ости по маркви спл	18808
тура в °С	1X18H9T	X Н38ВТ (ЭН703)	ХН75МБТЮ (ЭИ602)	ХН77ТЮР (ЭИ437Б)
300	Светло-соло- менный		_	
400	Соломенный	Соломенный	Светло-желтый	-
500	Красновато- коричневый	Фнолетовый	Желтый	Светло-соло- менный
600	Фиолетово- синий	Корнчиево- синий	Коричиевый	Фиолетовый
700	Сниий	Снинй	Синий	Синий
800	-	Голубой	Голубой	Голубой

Механические, физические и технологические свойства материалов. Качество материалов оценивается механическими, физическими и технологическими свойствами. Первые два оценивают техническую пригодность матернала, а третьи — условия его обработки.

Косновным механическим свойствам метал-

лов и сплавов относятся:

Предел текучести σ_T — растягивающее напряжение, при котором дв кf/мм 5 .

Предел прочности при растяжении (временное сопротивление разрыву) ов — условное напряженне, получаемое делением максимальной нагрузки Р_{тах} на площадь поперечного сечения F:

$$\sigma_{\theta} = \frac{P_{\text{max}}}{F}$$
.

Предел прочности при сжатии ос.

Относительное удличение δ — частное от деления остаточного удлинения (разности между длиной сложенных частей разорванного образца l_1 и первоначальной длиной его l_0) на первоначальную длину рабочей части *1

$$\delta = \frac{l_1 - l_0}{l_0} 100\%.$$

При длине рабочей части $l_0=5\,\sqrt{\frac{4F}{\pi}}$ (где F — площадь поперечного сечения) относительное удлинение обозначается δ_0 и будет больше,

чем δ_{10} , полученное у образцов с длиной рабочей части $l_0=10$ $\sqrt{\frac{4F}{\pi}}$.

Опиосительное сужение ф — частное от деления разности площадей первоначальную площадь этого сечения:

$$\psi = \frac{F_0 - F_1}{F_0} 100\%.$$

Nдарная важосить a_n определяется при изломе образца $10 \times 10 \times 55$ мм с закругленным надрезом глубиной 2 мм посередине ударом на матниковом копре и выражается отношением работы налома A к площади поперечного сечения в месте надреза F (нож маятника ударяет по обратиой стороне в месте надреза):

$$a_{\kappa} = \frac{A}{F} = 1.25A \ \kappa \Gamma \cdot M/cM^2$$

Предел прочности хрупких материалов при статическом изгибе σ_{u-} мискаяльное напряжение при наломе образца с прямоугольным сечением шириной b и высотой h или с круглым сечением днаметром d изгибающим моментом M. Определяется из выражения

$$\sigma_u = \frac{6M}{bh^2}$$
 или $\sigma_u = \frac{32M}{ztd^3} \kappa \Gamma / MM^2$

^{*1} Перечисленные характеристики определяются при растяжении образцов с головками и цилиндрической (призматической) рабочей частью.

При изгибе образца, лежащего на опорах с расстоянием между имм l, справедлива формула

$$\sigma_u = \frac{3Pl}{2hh^2}$$
 или $\sigma_u = \frac{8Pl}{\pi d^3}$ к $\Gamma/$ мм 2 .

Твердость по Бринелю НВ (табл. 9 и 10)— отношение нагрузки, вдавливающей стальной шарик в испытуемый металл или сплав,

9. Перевод значений твердости, определяемой различными методами

	од значени	. тверде	Тверл				и метод	
по Бр		по Рок	веллу	п	о Супер Роквелл	:	пој Роквеллу с шариковым накодечне- ком	
P = 30	0 мм; 000 кГ	с алм:		c	оквелл; алмазнь сонечни	y EM KOM	пој Рок с шари наконе ком	1V
			-	Шк	ала			cy I
Днаметр	Число	RF	K	ĸſ	ĸſ	RF	K	кер
в мм	твердостн НВ	A = 60	C =150	15N P = 15	30N P == 30	45N P = 45	B P=100	по Виккерсу НУ
2,34 2,37 2,39	688 670 659	84,5 83,5 83,0	65,0 64,0 63,0	92,5 92,0 91,5	82,0 81,0 80,0	72,0 71,0 70,0		_
2,42	643 632	82,5	62,0	91,0	79,0	69,0 68,0		832
2,46	621	82,0	61,0	90,5	78,0	67,0		800
2,48 2,50	641	81,5 81.0	60,0	90,0	77.5	66,5	1	773 756
2,52	592	80,5	59,0	89,0	77,0	65,0		728
2,54	582 573	80,0	58,0 57.0	88.5	76,0 75,0	64,0	-	704 693
2,58	564	79,5	56,5	88,0	74,0	62,0		672
2,60	555 547	79,0	56,0		73,5	61,5		653 635
2,64	538	78,5	55,0	87,5	73,0	60,5		626
2,66 2,68	- 530 522	78,0	54,0 53,0	87,0 86,5	72,5 71,5	60,0 59,0		610 594
2,70	514 507	77,5	52,5 52,0	86.5	70,0	58,0 57,0		586 570
2,74	499	76,0	51,0	86,0	70,0	56,5		563
2,76	492		50.0	85,5	69,5	56,0		549
2,78	485 478	76,0	49,5	85,0	69,0	55,0		542 531
2,82	470		49.0	84,5	68,0	54,0		521
2,84	464 457	75,0	48,0	84,0	67,5 67,0	53,5 53,0		514 508
2.88 2,90	451 444	74.5 74.0	47,5 47,0	83,5	66,5 66,0	52,5 52,0		495 484

Продолжение табл, 9

			Твер	дость				
no Ep D = 1 P = 3	инелю 0 мм; 000 кГ	по Роз с алм наконе	веллу	I I	о Супеј Роквелл алмазиз конечни	y am	по Роквеллу с шаряковым наконечин- ком	HV
				Шк	ала			50
Диаметр отпечатка в мм	Число твердости НВ	A = 60 KF	C P=150 K	15N P = 15 K	30N P = 30 KF	45N P = 45 x F	B P=100 KF	по Виккерсу НУ
2,92 2,94	438 432	73,5	46,0 45,5	83,0	65,5 64,5	'51,0 50,0		477 468
2,96 2,98 3,00	426 420 415	73,0	45,0	82,5	64,0	49,0		457 449 442
3,02	409 404	-72,0	43,0	81,5	63,0	47,5		434 427
3,06	398	-72,0	42,0	81.0	62,0	1 46.5		419
3, 10 3, 12	388 383	71.0	41,0	80,5	61,0	45,0		406 401
3,14	378		40.0	80,0	60.0	44.0		395
3, 16 3, 18 3, 20 3, 22	373 368 363 359	70,5	39,5 39,0	79,5	59,0	43,0		389 383 377 372
3,24 3,26	354 350	69.0	38,0	79,0	58,0	42,0		366 361
3,28 3,30	345 341	05,0	37,5 37,0	78,5	57,5	40,5	-	356 351
3,32 3,34 3,36	337 333 329	68,5	36,5	78,0	57,0	39,5		347 342 337
3,38	325 321	68,0	35,0	77,5	56,0	38,5		332 328
3,42	317 313	67,5	34,5 34,0	77,0	55,0	37,5		323 319
3,46	309	00.6	33,5			36,5		315
3,48 3,50 3,52	306 302 298	67,0	33, 0 32, 0	76.5	54,0	36,0		311 307 302
3,54	295		31,5	76,0	53,0	35,0		299
3,56	292 288		31,0	75,5	52,5 52,0	34,5		296 292
3,60 3,62	285 282	66,0	30,0	75,0	51,5	33,5 32,5	1	288 285
3, 64 3, 66	278 275	65,0	29.0	74,5	51,0	32,0 31,5		281 278

Продолжение табл. 9

			Taep	дость				
по Бр D = 1 P = 3	0 MM: .	по Роз с алм наконе	каеллу пзным чинком	. с	то Супер Роквелл алмазна конечни	y am	по Роквеллу с шараковым каконечин- ком	HV
				Ш	сала			>
Днаметр отпечатка в мм	Число твердости НВ	A = 60 KF	С =150 кГ	15N P = 15 K	30N 90 m F	45N P = 45 KF	B P=100 KF	по Виккерсу
3,68 3,70 3,72	272 269 266	65,0	28,0	74,0	50,0	30,5		274 271 268
3,74 3,76 3,78 3,80	. 263 260 257 255	64,0	27,0	73,0	48,0	29,0 28.5 28,0 27.0		265 262 259
3,82	252	63.5	25.5	12,5	47.0			259 253
3,84 3,86 3,88	249 246 244	63,0	25,0	72.0	46,0	26,5 26,0 25,0	,	250 247 244
3.90 3,92	241 239		24,0 23,5	71,0	45,0 44,5	24,0	100,0	242 239
3,94 3,96 3,98	236 234 231	62,0	23,0	70,5	44.0	23,5 23,0 22,5	99,0	236 234 231
4.00	. 229		22,5	70,0	43,0	22,5	98,0	229

10. Твердость абразивных материалов

		Taep	дость	
Абразианый материал	по шкале Мооса	по шкале Риджия	Микро- таердость по ПМТ-3	Абразньная
Кварц	7	8	10001100	260
Гранат	6,5-8	10	1150-1400	500
Наждак	8	_		
Корунд	9-9,2	12	2000-2600	600
Карборунд	9,5-9,7	13	2900-3300	880
Карбид бора	9,8-9,9	14	2800-4900	1080
Алмаз	10	15	10000	

к площади поверхиости сферической луики в металле (сплаве);
$$HB = \frac{P}{F} = \frac{P}{\pi Dh} = \frac{2P}{\pi D\sqrt{D^2 - d^2}} \kappa \Gamma / M M^2,$$

где D — диаметр шарика (10: 5: 2.5 мм): d — измеренный лиаметр отпечатка в мм; h₀ — глубина отпечатка. При нагрузках, равных численно 30D2, 10D2 и 2.5D2 (D в мм), твердость определяется по таблицам без вычислений. Метод рекомендуется при НВ не выше 450 кГ/мм³.

Твердость по Виккерси НV — отношение нагрузки на стандартную

пирамиду при влавливании ее вершиной в испытуемый материал к площали поверхности пирамилального отпечатка:

$$HV = \frac{P}{F} = 1,8544 \frac{P}{D^2} \kappa \Gamma / M M^2,$$

гле D — пиагональ отпечатка

Твердость по Роквеллу HR — условная характеристика, значение которой непосредственно отсчитывается по шкале тверломера. В зависимости от условий определения, которые регламентированы ГОСТом 9013—68, различают три значения НЯ: НЯА — для очень твердых материалов (шкала A): HRB — для мягкой стали (шкала B); HRC для закаленной стали (шкала С).

Косновным физическим характеристикам

металлов и сплавов относятся: Удельный вес (плотность) у — отношение веса (массы) плотного ве-

Удельный вес (плотность)
$$\gamma$$
 — отношение веса (массы) плотного ве щества к его объему; $\gamma = \frac{G}{V}$ или $\gamma = \frac{M}{V} z/c M^3$.

Температира плавления t_{пл} — температура превращения кристаллов в жилкий сплав.

Коэффициент теплопроводности λ — отношение произвеления количества тепла Q, проходящего через пластинку материала, на толщину пластинки І к площади пластинки Г, умноженной на разность темпера-

тур на ее сторонах
$$(t_1-t_2)$$
 и на время au :
$$\lambda = \frac{Ql}{F\left(t_1-t_2\right) au} \; \kappa as/cs\cdot ces\cdot epad.$$

Коэффициент линейного расширения <a — линейная пеформация материала при изменении температуры на 1° С.

К основиым технологическим свойствам металлов и сплавов относятся:

Обрабатываемость металла резанием, которую оценивают скоростью затупления резпа при запанных режимах резаиня при обеспечении достаточной чистоты обработки и выражают в процентах от обрабатываемости автоматной стали - для разных сталей и свинцовистой латуни — для разных медных сплавов.

Свариваемость металла, которую оценивают пробами на свариваемость, например пробной наплавкой валика на листовой металл с определением качества металла в валике и прилегающих зонах.

Обрабатываемость металла давлением в горячем и холодном состоянии, которую оценивают разнообразными технологическими пробами (на осадку, на загиб, на вытяжку сферической лунки), характеристиками пластичности, упрочнения и твердости металла при температуре обработки.

МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ

ЧУГУН

Чугун (табл. 11) - это сплав железа с углеродом (более 2% С) и другими элементами. По химическому составу чугун подразделяется на нелегированный и легированный.

Нелегированный чугун, кроме железа и углерода, содержит примеси марганца, серы, фосфора, В легированный чугун, кроме того, входят

хром, никель, марганец и другие легирующие элементы. По структуре чугун можно разделить на две группы:

белый чигин (с белым изломом), в котором углерод находится в форме

пементита:

серый чугун (с серым наломом), содержащий углерод главным образом в форме графита. Серый чугун подразделяют на серый литейный. ковкий, модифицированный, высокопрочный,

СТАЛЬ

Сталью (табл. 12) называется сплав железа с углеродом (до 2% С). По химическому составу сталь попразпеляется на углеродистую и легированную, а п о качеству — на сталь обыкновенного качества, качественную сталь, сталь повышенного качества и высококачественную.

1. Сталь углеродистая обыкновенного качества (ГОСТ 380-60*) изготовляется в мартеновских печах, в конверторах с продувкой кислородом сверху и бессемеровских конверторах. По степени раскисления

сталь изготовляют кипящую, полуспокойную и спокойную.

В зависимости от назначения и гарантируемых характеристик сталь подразделяется на три группы: А - поставляемая по механическим свойствам; Б — поставляемая по химическому составу: В — поставляемая по механическим свойствам и с отдельными требованиями по химическому составу.

Сталь групп А и Б изготовляют мартеновским, конверторным и бессемеровским способами; группы В - мартеновским и конверторным способами.

Группа А сталн нзготовляется следующих марок: Ст. 0, Ст. 1, Ст. 2, Ст.3, Ст.4, Ст.5, Ст.6, Ст.7.

Группа Б стали наготовляется марок: МСт.0, МСт.1, МСт.2, МСт.3, MCT-4, MCT-5, MCT-6, MCT-7, KCT-0, KCT-1, KCT-2, KCT-3, KCT-4, KCT-5, KCT-6, KCT-1, BCT-2, BCT-3, BCT-4, BCT-5, BCT-6, BCT-6, BCT-6, BMCT-2, BMCT-3, BMCT-4, BMCT-3, BMCT-4, BCT-6, BMCT-6, BMCT-7, BMCT-8, BMCT-8,

BMCT.5, BKCT.2, BKCT.3, BKCT.4, BKCT.5,

2. Сталь углеродистая качественная (ГОСТ 1050-60*) наготовляется в основных конверторах с продувкой кислородом сверху, в мартеновских и электрических печах спокойная, полуспокойная и кипящая, по содержанню марганца делится на 1 и 11 группы (с нормальным солержанием и повышенным) 3. Низколегированная сталь (ГОСТ 5058-65) изготовляется пвух

групп: А - для машиностроення, Б - для армирования железобетонных конструкций.

4. Легированная сортовая сталь (ГОСТ 4543-61*) подразделяется на качественную и высококачественную, Последняя отличается суженными пределами по содержанию углерода, меньшим содержанием вред-

11. Механические и физические свойства чугуна

Марка	o o	o _n	۵۵	0	÷	0.73	p	*	
		в кГ/ии		a	ь % в	a u	в Г/см³	× cen-epad	g-101
	Cepua	чугун	c naacr	HRYSTM	M rpaф	пластничатым графитом (ГОСТ 1412—54) **	CT 1412-	54) *1	
C4 00	1	1	1		1	1			
C4 12-28	12	28	20			143-229			
C4 15-32	15	32	56,5			163-229			
C4 18-36	18	36	20			170-229			
CH 21-40	21	40	75					:	
CH 24-44	24	44	80	ı	0,5-1,5	170-241	6,8-7,6	0,12-0,15	10-12
C4 28-48	28	48	100						
C4 32-52	32	. 52	110			187-255			
C4 35-56	32	26	120			197-269			
C4 38-60	38	09	130			207-269		_	_
B	Высокопрочный		чугун с	шаровидным		графитом		(FOCT 7293-70) **	
B4 42-12	42	1 20	_	12	_	187-255			_
B4 50-2	20	06		2,0		180-260			
B4 60-2	09	110	160-250	04	0,5-3	200-280	6,8-7,4	0,12-0,15	10-12
B4 45-5	45			ND.		160-220			
B4 38-17	38			17		156-197			

Продолжение табл. 11

,											
	raa	101	2			12.0					11,5-12
	Физические свойства	4	Х сек-град		-	0,12-0,13			1		1000
	Õ	8	B F/cm			7,2—7,4		-70)	1		5,5-7,5
		9	g:	69) **	163	241	269	(FOCT 1585-70)	180—262 180—229 160—190 187—262 167—197 210—260 167—197	(FOCT 7769-63)	207—285 228—363 370—550 228—321
		þ	%	(FOGT 1215-59) **		2,0-5,0		чурун (Г	1	TOCT (TOCT	ı
	не свойств	9	8	чурун (9802	0 4	m 04	0 3 38 52 6 4	1	100	ı
	Механические свойства	۵۶		OBKRR		140-220		рвиця	1	Жаростойки	1.1
		ďa	в кР/жи	К		60—110		Антиф	20—25	×	36 22
		o o			33 33 37	\$ \$0 86 86	63		1		15 30 22
		Марка			K4 30-6 K4 33-8 K4 35-10 K4 37-12	K4 45-6 K4 50-4 K4 66-4	K4 60-3 K4 63-2		A40-1 A40-2 A4K-1 A4K-2 A4K-2 A4B-2		#4x-0,8 #4x-1,5 #4x-2,6 #4x-30 #4CIII-5,5

12. Механические; физические и технологические свойства стали

		12,	Механи	Механические,	физические и технодогические свояства	He H Te	киология	eckie ci	PORCTBE	стали				
		Me	Механические	кие свой	свойства		Физиче	Физические свойства	йства	Техн	OZOFRU	Технологические свойства	raa	
Марка	a z	60	0	Ð	гмэ/к.Л		834.0	× mo/n	-	атывае- везанием	ваемость	вал тем- пиеом qү	олодиой олодиой отке	
	B K	в кГ/ин³	a	%	n a n	ан	18 F	у в ка	e-01.∞	Обраб	нцвяЭ	Nursp Cragen D° g	nosen ox nqn obsqoo	
	.0	4 4 4 4	y r z e	POME	CTBR	K a w e c	TBGE	ная (Г	OCT 10	(FOCT 1050-60*)				
					1	epynna								
0,8кп	118	30	35	09		131 *1	7,830	0.193	11.6	1 %	188	800-1300	l BB	
10кп	61	35	33		ı	197 61	1	1	I	1	. 1	1	ı	
10	16	3%	18				7,830	0,193	11,6	>	BB	800-1300	88	
15кп		36	53	22	5,5-6,5	142 01	1 890	0.185	1 2	>	1 8	800-1250	88	
20кп	23	39 68	27		1	2	1.020	1	1	٠ ا	1	ı	1	
20	22	42	25		5,0-5,5	156 01	7,820	0,186	17.11		88	800-1280		
30	30	20	2 12	20	9 00	179 41	7 817	0,180	12,6	a	В	800-1250	m	
32	32	4 8	20	42	7	187 *1	7 8 15	0.142	11,09		1		1	
45	36	9	91	1	ω.	197 **	7,814		11,649		λ	800-1250		
20	38	99	4	0+	4	207 **	7,811	0,162	12,0	×			H	
10	39	99	13	83	4	217 **	7,820		0,11	_	Ξ	_		
** Ans re	Для горячекатаной сталя. **	ной ста	ля. ** ј	для отох	Для отожженной стали.	crang.							-	

Обозначение технологических свойств здесь и дальше: Н — визкая, У — удовлетворительная, В — высокая
 ВВ — весьма высокая.

16	6		М	териал	я в ма	ши	чостр	оен	ии				
табл, 12	TBB	лодной лодной тке	итаети при ко обрабо	I	1	_	m	у.	Τ	H			m >
Продолжение табл, 12	Гехнологические свойства	р ковки р ковки	Интерн Перату Э° g	800—1240 800—1230 800—1215	1		800-1250	15.00	800-1200	800-1280			800-1260
Ü	нологи	атромова	пифевЭ	н	1		æ	'n	3	:	(-19		ш
	Tex	резанием этывае+	Odpada	>	ſ		-	3	>	1 >	(FOCT 454361*)		ш
	ойства		s=01·20	11,1	1		12,3	12,6	19:	177			11,3
	Физические свойства	end: × wo/v	у в ка	0,161	1		0,185	0,180	0,092	1	винан		0,12
	Физиче	eW2	y a r	7,800	1		7,816	7,812	7,800	7,814	егирова	- хромистая	7,74
			811	229 **	241 **	epguna	163 ** 197 **	187 *2	217**	229 **	12		179
	terns	€#0/W•A	м в ^н р	1		2	1	e 4	10.44	1	нонная	f-s epynna	7 9
	сне свој	÷	%	32	30		55	45	40	30	рукця		\$ 0
	Механические свойства	10	п	10 10	6		26	20	52.55	5 0 0	100		= 12
	Mex	9	кГ/жи?	69 71 73	110		45	90	663	7.2	J P K		80
		o I	B KL	41 42 43	90		25	36	38	2 4 4	C Ta		65
		Марка		. 1		,							
-		M		65 07	75 80 85		15F 20F	30L 40L	45F 50F	65F 70F			15 X 20 X

Продолжение табл. 12

_					-					_		_		-	
crss	ичность олодной олке	Tanaci Ngn x deqdo		×	Ξ		m ;		=		1	7	1 =	×	
Технологические свойства	-мэт пен- ижеом qү	Интер Перап Э° и	800-1230	800-1200	800-1280		000	900-1200	800-1180		1	800-1150	- 000	800-1200	1
нологи	ВЗСИОСАР	Caaps		>	Ξ		B	ı	_		1	Ξ	1	I	1
Tex	-эаните жэннесэд			83				×			1	m	m	>	1
ойства		-01·10	7 61		12,8			1	8,11				1		
Физические свойства	× no/rz	X cek	-	;	P	as	18	60.03	0,097	toan.			1		
Физич	997	λεγ.	7,75	7,85	7,816	марганцовистая	7,801	7,790	7,785	хромомарганцевая			7,85		
		ан	187	207	229	- марга	197	207	229		187	197	229		241
cras	виз/и - Д:	מ ^א א א	7	o 9	10 4	2-s apynna	1	00	1	3-s spynna -	-	00	9		0
Механические свойства	÷	34	45	20	40	2-8	20	40	35	3.2	40	20	40	45	
каничес	10	aq	12	10	o		22	15 23	=		01		n	12	=
Me	p.	в кГ/жи²	06	100	105		43	63	70		90	100	150	22	100
	b 6	в кГ	70	80	85		22	39	4, 4		75	8 80	130	202	80
	Марка		30X 35X	38XA 40X	45X 50X		1012	35F2 40F2	45F2 50F2		18XF	20XFP	30XLT	35XF2	40XIP

16	8		М	итер	иалы в	ма	шинос	трое	чии					
a6n, 12	188 188	лодной подной продной	Пласти при ко обрабо		Ξ		۶	н	В	>		1	>	
Продолжение табл, 12	зеские свойства	р ковки вал тем-	Narepi Tepary Dog		850-1150		800-1260	800-1180		850-1180	800-1200	-	800-1250	800-1230
Ë.	Технологические	атэомовы	Свария		×		> =	=	В	I		1	'n	H
	Tex	+эвант мэннвеэс	Обраба иссть		>		, N		1	8	-	1	>	
	Вства		s=01.30		11,7		11,5	Тжовая	-	12.3	-	-	12.0	11.0
	Физические свойства	N Ma\s. €aqs	y cen-	10.8	0,088	ans	0,108	I —	0,111	0,085	0,085		0,095	0,125
	Физиче	4953	/] 8 Å	режишст	7,74	- кремнемарганцевая	7.78	wodx n	-	7.82	T	хромованадиевая	7,80	7,81
			ан	жромок.	255	Кремкел	229	бденовая	179	229	229		187	241
	crna	"ко/ж+ Д	ν e ^N p	4-я грдппа — хромокремиистая	80 F 10	6-a epynna -	10 40	12 35 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	12	60	o. «c	7-a epynna	**	6
	Механические свойства	*	%	4-8	50	5-8 8	0	35 I	55	45	20	7-8	20	-
	Ханвчес	۰	E)		12 13		2 22	6-s epg	21	=	12	-	23	01
	We	5°	в 8Р/ям³		95 125		00 0	75	45	98	100		75	06
		ď	B &		02 110		20 2	20	28	85	90		55	7.5
									-				-	
		Марка			33 X G 38 X G 40 X G		27GF 36GF	36120	15XM	30 XM 35 XM	30 X M A 38 X B A		15XФ 20XФ	40XΦA

-	_		ondoo		_		_	1	-	_	-	_	1 1		_		-
TRA		ичность болодной отке	TARRET A MQH A MQH A MQH		ł		>		I		×		F	>		m	>
Технологические свойства	Torung caron	ур ковки	Narep Tagan O a		- !		800-1260	820-1170	800-1200	900-1150	800-1200	800-1160	850-1150	800-1180		800-1250	850—1200
TOTOL OF	I COLOR	правемость	Свари		1		'n	1	:		>		포	>		-	٩
Tex	104	-резвитем резвинем	Обрас Атоом		ŀ		В	>				10				ш	>
Acras			010-x		ī		1			12,6		11.8	11,6	8; I		;	=
Физические свойства		× mo/nn 6ngs-	y s y	NEGR	1	5	1	0,105	0,107	0,052		0,074	060'0	0,074	нцевая		60.0
onen@	rucua	ewo,	/] a &	олибден	1	жикелевс	7,871	7,820	7.861	7.88		7,884	7,830	7,840	хромокремнемарганцевая	7,760	7,850
-			ан	никельм	197	owodx -	197		207			217	241	269	гэсмокос	207	229
	CISS	smo/m·Ji	w e ^N p	8-я группа — никельмолибденовая	8	9-я группа — хромоникелевая	- 80	7	2	=	o		00	o eo	- 1	r 9	5,52 22
000	механические своиства	9	%	8-12 0	50	9-8	20	45	40	20		22	9	45	10-s epynna	45	45
0	SAN AGE				Ξ		11	= 5	9 6	15	120	= 5	4	6		12	10
1	Me	g	в кГ/жж³	-	82		80	100	110	09	80	98	100	115		80	011
		b .	B K		9		09	80			9	2 1	8 2	95		99	92
		Марка	4		15HM20HM		20XH	40XH	45 X H	ν:	12XH2	12XH3A	30XH3A	12 X2 H4 A 20 X 2 H4 A		20XTCA	30XFG 30XFCA

-	_									_					_	
габл. 12	TBB	ачность элодной этке	TORENTI OX MQU OORQOO	1=	_	_	1		'n	1	=	1		_	1	Ξ
Предолжение табл. 12	еские свойства	-мэт так вивои q	Интера Перату Э н	850—1180			ı		900-1200	1	800-1200	1		-	1	850-1100
Ë	Технологические	земость	Свария	1=		_	1		H	1	Ħ	ī		_	1	Ξ Ι
	Tea	*эвити мэннееэф	Обраба	1>	REGUE		ı		В	1	>	1	RDSONI		ı	m 1
	ойства		s-01·20	1.10	иненике.	Ī	1 8			1			молибо		ı	11.7
	Физические свойства	≥ wo/s.	у в ка	160,0	ромокре	-	0.096			ı			HOMEKEA	-	1	0,110
	Физин	eWS	/d a v	7,755	A H RDS				1				odz n a	-		7,85
			ан	255	зоникеле		269		197	1	229	197	рражова	241		698
	Icraa	sus/m·d	ν α ^μ σ	0 4	хромомарганцевоникелевая и хромокремненикелевая	6	10	1 01	7	on .	10	1	хромоникелевольфрановая и хромоникелемолибденовая	_	00	10
	кие сво	*	*	46	wodx -	20	20 22	555	20		45	129		45	20	22
	Механические свойства	•	a	6	II-s apynna -	10		12	9	2	20	12	- punna -	10		N
	Me	60	в кГ/ми	165	11-8	20	3 3	105	10 0	130	150	130	12-8 83		110	100
		a _r	8 K	140		70	75	06	70	120	130	15		80	92	85
		Марка		30 X I CHA 35 X I CA		15XFHT	15XFHTA 15X2FH2T	15X2FH2TA 15X2FH2TPA	18XFH	20XHP	38XFH 30X2FH2	16 XCH 18 XCHPA		30XHBA	38XHBA	40XHM

171

	_											
табл. 12	CT93	идность элодной этке	повиП х нап обадоо	1	= 1		1		1		> E	
Продолжение табл.	Технологические свойства	вал тек- вал тек-	Narep Tepary P & C	1	850-1100		1		1	a 21 h	870—1150 800—1200 850—1180 850—1100	
П	нопон	атоомова	Свари	1	>	диевая	1		1	аяст	1 =	
	Tex	атывае- резвинем	Обраб изом	I	>	енована	1	(WON	1	N O B	1 >	
	ойства		•-01·xo	1	14.5	емолибо	1	жолирденом)	12,3	шипни	13.0	
	Физические свойства	× w3/₹1	У сек- У в ке	- 1	0,057	моникел	1	MOM IL	1	RE	0,0996 0,0964 0,0958 0,095	
	Физич	, W.O.	/J a &	1	7.94	odx n si	1	рафотор	17.1	BP HK	7,788	
			ан	269	1	гнадисва	269	cean (c	229	(FOCT 801-60*)	179-207	
	ства	_z w3/w⋅J:	or er Pro	80	11	хромоникелевольфрамованадиевая и хромоникелемолибденованадиевая	9 01 9 8 9 8	п жомодрачом (с вольфрамом п	00 dn 00	P O M H CT	1 4,	
	Механические свойства	÷	%	45	45	кикелево.	50 50		45 45	a m x	46 46	
	ханичес	۰	m	10	2 =	- хрожо	2 2	I4-x epynna	2 2 2	однет	21 15-26	
	Me	ď	в кГ/жи	120	110	epynna -	120 90 120 90	14-18	100	T A C D	73	
		d d	b a	100	88	13-2	80 110 70 110		8 85	окоу	1 42	
		Марка		30X2HBA 38XH3BA	18X2H4BA 25X2H4BA		30 X H 2 B Φ A 30 X 2 H B Φ A 38 X H 3 B Φ A 20 X H 4 Φ A 38 X H 3 M Φ A		38 X MOA 38 X MOA 38 X B Ф 10	Buc	IIIX6 IIIX9 IIIX15 IIX15CF	

172			Ма	тери	иалы	в ма	шин	ocm,	роени	и		
табл. 12	TBR	имеренов миже	пласті при ко обрабо		Δ	1		A	1		E XB	1 > 1 1
Продолжение табл. 12	Технологические свойства	ня тем- нявом ф	Интер О в	,	850 1900	800-1100		850-1200	1		900-1150	850—1150 900—1200
Ü	нологи	звемость	Сварн		В	1		8	1	(-19-61	н	1>01
	Tex	резвинен резвинен			88			BB	<u>e</u>	OCT 594	>	>=
	эйства		s=01·20	34)	11,9	ī		11.9	1	cranb. (FOCT 5949-61*)	9,6	10,1 10,09 16,0
	Физические свойства	ends × wo/r	х сек- у в ка	(FOCT 1414-64)	0,185	1		0,185 1	1	я) ста	0,055	0,0596 0,0383 0,039 0,0383
	Физиче	gW0	/J s Ł	(FOCT	7,837 I	1	e cmass	7,837	1	ю щ в	7,75	7,75
			ан	CTanb	Горячекатаная сталь	168 185 207	тянута	167-217	174-223	ржаве	126-179 126-197 131-207	143—229
	cras	£₩0/W-J	м в ^н р	THES	Горячек	ł	Холоднотянутая сталь		1.	я (не	0000	12,5
	Мехвические свойства	p	*	Broms	36	288 30			1 -	FORKS	92	3 182
	вичес		80	AB	22			7,0	0,0	RHO-CTOR	16	4 1 2 4
	Me	50	в кГ/жи		42—57	52-61 60-75		52-80	55-84	9 25 0	99 99	8188
		0,1	B R		29	1			1	Корро	3 4 4 5 5 5	8 1 8 8
		Марка			A12	A20 A40F		A12	A20 A40	-	1X13 2X13 3X13	4X13 9X18 X18H9 2X18H9

														_		
ra6n. 15	TBB	атаовре Вовдово энте	Пласті к нүп обрабо	m>		>	1			1		Ξ	-	ı		
Продолжение, табл. 12	Технологические свойства	вал тем- гу козки	NHTep Craqon O a	900-1150			ı !		1 000	800-1180		800-1200		800-1200	850-1160	800—1200
E	нологи		Çsuba	В	<u>•</u>	ш	1		-1			I			Ħ	
	Tex	атывае- мэннева	Обраб атоом	×	(FOCT 5949-61*)	>	1	53)		1		>	1		×	
	ofcres		e-01-20	14.7		13,3	10,01	(FOCT 2052—53)			1		12,4		11,3	12,4
	Физические свойства	ebas v/vw X,	у в ке	0.04	TBIL	1 2	3	(FOCT					1			
-	Физил	*M.0	∆ is L∖	7,95	a 8) c	7,85	7,48	CTSAB		ı		7,68	ı		7,812	1
			вн	140-170	ниостойкая) сталь			10 10 11	255	269	985			302		
	ства	_Е ₩Э/Ж•.J:	w u ¹⁶ 11	1	алнно			ужни					ı			
	Механические свойства		%	200	я (о к	20	45	Рессорно-пруж	35	ć	30	25	20		35	45
	ханичес	•	80	0+	ойка	35	20	ccop	6	*	4		ю		9	10
	Me	ő	B KF/MM ²	55	аросто	55	45	Ъ		9	120	130	160		130	
-		ď	B R	30	×	9	3		-	8	011	120	140	2 2	120	9
		Марка		X18H9T X18H12T		X23H13 X23H18	X25T X28		65	551 G	50G2	55C2 60C2	60C2A	50XL	SOXLA	50.X & A

o					
свойства	меность олодной отке	Пласт при х обраб	1 = 1	1	- 1
Продолжение табл. 12	ур ковки ковки	Naret De a	800-1180	870—1125 750—1125 750—1100	750—1100 770—1125
Продолж Технологические	висмость	Сварн	1 = 1	1	1 - (63)
Tex	резанием резанием	Обраб	>	(FOGT 1495—54)	(FOCT 5950—63)
oficrea		-01.30	1	L (FOG	
Физические свойства	K no/er 6ags	X C&K	_ 1 - '	d ti	a L
Физиче	*84.5	/J a Y	7,76	7,83 7,81 7,80	7,82 7,80
		вн	321	187 197 207	217 240
ICTBS	≅wo/w∙J:	g B y	1	187 187 187 187 187 207 207	1 by M
Механические свойства	þ	%	25 30	# 8 9 5	×
ханичес	0	я	10 W 10	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	- 100 - 201 - 100 - 401
Me	p [®]	в кГ/жи ⁸	130	63 65	B 0 1 '
	ů,	n K	120	> 1.	5 I
	Марка		60C2XA 55CF 60GF 60GFA	V7A V8A V10A V11A V12A V13A	9 X 4 6 6 6 6 7 1 1 1 X 1 1 1 X X 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

											_
СТВЗ	наность олодной элте	Пласті при х обрабо		1					Ĺ		
Технологические свойства	PRATTEM-	Murep Crapper P °C	1	800-1150 800-1140 800-1150	1		900-1200	900-1150	900-1180	900-1180	900-1200
нологи	ваемость	Ceaps		1					1		
Tex	этывас- резанием	Offedo		1					1		Ī
ойства		e-01·∞		1		(*09-			1		
Физические свойства	ends-	X CER		1		(FOCT 9373-60*)			1		
Физиче	_E WO	/] a L	- 1	7.83	1	# b (FO		8,7	8,11	8,13	8.2
		вн	ı	229 241 229 255	1	R C T B J	207-255	207-235	207-269		285
іства	_в wə/ж∙ J1	u g ^H p	_ 1	0.75	1	ц			ı		
the caof	9	. %	1	10 10	1	ыстрорежу			1		
Механические свойства	•	я	1	1 20	1	Buct			1		
Mes	O _B	/сж	1	13	1				1		
	d _T	в кГ/см		1					1 -		
	Марка		XB5 B1	X 9XC XBCF XBF	9XBF 9X5Ф 9X5BФ 8X4B4Ф1		P18	P6M3	P9Ф5 P14Ф4	P9K10 P10K5Ф5	P18K5Ф2

ных примесей, большей гарантированной чистотой по неметаллическим включениям и повышенными механическими свойствами. В зависимости от основных дегирующих элементов сталь подразледяется на 14 групп.

DRETHME METAJJAM M CHJARM HA MY OCHORE

Алюминий и сплавы на его основе. Алюминий (табл. 13) -металл с малым удельным весом, обладает высокой электропроводностью, теплопроводностью и высокой коррознонной стойкостью.

Алюминиевые сплавы (см. табл. 13) подразделяются на литейные и деформируемые. Литейные алюминиевые сплавы в зависимости от химического состава полразлеляются на пять групп:

сплавы на основе системы алюминий - магиий (марки АЛ8, АЛ13, АЛ22, АЛ23, АЛ23-1, АЛ27, АЛ27-1, АЛ28, АЛ29);

сплавы на основе системы алюминий - кремий (марки АЛ2, АЛ4, АЛ4В, АЛ9, АЛ9В):

сплавы на основе системы алюминий - медь (марки АЛ7, АЛ7В, АЛ19):

сплавы на основе системы алюминий - кремний - медь (марки

АЛЗ, АЛЗВ, АЛБ, АЛБ, АЛІОВ, АЛІ4В, АЛІБВ); сплавы на основе системы алюминий - прочие компоненты (марки АЛІ, АЛІІ, АЛІ6В, АЛІ7В, АЛІ8В, АЛ20, АЛ24, АЛ25, АЛ26, АЛ30).

Леформириемые амоминиемые сплавы пелятся на пве группы: не упрочняющиеся под влиянием естественного и искусственного

старения;

упрочияющиеся под влиянием термической обработки. Магиий и сплавы на его основе. Магиий (табл. 14) обладает чрезвычайно малым удельным весом. Недостатком магиня является его

низкая коррозионная стойкость. Применяется в основиом для изготовления литейных и леформируемых магиневых сплавов.

Деформируемые магниевые сплавы подраздедяются на шесть групп: малодегированные сплавы на основе системы магний — марганец марок МА1. МА8: средне- и высоколегированные на основе системы алюминий-цинк (МА2, МА2-1, МА3, МА5) и системы магиий-марганец-алюминий-кальций (МА9): высоколегированные сплавы на основе системы магиий-циик-цирконий (ВМ65-1, ВМД3); высоколегированные сплавы на основе системы магний-алюминийкадмий-серебро (МА10); жаропрочные сплавы на основе системы магний — торий — марганец (ВМД1, МА13); жаропрочные сплавы на основе

системы магиий-марганец-неодим (МА11). Медь и сплавы на ее основе. Медь (табл 15) — материал, обладающий наивысшей после серебра электропроводностью и теплопроводностью. Обладает высокими механическими и технологическими свойствами. Применяется для производства медных сплавов: броизы, латуин

Оловянные броизы представляют собой сплав меди с оловом, а также с добавками фосфора, цинка, свинца и др., делятся на литейные и деформируемые.

Специальные (безоловянные) броизы представляют собой двойные или более сложные сплавы на медной основе, содержащие в качестве добавок алюминий (алюминиевые броизы), бериллий (бериллиевые бронзы), никель, кремний и др.

	13. mex	аничес	18. Механические, физические и технологические своиства алюминиевых сплавов	ские и техн	гологически	е своиства	моминиевр	и сплавов		
	~	Механи	Механические свойства	ства	Физ	Физические свойства	ства	Технолс	Технологические свойства	войства
Марка	o ^o	10	Đ	9	P	~ a	101	Обраба-	Свари-	Пластич-
,	KF/MM2		в %	g		кал/см X Х сек-град		резанием	ваемость	холодной обработ- ке
	Де	моф	формируемы	е алюм	ниневы	е спла	BM (FOCT	(FOCT 4784-65*)		
ᄪᄪ	80	32	80	25	2,71	0,54	21,6	:		
AMq AMq2	2 6	93	70	30	2,73	0,43	24,0	ı.	Q	a
AMr5M	27			20	2,65	ı	24,3	'n	7	2
AMr3	19	22	1	20	2,67	0,35	23,8	#	8	
Wr6	30	18		80	2,63	0,27	24.0			
Hill Hill Hill Hill Hill Hill Hill Hill	17	15	30	115		0,42		>	>	>
Дібп	22	13	-	1	61.0	0,46	22,0			
419	16	24	18	90 11	2,75	150	3 00		1	ca a
AK2 *1	52	6	3 1	115	2,03	0,45	0.00			۵ ۵
AK4 *1	39-43	10	20-25	120	2,8	1	22,0	6	В	H
AK6 **	45	13	9 5	105	2,75		1 3			>:
B95 *1	44	2 2	20	<u> </u>	2,8	÷ 1	23,6	.89	H	G >>
ВД17 **	69	20		911	2,75	0,30	23,5		1 -	B
420	- 40	7	32	011	2,84	0,33	22,5	>	20	

Для закалениого и искусственио состарениого сплава. Для прессованных полуфабрикатов.

Продолжение табл. 13

					_						_	_			_		_	_			
Пластич- кость при	холодион обработ- ке		B	N _B	>	×	Н	×	В	1	'n	m ;	>			1					
Свари-	ваемость		m>	ω×		ш		>			E					ı					кокиль.
Обраба-	резанием	-63*)	miz	>			B		A				n			;	'n				я хитилто
1		rocr 2685	22,3	22,1	23,1	22,9	23,0	24.5		23,0		24,0	22.0			1					я образцов.
< a	xaa/cm X X cen·spað	- 5	0,40	0,36	0,36	0,35	0,37	0,20	0.36	0000	1		0.25			1			_		указаны для
		no e M s	2,81	2,70	2,70	2,76	2,81	2,58	2,69	1	2,89	2,94	2,63	2,73		1		-			их сплавов
9 3		N H H H	95	70	65	45		09		7.5	00		55	un 60	80	-20	75	80	_		** Механические свойства алюминиевых литейных сплавов указаны для образцов, отлитых в кокиль.
9	% 8	H H e a								1									-		алюминиев
-0		ите	2,0	0,1	0,5	1.0	6,0	9,0	2,0	0,5	ı	1,5	1,0	0,5	1	0,5	1,0	1			войства
° ,	в кГ/жиз		21 16,0	20,0	16,0	15,0	21,0	29.0	21,0	22,0	17,0	25,0	15,0	24.0	22.0		20,0	18,0			гческие с
Марка			AJII AJI2	AJI3 AJI4	A-715	АЛЕ	AJI7	AJIS	АЛ9	А.ЛЭВ	AJI10B	AJ111	AJ113	A.714B	A.715B	A-7116B	A-7117B	AJIIBB		-	*1 Механв
	Ge 6 \$\psi\$ \frac{\lambda}{\triangle} \frace	q, δ ψ γ λ λ λ 0.00 (6.64) Couplet π / μ, μ, μ π / μ	Од. Ф. Ф. НВ в Ууди устрой В Ууди устрой В Обрабо Сарреность В Обрабо Сарреность В Обрабо Сарреность В Обрабо В	рука C ₄ 0 Ф 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Copyright Copy				1									

	ngerss	Пластич- вость при холодной обработ- ке		H	, A		ı	>	1						1			
	Технологические свойства	Свари-		0		=	>	æ	H		m m	>	н	>	•	H	>	н
их сплавов	Техноло	Обраба- тывае- мость резанием		BB	1	m	1	BB	1	(8)	- B	BB	1			BB		
14. Механические, физические и технологические своистви магиневых сплавов	іства	α.10-•	CIJABE	22,3	26,0	96.1	# C) #	23,7	20,9	(FOCT 2856—68)	26,6	26,0	26,4	26,8	26,1	23,04	21,9	26,2
ские своист	Физические свойства	naa b kaa/ca × ×cer-spad	n n n	0,30	0,23	0,16	0,14	0,32	0,28	плавы (ГС	0,32	0,25	. 0.18	0,185	0.170	0,18	0,28	0,32
ехнологиче	Физн	B f/cm ⁴	te Mar H	1,76	1,78	1,80	1,82	1,78	1,83	O	1,77	1,78	1,84	1,81	1,82	1,76	00.	1,80
и в они		НВ	уеми	32	45	20	22	ı	9	марниевые	35,0	45,0	0 02	20,0	55,0	55,0	60,0	7.5
не, физиче	Меканические свойства	a _K B KF·M/cx*	Деформируемы				ı			BHKOM		o'n	0,2	ı	0,2	0,4	0,25	0,33
аническ	ческие с	9 %	д			I			16.0	Лите	6.0	12,0	6,0	4,0	2,5	3,0	0.8	5,0
14. Mex	Механи	10 A		7,0	5,0	8,0	6,0	4,0	6,0		3,0	6,0	3,0	2,0	1,0	6,0	1,5	6,0
		og Br F/AME		18,0	24,0	26,0	27,0	22,0	32,0		0'6		16,0		15,0	18,0	12,0	20,0
		Мврка материв-		MAI	MA2	MA3	MA5	MA8	BM65-1		MJ12	MJ13	M.714	MJIS	MJI6	MJ17-1	MJI-11	MJI-12

18.	Механические; физические и технологические свойства меди	не; физ	теские	и техно	логичеся	кне свой	неди меди	и сплавов на	9	основе		
		Mexan	Мехаинческве свойства	csoffers			Физич	Физические свойства	180	Техн	Технологические свойства	ские,
Марка	, L	ď	۰	÷	ewo/wJ		е жа	opda X wə/v		мэнивеэф	вемость	иность подной тке
	в кГ/им³	K.K.3	п	%	и п ^н р	811	/J & L	X CEK-	•-01-x	Обраба атэон	Сварив	HTARCH OX NGH ODEGOO
		H	H H	qec n a	B H H G	едь (ГО	(FOCT 859—66*)	. (*9				
M338110 W4	7,5—15	20-24		44—55 65—75	10-12	40-50	8,94	0,941	16,6	=	1	B B
	Двоя	4 4	дефор	мяру	e M B R	ABTY	H b *1	(FOCT 16527—70)	-70)			
7196 7130 7185 7170 7168 7162	12.0	24,0 26,0 28,0 32,0	50.0 45.0 55.0 49.0	80,0 85,0 70,0	22.0 18.0 16.0 17.0 14.0	63,0 54,0 53,0	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	0,58 0,40 0,36 0,29 0,29	17.0 18.7 18.8 18.9 19.0 20.6	H >	1	B B B
 Механические свойства дани для деформированной и отожженной меди. 	ские свойст	ва двин	для де	роринре	ввинов	н отожя	тенной мез	18.				

Продолжение табл. 15

Mapper M			Механ	Механические свойства	caoacre			Физиче	Физические свойства	res	Техи	Техиологические свойства	СКИС
Name	Марка	d _T	, ,	•	Ð	8M2/NJ			X W2/8		резанием мэнняем	заемость	ичность модной лике
M N O FOR ON HORSE HIT HAS A CAGO D MED Y SERIES IN STREET TO THE STREET		B KF/A	K.M.	a	%	и в н	ан	A D L	Х сек- У в ка	s-01-20	Обраб	Свари	Пласти при ко обрабо
\$ 5	W W	OFOKOMI	0	TBB	9	рмир	2	F 65 F		TT 15527	(02-		
1-1- 1700 45.0 4	5-0.5	1	30,0	60,0	50,0	20.0	54,0	9 8	0,26	18,6	1		
6.6.1 17.0 6.6.0 6.5.0	K60-1-1	20,0	45,0	45,0	30,0		95,0	8,2	1	21,6	>		ì
2	Mu59-1-1	17,0	40,0	50,0	55,0	19	60,0	8,55	0,14	18,2	:		
10,0 10,0	58-2 A57-3-1	20.0	40,0	40,0	20,0	13.5	85,0	8.4	0,168	21.2	= >		8
3-3 300 38.0 58.0		8,8	28.0	45.0	55.0	7,5	58,0	8,8	0,30	18,4	2	1	BB
15.0 26.0 44.0 44.0 45.0 5.0 5.0 5.45 5.0 5.0 5.0 5.0 14.4 Y 14.4 14.5	159-3-2	30,0	38,0	50,0	1	4,1	75,0	8.4	0,20	18,1	:		
10.0 38.0 56.0 60.0 - 60.0 8.5 0.28 19.3 BB	0-1	15.0	38,0	40,0	46,0	7,5	0,0	8,45	0,26	21.4	>		00
12.0 55.0 55.0 55.0 55.0	6-1	10,4	0 10	50,0	1 8		60,0	8,7	0,29	19,8	00		1
	3-3	12,0	0.000	55,0	1	1	li	12	0,28	20.5	9		20

Продолжение табл, 15

				-								
		Mexai	Механические свойства	c cooker	na		Физич	Физические свойства	orras .	Техн	Технологические	ские
Марка	a L	p®	0	9	EMO/M.J.		ęwo,	Quda K wo/r		-эвемте мэнивеэd	атэомен	тке лодной чность
	в кГ/жж²	K.M.2	д	*	м и ^и р	811	/J = Å	у в ка Х сек-з	s-01·20	Ofpads Vocrb	Саарив	Пласти при хо обрабо
JIC60-1 JIC69-1	13,0	37.0	45,0	- 1	5,0	000	8,5	0,28	20,8		1	Ιm
JIK80-3	ı	30,0	28,0		12,0	60,0	9,6	1 1,0	17.1	1		1
		II.	Литейная	45	aryas		(FOCT 1019-47**)					
JA67-2,5	1 15,0	30-40	15,0		8-10	0,06		0,27	1	_	-	
ЛАЖМц66-6-3-2	30-35	65,0	7,0		1,38	160,0	8,5	0,119	19,8			1
ЛАЖ60-1-1-Л	25,0	40.0	20,0		2,7-2,5	90'0		0,27	21,0	>>		B
JIK 80-3JI	16,0	00	15-20		12,0	-95-110	8,3	0,10				
JIKC80-3-3	14,0	30-40	15-25	ı	4,0	90-100	8,6	0,2	17,0	В		
JIM4C58-2-2	24,0	30-42	20,0	ı	7,0	70-90		0,11		I	Į	
JIMUOC-58-2-2-2	26,0	30,0	0'9		4,15-6,9	90-100	8,5	0,118	ī			ı
ЛМцЖ-56-3-1	25,0	0 01	10,0		3,5	90-130		0.24	22,0	>		
лмцж-52-4-1	30,0	20,0	16-22		2,76-5,5 100-140	100-140	8,3	ı	1			
-7IC-59-17I	15.0	20-42	40,0		2,6	80-90	10	0.26	1 00	BB		

-							_						
Продолжение табл. 15	ские	ячность злодной элте	Пластн ох нүп обрабо		>	m		ı				m	
жение	Техиологические свойства	эвемослр	Свария			>		1				H	
Продол	Техн	атывае- резанием	Offpad			>		1			g	9	В
	The		0-10-e		19,5	19,3	15,6	17,0	17,1	513—65)			18,7
	Физические свойства	K Mo/k	У ССК.		0,082	0,132	0,163	ı	0,14	a (FOCT 613-65)	0,20	0,224	0,2
	Физис	eW2	/Jak	6 p o g s a	8,8	8,78	8,78		-; l	бронз	8,69		8.8
			вн	00 00 00	8062				55-65	явия	50.0	65-75	0.09
	Ba	EM2/MJ	g ^H BK	8 0	6,0	10-14 1-1,5	2-2.5	0.3	1-1.4	9 0 5 0	1	2-3	1
	в свойст	÷	%	вя ол	10.01		8-12	53.2	12,0	B 8 8 8		2 - 13	ì
	Механические свойства	0	n	Литейн	3-10	2-10	*		ı, ı,	ABTel		- 4	2.0
	Mexal	o o	CM.8	15	35,7	00 00		35,0	14-18	60	21.0	20-25	15,0
		a _T	в кГ/им²		18,0	14.0	12,0	13,1	8-10	Вторич	1	8—10	1
		Марка			Bp.O-10 Bp.O-10-1	Вр.ОЦ10-2	Бр.ОЦ8-4	Bp.OHCII-4-3 Bp.OLH5-2-5	Bp.OC8-12 Bp.OC5-25		Bp.OUCH-3-7-5-1 Bp.OUC-3-12-5	Bp.OUC-6-6-3	Вр.ОЦС-4-4-17

			-		or o muttu				
The state of the s	ские	ядость вондол энт	HraerII Hraer Obsqoo		- m	1 6			m
a we we	Техиологические свойства	земость	Свария		1				м
	Tex	утивае- втивае-	Обраба		m H	BB			Ħ
	STBB		0-01-20		17,5 17,1 17,5 17,6	18,2		17.8	17.1
	Физические свойства	× wo/w	у в ка	бронза	0,16	0,2		0,25	0,12
	Физич	ęwo,	/J a l	25 10 22	80 00°	8,8 8,79 8,86	броиза	7,02	8,1
			ан	0 20 0 B R H	70—90 75,0 55—70	60,0	EK CF	70,0	140 160 260,0 160,0
	rba	вио/иј:	w u ^M D		1 1 8 1 1	3,65	REE	15,0	4,2
	e csoñe:	9 ·	*	p y e M	50,0	34,0	e 3 0 # 0 B	75.0	45.0 2-3 40.0
	Механические свойства	•	n	Деформируемая	w	35-45	В	65.0	35,0
	Меха	9	16.34. ³⁹	Деф	35 45 36,0 34,0	30-35		38.0	60.0 65,0 48,0 40,0
		۵ ک	в кР/жи		20_25	13,0		16,0	60.0 40.0 30.0
		Марка			5p.00-6,5-0,15 5p.00-6,5-0,4 5p.00-7-0,2 5p.004-0,25	Bp.OUC-4-2,5 Bp.OUC-4-4-4		5p.A5 5p.A7 5p.A%9-4	Bp.X9-47 Bp.AXH-10-4-4 Bp.AXH-10-4-47 Bp.AXH11-6-6 Bp.AMu9-2

									- 1	
Продолжение табл. 15	ские	атосир Модной элке	ПластП ох ндп одведо	m	п	m		1	Ø	1
лжение	Технологические свойства	ваемость	Свари	on l	1				1	
Продо	Техн	«тывае» мэннаеод	Обраб атэом	×	80	Ti		1 0	> #	×н
	TBB		-01·20	17,0 20,0 15,8	18,4	17,0	2	13.7	16,0	16,0
	Физические свойства	Ends × mo/s.	y s ko	0,17	0,34	0,20	cnnas w	0,115	0,092	0,089
	Физиа	9W2)	Jak	7,6	8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8	8,23	конструкционные	8,76		8.82
			вн	1 000	200 25,0 80,0	140,0	грукц	35-50	70,0	70,0
	98	. [w/сw]	v a ^N p	1	0.56	6,7	K O H C 1		- 1	
	e caoñe	÷	*	55.0	28,0	1	25		1	
	Механические свойства	*0	a	32.0	1 200	20,0	икел	45—55	35,0	40.0
	Mexa	9	4 34 th	61,0	60,0 7,6 30,0	40.0	Медноникелевы	70,0	35,0	38.0
		9,	в кГ/жж	19.0	52,0	32,0	Me		ı	
		Марка		Бр. АМц10-2 Бр. АМц10-3-1,5 Бр. ҚМц3-1	Бр.КН1-3 Бр.С30 Бр.Мц5	Sp. 52 MKA		MHX5-1 MHA13-3	MH 19 MHI(15-20	MHIC17-18-1,8 MHIC17-18-1,8

16. Механические, физические и технологические свойства баббито

		****	The state of the s	towns,	DASH 4CCR	ne n 10	AHOAOI'N	ICCARG CROM	10: ALCANDACEANE, QUENTACEANE A JEANDAUIN-CEANE CRONCIAL DADONIOS	901			
		Mex	ганичесь	Механические свойства	cras			Физически	Физические свойства		Техн	Технологические свойства	ские
Марка материала	o T	o o		9	EMS/MT		емз	0.	enqs K no/r		атээр үхэтг	со смяз-	наинент без
	B K	в кГ/жж²	m	%	y a ^N p	ан	.s.s.t.	, « ^{FU} ;	у в ка Ж сек-	*-01.20	Жидко жэ в	Коэфф трения кой	Коэфф трення сивзки
E83	6,7	9,0	6,0	1,3	1,07	30,0	7,38	240-370	90,0	23,0	73,0	0,005	0,28
E89	6,2	0	10,6	13,6	3,0	24,3	7.3	240-350	0,092	23,2			
1691	1	2	2.0	1		22.0	7,34						
B93	5,3	6,7	20,5	24,0		14,0						1	
B93A	4,8	6,3	14.0	29,3	ı	16,1	1	1	I	ı	1		1
BC6		6.7	12,7			16,9							
B6	1	8,8	0,2	ı	0,15	32,0		232-416	0,05	28,0		0,005	
BT	5,8	8,0	1,8	0,5	0,44	22,0	9,6	240-410	1	1		60000	0,38
ВН	0,9	7,0	1,7	0,4	0,44	29,0	9,55	240-400	1	1	63,0	90000	0,27
B16		7,8	0,2		0,14	30,0	9,29	240-410	90'0	24.0	54,0	900'0	0,25
BG		4,2	9,0		0,15	20,0	10,1		0,05	26,0	79,0	0,007	0,24
BK2	1	9,3	8,1	1	0.17	19,7	10,3		1	1		1	1
ВK		10,0	2,5			32,0	10,5	1	0,08	36,0	1	0,004	0,44
BC2		6,1	4,8	12,1	0,80	18,0	1		1	1		90'0	ı
-													

	ские	напость Воддиой тке	masun ox agn odsgoo	. >	H	> = =
	Технологические свойства	BROCTE	Сварні	T	H %	m H
CHUBB	Техн	мэннегэд резвинем		1	>	1 > 1 > 1
o to eu	terna		e-01·20	1	8,5	8,41
a cumano	Физические свойства	× wo/v	y B KG	0,036	0.017	0,023
	Физн	ежэ	7 B F	4,51	4,46	4,55
не сроиств			вн	ı	27—36	60—70 320—360 310—350
1	8 2 2	_г иэ/и•Д:	и в ^м р	1	3-6	3. 1 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
ne H te	Мехаинческие свойства	p	3%	I	10-16 25-40	15-40 25-55 15 12-25 30-45 18 8-13 30-45 9-15 30-55
M OR TOLK	аинческ	0	ш	20 20 16 16 14	10-16	15-40 15 12-25 18 8-13 9-15
11. MEZAHNYECANE, QUONTECANE M (CANOLOM NECAME COUNCIBE (MIANA M CHAROUBHB ETO OCHODS	Mex	o [®]	в кГ/мм³	30—45 40—55 45—60 55—20 70—85 85—100	95—115 95—120 80—90	70—85 67 80—95 85 90—100 105—118
ii. mexa		a,	вкГ	ı	85—105 85—110 70—80	70—85
		Марка		BT 1-00 BT 1-0 BT 1-1 BT 1-2 AT-3 AT-4	BT-3 BT3-1 BT 4	OT 4 OT4-1 BT 5 BT5-1 BT 6

Латунь делится на двойную (простую), содержащую только медь и шинк, и многокомпонентную латунь (специальную), содержащую, кроме медя и цинка, алюмний, железо, марганец и др.

Баббиты (табл. 16)— это мягкие антифрикционные сплавы на оловянной и свинцовой основе (ГОСТ 1320—55) и на свинцовокальциевой основе (ГОСТ 1209—59). Они предназначены для заливки вкладыщей полципинков.

Титая и сплавы на его основе (тебл. 17). Титин после алюминия, железа и матиня является наиболее распространенным элементом эсмной коры. Распространенным промышлением способом получения первичного (тубчатого) титана является восстановление его из четырскхло-ристого титана при помощи металического матини или натрия. Первичный титан, представляет собой пористую массу, служит для дальнейшей переплавия в специальных печах под высоким вакуумом или в этмосфере нейтральных газов для получения компактного титана.

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ТВЕРЛЫЕ СПЛАВЫ

Металлокерамические твердме сплавы (табл. 18) — группа сплавов, полученных методом порошковой металлургии из высокотвердых карбидов, сцементированных металлом — связкой. Они подразделяются из следующие гоуппы:

вольфрамовые твердые сплавы, структура которых состоит из зереи карбида вольфрама, сцементированных кобальтом:

титано-вольфрамовые твердые сплавы, структура которых состоит из зереи твердого раствора карбида вольфрама в карбиде титана и избыточных зереи карбида вольфрама, сцементированиях кобальтом, или только зереи твердого раствора карбида вольфовма в карбиде титана. Симентивоманиях кобальтом.

титано-тантало-вольфрамовые твердого распора вы, структура которых состоит из зереи твердого распора (Тi, Ta, W) С карбид титана— карбид, тантала— карбид, вольфрама и набыточных вереи карбида вольфрама (сцементированных кобальтом,

СОРТАМЕНТ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

Сортамент стали приведен в табл. 19—30, цветных металлов в табл. 31—42, а основные виды полуфабрикатов изделий из алюминия и сплавов на его основе — в табл. 43.

 Механические и физические свойства метволокерамических твердых сплавов (ГОСТ 3882—67)

Марка	σ _и в кГ/мм³	HRA	у в Г/см²
	Вольф	рамовые	
BK2	110	90 .	15,0-15,4
вкз	100	89	
BK3M	110	91	15,0—15,3
BK4	135	89.5	14,9-15,1
BK4B	140	88,0	14,9-15,0
BK6M	135	90	14,8-15,1
BK6	145	88,5	
BK6B	150	87.5	14,6—15,0
BK8	160	87,5	14.4.14.0
вкав	170	86,5	14,4—14,8
BK10	160	87	14,2-14,6
BK 15	180	86	13,9-14,1
BK 20	190	84,5	13,413,7
BK25	200	83	12,9-13,2
	Гитвно-во	льфрамов	ые
* T30K4	90	92	9,59,8
T15K6	115	90	11,0-11,7
T14K8	125	89,5	11,2-12,0
T5K10	135	88,5	12,3—13,2
T5K12B	160	87	12,8-13,3
Тита	ио-твитал	о-вольфр	вмовые .
TT7K12	160 ′	87	13,0-13,3
TT10K8B	140	89	13,5-13,8

19. Проволока стали

19, 11 pobocoka Cradenas	жи Допускание Давметр проводокя в жи Полужаемы по давжетру в жи		ения указаны для групп точности ГТЗа, в скобках для ГТ4 (ГОСТ 2771—57).
189	0	The same are as a series of th	• Попускаемые отклонения указаны для гру

20. Лента стальная

	_					IVI	entas	WATER ER	Спол	ивь						101
ONCHHR B MM	(B)					1						1			ı	
Допускаемые отклонения по ширине ленты *1 в мм	(E)					ı			-	r 50367)		-0,2		-0,25		-0,3
Допуси по пир	(H)	-57*)	+0,8	-1,0	+1,5%	ширины	+0,8	+1,6%	ширины	18 g (TOC)		-0,3			-0,5	
Ширина ленты в жи		ячекатаная (ГОСТ 6009-57*)	20; 22; 26; 28; 30; 32; 36; 40; 45; 50	40, 46, 50, 56	60; 63; от 65 до 100 жм че- рез 6 жм	105; 110; 120; 125; or 130	20; 22; 25; 28; 30; 32; 36	60; 63; от 65 до 110 через 5 мм; 120; 125; от 130 до 150 через 10 мм	От 160 до 200 через 10 жи	гстая холоднокатаная (ГОСТ	OT 4 go 30 am sepes 1 am:	45, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 60,	90, 95, 100, 105, 110, 112, 114, 115, 120, 125	130; 135; 140; 142; от 145 до 200 им через 6 им; 220; 230: 231: 240: 250	101-100-100-	От 260 до 320 мм через 10 мм; 325
онения	(B)	ая горя				1				изкоуглеродистая	ı	-0,010	-0,015	-0,02	1	-0,025
Допускаемые отклонения по толщине ленты *1 в м.и	(11)	CTBRBH				ı				низкоу	-0,010	-0,015	-0,02	-0.03		-0,04
Допуск по толш	(H)	Jenta		+0,15			1+0.20	-0,20	+0,25	льная	-0,015	-0,02	-0,03	10,04		90*0-
Толщина ленты в мм			(1,7); 1,8; 2,0; 2,2		2,6; 2,8			3,0; 3,2; 3,5; 3,8		Лента ста	0,05; 0,06; 0,07; 0,08	0,09; 0,10; 0,11; 0,12;	0,18; 0,20; 0,22; 0,25	0,28; 0,30; 0,32; 0,35;		0,45; 0,50; 0,55; 0,57;

Продолжение табл. 20

												_
	в им	(B)			ŀ				,	4		
and a manuscrape des	Допускаемме откловения по ширине леиты *1 в мм	(II)	-0,25			-0,3	0.4		9	9 9		9,0
	Допус:	(H)	4.0-			9,0-		-	-0,5	0.7		-0.8
	Habana sentu b zaz		Or 4 до 30 мм через 1 мм; or 32 до 42 мм через 2 мм; 45, 48; 50; 52; 54; 55; 56; 60; 63; 65; 66; 70; 75; 80;	85; 86; 90; 95; 100; 105; 110; 112; 114; 115; 120; 125	130: 135: 140; 142; or 145	до 200 через 5 мм; 210, 220; 230, 235, 240; 250	От 260 до 320 мм через 10 мм; 325	Or 4 до 30 жм через 1 жм; or 32 до 42 жм через 2 жм;	65; 66; 70; 76; 80; 86; 96; 90; 96; 100; 100; 105; 110; 112; 114;	130; 135; 140; 142; or 145	230; 235; 240; 250	От 260 до 320 мм через 10 мм; 325
	онения вт в мм	(B)	-0,025	0.030			-0,04	-0,04	-0.05	9,0—	80,0-	-0.10
	Допускаемые отклонения по толщине ленты *1 в мм	(II)	-0.04	-0.05	3		-0,06	90,0-	-0,08	-0,10	-0,12	-0,16
	Допус:	(H)	-0,05	0.07			-0,09	-0.09	-0,11	-0,13	-0,16	-0,20
	Толиния ленти в мы		0,65; 0,70	0,75; 0,80; 0,85; 0,90;	0,95		1,0	От 1,05 до 1,35 мм через 0,05 мм	Or 1,40 до 1,75 мм через 0,05 мм	1,8; 1,85; 1,9; 1,95; 2,0; 2,1; 2,2; 2,25; 2,3	2,4; 2,45; от 2,5 до 3,00 мм через 0,1 мм	От 3,1 до 3,6 мм че- рез 0,1

								1				T			
	зонения з в жж	(B)		1		I				1				1	
The state of the s	Допускаемые отклонения по ширине ленты *1 в мм	· (II)	284-43 *)			7.0			1	0,3			-	10.4	
	Допус:	(H)	# (FOCT 2	_		0,3				+·0-				9'0	
	Ширина ленты в жм		конструкцнонной стали (ГОСТ 2284-43°)	440	4-80	485	. 98—9	6—85		8-90	10-200			12—200	
	онения в в жж	(B)	8 2								ı				
	Допускаемые отклонения по толщине ленты *1 в мм	6	a Ta Ha a	-0.015	-0.02	-0,03		-0,04		-0,05		-0,06	-0.08	0,10	-0,12
	Допус по тол	(H)	лодно	-0,02	-0,03	-0.04		-0,05		-0,07		60°0— ·	-0,11	-0,13	-0,16
	Толщина ленты в жж		Лента холоднокатава	0,10; 0,12; 0,15	0,18; 0,20; 0,22; 0,25	0,28; 0,30; 0,35; 0,40	0,45; 0,50	0,55; 0,60	0,65; 0,70	0,95; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95;	1,0	От 1,05 до 1,35 жм через 0,05 жм	Or 1,4 до 1,75 жж через 0,05—жж	1,8; 1,85; 1,90; 1,95; or 2 до 2,3 мм через 0,1 мм	От 2.4 до 3,0 мм че- рез 0,1 мм

⁷ Общетех инческий справочник

Продолжение табл, 20

	Towns						-
Толщина ленты в м.и.	допус	допускаемые отклонения по толщине ленты *1 в жж	** B M.M.	Hunage desired in co.	Допуся по шир	Допускаемые отклонения по ширине ленты *1 в жм	тонения в в жи
	(H)	(11)	(B)		(H)	(11)	(B)
Левта прямо	прямоугольная		XOLOKRTREKR	аная выструментальная (ГОСТ 1543—42*)	ьная (ГС	OCT 1543-	42*)
0,10; 0,12; 0,15; 0,18	∓0,03			От 4 до 20 жм через 1 жм;	±1,0		
0,20; 0,22; 0,25; 0,28; 0,30; 0,40; 0,45; 0,50	±0,04			28; 30; 32; 35; 38; 40; 42; 45; 48; 50	+2,0		
0,55; 0,60	∓0,05						
От 0,65 до 0,90 жм через 0,05 жм	70,06						
0,95; 1,0; 1,05; 1,1	∓0,07	1	I			ı	1
1,2; 1,3	∓0,08			55; 58; 60; 62; 65; 68; 70	+3,0		
От 1,4 до 1,8 мм че- рез 0,1 мм	±0,11						
2,0; 2,5	±0,15						

Manage of the Parket of the Pa							
Толщина ленты в мм	Допусь по толи	Допускаемые отклонения по толщине ленты "1 в мм	онения в в мм	MM S MIHOL SHEGHIII	Допуск по шир	Допускаемые отклонення по ширние ленты *1 в мм	та в жж
	(H)	(П)	(B)		(H)	(11)	(B)
Лент	00	стальная пр холодноката	ужинн	термняески ющеная (ГОСТ	2614-65) *1	or or	
0,05; 0,055; 0,065; 0,07; 0,08	-0,015	-0,010	-0,008	3,0-40			
0,10; 0,11; 0,12; 0,13; 0,14; 0,15 0,16; 0,18; 0,20; 0,22; 0,24; 0,26	-0.02	-0,015	-0,010	3,0—100	-0,3	-0,2	-0,1
0,26; 0,28; 0,30; 0,32; 0,35; 0,36; 0,40 0,32; 0,35; 0,36; 0,40	-0,04	-0,03	-0,02	3,5—100 4,5—100			
0,45; 0,5	-0,05	-0,04	-0,03	6—100 7—100			
0,63; 0,70	-0,07	-0,05	-0,04	9—100	-0.4	-0,3	-0,15
1,0	-0,09	-0,06	-0,05	001 01		4.0	0
1,2	-0.11	80'0-	90 '0-	1001-001	200	10,1	-
				0			

я Данные приведены для холоднокатаной ленты.

18 ms. 1. DECOVY 2554-1 auryreaerest ampropales & 6.8 ms. 10 pt. 10 pt. 18 20 pt. 25 pt. 25 pt. 10 pt. 18 20 pt. 25 pt. 2

21. Сталь прокатная толстолистовая (ГОСТ 5681--57*)

	данна листов в жи	2000; 2500; 2800; 3500; 4200; 4500; 5000; 5500; 6000; 6500; 7000; 7600	2500; 2800; 3500; 4200; 4500; 5000; 8500; 6000; 6500; 7500; 7500; 8000		2800; 3500; 4200; 4500; 5000; 5500; 6000; 6500; 7000; 7500;	
	CB, 2800 Ao 3000		1			
Вин	CB. 2665 40 2800	1				1 -
листов	CB, 2600	1 ,	1	1		
Допускаемые отклонения по толщине при ширине листов	Св. 2300				-	- 0.0
не при	CB. 2000				. 6	8.0
о толщи	CB. 1800	,	1	+0,9		8
нения п	CB, 1700 Ao 1800		+0.7	+0,7	9	8.0
e otkāoi	Cs. 1500	+0,6 4,6	±0,5	+0.5	4 0 1	8.0
Скаемы	Ca. 1200	+0.6	±0.5	+0.4	+ 0 3	-0.8
Доп	CB, 1000	+0.5	+0.5	+0.4	1	8.0
	000 TO 0001 OA	∓0,4	+0,3	+0.3	604	8.0
	Ширвиа листов в жм	600; 710;1000; 1250; 1400; 1500; 1600	1250; 1400; 1500; 1600 1700	1250; 1400; 1500; 1600; 1700; 1800	1250; 1400; 1500; 1700; 1800; 1900; 2000; 2200	1250; 1400; 1500; 1600; 1700; 1800; 1900; 2000; 2100; 2200
вотони	. внишкоТ мм в	4: 4:5	10 10 10	6. 7	œ	9: 10

Продолжение табл. 21

	листов в жи	1	4200; 4500; 5000; 5500; 6000; 6500; 7000; 7500; 8000	4500; 5000;	5500; 6000; 6500; 7000; 7500; 8000	
	CB, 2800 Ao 3000	+1.4	8,0	+	0,0	+1.4
N.W.	CB. 2600	+1,3	», 	. 8.0	0.0	+1,3
истов з	CB, 2500	+1,2	°,	+1.2	0,0	+1,2
Допускаемые отклонения по толщине при ширине листов в	CB, 2300	+1.0	8,0	+	-0.0	+1.0
че при п	CB. 2000	6.0	8,0	+00	0,0	±0,9
толщи	CB. 1800		∓0,8	+0.8		+0.8
ення по	Ca. 1700	+0.6	8 0	9,04	o n	+0.6
OTK JOH	CB, 1500	+0.4	8,0	+0.04	0	+0.4
скаемые	CB. 1200	. 6,0	8,0	000	n 0	+1 0,0 9
Допу	CB, 1000	+ 0,3	0.8	**************************************	, ,	+0.9
	000 TO 000I OA	+0,2	8.0	+	8,0	+0,2
	Ширина листов в жм	1250; 1400; 1500; 1600; 1700; 2800 1900; 2200; 2100; 2200;	1400; 1500; 1600; 1700; 1800; 2100; 2200; 2300;	1400; 1500; 1600; 1700; 1800; 2100; 2200; 23004 2400	1400; 1500;	2000; 2100; 2200; 2300; 2400; 2500
MCTOB	, виндпоТ им в	ii	12; 13;	16: 17: 18: 19:	21; 22; 24; 25	26; 28; 30

Продолжение табл. 21

,								
	Длина листов в жм			4500; 5000; 5500; 6000; 6500; 7000; 7500; 8000			4000, 4500	6000; 6500;
	CB, 2800 Ao 3000	+11.0		+1,5	+1,7	11.3	+1.9	+1,9
B A.M.	Cs. 2600 go 2800	+1.4		+1,4	1+1,6	±1,7	+1.8	+1.8
листов	Cn. 28d0	+1.3		+1,3	+1.55	±1,6	+1.7	+1,7
ширине	CB, 2300	+1.1		+1:2	+1,4	H-11.3	±1,6	+1,6
не при г	Ca. 2000 Ao 2300	±1.0		+1.0	±1.2	#1,4 =1,3	+1.5	+1
толщи	CB, 1800 до 2000	+0.8		+0,9	1+1:1	±1.3	+1,4	+11.8
пення по	CB, 1700	+0,6		+0,7	+0.9	+1,1	+1,3	+11.00
в отклов	CB. 1500	+0.5		+0.6	+0.8	+1.0	11,6	+1
Цопускаемые отклонения по толщине при ширине листов	CB, 1200	+0.4		+0,5	+0,7	+0.9	+1,1	+1.1
Доп	Ca, 1000 go 1200	+0,3		+0,4	+0.6	+0.8	+1.0	+1,0
	000 TO 0001 og	+0,3		+0.4	+0.5	+0.7	+0.9	+0,9
	Шкрвка листов в <i>мм</i>	1400; 1500; 1600; 1700; 1800; 1900; 2000; 2100; 2200; 2300; 2400; 2500		1500; 1600;	2100; 2000; 2100; 2200; 2300; 2400; 2500; 2600			2500; 2600; 2700; 2800; 2900; 3000
вотоні	толщина м мм в	32	34	36;	42; 45; 48; 50	55, 60	63	65; 70

Продолжение табя, 21

	Длина ластов в мм		4000; 4500; 5000; 5500; 6000; 6500; 7000		4000; 4500; 5000;	0009	4000; 4500;	6000	3500;	4500, 5000
	CB, 3400	+2,0	+2.1	+2.2	40		+2,7	+2.9	0.4	+3,2
XX	CB. 3200	+1.9	+2,0	+2,1	41	5	+2.6	45.8	0,1	+3,1
истов в	Св. 3000	+1.8	+1,9	+2.0	+ 3.2		1,000	+25.7	o l	+3,0
ирине л	CB. 2800	+1,7	+1,8	+1.9	1.2.		+2,4	+2.6	0,0	+2.9
п иби п	CB. 2600	+1,6,	+1,7	+1,8	+2,0	5	+2,3	4	ñ	+2.8
толщия	CB. 2400	+1.5	1-1.6	+1,7	11.9	3	+2.2	+2.4	· ·	+2,7
ения по	до 2400 Св. 2200	+1.4	1-2,5	+1.6	+1	5	+2,1	+25.0	ń	+2,6
отклон	CB, 2000	+1.2.3	+1.4	+1,5	+1.7		+2.0	+2.2	n Î	+2,5
Допускаемые отклонения по толщине при ширине листов	CB. 1800	1.2	+1.3	+1.4	1+1.6	5	1,9	+2,1	ri .	+2,4
Допу	CB. 1600 Ao 1800	+1.1	+1.2	+1,3	1-1.5		13.5	+2,0	ri .	+2,3
	0081 TO 0081 OA	1-1.0	+1,1	+1.2	+	5	+1,7	+1,9	976	+2,2
	Ширина листов в мм		,		1500; 1600; 1700; 1800; 1900; 2000;	2300; 2400;	2700; 2800; 2900; 3000			
вотэнг	х виндилоТ жж я	75, 80	85, 90	95	100	105;110	120,	130	140	150;

22. Сталь прокатиая тонколистовая *1 (ГОСТ 3680-57*)

		1 1		-				_		-		-	_		-
	-	1000		ŀ	2000	1500	2200		2000	2800				1	
	He B A	800		1		1500					1500				
	афиш н	750				1500					1500				
	Длина при ширине в жи	710		_		1420					2000				
	п	009		1200		000	2000				1420	2000			
M.M.	н (обычная шириной	Or 1000	PRHHE	_					1						
ые отклонения по толщине в мм	Горнекатанан (обычная точность) шириной	До 1000	холоднокатаны	_	,				1						
Допускаемые отклонения по толщине в мя	Холодно-	точность)	Листых	1	±0,05 ±0,06		±0,07	₹0,08	₹0,09	±0,12	±0,14	+0,15	±0,17	±0,18	±0.22
Допусн	Качественная холодноматаная (высокая	TOUROCTE)		±0,03	±0.04 ±0.05		∓0.06	70,0€	±0,07	+ 0.09 0.10	10,12	+0,13	±0,15	±0,16	±0,10
1	Толщина листов в мм			0,2; 0,25; 0,3; 0,4	0.55: 0.6		0,7; 0,75	0,8; 0,9.	1,0, 1,1	2 4 1	1,6, 1.8	0 00	2,5	. 2,8; 3,0	3,8, 3,9

*1 Для всех толщин листов, указантых в таблице, допускаемое отклонение составлиет: по ширине листов до 800 мм + 6 мм, св. 800 мм +10 мм; по, длино листов до 1500 мм +10 мм, св. 1500 мм + 15 мм.

Продолжение табл. 22

пускаемые откло	Допускаемые отклонения по толщине в	BMM					
Обыкново	Обыкновенного качества н качественная	сачественняя			100	The second second second in	
Качественная Холодно- свысокая н горичекатаная (повытиеме		Горячекаталая (обычная точкость) шириной	•	t sugar	им ши	He n	×
-	До 1000	Or 1000	909	710	750	800	1000
Листы	горячек	20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2					
++++ ++0.05		1110 0.09 0.09			-1	1	1
1111	HHH 0,08	HHH 10,0113	1200	1420			1900
±0.12 ±0.14	±0,15 ±0,16	## 0,110 10,110			1200	1500	38000
±0.15	±0,15	±0,18					9000
±0.16	+0,15	±0,19					2002
±0,17	+0,16	±0,20					3800
±0,18	+0.17	±0.22	2000	2000	1500	2000	2000
±0.20	+0.18	±0,25					2500
±0,22	+0,20	∓0,30			1		3000
#0,22 #0,22	-0,30	H	9 ,	9 1	00	00	

23. Сталь тонколистовая кровельная, оцинкованная и декапированная *1 (ГОСТ 8075—56*)

Толщина листов в жж	Допускаемые отклонения по толщине (±) в мм	Ширина X длину в мм
0,25		510×710
0,32		510×710
0,35	0,04	710×1420
0,45 0,50		510×710; 510×1420; 670×1420 710×1420; 750×1500; 600×2000 710×2000; 750×2000
0,55 0,63	0,05	
0,70 0,75 0,80	0,06	$\begin{array}{c} 510\times710; \;\; 510\times1420; \;\; 670\times1420 \\ 710\times1420; \;\; 750\times1500; \;\; 600\times2000 \\ 710\times2000; \;\; 750\times2000 \\ 1000\times2000; \;\; 1250\times2500 \end{array}$
0,90	0,06	710×1420; 750×1500; 600×2000; 710×2000; 750×2000; 1000×2000; 1000×2500; 1250×2500
1,02 1,12 1,25 1,40	0,07	$\begin{array}{c} 710\!\times\! 1420;\ 750\!\times\! 1500;\\ 600\!\times\! 2000;\ 710\!\times\! 2000;\\ 750\!\times\! 2000;\ 900\!\times\! 1800;\ 900\!\times\! 2000;\ 1000\!\times\! 1800;\\ 1000\!\times\! 2000;\ 1000\!\times\! 2500;\ 1250\!\times\! 2500 \end{array}$
1,50	0,11	$\begin{array}{c} 710\!\times\!1420;\ 750\!\times\!1500;\ 900\!\times\!1500;\\ 900\!\times\!1800;\ 900\!\times\!2000;\ 1000\!\times\!200;\\ 1000\!\times\!1800;\ 1000\!\times\!2000;\ 1000\!\times\!200;\\ 1000\!\times\!2500;\ 1250\!\times\!2500;\\ \end{array}$
1,60		710×1420; 750×1500; 600×2000; 710×2000;
1,80 2,0	0,12 0,13	1000×2000; 1250×2500; 1400×2000; 1400×2500; 1400×3000; 1500×2000; 1500×2500; 1500×3000

Для всех толиции листов, указанных в таблице, допускаемое отклонение составляет по ширние листа +5 мм и по длине листа +10 мм.

24. Сталь прокатная полосовая (ГОСТ 103-57*)

Толщина полосы в мм	Ширина полосы в мм
	12: 14
4; 5; 6; 7; 8	
4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12	16
4; 5; 6; 7; 8; 9; 10	18 .
4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12	20; 22
4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16	25; 28
4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20	30; 32; 36
4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32	40
4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 36	45; 50; 56
4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 36; 40; 45	60; 63; 65; 70; 75
4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 36; 40; 45; 50; 56	80 .
4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 36; 40; 45; 50; 56; 60	85; 90; 95; 100; 105; 110; 120; 125; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200

Допускаемые отклонения по толщине прокатной полосовой стали (ГОСТ 103—57*)

Толщина полосы в мм	Допуска- смое от- клонение в мм	Толщина полосы в мм	Допуска- смос от- клонение в мм	Толщина полосы в мм	Допу- скаемое отклоне- ние в мм
46	+0,3 -0,5°	22	+0,2	40	+0,2 -1,6
7—16	+0,2 -0,5	25	+0,2 -1,0	4550	+0,3 -2,0
18	+0,2 -0,6	28—32	+0,2 -1,2	5660	+0,3 -2,4
20	+0,2 -0,7	36	+0,2 -1,4	-	-

Допускаемые отклонения по ширине прокатной полосовой стали (ГОСТ 103—57*)

Допу- скаемое отклоне- ине а мм	Ширина полосы в <i>им</i>	Допу- скаемое отклоне- ние в мм	Ширина полосы в мм	Допу- скаемое отклоне- ине а мм
+0,5 -1,0	90 и 95	+0,9 -1,8	150	+1,3 -3,0
-1,1	100 H 105	+1,0 -2,0	160	+1.4 -3,2
-1,2	110	+1,0 -2,2	170 и 180	+1.5 -3,6
-1,3	120 n 125	+1.1 -2,4	190 и 200	+1.7
-1,4	130	+1,2 -2,6	_	-
+0,7 —1,6	140	+1,2 -2,8	_	_
	OTKJOHE- HINE 8 MM +0.5 -1.0 +0.5 -1.1 +0.5 -1.2 +0.5 -1.3 +0.5 -1.4 +0.7	СКАВМОС ОТКЛОНЕ И ШИРИНО ПОЛОСЫ В ИМ 4 АМ 4 10.5 10.0 10.5 10.0 10.5 11.1 11.1 11.1	CYARONCE ILLIPOTATO OF TAXONOCTRADAS AND TOTAL OF TAXONOCTRADAS AND TOTAL OF TAXONOCTRADAS AND TOTAL OF TAXONOCTRADAS AND TAXONOCTRADAS AN	Mapping Map

Примечание. Полосы изготовляются немерной длины от 3 до 9 м; мерной длины с допускаемым отклонением +30 мм для полос длиной до 4 м; +50 мм для полос длиной саыше 4 м до 6 м; +70 мм для полос саыше 7 м.

27. Сталь горячекатаная круглая (ГОСТ 2590—57*),

квидрата	ras (IOCI	2591—57*) и :	шестиграниая (TOCT 2879	69)
Размер <i>а</i> или <i>d</i> а мм	нения	еные откло- размероа ри точности экатки	Размер <i>а</i>	нення р	мые откло- назмеров точности атки
	Вонгидо	повышен- ной		Понридо	поаышен-
5; 5,6; 6; 6,3 6,5; 7; 8; 9 10; 11: 12:	+0.3	+0,1 -0,3	80; 85; 90; 95	+0,5 -1,3	+0.4
13; 14; 15; 16; 17; 18;	-0,5	+0,2 -0,3	100; 105; 110	+0,6 -1,7	+0,5 -1,5
20; 21; 22;	+0,4	+0.2	120; 125	+0,8 -2,0	+0.6 -1.8
24; 25 26; 27; 28;	0,5	-0,4	130; 140; 150	+0,8 -2,0	+0.6 -2,0
30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 45; 48	+0.4 -0.7	+0,2 -0,6	160; 170; 180;	+0,9	Не уста-
50; 52; 55	+0,4 -1,0	+0,2	190; 200	-2.5	наали- вается
60; 63; 65; 70; 75	+0,5	+0,3	210; 220; 240;	+1,2 -3,0	
-				010	

Примечания: 1. а — сторона каздратной стали; d — дна-метр круглой стали или диаметр круга, вписанного в шествугольник

для шестигранной стали.
2. Нормальная длина прутков стали обыкновенного качества при 2. Нормальмая длиня прутков стали обыквовенного качества при дняметре или стороне кадарата до 25 мм — 5-10 «, от 25 до 50 мм — 4-9 м; от 53 до 110 мм — 4-1 м; от 1.10 м — 3-6 м. Нормальмая длина прутков качественной стали всех размеров 2-6 м. 3. Сталь шестигранная горячекатаная выпускается размером d от 8 до 100 мм.

28, Сталь калиброванная круглая (ГОСТ 7417-57)

	Mer	py ()	в жи пр	метру () в мм при классах точности	K	1 11	TOWE	1 пов. м для классов точности	
Номинальный диаметр в жж	28	rs	eg.	*	10-	23	60	3a nan 4	10
0.0	0,014	0,02	0,04	90'0	0,12	-			0
3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 4.0; 4.1; 4.2; 4.4; 4.5; 4.6; 4.8; 4.9; 5.0; 5.2; 5.3; 5.5; 5.6; 5.8; 6.0	0,018	0,025	0,048	0,08	0,16				
6.1; 6.3; 6.5; 6.7; 6.9; 7.0; 7.1; 7.3; 7.5; 7.8; 8.0; 8.2; 8.5; 8.8; 9.0; 9.2; 9.5; 9.8; 10.0	0,022	0,03	0,058	0,1	0,2		1,0	2,0	3.0
10,2; 10,5; 10,8; 11,0; 11,2; 11,5; 11,8; 12,0; 12,2; 12,5; 12,8; 13,0; 13,5; 14,0; 14,5; 18,0; 15,5; 16,0; 16,5; 17,0; 17,5; 18,0	0,027	0,035	0,07	0,12	0.24	0,5			
18,6; 19,0; 19,5; 20,6; 20,5; 21,0; 21,5; 22,0; 23,0; 24,0; 25,0; 26,0; 27,0; 28,0; 29,0; 30,0	0,033	0,045	0,084	0,14	0,28				
31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 48; 49; 50		0,05	0,1	0,17	0,34		0,75		2,0
52; 53; 55; 56; 58; 60; 61; 63; 65		90'0	0.12	0.2	9.4			1.0	
67; 69; 70; 71; 73; 75; 78; 80						J	0.5		1.0
82; 85; 88; 90; 92; 95; 98; 100				0,23	0,46	1		1	

Примечания станае. Прутки изготовляются исмервой длявы от 2,5 дюби; исрной и кратной дляны с допускаемым откломенны +30 жм при дляне до 4 м и +50 мм при дляне смыше 4 м.

29. Сталь калиброванная квадратная (ГОСТ 8559—57 °) и шестигранная (ГОСТ 8560—57 °)

Сторонв квадрата или днаметр круга, вписанного	нение	каемое (—) для очиости	клас-	Сторона квадрата яли днаметр круга, вписанного	нение	каемое (—) для очности	в клас-
в шестн- угольник в мм	3a	4	5	в шести- угольник в жм	3a	4	5
3,2; 4; 4,5; 5,5; 6 6,3; 7; 8; 9; 10 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28;	0,04 0,058 0,07 0,084	0,06 0,10 0,12 0,14	0,12 0,20 0,24 0,28	32; 34; 36; 38; 40; 41; 42; 45; 46; 48; 50 53; 55; 60; 63; 65 70; 75; 80 85; 90; 95; 100	0,10	0,17	0,34

Примечание. Прутки изготовляются немерной длины от 2.5 до 6 м, в также мерной и кратиой ей длины с допускиемыми отклонивними: +30 мм, ири длине до 4 м; +50 мм при длие с 6 мм; +6 мм гри длине длине +6 мм гри длине +6 м

30. Сталь кругляя повышенной отделки поверхности и точности размеров (серебрянка) (ГОСТ 2589-44°)

Днаметр в мм	(—) для клас	е отклонения сов точности мм
	3	4
0,2; 0,25; 0,30; 0,35; 0,45 От 0,5 до 3,0 через квждые 0,05 мм От 3,05 до 6,0 через каждые 0,05 мм От 6,1 до 10,0 через каждые 0,10 мм От 10,25 до 15,0 через каждые 0,25 мм 15,5; 16,0; 16,5; 17,0; 17,5; 18,0	0,015 0,020 0,025 0,030 0,035	0,050 0,060 0,080 0,100
18,5; 19,0; 19,5; 20,0; 21,0; 22,0; 23,0; 24,0; 25,0	0,045	0.14

Примечь и ми. 1. 1. Овальность прутков не должна превышать половивы допуска по днаметру для соответствующего класса точносты. 2. По длине прутки поставляются: при дляметре до 1 мм. 0.5—1 м; от 1,05 до 3 мм. 1,5—2, 5м; свыше 9 мм. 2—4 мм. 3. Серебрянке дляметром до 1.0 мм. поставляется в могквох.

31. Ленты медные холоднокатаные общего назначения (ГОСТ 1173-70)

Толщина ленты в мм	кло щи рин	е лент	no no	мм	Толщина ленты в <i>мм</i>	кло щян рин	ускае: нения не (—) е лент	npH mpH M ⁰¹ B	0Т+ гол- шн- мм	
	10-	-300	301-	-600		10-	-300	301-	-600	
	Н	П	Н	п		н	п	H	• П	
0,06; 0,055;	0,01				0,8; 0,85	0,07		0,09	0.08	
0,06; 0,07; 0,08; 0,09	0,01	-	-			0,9	0,08	0.06	0, 10	-,00
0, 10; 0, 12; 0, 14	0,02		-		1,0; 1,1		0,06	0,11	0, 10	
0.15; 0.16; 0.18; 0.20; 0.22	0,03	0,02		-	1,2	0,09		0,11	0,10	
0,25; 0,28; 0,30	0.04	0.03	0,05		1,3; 1,4; 1,5		0,07	0,12	0,11	
0,35	0.05		0,06		1,6; 1,7	0,1	0.08	0,14	0,13	
0,50		0,04	0,07	0,06	1,8		0,08			
0,55; 0,60 0,65; 0,7 0,75	0,06	0,05	0,08	0,07	1,9; 2,0	0,11	0,09	0,15	0,14	

*1 H - яормальная точность наготовления; П - повышениан точяость наготовления.

Примечамия: 1. Ленты толщиной 0,05 до 0,5 мм поставляются даниой же менее 20 ж; от 0,55 до 1,0 дляной ис менее 10 ж; от 1,1 до 2,0 дляной ис менее 7 м. 2. Матернал лент — медь марок М1, М1р, М2, М2р, М3, М3Р шаг.

32. Листы хололяокатаные датунные (ГОСТ 931-70).

or sincial vollogionaranae merginnae (1 001 001 10)								
Толщина	клоне щине		тол- листов	Толшина	клоне щине		тол- листов	
листов в мм	600 X X 1500 600 X X 2000	800× × 2000 (710× × 1410)	1000× × 2000	листов в мм	600 X X 1500 600 X X 2000	800 × × 2000 (710 × × 1410)	1000× × 2000	
0,4	0,06	_ ·		2,5; 2,75; 3,0	0,18	0,21	0,24	
0,5	0,06	0.09		3, 5	0,2	0.24	0,28	
0,6; 0,7;	0.08	0.10		4,0	0,2		0,30	
0.9; 1.0;	0,00			4,5	0.22	0,27	0,32	
1.1	0,10	0,12	0,16	5,0		0,3	0,36	
1,2; 1,3;	Î			5,5; 6,0	0,25	0,35		
1,35	0.12	0,14		7,0		1	0,4	
1,4	0,12		0,18	7,6; 8,0	0,27	0,37	0,44	
1,6				9,0		-	0,48	
1,6; 1,65;	0,14	0,16	0.20	10	0,3	0,4	0.6	
2,0	0,15	0.10	0,20	11	1 0 00	1 0 5	0,6	
2,2	0,16	0,18	0.22	12	0,36	0,5	0,7	

33. Листы горячекатаные латунные (ГОСТ 931—70)

. Толщияа листов в мм	листов в жм		Толщяна листов в мм	стов р	
-	600×1500 (710× ×1410)	1000× × 2000		600×1500 (710× ×1410)	1000× × 2000
5; 6	0,45	0,50 0,55	15; 16		1,0
7; 8	0.5	0.6	18; 19	0,8	1,3
9; 10	0,6	0.7	20		
11	100		21; 22	1.0	1,4
12	0,7	0,8	25	1,2	. 1,6
13; 14		0,9	25	1,2	. 1,0

34. Полосы холоднокатаные латунные (ГОСТ 931-70)

		(1001)	731-70)			
Толщина	Допускае клонения щине (—		Толщина полос в мм	Допускве клоненяя щине (—		
	п	н		п.	Н	-
0,4		0,06	2,25			l
0,5		0,00	2,5	0,10	0, 12	l
0,6	_	0,07	2,75			ı
0.7		0.08	3,0		0.14	ı
0,8		0,00	3,5	0,12	0,16	ı
. 0,9		0.09	4,0		0,18	ı
1.0	0.08	0,00	4,5			ı
1,1			5,0		0,20	ı
1,2			5,5			ı
1,3	0, 09	0,10	6.0	0,15		ı
1;35	.,	-,,,,	6,5			ı
1,4			7,0		0,25	ł
. 1.5		1 0 10	7.5			ı
1,6		0,12	8,0			I
1,65	0,10	0, 12	9,0	0, 18	0, 30	
2,0		0,12	_	_		l

61 П — повышенная точность изготовления; Н — нормальная точность изготовления.

Допускаемые отклонения холодиокатаных латунных полос по шмрине

Ширина полос	Допускаемые отклонення по ширяне (—) при толщине полосы а мм					
В мм	до 1	са. 1 до 2	св. 2 до 4	св. 4 до 6	св, 6 до 10	
40—100	1,0	1,0	2,0		· - `	
101-300	1,5	1,5	3,0	3,5	7.0	
301500	2,0	3,0	3,0	4,0	1,0	

Примечание. Полосы изготовляются длиной от 500 до 2000 мм.

36. Прутки латунные тянутые (ГОСТ 2060-60 °)

	Допускаемые отклонения по диаметру прутков (—) а мм						
Номинальный днаметр круглых прутков и днаметр аписанной		круглы	квадратных н шестигранных				
окружности квадратных и шести- гранных прутков в мм	Классы точности						
	3a	4	5	. 4	5		
5,02 5,52 6,0	0,048	0,08	0,16	0,08	0, 16		
6,5; 7.0; 7,5 *1; 8,0; 8,5 *1; 9,0; 9,5 *1; 10	0,058	0,10	0,20	0,10	0,20		
112 122 137 14; 15 *1; 16 *1; 17; 18 *1		0,12	0,24	0,12	0,24		
19; 20 *1; 21 *1; 22; 23 *1; 24; 25 *1; 27; 28 *1; 30	-	0,14	0,28	0,14	0,28		
32; 35 *1; 36; 38 *1; 40 *1	1	0,17	0,34	0,17	0,34		

^{*1} Кайдратные и шестигранные прутки данного размера не изготовляются.

Примечания: 1. Круглые прутки размером 27 и 36 мм не изготовляются.
2. Дляма прутков 2—4 м.

37. Прутки датунные прессованные (ГОСТ 2060-60 °)

	Классы точностя						
Номинальный диаметр	7	8 и 9	7 8				
вписаниой окружности квадратных и шестигранных прутков и мм	Допускаемые отклонения по днаметру (—) в мм прутков						
np, 1112 ii 1112	круг	глых	шестигранных				
10 11; 12; 14; 16; 18 20; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 30 32; 35; 36; 38; 40; 41; 42; 45; 46; 48; 50; 65; 70; 75; 80 90; 95; 100	0,36 0,43 0,52 0,62	0,58 0,70 0,84 1,0	0,52 0,62	1,0			

Примечая и я: 1. Длина прутков диаметром до 40 мм от 2 до 4 м; свыше 40 мм — от 1,2 до 3 м.

38. Прутки броизовые тянутые (ГОСТ 1628-60 °)

	OUT INPOTENT OPENDOMEC TANDY ME (TOUT TOLD TOUT)								
Номипаль- вый днаметр прутков и днаметр вписанной окружности у квадрат-		Допускаемые откло- нення по диаметру (—) в мм для клас- сов точности		Номиналь- ный днаметр прутков и днаметр вписанной окружности у квадрат-	Допускаемые откло- нення по дваметру (—) в мм для клас- сов точности				
	прутков в мм	4	5	ных и шести- гранных прутков в мм	4	. 5			
	5,0; 5,5; 6,0	0,08	0,16	19; 20; 21;					
	L6,5; 7,0; 7,5 *1; 8,0;	0,10	0,20 -	22; 24; 25; 27; 28; 30	б, 14	0,28			
-	8,5 *1; 9,0; 9,5 *1; 10,0			32; 35 °1; 36; 38 °1; 40 °1	0,17	0,34			
	11,0; 12,0; 13,0 *1; 16,0; 17,0; 18,0	. 0, 12	0,24	-	-	-			
		-	1						

*1 Квадратиме и шестигранные прутки данного размера не изготовляются.

Првмечания: 1. Длина прутков 2-4 м.

39. Прутки бронзовые круглые прессованные (ГОСТ 1628—60 *)

Номиналь- яый днаметр в мм		Номиналь- ный днаметр в мм	Допускаемые откло- нення по диаметру (—) в мм для клас- сов точности		
	4	5		4	5
16; 18 20; 22; 25; 28; 30 32; 35; 38; 40; 42; 45; 48; 50	0,7 0,84 1,0	1, 1 1, 3 1, 6	55; 60; 65; 70; 75; 80 85; 90; 95; 100 110; 120; 130; 140; 150	1,2	1,9 2,2 2,5

40. Трубы латунные тянутые общего назначения (ГОСТ 494-69)

Наружный дяаметр в <i>мм</i>	Допускаемые отклонения по днаметру (—) в мм	Толщяна стенки в мм
3; 4 5 7 6; 8; 9; 10; 11 12; 13	0,2	0,5 0,5—1,0 0,5—0,8 0,5—2,0 0,5—3,0 0,5—4,5
20, 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30 31; 32; 34; 35; 36; 37; 38 40; 42; 45; 46; 47; 48; 50 51; 52; 54; 55 58; 60; 64; 65; 70 75; 76; 80; 86; 90; 93; 96; 97; 100	0,3 0,35 0,4 0,5 0,6 0,8	1,0-7,0

Примечания: 1. Ряд толиции стенки в мм; 0,5; 0,76; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 4,0,0 2. Трубы дваметром до 40 мм и толицию б стенки до 3 мм изготовяют дянной от 0,5 до 7,5 м, а диаметром более 40 мм — от 0,5 до 6 м.

41. Допускаемые отклонения по толщине стенок латунных тянутых труб общего назначения (ГОСТ 494-69)

Толщина стенки в мм.	Допускае- мые откло- неини (±) : в мм	Толщяка стенки в мм	Допускае- мые откло- неин (±) в мм	Толщина стеики в мм	Допускае- мые откло- нения (±) в мм	Толщина стенки в <i>мм</i>	Допускае- мые откло- нения (±) в мм
0,5 0,8—1,0 1,5,	0,08 0,10 0,15 0,20	2,5—3,0 3,5—4,0 4,5	0,25 0,30 0,35	5,0 6,0 7,0	0,4	8,0	0.7

42. Трубы датунные прессованные (ГОСТ 494-69)

42. Трубы латунные прессованные (ГОСТ 494-69)								
Наружный диаметр в мм	Допускае- име откло- ненни по дна- метру в мм	Толщина стенки в <i>мм</i>	Наружный днаметр в жи	Допускае- мые откло- ненин по дна- метру в ми	Толщина стенки в мм	Наружный днаметр в м.м	Допускае- мые откло- нения по дна- метру в мм	Толцвия стенки в мм
21; 22 23; 24; 25; 26 27; 28; 29 30; 31; 32; 33 36; 37 38; 39; 40; 42; 43 45 46; 47; 48 50; 51; 52; 53 54; 55 58; 59; 60	±0,22 ±0,25 ±0,30 ±0,35 ±0,40 ±0,45 ±0,55 ±0,65	1,5—2 1,5—4 2—5 2—7 2—8 2,5—10 3—10 3—15 4—15	62; 63; 65 68 70; 72; 73 75 80; 85 90; 92 95; 100 105; 110 1115 1120; 123	±0,70 ±0,75 ±0.8 ±0.85 ±0,9 ±1.0 ±1.1 ±1,2 ±1,3 ±1,4	4—15 5—17.5 5—22,5 5—30 6—30 10—30	125; 130 135; 140 145; 150 155 160 165; 170 175; 180 185	+1.4 -1.6 +1.5 -1.7 +1.6 -1.8 -2.0 +1.9 +1.8 -2.0 -2.1 +2.0 -2.2 +2.1 -2.3 +2.2	10—30 10—32,5 17,5—37,5 ,25—42,5

43. Основные виды полуфвбрикатных изделий из алюминия и алюминевых сплавов

1	Толщинв,	ro	СТ
Вид изделия	диаметр в мм	Сортвмент	TV (TT)
Прутки			
катаные и тянутые (круг, квадрат, шестигран- нак)	8180	7857—55 °	-
прессованные	5300		478368
специальные	_	1389068	1389068
Полоса прессованная	4-100	1361668	
Профили прессоввиные:			
бульбоугольняк	13-90	1361768	
угольник фитинговый	38-100	1361868	
зет фасонный	2035	1361968	
зет нормальный	20-50	1362068	861768
даутвар	30—86	1362168	8617-68
тавр	20-220	13622—68	
шаеллер	15-80	1362368	
швеллер отбортованный	1435	13624—68	
угольник равнобокий	12-100	1373768	
угольник нерввнобокий	16-140	1373868	
Листы:			
общего назначення	0,3-10,5	13722-68 *	.1372268 *
конструкционные	0,5-10,5	12592-67 *	1,259267 *
Ленты	0,25-2,0	13726—68 *	-
Трубы:			1
прессованные	18-280	1947—56 °	11535—65
холоднокатаные тянутые	6-120	101,-00	4773—65
Прозолокв:			
сварочная	0,8-12,0	787163	7871—63
электротехническвя круглаи	0,0810,0	6132—63 °	613263 *
прямоугольная	1,56-12,5	10687—63	10687—63 °.
Катанка	9—19	1384368	13843—68 *

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ

Металлические покрытия наносят на металлические основания с целью защиты их от коррозин, для наменения рамеров, для повышения их техродент и изпосостоймести, придавия музького выда, атитфрикционных и фрикционных свойств, а также с целью защиты веществ,
спортижаевощихся с металлом, от порчи продуктами его коррозии. Если
монометаллическое покрытие местойко или плохо сцеплястел с основавием, применяют многослойные металлические покрытия, из которых
важнейшмия извлются инкель——есль—тром для стали и чутуна, долого—
свинец — для химически стойких покрытий, свинец—индий — для
металлических подшиников сколькения и др. Даниме по металлическим покрытина, необходимые для из выбора, приведены в таби. 44.

На неметаллическое основание металлические покрытия наносят с целью придания поверхности электропроводности и возможности пайки с металлом. В этих случаях применяют химический способ нанесения.

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОКРЫТИЯ

Древесина. К основным механическим характеристикам (табл. 45) относятся:

предел прочности при продольном сжатии $\sigma_{np. cm}$ — давление на торце образца размером $2 \times 2 \times 3$ см, разрушающее его;

предел прочности при поперечном изгибе $\sigma_{non.\,us}$ — максимальное расчетное направление изгиба при изломе образца $2\times2\times30$ см;

расчетное направление изгиба при изломе образца $2 \times 2 \times 30$ см; предел прочности при скалывании $\sigma_{c\kappa}$ — напряжение скалывания

выступа сечением 2 × 3 см специального образца.

К основным физическим характеристикам относятся:

объемный вес ум:

усадка при высыхании У — отношение уменьшения длины после высыхания к первоначальной длине:

$$y = \frac{l_0 - l_y}{l_0}$$
 100%.

44. Выбор металлического покрыти

Материал		Спосо	ом на	Способы нанесения покрытия	и покр	MTHR		Харвкте	Характеристики покрытии	Толиния	
покрытия	нн	WH	×	п	6	×	F	Плас- тич- ность	Сцепле-	B MM	Назначение покрытия
				0	TR O C	Ожнослойны	2 N	покрытня	RETER		-
Ствль, железо с	+	+	+	Ī	+	1	1	ш	×	V 25	Изменение размеров,
углеродом Нержавеющая сталь	+	+	+	+	1	1	1	BB	В	Ÿ	повышение твердости Защита углеродистой стали от коррозии в кими-
Никель	+	+	+	+	+	+	1	BB	В	V	ческой аппаратуре То же, декоративное и
Медъ	+	+	+	+	+	+	1	BB	я	<0,1	повышение жаростойкости Подслой под другие по-
Латунь	+	+	+	+	+	1	-	88	Д	<0,1	живания при цементация Декоративное, повыше-
Циик	+	+	1	-1	+	1	+	В	я.	<0,1	
Кадмий	+	+	1	1	+	1	1	а	щ	<0,05	мосфере и в чистой воде Защита от коррозии в морской воде и в горячей
Свинец с оловом	+	+	1	1	+	1	1.	BB	В	% V	To
Олово	+	+	1	1	+	+	-1	BB.	g	<0,1	для деталей пищевой вп-
Хром	1	1	1	1	+	1	+	пу	H_B	<0,5	паратуры Изменение размеров, повышение износостойко-
Твердые сплавы	+	+	′ +	- 1	. 1	- 1	-1	11-y	H	°N V	сти, жаростойкости, ослаб- ление сцепления со смолами Повышение твердости и изиосостойкости

Продолжение табл. 44

											The state of the s
Материал	-	Спосо	Sta BB	песенн	Способы далесения покрытия	MTRR		Характе	Характеристикя покрытяя	Толтина	
покрытия	нн	MH	×	п	ы	×	H	Плас-	Сцеп-	NN B	Назиачение покрытия
Баббиты и другяе антафрикционыме сплавы	+	+	+	+	+	1	ı	H_B	V-BB	. 83 V	Покрытие вкладыщей подшиниямов скольжения и др.
				M.	0 1 0	0 11 0 1	Многослойяме		покрытия		
Никель-медь-	1	1 -	1,	1	+	1	1	H-B	у-в	^ ∧ 0,1 0,1	Защитио-декоративиме блестящие покрытня по ста-
Някель-медь-	1	1	I	ı	+	+	1	H-B	V-B	- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ли То же, в кислых и щелоч-
Олово-свинец	+	+	1	1	+	1	1	BBB	В—ВВ	0 0 V	ных неокисляющях средах Защята от коррозии в кислотах и окислителях
Свянец—видий	1	1	1	1	+	1	1	BB	BB	< 0.0 < 0.0 < 0.0	(один свинец не сцеплиется) Защита подпинпинков скольжения от коррозии в
Никель или медь-	1	ı	1	1	+	+>	1	BB	V-BB	0,05 0,01	окисленном масле Декоративные и специ- альяме покрытия деталей

О 6 о а в ч е в я я. 1. Способы явлесения: НН — являваме в маварыя; МН — метализация напылением. М — метализокрания; 1. споженного и метализокрания; 1. споженного метализокрания; 1. споженного метализокрания; 1. стализорыя; 1. стализокрания; 1. стализокрания; 2. стализокрания; 1. стализокрания; 1. стализокрания; 2. стализокрания; 1. стализокрания; 1.

Знавля с+э и с-э образачены возможность и вебозможность язиссения покрытия указанных способом. В Чигостойных покрытий указаны толидим спочено в порядке их высесия. В В в всеме высокая, В — удовектюрительная; Н — извыки; П — плохая. 200

45. Механические и физические свойства древесных материалов

				лличесь		териаль	и пок	рытия	217
	Сортамент			Бревна D от 150 мм, l до 20 м. Пяломатериалы: $h=13\pm40$ мм; $B=80\pm280$ мм; $l=1\pm6$ м	Бревия, пиломатериалы	Бревия, пвломатерналы	влажностн 10%	Доки и бруски $h=15+45$ ми; $B=40+45$ ми; $B=40+4$ 100 ми; $=300-2000$ ми; C 20 ми; $d=10+200$ ми; $D=20+250$ ми; $I=100+300$ ми	у — ликвина усупик. Држиства это группи корошо обрабатывается резанием и пюхо — давлением в плястифицированиом состоя-
Физические свойства	N B %	Me Dones	привл	0,01		10,0	8,5 H A H D H	ші	анием и пло
Физически	94 "	m 2 / 2 m	ревесииа	44.000.00	0000	0,71	0,81	0.00	NBaercs pes
теские	б поп из			997.5	0.00	12,0	12,0 виная	До 15 * 17 * 24 * 36	то обрабат
Механические	блр. сж	a K	Природн	4400	, πος ος 4 1π 4 Γ~ Γ	5,1	5,3 II peccos	A6 10 11 11 12 12 14.5 14.5 15.5	ушка. руппы хоро
	17.8								линейная ус весния этой г
	Материал			Пихта Кедр Ель	Лиственинца Липа Тополь, и осина	Вук Ясекь Клен	Tpa6	Осина, береза, бук	** У — х ** Дреа

Продолжение табл, 45

,		-					_		-		_		,	
,	Сортамент		$ \begin{array}{c} h \\ h = 16 + 50 \text{ mm; } B = 1220 + 1550 \text{ mm; } l = 1800 + 2500 \text{ mm; } l = 1800 + 25$	e namen	h = 8+20 mm	$h = 4+8 \text{ ms}$ $h = 1000 \pm 1600 \text{ ms}$ $h = 3 \pm 6 \text{ ms}$ $t = 1200 \pm 3600 \text{ ms}$ $h = 3 \pm 4 \text{ ms}$	плиты	h = 10+50 mm; $B = 1250+1750 mm;$ $t = 1525+3500 mm;$	28	h = 15 + 45 mm; $B = 1260 + 1550 mm;$ $l = 600, 2200 mm;$		h = 1.5 + 12 m/s; $B = 725, 1220, 1550 m/s;$ $l = 1220, 1550, 1830 m/s;$		$t_{\rm col}$ продольном растижения. $b - {\rm пирвиз}$; $l - {\rm дляна}$; $D - {\rm наружим}$ дляметр; $d - {\rm внутренни}$ дняметр
Физические свойства	% a %	же более	Ne 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	H H C T M			жечные	1	e namra	ı	e b a	1		дляна; D -
Физически	y.	B I /cw	0,5-0,7	ROBOZOK	0,5-0,3	0,4-0,8	ревесноструж	0,7-0,8	анерны	0,6-0,7	Фанер	0,7-0,9		прина; !
Механические свойства	опоп из	в кГ/жи	C1	Древеси	OT 0,2	Or 1,5	Древес	0,8-1,7	0	6,5-8		6,5-8,0 0,7-0,9		ня; В — ш
Механ	дир. сж	BKF	1			1						· .	200000000000000000000000000000000000000	h - rongs
	Материал		1			1		ı		Tun A		1	• При проположение	Обозначения:

Для древесины усушку определяют в тангенциальном, радиальном и продольном направлениях; наибольшая усушка — в тангенциальном направления.

Павстические массы и покрытия (табл. 46 и 47). О с и о в и им м е х а и и че ск и е х я р а к те р и ст и к и п л а ст ты ас ст еже, что и для металлов, но определяются по образиам стандартных размеров. Рабочая часть образац для испытавий на растжежиете 2,50 с/64 / с м – для прессовочно-литевых пластмаст; 1×1×5,5 см — для листовых пластнаес толи с и 1,5 / 2,55,5 см (тра в толщина листа) — для дистовых пластмаст стоные 1 см. На станишческий извай и ударидую вежкоеть испытавают образиа без надреза размером 1,55 ×12 см, устанавливаемые из опоры с расстоинем 7 см и нагружаемые посередине грами 1,5×12 см.

Твердость пластмасс определяют по Бринелю при нагрузках 50-

250 кГ на шарик диаметром 5 мм.

Осиовиые физические свойства пластмасс (помимо рассмотренных выше для металлов и сплавов (см.

табл. 20):

тельсктойкость властняес по Мартинсу — температура, при которой пластняесовый брусоче размерами 120.1 № 13 мл. язгябаемый постояниям моментом, создающим наибольшее напряжение нагиба на граних 120×15 мл. равное бо кГсм², разрушнися или изостиест аты, что укрепленный на конце образца рычаг длиной 240 мм переместится из 6 мм;

mеплостойкость пластмасс по Bик \hat{a} — температура, при которой пилиндрический стержень диаметром 1,13 мм (площадь поперечного сечения 1 мм²) под давлением груза 5 $\kappa\Gamma$ (для мягких пластмасс — 1 $\kappa\Gamma$) углубится в пластмассу на 1 мм;

температура стеклования аморфного полимера t_g — температура, инже которой аморфное тело ведет себя как твердое, а выше — как высокоэластичное (вязкопластичное) тело:

температура текучести аморфного полимера t_f — температура, выше которой полимер становится вязкотекучим:

температура хрупкости t_r — температура, при которой пластичный или эластичный материал при ударе может разрушиться хрупко;

одо (беза», мясью) подколение по вету B_{μ} — отпирании всел (миссы) потоличний миссы) потоличний миссы) потоличний миссы) потоличний миссы) до прекращения вододнять в вододнять в вододнять вод

$$B_{\theta} = \frac{G_{\theta A} - G_{c}}{G_{c}} 100\%; \ B_{0} = \frac{G_{\theta A} - G_{c}}{\gamma V_{c}},$$

где ү — удельный вес воды (бензина, масла).

Резина. К основным механическим свойствам резины (табл. 47 и 48) относятся:

предел прочности при растяжении;

относительное удлинение при разрыве;

остаточное удлинение после разрыва (со ввеменем исчезающее); модуль эластичности (напряжение при растяжении на 300 или на

мобуль элистичности (напряжение при растяжении на 300 или на 100%), определяемый при растяжении стандартных образцов;

46. Механические и физические свойства

10. механиче	ские и физиче	ские своиства	
		Механиче	
Наименование пластмасс	σ _C 8 κΓ/cm²	σ _e в κΓ/см²	-
Массы прессовочные фенольные (фенопласты): общего назначения: специальный безавымачный электроэколиционный электроэколиционный электроэколиционный электроэколиционный электроэколиционный ударопрочивый, крупно волокивстый Анинопитест и в Б Прескатериалы: К.77-51 и К.78-51	1500—1800 1400 1500 1500—2000 1130—1710 800—1600 1000—2500 1000—2900	240—600 300—530 280—600 280—630 270—690 280—630 370—500	-
B391-11 KMK-218 K-41-5 ΦAA ΦAC CTERADRAGORIST: TENCROTHER TENCROTHER TENCROTHER TENCROTHER TENCROTHER THE THE	1200—1470 1320—1420 800—1200 1300—1800 1300 2000—2500 2200—2700 1900 850—1000	1750—3000 200 2300—2700 800—2000 650—1000 900 800	
Crestateric et o. 11	3000—3200 3100 3000—3200 3500 1000 — 2450—3150 3500—4200	0 2800 1100 0 2800 0 2200—2700 1400—1550 0 1600—3300 — 1000—1500 0 1700—2650:	
ОК-1-1911 Довеждение пластики ДСП-А, ДСП-Б, ДСП-В, ДСП-В	2600 1000—1850 BAONI BONOKON 1500—1800 2100—2500 700—800 750—950	0 1700—2680 4080 1100—2600 Вдоль волоков 700—1100 2800—3500 4500—9000 500—840 500 500—600 300—450	
Лавсан 113-1	850	1750	

термореактивных и термопластичных пластмасс

ские свойства			
BRF/CM2	. 8 %	а _н в кГ-см/см ²	нв
500—800 500—600 500—700 550—900 500—800 500—1000 600—800	0,3—0,8 — 0,7—0,8 0,6 0,2—0,5 0,2—0,4 0,2—0,5 0,2—0,5	4—15 4,5 3,5—4,2 3—4 4.8—9,2 9—21 2,5 5,6	20—40 30—40 30—50 30—40 25—30 30—50 35—55
500 200 450 370—490 500—800 300—400 290—330 1500—1700 1000—2000	_	4,0 1,7 10,0 4,5—6,0 18,0—20,0 9,0—10,0 1,6—2,0 80,0—140,0 25,0—100,0	20-50 20 19 27-32 12-19 36 30-40
1200—1600 1400—1700 1100 1000—1700	1,0	25,0—35,0 50,0 35,0 20,0—25,0	25—35 30 28 30—45
2200—2800 1100—2300 0 2200—2800 1500 1240 1400	2,5—3,0 1,5—2,8 0,5—1,0 2,5—3,0	y 45 y 55 y 45—85 — y 55	24—35 35—40
1300 1100—2000 2000—2400		50 80 148 17.0—80.0	27—30 25—30
8001400 21004200 25004300 7001000	1,0	15,0—20,0 200—250 350—480 150—170	25 — — 5—12
700 1000—1200 700—800	100 60—100 200—350 400—425 50—150 50—70	100—120 130—160 —	14—15 15—18 4—5 3,5—4,5 8—12
			'

F 1.		
		Механиче
Наименование пластмасс	σ _C Β κΓ/cm²	σ _e
	в кГ/см²	акГ/см²
Полиэтилен:		
аысокого длаления	125	120160
кабельный 4		65
марки K-503 инзкого давления	-	40-90
		220-450
Полипропилен	600—760	300-380
Полистирол блочный «Д» и «Т» Полистирол змульснонный марок «А», «Б», «В»	1000	300—500 350—400
Фторопласт-4 Фторопласт-3		140—315 300—400
Оргстекло поделочное Оргетекло авиационное	500—570 1200—1600 700—850	500-790
Этрол:		500-990
ацетилцеллюлозный интроцеллюлозный	3001000 250400	140—700 500—580 250—500
Полиформальдегнд Поликарбонат	1400—2100 1300	600-700
Полакаровнат	900950	670-780
		Физиче
Наименование пластмасс		
	а Г/см³	α·10−s
Массы прессовочные фенольные (фенопласты);		
общего иззначения спецнальный безаммиачный	1,4-1,5 1,4-1,95	4,3-7,0
злектроизоляционный высокочастотный	1,4-1,8	4,3-5,3
влагохимостойкий ударопрочный, крупиоволокнистый	1,5-1,7	2,5-4,5 1.9-2,6
жаростойкий Аминопласт А и Б	1.75	0,8—3,5 1,5—4,0 2,5—5,3
Прессматериалы:	1,3-1,46	
К-77-51 и К-78-51 ВЭИ-11	1,6-1,8	3
B9H-12 KMK-218	1,8-2,0	-
K-41-5	1,8-2,0	1,0-1,4
ΦΛΑ ΦΑΓ	1,6 1,55	- 1
ФАС Стекловодокинтэ	1,6-1,7	1,3
АГ-4В н С	1,8-2,0	0,8-1,5
Текстолит; поделочный ПТ; ПТ-1; ПТК	1,3-1,4	2,0-4,0
электротехнический металлургический «Б»	1,6	2,0-4,0
Асботекстолит А, Б	1,6	2,5-2,8

	ские свойства					
	B KI/CM2	б в %		а _н в кГ·см/с	:M ²	НВ
	120—170	150500	I			43—51 по Джонсу
	75 200—380	230—350 150—800		-		ло Джонсу 70—120
	560—700 800—850	400—700 0.4—0.7	.1	80		по Джонсу 85—95 по Джонсу 18—20
	900 110140 500800 8001400 600650	1,5—3,5 250—500 20—160 2,5—4,0 3,6	1	3,5—15 100 20—160 8,5 12—12,		20 3—4 10—13 12 18—26
	250—400 450—500 350—400 750—900 1000—1200	5—100 7—15 10—50 15 50—110		20 15—35 4—18 90—120 135—220		4,5—6 4,5—8 4 25—30 15—16
_	ские свойства		-			
	1.104 в кал/см·сек-град	Удельная теплоемкость в кал/г.°С	T	еплостойкость по Мартенсу в [©] С	Во	допоглощение за 24 ч в %
- Companyment of the Company of the	5,0—5,8 -5,0 5,0—8,0 8,0—16,0 5,0—10,0 8,0—16,0 3—7,5	0,35 		0,125 125—150 120—125 125—150 125—150 140—200 140—150 100		0, 1—0, 2 *1 0, 03—0, 1 *1 0, 05—0, 08 *1 0, 03 *1 0, 03—0, 05 *1 0, 4—0, 5 *1 0, 03—0, 05 *1 0, 4—0, 7
ļ	7	0,4	_	140		0,1
١	-		_	150		0,5,0,7
i	0,15 **	_	_	350		0,3
			_	280-290		0, 1
	4,5	0,28-0,32		290—310 260—330		0,6 sa 72 4 0,05 *1
	3,0—5,0	0,3-0,4		120—125 185		0,3—0,8 0,3—0,6 *1
	7, 18, 2	0,4		120 250		2,0

		Физиче
Нанменование пластмасс	у в Г/сма	α·10-4
Стеклотекстолит: КАСТ КАСТ-1	1,65—1,80 1,35—1,55	1,6
KACT-P KACT-B	1.68—1.75	0,8-1,1
СКМ-1 СВФЭ-2	1,77	0,5-1.0
СТК-41 «А» н «Б» СТК-41/ЭП ЭФ-32-301	1.67—1.70 1,70—1.80	
Древеснослонстые пластнки ДСП-А, ДСП-В, ДСП-В, ДСП-Г	1,66—1,70	0,6-2 0,4-3,0
Гетинакс электротехнический листовой А, Б, В, Г, Д Стеклопластик на полиэфирной смоле, армиро-	1,3-1,4	2,0
ванный стеклянной тканью Стеклопластик НСП-1 Капрон	1.6-1.7	6-15
Смола: 68 AK-7	1,11	1012
54 548	1,14	10-11
Полнуретан ПУ-1 Лавсан Полнутилен:	1,21 1,33—1,46	10,6-13,5 1,6-3,7
высокого давлення	0,92-0,93	21-55,0
кабельный марки К-503	0.92	20,0
нязкого давлення	0,940,96	10,0
Поляпропилен	0,90-0,91	11.0
Полистирол блочный «Д» и «Т» Полистирол эмульсионный марок «А», «Б», «В»	1,051,07 1,051,08	. 68
Фторопласт-4 Фторопласт-3	2,1—2,3 2,09—2,16	8-21 6-12
Оргстекло поделочное Оргстекло авиационное	1,18 1,18—1,20	8,0-12,0
Этрол: этнлцеллюлозный ацетнлцеллюлозный нитроцеллюлозный	1,07—1,08 1,39—1,40 1,35—1,40	10.0—14.0 10.0—12.0 6.7—16.0
Полиформальдегид Поликарбонат	1,40	4,58,1

^{*1} Г/дм*; *2 ккал/м. 4 °C. *3 Максимальная рабочая температура

Примечание. о — основа; у — уток

ские свойства			
λ·10⁴ в кал/см-сек-град	Удельная теплоемкость в кал/г·°С	Теплостой кость по Мартенсу в °C	Водопоглощение за 24 % в %
5,0—8,0	0,28-0,32	210 185	0,15—0,35 *1 0,9 *1 2,0
3,7-4,1	=	260	1,5—3,0
2,4—2,5	0,25-0,27	215 —	1,0 0,30—0,55 *1
2,4-2,5	_	350	0,4-1,0
3,8-4,1	. 0, 37—0, 57	240 140—150	0,28 5,0
3,0-5,0	0, 2-0, 41	150	0,5-0,7 *1
4,1	-	230	0,2-0,5
6.0	0,55	5055	0,3—0,6 1,5—5
7.5 6.1—8.0	0,30,5	60	0,5 1,5
7.5	_		=
3,36	0,25-0,32		0,1 0,5 за 7 суток
7,0	0,5-0,68		0,04 за 30 суток
-			0,093 за 30 суток 0,05—0,15 за 30 суток
10.0	0,55		0,03-0,15 за 30 суток
3, 3	0,45-0,46	80	0.005
1.9	0,32	260 **	0,07 Не поглощает
1.4	0,22	125 ** 68—72	То же
3,5-6,0	0,36-0,40 0,36-0,37	. 52-58	0,1-0.3
3,8-6,3 4,5-8,0 3,1-5,1	0,32-0,46 0,3-0,4 0,34-0,38	35 45 35—50	0,6-0,8 0,8-1,0 2,0
3-7 **	0,35	-	0,1-0,2

47. Пластмассовые и ре

	Матервал	HR B KK	-,	Пои	рыт	не	Грунт, наносн- мый под покры- тне	Тем наг	перату рена п	ра	-	
		Толщика	М	Д	Б	T	Грунт, мый п тие	Н	п	СВ	-	
									1		П	Ì
	Полиэтилев ВД	0, 1-1	+	+		+	-	-	240	-		
	Полиэтилен НД	0, 1-1	+	+	+			280	-	220		
	Полнизобутилен ПСГ	0,5-2	+	+		+	Клей 88-Н	-	20	-		
	Полипропилен	0,1-1	+	+	+		_	250	-	_		l
	Винипласт	0,3-1	+		+		хсг	-	170	-	Ш	l
	Поливиивлхлоридиая паста	0, 1—1	+	+	,	+	-	_	-	160		
	Фторопласт 4Д, 4ДП	0,05	+				_	_	_	370		l
	Фторопласт-3, 3М	0,15	+				-	-	_	330	ŀ	l
	Масса на основе по- ливинилбутирали ПФН-12 и ТПФ-37	0,1—1	+				-	320	-	240	I	
	Капрон, полнамид П-68, полнамид П-АК-7	0,1—1	+					260— 300	-	220	,	
	Смесь жидной эпок- сидной смолы с отвер- дителем в рубленым стеклонолокном	0,5-2	+		+		-	20	-	-		
١	Сырая резина на каучунах СКВ, СКС	0,5-2	+			+	Клей лейконат	7.	-	150		
ı	То же, на СКН-40	0,5-2	+			+	То же		_	150		
1	Жидиий найрыт	0,5-2	+				-	20	-	-		
1	1.1											

¹ Условиме обозначения; 1. Знаки «+» означают пригодно дли данных материалов и условий.

^{2.} Поирытие наносит на: М — металл; Д — дерево; В — бетон;

^{3.} Температура нагрева при; Н — напылении; П — плакировании;

^{4.} Покрытие стойко в; к — кислотах; щ — щелочах; о — окислителях;

^{5.} Поирытие наносят на поверхности; в -- внутрениие; и -- наружвые;

зиновые покрытия *1

	НВ или НТШМ-2 в кГ/жм²		Pa6 Temi Ty B		По	кры	тне	стой	ко	- E	ано	HTMC STR SOHX	ra	гост, ту
	HB un B K \ / \ A	% a Q	От	До	к	щ	0	б	с	В	н	д	7	
											- 1			
	2	200	-50	100	+	+	-	Ŧ	+	+	+	+	-	MPTY 605-989-65
	3	200	-50	100	+	+	-	+.	+	+	+	+	-	MPTY 485-890-65
	1	200	-40	80	+	+	-	-	+	+	-	-	-	ΤΥ ΜΧΠ 2987-52
l	6	200	-30	150	+	+	-	+	+	+	+	+	Ŧ	CTV 36-18-126-65
l	15	15	30	70	+	+	+	+	+	+	-	-	-	CTY 30-12281-62
I	3	100	-30	70	+	+	+	+	+	+	+	+	Ŧ	BTY MXII 2102-49
l	4	75	-200	250	+	+	+	+	+	+	+	-	+	ТУ П-27-59
l	7	75	-100	120	+	+	+	+	+	+	+	-	+	ТУ 323-57 ТУ П-108-63
I	12	50	-40	120	+	+	-	+	-	-	+	+	Ŧ	ТУ 35-ХП-592-63 и СТУ 12-10212-62
	15	30	-40	120	-	+	-	+	+	+	+	+	+	ВТУ П-198-60
	30	10	-40	100	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-
										١.	١.			- /
	1	200	-40	90	+	+	-	-	+	+	+	-	+	_
	1	200	40	90	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-
	1	200	-40	90	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
													,	

сты знаки «∓» неполную пригодность, а знаки «→» непригодность покрытия

Т — ткань.

СВ — спекании или вулканизации.

6 - бензине: с - спирте.

д — декоративные; т — трущиеся.

сопротивление раздиру, представляющее собой отношение нагрузки при разрыве кривого напрезанного образца к ширине его до начала растяжения:

твердость резины, определяемая на приборе ТШМ-2 как отношение нагрузки $P = 1 + 3 \kappa \Gamma$, влавливающей шарик диаметром 5 мм в резниу на глубину Н, к площади контакта шарика с резиной по формуле

$$H_{T \coprod M-2} = \frac{P}{\pi D H} \kappa \Gamma / M M^2$$

Твердость резины на приборе ТМ-2 отсчитывают по шкале, вдавливая его в резиму по упора. У илеально мягкой резины Итм. 2 = 0, а у илеально тверлой $H_{TM-2} = 100$.

Жесткость резины часто характеризуют касательным модулем упругости G. определяемым из условия

$$G = \frac{\tau}{v} \kappa \Gamma / m M^2$$

гле т - касательное напряжение, а у - угол сдвига.

Лакокрасочные покрытия предназначены для защиты оснований от коррозии и сообщения им товарного вида. Получают их наиссением жидких, затвердевающих при сушке, лакокрасочных составов кистями, валиками, обливанием, окунанием и напылением пневматическим, компрессионным и в электростатическом поле.

Лакокрасочные составы солержат: пленкообразователи (олифу. смолы и пр.), которые смещивают друг с другом и с пластификаторами: пигменты, придающие покрытию цвет и укрывистость (непросвечиваемость покрытия): наполнители, снижающие усалку: растворители, разжижающие состав.

В табл. 49-50 приведены составы и характеристики важиейших ла-

кокрасочных покрытий. Клеи и клеевые соединения (табл. 51). Клеи предиазначены для

неразъемного соединения между собой металлов и неметаллических материалов. Прочность клеевого соединения зависит от качества подготовки

скленваемых поверхностей, правильности выбора конструкции клеевого

соединения, вида клея и соблюдения режимов склеивания.

Смазочные материалы. В табл, 52 и 53 приведены основные характеристики и области применения нидустриальных и автотракториых масел, используемых для смазки металлорежущих станков. Наряду с этими массами применяют также консистентные смазки, т. е. минеральные масла, загущенные мылами или твердыми углеводородами (парафином, церезином, петролатумом).

Консистентные смазки используют в качестве защитного покрытия, предохраняющего станки от коррозни в период их хранения на складе, при транспортировке для защиты отдельных поверхностей, а также для сохранения масляной пленки при работе механизмов и условиях повы-

шенных температур.

Химические вещества. В табл. 54 приведены формулы, названия, а также основные характеристики химических веществ, часто используемых в механических цехах машиностронтельных заводов при выполнении различных вспомогательных процессов (очистка, маркировка, приготовление специальных смазок и т. д.).

48. Резина на разных каучуках (примерные значения)

		Mexa	инаесни	е свойст	Механичесние свойства при 20°	0		Физиче	Физические свойства	TBS
Марка каучука	эянс			жэ/Дж ка/Дж	у Относи удлинен	Относительное удлинение б в %	Рабочие температуры в °C	иче натуры С	Водопо-	Бензопо-
λ.	Сопротивля разрыву Ф в кГ/см ⁸	Модуль О удлинении в кГ/см ^в	Твердость ИТМ-2	Сопротивл раздиру в	разрыя-	остаточ- ное (ие амше)	5	A.	n %.	%, ве выше
Нагуральный (НК) и изопре-	280	80	19	116	650	.32	-61	95	8,5	220
новыя (СКИ) Вутилкаучук (БК)	160	110	15	04	550	30	-47	100	3,5	100
Хлоропреновый (найрит)	235	98	70	45	630	16	-37	90	7,5	32
Бутадиеновый (СКБ)	230	99	62	22	550	09	99-	75	9*9	150
Давиниловый (СКД)	240	67	20	1	009	12	155	75	5,5	150
Силоксановый (СКТ).	20	45	. 42	6	250	*	-75	250	200	0
Полиуретановый	. 360	150	72	1	650	ю	ŀ	1	10	10
Тнокол	06 .	75.	70	1	450	45	1	ĺ	ıo	63
Фторкаучук	195	120	99	48	340	1	-26	220	2,7	0.8
	New York	or or or or or or	te vene	Tonuca	минерования водинати водинати подписати при предоставния водинати	o adu wash	OHEDNES	9 09 ann	встей капо	линтеля
на 100 частей каучука.	-									

49. Лакокрасочные составы

CHX BTV 35XII 409-62 TY MXII 4366-55 FOCT 10277-62* FOCT BAR TV FOCT 10982-64 TV ЯН-360-63 TV ЯН-272-63 FOCT 9109-59 FOCT 4056-67 SH-268-61 KV-408-56 СТУ Харьк. 79-34 X-02 2 TV ние удару сопротивле-00 20 20 Механические CBORCTBB пискость m Твердость мантивм 0,6 0,3 0.5 0.5 0.7 10 01 01 3,5 25 103 Режимы сушкв ပွ 88 120 150 50 2009 02 RTH (DK) Darzebx (не менее) 13 в мотытоо ноху Ä жиния в с/ж₂ D. 18 80 Ä 2 2/22 B 200 # р-ЕЯ оп чтэоневы Pacraopurent et 04 0 × 大米 日 大 K.X LIBET .. ×× × ПФ-002, КФ-003 (рк) Manka cocrana *1 AJIL-14 Ф-020, ГФ-032 XCF-26, XC-010 НЦ-007 (8; 9) ЭП-0010 (рк) Ф-032ж 3H-09Tk 3H-09Tm Φ-1 (KT) J-03K, ₽.Л-03ж 44-042 4.JI-029 AF-10G X At no nop. - 00 40 0 6 000 = 2 7 65 7

_		Немета	AAU	чес	кие л	нат	ериа.	164	u no	кре	ети	я		2	182
Продолжение табл. 49		FOCT MAN TV		FOCT 8292—57	TV KV-547-61 FOCT 64-66	FOCT R971_66		FOCT 6465—63*	FOCT 8785—58*	FOCT 9754-61	FOCT 12034—66	CTY 79-83X-62	BTV KV-379-57 TV ЯН-198-60		FOCT 9640-61
	ские	в см сопротивле-			25	20	20	40	20		40	30	1	818	I
	Механические свойства	Тибкость в мм я		-	60		-	•			60		100	08-	60
	Mexic	Оп атэодояТ үминтван		-	0,25	0,4	0.3	0 0	; ;	0,5	1	0,3	1.	0,3	4.0
	RMN			72	13	1.5	2,5	- 0		0,3		-	0,5	01-03	1,5
	Режимы сушки	ပ္	京 元	20	80	150	100	105	20	140	120	105	18	20	80
	% « :	Сухой остатон (не менее)	H, 9 M B		ı	55	44	:	9	1		50	1		16-28
	bsc-	йынальнинМ *м/s а дох	Краск	ı	30-150	09	09	001	30-180	35-100	ı	120	1		
	P-E	Вязкость по В в сек		18	20	30	2 08		35 4	20-30	45	30	3 18	45-60	35-65
		Растворитель Ч					-				01		-	60	
	-	Liner **		Ī	Δ,	p (ים נ		۵			g h	(ep	Δ.	
		Марка состава *1		-	(kp) MA-224 (муар) (p) ГФ-230 (рко)	ГФ-245, ПФ-245 (рко)	ГФ-163, ПФ-163 (прибориме) (рко)	ПФ-115 (рко)	машин) (рко)	МЛ-12 (рко)	МЛ-160, МЛ-165 (мо-	-	ФЛ-14 ФЛ-76	HII-25 HII-25 HII-135	
		.qon on M		18	19	21		22	24	28	26	22	68	823	33

Продолжение табл. 49

	FOCT MAN TV	100 H H H H H H H H H H H H H H H H H H	FOCT 5631—51* FOCT 1347—41 FOCT 312—43* FOCT 1709—50*
СКие	ние удару в см	1 30 1 20 1 20 1	1
Механические свойства	Гибкость в жж	- w - - w -	w] m w
Mex	Твердость по маятави	0.55	1 -1
режими сушки	٠	- 2 - 2 + 2 - 2 6 6	24 24
Pez	ပ္	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	20 100
% s :	Сухой остатов	27 26 26 27 27 27 18	лаки **
bsc-	⁸ м\s а дох	80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	30 45 35
1-61	Вязкость по Б в сек	20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	8 1 0
	Растворитель	0 4 1- 01- 10-	
	10 Tae [1]	00 a U a X U xm	pr
	Mapks cocrass **	917-74-7 (rep) 717.8 (4-26) (peep) 72.8 (4-26) (peep) 72.9 (3, 6, 14, 23, 26) 72.9 (4, 6, 14, 23, 26) 72.9 (peep) 72.9 (peep) 72.9 (peep) 73.9 (peep) 73.9 (peep) 74.0 (peep) 75.0 (peep)	Битумпый 177 ^с (рк) 411 (рк) Витумпый 67 (ок) Камепсугольный А. Б. морской (ок)
	Me no nop.	42 42 40 40 41 42 42 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	花 卷 F 卷 .

				_											
-	FOCT HAR TW	FOCT 2346—43 FOCT 2347—43	FOCT 5470-50	TV MXII KY-307-57	TV 35XII 626-63	TV MXII 4123-53	FOCT 901—56	FOCT 7572—56	FOCT 4976—63	TV KV-468-66	FOCT 2699—44	rocT 5236-50*	TY 9XII 444-60	CTV 104-329-63	The Miles
ческие	в кж Сопротивле- в сж	20		_	9	_						_	_	:1	-
Механические свойства	і вердость по Маятнику Гибкость	0.6		1		-	_	 	0.5 5	_	-	0.5	9,0	0.4	. 0
	2 42001des T		36		01 5		0,05	c	-	_	0,5	-	1,5	0 6	1
Режним	Ď	200	20		150		150	·			20		1	9	20
% « ж	Сухой остатов (ие менее)			I			50	37	22	14	8,5	9	48	70	20
-bsc-	⁸ м/з в дох	20	1	1	-		25	18	32	10	1		46	700	200
9-68	Вязкость по Г в сек	20	40	25	10	40	15			1			09	96	30
- 10	Растворитель	100		-				9		m			8	1.	9
	10 TOU'T	Þ	XX		o		¥	×		BC		d		BC	
	Марка состава *1	SMARB 4-1 (OK)		4, 5, 6, 8 ^c (pxo) MC-25 (pxo)		Пентафталевый 170 и 170а (рко)	Бакелитовые (рко)	Пеллачные (кт)	Нитроцеллюлозные	То же, политура	Аэролак 1-го покры-	Цапонлаки (ртк)	МЧ-52, МЧ-26 (кро)	e 	ПЭ-29, ПЭ-29-к (рн)
	An on M	69	51	52	53	24	22	55	800	59	09	19	62	99	- 65

	Mo	тери	аль	N 6	ма	ши	чост	npoei	нии
	ГОСТ или ТУ	TV MXII 3877-54	TV 35-XII-481-62	FOCT 7313—55	19 35-XII-694-64 FOCT 935560		TV KV-508-57	FOCT 1106664	
ские	В сж В сж		1		1	9	_	35	
Мех анические свойства	Тибкость в жж	- 1	T		-		1	_∞	
Mex	Твердость по			0,4	1 %	6,0	0,6	1	
Режниы сушки	×	36	*	- 0	N .		- 60	20 20	
Pex	ပ္	20	120	1	20	150	20	35	
·% α :	Сухой остатом (не менее)	46	9	2 :	2 6	30	2 0	1	
pac-	Миникальный кох в дох	130	20	25	100		1		
\$-E1	Вязкость по Е в сек	40	8	20	1 %	0 0	120	30	
	Растворитель	-	63			60	10	-	
	Liber *1	[-4	ш		×		BC	×	
17.7	Марка состава **	Дивинилацетилено-	BJI-725° (pros)	ХСЛ (рков)	XC-76 (pros)	9-4100 (рков)	АС-82 (рков)	КО-815 ^с (рков) КО-85 ^с (рков)	
	убоц оц ₩	99	67	88	10,0	71	73.4	74	_

*1 В скобках обозначены следующие способы нанесения покрытий: р — распылением пневыятическим, компрессвоимы или в электростатической поле; к. – кистью; о – обливанем, окульянен; т. – тампоном; и – наливанием на горманитальную предухоток; в – выдами валиком; к. – корманаеми; Р. – разаличные С. – серый; * 1 – болый; Б.С. – бесцествий; К. – желтый; В. – зеленый; К. – корманаеми; р. – разаличные; С. – серый;

***Parament rodyon, volven, yokrempur 2 — PKB-1 (kurdon 4 dyrason 1: 1); 3—646. PMB, 647, 5743-rodyodae, artemy 4 — 4 (Gyranater) 15%, areno 16%, rodyod 28%, P5-16 (Gyranaters 30%, areno 30%, ken-rod 40%); 5 — caec yakrempira ar Kandon 4: 1; 6 — 3 radoná cnop 90%, and 1 — 20, 2 Извин, отмечениие зивчком^с, используют для получения серебристой эмали, смешнаяя их перед нанесением
 10—15% алюминевой пудры ПАК-3 или ПАК-4. 4 - Wedning.

ALITED AND RESERVE OF SOURCE OF

										_	
	SERR.	ပ္		9000	8888	08	-	200	150		240 240 240
	омещ	9		++	++-	++			++		+ +
	ойко в г а также	8				+		+			
	Покрытие стойко в помещенин, в также	птв				+			+		
	тие	e C				+		+			
100	жры	811			-	++		++	+		
	Ĕ	a		++-		++		++	+++;		+
na can	É	9				60			·		
50, Классификация и состав лакокрасочных покрытии для развых условии	Наружный	по табл. 49	покрытня	57, 59 64, 65 (1) 59	54, 61 (2) 55, 67	66 (5)	RHTMGNOU	50 (2) 46, 47 (3)	48 (3) 21, 29 (2) 21, 29 (2)	MINS	27 (2) 34 (2) 73 (1)
акокрасочных	Шпатлевка— средний слоя	№ лакокрасочного состава по табл. 49 и число слоев (в скобках)	рачиме по	56, 58 (2) 62; 63 (2)			H M e		13 (2)	елые покры	43 (2)
ция и состав л	Грунтовка нижний слой	М лакокрас и числ	Thosa	333	(1)		deb	49 (2)	11 4 3 3 3 3 3	Be	1.06
фика	Te.	дК		+++	+			+	++		++
Kaacci	Материал основания	BIII				+		+	+		
20,	A OCH	KC			+ •	+		+	++		+
	ерна	Z			+				+		++
	Mar	<			+			++	+++		++
		L C				++		++	++		+ +
-	Класс	тия		222	04.02.00	**		44	+++		uinu

пригодность покрытия для данимх материала - магниевые сплавы; КС - камень Знак «+» означает .. обозяачения: * VCROBBES

ms - meis required years, in the property of a supply of a should be supply of a should be supply of a supply

~				
racar. 50	оний,	ပ္	550 660 660 660 660 660 660 660 660 660	200 200 100 100 100 100 100 100 100 100
Продолжение табл.	Покрытие стойко в помещения, а также	N O	+++++ ++ ++ ++ ++++++++++++++++++++++++	++
X [(0)	вко в п также	KB		+
Прод	а та	M.B	++ + 5	+
	о ни	C.B	++ ++ ++ ++	+
100	Крыт	8	++ ++ +	+ ++++
	10	65	+ +++ ++++++ + + + + + + + + + + + + + +	++++++
				00000
	Груитовка— Шлатлевка— Наружный слой	М лакокрасочного составы по табл. 49 и число слоев (в скобиях)	2 0000000	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	8	ДК	·+++ ++++++ ++ &	++ ++
	Материал основания	ВШ	++++	++
	II OCH	KC	++++	
	ериз	×	+++ ++ ++ ++ ++ ==	++ +
	Mar	<	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	+++++ +
		Cd		++ ++ +
	Класс	THE		888884 8

51. Клен и клеевые соединения 61

,											
	Марки клеев,	свойствам	0	БФ-4. КФС-2	BK-32-200, BK-3 **			K-111 BKT-2	BK-2	1	
ния	to 0	стойко в сред	ROKRO			амвб			абм	1	
дине	A.,	эннедидто ви м/Тм в	0	28	32		1	63	Ξ	1	
н сое	Прочиость при 20° С	иа сдвиг в кГ/см³	0	300	200	180	180	0 I	131	1	
ристи	Пропри	на равкомер- в мГ/см³	crex	400			320	1		700	
Характеристикн соединения	pary.	οД.	CT M.	100	250	300	350	350	200	99	
Xa	Рабочие температу-	10	8 2 3				9	,			
15.00		в в жизев	O IF M	- 12	T	73		1	6	*	
Условия затвердевания	Do 1	Temneparypa	0 7 0	200		180		200	200	160	
, ye	гмэ/_	Давление в к	Han M.	° į	6-20		9,0	20	ī		
RNHSS	инвадэ	в жин **	4 0 0	Апв	30		дпр	10			
ви	насен	Temnepatypa s	e X	20	09		20		1		
		Расход в г/м	C H H M	300	200	F	2		. 1		ļ.
		Срок годиости	X B X		NO.			1 5	2 M	1	
		Компоненты	Meranaw.	+1186+P +1186+P +1186+	+ AC+ P	40C+AC+	dyp@C+	K0C+0	KOC+	3C+ MUA+ +H+P	
	Hassass	(марка)	V	BФ-2 ФА-24	BK-32-250	BC-10T	BC-350	K-105 BKT-3	BK-6	MATH-K-2	

рсе условные обозначения см. в монце таминцы.

Продолжение табл. 51

						_						
	Марки клеев,	составу в свойствам	Эпоксид Пр		ı				KB-3, KP-4,	цниимод	M-70, MX-4	Экстра, ОБ,
нвя	** 0	стойко в сред	980	аме	awa6		вже		-	ввбм	I	I
ден	913	эниа отдирание м/1м я	19	124	65	10	1		_		ì	
ки сое	Прочность при 20° С	на сдвиг в кГ/см³	350	211	175	300	150		130	200	130	100
ристи	g d	на равномер- пый отрыв в мГ/см ^в	450	911	318	1	1	CTE			1	
Характеристики соединенвя	Рабочне температу- ры в °C	οД.	100	1000	09	80	1	KTOBBB	09	100	I	
×	Pa6 Temme	10		9		-20	T	BKTO	109	-45		
яня		Время в ч	- «	- 8			9	pes .	9	64	9	00
Условия затвердевания	D. 9	Температура	200	8	155	20	80	фибра,	20	09	T	20
SaTRE	E#3/1	Давление в к		0.5	1-5	1:	0,0		10	ĩ		9
нинеа	сдавли	Выдержка до		1	11-8	0,5	40	apro	_		01	
BH	нанесен	Температура В °С	120	20	li		20	×	Ξ		20	
		Pacxog B g/m	250		1	200	250	epeso,	400	250	300	450 -
	,	Срок годност:	0 0	15	9	2 4	48 ч	Ħ		3 4		6 8.
		A COMITION OF THE PARTY IN	3C+AIIK+	+H 3C+O+H 3C+T+	MIJA+	KC+UB+	ATT-MT-09+		+000+	P&C+0+	MФC+O+	Каз+ШД+
	Название	KRES	Эпоксид П** ВК-32-ЭМ	BK-1 K-153	МПФ.1**	Карбиноль-	IIK-5		BHAM B-3	ΦP-12	K-17	B-105

				_	-		_	_	_			_	-	
	Марки клееа, близких по	составу и свойставм	Костимй		1	TBB K-1 **	Раствор ПВА	ı		АГО, стаби-	888			1
200	te 5	стойко в сред	1		абм	1		вом		авем		a6M		88
Дин	Ac)	на отдирание в кГ/м	1	15	1 60	1		7.5	1	60				*
н сое	Прочность при 20° С	на сдвиг в кГ/см³	90	e T a H H	9		1			9	200	43		
Характеристика соединения		в кГ/см ² ний отрыв на равномер-	1	×	1	9		ı		133				-
ракте	рату.	oA.	1	Repeso,	9			ı		9	13	9		50
×	Рабочие температу- ры в °C	10	1	No K	09-		1		1			-50	N 0 4	-
BE 33		Время в «	12 4	H	12	61	D4	24	72	.00	48	*	Apyro	00]
Условия затвердевания	O. 1	Температура	8	× 0 .	20 1	-180	1		ê	2		100	0 4	20
Ус	-EM3/7	давление в к	4	Apyrom			0,2		-	0,1	0,2	_	B Apyr	0.1
винье	сдввли	В мин ^{вв}	1 9	Dyr c	ī	- 20	-1	120	15	1	10	4	SHHE	45
ви	изэнег	Температура в	8	a A D		80	-			20			De	-20
		Раскод в г/м	750	× 0 ×	1	300	150	200	200	100	009	ı		200
		Срок годности	M ON	3 2 2.		ВО			-	1	ЖО	2 4		C N
		Компоненты	То же+ПЦ	×	MIA+P+0	+00C+p	ПВЭ	Hac+	3C+ABA+	нц+эг+р	XK+	тди+пэ		XK+P
	Название	(марка) клен	Казенно- цементный Мезаповый	-	TO 2/10 01	9-Фg	ITB3-15 **	AMK	71-4	AK-20	800	TIV-2		4H

240)		Материа	лы в	машин	остр	оен	ш			
Продолжение табл. 51		Марки клеев.	свойствам		HC-C-15k	1		KT	BK 32-706	Крахмальный	Карбоксиме- тилцеилю- лозный
Продол	нин	te 9	стойко в сред	8.8	4	ps;	o Ma	[авбы	9	1
	дине		энначито вн м/1х я	_	in 0,	40 H		0	-	1	1
	Характеристики соединения	Прочиость при 20° С	на сдвиг в кГ/см [‡]			E 8 9	ſ		250	`. 'I	1
	ристи		на равномер- в кГ/см ²			Na rel	1		250	- 1	1
	ракте	Рабочие температу- ры " °C	OL		3	150 H		20	09	1	1
	×	Рабо темпе ры	10			D 25 M 2	-40		1 -60	Γ	1
	EES		э я кмэфд	0,5	00	0 1	0,5	1	cre	0,1	1
	Условин затвердевания	D. 9	Temneparypa i	143	50	H M H	143	1	кое	7 00	f
	SaTR	*M2/7	Давление в к	1-2	0,1	6 -0	Ĩ	ı	H 4 6 C	0,1	1
	RHHEE	кпавдэ	Выдержка до в мин ^{вз}	45	15	105	30	1	P P a H	- R - R	ı
	RH	18H6C6H	Температура 1	20	20	A B M	08	I	01	B y	1
			Pacxon s s/m*	200	200	8 t o	1		120	200	1
		/4	Срок годиости	2 r	, ř	o v	NO		4		М
	3 1	Компоненты		HK+BA+P	CKH-40+ + 0 0 C + P CKH 10+ + 0 K 0 + P	Тоже,	CKH-OKO+	Термопреи+	1 113A+CHX+	+ПВ Декстрии+	Метилцеллю- лоза + вода
		Название	(Mapka) Kates	4508	BM-4-18B HC-30	Лейковат	D-10	Термопре-	BK 32-70a	Декстрино-	Метилцел- людозный

_				
		Марки клееа,	1 1	
	вня	2,0	стойко в сред	1
	дине		энна отдирание м/Тж и	- 1
	900 В	Прочность при 20° С	на сданг в кГ/ск ^з	11
	истин	npo idii	на равномер- ный отрыв в кГ/см³	1
	Характеристикн соединення	рату-	Mo.	ı
	Xa	Рабочие температу рм в °С	10	1
			в в вмэф	- 1
	Условия эатаердеваняя	Do 1	Температура	
		Давление в кГ/см³		1
	RNHBG	иривдо	L	
	RH	1		
		1		
			. 01	
			Полванимо- вый спирт+ + вода Силикат на- трия+ вода	
		Полнвенн- ловый КЗ Силикатиый		

** Клен. используемые и в виде жидких составов и в анде пленок

Н — вполянтеля развые ЭС — эпокедные смоля; ДЦА — дицыядамир; ЭС, — теорда эпокеднае смоля. АДК — вигирод даукововой всекоги ! — теосом; ПА — кесаветныедамия; ПЦА— перетания; ПСА— всегоос обляващае смеля; ИТФ !— выда проваюдное всрывое яксяети; КК — кересцюваля контякт РФС — рево тринуся (смоля): XK — хлоропревовый взаучуми, смоля рабос— бутлафевольно-формыльствлян смоля; ТК — формуруми и принятит 13— полямерии НК — взаучальный влаучуй ВД — аучальный принятит 13— полямерии НК — взаучальный влаучуй ВД — аучальные преведения преведения преведения преведения преведения преведения преведения праводения преведения прев эт для от подпосо высъдения сист. ФФС — фенодално-формальная смола; ПВВ — подпання пото О бо в на че и я я. н. Компинения клят. ФФС — фенодално-формальная смола; — върменения ФурФС — фур-тираль. Р — растворителя емол. СКН-40, СКН-10 — изгральные каучуки; АС — запосменения фунотра-тиральные смола потобративания смол. АП — акриловый полимер; Каз — казени; ЩД — щелочные добавки для растаорения казения в воде; л — глютин (сухая техническая желатина); ПВЭ — полнавиндапетатизя эмульсия (дисперсия); ПЭС — полнафириая МФС — мочеанно-формальдегидная смола; КС — карбинольный сироп; ПВ — пере уурольно-фенольная смола; КОС — кремянйорганическая смола; О — отвердители разиме; БМА — бутилистакрилат ППА — полиэтилен-полявин; НЦ — интроцеллюлоза; ЭГ ино-формальдегидная смола; нсь бензонла.

вода и водные растаоры, кроме сильно щелочных и кислых; 6 — бензин; м — масло. рак годности: ч — час; с — суткн; м — месяц; г — год; но — неограничен.

ос. индустривленые и автотракторные масла для смязки металлорежущих станков	Обакть применения		Точные механизмы с малой нагрузкой работамине с чистом оборотов 15—20 тыс. в минуту (высоксекоростиче шиндлен то каримх, шлифовальных и других станию)	Механизмы с малой нагрузкой с числом оборотов 10—15 тмс. в минуту	Контрольно-измерительные приборы, ра- ботающие при инзики температурах	Станки и оборудование с проточной си-	Станки, работающие с большой нагрузкой и малой скоростью; червячные передачи тя- желых станков	Высоконягруженные червячиме передачи и механизми, работающие в условиях вы- соких нагрузок и температур
для смазки	rocr		1840—51*		1805-51*	2854—51	1841—51	1862—63
MECTE	Температура в °C	застывания	-25	-20	09-	-15	+ 8	10
ториме	Темпе	вспышки	112	125	120	170	215	212
втотра	re,ns	Зольность в %		0,005		0.007	0,007	0,025
SJEHNE H	Показатель	Кинематиче- ская вязкость при 50° С	4,0—5,1	5,1—8,5	6,3-8,5	17—23 38—52	9—13	Не менее
92. HHAYCIDE	Наименоване и марка масла		Масло для высокоскорост- ных механиямов Л (велосит)	Т (вазелиновое)	Приборное МВП	Имдустриальное выщелочен- ное 20В (веретениое 3В) Имдустриальное выщелочен- ное 45В (машинное СВ)	Масло цилиндровое легкое 11 (цилиндровое 2) Автол 10	Автол 18

						n increase output of the control of
	Показатели качестая	тели	Темпе	Температура в С		
Наяменование и марка маста	Кинематиче- сквя вязкость Э °05 исп	Зольность в %	вспышки	зяслявянна	roct	Область применения
Трансформаторное	Не более	0,005		145	98256*	Коробки сопротивлении дли шлифоваль- ных станков с магитичым столом
Сепараторное Л	6,0-10,0		135		176—50	Механизмы с малой нагрузкой с чеслом оборотов 10-15 тыс. а минуту
Сепараторное Т	14,0—17,0		165	ŝ	1	Механизмы, работающие со средними или малыми нагрузками при больших скоростях
Иидустриальное 20 (зере- тенное 3)	17-23		170	-20		Станки малого и среднего резмера, рабо- тающие при повышенных скоростях
Ивдустриальное 30 (машин- ное Л)	27-33	0 007	180	115	1707—51	Крупные и тижелые станки
Индустриальное 45 (жёшин- ное С)	3852		190	-10		Тижелые станки, работающие при малых скоростях:
Индустрияльное 12 (вере- тенное 2)	14.0		165	-30		Шпиндели шлифовальных станков с числом оборотов до 10 тмс. в минуту: гидравлические системы станков; подшилики электродав-

53. Консистентные смазки для металлорежущих станков

	Поназа	тели ка	чества					
Наименование н марка смазки	Вязкость масла, входя- щего в смаз- ку при 50° С	Температура каплепаде- ния в °С, не няже ·	Степень гу- стоты при 25° С	гост	Область применения			
Униве			редн	еплавк	несмазки			
Пресс- солидол «С»	1000 при 0° С	-		4366—64	Трущнеся пары станков и электро- двигателей при тем- пературе ие свыше 60° С, в условиях высокой влажности			
Солндол «С» смазка УС — автомобильная	2000 пз при 0° С	-		- 4				
УС-2 (солвдол жировой Л)	17—40	75	230 290		То же, при темпе- ратуре не свыше 55—65° С			
УС-3 (солидол жировой Т)	27—52	90	150— 220		55-65- C			
Универсальные тугоплавние смазки								
УТс-1 (конста- лни скитети- ческий)	1945	130	225— 275	-	Подшинники электродвигателей и других трущикси пар ставков при температуре не свыше 120°С, в условиях нормальной влажности			
УТс-2 (конста- лин синтети- ческий)	1953	151	172— 225					
УТ-1 (конста- лии жировой)	19-45	130	225— 275	1957—52	Подшипинки элек- тродвигателей и дру-			
УТВ универ- сальная водо- стойная жировая	19	120	250	1631—61	гих трущихся стан- ков при температуре свыше 135° С			
Униве	рсалі	ьные	ннзн	оплави	не смазки			
УНЗ (пушеч- изя смазка)	40	50		3005—51 *	Смазка механив-			
		-			розии металличе- ских поверхностей			
УН (вазелни технический)	- 20	54		782—59 *	Смазна механиз- мов при температу- рях не свыше 50° С			
				1	от коррозни метал- лических поверхно- стей			
Предохрани- тельный состав ПП-95/5	-	55		411348	Защита от корро- зни металлических поверхностей			

54. Торговые и химические названия; формулы и основные свойства наиболее употребных химических продуктов и некоторых неорганических соединений, используемых на мащиностроительных заводах

Название	Формула	Основные свойства
Азотная кислота	HNO ₈	Босцветная дымящаяся жид- кость с резким запахом, неогра- инченио растворяется в воде. Сильный окислитель, яа коже вызывает ожог
Аммнак	NH ₃	Бесцветный газ с резким запа- хом, очень хорощо растворяется в воде с образованяем наша- тырного спирта
Accer	Силикаты Са и Мg	Волокинстое серое вещество с высокой теплостойкостью $(t_{R,\delta}=1500^{\circ}\text{ C})$ и кислотостойкостью, с низкой тепло- и электропроводностью
Ацетилен	C _E H _E	Весцветный газ со слабым карактерным запахом; горюч, в смеси с воздухом образует варывчатую смесь. Для техин- ческих целей получают из кар- бида кальция
Ацетон	Ć₃H₄O	Бесцветная быстронспаряю- щаяся горючая жидкость с ха- рактерным запахом; растворяет жиры, смолы
Бензин (смесь лег- ких углеводородов, получаемых из нефти)	С _п Н _{2п+2}	Жидкость с характерным за- пахом; огне- и вэрывооласиа; хорощо растворяет жиры и мас- ла
Бензол -	C _e H _e	Бесцветиая легкая огнеопас- ная жидкость с характерным запахом; растворяет жиры, смо- лы, каучук
Тетраборат натрия (бура)	Na ₃ B ₄ O ₇ · 10H ₃ O	Белое кристаллическое вещество; корошо растворяется в воде
Тиосульфат натрия (гипосульфит)	Na _s S ₃ O ₃ · 5H ₅ O	Белое кристаллическое вещество; хорощо растворяется в воде
Глицерии	C _s H ₆ O _s	Бесцветная вязкая жидкость, сладкая; растворяется в воде и спирте

Формула	Основные свойства
NaOH	Бесцветная испрозрачная кра- сталлическая массв; хорошо растворяется в воде с выделе- нием тепла
CaC ₃	Твердое серое вещество (кусками), при соединении с водой разлагвется с выделением ацетилеиз
Na ₂ CO ₃	Бесцветный порошок; хорошо растворяется в воде
CuSO ₄ · 5H ₂ O	Твердое кристаллическое вещество сниего цветв; хорошо рвстворяется в воде, ядовито
NH₄CI	Белый порошок без запаха, остро соленого вкуса, растворим в воде
-	Прозрачная жидкость с рез- ким запахом аммявка
NaCl	Белое криствлляческое ве- щество, соленого вкуса, хоро- шо растворимое в воде
K _a CO _a	Бесцветные кристаллы, хоро- шо растворяются в воде
CH ₄	Газ без цвета и запаха, с воз- духом образует взрывоопас- ную смесь
H ₂ SO ₄	Бесцветная масляимстая жид- кость, сильно поглощает воду с выделением большого коли- чества тепла. Обугливает мю- гие органические вещества, на коже вызывает болезненные ожоги
Na ₂ CO ₂ · 10H ₂ O	Бесцветный порошок; хорошо растворяется в воде
C ₂ H ₄ O ₂	В безводном состоянии бес- цветные криствлям, хорошо растворяются в воде. 80%-ный раствор иззывается уксусной вссенцией
ZnCla	Бесцветные гигроскопиче- ские кристальн; хорошо рас- творяются в воде
	NaOH CaC ₂ Na ₂ CO ₃ CuSO ₄ · 5H ₂ O NH ₄ Cl NaCl K ₄ CO ₅ CH ₄ H ₂ SO ₆ Na ₂ CO ₃ · 10H ₄ O C ₂ H ₄ O ₄

ГЛАВА З

ЭЛЕМЕНТЫ ДЕТАЛЕЙ МАШИН

конусы

Углом при вершине конуса 2α называется угол между двумя образующими конуса в осевом сечении;

Углом уклона с называется угол между образующей и осью конуса влн половина угла при вершине.

Конусностью k называется отношение разности днаметров двух поперечных сечений конуса к расстоянию межлу имми.

В производстве применяются конусности нормального и специального назначения (табл. 1).

Уклоном і называется величица, равиая половіние конусности. Величниы расчетных значений элекентов конусов определяют по формулам, приведенным в табл. 2, а по табл. 1 и 3—7 подбирают соответствующие стандартные конусы, величины элементов которых должны бить билькими к расчетными расментов.

PE3565

Резьбы подразделяются на цилиндрические и конические, последиие применяются в тех случаях, когда требуется плотность (непроницаемость) соединения.

Цилиндрические резьбы (табл. 8, рнс. 1) делятся на метрические и специальные. К числу специальных относятся дюймовая трубная, трапецендальная, упорная и некоторые пругие.

Основными параметрами резьбы являются

средний, наружный и внутренний днаметры, шаг н угол профиля резьбы.

Средний диаметр d2 резьбы — днаметр воображаемого цилиидра, соосного с резьбий. поверхность которого пересекает витки так, что

ширина витков равна ширине впадин.

Наружный диаметр d резьбы — диаметр цилнидра, прохолящего

через вершины наружной и внутренней впадины резьбы.

вершенний диаметр 4, резьбы — днаметр цилицара, проходяшего через впаднны наружной и вершным внутренией резьбы. Шаг резьбы S—расстояные между параллельными сторонами

двух соседних витков, измеренное вдоль осн.

Угол профиля а — угол между боковыми сторонами профиля, измеренный в плоскости, проходящей через ось резьбы.

Высота профиля h— высота плоскосреванного номинального профиля. Высота исходного треугольного профиля обозначается H.

1. Нормальные конусности (ГОСТ 8593-57)

Конус- ность	Обоз- наче- ине	Угол конуса 2α	Угол уклона «	Примеры применения
1 : 200 1 : 100	1 2 200	0°17′11″ 0°34′23″	0°8′36″ 0°17′11″	Коинческие оправки Клиновые шпоики
1;50	1:50	1°8′45″	0°34′23″	Коиические штифты, хвостови- ки калибров пробок
1:30	1: 30	1°54′35″	0°57′18″	Коиусы насадных разверток и зенкеров и оправок для них
1:20	1:20	2°51′51″	1°25′56″	Метрические конусы
1 : 15	1:15	3°49′06″	1°54′33″	Посядочные места под зубча- тые колеса шпинделей
1: 12	1:12	4°46′19″	2°23′09″	Закрепительные втулки для шарико- и роликоподшипинков
1:10	1: 10	5°43'29"	2°51′45″	Концы валов электродангате- лей, центры упорные для тяже- лых станков и конусы инстру- ментов
1:8	1:8	7°09′10″	3°34′35″	Конические оси, полуоси, аа- лики и штуцеры
1:7	1;7	8°10′16″	4°05′08″	Пробки краиов, центры упор- име для тяжелых станков, кону- сы инструментов
1:5	1:5	11°25′16″	5°42′38″	Коицы валоя для крепления ап- паратуры в автомобильной про- мышлениюсти, легкоразборные соединения, конические хвосты цапф, фрикциониые конвческие муфты
1;3-	1:3	18°55′29″	9°27′44″	Концы шлифованных шлинделей с наружным конусом
1:1,866	30°	30°	15°	Конусы цанговых оправок для зажима по наружной поверхно- сти, конусы копирных пальцев
1 : 1,207	45°	45°	22°30	Потайные и полупотайные го- ловки заклепок

Продолжение табл, 1

Конус-	Обоз- наче- нке	Угол конусв 201	Угол уклона «	Примеры применения
1: 0,866	60°	60°	30°	Центры станков, центровые отверстня, установочные пальцы, конусы центрирующих устройств
1: 0,652	75*	75°	37°30	Наружные центры у метчиков и разверток малых диаметров
1: 0,500	90°	90°	45°	Клапаны автотракторкых дан- гателей, потайные головки винтов по металлу и дереву, конусы цен- тровых оправок
1:0,289	120°	120°	60°	Предохранительный конус у цектровых отверстий, клапаны вътотракторных двитателей, нв- ружные и виутренние фаски гаек и головом винтов, гнездв под сфе- рические швябы

2. Формулы для определения элементов конусов



3. Konych Mopse (no FOGTy 2847-57**)
Pasmepu B MM


1			- 1	.1	52	99	67	8.4	7	10	00	— _I		
		яке	7	1,8	10				107	135	188			
		Виутренине	конусы	d.	1	7,0	11,5	14.0	81	23,0	27.0			
		Вя	×	Q	9,045	12,065	17,780	23,825	31,267	44,399	63,348			
	a			I,	20	53,5	64,0	18	102,5	129,5	182			
					ж	18	53	57	69	98	109	136	190	
	1 1 1		без лапки	p	6,4	9,4	14,6	19,8	25,9	37,6	53,9			
	200	Наружные конусы	çe	Q	9,045	12,065	17,780	23,825	31,267	44,399	63,348			
				Dı	9,5	12,2	10	24,1	31,6	44.7	63,8			
	P	ужные		100	56,5	62.0	75	9-6	117,5	149,5	210			
	, t	Hay	Наруж		1	17	59,5	65,5	80	66	124	156	218	
			с лапкой	d,	6,1	6	2	19,1	25,2	36,5	52,4			
	8		1	q	9,045	12,065	17,780	23,825 19,1	31,267	44,399	63,348			
	at at			Di	9,2	12.2	18	24,1	31,6	44.7	63,8			
	8 8		Vron g/2		1°29'27"	1°25'63"	1°25'76"	1°26'18"	1°29'15"	1°30'27"	1°29'56"			
			Конусность		1; 19,212-0,05205	1 \$ 20,047== 0,04988	1; 20,020=0,04995	1; 19,922=0,05020	1; 19,254=0,05194	1 \$ 19,002=0,05263	1 1 19,180=0,05214			
			Кон		19,213	\$ 20,047	20,02	19,922	19,28	19,002	19,180			
	X.	-	эн	нов		-		-		1 9	1 9	_		
1			не	90	0	_	64	63	*	ю	9			

Конусы метрические (по ГОСТу 2847—67**)* (Размеры в ня)

3				Ha	ружн	вые кон	усы				7	Внутрен	вне
		с ла	апко	й	- 1		без	лапки				конус	ы
Обозь	D_1	D	d_2	L ₄	1,	D_1	D	d	12	11	D	d _a	l _a
4 6 80 100 120 160 200	80,4 100,5 120,6 160,8 201,0	80 100 120 160 200	105 141	228 270 312 396 480	220 260 300 380 460	80,4 100,5 120,6 160,8 201,0	80 109 120 160 200	70,2 88,4 106,6 143,0 179,4	204 242 280 356 432	196 232 268 340 412	.4 6 80 100 120 160 200	3 4,6 71,5 90,0 108,5 145,5 182,4	25 34 202 240 276 350 424

*1 Для всех конусов: конусность 1; 20 = 0,05; угол $\alpha_z = 1^{\circ}25'75,5''$

Втулки переходные короткие для инструмента с коническим хвостовиком (по ГОСТу 13598—68)



*1 Для поверхностей внутреннях конусов Морзе 1 и 2 допускается шероховатость 7-го класса чистоты по ГОСТ 2789—59.

6. Втулки переходиме длиниме для инструмента с контиским хвостовиком (по ГОСТУ 13599—68)

_				_		_							
		E7	84	ı	103	1	128	1	163		1		20.8
		4	1	88	1	124	1	156	1	218	228	270	пускает
		1	75.0		94,0		117,6		149,5	210,0	220,0	260,0	1 и 2 де
1		7	175	ľ	195	7	240	270	335	352	460	450	Mopse 789—
- 1		Da	20	20	36	30	36	36	63	48	80 83	63	Ty
(89)		Da	12,065	12,065	17,780	17,780	23,825	23,825	31,267	31,267	44,399	44,388	* Дая поверхностей внутреннях конусов Морае I и 2 допускается шероховатость 7-го класса частоты по ГОСТУ 2789—69.
13599-	(-	D, (enpas	1	24,1	1	31,6	1	44.7	ï	63,8	80,4	100.5	нутрени
rocTy	,	Q .	17,780		23,825		31,267		44,399	63,348	80	100	ностей в
он) мол	ycu ye et	внутрен-	04	-	01 00	23	60 4	en	4 5	4	C 10	ω ω	ть 7-го
востовия	. Конусы Морзе *1	няб неруж•	61		60		4		LO.	9	80	100	ет Дэя эховатос
ским хв	91	Исполнен	=	-	=	-	=	-	=		-	=.	mebc
с коническим хвостовиком (по ГОСТУ 13599 ←68)		MCDOMMENLE]	八	Mecmo manuscofial	271.75	1			13 Исполнение В		50		

7. Центровые отверстия (по ГОСТу 14034-68)

			_	
		- 40		8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
		ű×		1
	- "	A B B		45 67 67 67 67 67 68 69 6
	100	l3 не менее		GO O O O O O O O O O O O O O O O O O O
(00)	A Pagend &	I, Inam	A	- 0.95 1.5 1.5 2.2 3.7 5.7 7.2 7.2 11.1 11.1 11.0 16.8
R ei	ě H	п п п п п п п п п п п п п п п п п п п		0.05 0.05 0.05 0.09 0.09 0.09 0.04 1.04 1.04
A, B H	Januar Fr	<i>L</i> 1		1 2 2 2 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
O D M M	0 opms 6	Т В менее	B	40 80 80 40 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -
центровые отверстия (по 1 ОС17) 1. Формы А. В и R **	podio p		V	4
центро	Copma A	, q	<	9444 016997 2 2 2 2 2 4 4 4 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6
-	6	d,	9	25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
	175.	8	4	0.01. 1.0 % 6.0 4.0 % 6.
		интом р		(0.5) (0.63) 1.2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
		Дуаны	Ав	25.5 c 4 c 2 c 2 c 2 c 2 c 2 c 2 c 2 c 2 c 2

Occussement sources Occusseme						Форм	Boome P Dimeso	~					
Обозначение колучов 1.10 1.17 7.23 Укоро 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.1							7777	.009					
October National Control Con					1			~					
110 117 7.24	000	эначе	име жо	нусов									
Wedge Corp. Wedge Corp	-	-	1:10	1:7	7:24		ď.						
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	ð.		По ГС	OCT.y	Номер конца шлинделя по ГОСТУ 836—62•		(пред. откл. по А ₇)	q*	4.	ве менее	1	1,1	Iз, не менее
80 80 80 80 8 80 80 80 80 80 80 80 80 80			1	1	1	M6 M10 M12	10,5	12,5	8,6,7	16 24 28	84.00	11.03	1 970
- 3 M24 25 31 36 50 11 6,6		-1-	80 (06)	(90)	» I	M20	21	26		40	01	, 5 , 5 , 5	1.1
			1	1		M24	25	31	36	09	=	9,9	1.4

Длина скручивания l равна длине соприкосновения поверхности
внита и гайки, измеренной влодь оси.

Резьбы подразделяются по направлению витков на правые и левые, а по количеству заходов — на одноходовые и многохоловые (многозколые).

Допуски резьбовых сопряжений приведены из стр. 358—364.

Конические резьбы (см. табл. 8). Днаметральные размеры устанавляваются в основной плоскости, которая перпендикуляриа от торца трубы на определенном расстоянии, указанном в стандарте.




Рис. 1

Поиятия наружный, средний и внутренний диаметры имеют тот же смысл, что н для цилиндрической резьбы. Шаг резьбы — одинаковый для всего соединения, измеряется вдоль осн.

Метрическая резьба наиболее шнроко распространена в СССР для всех резьбовых соединений. ГОСТ подразделяет метрические резьбы на 3 группы: 1) резьбы с крупным шагом для днаметров от 1 до 68 мм (ГОСТ

9100—59); 2) резьбы с мелким шагом для диаметров от 1 до 600 мм (ГОСТ 8724—58):

8724—58); 3) резьбы метрические для днаметров от 0,25 до 0,9 мм (ГОСТ 9000—59).

Метрические резьбы с крупным и мелким шагом отличаются между собой величиной шага при одном и том же номинальном диаметре резьбы. Угол профиля метрических резьб 60°.

этом проциям метрических реакон ого. Вершина профиям бата и тайки плоскореванияме, ввадины — могут бать плоскосреваниями или закруглениями раднусом $r = \frac{1}{16}$ — 0,1445; навменьший допустимый раднус закругления $r_{naux} = \frac{H}{8}$ — 0,10855.

8. Типы приме

Тип резьбы	Условные обозна- чення	Размеры, которые указываются на чертеже	Примеры обозначения из чертежах	Наружиый днаметр в мм нли дюймах
Метрическая: с крупиым шагом е мелким шагом	M10 M10×1	Наружный дна- метр резьбы Наружный дна- метр резьбы и тип резьбы	М10 кл. 1 М10×1; кл. 2	1-68
Дюймовая с углом профиля 55°	-	Наружный диа- метр резьбы в дюй- мах	1"-кл. 3	3/16—4" (4,762— 101,600 мм)
Дюймовая ко- ническая с уг- лом профиля 65°	К	Условное обозначение резьбы в дюймах	K 1" FOCT 6111—52	1/16—2* (7,865— 60,092 мм)
Трубная цн- линдрическая	Труб	Условное обозна- чение в дюймах	Труб 1″ кл. 2	1/8—6" (9,729— 163,836 мм)
Трубная ко- ническая	К Труб	Условное обозна- ченяе в дюймах	K Tpy6 1" FOCT 6211—69	1/8—6" (9.729— 163,836 MM)
Трапецендаль- ная: одно- заходная мяогозаходная	Трап Трап	Наружный дна- метр и шаг Наружный дна- метр, число захо- дов и шаг резьбы	Трап 60×12 кл. 2 Трап 60×12×12	10—640
Упорная: крупная кормальная мелжая	Уn	Наружный диа- метр и шаг	A ueo × 15	22-400 22-300 10-650
Резьба круглая для цоколей и патроиов элек- трических ламп	ц.	Наружный диа- метр	Ц27	9,86-39,05
Модульная резьба			-	-
Прямоугольная резьба	-	-	-	d
41 T- 6-				

^{*1} Таблица составлена для резьб наиболее распространенных типов.

няемых резыб *1

	Шаг резьбы в мм	гост	Классы или сте- пени точ-	ГОСТ на точность	Область применення
	0,25—6,0 0,20—6,0	9150—59 8724—58	1, 2, 2a, 3	925359	Крепожиме соедниемия (вин- ты, болты, гайки), соедниемия тонкостенных деталей при ма- лой длие свинивания, ре- гулировочные устройства
	1,058— 8,467	ОСТ НКТП 1260	2,3	ОСТ НКТП 1261 н 1262	Крепежные соединения
	0,941— 2,209	6111—52	_	6111—52	Топливные, масляные, во- дяные и воздушные трубопро- воды машин и станков
	0,907— 2,309	6357—52	2,3	6357—52	Соединения труб, арматуры, трубопроводов и фитивгоя
	0,907— 2,309	6211—69	_	621169	Соединения труб повышен- ной плотности (непроинцае- мости)
-	2—24	9484—60	Гайка 1, 2, 3 внит 1, 2, 3, 3 X	956260	Для передачи силы движения (кодовые винты станков грузовые винты и т. д.)
	8—48 5—24 2—24	10177—62	-	10177—62	В механизмах с большим од- носторонням давлением (ра- бочне винты прессов, нажим- име винты прокатимх станков н т. д.)
	1,814— 6,350	′6042—51	-	6042—51	Для цоколей и патронов электрических ламп
	πm = = 3,14m	-	-	_	Червячные передачи
	0, 2d	- '	-	_	Для грузовых и ходовых винтов

Между вершинами и впадинами профиля обязателен зазор,

Рабочая высота профиля h = 0.54125S.

Размеры метрических резьб приведены в табл. 9 и 10. Дюймовая резьба (табл. 10 и 11) имеет профиль в виде равнобедрен-

вого треугольника с углом 55°; вершины и впадины этого профиля плоско срезаны. Между впадиной и вершиной резьбы имеется зазор. У вершины болта он численно равен половине верхнего отклонения наружного диаметра болта $(\frac{c}{2})$, у вершины гайки — половине нижнего

отклонения внутреннего диаметра гайки $\left(\frac{e'}{2}\right)$. Угол профиля — 55°,

Рабочая высота профиля $h = 0,6403S - \left(\frac{e'}{2} + \frac{c'}{2}\right)$. Шаг дюймовой резьбы выражается числом ниток на один дюйм.

9. Метрическая резьба *1 А. Для днаметров 1-600 мм

	(по ГОСТам	915059* н 8	3724—58)	
Да	амстр резьбы			
наружный (номинальный) d	средний d ₂	внутренний d ₁	Шаг резьбы S *2	Высота профиля h
1,0	0,838	0,730	0,25K	0,135
	0,870	0,783	0,20M	0,108
1,1	0,938	0,830	0,25к	0, 135
	0,970	0,883	0,20м	0, 108
1,2	1,038	0,930	0,25к	0,135
	1,070	0,983	0,20м	0,108
′1,4	1,205	1,075	0,30к	0, 162
	1,270	1,188	0,20м	0, 108
1,6	1,378	1,221	0,35к	0, 189
	1,470	1,383	0,20м	0, 108
1,8	1,573	1,421	0,35к	0, 189
	1,670	1,583	0,20м	0, 108
2,0	1,740	1,567	0,40к	0,216
	1,838	1,730	0,25м	0,135
2,2	1,908	1,713	0,45к	0,243
	2,038	1,930	0,25м	0,135
2,5	2,208	2,013	0,45к	0,243
	2,273	2,121	0,35м	0,189
3, 0	2,675	2,459	0,50к	0,270
	2,773	2,621	0,35м	0,189
3,5	3,110	2,850	(0,60) к	0,325
	3,273	3,121	0,35м	0,189
4,0	3,546	3,242	0,70k	0,379
	3,675	3,459	0,50m	0,270
4,5	4,013	3,688	(0,75) к	0,406
	4,175	3,959	0,50м	0,270

^{•1} Днаметры и шаг резьбы, указанные в скобках, по возможности

не применять.

** Везде в таблице: к — крупный; м — мелкий.

** Везде в таблице: к — крупный; м — мелкий. Начиная с номневального диаметра резьбы 70 и до конца табляцы шаг резьбы мелкий и условиый знак м опущен.

Продолжение табл. 9

Д	каметр резьбы			
наружный (номинальный) d	средний d ₁	внутренний d ₁	Шаг резьбы S **	Высота профиля h
5,0	4,480	4,134	0,80K	0,433
	4,675	4,459	0,50m	0,270
(5,5)	5,175	4,959	0,50м	0,270
6	5,350	4,918	1,0k	0,541
	5,675	6,459	0,50m	0,270
	5,513	6,188	0,75m	0,406
7	6,350	5,918	1,0k	0,541
	6,675	6,459	0,60m	0,270
	6,513	6,188	0,75m	0,406
8	7,188	6,647	1,25k	0,676
	7,675	7,459	0,50m	0,270
	7,513	7,188	0,75m	0,406
	7,350	6,918	1,0m	0,541
9	8,188	7,647	(1,26) к	0,676
	8,675	8,459	0,60м	0,270
	8,513	8,188	0,75м	0,406
	8,350	7,918	1,0м	0,541
10	9,026	8,376	1,5K	0,812
	9,675	9,459	0,60M	0,270
	9,513	9,188	0,75M	0,406
	9,350	8,918	1,0M	0,641
	9,188	8,647	1,25M	0,676
14	10,026	9,37	(1,5) K	0,812
	10,675	10,459	0,50M	0,270
	10,513	10,188	0,76M	0,406
	10,350	9,918	1,0M	0,541
12	10,863	10,106	1,75k	0,947
	11,675	11,459	0,50m	0,270
	11,513	11,188	0,76m	0,406
	11,360	10,918	1,0m	0,541
	11,188	10,647	1,25m	0,676
	11,026	10,376	1,5m	0,812
14	12,701 13,675 13,513 13,350 13,188 13,026	11,836 13,459 13,188 12,918 12,647 12,376	2,0k 0,50m 0,75m 1,0m 1,25m	1,082 0,270 0,406 0,541 0,676 0,812
15	14,350	13,918	(1,0) M 1,5M	0,541
_ 16	14,026 14,701 15,675 15,513 15,350 15,026	13,376 13,835 15,459 15,188 14,918 14,376	2,0k 0,50m 0,75m 1,0m 1,5m	1,082 0,270 0,406 0,541 0,812
17	16,350	15,918	(1,0) M	0,541
	16,026	15,376	1,5M	0,812
.18	16,376	15,294	2,5K	1,353
	17,675	17,459	0,50M	0,270
	17,513	17,188	0,76M	0,406
	17,350	16,918	1,0M	0,641
	17,026	16,376	1,5M	0,812
	16,701	15,835	2,0M	1,082

Продолжение табл. 9

Д	наметр резьбы			
наружный (номнияльный) d	средний d ₂	внутренний d ₁	Шаг резьбы S **	Высота профиля h
20	18,376 19,676 19,613 19,350 19,026 18,701	17,294 19,459 19,188 18,918 18,376 17,835	2,5K 0,50M 0,75M 1,0M - 1,5M 2,0M	1,363 0,270 0,406 0,641 0,812 1,082
22	20,376 21,676 21,513 21,350 21,026 20,701	19,294 21,459 21,188 20,918 20,376 19,835	2,6k 0,60m 0,75m 1,0m 1,6 ·	1,353 0,270 0,406 0,541 0,812 1,082
24	22, 051	20,752	3, 0k	1,624
	23, 613	23,188	0, 75 m	0,406
	23, 350	22,918	1, 0m	0,641
	23, 026	22,376	1, 6 m	0,812
	22, 701	21,835	2, 0 m	1,082
25	24,350	23,918	(1,0) M	0,641
	24,026	23,376	1,5M	0,812
	23,701	22,835	2,0	1,082
(26)	25,026	24,376	1,5м	0,812
27	25,051	23,752	3,0k	1,624
	26,513	26,188	0,75m	0,406
	26,350	26,918	1,0m	0,641
	26,026	25,376	1,5m	0,812
	25,701	24,836	2,0	1,082
(28)	27,350	26,918	1,0 _M	0,641
	27,026	26,376	1,5 _M	0,812
	26,701	25,835	2,0 _M	1,082
30	27,727	26, 211	3, 6k	1,894
	29,513	29, 188	0, 76m	0,406
	29,350	28, 918	1, 0m	0,541
	29,026	28, 376	1, 6m	0,812
	28,701	27, 836	2, 0m	1,082
	28,051	26, 762	(3, 0) m	1,624
(32)	31,026	30,376	1,6M	0.812
33	30,701	28,835	2,0M	1,082
	30,727	29,211	3,5K	1,894
	32,613	32,188	0,75M	0,406
	32,350	31,918	1,0M	0,541
	32,026	31,376	1,5M	0,812
	31,701	30,835	2,0M	1,082
	31,061	29,752	(3,0) M	1,624
36	34,026	33,376	1.6м	0.812
36	33,402	31,670	4,0k	2, 165
	35,350	34,918	1,0m	0,541
	35,026	34,376	1,6m	0,812
	34,701	33,835	2,0m	1,082
	34,051	32,762	3,0m	1,624
(38)	37,026	36,376	1,5м	0,812
39	36,402	34,670	4,0k	2,166
	38,350	37,918	1,0m	0,641
	38,026	37,376	1,6m	0,812
	37,701	36,835	2,0m	1,082
	37,051	36,762	3,0m	1,624

Продолжение табл. 9

Д	гаметр резьбы			
наружный (номинальный) d	средний d ₂	виутренний d_1	Шаг резьбы S *≠	Высота профиля <i>h</i>
40	39,026	38,376	1,6M	0,812
	38,701	37,835	(2,0) M	1,082
	38,051	36,752	(3,0) M	1,624
42	39,077 41,350 41,026 40,701 40,051 39,402	37, 129 40, 918 40, 376 39, 835 38, 752 37, 670	4,6K 1,0M 1,5M 2,0M 3,0M	2,435 0,541 0,812 1,082 1,624
45	42,077 44,350 44,026 43,701 43,051 42,402	40, 129 43, 918 43, 376 42, 835 41, 752 40, 670	(4,0) M 4,6K 1,0M 1,5M 2,0M 3,0M (4,0) M	2, 165 2, 435 0, 541 0, 812 1, 082 1, 624 2, 165
48	44,752	42,587	5,0K	2,706
	47,350	46,918	1,0M	0,541
	47,026	46,376	1,5M	0,812
	46,701	45,835	2,0M	1,082
	46,051	44,752	3,0M	1,624
	45,402	43,670	(4,0) M	2,165
50	49,026	48,376	1,5M	0,812
	48,701	47,835	(2,0) M	1,082
	48,051	46,752	(3,0) M	1,624
62	48,752	46,587	5,0K	2,706
	51,350	50,918	1,0M	0,541
	61,026	50,376	1,5M	0,812
	50,701	49,835	2,0M	1,082
	60,051	48,752	3,0M	1,624
	49,402	47,670	(4.0) M	2,165
55	64,026	53,376	1,5 _M	0,812
	53,701	52,835	2,0 _M	1,082
	63,051	51,752	(3,0) M	1,624
	62,402	50,670	(4,0) M	2,165
56	52,428	60,046	5,5K	2,977
	55,350	54,918	1,0M	0,541
	55,026	54,376	1,5M	0,812
	54,701	63,835	2,0M	1,082
	64,051	52,762	3,0M	1,624
	53,402	61,670	4,0M	2,165
58	57,026	56,376	1,5m	0,812
	56,701	55,835	2,0m	1,082
	56,051	54,752	(3,0) m	1,624
	55,402	53,670	(4,0) m	2,165
60	56,428	64,046	(5,5) K	2,977
	69,350	58,918	1,0M	0,541
	59,026	58,376	1,5M	0,812
	58,701	57,835	2,0M	1,082
	58,051	66,762	3,0M	1,624
	67,402	55,670	4,0M	2,165
62	61,026	60,376	1,5 M	0,812
	60,701	59,835	2,0 M	1,082
	60,051	58,752	(3,0) M	1,624
	69,402	67,670	(4.0) M	2,165

Продолжение табл. 9

_	Д	наметр резьбы			
(наружный номинальный) d	средний d _s	внутренинй d ₁	Шаг резьбы S *2	Высота профиля h
	64	60, 103 63, 350 63, 026 62, 701 62, 051 61, 402	57,505 62,918 62,376 61,835 60,752 59,670	6,0 1,0м 1,5м 2,0м 3,0м 4,0м	3,247 0,541 0,812 1,082 1,624 2,165
	65	64,026 63,701 63,051 62,402	63,376 62,835 61,752 60,670	1,5 M 2,0 M (3,0) M (4,0) M	0,812 1,082 1,624 2,165
	68	64,103 67,350 67,026 66,701 66,051 65,402	61,505 66,918 66,376 65,835 64,752 63,670	6,0K 1,0M 1,5M 2,0M 3,0M 4,0M	3,247 0,541 0,812 1,082 1,624 2,165
	70	69,026 68,701 68,051 67,402 66,103	68,376 67,835 66,752 65,670 63,505	1,5 2,0 (3,0) (4,0) (6,0)	0,812 1,082 1,624 2,165 3,247
	72	71,350 71,026 70,701 70,051 69,402 69,103	70,918 70,376 69,835 68,752 67,670 65,505	1, 0 1, 5 2, 0 3, 0 4, 0 6, 0	0,541 0,812 1,082 1,624 2,165 3,247
	75	74,026 73,701 73,051 72,402	73,376 72,835 71,752 70,670	1,5 2,0 (3,0) (4,0)	0,812 1,082 1,624 2,165
	76	75,350 75,026 74,701 74,051 73,402 72,103	74,918 74,376 73,835 72,752 71,670 69,505	1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 6,0	0,541 0,812 1,082 1,624 2,165 3,247
	(78)	76,701	75,835	2,0	1,082
•	80	79,350 79,026 78,701 78,051 77,402 76,103	78,918 78,376 77,835 76,752 75,670 73,505	1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 6,0	0,541 0,812 1,082 1,624 2,165 3,247
	(82)	80,701	79,835	2,0	1,082
	85	84,026 83,701 83,051 82,402 81,103	83,376 82,835 81,752 80,670 78,505	1,5 2,0 3,0 4,0 6,0	0,812 1,082 1,624 2,165 3,247
	90	89,026 88,701 88,051 87,402 86,103	88,376 87,835 86,752 85,670 83,505	1, 5 2, 0 3, 0 4, 0 6, 0	0,812 1,082 1,624 2,165 3,247

Продолжение табл. 9

Ди	аметр резьбы			
наружный (номинальный) d	срединй d ₂	внутренний d ₁	Шаг резьбы S **	Высота профиля h
95	94,024	93,376	1,5	0,812
	93,701	92,835	2,0	1,082
	93,051	91,752	3,0	1,624
	92,402	90,670	4,0	2,165
	91,103	88,505	6,0	3,247
100	99,026	98,376	1,5	0,812
	98,701	97,835	2,0	1,082
	98,051	96,752	3,0	1,624
	97,402	95,670	4,0	2,165
	96,103	93,505	6,0	3,247
105	104,026	103,376	1,5	0,812
	103,701	102,835	2,0	1,082
	103,051	101,752	3,0	1,624
	102,402	100,670	4,0	2,165
	101,103	98,505	6,0	3,247
110	109,026	108,376	1,5	0,812
	108,701	107,835	2,0	1,082
	108,051	106,752	3,0	1,624
	107,402	105,670	4,0	2,165
	106,103	103,505	6,0	3,247
115	114,026	113,376	1,5	0,812
	113,701	112,835	2,0	1,082
	113,051	111,752	3,0	1,624
	112,402	110,670	4,0	2,165
	111,103	108,505	6,0	3,247
120	119,026 118,701 118,051 117,402	118,376 117,835 116,752 115,670 113,505	1.5 2,0 3.0 4,0 6.0	0,812 1,082 1,624 2,165 3,247
125	124,026	123,376	1,5	0,812
	123,701	122,835	2,0	1,082
	123,051	121,752	3,0	1,624
	122,402	120,670	4,0	2,165
	121,103	118,505	6,0	3,247
130	129,026	128,376	1,5	0,812
	128,701	127,835	2,0	1,082
	128,051	126,752	3,0	1,624
	127,402	125,670	4,0	2,165
	126,103	123,505	6,0	3,247
135	134,026	133,376	1,5	0,812
	133,701	132,835	2,0	1,082
	133,051	131,752	3,0	1,624
	132,402	130,670	4,0	2,165
	131,103	128,505	6,0	3,247
140	139,026	138,376	1,5	0,812
	138,701	137,835	2,0	1,082
	138,051	136,752	3,0	1,624
	137,402	135,670	4,0	2,165
	136,103	133,505	6,0	3,247
145	144,026	143,376	1,5	0,812
	143,701	142,835	2,0	1,082
	143,051	141,752	3,0	1,624
	142,402	140,670	4,0	2,165
	141,103	138,505	6,0	3,247

Продолжение табл. 9

Ди	анетр резьбы		1	
варужный (иоминальный) d	средний d ₂	внутренний .d ₁	Шаг резьбы S *3	Высота профиля <i>h</i>
150	149,026 148,701 148,051 147,402 146,103	148, 376 147, 835 146, 752 145, 670 143, 505	1,5 2,0 3,0 4,0 6,0	0,812 1,082 1,624 2,165 3,247
155	153,701 153,051 152,402 151,103	152,835 151,752 150,670 148,505	2,0 3,0 4,0	1,082 1,624 2,165
160	158,701 158,051 157,402	157,835 156,752 155,670	6,0 2,0 3,0 4,0	3,247 1,082 1,624 2,165
165	156,103 163,701 163,051 162,402	153,505 162,835 161,752 160,670	6,0 2,0 3,0 4,0	3,247 1,082 1,624 2,165
170	161,103 168,701 168,051 167,402 166,103	158,505 167,835 166,752 165,670	6,0 2,0 3,0 4,0	3,247 1,082 1,624 2,165
175	173, 701 173, 051 172, 402 171, 103	163,505 172,835 171,752 170,670	6,0 2,0 3,0 4,0	3,247 1,082 1,624 2,165
.180	178,701 178,051 177,402 176,103	168,505 177,835 176,752 175,670	6,0 2,0 3,0 4,0	3,247 1,082 1,624 2,165
185	183,701 183,051 182,402 181,103	173,505 182,835 181,752 180,670	6,0 2,0 3,0 4,0	3,247 1,082 1,624 2,165
190	188,701 188,051 187,402	178,505 187,835 186,752 185,670	6,0 2,0 3,0 6,0	3,247 1,082 1,624 2,165
195	186,103 . 193,701 193,051 192,402 191,103	183,505 192,835 191,752 190,670	6,0 2,0 3,0 4,0	3,247 1,082 1,624 2,165
200	198,701 198,051 197,402	188,505 197,835 196,752 195,670	6,0 2,0 3,0 4,0	3,247 1,082 1,624 2,165
205	196,103 203,051 202,402 201,103	193,505 201,752 200,670 198,505	6,0 3,0 4,0 6,0	3,247 1,624 2,165 3,247
210	208,051 207,402 206,103	206,752 205,670 203,505	3,0 4,0 6,0	1,624 2,165 3,247
215	213,051 212,402 211,103	211,752 210,670 208,505	3,0 4,0 6,0	3,247 1,624 2,165 3,247

Продолжение табл. 9

Дн	аметр резьбы			
наружный (номинальный) d	средний d ₃	внутренинй d ₁	Шаг резьбы S **	Высота профиля h
220	218,051	216,752	3,0	1,624
	217,402	215,670	4.0	2,165
	216,103	213,505	6,0	3,247
225	223,051	221,752	3,0	1,624
	222,402	220,670	4,0	2,165
	221,103	218,505	6,0	3,247
230	228,051	226,752	3,0	1,624
	227,402	225,670	4,0	2,165
	226,103	223,505	6.0	3,247
235	233,051	231,752	3,0	1,624
	232,402	230,670	4,0	2,165
	231,103	228,505	6,0	3,247
240	238,051	236,752	3,0	1,624
	237,402	235,670	4,0	2,165
	236,103	233,505	6,0	3,247
245	243,051	241,752	3,0	1,624
	242,402	240,670	4,0	2,165
	241,103	238,505	6,0	3,247
250	248,051	246,752	3,0	1,624
	247,402	245,670	4,0	2,165
	246,103	243,505	6,0	3,247
255	253,051	251,752	3,0	1,624
	252,402	250,670	4,0	2,165
	251,103	248,505	6,0	3,247
260	258,051	256,752	3,0	1,624
	257,402	255,670	4,0	2,165
	256,103	253,505	6,0	3,247
265	263,051	261,752	3,0	1,624
	262,402	260,670	4,0	2,165
	261,103	258,505	6,0	3,247
270	268,051	266,752	3,0	1,624
	267,402	265,670	4,0	2,165
	266,103	263,505	6,0	3,247
275	273,051	271,752	3,0	1,624
	272,402	270,670	4,0	2,165
	266,103	268,505	6,0	3,247
280	278,051	276,752	3,0	1,624
	277,402	275,670	4,0	2,165
	276,103	273,505	6,0	3,247
285	283,051	281,752	3,0	1,624
	282,402	280,670	4,0	2,165
	281,103	278,505	6,0	3,247
290	288,051	286,752	3,0	1,624
	287,402	285,670	4,0	2,165
	286,103	283,505	6,0	3,247
295	293,051	291,752	3,0	1,624
	292,402	290,670	4,0	2,165
	291,103	288,505	6,0	3,247
300	298,051	296,752	3,0	1,624
	297,402	295,670	4,0	2,165
	296,103	293,505	6,0	3,247
310	307, 402	305,670	4,0	2,165
	306, 103	303,505	6,0	3,247

Продолжение табл, 9

Дн	аметр резьбы			
наружный (поминальный) d	средний d ₂	внутренний d:	Шаг резьбы S *2	Высота профияя h
320	317,402 316,103	315,670 313,505	4,0 6,0	2,165 3,247
330	327,402 326,103	325,670 323,505	4,0 6,0	2,165 3,247
340	337, 402 336, 103	335,670 333,505	4.0 6,0	2,165 3,247
350	347,402 346,103	345,670 343,505	4,0 6,0	2,165 3,247
360	357,402 356,103 367,402	355,670 353,505	4,0 6,0	2,165 3,247
370	366, 103 377, 402	365,670 363,505 375,670	4,0 6,0 4,0	2,165 3,247 2,165
380	376, 103 387, 402	373,505 385,670	6,0	3,247 2,165
390	386, 103 397, 402	383,505 395,670	6,0	3, 247 2, 165
400	396, 103 406, 103	393,505 403,505	6,0	3,247
420	416, 103	413,505		3,247
440	426, 103 436, 103	423,505 433,505	6,0	3,247
460	446, 103 456, 103	443,505 453,505		
470	466, 103 476, 103	463,505 473,505	-	-
500 510	496, 103 506, 103	493,505 503,505	6,0	3,247
520	516, 103 526, 103	513,505	0,0	0,241
540	536, 103	523,505 533,505		
560 570	546, 103 556, 103	543,505 553,505	6,0	3,247
580	566, 103 576, 103	563,505 573,505		
590 600	586, 103 596, 103	583,505 593,505		
Б. Для д 0.25	наметров		0,9 мм (ГОСТ	
0.3	0,201 0,248	0,169 0,213	0,075 0,08	0,041
(0,35) 0,4	0,292 0,335	0,253 0,292	0,09 0,1	0,049
(0,45)	0,385	0.342	0.1	0,054
0,5 (0,55)	0,419	0,365 0,415	0,125 0,125	0,068 0,068
0.6	0,503	0,438	0,15	0,081
(0,7)	0,586 0,670	0.511 0.583	0,175 0,2	0,095
0.9	0.754	0.656	0,225	0,109

Приближенные значения углов подъема по среднему диаметру резьбы (для метрической и дюймовой резьбы)

Обозначение резьбы	Угол подъема в град (оируг- ленно)	Обозначение резьбы	Угол подъема в град (округ- ленно)	Обозна- чение резьбы	Угол подъема в град (округ- ленно)
M1×0,25	5 1/2	M24×3,0	2 1/2	M10×1.0	
M1,2×0,25 M1,4×0,3	4 1/2	M27 × 3,0 M30 × 3,5	2 1/4	M12×1,25 M14×1,5	2
M1,7×0,35 M2×0,4	4 1/4	M36×4.0 M42×4.5		3/16"	4 3/4
M2,3×0,4		M48 × 5,0	2	5/16"	3 3/4
M2, 6× 0, 45 M3× 0.5	3 1/2	M57 × 5,5 M1 × 0,2	4 1/4	3/8"	3 1/2
M4×0,7		M1,2×0,2	3 1/2	5/8"	3
M5×0,8	3 1/4	M1,4×0,2	2 3/4	3/4"	2 3/4
M6×1,0 M8×1,25	3 1/2 3 1/4	M1,7×0,2 M2×0,25	2 1/4 2 1/2	7/8"	2 1/2
M10×1,5 M11×1,5	2 3/4	M2,3×0,25 M2,6×0,35	2 1/4 2 3/4	1 1/8"	
	1	M3.0×0.35	2 1/4		
M12×1,75	3	M3,5×0,35	2	1 1/2"	2 1/4
M14 × 2,0 M16 × 2,0	2 3/4 2 1/2	M3,5×0,35 M4×0,5	2 1/2	1 3/4 "	2 1/4
M18× 2,5	2 3/4	M5×0,5	2 2	2 1/4"	
M20×2,5 M22×2,5	2 1/2 2 1/4	M6×0,75 M9×1,0	2 1/2 2 1/2	2 1/2" 2 3/4"	2
	<u> </u>				

11. Основные размеры дюймовой резьбы (ОСТ НКТП 1260)

	Наружный (номи- нальный) днаметр резьбы d		в дна- в мм р ф.		Шаг резьбы S		Зазоры в мм		про-
В	дюймах	B AA	Средний метр d ₂	Виутрен днаметр в жж	в нит- ках на дюйм	в мм	c"	e'	Высота филя h ₃
	3/16 1/4 5/16 3/8 (7/16) 1/2 (9/16) 5/8 3/4 7/8	4,762 6,350 7,938 9,525 11,112 12,700 14,288 15,875 19,050 22,225 25,400	4,085 5,537 7,034 8,509 9,951 11,345 12,932 14,397 17,424 20,418 23,367	3,408 4,724 6,131 7,492 8,789 9,989 11,577 12,918 15,798 18,611 21,334	24 20 18 16 14 12 11 10 9 8	1,058 1,270 1,411 1,588 1,814 2,117 2,309 2,510 2,822 3,175	0,132 0,150 0,158 0,165 0,182 0,200 0,208 0,226 0,240 0,266 0,290	0, 152 0, 186 0, 209 0, 238 0, 271 0, 311 0, 313 0, 342 0, 372 0, 419 0, 466	0,677 0,814 0,903 1,017 1,162 1,355 1,479 1,626 1,807 2,033
	1 1/8 1 1/4	28,575 31,750	26,252 29,427	23,929 27,104	7	3,629	0,325 0,330	0,531 0,536	2,323
1	1 3/8	34,925 38,100	32,215 35,390	29,504 32,679	- 6	4,233	0,365 0,370	0,626 0,631	2,711
1	(1 5/8) 1 3/4	41,275 44,450	38,022 41,198	34,770 37,045	5	5,080	0,425 0,430	0,750 0,755	3,253
1	(1 7/8)	47,625 50,800	44,011 47,186	40,397 43,572	4 1/2	5,644 5,614	0,475 0,480	0,833 0,838	3,614

Прополжение табл 11

Наружи нальный резь	ый номе- диаметр бы d	в рим. в в мм.		Шаг резьбы S		Зазоры в мм		про-	
а дюймах	в мм	25 £2 × 1	в нит- ках на дюйм	в мм	e"	e'	Высота филя ha		
2 1/4 2 1/2	57,150 63,500	53,084 59,433	49,019 55,369	4	6, 350	0,530	0,941	4.066	
2 3/4	69,850 76,200	65,204 71,554	60,557 66,907	3 1/2	7,257	0,590	1,073	4,647	
3 1/4 3 1/2	82,550 88,900	77,546 83,896	72,542 78,892	3 1/4	7,815	0,640	1,158	5,004	
3 3/4	95,250 101,600	89,829 96,179	84,409 90,759	3	8,467	0,700	1,251	5,421	

Примечание. Днаметры резьбы, указанные в скобках, по возможности не применять.

Трубная цилиндрическая резьба (табл. 12) имеет профиль в виде равнобедренного треугольника с углом при вершине 55

Вершины и впадины профиля могут быть срезаны или закруглены раднусом r = 0.13733S.

Высота профиля $h_1 = 0.6403.5$.

Шаг трубной цилиндрической резьбы выражается числом няток на

олин люйм. Номинальным диаметром резьбы является диаметр отверстия в трубе.

на наружной поверхности которой нарезана резьба.

Трапецендальная резьба (табл. 13) имеет профиль в виде трапеции с углом 30° между ее боковыми сторонами,

При передаче винтами больших усилий углы впадии резьбы закругляются раднусом r, зависящим от шага резьбы. Для S=2-12 мм; r_{max} = 0,25 мм; для S = 16 — 48 мм r_{max} = 0,5 мм. В резьбе обязателен зазор z. Для резьб с шагом S = 2 — 4 мм z = 0.25 мм: пля S = 5 — 12 мм z = 0,5 мм н для S = 16 — 18 мм z = 1 мм.

У многоходовых трапецендальных резьб те же профили, что и у одноходовых. Рабочая высота профиля h = 0.5S.

Крупная, нормальная н мелкая трапецендальная резьбы отличаются размерами шага и профиля резьбы при одинаковых номинальных диаметрах.

Упорная резьба (табл. 14-16). Рабочий угол профиля резьбы равен 3°, а задний угол профиля принят 30°. Впадниы резьбы винта закруглены, чтобы уменьшить концентрацию напряжений.

Модульная резьба. Профиль нитки червяка — обычная трапеция с углом при вершине равным 40 или 30°. Диаметр резьбы червяка и размер ее профиля устанавливают в зависимости от условия работы пары червяк-червячное колесо. Шаг резьбы червяка модульный, в очень релких случаях - питчевый.

Модульным называется шаг, в числовое значение которого (в миллиметрах) входят два сомножителя - модуль т и число п. Модульный шаг выражается формулой

 $S_m = m\pi$.

12. Основные размеры трубной цилиндрической резьбы (по ГОСТу 6357-52)

Номиналь-	Наруж-	1	Внутрен-	Шаг рез	ьбы S	Высота профиля h ₁ в мм	
ный дна- метр d ₀ резьбы в дюймах	ный днаметр d в мм	Средний диаметр d ₂ в мм	ний днаметр d ₁ в мм	в интках на дюйм	в жм		
(1/8)	9,729	9, 148	8,567	28	0,907	0,581	
1/4 3/8	13,158 16,663	12,302 15,807	11,446	19	1,337	0,856	
1/2 (5/8) 3/4 (7/8)	20,956 22,912 26,442 30,202	19,794 21,750 25,281 29,040	18,632 20,588 24,119 27,878	14	1,814	1,162	
1 (1 1/8) 1 1/4 (1 3/8) 1 1/2 (1 3/4) 2 (1 3/4) 2 1/2 2 1/2 2 3/4 3 (3 1/2) 4 5	33,250 37,898 41,912 44,325 47,805 53,748 59,616 65,712 75,187 81,537 87,887 100,334 113,034 138,435	31,771 36,420 40,433 42,846 46,326 52,270 58,137 64,234 73,708 80,058 86,409 98,855 111,556 136,957	30, 293 34, 941 38, 954 41, 367 44, 847 50, 791 56, 659 62, 755 72, 230 78, 580 84, 930 97, 376 110, 077	11	2,309	1,479	

Примечания: 1. Резьбу 1/8", по возможности, не прямеиять. Резьбь 5/8", 7/8", 1 1/8", 1 3/4", 2 3/4" и 3 1/2" применять яншь для изделий, для которых они предусмотрены стандартами. 2. Соединение труб диаметром свыше 6" осуществляется сваркой.

13. Основные размеры трапецендальной резьбы (по ГОСТу 9484—60)

F.	Писмет	ры резьбы	D WW		x		
В	нт	Винт и гайка	Гайка		N. S. B. M.M.	профиля	высота h в мм
Наруж- ный (но- миналь- ный) d	Внутрен- ний d ₁	Средний d ₂	Наружный d'	Виут- ренний d ₁	Шаг резъбы	Высота пр	Рабочая в профияя А
10 12 14 16 18	7,5 6,5 9,5 8,5 11,5 10,5 13,5 15,5 13,5 15,5 15,5	9 8,5 11 10,5 13 12,5 15 14 17 16 19	10, 5 12, 5 14, 5 16, 5 18, 5 20, 5	8 7 10 9 12 11 14 12 16 14 18 16	2 3 2 3 2 4 2 4 2 4	1,25 1,75 1,25 1,75 1,25 1,75 1,25 2,25 1,25 2,25 1,25 2,25	1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 2 1

Продолжение табл. 13

	Дна мет	ры резьбы	в им		K.W		
Вз	нт	Внит и гайка	Гай	ка	S B	офиля	MCOTA B ACK
Наруж- иый (но- миналь- ный) d	Виутрен- ний d ₁	Средний d ₂	Наруж- ный d'	Внут- ренинй d ₁	Шаг резьбы	Высота профиля h ₁ в мм	Рабочая высота профиля h в мм
22	19,5	21 19.5	22,5	20 17	2 5	1, 25	1 2,5
	13 ′	18	23	14	8	4,5	4
24	21,5 18	23 21.5	24,5	22 19	2 5	1, 25	1 2,5
44	15	20	25	16	8	4,5	4
26	23,5	25	26,5 •	24	2	1,25	1
20	17	23,5 22	27	21 18	5 8	3 4,5	2,5
	25,5	27	28.5	26	2	1,25	1
28	22 19	25,5 24	29	23 20	5 8	3 4,5	2,5
	26,5	28,5	30,5	27	3	1,75	1,5
30	23 19	27 25	31	24 20	6 10	3,5 5,5	3 5
	28,5	30,5	32,5	29	3	1,75	1,5
32	25 21	29 27	33	26 22	6 10	3,5 5,5	3 5
	30,5	32,5	34,5	31	3	1,75	1.5
34	27 23	31 °	35	28 24	6 10	3,5	3 5
	32,5	34.5	36.5	33	3	5,5 1,75	1.5
36	29 25	33 31	37	30	6	3,5	3
	34.5	36.5	38.5	26 35	10	5,5 1,75	5 1,5
38	31	35	39	32	6	3,5	3
	27 36,5	33 38.5	40,5	28 37	10	1.75	5 1.5
40	33	37	41	34	6	3,5	3
	29 38.5	35 40.5	42.5	30 39	10	5,5 1,75	5 1.5
42	35	39		36	6	3,5	3
	31 40,5	37 42,5	44.5	32	10	5,5	5
44	35	40		41 36	3 8	1,75 4,5	1,5
	31	38	45	32	12	6,5	6
46	42,5 37	44,5 42	46,5	43	8	1,75	1,5
	33	40	47	34	12	6,5	6
48	44,5	46,5	48,5	45 40	8	1,75	1,5
	35	42	49	36	12	6,5	6
50	46,5	48,5	50,5	47	3	1,75	1,5
50	37	46 44	51	42 38	8	4,5 6,5	6

Продолжение табл, 13

	Днаме	тры резьбы	в мм		×	лжение	табл.
В	Винт		Гай	ıka	. 8	офиля	высота h в жж
Наруж- ный (но- мвналь- ный) d	Внутрен- ний d:	Срединй d ₂	Наруж- вый d'	Внут- ренний d ₁	Шаг резьбы	Высота профиля	Рабочая в профиля <i>h</i>
52	48,5 43	50,5 48	52,5 53	49 44	3 8	1,75 4,5	1,5
55	51,5 46	53,5 51	55,5 56	52 47	3 8	1,75 4,5	1,5
60	56,5 51	58,5 56	60,5 61	57 52	3 8	1,75 4,5	1,5
(62)	57,5 51	60 57	62,5 63	58 52	4 10	2,25 5,5	2 5
65	60,5 54	63 60	65,5 66	61 55	10	2,25 5,5	2 5
70	65,5 59	68 65	70,5 71	66 60	4 10	2,25 5,5	2 5
75	70,5 64	73 70	75,5 76	71 65	4 10	2,25 5,5	2 5
(78)	73,5 67	76 73	78,5 79	74 68	10	2,25 5,5	2 5
80	75,5 69	78 75	80,5 81	76 70	4 10	2,25 5,5	2 5
85 90 95 100 110	79 84 89 94 104	82,5 87,5 92,5 97,5 107,5	86 91 96 101 111	80 -85 90 95 105	5	3	2,5
120 130 140 150	113 123 133 143	117 127 137 147	121 131 141 151	114 124 134 144	6	3,5	3
160 170 180 190	151 161 171 181	156 166 176 186	161 171 181 191	152 162 172 182	8	4,5	4
200 210 220	189 199 209	195 205 215	201 211 221	190 200 210	10	5,5	5

14. Резьба упориан для дивистров от 10 до 180 мм (по ГОСТУ 10177—62) (Размеры в мм)

		Диаметр <i>d</i>				
	1-й ряд	2-й ряд	3-й ряд		IIIar S	
The second secon	10; 12; 16; 20 26 32; 40 60; 60 80 100 120 160	14; 18 22; 28 36 44; 55 70 90; 110 140 180	24 30; 34; 38; 42 46; 48; 52 65; 75 85; 95 130; 150 170 190	8 10 12 16 20 24 32	5 6 8 10 12 16 20	2 2 3 3 4 5 6 8

Примечания: 1. ГОСТ 10177—62 охватывает резьбы упорные давметром d = 10 4-600 мм. 2. При выборе дваметров следует предпочитать первый ряд аторому, а второй — третъему.

Резьба упорная для днаметров от 10 до 180 мм. Профиль, глубина резьбы и рабочая высота профиля (Размеры в мм)

Шаг резьбы S	Глубина резьбы h ₁	Рабочая аысота профиля h	Ради- ус г	Шаг резьбы S	Глубина резьбы h ₁	Рабочая высота профиля h	Ради- ус г
2	1,736	1,5	0,249	10	8,678	7,5	1,243
3	2,603	2,25	0,373	12	10,415	9	1,491
4	3,471	3,0	0,497	16	13,884	12	1,988
5	4,339	3,75	0,621	20	17,355	15	2,485
6	5,207	4,5	0,746	24	20,826	18	2,982
8	6,942	6,0	0,994	32	27,769	24	3,977

Резьба упорняя одноходовая мелкая для днаметров от 10 до 180 мм (Размеры в мм)

Виит	Срединя	Винт	Гайка	Винт	н гайка	Винт	Гайка					
	Диаметр	резъбы		Диаметр резьбы								
Наруж- ный d	Средния	Внутрен-	Внутрен- ний d ₁	Наруж- ный d	Средний	Внутрен- ний а,	Внутрен- ний d ₁					
	S =	2										
10 8,500 12 10,500 14 12,500 16 14,500		6,528 8,628 10,628 12,628	7 9 11 13	18 20 22 24 26 28	16,500 18,500 20,500 22,600 24,500 26,500	14,528 16,528 18,528 20,528 22,528 24,528	15 17 19 21 23 25					

Продолжение табл. 16

							1
Винт	и гайка	Винт	Гайка	Винт	и гайка	Винт	Гайка
	Днаметр	резьбы			Диаметр	резьбы	
Наруж- ныв d	Средний	Виутрен-	Внутрен-	Наруж- ный d	Средика	Виутрек-	Виутрен- вий d ₁
	S =	3			S	-	Ċ
30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 62 55 60	27,750 29,750 31,750 33,750 35,750 37,750 39,750 41,750 43,750 45,750 47,750 49,750 52,750 57,750	24,794 26,794 28,794 30,794 32,794 34,794 36,794 38,794 40,794 42,794 46,794 49,794 54,794	25,5 27,5 29,5 31,5 35,5 37,5 39,5 41,5 41,5 45,5 47,5 50,5 55,5	22 24 26 28 44 46 48 52 55 60 160 170 180	16,000 18,090 20,000 22,000 38,000 40,000 42,000 44,000 49,000 54,000 154,000 164,000 174,000	8, 116 10, 116 12, 116 14, 116 30, 116 34, 116 34, 116 36, 116 38, 116 41, 116 46, 116 156, 116	10 12 14 16 32 34 36 38 40 43 48 148 158
	e				S =	10	
65 70 75 80	70 67,000 75 72,000		59 64 69 74	30 32 34 36 38 40 42 65 70 75	22,500 24,600 26,500 28,500 30,500 32,500 34,500 57,500 62,500 67,500	12,644 14,644 16,644 18,644 20,644 22,644 24,644 47,644 52,644	15 17 19 21 23 25 27 60 55
22 24 26 28 85 90 95	18,250 20,250 22,250 24,250 81,250 91,250 91,250 91,250 106,250	13,322 15,322 17,322 19,322 76,322 81,322 86,322 91,322 101,322	14,5 16,5 18,5 20,6 77,5 82,6 87,5 92,5 102,5	44 46 48 50	S = 35,000 37,000 39,000 41,000	23,174 25,174 27,174 29,174	26 28 30 32
30 32	S = 25,600 27,500	19,586 21,586	21 23 25	52 56 60 85 90 95 100	43,000 46,000 51,000 76,000 81,000 86,000 91,000	31, 174 34, 174 39, 174 64, 174 69, 174 74, 174 79, 174	34 37 42 67 72 77 82
30 25,000 32 27,500 34 29,600 36 31,500 40 36,500 42 37,500 120 116,500 140 135,500 150 145,500		23,586 25,586 27,586 29,586 31,686 109,586 119,586 129,586 139,586	25 27 29 31 33 111 121 131 141	65 70 75 80 120 130	53,000 58,000 63,000 108,000 118,000	89,174	92 41 46 51 56 96 106

Продолжение табл. 16

_										
Винт	и гайка	Винт	Гайка	Винт	н гайка	Винт	Гайка			
	Диаметр	резьбы			Диаметр	(наметр резьбы				
Наруж- ный d	Среднив	Виутрен-	Виутрен-	Наруж- ный d	Средний	Внутрен-	Внугрен-			
.140 150 160 170 85 90 95 100 110	S = 128,000 138,000 148,000 158,000 158,000 80,000 85,000 95,000 165,000	112,232 122,232 132,232 132,232 142,232 20 50,290 60,290 65,290 75,290 145,290	116 126 136 146 146 55 60 65 70 80 150	120 130 140 150 160 170	S = 102,000 112,000 122,000 132,000 132,000 142,000 152,000 S =	78,348 88,348 98,348 108,348 118,348 128,348	84 94 104 114 124 134			

где S_m — шаг резьбы червяка в мм; m — модуль (модуль равен шагу зубьев колеса, измеренному по делительной окружиюсти, разделенному на n);

$$\pi = 3.14$$

Пипиченым называется шаг, числовое значение которого (в миллиметах) равно дроби, числитель которой есть произведение 1 °л, а знаменатель — питч, т. е.

$$S_m = \frac{1''\pi}{P} = \frac{79,756}{P}$$
 мм,

где P — пнтч — число зубьев колес, приходящееся на 1 $^{\prime\prime}$ делительной окружности.

Червяки бывают одноходовые и многоходовые. Ход резьбы червяка определяется по формуле

$$S_v = S_m z MM$$

где S_x — ход резьбы червяка в мм; S_m — шаг резьбы червяка в мм; z — число ходов резьбы червяка.

Зиачения S_m и S_x для случаев, ианболее часто встречающихся в практике, приведены в табл. 17.

$$tg \, \omega_x = \frac{S_m z}{\pi d_2} = \frac{S_x}{\pi d_3},$$

где ω_{x} — угол подъема нитки червяка в град; d_{2} — средний диаметр резьбы червяка в мм.

Размер притупления профиля червяка определяется, по формуле

$$t_c = m (0.785 \text{ ctg} - \frac{e}{2} - 1.2);$$

$$a = \frac{m (3.14 - 4.8 \text{ tg} - \frac{e}{2})}{1.2}$$

где t_c — высота притуплення профиля в мм; a — ширина впадниы резьбы в мм; a — угол профиля резьбы в град.

Значення t_c н α для ряда модулей приведены в табл. 18.

занные

Прямоугольная резьба. Размеры прямоугольных резьб приведены в табл. 19.

в гаол. 19.. Коинческая дюймовая резьба (табл. 20) имеет профиль в виде равиостороннего треугольника с углом 60°. Биссектриса угла профиля перпенянкулярия к оси резьбы. Вершины и впадины профиля плоскосрененянкулярия к оси резьбы. Вершины и впадины профиля плоскосре-

Угол уклона конуса, на котором нарезается резьба, $\phi = 1^{\circ} 47' 24''$, конусность 1:16.

Номниальным диаметром резьбы является днаметр отверстия в трубе, на наружной поверхности которой нарезана резьба.

Высота профиля $h_1 = 0.8S$.

Шаг конической дюймовой резьбы измеряется параллельно оси резьбы и выражается числом инток на один дюйм.

17. Значения величии шага и хода многоходовых резьб

		Число ходов резьбы								
Модуль	Шаг	1	2	3	4	5				
				Ход резьбь						
1 1.25 1.55 1.50 1.75 2 2.25 2.50 2.75 3 3.50 3.75 4.25 4.50 6.50 7	3,1416 3,9270 4,7124 5,4978 6,2832 7,0886 7,8840 8,6394 9,4248 10,2102 11,7810 11,7810 11,7810 11,7810 11,7810 11,7810 12,5664 13,3518 14,1372 15,7080 17,2788 18,8496 20,4204 21,19912 25,1328 28,2744 31,4160	3, 1416 3, 9270 4, 7124 5, 4978 6, 2832 7, 0686 7, 8540 8, 6394 9, 4248 10, 2102 11, 7810 12, 5564 13, 3518 14, 1372 15, 7080 17, 2788 18, 8496 20, 4204 21, 9912 25, 1328 28, 2744 31, 4160	6,2832 7,8540 9,4248 10,9956 12,5664 14,1372 15,7080 17,2788 20,4204 21,9912 23,5620 26,7036 28,2744 31,4160 34,5576 37,6992 40,8408 43,9824 50,2656 56,6488 62,8320	9, 4248 11, 7810 14, 1372 16, 4934 18, 8496 21, 2058 23, 5620 25, 9182 28, 2744 30, 6306 32, 9868 35, 3430 42, 4116 47, 1240 51, 3864 56, 5488 61, 2612 65, 9736 75, 3884 84, 8232 94, 2480	12,5664 15,7080 18,8496 21,9912 25,1328 28,2744 31,4160 37,6992 40,8408 43,9824 47,1240 50,2656 53,4072 56,5488 62,8320 69,1152 75,9384 81,6816 87,9648 81,0956	15,7080 19,6350 23,5622 27,4899 31,4160 35,343 39,2700 47,1244 51,0510 54,978 58,905 66,759 70,086 78,5400 86,394 94,248 102,1022 109,956 6125,664 141,372 157,080				

18. Значения величин I_с и а профилей резьб с модульным шагом в мм

Mo- ε = 40° ε = 30° Mo-		ε =	= 40°	ε == 30°					
дуль	t _c	а	te	a	дуль	tc	а	t _c	'a
1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,25 2,76 3 3,25 3,5	0,957 1,196 1,435 1,674 1,914 2,153 2,392 2,631 2,870 3,110 3,349	0,697- 0,872 1,046 1,220 1,394 1,569 1,743 1,918 2,092 2,266 2,440	1,730 2,162 2,594 3,027 3,459 3,892 4,324 4,756 5,189 5,621 6,054	0,928 1,156 1,392 1,624 1,855 2,037 2,319 2,551 2,783 3,015 3,247	3,75 4,25 4,5 5,5 6,5 7 8	3,583 3,827 4,066 4,306 4,784 5,262 5,741 6,219 6,698 7,654 8,611 9,568	2,615 2,789 2,963 3,138 3,486 3,835 4,184 4,532 4,881 5,578 6,275 6,973	6,486 6,918 7,351 7,783 8,648 9,513 10,378 11,242 12,107 13,837 15,567 17,296	3,479 3,711 3,943 4,175 4,639 5,102 5,566 6,030 6,404 7,422 8,349 9,277

19. Прямоугольная резьба

Диаметр Illar резьбы	
	Диаметр резьбы
10	12 (14) 16 (18) 20 (22) 24 26

Примечание. Резьбы и шагя резьб. взятые в скобках, по возможноств не применять.

Трубная коническая резьба (табл. 21) имеет профиль в виде равнобедренного треугольника с закругленными вершинами н впадинами. Раднус закругления r = 0,13728S. Угол профиля —55°. Биссектриса угла профиля перпендикулярия к оси резьбы.

Угол уклона конуса, на котором нарезается резьба, $\phi = 1^{\circ}$ 47′ 24″, конусность 1 : 16.

Номинальным днаметром резьбы является днаметр отверстня в трубе, на наружной поверхности которой нарезана резьба. Высота профила h. = 0.6403S.

Шаг конической трубной резьбы нэмеряется параллельно осн резьбы и выражается числом ниток на одии дюйм.

Выход резьбы, сбеги, проточки и фаски (табл. 22) регламентированы ГОСТом 10549—63.*

Днаметры расточенных отверстий под нарезание резьб приведены в табл. 23—25.

 Основные размеры конической дюймовой резыбы (по ГОСТу 6111—52)

A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		егры ре вной пло в мм		диа- трубы	Длин: бы	в резь-	Шаг	оезьбы S	513
Номинальный д метр резьбы d ₀	Наружный а	Средний да	Виутрения да	Виутрення β метр у торца d_T	рабочая 1,	от торца тру- бы до основ- ной плоско- сти l ₂	в интках ва дюйм	B 16.16	Высота профиля h: в мм
1/16	1/16 7,895 7,142 6,389 6		6,135 8,480	6,5 7,0	4,064 4,572	27	0,941	0,753	
1/4 3/8	13,572 17,055	12,443 15,926	11,314	10,997	9,5	5,080 6,096	18	1,411	1,129
1/2	21,223 26,568	19,772	18,321 23,666	17,813 23,128	13,5 14,0	8,128 8,611	14	1,814	1,451
1 1 1/4 1 1/2 2	1 33,228 31,461 29,694 1 1/4 41,985 40,218 38,451		29,059 37,784 43,853 55,866	17,5 18,0 18,5 19,0	10,160 10,668 10,668 11,074	11 1/2	2,209	1,767	
L	1			1		l		L	

21. Основные размеры трубной конической резьбы (по ГОСТу 6211—69)

				(110 1 00	19 0211-	-03)				
-	дна-	дкаметр	метр		о да Длина резьбы *1				Шаг вьбы S	118
	Номинальный метр резьбы d в дюймах	Наружный ди d в мм	Средний диаметр dz в мм	Виутренний д метр d ₁ в мм	Внутрення д метр резьбы у ца трубы d _T	рабочая Із	от торца тру- бы до основ- ной плоско- сти I ₂	в интках на	в жж	Высота профиля и, в ми
	1/8	9,729	9,148	8,567	8,270	9	4,5	28	0.907	0,581
ı	1/4 3/8	13,158 16,663	12,302 15,807	11,446 14,951	11,071	11 12	6,0	19	1,337	0,856
	1/2	20,956 26,442	19,794 25,281	18,632 24,119	18,163 23,524	15 17	7,5 9,5	14	1,814	1,162
	1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 5 6	33,250 41,912 47,805 59,616 75,187 87,887 113,034 138,435 163,836	31,771 40,433 46,326 58,137 73,708 86,409 111,556 136,957 162,357	30,293 38,954 44,874 56,659 72,230 84,930 110,077 135,478 160,879	29,606 38,142 43,972 55,659 71,074 83,649 108,483 133,697 158,910	19 22 23 26 30 32 38 41 45	11,0 13,0 14,0 16,0 18,5 20,5 25,5 28,5 31,5	11	2,309	1,479
					1	ı				

ч. Указаны размеры, применяемые в соединениях, за исключением наружной конической резьбы с внутренней цилиндрической резьбой муфтовой арматуры по ГОСТУ 6527—63.

22. Выход резьбы; сбеги; педорезм; проточки и фаски для резьбы разных типов (по ГОСТу 10549-63 *)

		Фаска С **		63	0,2		0,3
		Фаска		-		ı	
			q.		I	100	d-0.7
		II				1	
7 0 P		Tan II	упрочненный	q		I	
pesso 6 w				E		1	
R O B	Проточка		узкая			I	
I Tun Eynpowensad	Прот	11	'n	9		ì	
-		Тип І	R	ž.	1		0,2
1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			нормальная	_	1		0,3
н в р у ж н о в Состава в разона в ра			нор	٩	ı		1.0
		Недорез **		умень- шен- ный	0.4	9.0	0,8
a st		Недо	4	нор- маль- ный	0,6	8,0	1.0
		и при части	es H	45*	0,2		200
		угле заборной части	ниструмента	30.	0,3	0,4	0,5
		yrae 3	Ē	200	0.5	9,0	0,7
			Шаг резьбы	S	0,2	0.35	0,4

Продолжение табл. 22

	Фаска С**		. 64			0,5			. 1,0.			1.6		2,0		n 1	
1	Фаска		1				ı			2,0	2,5	3,0		o o	5,0	6,5	
		d ₃			d −0,8	6.0-b	d-1,0		71.7	d-1,5	4-1,8	d-2,2	4-2,5	d-3.0	4-3,5	d-4,5	
	=	еиныя					ı			2,0		2,0		o i		o'ê	
l	Tru II	упрочиеный	۵				ı			3,6	0 4 0 4 0 6			7,6			
			2		0	7,5			o S					2			
Проточка		узкая			0	0,3			2					1,0			
Про	Tun I	_	q			2		9,1		2,0	0 0 0			3,0		9,	
1		00	5		2,0					0,5			ļ,	7,0			
		нормальная					2				1,0					0,1	
		коря	q			0		2,0	0	2		4,0		0,0		ô	
	Hegopes **		умень- шен- ный			0.1	1,6			2,0		2,5		3,0		9,0	
	Hego		нор- маль- ный			0.7		2,1		o fo		4,0		2,0		o o	
	частн	T.a	45°		,	ř,		2,0	9,0	0,7	6,0	1,0	1.2	1,4	1,6	2,0	
	Сбег ** / 1 max прн угле заборной частн инструмента		30.		9'0	0,7	0	0 5	6,0	1,2	1,5	1.6	2,0	2,2	3,0	3,5	
	Сбег **	200		1.0	1,2	1,3	:	7,0	1,8	2,2	2,8	3,13	3,5	4,5	5,2		
	Mar pessoon		2		0,5	9,0	0,7	0,75	8,0	_	1,25	1,5	1,75	5	2,5	6	

Продолжение табл. 22 088

`		_			DAE	nertifica	Ocinic	******		
		: 0		64	2,01		000		4,0	
		Фаска С **		1	7.5	8.0	3,8		10,5	
			d's		d-5,0	0,9−b	4-6,5	d-7,0	d-8.0	d-9,0
	Тип 11				:	e é	7.0		8,0	10°
		TBI	упроч	9	10,2	10,3	12,9	13,1	15,0	16,0
				2	,	e o		-	2.4	
	Проточка		узкая						0	2
	Про	-	y	9	5,0			0.9	0	0,0
		Tan	100	č				2		
	ľ		нормальная	ι,		2,0			o e	
			нори	9		0,0		10,0		12,0
		Hegopes *1		умень- шен- ный		0,0		0,0		ò
	;	Hego L.		нор- маль- ний		0.00		10,0		12,0
and the same of th	при части		42.	2,2	2,5	3,0	3,2	3,58	4,0	
		Сбег *1 (1 тах при угле заборной части ниструмента		300	6,0	4,5	2,0	5,5		o o
	Char	yrae su	ня	30°	6,3	7.1	8,0	9,0	10,0	11,0
			резъбы	va .	10 %	. *	4.5	ın	10	9

20° резьба на проход; 30° — резьба в упор.
 Недорез = сбег + недовод (недовод — это величина недорезанной части детали между концом сбега и опор-

Имеются еще умельшенные недорезы в узкие проточки, которые допускается применять в обоснованых случваях. • Варнаят 1 — при сопряжении с внутренней резьбой, вмеющей проточку тяпа И; варнаят 2 для всех остальных поверхностью детали).

	C1 03	вариантов		P4		0.2	0.3		0,5	0	
	Фаска с1	вариз		-			J				
			d.					4+0,3	1	4+0.4	1
1. 0.			=				1				
Tun I Tun Lyapowennau			1 11 11	b1			ı				
Tun II-yapo				1,		1		0.2	1	0,2	ı
Tun I I	очка		узкая			1		0.3	ì	0,3	1
70	Проточка	-		61		1		1.0 04	ī	1.0 04	1
a 5		Тип		2		1		0,3	ı	0,5	ı
C1 X 45°			нормальная			1		0.5	ı	1.0	1
1 0 S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			80	b ₁		ı		2,0 04	1	3,0 **	ı
6-A.A.	Недорез **	I max	умень-	пен-	9.0	0,0	0 24	1,5	2.18	2.2	2,4
	Недо	,	нор-	маль- ный	8.0	1,0	6,1	0.0	2,5	3.0	6,5
		Coer la max	ywerb-	ный ный	0,3	0,4	0.0	8.0	120	1,3	7.
				маль-	0,5	0,6	0,8	1.2	1,1	1.9	2,1
		Har	pesson		0,2	0.25	0,35	0.5	0,6	0,75	8.0

High Coff 1 mm Helphops High Coff 2 mm Thors was Tho	_													_			
	2 C . 2	HTOB		24	1,0		1,5		2.0	1	2.0	3,0		4.0			
	Фаск	вария		-	2,0	0	0		9	4.0		0,0	7,0	8,0	8,5		
Color June Helyopes 1 Thorougas Trail Thorougas Trail			d.		0 1 1	a+0,5	1017	100	4+1.0		4+1.2	4+1.5	1 :	0,1	d+2,0		
Color June Helyopes 1 Thorougas 1		:	=		2,0	2,5	3,0	;	ก	5,0	7,5	0.6		10,5	_		
Thorseless Tho		T.		19	3,6	4,5	5,4	6,2	6,5	6,8	13,1	14,3	18,4	18,7	18,9		
Color 4 para Hegopes ** Tran 1 Tran 1						4			0,5	_		T		1,0			
Color f max	очка		узкая		0.5			-			10.			2,0	_		
Cont. Cont	Прот	-		19	1,6	2,0	,	n N	3,0	4,0	5.0		6,0		e e		
CGer f ann Heighber 1 Musp - Yanda Misp Must Musp - Musp Must Musp - Musp Must Musp - Musp Musp Musp - Musp - Musp - Musp Musp - Musp - Musp - Musp Musp -		THI	и	z,		5				1	1,0				_		
CGer f ann Heighber 1 Musp - Yanda Misp Must Musp - Musp Must Musp - Musp Must Musp - Musp Musp Musp - Musp - Musp - Musp Musp - Musp - Musp - Musp Musp -					ормальн	-	10		1,5		2,0			0	ŝ		_
CGer f ₃ max Helgolds Helgold			NO	b ₁	4.0	2,0	0,0	7,0	8,0		10,0	125		16			
CGer f a max Musp. Page 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	pe3 *1	пах	умень-	ный	3,0	80	4,5	5,2	6,0	7.5	9,0	12,5	16,0				
2.7 3.3 4.7 5.5 5.5 7.0	Недо																
		з шах	умень-	ный	1.8	2,2	2,7	3,2	3,7	4,7	6,6	7.6	9,6		1		
Harring Solution 1, 10 1, 12 55 1, 1, 1, 2 55 1, 1, 1, 2 55 1, 1, 1, 2 55 1, 1, 1, 2 55 1, 1, 1, 2 55 1, 1, 1, 2 55 1, 1, 1, 2 55 1, 1, 1, 2 55 1, 1, 1, 2 55 1, 1, 1, 2 55 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	26.00	1300	Hop-	Manb- HMR	2,7	3,3	4,0	4,7	5,5	7.0			1				
		Mar	pearon S		1,0	1,25	1,5	1,75	63	2,5	ທ	4.4	ND.	5,5			

** При выполнении резьбы в упор рекомендуется применять резьбообразующий инструмент с длиной заборной части не более трех шагов. SHHY

других случаев. Bcex

23. Днаметры расточенных отверстий в мм под нарезание метрических резьб

lllar	Днаметр о	тверстия	War	Диаметр отверстия			
резьбы	Номинал *1	Допуск	резьбы	Номинал *1	Допуск		
0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5	d — 0,5 d — 0,77 d — 1,04 d — 1,3 d — 1,55 d — 1,82 d — 2,1 d — 2,64	+0,1 +0,15 +0,16 +0,17 +0,2 +0,23 +0,25	3 3,5 4 4,5 5 5 6	d - 3,18 d - 3,7 d - 4,23 d - 4,75 d - 5,3 d - 5,85 d - 6,38	+0,31 +0,33 +0,38 +0,43 +0,48 +0,54 +0,58		

*1 d — номинальный днаметр резьбы в мм.

Пример. Резьба M10×1,5; днаметр отверстия 8,45+0,17 мм.

24. Диаметры расточенных отверстий под нарезание трапецендальных резьб

	Резьба *1									
Номн- нальный диаметр	кру	пизя	норм	альная	мелкая					
резьбы	D	0	_ D	0	D	0				
				1 1		1				
10			7		8					
12			9	+0,15	10					
14			- 11		12					
16	-	-	12		14					
18			14	+0,20	16	10.10				
20			16		18	+0,10				
22	14		17		20					
24	16		19		22					
26	18	+0,40	21	+0,25	24	1				
28	20		23		26					

Продолжение табл. 24

			Резьба	01							
Номи- нальный днаметр	кру	пная	иорыя	льная	34	елкая					
резьбы	D	0	D	0	D	0					
30	22		24		27						
32			26		29						
36	26	+0,50	30	+30	33	+0,15					
40	30		34		37	10,10					
44	32		36		41						
50	38	+0,60	42	+0.40	47						
55	43	7.0,00	47	7-0,40	52						
60	48		52		57						
65	49		55		61						
70	54	1000	60	+0,50	66	+0,20					
75	59、	+0.80	65	+0,50	71	1.0.20					
80	64		70		76						
85	65		73		- 80						
90	70		78		85						
95 ′	75	+1,00	83	+0,60	90	+0,25					
100	80		88		95	1					
110	90		98		105						
120	. 96		104		114						
130	106		114		124	1000					
140	116		124		134	+0,30					
150	126	+1,20	134	+0,80	144						
160	136		144		152						
170	146		154		162	+0,40					
180	151		160		172						
190	158		170		182						
200	168	+1,60	180	+1,00	190	*+0,60					
210	178		190		200						
220	188		200		210						
240	200		216		228						
250	210		226		238						
260	220	+2,00	236	+1,20	248	+0,60					
280	240		256	1	268						
300	260		276		288						

 Диаметры расточенных отверстий под нарезание трубных цилиндрических резьб

Ди	анетр	Допуск	Ди	аметр	Допуск
резьбы в дюймах	отверстия в мм	в мм	резьбы в дюймах	отверстия в мм,	в мм
					11
1/8	8,80	+0,12	1 3/8	41,60	
1/4	11,80		1 1/2	45,00	+0,34
3/8	15,20		1 3/4	51,00	
1/2	18,90	+0,14	2	56,90	
5/8	20,90		2 1/4	62,95	+0,40
3/4	24,30	+0,28	2 1/2	72,45	
7/8	28,30	+0,20	2 3/4	78,80	
1	30,50		3	85, 10	
1 1/8	35,20	+0,34	3 1/4	91,20	+0,46
1 1/4	39,20		3 1/2	97,55	

Отержим (заготовки) под наружную резьбу. Днаметры стержией паравания наружной метрической резьбы назиачают с учетом вспучивания заготовки и допусков на наружный диаметр резьбы:

$$d_3 = d^{-\Delta}$$

где d_8 — диаметр заготовки в мм; d — номинальный диаметр резьбия в мм; $\Delta \approx 0.04 \sqrt{S}$ — гараитийный запас на вспучиванне в мм; δ — допуск на иаружный диаметр резьбы по стандарту в мм.

Величным А н б для различных шагов н классов точности приведены в табл. 26—28.

26. Отклонения диаметров стержией под нарезание метрических резьб

		1,25	-0,05	-0.05		9	-0,10	-0,10	
			-0,05	-0,05		10	-0,10	-0,10	
		8,0	-0,04	-0,04		ın.	-0,08	-0,08	
		0,75	-0,04	1		10,	-0,08	-0,08	
		7.0	0,04	1		4	-0,07	-0.07	
		9'0	-0,04	1		10,6	-0,00	-0,07	
	POM S	0,5	-0,03	1	POM S				0,05
в мм)	Шаг резьбы	0.45	0,03	1	Шаг резьбы	m	-0,07	-0,07	кня 10
(Размеры в		0,4	-0,03	I		PD . C4	-0.06	-0,06	яметр стеру
		0,35	0,02	1		a	-0.06	-0,06	Пример. Резьба М10 \times 1,5 — 2 кл.; дявметр стержия $10^{-0.05}_{-0.29}$
		0,3	-0,02	ı		1,75	-0,05	-0,05	M10×1,5 -
		0,25	-0,02	ı		1,5	-0,24	-0,05	р. Резьба
	Клисс точности резьбы 2.8		e -6		Класс точности резъбы	. es	e -6	Приме	

27. Диаметры заготовок пол нарезание трапецендальных резьб

_											_						
1	аметру	Мелкая вдаеэф		-0,30			-	0,40			-0.50				0.60		
	Отклонения по диаметру обточки	Нормаль- ная галеэф			-0.80					1.00					-1,20		
	Отклон	Круппая резьба			-1.20			-		-1,60					-2.00		
	HOMBHBIDS- REMETE ARBMETE PESSON R ARBMETE OGTONKE		130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	240	250	260	280	300
	аметру	резьба Мелкая			-0.15			000	0, 10				-0.25			00,30	
	Отклонения по днаметру обточки	Нормаль- ван везьба			-0,40			0	00,00				09'0-			08'0-	
	Отклон	Крупная резьба			09*0			6					-1,00			-1.20	
	Номиналь-	диаметр резьбы и диаметр обточки	44	20	22	09	65	70	75	80	85	96	100	100	110	120	
	аметру	мелкая водезер						-0.10						,	-0.10		
	Отклонения по дваметру обточки	Н ормаль- ван возьба		-0,15			-0.20			0				0			
	Отклон	Крупная резьба				ı					10.3				-0.30		
	Номиналь-	диаметр резьбы и днаметр обточки	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	

28. Днаметры заготовок (стержней) под нарезание трубных инлиндрических резьб

	Ди	аметр		Дн	аметр		
	резьбы в дюймах	стержня в мм	Допуск в мм	резьбы в дюймах	стержня в <i>мм</i>	Допуск в мм	
	1/8	9,48	-0.10	1 3/4	43,98		
	1/4	12,86		1 1/2	47,37	-0,17	
	3/8	17,36	0,12	1 3/4	53,34		
	1/2	20,64		2	59,21		
	5/8	22,61	0,14	2 1/4	65,33		
	3/4	26, 11		2 1/2	74,74	-0,20	
	7/8	29,88		2 3/4	81,12		
	1	32,92		3	87,46		
	I 1/8	37,55	-0,17	3 1/4	93,56	0.04	
	1 1/4	41,53		3 1/2	99,91	0,24	
1							

HAKATKA

Накатку прямую или косую сетчатую наносят на поверхности круглых головок винтов (болтов), гаек и шайб. Шаг накатки (табл. 29) выбирают в зависимости от ширины накатки

Шаг накатки (таол. 29) выбирают в зависимости от ширины накатки диаметра заготовки.
Прямую накатку производят одним роликом, а косую сетчатую—

двумя роликами с правой и левой насечками.
После накатки диаметр изделия больше диаметра заготовки на вели-

чину $\Delta \approx (0.25-0.5) t$, где t— шаг накатки.


В чертеже вместо диаметра накатываемого изделия условио проставляют диаметр заготовки.

Угол заострения накатки (α) рекомендуется: для цветных металлов 90°, для конструкционной стали 75°, для инструментальной стали 60°.

ЗУБЧАТЫЕ И ЧЕРВЯЧНЫЕ ПЕРЕДАЧИ

Зубчатые и червячные передачи передают вращение и крутящий момент благодаря зацеплению пары зубчатых колес или червяка с червячным колесом.

Передаточным отношением (числом) і зубчатой (червячной) передачи паравают отношение утловых скоростей ω_1 и ω_2 или число оборотов в минуту n_1 и n_2 двух колес (или червяка и червячного колеса), находя-



щихся в зацеплении:
$$\begin{aligned} i_{21} &= \frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{z_1}{z_2} \,; \\ i_{12} &= \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1} \,; \\ i_{4n} &= \frac{\omega_K}{\omega_4} = \frac{n_K}{n_4} = \frac{z_4}{z_K} \end{aligned}$$

При числе зубчатых колес в передаче, большем двух, передаточное отношение передачи опредсляется как произведение передаточных отношений соответствующих пар колес.

Пример. Определять пе-

редаточное отношение для

зубчатой передачи, приведенной на рис. 3. Дано: $z_1=20;\ z_2=40;\ z_3=24;\ z_4=60;\ z_5=20;\ z_6=80.$ Передаточные отношения между валами будут

$$\begin{split} I_{1-1V} &= \frac{z_1 \cdot z_2 \cdot z_6}{z_2 \cdot z_4 \cdot z_6} = \frac{20.24 \cdot 20}{40 \cdot 60 \cdot 80} = \frac{1}{20}; \\ I_{11-1V} &= \frac{z_3 \cdot z_5}{z_4 \cdot z_6} = \frac{24 \cdot 20}{60 \cdot 80} = \frac{1}{10}; \\ I_{111-1V} &= \frac{z_5}{z_6} = \frac{20}{80} = \frac{1}{4}. \end{split}$$

Профиль зуба зубчатых колес описывается эвольвентой, циклондой и т. д.

Профильчервя к а описывается архимедовой спиралью, конволютой, эвольвентой и т. д.

Основиме элементы зубчатого зацепления показаны на рис. 4. Окружности, являющиеся центроналами зубчатых колес в относительном движении, называются и а ч а л ь н ы м и окружностями.

Окружности зубчатых колес, на которых шаг и угол зацепления равны теоретическому, называются д е л и т е л ь н ы м и. В некорригированных зубчатых зацеплениях делительные и начальные окружности совпалают.

Линия, являющаяся геометрическим местом точек касання сопряженных профилей, называется линней зацепления (ГД).

Угол между линией зацепления и общей касательной к начальным ормалью к линин центров O_1O_2 называется углом зацепления (α_3) .

Точка касания начальных окружностей, являющаяся точкой пересечения линии зацепления с линией центров, называется полюсом за цепления (Р.)




Рис. 4

Расстояние между одноименными эвольвентами двух соседних зубьев, измеренное по дуге начальной окружности, называется ш а г о м (f). Отношение днаметра делительной окружности к числу зубьев колеса называется м о д у л е м колеса (m).

Значения модулей стандартизованы (табл. 30).

Ряд модулей зубчатых зацеплений (по ГОСТу 9563—60°)
 в мм

0,06	0,055	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1	0,11	0,12	0,14
0,15	0,18	0,2	0,22	0,25	0,28	0,3	0,35	0,4	0,45
0,5	0,55	0,6	0,7	0,8	.0,9	1	1,125	1,25	1,875
1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,5	4	4.5
5	5,5	6	. 7	8	9	10	,	- 0	-

^{*1} Величины модулей от 11 до 100 мм см. по ГОСТ 9563-60°.

В дюймовой системе мер при расчете зубчатых передач применяют диметральный питч, величныя которого равна числу зубьев; приходящихся на 1⁴ диаметра делительной окружности (габл. 31—32).

Типы зубчатых передач приведены в табл. 33, основные формулы для расчета зубчатых колес и червячных передач — в табл. 34—36, Стандартные значения m_s и q для редукторов червячных передач в значения углов подъема внитовой линин приведены в табл. 37—38.

31. Соотношения между модулем и питчем

Модуль в мм	Питч	Модуль в мм	Питч	Модуль в мм	Патч
0, 5 0, 75 1 1, 25 1, 5 1, 75 2, 0	50, 800 33, 867 25, 400 20, 320 16, 933 14, 514 12, 700	2,25 2,5 2,75 3,0 3,5 4 4,5	11, 288 10, 160 9, 236 8, 466 7, 257 6, 350 5, 644	5,5 6 7 8	5,080 4,618 4,233 3,628 3,175

32. Соотношения межлу питчем и молулем

-	Питч	Модуль В. мм	Пито	Модуль в мм	Питч	Модуль В мм
The second second	3 1/2	7, 26	10	2,540	22	1,154
	4	6, 35	11	2,310	24	1,058
	5	5, 08	12	2,120	26	0,977
	6	4, 23	14	1,810	28	0,907
	7	3, 63	16	1,587	30	0,847
	8	3, 17	18	1,411	34	0,794
	9	2, 82	20	1,270	36	0,705

33. Типы зубчатых передач

	Особенности	Перекрещи- влющиеся ста молес Плавия ход и болес вмесоня коэффицент подеявного действия	. Большие пе- редиточные числа
	Условное обозначение		
arms nepoper	Тип зубчатой передачи	Винтован (гиперболо- мднян)	Червяч- мая лерадия дряческая в глебо- и плебо- и правиком
66. Ining Syndarms, nepower	Особенности Оси колес Продава Ко- Соб вуб Собетеманет Продава Ко- Соб вуб Собетеманет Продава		OCR MOJEC INSPECTATION OCS WITH MANITY OCS WITH WARRANT OCS WITH
	Условное обозначение		
	тип зубчатой передачи	Цилиндри- секия пря- мозубяя, ко- созубяя и с- шевроным зубом	Коническан, присожубан, кесонубан, с краволя, нейным эубом

34. Основные формулы для расчета колес наружного и внутрениего зацепления

Параметры Примозубые можесо Порамозубые мож	1	1	06	означение и способ от	тределения				
В пормального сечения (виденс s) Не х о д и м е д в и и м е д сечения (виденс s) Ис х о д и м е д в и и м е д сечения (виденс s) 1 Чикло зубы е в шестерия и колест в п в сечения п в	пор.	Параметры	Прямозубые	Косозубые и ци со стандартны	проиные колеса ин элементами				
па основания расчетов) 1 Чакто зубы св. постерня по постерня 2 Данные не- ходова 2 Данные не- ходова 3 музучь то	011		колеса						
сел цистерни полосез		(опред	Исхо еляют путем о на ос	диме данные бмеров с изтуры либо иозании расчетов)	аыбирают				
Xogarora Nort- Xog	.1	ев шестерин		² ш, ² к					
ент норожения висе терми в высока $\xi_{uu} = -\xi_{K}$ $\xi_{nuu} = -\xi_{nK}$ $\xi_{uu} = -\xi_{gK}$ 4 Угол във вуба выпова в в выпова в в выпова в в в выпова в выпова в в выпова в в выпова в выпова в в в в в в выпова в в в в в в в в в в в в в в в в в в	2	ходиого контура: а) модуль б) угол зацепления а) иоэффициент высоты зуба г) ноэффициент радиального	α ₀ 1 ₀	a _{on} fon	αos fo.				
илона зуба по делитель- ному ци-	3	ент норрек- ции шес- терии и	$\xi_{ttt} = -\xi_K$	$\xi_{nm} = -\xi_{n\kappa}$	$\xi_{SM} = -\xi_{SK}$				
	4	илона зуба по делитель- ному ци-	-	_В д .					
	5								
Основные зависимости									
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	6								
*1 Модуль торцовый (см. табл. 37).		*1 Модуль т	орцоамй (см. т	габл. 37).					


Продолжение табл. 34

1		06	означение и способ оп	ределения				
nop.	Паракетры	Прямозубые	Косозубые и ше со стандартных					
№ по		колеса	в нормальном сечении (нидекс л)	в торцовом сеченин (индекс s)				
7.	Модуль тор- цовый	т — задан	$m_s = \frac{m_n}{\cos \beta_{\partial}}$	т _з — задан				
8	Модуль нор- мальный	-	т _п — задан	$m_n = m_s \cos \beta_{\partial}$				
9	Днаметры делительных окружностей шестерии и колеса	$d_{\partial u} = mz_u$ $d_{\partial \kappa} = mz_{\kappa}$		= m ₅ ² _W .				
10	Высота зуба	$h = (2f_0 + c_0) m$	$h = \left(2f_{on} + c_{on}'\right) m_n$	$h = (2f_{os} + c'_{os}) m_s$				
11	Высота нож- ки зуба ше- стерян и ко- леса	$ \begin{split} & h_{im}^{'} = (I_0 + \\ & + c_0^{'} - \tilde{\epsilon}_{im}) m; \\ & - k_{im}^{'} - k_{im}^{'} m; \\ & - k_{im}^{'}$						
12	Высота го- гловки зуба шестерни и колеса	$h'_{ii} = h - h''_{ii}$ $h'_{K} = h - h''_{K}$						
13	Днаметры окружностей впадви ше- стерви и колеса	$D_{\ell m} = d_{\partial m} - 2h_{m}^{"}$ $D_{\ell \kappa} = d_{\partial \kappa} \pm 2h_{\kappa}^{"}$						
14	Днаметры окружностей выступов шестерня и колеса	$\begin{aligned} D_{eu} &= (D_{1ai} + 2h) - \Delta D_{eu} \\ D_{e\kappa} &= (D_{1\kappa} + 2h) \pm \Delta D_{e\kappa} \end{aligned}$						

			продолжение табл. э				
	-	00	означение и способ от	пределения			
тор.	Параметры	Прямозубые	Косозубые и ше со стандартны	еаронные колеса МН элементами			
Ne mo		колеса	в иормальном сечения (индекс п)	и торцоном сечении (индекс s)			
18	Угол зацеп- жения в тор- цоном се- чении	α₀ — задап	$tg \alpha_{\phi s} = \frac{tg \alpha_{\phi s}}{\cos \beta_{\partial}}$	α ₀₅ — задан			
16	Угол зацеп- ления в нор- мальном сечения	-	α _{ØЛ} — задан				
17	Шаг по де- лительной окружности (торцоный шаг)	$t = \pi m$	$t_{\rm S} = \pi m_{\rm S}$				
18	Шаг нор- мальный	-	t _n =	± πm _n			
19	Коэффициент коррекции в торцовом сечении	ξ — задан	$\xi_s = \xi_n \cos \beta_{\partial}$	¢ ₈ — ээдан			
20	Коэффициент коррекцян в нормальном сечении	-	ŧ _л — задан	$\xi_n = \frac{\xi_5}{\cos \beta_{\bar{\theta}}}$			

Пр я мечя в не. Для прямозубого леморрегировалного заществляния "веравляного стадартным виструментом (од. 20% ; $t_s=1$) г. $t_0=0.28$), формурал внеот эми $d_0=mx$, h=2.8, $m_s=m$ $t_s=1.28$ m, $h=m_s=1$ $t_s=1.28$ m, h=1 $t_s=1.28$ m, h=10 $t_s=1$ 0 $t_s=$


35. Основные формулы для расчета комических зубчатых колес с углом между осями 90°



1		-	
М по пор.	Параметры	Обозна-	Расчетные формулы .
1	Число зубьев шестерни и колеса	²m ² _K	Определяются с натуры или за- даются
2	Передаточное число	ı	$i = z_{\kappa} : z_{uu}$
3	Угол зацепления в тор- цовом сечении	as	α _g == 20° (no ΓΟCTy 3058-54)''
4	Коэффициент высоты зу- ба	Į.	fo = 1,0
5	Коэффициент радиаль- ного зазора	¢'o	$c_0' = 0.25$
6	Угол делительного кону- са шестерии (колеса)	Φ∂,	$\begin{aligned} \operatorname{tg} \phi_{\partial ttt} &= z_{ttt}/z_K; \\ \phi_{\partial K} &= 90^\circ - \phi_{\partial ttt} \end{aligned}$
7	Чясло зубьев основного плоского колеса	z ₀	$z_0 = \sqrt{z_{ui}^2 + z_K^2}$

№ по пор.	Параметры	Обозна-	Расчетные формулы
8	Модуль в торцовом сече- ния	m _s	Определяется с натуры. Значения см. в табл. 37
9	Конусное расстояние	L	$L = \frac{z_0 ms}{2}$
10	Раднальный зазор	c	$c = c'm_g$
11	Наружный днаметр ше- стерян (колеса)	De	$D_{em} = z_{ii}m_s + 2f_0m_s\cos\varphi_{ii};$ $D_{e\kappa} = z_{\kappa}m_s + 2f_0m_s\cos\varphi_{\kappa}$
12	Днаметр делительной ок- ружности шестерин (коле- еа)	ďð	$d_{\partial tt} = z_{tt} m_s;$ $d_{\partial K} = z_K m_s$
13	Высота головки зуба	h'	$h' = f_0 m_s$
14	Высота ножин зуба	h"	$h'' = m_s \left(t_u + c_0' \right)$
15	Полная глубина зуба	h	$h = m_s \left(2f_0 + c_0' \right)$
16	Глубина захода	ħs	$h_3 = 2f_0 m_b$
17	Угол ножка зуба	γ	$tg \gamma = \frac{m_s \left(I_0 + c_0'\right)}{L}$
18	Угол наружного конуса шестерни (колеса)	φ _e	$φ_{ett} = φ_{\partial tt} + γ$ $φ_{ex} = φ_{\partial x} + γ$
19	Угол внутреннего конуса шестерин (колеса)	Ψι	$Φ_{lm} = Φ_{\partial m} - γ$ $Φ_{l\kappa} = Φ_{\partial \kappa} - γ$
20	Эквивалентное число зубъев шестерни (колеса)	z ₉	$z_{\mathcal{H}} = \frac{z_{ttt}}{\cos \varphi_{\partial tt}}$ $z_{\mathcal{H}} = \frac{z_{K}}{\cos \varphi_{\partial K}}$

36. Основные формулы для расчета червячных передач



№ по пор.	Параметры	Обозна-	Расчетные формулы
1	Число заходов червяка	Z _q	Определяются с натуры или за-
2	Число зубьев колеса	z _K	даются
3	Осевой шаг червяка	t _s	
4	Передаточное число	ı	$i = z_K : z_q$
5	Модуль	m _g	$m_{\rm S} = \frac{t_{\rm C}}{\pi} = 0.3183t_{\rm S}$
6	Коэффициент высоты зу- ба	f.	Обычно f ₀ = 1,0
7	Раднальный зазор	0	Обычно $c = 0,2+0,3m_g$
8	Высота витка чераяка и высота зуба колеса	h	$h_{\rm w}=h_{\rm K}=2I_0m_{\rm S}+c$
9	Днаметр делительной окружности чераяка (ко- леса)	d∂	$d_{\partial q} = q m_s; \ d_{\partial \kappa} \Rightarrow z_{\kappa} m_s$
10	Число модулей в диаметре делительной окруж- иости	. 4	$q = \frac{d_{\partial q}}{ms}$ Стандартные значения см. а табл. 37
11	Коэффициент коррекции	ŧ	$\xi = \frac{A}{m_g} - 0.5 \ (q + z_K)$

№ по пор.	Параметры	Обозна-	Расчетные формулы
12	Межосевое расстояние	Λ	$A = 0.5m_s (q + z_K + 2\xi)$
13	Днаметр окружности вы- ступов червяка (колеса)	D _e	$D_{eq} = d_{\partial q} + 2f_0 m_s;$ $D_{e\pi} = 2A - d_{\partial q} + 2f_0 m_s$
14	Днаметр окружности впадин червяка (колеса)	D _i	$D_{iq} = d_{\partial q} - 2l_0 m_s - 2c;$ $D_{i\kappa} = 2A - d_{\partial q} - 2l_0 m_s - 2c$
15	Ход винтовой линии вит- ка	s	$S = t_3 x_q$
16	Угол подъема винтовой линии червака на делитель- ном цилиндре	λд .	$\operatorname{tg}\lambda_{\bar{\partial}}=rac{z_{\mathrm{q}}}{q}$ Значения $\lambda_{\bar{\partial}}$ см. в гобл. 38
17	Угол зацепления в осе- вом сечении	α	Для червяков со спиралью Архимеда $\alpha = 20^\circ$, Для эвольвентных я удлиненно эвольвентных червяков $\lg \alpha = \frac{\lg \sigma_{\partial \pi}}{\cos \lambda_{\partial}}$
18	Угол зацепления в нор- мальном сечении	aon	Для червяков со спиралью Архимеда $ \text{tg } \alpha_{\textbf{0}\textbf{0}} = \text{tg } \alpha \cos \lambda_{\textbf{0}} $ Для эвольвентных и удлиненио эвольвентных червяков обычно $ \alpha = 20^{\circ} $
19	Осевая толщниа витка червяка по делительному цилиндру	Sað	$S_{\alpha\beta} = m_s \left(\frac{\pi}{2} - 0.2 \lg \alpha \right)$
20	Нормальная толщина червика по делительному цилиндру	Snq	$S_{nq} = S_{a\bar{\partial}} \cos \lambda_{0n}$

37, Стандартные значення mg н q для редукторов

	т ₅ в мм	q m _s в мм q		т _з в мм	q	
The second secon	(2,5) 2,5 (2,75) 3,5	10; 12 (14); 16 12; 14 10; 12; (14); 16 10; 12; (14); 16 10; 12; (14) (10); 12; 14	4 (4.5) 5 (5,5) 6 7 8	9; 10; 12; (14); 16; 10; 12; 16 9; (10); 12; 16 9; 10; 12 9; 10; (12); (14) 9; 10; 12; 8; 9; 10; 12	(9) 10 11 12 14 16 (18) 20	8; 10; 12 8; 10; 12 8; 10; 12 8; 10; (12) 8; 10; (10) 8; 9 8 7,5

38. Углы подъема винтовой линин λ_{∂} в зависимости от числа заходов червяка

q ~	z _r								
	1	2	. 3						
16	3°34′35″	7*7′30″	14°02′10"						
14	4°05'08"	8°07′48″	15°56'43"						
12	4°45′49″	9°27′44″	18°25'06"						
10	5°42′38″	11°18′36″	21°48'05"						
9	6°20′25″	12°31'44"	23°57′45″						
8	7°07′30″	14°02′10″	26°33′54″						
7,5	7°35′41″	14°55′53″	28°04'21"						

цепные передачи

Область применения — в машинах различных назначений, особенно широко в сельскохозяйственных и транспортных машинах.

Достоянства: возможность применения в значительном днапазоне межосевых расстояний; малые габаритные размеры по сравненно с передачами гибкой связью; отсутствие скольжения; высокий к. п. д.; малые сялы, действующие на валы; возможность легкой замены цепн; возможность легкой замены цепн; возможность легкой замены цепн; возможность легкой замены цепн; возможность петелачи ввяжения нескольким ваездочкам.

Недостатки: потребность в натяжных устройствах вследствие вытягнявания цепей; повышенные требования к точности установки валов; неравномерность вращения ведомых звездочек; шум при работе.

Типы, основные параметры и размеры элементов цепных передач понвелены в табл. 39—42.

39. Типы приводных цепей

Тяп цепя	гост	Шагн	Разру- шающая нагрузка в кГ	Применение
Ролнковая одно- рядная	10947—64*	8; 9,525; 12,7; 15,875; 19,05; 25,4; 31,75; 38,1; 44,45; 50,8	460— 16 000	Общее
Роликовая повы- шенной точности и прочности	10947—64*	19,05; 25,4; 31,75; 38,1; 44,45; 50,8; 63,5	3200— 35900	Машнны нефтя- ной промыш- ленности
Роликовая	1094764*	12,7; 15,875	900 2300	Велосипеды и мотоциклы
Роликовая	1094764*	15,87; 19,05; 25,4; 38,1; 44,15	2300— 10000	Сельскохозяй- ственные маши- ны
Роликовая с изо- гиутыми пластин- ками	10947—64*	78,1; 103,2; 140	36 000— 120 000	Прн динамичес- ких нагрузках
Втулочная	10947—64*	9,525	1100 1800	Общее Велосипеды
Пластничатая зубчатая	-	12,7; 15,87; 19,03; 25,4; '31,75	1900— 68 600	Общее
Из литых крюч- ковых звеньев	105453	30; 38; 41,3	600 1500	Сельскохозяй- ственные маши- ны
На штампован- ных крючковых	4187—56*	30,38; 41,3	600—900	Сельскохозяй- ственные маши- ны

40. Основные параметры цепных передач

Наименование параметра	Обоз- наче- ние	Формулы для расчета и рекомендуемые величииы
Передаточное число	i	$I = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1}.$ n_1 и n_2 — число оборотов быстроходной и тихоходной звездочен
Число зубьев звез- дочен	z ₁ ; z ₃	Реномендуемое число аубъев малой звездочин см. табл. 41
Число оборотов звез- дочин в минуту	п	Наибольшие допустимые величины для малой звездочии см. табл. 42
Шаг цепн в мж	t	См. табл. 39 и 42
Сиорость цепи (сред- няя) в м/сек	v	$v = \frac{2\pi t}{60\cdot 1000}$ м/сек. Обычно $v < 15$ м/сек
Потребное число звеньев цепн	w	$W\cong rac{z_1+z_2}{2}+rac{2A}{t}+\Big(rac{z_2-z_1}{2\pi}\Big)^2rac{t}{A}$, где A — предварительно выбранное межосевое расстояние
Расстояние между осник энтэдочен в <i>мм</i>		При $i < 3$ $A_{\min} = \frac{D_1 + D_2}{2} + (30 + 50) \text{ мм};$ при $i > 3$ $A_{\min} = \frac{D_1 + D_2}{2} \cdot \frac{9 + 1}{10}.$ где $D_1 = \frac{1}{10}$ $A_{\min} = \frac{D_2 + D_2}{10} \cdot \frac{9 + 1}{10}.$ где $D_2 = \frac{1}{10}$ отружитье деяметры амендом межосаме расстояния $A = (30 + 50) \cdot \frac{1}{10}$ По выбранному чиску знежье $A = \frac{1}{4} \left[w - \frac{z_1 + z_2}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{z_1 + z_2}{2} \right]$ $+ \sqrt{\left(w - \frac{(z_1 + z_2)^2}{2} - 8 \left(\frac{z_2 - z_2}{2} \right)^2 \right)}$

41. Рекомендуемые числа зубьев малой звездочки

	Передаточное число і								
Тип цепн	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	>6			
	.Число зубьев г								
Втулочно-роликовая	3027	27—25	25—23	23—21	2117	1715			
Зубчатая	3532	32-30	30—27	27—23	2319	1917			

42. Наибольшие допустимые числа оборотов малой звездочки в минуту

illar t n mm										
Число зубьев г	12,7	15,875	19,05	25.4	31,75	38,1	44,45	80,8		
Число оборотов в минуту										
z = 23 z = 30	Вт; 2500 2600	2100 2200	1500 1550	лнко 1250 1300	вые п 1100 1100	800 850	750 750	650 700		
3 у б чатые цепи z = 17 +35 3300 2650 2200 1650 1300										

Примечание. Втулочно-роликовые цепи повышенной точности прочности (ГОСТ 10 947—64) позволяют повышать числа оборотов в минуту на 25%.

РЕМЕННЫЕ ПЕРЕДАЧИ

Характеристики и основные данные ременных передач приведены в табл, 43—45.

Передаточным отношением і ременной передачи является отношение чисел оборотов велущего и ведомого шкивов:

$$i = \frac{n_1}{n_2} \approx \frac{D_2}{D_1},$$


43. Типы и особениости ременных передач

Тяпы ременных передач	. Особенност н
Плоскоременные передачн	Наиболее распространены, просты
Зубчаторемен- ные передачи	Компактам, надежим, достаточно быстроходны, ра- ботают без скольжения
Клиноременные передачи	Лучшее, чем у плоскоременных передач, сцепление ремня со шкивом; допускает малые углы обхвата, большае передаточные числа, малые межосевые расстояния и передачу на несколько ведомых валов




206

Продолжение табл 44



10. Многошинвная

11. Специальная



45. Способы натяжения ремней



В. Натяжные передачн



В. Самонатяжные передачи с постоянным натяжением

Натяжение грузом (весом электродвигателя)



7. Натяжение пружиной



8. Натяжение нажимным роликом с пружиной



 Натяжение натяжным роликом с грузом



С переменным натяженнем (типа Sespa)

10. Натяжение от электрического реактивного момента



11. Натяжение от механическо-



 Стандартные значения ширины в приводных ремиях *1 в мм (по ГОСТам 101—54, 1898—48, 6982—54 н ОСТу НКТП 3157)

į	Тип ремия	А, Б, В, К	А, Б, В, Қ	A, B, B, X, K	К	А, В, В,
	ь.	20.	25	30	35	40

Прополжение табл. 46

										родо	n m c	· ne	1400. 70
Тип ремня	А, Б, К		A. B. K A. B. X. A. B. X. A. B		-	А, В, К		А, В, X, Ш, К					
ь	45		50		50 60		0 (65)			70		75	
Тип рения	А, В,	A, E	' I X.	В. Ш.	К	A, X,	ii.	А	x	, Ш, К	A		А, В, Ш, К
ъ.	80	85	1	90	95	10	,	(115)		115		20)	125
Тип ремня	A. B.	B,	A			A, B, B, X, III, K A 200 (225		B. A		5) 225		А, В, В, Х, Ш, К	
ь	150		(175)					25)				250	
Тип ремня	A	К	A,					A	В			A, B, B, III	
ь	(275)	275	3	100	(350)	350		375		400		425 450	
Тип ремия	А, Б,	в, ш		A				A					A
ь	50	10		(550))		900 (प) до 1 ерез	160 100)			(12	100)

*1 В скобках нерекомендуемые размеры.

О бозначення ремней; А.Б.В — прорезиненные ремни; х — хлопчатобумажные. Ш — шерстяные, К — кожаные.

Плоскоременные передачи (табл. 46-56). Плоские ремии изготовляют из бельтнига, связанного вулканизированной резиной, кожи, хдопчатобумажной н- шерстяной ткани, капрона, нейлона, анидной ткани н др. Шкивы для плоскоременных передач изготовляют из чугуна марок СЧ 12-28, СЧ 15-32 н из стади марок 25Л и Ст.3. Клиноременные передачи (табл. 57-64). Клиновые ремин при-

меняют трех типов: сплошные, бесконечные, составные из пластии и многоклиновые. По конструкции клиновые ремии бывают кордтканевые, кордшнуровые и с кольцевыми канатиками. Корд может быть выполнен из полиминдных волокон.

Шкивы выполняются из чугуна СЧ 15-32, стали 25Л, сплавов АЛЗ,

МЛ-5 и на текстолитов. Спавнительные данные коэффициентов полезного действия различных вилов передач приведены в табл. 65.

47. Стандартные размеры и слойность приводных ремней

											_												
1	0 2	нисио споев з	FO 6 y - 1	400	TH 3157)	ω 4 τυ		175-300	5,5	175-300	9,5												
	кстнльн (тканевые)	д виншкоТ	AORGATOO MAXKIME CASHOTK: 10	*0.8 0.8 0.8	装	96=		175		175	6												
	Tekc7	д виндиШ	Хлоп ма цельн (по ГОС	2888	(no OCTy	50—90 100—175 200—500		125-150	20	125-150	6												
-		-мэq d винци В впит йэн		20-100	50-300	250—500 250—500 500 500		85-115	4,5	100-115	7.5												
		Толщина 6 рем- ней типов А и Б (без прослоек)	a B-820	3,75	6,25	7,5 8,75 10 11,25	73/176)	85-		100	_												
NW.	(H o FOCTy 101-54 *)	-мэд 6 рем- д винт йэн	и Ка бельти	и Из бельтинг	20—45	150-300	250—500 250—500 500	(no OCTV HKJIR 5773/176)	0809	+	ı	L											
Размеры в жи	Me (no FOC	Толщина с рем- исй типов А и Б (с прослойками)			3,5		13,5	0	35-50	3,5	1	1											
	зинени	-мэq d винциШ А впит йэн			20-100	20-(350)	80—500 250—500 250—500 500	Кожаны	20-30	3	-	_											
	Проре	Толщина 6 рем- прослойками)			бельтингов ОПБ-5, ОПБ-12 из уточной гровой ткан											10	8 01	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	×	. 9	9	9	9
		пен типа А				(115)—600	(115)—500 400—500 (550)—(1200) 800—(1200) 800—(1200)			Ширина	Толщина	Ширина											
			Z Z	(115)-	(550)-	9000			Dan S		2												
		кчебок (слосв) з	дисио въс	01 03	410	9 L 8 O			Одинариме		ДВОИНМЕ												

48. Выбор приводного ремня в зависимости от условий работы

		The second secon		
		Виды приводных ремлей	х ремяей	
Условяя работы	Прорезияениме	Кожаные	Хлопчатобумажные тканн	Шерстяные ткани
Передаваемая мощ- ность *1	Любая	Малая, средняя	, Малая, средняя	Малая, ередяяя (большвя)
Удельная тяговая спо- собность	Высокая	Высокая	Средняя	Низкая
Наябольшая скорость обыкновенных ремней в м/сих	Твп A: 30 (прв ма- $\frac{D_{\min}}{6}$), Твп B: 20 (для предвиятелей на- спокойной нагрузке)	÷	30	20
Резине колебания рабо- чей нагруаки (удары)	Не рекомендуются	Весьма прягодям	Допустямы	Весьма пригодям
Допускаемые кратковре- менные перегрузки	На 20-30%	Ha 40-50%	Ha 30-40%	Ha 4050%
Сохраняют явчальное натяжение (пря I = const)	Хорошо	Удовлетворительно	Недостаточно удовлетворительно	Удовлетворитель- но
Перекрытие передачи, отводки, шкивы ступента- тые или с закраниями (ре- бордами)	Пригодим без обклядок)	Весьма пригодны ремия растительного дубления	Не пригодиы	Не пригодиы

*1 По стандартясму соргаменту размеров ремней (см. табл. 47).

		Видм приводных ремней	х ремней	
Условия работы	Прорезиненые	Кожаные	Хлопчатобума жные ткаян	Шерстяные ткани
Допускаемся повышен- ная температура в °C	Колебання до 60° (ремня без обкладок)	До 50° (ремня растительного и хромо- растительного дубле- вня) и до 70° (хромошо-	Устойчивая до	Колебаняя до 60°
Повыщенияя влажность	Прягодны ремни с двусторонней обклад- кой	Пригодны ремни, хорошо прожирован- ные, склеенные специ- яльным водостойким клеем		
Водяной пар	Пригодям ремни с	Пригодны ремни хромового дубленяя	Не пригодны	Пригодны
Едкие пары, газы	Пригодим ремин с двусторонней обилад- кой	Не прягодны		
Кислоты	Пригодам ремня с			
Щелочи	100	Пригодам	Пригодим	Не пригодны
Бензии	ие пригодим	youe	Допустимы	
Пыль	Пригодны (без об- кладок)		Не рекомендуют-	Пригодны

Минимальные диаметры шкивов для приводных ремиси разных видов

	(P	азмеры в мм)		
		Число слоев	Диамет	p D _{min}
Ремии	Толщина б	(слойность) г	рекомендуе- мый	допустимый
Из бельтинга Б-820		2 3 4 5 6 7 8	100 160 225 280 360 450 560	80 125 180 250 320 400 500 630
Из бельтинга ОПБ-5, ОПБ-12 и из уточной шнуровой тнани		3 4 5 6 7	180 250 320 450 630 900	140 200 280 400 560 800
Кожаные, одинарные	3 3,5 4 4,5 5 5,5	-	100 125 160 180 200 225	80 100 125 140 160
Кожаные, двойные	7,5 9 - 9,5		360 500 560	280 400 450
Из хлопчатобу- мажной ткани	4,5 6,8 8,5	4 · 6 8	125 200 - 320	112 180 280
Из шерстяных тканей	6 9 11	3 4 5	180 320 450	160 280 400

Примечание. Прорезнисниме ремни из бельтинга Б-820 с резвиовыми прослойжеми и без инх допускают применение шилнов одниваюмых дизметров. Поотому отношение <u>Отпиб</u> дая ремней без прослоен приблизительно на 20% больше, чем для ремней с прослойными (болег гибиких).

50. Стандартиме диаметры шкивов (по ОСТУ 1655)

	1					
	200		006		4000	
	180		900		3600	
	160		710	#1	3200	80 +H
			969		2800	
	140	75 H	098		2500	
13	125		200		2250	
(Paskepa Bak)	. 113		450		2000	
	100		400		1800	
взмеры	8		360	1600		
()	8		320	Ĥ	1400	91
			982	-	1250	
	63		귀	280		1120
	8		225		1000	
	Диаметр D	Допускаемые откло- нения	Диаметр D	Допускаемые от кло- вения	Днаметр D	Допускаемые откло- нения

тные значения шкрины шкизов В (по ОСТУ 1655 размеры в жм

		•	газмеры в жи	4							
Шврина ремяя в	30	40	20	09	(70)	75	80	80 50	06	100	125
Шврина шкива В	40	50	09	7.0	80	22		100		125	150
Допусквемое отклонение			7		-			1	ĭ		
Стрела выпуклюсти обода h		-				1,5				61	
Шярина ремня в	150	175	200	225	250 и 275	300	350	400	450	. 500 ж 550	1 550
Ширина шкива В	175	200	225	250	300	350	400	450	200	99	009
Допускаемое отклонение		ĩ			ű				01-10		
Стрела выпуклости обода А			2,5		,				1	. 4	

52. Основные формулы для расчета плоскоременных передач

Определяемый элемент	Обозна- чение	Формулы для расчета
Диаметр меньше- го шкива в мм или м	<i>D</i> _M	$D_{\mathcal{A}}=rac{60\sigma}{\pi n}$ ($\sigma=10+25$ м/сек) чем больше мощность передвчи, тем больше σ (округляется до ствидартного)
Дяаметр больше- го шкива в мм влн м	D ₆	$D_{\vec{6}} = i D_{M}$ (округаяется до стандартного)
Передаточное от- ношение	ι	$t = \frac{n_1}{n_2}$
Межцентровое расстояние в мм	ı	Для открытой передачи $l_{\min} > 2 \left(D_{_{\rm H}} + D_{_{\rm D}}\right);$ для передачи с натяжным роликом $l_{\min} = D_{_{\rm H}} + D_{_{\rm D}}$
Угол обхвата на малом шкняе	α	Для открытой передачи $\alpha \approx 180^{\circ} - \frac{D_6 - D_M}{I}.60^{\circ}$ (должев быть $\geqslant 150^{\circ}$); для перекрестиой передачи $\alpha = 180^{\circ} + \frac{D_6 + D_M}{I}.60^{\circ}$
Днаметр натяж- ного ролика в <i>мм</i>	D.	$D_0 = (1 \div 0, 8) D_M$ (должно быть $i = \frac{1}{10} \div 10$)
Расстояние между центрами натяжного ролика и малого шкива в мм	A	$A \geqslant D_0 + (0.5 \pm 1) D_M$
Число пробегов в сек-1	и	$u=rac{v}{L}$ (должно быть \leqslant 3)
Длина ремия в им	L	$L=2l+\pi m+\frac{\Delta^2}{l},$ the $m=\frac{D_6+D_M}{2}\;;\;\Delta=\frac{D_6-D_M}{2}$

Определяемый элемент	Обозна- чение	Формулы для расчета
Ширина ремня в мм	ь	$b = \frac{P}{P \cdot C_0 C_1 C_2 C_2}$ (онругляется до стандартного)

[1]
$$P = \frac{75N}{3}$$
; [2] $P = \frac{102N}{5}$; $P = \frac{2M_{KP}}{5}$.

где $P \sim$ опружное уславе в $\kappa T_c > -$ допускаемое удельное опружное уславе в ображное удельное опружное уславе в ображное обр

53. Коэффициент С.

	Қоэффип	нент С. пр	н угле үе	
Вид передачи	0-60	6080	80-90	
Самонатяжные передачи (с автоматиче- снии натяжением ремия)		1,0		
Натяжные передачи и простая открытая передача (с периодичесним подтягивани- ем или перешивной ремия)	1,0	0,9	0,8	
Перекрестная передача	0,9	0,8	0,7	

54. Коэффициент С

Угод обхвата	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
Коэффициент С1	0.91	0,94	0,97	1,00	1,03	1,06	1,09	1,12	1,15	1,18

55, Коэффициент С.

Скорость в м/с	ек 1	5	10	15	20	25	(30)
Коэффициент С	1,04	1,03	1,00	0,95	0,88	0,79	0,68

56. Қозффициент С, режима работы и динамичности нагрузки

Характер нагрузки	Типы машин	Коэффи- циент С _в
Спокойная на- грузка. Пусковая нагрузка до 120% аормальной	Электрические генераторы. Вентилято- ры. Центробежные насосы и компрессоры. Ленточные тракспортеры. Станки с непре- рывным процессом резания: токариме, сверлильные, шлифовальные	1,0
Умеренные коле- баныя изгрузки. Пусковая нагрузка до 150% нормаль- ной	Поршиевые насосы и компрессоры с тре- мя цилиндрами и более. Пластничатые тракспортеры. Станки-автоматы. Фрезер- име станки	0,9
Значительные ко- лебання нагрузки. Пусковая нагрузка до 200% нормаль- ной	Реверсивиме приводы. Станки строгаль- мые и долбежные. Порпиевые часосы и компрессоры с одини мил двузи цилидра- ми. Тракспортеры витовые и скребковые. Злеваторы. Витовые и эксцентриковые - прессы с отяосительно тяжельни	0,8
Весьма неравно- мерная и ударная иагрузки. Пуско- вая нагрузка до 300% нормальной	Подъемники, экскаваторы, драги. Вин- товые и эксцеитриковые прессы с относи- тельно легкным маховиками. Ножницы, молоты, бегуны, мельницы	0,7

Примечания: 1. При частых и резких пусках двигателя с большими пусковыми моментами коэффициент G_8 следует синжать на 0.1.

57. Размеры приводных клиновых ремней (по ГОСТ 1284—68)

	3		a _p -7	Ē.		-	
			· Ces	ение ре	мня .		
Элементы профиля	0 .	- A	Б.	В	r	Д	E
ap h	8,5	11 .	14	19 13,5	27 19	32 23,5	42 30

Пределы расчетных джия

58. Выбор сечения ремия

Рекомендуемые сечення ремня при скорости в м/сек							
До 5	Св. 5 до 10	Св. 10					
0, A 0, A, E A, E E, B	O O, A, B O, A, B E, B B, T T, A	Ο O, A A, B B, B B, Γ Γ, Д R, E					
	О, А О, А, Б А, Б Б, В	. До 5					


59. Минимальный днаметр меньшего шкива в мм

İ	Сечення ремней	0	Α	Б	В	Γ	Д	E
	Наименьший рас- четный диаметр	63	90	125	200	315	500	800

60. Ряд расчетных днаметров клиноременных шкивов в мм (по ГОСТу 1284—68)

63, 71; 80; 90; 100; 112; 125; 140; 160; 180; 200; 224; 250; 280; 315; 355; 400; 456; 500; 550; 630, 710; 800; 900; 1000; 1120; 1250; 1400; 1600; 1800; 2000; 2240; 2500; 2800; 3150; 3555; 4000

61. Размеры профиля канавок клиноременных дитых и точеных шкивов



				Размер	ывля	•			i
Сечение ремия	для і	юрмаль:	ных кав	авок	для	глубок	их кан	вок	
	с	e	t	8	с	e	t	s	
O A G B F F F E	2,5 3,5 5 6 8,5 10 12,5	10 12,5 16 21 28,5 34 43	12 16 20 26 37,5 44,5 58	8 10 12,5 17 24 29 38	5 7 9 12 17,5 20 25	13 17 20 28 38 45 56	15 19 24 32 44 52 65	9 11 14 20 27 32 42	

		Угол канави	ти φ в <i>град</i> *1	
Сечение	34	36	38	40
		при расчетном д	циаметре <i>D</i> в мм	
О А Б В Г Д Е	63—70 90—112 125—160 200	80—100 125—160 180—224 224—315 315—450 560	112—160 180—400 250—500 355—630 500—900 630—1120 800—1400	180 450 560 710 1000 1250

Размеры профиля канавок клиноременных сварных шкивов в мм

Седение ремия	с	e	t	s	g	. 8	,
А	4.5	14	19	8	4	1,4	1,5
Б	6	18	24	10	4,5	1,4	1,5
В	7,5	22	30	12	5	1,5	2,0
Г	10	30	41	16	5,5	1,8	2,5
Д	12	38	48	20	6	2,0	3,0

63. Основные формулы для расчета клиноременных передач

Определяемый элемент	Обозна- ченис	Формулы для расчета
Днаметр меньше- го шкива в мм или м	D _M	D_M берется в соответствии с табл. 58 и величиюй передаваемой мощности (округляется до стандартного)
Диаметр больше- го шкиве в мм или м	D ₆	$D_{0}=iD_{\mathcal{M}}(1-\xi_{0}),$ где $\xi_{c}=0.5+0.8\%$ для кординуровых ремней; $\xi_{c}=0.5+0.8\%$ для кординуровых ремней (округляется до стандартного)
Передаточное от- ношение	ı	$i = \frac{n_1}{n_8}$

		целяе: темент		C	бозна ченне			Φ	орму/	ы дл	a pac	ета		
	Межці расстояі				ı		Пре	mtn	= 0.5 (h ci	ачень 5 (D ₆ 4. таб = 2 (D	+ D,)	i;	
	Yron	обхва	та		a		долже			D ₆	- D _M	60°		
-	Дляна	ремя	18		L		де m			+ ππ	-		D _M	
	Число				z		округ		я до		0)			
	табл.	C = 56) дл	C _p ×	Cα, -	где - коза	С _р — ффиц	-`коэф нент)	фици гла с	ент обхват	режи га:	ма р	аботы	(cM	
	α	70.	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
	Ca	0,56	0,62	0,68	0,74	0,79	0,83	0,86	0,89	0,92	U,95	0,98	1,0	

N — передаваемая мощность; $N_{\rm e}$ — допускаемая мощность (по табл. 64 или по ГОСТу 10286—62).

64. Мощность N_0 , передавленяя одним клиновым ремнем при натяжения, соответствующем $\sigma_0 = 12 \, \kappa \Gamma / c \kappa^4$, угле обхвата $\alpha = 180^\circ$ и спокойной односменной работе

							ciinon p				
ение	ремия	Расчетный днаметр <i>D_M</i> меяьшего		Мощность N _e кат при скорости ремия в а м/се							
3	Pe .	шкива в мм	2 .	5	10	15	20	25	30		
	0	63 71 80 90 и более	0,13 0,14 0,15 0,16	0,32 0,36 0,38 0,40	0,62 0,68 0,74 0,78	0,88 0,96 1,04 1,10	1,07 1,18 1,26 1,33	1, 15 1,24 1,34 1,41	Ξ		
	A	90 100 112 125 и более	0,23 0,25 0,27 0,28	0,56 0,62 0,67 0,71	1,07 1,20 1,30 1,37	1,51 1,69 1,80 1,93	1,82 2,04 2,17 2,34	1,98 2,22 2,36 2,50	Ē		

Продолжение табл. 64

1	N K	Расчетный диаметр D	Мощ	ность М	• кет п	рн скор	ости ре	мня рв	м/сек
1	Сечени	меньшего шкива в мж	2	5	10	15	20	25	30
-	Б	125 140 160 180 и более	0,38 0,43 0,47 0,51	0,95 1,06 1,19 1,28	1,84 2,06 2,28 2,46	2,57 2,88 3,22 3,46	3, 10 3, 47 3, 84 4,20	3,37 3,77 4,18 4,35	3,28 3,68 4,06 4,24
	В	200 224 250 280 и более	0,71 0,80 0,87 0,90	1,77 2,00 2,16 2,25	3,40 3,81 4,15 4,33	4,80 5,36 5,85 6,09	5,78 6,48 7,05 7;37	6.28 7,03 7,50 7,99	6,11 6,84 7,37 7,75
	г	315 355 400 450 я более	HH	3,7 4,2 4,4 • 4,7	7.0 8.1 8.5 9.0	9,9 11,3 12,0 12,6	12,0 13,6 14,5 15,3	13,0 14,7 15,7 16,5	12,6 14,4 15,2 16,0
	Д	500 560 630 и более	Ξ	5,6 6,1 6,8	10,8 12,0 13,0	15,3 16,5 18,4	18,6 20,0 22,1	20,0 .21,7 24,1	19,5 21,1 23,5
-	Е	800 900 1000 н более	=	9,5 10,8 11,5	18,3 20,7 22,0	26,0 29,3 31,0	31,2 35,0 37,4	33,8 38,1 40,7	33,0 37,3 39,6

65. Коэффициенты полезного действия некоторых видов передач

Виды передач	Коэффицы	ент полезного дей	ствия η					
Зубчатые: цилиндрическая коническая		0,96—0,98 0,94—0,97	•					
	Кожаный ре- мень	Шерстяной ремень	η					
Плоскорененная	D,	nin ô						
	70 - 40 15	50 30 20	0,95—0,96 0,88—0,89 0,83—0,84					
	Кордшнуровой ремень	D/ð						
. Қлиноременная	1							
	0,920,93 0,950,97	12 19						
Цепная		0.96-0.98						
Винтовые пары качения	> 0,90							

11 Общетехнический справочник

подшипники качения

По роду воспринимаемой нагрузки различают подшипники радиальрадиально-упорные и упориме; по виду залементов качения — шариковые и родиковые, причем последние могут иметь илизидрические (короткие, длиниме, нгольчатме), конические, бочкообразиме и витые родики; по эксплутатиюнному причанку — несамоустанавливающиеся и самоустанавливающиеся — ocheпческие.

Основные типы стандартных подшиппиков качения приведены в табл. 66.

Условное обозначение подшипника состоит

условное обозначение подшипника состоит из основного цифрового и дополнительного (буквенного и цифрового), ГОСТ 3189—46.

По 1-й и 2-й цифрам, считая справа налево, можно определить внутренний диаметр поципника, 3-я и 7-я определяют размерную серию, 4-я — тип (0 — радиальный ашриковый; 1 — радиальный париковый сферический; 2 — радиальный роликовый оферический; 4 — радиальный роликовый с а править
Плафры 5-я и 6-я указывают конструктивные особенности подшинника зайки дополнительных обозначений, расположенные слева от основного, характеризуют клас гочности подшиника: Н — пормальный (как правило, опускается, указывается лишь в специальных случаях) П — повышенный; А — особо высокий; С — сверхвысокий; ВП, АВ, СА — промежуточные.

Пример. Подшипник А 46207: имеет внутренний днаметр 35 мм (0,7 \times 5, серий легкая (цифра 2), радиально-упорный шариковый (цифра 6), угол коитакта $\beta = 26^\circ$ (цифра 4), класе точности особо высо-кий (Δ).

Знаки, расположенные справа, обозначают специальный матернал деталей подшипника, требования по шуму, смакке (закрытые подшипники), темообработке или конструктивные отличия; например, 46207E — подшипник с сејаратором из текстолита.

	N. N.		- 28 A
		рядные	146 000 146 000 140 000 140 000 140 000 140 000 110
	160 000 C C CHROCOPOR- HIRW THROTHE HIRW THOUTHE	! Радиально-упорные однорядные	B = 128 000
пинки корядные		Ραθυα	36 000; \$ = 12°; 46 000; \$ = 28°; 900; 900; \$ = 28°; 900; 900; \$ = 28°; 900; 900; \$ = 28°; 900; 900; \$ = 28°; 900; 900; \$ = 28°; 900; 900; \$ = 28°; 900; 900; \$ = 28°; 900; 900; \$ = 28°; 900; 900; 900; \$ = 28°; 900; 900; \$ = 28°; 900; 900; \$ = 28°; 900; 900; 900; \$ = 28°; 900; 900; 900; 900; 900; 900; 900; 90
Шарнкоподшининки Радиальные, однорядные	TOOL)	ческие я)	6000 в = 10° разъемние
	C KRHAMAN HABON C KRHAMAN KHABAN KHABAN KABAN KABAN KABAN KABAN KABAN KHABAN KABAN KHABAN KHA	і Радиальные, даухрядные сферическне (самоустанаалнаающиеск)	11 000 BR 38XPEHITALIANG (TOCT 5/720—51; TOCT 8/340—57)
	(FOCT \$338—57*)	Радиальн (с	(TOCT 5,720—51)

Продолжение табл, 66

Упориме	двойные	38 000 (1707) 7872—56)		42 000
Nuo	одинарные	8000 (TOCT) (B874—54*)	пкажи	
		P + P + P + P + P + P + P + P + P + P +	тилиндрическими po	32 000
-Радиально-упорные	сдвоенные	336 000; 346 000; 546 000; 6 00 000; 6 00 000; 6 00 000; 6 00 000; 7 00 000; 7 00 000; 8 00 000; 8 00 000; 9 0	Родикоподшиники Радиальные одморядные с коропкими цилидрическими родиками	12 000 (TOCT 8328—57)
- Paduass		23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Радиальные о	-
	однорядные	C AZVAR BUYPEL: BIRING KONZULAN (170CT 8995—89)		2000

продолжение теол. о	000 201		74 000
жи цилиндрическими роликами	62 000	днарядные	001) (09-969) (201) (196
Радиланые однорядные с короткими цилиндрическими роликами	22 000 (TOCT 8328—57)	Радиальные однорядные	(900°E 1200) BOOMER DOUBLE OF STREET
, F	82 000		- TAMERSHAM DOSMINANA GRANA GRAN

	23 000	Упорные с ци-	лвидрическими роликами	0006
	13 000 13 000 (FOCT 8545—57)		четырехрядные	(TocT 8419—87)
ухрядные	3000 113 000 113 000 10	роликами	двухрядные	(roc7 6364-68)
Радиальные деухрядные	3000 со сферическими (ГОСТ	Радиально-упориме с коническими ролнками		77000 (TOCT 7286—54)
	2 32 000 00 21 12 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	Раднально-у	однор ядные	(rocri 3189—(s)
	3 282 000 c RODOTH BURNIED			700 (100CT 388–59)

ДОПУСКИ, ПОСАДКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

допуски и посадки -

Основные определения. Полиая взаимозаменяе «
мость — любая на партин изготовленных деталей одинаково легко
может быть установлена в предназначенное ей место в механизме без
подгонки или подбора по размерам.

Неполная взанмозаме и яемость — наготовленные детали перед сборкой предварительно сортируют на группы и соединяют

вместе детали из одной группы.

Вазымозаменяемость обеспечивается системой допусков и посадок. О х в ат ма в ощ ая и и о х в ат мы в ем ая и по в ер х и о с т и на ем ая и по в ер х и о с т и на то менении двух деталей, якодящих одна в другуль У шлянадряческих и конических содинений охативающая посерхиссть изсит общее надвание отверстине, а охвативаемыя — одл. в посерхиссть изсит общее надвание отверстине, а охвативаемыя — одл. в авощим и охративаемым посерхисстви (падпимен, а охвативаемым посерхисстви) (падпимен, а охвативаемым посерхисстви (падпимен, а охвативаемым посерхисстви) (падпимен, а охвативаемым посерхисстви) (падпимен, а охвативаемым посерхисствительного охвативаемым посерхисствительн

вающим и охватываемым поверхиостям (например, паз и шпонка).

Номни альиый размер сопряження— общий для
деталей основной размер, служащий началом отсчета отклонений.

Отклонение размера — разность между результатом намерения и номинальным размером. Эта разность положительна, если размер больше номинального, и отрицательна, если размер меньше номинального.

Предельный размер— это два предельных значения размера, между которыми должен находиться действительный размер. Одни из них называется наибольшим, другой— наименьшим предельным размером.

Действительный размер— это размер, получаемый непосредственным измерением с допустимой погрешностью.

Верхнее предельное отклонение — разность между наибольшим предельным и номинальным размерами.

между наиоольшим предельным и номинальным размерами.

Нижиее предельное отклоиение— разиосты
между наименьшим предельным и номинальным размерами.

Если предельный размер больше номинального, предельное отклоненее считают положительным, и если меньше номинального, — отрицательным.

Допуск — разность между наибольшим и наименьшим допустимыми значениями размера. Зона между этими размерами называется полем дописка. По с в д к а — карактер соединения деталей, опредоляемый водинийой получающихся в им заоров вли натого. Посадка жарактерызует большую вли меньшую свободу относительного перемещения соединемых деталей лиг степель сопротивления их вазывному смещению. В посадке с заором пои-доск с заором, с матогом, пересодиме. При посадке с заором пои-доск отперства расположено мад поем долуска вала (рыс. 1, o).

Зазор — положительная разность между диаметрами отверстия и вала, обеспечивающая свободу их относительного движения.

Наибольший зазор — разность между наибольшим предельным размером отверстия и наименьшим предельным размером вала.

Наименьший вазор — разность между наименьшим предельным размером отверстия и наибольшим предельным размером вала.

Натяг — отрицательная разность между днаметром отверстия и днаметром вала, обеспечивающая после сборки неподвижность соединения.

нения.

Наибольший натяг — разность между наименьшим предельным размером отверстия и наибольшим предельным размером вала.

Наименьщий натя: — разность между наибольшим предельным размером отверстия и наименьшим предельным размером вала.

При посадке с натягом поле допуска вала расположено над полем

допуска отверстия (рис. 1, б). В переходных посадках поля допусков перекрываются и возможно

получение как зазоров, так и натягов (рис. 1, e).
Поля попусков отверстий с нижним отклонением, равным нулю

(основных отверстий), обозначаются буквой A, поля допусков валов с верхинм отклонением, равным нулю (основных валов), обозначаются буквой B.

Индексы у букв A и B обозначают классы точности. Во втором классе точности индекс отсутствует.

Различают посадки в системе вала и в системе отверстия.


Система отверстия (рис. 2) характеризуется тем, что в ней для всех посадок одной и той же степени точности (одного класса) отнесенных к одному и тому же номинальному днаметру, предельные отклонения отверстий остаются постоянными.


Осуществление различных посадок достигается за счет соответствующего изменения предслыных отклонений валов. В системе отверстия инжнее отклонение отверстий равно нулю. Такое отверстие называется основным отверстием (4).

С н с т е м в в в л в (рис. 3) характеризуется тем, что в ней для всепосадко сдяюй н об же степенк точности (долног магеса), отчесенных к одному и тому же воминальному дивметру, предельные отклюнения валов осталого постиними. Осуществление радичных посадок доститается за счет соответствующего изменения предельных отклюнения отверстий.

В системе вала верхнее отклонение вала равно нулю. Такой вал называется основным валом (В).

Обе системы являются несимметричимми, предельными, причем допуск отверстия в системе отверстия всегда будет направлен в сторону умеличения отверстия (в тело), а допуск вала в системе вала — в сторону уменьшения вала (в тело).








Рис. 2




Рис. 3

Допуски и посадки цилиидрических соединений. Условные обозначения и распределение посадок по классам точности приведени в табл. 1, а предельное отклонения валов и отверстий всех посадок для размеров от 0, 1, 0 10000 мм.— в табл. 2—25. Допустимые отклонения при 7, 8 и 9-м классах точности двин в табл. 26.

Условные обозначення и распределение посадок по классам точности

	-				
			Диамет	ры в мя (свыш	е — до)
Наименование посадок	Гру	ппа	0,1-1	1-500	500-10 000
			P	(лассы точност	н
Прессовая 3 Прессовая 2 Прессовая 1 Горячая Прессовая Легкопрессовая	С на- тягом	Пр3 Пр2 Пр1 Гр Пр	1; 2; 2a 3 —	3 (A) 1 (A); 2a; 3 (A) 1 (A); 2a (A); 3 (A) 2 2 2 (A)	2a (A) 2a (A); 3 (A) 2a (A); 3 (A) 2a (A); 3 (A) 2 (A); 2a (A)
Глухая Тугая Напряжен- ная Плотиая	Пере- ход- ные	Г Т Н	1; 2; 2a; 3 2; 2a; 3	1; 2; 2s 1; 2; 2s 1; 2; 2s 1; 2; 2s	2; 28 (A); 2 2; 2a (A) 2; 2a (A)
Скользящая Движения Ходовая Теплоходо- вая Легноходо- лая Инромохо- довая Инромохо- довая 1-я Инромохо- довая 2-я	С за- зором	C A X TX J W WII	1; 2; 2a; 3; 3a; 4; 5 2; 1; 2; 2a; 3 ————————————————————————————————————	1; 2; 2a; 3; 3; 4; 5 1; 2 1; 2; 2a (A); 3; 4; 5 2 (A) 2; 4 2; 3; 4	2; 2a; 3; 3a; 4; 5 2, 2a 2 (B); 2a (A); 3; 4; 5 (A) ————————————————————————————————————

 $[\]Pi$ р и м е ч а и и я: 1. Посадии, помеченные буивой A, относятся только и системе отверстии, буивой B — только к системе вала, остальные посадок, относятся и обень системам посадок.

^{2.} В графе «Группа» дамо обозначение посадон по 2-му илассу точности. Для других илассов гочности рядом с обозначением посадии ставится мласс точности (пример: Д.; Прі.а.).

		2			×	1				185	150	1	
(no FOCTy 3047-66)**		1112			6	1		1	1	188	35		
1		-			12	1	3220	3203	28 34 41	35	50 59 68	1	
8		IMI		13	п	1	119	23332	13 23 23	23 0 12	15	T	
OCT					20	0010	===	22222	23 23 28	26 33 40	1	1.	
10 F		110			0	980	980	980	980	980	1	1	
*				Мянус	=	9 8 9	8000	225	16	1	1	11	
-		×		W	8	w 40	w≠0	w 4 m	60 4 ro	T	1	1	- 4
оне		_	B MK		2	T	r~∞ on	1	1	1	T	1	
98 96		A	:		-	T	010101	1	1	T		1	
етр	дки	-	88,78		H	ω 4.10	5 6	802	555	20 25	35	200	
дия	Посадки	O			8	0	0	0	0	0	0	0	
RUE	_	П	Отклонения		H	1	64000	4400	9 / 6	1	1	1	1
R H		U	Ork;		п	1	8000≠	4100	F-80 61	1	1	T	9
epcı		Т			В	0	0	0	0	T	- 1	T	17_6
0.0		H			20	w 4€ FD	292	802	555	1	- 1	1	8
Temb		-			×	T	1	T	18 20 23	1	1	- 1	OCT
CMC		Прі			8	1	1	1	35	1	- 1	T	8
THE		2		Плюс	H	1001	12110	22322	1	T	- 1	1	C.H.
ne pe		Пр2		Ę	8	802	17	33	1	1	1	1	60+
0		°2	Ш		12	F 00 00	199		T	1	1	1	8
308		Прз			ge.	722	20 22 25	- 1	- 1	1	1	1	alroc e.
BS B0	оне	OT- HR *1	D MK		2	0	0	0	0	0	0	0	ов то
Предельные отклонения валов и отверстия системы отверстия для диаметров менее 1 мм	Отклоне	верстия	4		a	848	100	802	55.00	25 30	35 40 45	2000	классов точности 02+09 см, в ГОСТе 3047-66 и инжиее.
te ori			B M.K.			0,0	0,0	0,8	0,3 1,0	0,3	0,3	0,0	Допуски для в — верхнее;
NA KA			Номинальный диаметр в жи			유 a	유 *	St. 4	유 A	Q a a	g a a	유 * *	Вер.
ЭЕДЕ			Номинал дкаметр			0.1	0,0	0,3	0,1	0.0	0,0	0,1	Доп
2. III			Ho			\$ CO	δö.*	00° 4	00°	, GO.	QQ. 4	\$ C.0	2.2
	нт	нос	TOF	396c	K		64	2a	0	38	4	uo .	

3. Предельные отклонения валов и отверстий системы вала для диаметров менее 1 мм (по ГОСТу 3047-66)*1

	UI2		(+)	н			1		455	188	1	
	7		(+)	8	1		1	- 1	60 75	75	. 1	
	III.		(+)	н	ł	23 152	15 19 23	15 19 23	2000	23.05	T	
	11		(+)	a	1	30 30	3523	825	35	59	1	
			(+) 1	3	9 80 0	9 8 0	980	980	980	1	1	
	15		(+)	3	0.515	247	14	283	33 40		1	
			(+) F	1	w 40 m	60 44 PQ	60 44 RD	ω 4 r0		1	T	
	×	MK	(+)	8	980	80°	===	19 23	T	1	-1	
	_	m	(+)	H	1	010101		-1	T	1	11	
	A	отверстия **	(+)	9	1	1-00	1	- 1	1		1	
дки		per)	1	0	0	0	0	0	. 0	0	
Посадкн	O		(+)		⇔ en	165	800	550	20 25 30	35 40 45	50 60 70	
		Отклонения	() 1	H	1	604	4100	r & 6			1	
	П	нои	(+)	В	1	လ်ကက	4100	9 7 6	1	1	T	
		OTR	(-) 1	н	0.4rd	100	100	113	T	1	T	
	H HP1 HP1 H			8	0	0	0	0	T	1	1	
			(-)	н		1	-1	35	T	T	T	DCT.
. 8			(-)	g	1	T	T	20 23	T)	Т	1	B L
			(-)	H	800	171	333	T		T	7	B CM
	П		()	8	46.5	2110	23 23 25 25	17	T	T	1.	2+0
	Eq11		()	H	224	222	1	T		TI	Τ.	В .
	III		(-)	В	F 8 6	15 6 8	1	1	T	1	ī	ee.
out.		*	(-)	н	w 4 rp	292	×20	200	3020	35 40 45	50	нижи
OTKIONA	RHH **	B MK		8	0	0	0	. 0	0	. 0	. 0	Допускя для илассов точностя 02-09 см в ГОСТе. в — верхнес; и — няжнее.
		2 3			0.9	0.9	0,0	0,9	0.0	0.0	0,8	я для
		Номянальный	2	١	OH A	Se a	Q A A	O A A	Or A	Q a a	음 a a	yck Bej
		HHR		ľ	00,0	0.0	00,0	-6.0	0.0	0.00	0,0	LO L
		Номянальный	ť	١	CG.	V. G. v	CG.*	65°	δő.*	65°	ර්ට් *	::
n	1301	IPOT	DOER,	к	-	64	2a 2a	- 0	38	4	10	1

4. Вредельные отклонения валов и отверстий посадок переходных в с зазором 1-го класса точности системы отверстия для диаметров от 1 до 500 мм (по ОСТУ НКМ 1011)

								Посадки	N. H.						
	Отклонения отверствя **	THE ST	-	1.		T.	. H1			П1	v. 1	C, =	A,	-	× ×
Номинальний диаметр в мм							Отклонення валов *1	нея вал	IOB .1 B	MK					
				Плюе	908						×	Минус			
	п	E	n				6	×	60	as	a	=	m	22	
S 8K	9		10	9	80	4	10		01			*	60	- 00	6 12
9	90		13	90	10	щ	9	-	60	01		10	4	9 10	18
10	6		16	6	12	9	80		*			9	2	11	22
81 *	Ξ		20	=	15	1	10		ıa	62		00	9	14 16	27
30	13		24	13	17	90	12	N	9			Ø	7	1.6 20	33
20	15		28	16	20	6	14		7	4		Ξ	6	20 25	4
80	18	>	33	19	24	10	91	,	00	uņ.	>	13	10	23 30	48
» 120	21		38	23	28	12	19	0	6	9		15	23	27 36	50
180	24		45	26	32	14	22		10	7		8	4	32 43	99
▶ 260	27		52	30	36	16	25	4	Ξ	00		20	91	36 50	19
▶ 360	30		28	35	40	18	28		13	6		22	90	40 56	88
▶ 200	32		65	40	45	20	32	10	15	10		25	20	45 68	108
-	-	-	_	_	_		_	_			_		-	-	_
* в — верхиее; и — инжиее	H H	нжиее													1
														ı	

5. Предельные отклонения валов и отверстий прессових посадок

ждас	са точно	CTH CHCICK	и отверстия	дан даам	1-ro KARCCA TOWNOCT R ERCTCKIN OTBEDGTRR ANN ARAMETPUS OF 1 AU JOU AN (110 OCLY 11AN 11AN 1941)	W 000 0W	(III) OCT & I	TWO TOTAL		_
		Oesencrite 4.				Посадк	Посадки валов		-	
	0	a period ac			II pl1			Пр21		
	a-mu-L	Отклоне	Отклоненяя (+) в мк	Допуск	Отклоне	Отклонения (+) в мк	Допуск	Отклоне	Отклонения (+) в жк	
	400000	верхи.	янжи.		верхи.	инжи.		верхн.	нижи.	
	9	9			17	12		20	15	
	60	80		0	20	15	,	24	19	
	6	6		9	20.01	19	9	29	23	
	=	=		00	31	23	00	36	28	_
	13	13		6	37	50	6	**	35	
	15	15.		=	45	34	=	54	43	
			0	:	54	17	. 2	99	53	
	18	10		2	26	43	2	72	69	
				9	99 .	51	ī	98	7.1	
	7.1	* 21		01	69	54		94	79	
	-				16	63		110	92	
	24	24		18	83	65	18	118	100	
					98	89		126	108	

Предельные отклонения авлов и отверстий посадок переходимх и с эвзором 2-го класса точности системы отверстия для диаметров от 1 до 500 мм (по ОСТУ 1012)

				×	74	155 43 43 43	159	186	224	263 273 299	382	117	507		
	TX			-	902	80 110	120	140	170	200	260	330	480		
				00	455	60 75 95	115	145	175	210	250	290	340		
	III			pt)	18	32 42 60	75	98	120	150	180	210	250		
	7			=	35	705	85	105	125	155	180				
	5	×	Минус	n	172	283	20	65	80	100	120	140	170		
	×	a	MB	N	27		33 40	20	09	75	06	105	125	140	
25					801	13 20	25	30	40	20	9	7.0	80		
Посадки	_			=	621	2382	27	32	38	45	52	09	7.0		
IIIo	H	1.3	a	. 0.4	1000	10	12	15	18	22	26	30			
	B			n	0.00	222	17	20	23	27	30	35	40		
	0	O		a					0						
				E	ω≠	296	00	01	12	12	16	20	20		
	П				m	∞-	100	00	01	12	2	91	90	20	
	_			=	-	64		65			4		10		
	H			m	1-0	247	20	23	26	30	32	9	55		
				-	4.0	9 ~ 8	6	01	12	13	15	12	20		
1	T		Плюс	n	130	19 19 23	27	30	35	40	45	20	09		
		٠	É	×	98	1250	18	20	23	25	30	35	40	iee.	
	L				29	328	35	40	45	52	99	70	80	инжиее.	
ie.	÷	NK.		н				-	0					Î	
Отклоне-	ния от-	A B A		8	10	19 23	27	30	35	40	45	09	09	хнее; н	
		NA.	-			308	909	80	120	180	220 260	360	440	в — аерхнее;	
		Номинальный днаметр в мм				9 0 8 1 8 1 8 1 8 1	30 *	20 a e	800	240	180 *	310 *	440 *	:	
		Ном			ර්වී	* * *						9 8	n n		

Предельные отклонения валов и отверстий посадок с натягом 2-го класса точности системы отверстия для диаметров от 1 до 500 мм 7.

			1		-					1"
							Посадки			-
	Отклонения отвер-	тклонения отве	-da	Fp no O	Fp no OCTy 1042	пр по	Пр по ОСТу 1043	Пл по О	Пл по ОСТу 1044	
Номинальный	CIUN					Отклоне	Отклонения валов *1 в мк	3 24.00		-
are a Aramani			1			Плюс				-
	e	×		В.	н	.8	10	80	н	
90	10			27	17	18	112	9:0	00	
80	16.3	٠		388	0.50	282	180	190	299	
A A	23			628	33.5	42.5	2882	38	52	_
* 30 * 40 * 40 * 50	27			77	0 09	52	38	47	30	-
	30			105	75 90	65	45	100	30.00	
^ ^	35	٥,		140	105	10.10	000	70	45	1
	40			190	150	125	80	98	288	_
A A	45			300	215	145	115	105	75	
* 260 * 310 * 310 * 360	20	_		350	300	195	160	135	100	
» 360 » 440 » 440 » 500	99			475 545	415	300	220	170	130	_
0						_				-
в в — верхнее; н — нижнее.	25 H H H	Hee.								_

s -- sepance; n -- num

Примечи и ке. Посадку Гррекомендуется применять главным образом для стяжных колеп. Для применения этой посадки, особенно при массовом производстве, рекомендуется предварительная опытияя прозерка.

Предельные отклонения валов и отверстий посадок 2а класса точности системы отверстия для диаметров от 1 до 500 жм (по ОСТУ НКМ 1016)

	×			×	3880	43	53	19	76	06	901	122	137	165	
	×			n	908	16	20	52	30	36	43	20	26	68	
	-		Минус	×	0.6475	81	12	25	30	35	40	47	54	62	
	Cas		~	10					0						
	II ga			H	010010	9	00	10	12	15	18	23	27	31	
	П	2	Г	п	10	12	13	15	18	20	22	24	27	31	
	Hgs	OI B ARK		В	-			01		69	60		,	ю	
Посадки	H	8,70 B		gt	13	19	23	27	32	38	43	51	58	67	
Пося	a a	Отклонения валов		н	1+0	7	89	6	11	13	15	17	20	23	
	T	ТКЛОН		8	191	25	59	34	41	48	55	19	7.4	85	
	7 28s	Ó		Ĥ	9 01	12	12	17	20	23	27	31	36	40	
	7.		Плюс	a	15 20 25	30	36	42	20	58	67	78	06	102	
	IIp1ga			=	15	88	35	43	53	79	100	122	120	220	
	Пр			8	3814	46	26	68	83	114	132	186	242	315	
	Пр22а			×	23	33	1.8	200	102	124	170	236	350	540	
	Пр			a	32 41	09	814	109	133	198	2533	308	431	557	Ree.
Orv noue.	OT- HR #1	n MK		H					٥	•					жин
o and	ния от- верстия *1	A 23 a		п	18	27	33	39	46	54	63	7.3	84	95	H
Г						2 8	30	200	80	120	298	220	360	500	- верхнее: и - нижнее,
		номинальныя дваметр в мм			3 %	* * 14 14 14	18 > 24 >	30 A A	820 *	* *	4 4 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00	180 >	310 *	440 *	- B
	:	Ном			ර්ථ් 1	* *	^ ^	A A	A A	^ ^	^ ^ ^	- 6	A A	A A	1

 Предельные отклонения валов и отверстий посадок с зазором 3-го класса точности системы отверстия для диаметров от 1 до 500 мм (по ОСТу 1013)

					По	адки		
	Отклог	неняя	Cs	$=B_3$	λ	í,	Ш	ía .
Номиивльный днаметр в им	отверс	THR "1		Отк.	понеиня	ввлов 1	в мк	
,					M	ниус		
	в (+)	н	В	н	В	И	В	В
OT 1 no 3 Cn. 3 = 6	20 25 30 35 45 50 60 70 80 90 100 120	0	0	20 25 30 35 45 50 60 70 80 90 100	7 11 15 20 25 32 40 50 60 75 90 105	32 44 55 70 85 100 120 140 165 195 225 255	17 25 35 45 60 75 95 120 150 180 210 250	50 65 85 105 130 160 195 235 285 330 380 440

^{*1} в — верхиее; н - нижнее.

 Предельные отклонения валов и отверстий посадок с натягом 3-го класса точности системы отверстия

				для	диамет	гров св.	3 до	500 MM	(no OC	Ty 1069	1	
Γ					Отка	оне-			Пос	адки		
					ния отвер	стня	П	p1 ₃	П	92 ₃	П	93 ₈
l		инна тома			A ₃ I	MAC .		Отк	тонення	валов *	1 в мк	
1								П	люс			
L					В	н	В	н	В	н	В	н
١	Св.	3	до	6	25		55	30	-	_	_	-
	>	6	>	10	30		65	35	70	40	100	70
ı		10		18	35		75	40	80	45	115	80
1	>	18	>	30	45		95	50	100	55	.145	100
1	>	30	>	40	50		110	60	115	65	165	115
	>	40	>	50		0		- (125	75	175	125
I	>	50	>	65	60		135	75	150	90	210	150
ı	*	65	*	80		i			165	105	225	165
١	>	80	>	100	70		160	90	195	125	260	190
ı	>	100	>	120					210	140	280	210
1	>	120	>	150	80		185	105	245	165	,325	245
1	>	150	è	180			200	120	275	195	355	275

Пролоджение табл. 10

		Отка	тоне-			По	садки		
		отаер	стня	, n	p/s	П	p2 ₅	п	p3 ₈
		A, 1	в жк		Отк	лонения	волоа	*1 B MK	
					D	люс			
		В	н	В	н	a	н	В	н
0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 >	220 260 310 360 440 500	90 100 120	0	230 250 285 305 360 395	140 160 185 205 240 275	325 365 420 470 550 620	235 275 320 370 430 500	410 450 515 565 670 740	320 360 415 465 550 620
	0 » 0 » 0 »	0 > 260 0 > 310 0 > 360 0 > 440	няльный отвер Аз 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	в н 0 > 220 90 0 > 260 90 0 > 310 100 0 0 > 340 120	HEAD-HIAR HEA	Harabisha Hara	O - 200 O - 200 O - 200 O - 300 O - 300 O - 300 O - 300 O - 400 O -	Отволяет	ОТКЛОВЬКА ПРВ м.м. ТРР в м.м. ТРР в м.м. ТРО в м.м. ТРО з 220 ТОТКЛОВЕНИИ ВАЛОВ * В м.М. ТОТКЛОВЕНИИ В М.М. ТОТКЛОВЕНИИ ВАЛОВ * В М.М

^{*1} в — верхнее; н — нижнее.

Примечания: 1. Для применения посадок по настоящему ставдарту, особение в массовом производстве, рекомендуется предварительная опытная проверка. 2. Для получения натягов, по возможности близких к средины

теоретическим, рекомендуется подбор сопрягаемых деталей (большие отверстия соедиять с большими валамя, меньшие отверстия — с меньшимя валами).

3. Настоящий стандарт распространяется и на соединения, осу-

щесталяемые нагреваннем охватывающей детали.

 Предельные отклонення валов и отверстий посадок скольжения За класса точности системы отверстия для диаметров от 1 до 500 мм (по ОСТу НКМ 1017)

	Номяяаль- иый днаметр в мм	Отклонения отверстня *1 Аза в мк	Посадки С 35 = В 32 Отклоиения *1 вала в мк	Номинальный диаметра <i>мы</i>	Откло- незия отаер- стия *1 Аза в мк	Посвдии С 3 = В 3 в Откло- нення *1 вала в мк
-	OT 1 go 3	40	40	Cs. 50 до 80	120	0 120
	Cs. 3 > 6	48	48	> 80 > 120	140	140
	> 6 > 10	58	58	> 120 > 180	160	160
	> 10 > 18	70	70	> 180 > 260	185	185
	> 18 > 30	84	84	> 260 > 360	215	215
	> 30 > 50	100	100	> 360 > 500	250	250

^{*1} в — верхнее; н — нижнее.

 Предельные отклонения валов и отверстий посадок с зазором 4-го класса точности системы отверстия для диаметров от 1 до 500 мм (по ОСТу 1014)

j	_			Откло	He-				П	садкн			
				OTBO		C.	$=B_4$	X	4	J			Ш4
		мина. вметр	пьный	стия А	*1			Откло	нения	ввло	B *1 B	мк	
	A	Бистр		в мя	£				М	ннус			
				B (+)	н	В	н	В	н	В	н	В	R
	Or CB.	3 6 10 18 30 50 80 120 180 260	to 3 5 6 10 18 30 50 80 120 180 260 360 500	60 80 100 120 140 170 200 230 260 300 340 380	0	0	60 80 100 120 140 170 200 230 260 300 340 380	30 40 50 60 70 80 100 120 130 150 170	90 120 150 180 210 250 300 350 400 450 570	60 80 100 120 140 170 200 230 300 340 380	120 160 200 240 280 340 400 460 530 600 680 760	120 160 200 240 280 340 460 530 600 680 760	180 240 300 360 420 500 600 700 800 900 1000
١		*1	в — в	ерхнее;	н —	янж	нее.						

13. Предельные отклонения валов и отверстий посадок 5-го класса точности системы отверстия для дивметров от 1 по 500 мм (по ОСТУ 1015)

	1			Tio	свдкн	
	Откло	яення	C _s	= B ₁	λ	
Номинальный диаметр в мм	отверс	MK.	. (Этклонения	ВВЯОВ *1 В	мк
	1			М	инус	
	B (+)	н	В	н	В	н
OT 1 AO 3 CB. 3 > 6	120 160 200 240 280 340 400 460 530 600 680 760	0	0	120 160 200 240 280 340 400 460 530 600 680 760	60 80 100 120 140 170 230 260 300 340 380	180 240 300 360 420 500 600 700 800 900 1000
*1 в — верз	иее; и -	- ннжн	ee.			

Предсланые отключения валов и отверстий посадок переходных и с зазором 1-го класса точности системы вала для диаметров от 1 до 500 мм (по ОСТУ НКМ 1021)

			240	yen	٠٠,	1100	toon		110	CAR	4460	nue	из	мер	ени	28			
	Xi		(+) # (+)		9	10	13	16	20	53	30	36	43	20	26	68			
	1×		£		16	22	58	34	41	20	09	17	83	96	108	131	_		
			(±)		60	4	ın	9	7	6	01	12	14	16	8	20	-		
	Д,	n	H(+)	-	10	12	*	17	20	22	53	34	39	43	48	12	-		
	1		H H	-	-	_		_	-		_		-	_	-		-		
	$C_1 = A_1$	MK		_	1					_							_		
	C	8 1 B	(±)		9	00	0	Ξ	13	15	18	21	24	27	30	35			
575	111	рсти	(+) H (-) B		2	63	*	ιn	9	7	00	6	01	=	13	12	-		
Посадки	a a	Отклонения отверстий *1 в	£		**	пO	9	7	00	0	10	12	7.	16	18	20	-		
-		невня	(-) H (+) H (-)	-	ın		00	10	12	*	91	19	22	10	28	32	-		
	H	Откло	+	-	_	_	_			61	1		8	-	-	10	-		
	<u>_</u>	ľ		_					_	``	_				_	.,			
	$T_{\rm s}$		1		00	10	12	12	11	20	24	28	32	36	40	10			
			B () B		c	•	65	1		10		9	7	00	6	.01	-		
	1,		H (-)		01	23	91	20	24	28	33	38	45	25	220	65			
	-		()		4	ro.	9	00	10	12	14	17	20	23	27	30			
	Отклонения вала *1 В ₁	4	н (—) н		.**	ıs.	9	00	6	=	13	15	81	20	22	22		0000000	
	Вала	•								0							-	B - Behvuse, u - uuwuse	
				-						_							-	A II D	
	PHHR	N.W. 8			60	9	10	8	30	20	80	120	180	260	360	200		1 19	-
	95	dT.			70	٨	٨	A	٨		A		4	A				15	
	Номинальный	днаметр в ж.м			-		9	10	18	30	20	80	120	180	260	360		10	
		-			6	ő	٨	٨		•	٨	٨	•	٨	A	"A			

Предельные отклонения валов и отверстий посадок переходимх и с 3830ром 2-го класса «описати системы вала нае навметов от 1 до 500 мм (по РСТУ 109).

	-	точности системы	DCTH	CHE	END.	вала	THE PERSON NAMED IN	для днаметров	ING		Посапки	110	Посалки		(110 0013 1022)	(270				T	_
	Отклоне-	вла	-	-	1	1-	H	-	-	-	CE		Д		×		T.		1	m	
Номинальныя дивжето в им		N N N								Отко	Отклонения	IN OF	отверстий *1		B MK						-
	д	¤ Û	m Î	≖ Î	8	≡Î	nÎ	= Î	m 🗦	≡ Ĵ	# (×	a 🗦	£	#÷	H (+)	e÷	я <u>÷</u>	a (æ 🛈	
Or 1 Ao 3		9	63	13	0	01	· m		1-	63	10		13	63	22	00	30	12	38	18	-
CB. 3 * 6	_	**	63	16	0	23	*	0	6	+	13		17	40	27	01	40	17	20	25	
6 > 10		10	*	20	0	91	*	12	=	10	16		21	ω	33	13	20	23	65	35	Ť
10 > 18		12	NO.	24	0	61	10	Ξ	62	9	19		25	9	40	16	9	30	80	45	_
18 > 30		14	9	30	0	65	9	17	16	7	23		30	00	20	20	80	40	105	09	
30 > 50	-	17	7	35	0	27	-	20 1	81	00	27	0	35	10	09	25	92	20	125	75	_
50 > 80		20	00	40	0	30	- 00	23	20	01	30		42	12	7.0	30	115	65	155	98	_
80 > 120		23	10	40	0	35	6	26 2	23	12	35		20	12	06	40	140	80	190	120	
120 > 180		27	12	52	0	9	0	30	27	2	40		09	18	105	20	170	100	230	150	
180 > 260		30	15	09	0	4	=	35	30	16	45		7.0	22	120	09	200	120	270	180	
260 > 360		35	18	22	0	20	2	9	13	89	20		80	56	140	7.0	230	140	310	210	
360 . 500		40	20	80	0	09	12	45	40	20	99	_	90	30	160	80	270	170	365	250	_
																					_

*1 в -- верхнее; н -- нижнее.

18. Предельные отклонения валов и отверстий посадок с натигом 2-го класса точности системы вала или нивметов от 1 по 500 мм (по ОСТВИ 1142)

ð	Отклоне-		- [Посадки			Own and	950		Пос	Посадкя	
HH5	ния вала		Гр	_	Пр		пня вала	3,78	-	Гр		Пр
			Отклонення отверстий "1 в мк	верстив	B B ARK	Номянальный	9	XX	Отклон	ення от	Отклонення отверстий *1 в мк	*1 B AL
	-	<	Мянус						X	Мянус		
80	н	a	10	. 6	21		E	tr	8	20	n	m
								T				
	9	13	27	œ.	18	Св. 80 до 100			93	140	20	85
	00	12	33	10	23+	* 100 * 120		22	113	160	09	95
	01	17	39	12	28	* .120 * 150	_	27	137	190	7.0	110
	12	22	48	15	34	* 150 * 180		1	167	220	85	125
0	7	30	62	19	42	* 180 * 220		30	200	260	100	145
		40	77			» 220 » 260	- 1	1	240	300	120	165
	17	20	87	55	525	A		355	285	350	145	195
		59	105			* 310 * 360		1	335	400	170	220
	20		000	32	65	» 360 » 440		-00	395	475	200	260
		90	071			* 440 * 500	_		465	545	240	300

Прямечан те. Применене посадкя *Гр* рекоменучеся главным образом для стяльных сняжных колен. Для применения этой посадки, в особенности при массовом проязводстве, рекомендуется предварительняя опытыяя *1 в - верхнее; я - янжнее.

							_									
	Ì	Пp2ga		() H	32	+	20	9	74	109	133	198	233 253 273	308	431	637
		Пр		n (→)	81	23	28	33	41	09	102	124	190	284	350	160
88.78		A 28		×								0				
системы		C23 = A23		B (+)	*	18	22	27	33	39	46	54	63	73	. 84	98
чности	1	18	PI B MK	()	1	6	10	12	13	115	18	20	22	24	27	31 4
KM 102	дки	П28	Отклонения отверстий *1	(+) e	-	6	12	15	20	24	28	34	14	49	57	99
OCTY E	Посадки	Hga	яня отв	(—) н	01	13	16	61	23	27	32	38	43	15	200	29
посадок жж (по		H	Отклоне	(+) g	+	10	9	00	10	12	14	91	20	22	26	58
до 500				H ()	J	1.1	21	22	29	34	41	48	10	64	7.4	10 80
DB OT 1		T 2a		B (+)	ı		-	2	*		0	9	00	6	9	2
ия вале		F23		(-) #	- 15	20	23	30	36	45	20	58	67	78	06	102
для д		7		(-).8	-	01			60			4		10	9	-
 Предельные отклонения валов и отверстий посадок да класса точности системы вала для дляметров от 1 до 500 жм (по ОСТУ НКМ 1026) 		ини вала	B23 *1 B MK	(-) H	0.	13	121	90	21	25	30	35	04	47	24	62
Преде		HHS	Bass	B								0				
17.		Manual Manual Manual	днаметр в жж		80		10	^		* 4	* *	* 100	* * *	A A	^ ^	* 440
		T.	AHAMET		č	Car	4	* 10	* * 18	23	* *	* 100	* 120	* 180	* 260	* 360

в - верхиее; и - няжиее.

degree 1

 Предельные отклонения валов и отверстий-носадок сколажения за класся точности системы вала вые являетовь от 1 до 500 мм (по ОСТУ НКМ 1027) Предельные отклонения валов и отверстий посвдок 3-то класся точности системы валов лая визметова от 1 ло 500 мм (по ОСТУ 1023)

City inven	Посздки Сз	Отклонения	CTBR *1	B (+)		40	48	28	7.0	8-6	100	100	071	140	160	185	216	000	007		
DOD WW GEO		вала Вза в ик		(—) H	_	40	48	58	7.0	84	100	190	120	140	160	185	215	000	000	и — инжиее.	
or 1 20		вала		, в								0									
ARR ABBRETPOS OT 1 AO 500 MM (NO OCTY HKM		Номинальный	диаметр в жм			1,40 3	9 * 8	6 > 10	10 * 18	18 * 30	30 * 50	,	n .	٨	120 * 180	180 * 260	260 * 360	000 - 000	200	•1 В верхнее;	
R		Д.	==		_	0	CB.	^	٨	^	^		^	^	^	^	^		,	_	
		<i>Ш</i> в	BAK	T	m	17	90	0 10	3 5	40	09	12	92	120	150		180	210	250		
1023)		7			n	50	9	3 6	2 5	102	130	160	195	235	980		330	380	440		
до 500 мм (по ОСГу 1023)	Посадки	, X	Отклонения отверстий *1	Плюс	H	7	=	: :	2 :	20	22	32	40	20	60	3	2	06	105		
0 IIO	По		вння с	-	8	32		: :	20 0	?	80	100	120	140	165		20	225	255	ej.	
2 0		Α,	HOL	1	*								0						_	×	
30 5u		$C_3 = A_3$	Q 7 K		a	20		2 6	8 :	8	45	20	9	20	80	3 8	36	100	120	1	
для дивметров от 1	14	аво В В	STATE STATE	: I	Î	20	0	9 6	8 1	3	45	20	9	7.0	80	3	90	100	120	верхнее; н — внжнее.	
Bog				' I '	9	_			_	_	_	_	0	_	_		_			DX.	
ивиет			HEEB W.M.			67		9	2 9	18	30	20	80	120	180			360	200	B - Be	
E I			E d			OE.				A	٨	٨	٨	A	^			٨	٨	-	
AA			Номинальный дизметр в жи							2	18	30	20	80	190		190	260	360		
			E R			å	5 5	3	^	A	٨	٨	^	٨	,		٨	^	^		

×£ Отклонения отверстий *1 в жк X* Посадки

m 🕀

#Ĥ

Cs=As

 Предельные отмлонения валов
и отверстий посадок 5-го класса точности
естемы вала для дивметров от 1 до 500 мм
(по ОСТУ 1025) 20. Предельные отвломения валов и отверстий посадок 4-го класса точности системы вала

			для		диаметров от	OB 07	-	0 0	00 M.M	0Ш)	до 500 мм (по ОСТу 1024)	1024)		1	u	системы вала для днаме:	M Ba	as A.	2 0 C	CTy
-						L				Пос	Посадки				-		1		L	l
_				ő	OTKHO-		$C_a = A_a$	-	X		75	17.4	II	III.					_	BRE
_	Ном	RESH	Номинальный	B.	В, в жк	1 11	1	CHIC	Отклонения	NR OT	от верстий *1		B AK						эно:	WW E E
	Див	иет р	днаметр в ин			L	1			TI.	Плюс					Ном	Номинальный днаметр	p HMB	L NT(RNI
				0	mî	_	-	-	m	M	83	×	0	x			20 20 20) -	7
				_		_	-	-			3	-		00:					m	¤ĵ
	OT	1 до	0 3		9	_	99	_	06	30	120	3	180	120					F	
	CB.	40	9		86	_	80	-	120	40	160	80	240	160		č	-	65	_	120
-	A	9	10		100		001		150	20	200	100	300	200		6	4 60			160
_	A	10	91		120	_	20	_	180	09	240	120	360	240	,	A	9	10		200
-	-	81	30		140		140		210	70	280	140	420	280		A	10	. 18	_	240
		30	20	_	170	_	170		250	80	340	170	200	340		*	80	30	_	280
_		20	80	-	200		200		300	100	400	200	009	400			30 %	20	0	340
	•	80	» 120		230		230	_	350	120	460	230	200	460				* 120		960
_	^	120	* 180	_	260	_	260		400	130	530	260	800	530		٨	120 *	180	_	530
_	٨	180	* 260		300		300	_	450	150	009	300	900	009		A		260	_	909
	ň,	260	360		340		340	_	200	170	089	340	1000	089		A		* 360	_	680
	*	360	» 500	_	380		380	_	570	190	260	380	1100	760		^	390	900	= 1	6
_	1	-			_	-	-		•								*1	gg	Hen.	- Benymee
		ï		Верхи	в - верхиее; и инжиее.	Ĩ	вжи	9												

н -- инжиее.

Обозна- Откло-
+1

Примечание. Нижине (и) отклонения отверстий и верхине (в) отклонения валов равны нулю.

-	_					
689-54)		CB, 8000	· I		1	
500 до 10 000 мм в мм (по ГОСТу 2689—54)		CB, 6300 Ao 8000	1		J	
оп) жи		CB. 5000	1		I	
00 MM B		Ca. 4000	. 1		1	
до 10 С		CB. 3150	ı		1.	240 240 240 240
	диаметр	Ca. 2500	200 100 150 50 100	60 100 180	305 155 150 0	150 230 210 360
наметро	Номинальный	CB. 2000	173 88 130 45 95	42 42 70 155	275 145 130 0	130 200 190 320
ж для д	Номина	Ca. 1600	120 120 75 0	38 37 75 60 135	250 130 120 0	120 180 170 290
х посаде		Ca. 1250	143 78 110 45 65	33 32 65 65 120	225 115 110 0	110 55 165 150 260
мниодон		Cs. 1000 Ao 1250	130 70 100 40 60 60	30 60 50 110	200 100 0 0	100 150 130 230
HMX H CI		CB. 800	118 63 90 35 55	28 27 55 100	175 85 90 0	90 45 135 120 210
переход		Св. 630	105 80 30 30 50	25 50 50 90 90	160 80 0 40	80 40 1120 1110
я валов		CB, 500 Ao 630	93 48 70 70 45 0	23 42 80 83 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	145 75 70 0	35 100 100 170
клонени	a	ннэнопятО	+++++	+1 .11	+++ +	
Предельные отклонения валов переходных и свободных посадок для днаметров св.		Посадка	7 7	С	F ₂₃ H ₂₃	C23 // 23
23. Предел		Класс точ итоон	. 40			4
. 73	_					

35	0	Д	опуски, посадки	и	mex	ни	чески	е изм	ерені	ия			
абл. 23		CB, 8000 Ao 10 000	600 1100 1400 1800 1800	0	1200	2400	1800	2700	3600	5400	3500	1750	
Продолжение табл.		Сл. 6300	500 450 950 700 1200 1500	0	1000	2000	1600	2400	3200	4800	3200	1600	
Продоз		Св. 5000	450 400 850 600 1050 1350	0	006	1800	1400	2100	2800	4200	2800	1400	
		CB, 4000	400 350 350 750 540 800 1200	0	800	1600	1200	1800	2400	3600	2500	1250	
	Ь	CB, 3150	350 300 300 650 480 830 700	0	700	1400	1100	1650	2200	3300	2200	1100	
	днамет	Cs. 2500	300 260 260 720 600 900	0	009	1200	1000	1500	2000	3000	2000	1000	
	Номинальный	Св. 2000	820 820 820 820 820 830 830	0	550	1100	006	1350	1800	2700	1800	2700	22.
	Номин	CB. 1600 Ao 2000	250 250 210 460 340 590 590 750	0	200	1000	750	1130	1500	2250	1500	2250	в табл.
		CB, 1250 Ao 1600	220 190 410 300 520 450 670	0	450	006	650	930	1300	1950	1300	1950	тий см.
		CB, 1000	200 270 270 470 600	0	400	800	009	300	1200	1800	1200	1800	сотверстий
		CB. 800 Ao 1000	150 150 320 240 410 350 520	0	350	002	250	830	1100	1650	1100	1650	основимх
		Ca. 630 Ao 800	150 130 280 280 360 360 450	0	300	009	200	750	1000	1500	1000	1500	Отклонения о
		Св. 500	120 120 120 130 1280 420	0	280	260	450	230 680 420	006	1350	006	1350	- 1
	aı	Отклонен	42424242	8	1 in	-12	a !		- E	H_	a L	1 1 1	a H H e.
		Посадка	C, X, III,	Can	8	m 200	20	X.	*	-	CB	Xs	RNew
		Класс точ нтэон	é		38			4-8			40		II p

24. Предельные отклонения валов прессовых посадок для днаметров св. 500 до 10 000 мм в мк (по ГОСТу 2639-54)

		- CINIO							-	The second second	
Номинальный днаметр	тр	нение (+)	Пл	Пр	Прі	ПР23	II plaa	Прга	ПрЗ23	ПрІз	$\Pi p 2_3$
000	000		210	245	505	370	200	630	760	580	800
300	do seo	9:	120	300	480	300	430	260	069	440	099
200			10	375	27.2	400	550	200	820	620	880
300	630		022	330	200	330	480	630	780	480	740
		= 1	040	490	020	450	069	200	096	680	986
630	01/		270	220	0000	370	240	210	880	530	830
-	-	20	2220	470	1000	000	009	088	1080	730	1076
710	* 800	10	2/0	0/4	000	400	000	000	1000	580	000
		×	220	420	000	000	010	0000	1000	820	19161
800	* 900	100	340	929	200	000	000	000	0000	0 10 0	100
		×	285	470	750	4/0	080	006	0111	0000	100
006	* 1000	n	340	283	902	620	820	1080	1330	080	102
		N	285	530	820	530	1092	1000	1240	120	13
1000	* 1190		410	650	1030	069	950	1220	1480	1020	150
		. 5	250	200	920	290	850	1120	.1380	820	130
1190	1950		410	710	1140	750	1050	1350	1640	1100	1650
			250	089	1080	650	950	1250	1540	900	. 1450
1950	1400		000	800	1965	100	1170	1510	1830	1220	1840
			200	735	1200	735	1060	1400	1720	1000	1620
1400	1600		002	885	1415	930	1310	1690	2050	1320	2020
1360	1000	0 3	2000	820	1350	820	1200	1580	1940	1100	1800
0000	.000		000	0000	1000	1045	1470	1000	9390	1500	2286
1000	1900	n :	000	2000	2001	0000	1250	1780	0000	1250	203
	0000	× .	220	000	1300	0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	000	2100	0220	1630	950
1800	* 2000	n	900	0011	0//1	0410	0000	0000	0 0 0 0 0 0	0801	000
		н	525	1025	1700	1025	1300	1300	0017	0000	900
2000	s 2240	n	735	1225	1985	1270	1800	2330	2860	1630	280
			650	1140	1900	1140	1670	2200	2730	1550	252
0766	0026 *		735	1355	9908	1400	. 2000	2580	3170	1980	3061
25.49	2000	. :	0 0	1020	0100	1920	1870	9450	3040	1700	278
0000	0000		000	200	9450	1550	9950	2900	3550	2200	340
2002	2000	0	000	200	00000	1400	0016	9750	3400	1000	310
	-	×	800	1400	2000	000	00100	00000	4000	2400	375
2800	\$ 3130	80	900	1/00	2/30	00/1	0000	0000	2000	0010	000
		H	800	1600	2650	1600	2350	2100	2020	2100	2000

25. Предельные отклонения отверстий перекодимх и свободных посадок для диаметров св. 509 до 10 000 мм в мк (по ГОСТу 2689-54)

-	_		3,					***	repense.	·	
	1		1							T.	
		CB, 8000 Ao 10 000				- 1					1
		Св. 6300				1					1
		Cn. 5000 go 6300			•	1					1
		CB. 4000				- 1					t
		CB, 3150 Ao 4000				- 1				260	320
	днаметр	CB. 2500 Ao 3150			1	-	150	230	360	230	310
	Номинальный	CB, 2000			1		130	200	320	210	280
	Номии	Cn. 1600			1		120	99	290	190	250
		Cn. 1250 Ao 1600	143	110	655	333	0110	555	260	170	200
		CB. 1000 Ao 1250	130	°8	28	30	001	150	230	150	200
		CB. 800 Ao 1000	118	006	10 10	282	06	135	120	130	175
		Cs. 630 40 800	105	008	200	10 00 10 10	000	120	110	120	160
		Св. 500	933	002	455	23	00	35	170	011	35
	98	инэнопитО	11	m 24	+1	* H	+ = =	++	++	+ = =	++
		Посадка	4	7	H	Ш	C	A	×	C_{23}	Aga
	-1	итэон итэон				61					2

	_					
		CB, 8000 Ao 10 000	600 1100 500 1400 1800 1200	1200 2400 1200	1800 0 2700 900 3600 3600	
I		CB, 6300 Ao 8000	500 0 950 450 1200 1500 1000	1000 2000 1000	1600 2400 3200 1600 1600 4800 3200	
		Cs, 5000 Ao 6300	450 850 400 1050 600 1350 900	900 0 1800 9006	1400 2100 700 2800 1400 4200 2800	
		Св. 4000	400 750 350 940 540 1200 800	800	1200 0 1800 600 2400 1200 3600 2400	
I		CB. 3150 go 4000	350 650 300 830 480 1050 700	700 1400 700	1100 0 1650 550 2200 1100 3300 2200	
	дивметр	CB. 2500	300 260 720 420 900 600	600	1000 1500 500 2000 1000 3000	
	оминальный д	Cs. 2000 go 2500	280 230 230 660 380 830 830 550	550 0 1100 550	900 1350 450 1800 900 2700 1800	
	Номина	Cs. 1600 Ao 2000	250 210 210 210 340 340 500 500	500 1000 500	750 1130 380 1500 750 1500 1500	табл. 24
		CB. 1250 Ao 1600	220 0 410 190 520 300 670 450	450 900 450	650 980 330 1300 650 1300	CM. B Tu
		CB. 1000	200 370 170 470 270 600 400	004 000 4000 4000	600 300 1200 1800 1800	807.88
		CB. 800 Ao 1000	170 0 320 150 150 410 240 520 350	350 700 350	550 830 1100 1100 1100 1100	Отклонения основных
		CB, 630	150 130 130 360 210 380 450	300	250 250 1000 1000 1000	ения о
		CB, 500 Ao 630	280 120 00 140 140 140 140 140 140 140 140 140	280	450 680 230 900 450 1350 800	Откло
	9	кнэногитО	+ +++++	+ ++	+ +++++	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
		Посадка	K X C	C an	K, X,	2 2 2
		Класс точ ности	; es	25	ď.	d II .

26. Допуски большие, Классы точности 7, 8 и 9-й (по ОСТу 1010)

	Класс	точнос	ти				Клас	с точ	юсти
Номинальный диаметр в мм	7-ñ	8-8	9-ñ		льны рв <i>и</i>		7-a	8-8	9-ñ
	Доп	уск в м	к				Дог	уск в	мк
Or 1 go 3 Cn. 3 > 6 3 6 > 10 3 10 > 18 3 18 > 30 3 30 > 50	300 360 430 520	580 700 I 840 I	750 900 1100 1300	Ca.	 15 16 26 36 	80 10	740 870 1000 1150 1350	1200 1400 1600 1900 2200 2500	2500 2900 3300

Допуски на угловые размеры. Отклонения угла уклона могут быть ограничены полем допуска днаметров, в этом случае угол непосредственно не проверяют.

Однако допуск на угол уклона часто назначают и контролируют независимо. ГОСТ 8098—58 устанавливает дестъ степеней точности с свиметричным распоможением отклонений (табл. 27). Всичиния допускою установлены в зависимости от диным меньшей стороны, образующей угол, поскольку точность изготовления и знамерения угловых размеров

значительно зависит от длины стороны. Отклонения $\frac{a}{2}$ относятся к крайним значениям интервалов.

Скема расположения полей допусков на угловые размеры: а и 6 — допуски угла соответственно в линейных и угловых 27. Предельные отклонения углов (по ГОСТУ 8908-58) величинах.

	Степени точности	1-x 2-x 3-x 4-x 5-x 6-x 7-x 8-x 9-x 10-x	Предельное отклонение углов ± (значения а/2 в мк)	40" 1' 1'30" 2'30" 4' 6' 10' 25' 1° 2'30'	0.6 0.9 1,4 2.3 3.5 5.4 9 22,5 54 135	30" 50" 1'15" 2' 3' 5' 8' 20' 50'	0.4 0.7 1.1 1.8 2.7 4.5 7.5 12.2 18 45 180 0.8 1.3 1.9 75 12.2 18 45 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
\(\frac{z}{v}\) \(\frac{z}{v}\)				-			
		1.8		40*	9,0	30,	0.4
		Откло-		00	a 04	0 0	9 61
		Интервалы дляя меньшей стороны	угла в жи		40 3		

Продолжение табл. 2.

Интерралю						Степен	Степени точности			O CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	I podouwerne raous	
длин меньшей стороны	Откло-	1-8	2-11	3-8	4-3	5-9	6-8	7-8	. es	9-x	10-я	
yrate B MM				Пр	едельное о	тклонение	yraos ± (3)	Предельное отклонение углов ± (значения а/2 в мк)	B AC.		Ī	
	10 01	25"	40."	-1	1*30"	2,30"	4	ъ	15'	40,	1°30′	
0 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	2 0	1.6	1,6	2.4	3,63	8,0	9,6	14.4	22.5 36	98	135	
	2 0	20.*	30	20°	1-15*	.2	è	o,	15,	30,	1015	
	2 8	1,2	2.5	0100	8. 4. 8.	7,2	10,8	218	43.2	108	180	
	2 0	15.	25"	40-	-	1'30"	2,30"	*	10.	25,	1.0	
CB. 12 A0 20	0 00	1,5	2,5	% *	3,6	5,5	9 22	14,5	88	90	360	
	0 0	12.	20.	30."	20%	1'25"	õı	èo	åo	20,	50.	
CB. ZU NO 32	5 0	1.5	01 to	8,4	10 00	7,5	26	. 53	48	120	300	
CB. 32 no 50	10 2	.01	. 12	25 *	40"	7	1.30	2,30*	,9	15.	40.	
	2 0	2,5	3,58	4.0	10,5	15,5	14.5	37.5	57,5	144	384 4	

7-m 6-m 9-m 9-m 13-m 13-m 13-m 13-m 13-m 13-m 13-m 13							Сеопри	Centenn Tonnoctu			ogori we	Продолжение таол, 21	
A	_		1		-		Cremen	TOUROUM					
15 15 15 15 15 15 15 15	eg.	Откло-	1.8	2-8	8-5	4-8	5-8	6-3	7-8	8-8	8-8	10.8	
12		i.			Пре	дельное от	клояение у	глов ± (зн	вчения а/2	в жк)			
2		0 00	, 00	12"	20″	30″	200	1'15"	è	'n	15,	30,	
10 2 0 10 11 11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15	2	a 01	84 84 85	8,4	10.00	2,5	20,5	30	30	120	180	450	
2		20 00	*9	10"	15*	25 **	40*	1,	1,30*	÷	10,	25,	
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2	2 0	3,6	40	96	150	16-	36	36	96	350	000	
200 2 3 6 4 7 12 13 13 13 13 13 13 13		0 0	2,1	80	12 "	200	30.	.09	1,15"	è	òo	20,	
2	200	a 64	60 10	8,8	12.7	0 0 0	30	200	75	180	288 480	1200	
2		2 0	÷	, 9	10″	15*	25*	09		2'30"	,9	15"	
1	320	9 0	6,5	9,5	10	15	25, 40	40		150	360	900	
600 a 4,8 8 13 19 32 48 80 192 480 7 7,6 12,5 20 30 50 75 125 300 750		00	9 8	5"	*8	12*	20*	30 **	*09	25	'n	12,	
	200	# C4	4,0	12,5	13 20	30	20 20	75	125	300	480	1152	

28. Допуска метрических резьб с крупными и мелкими плагами для диаметров 1--600 для (по ГОСТ 9253--59)

	1ки ел	наруж- кого		N	0	0
	ения габ в мк	1		-	0	0
	Отклонения гайки *1	внутрениего		(+) s	99	80
	9	я вки		6	7.5	22
	CDeane	а болта и класса; точности		e ci	99	18
	Топуски	дизметра болга и гайки в ик по классам точности		25.00	45	200
		Man H		-1	1	11
	1 B AK	виутрен- него di		a	0	0
	болта *	, p	Î	3-й класс	20	99
	Откловения болта *1 в жк	наружного d	() H	1, 2-8 H 2a KJaccia	20	65
пипое дпан ф	Отк	H		s.	0	0
and display amond due in		актория р резрои <i>d</i> в жи		Мелкая	1-1.8	2-2,2
The same same of the same		дизметр резьбы d		Крупная	1	1-1,2
Source grow p and source grow p and source grow p and source grow p		Mar S			0,2	0,25

КИ #1	наруж-		00	0	۰	0	0	0	0	0
BER TOR			×	0	0	0	0	0	9	0
Отклонения гайки *5 в мк	внутрениего		(÷) #	06	100	110	120	140	160	180
	A H		3-B	92	99 99 115	901	112	118 130 145 180	130	140
среднег	гочности		2a	1	122	1	1	19229	1	1
Лопуски среднего	дивметра болта и гайкн в мк по классам точности		2-3	55	59 65 65	64	67	71 88 190 110 110	78	84
-	дивм		1-19	1	, 1,	1	1	.1	1	54
1 B MK	виутрен- него d1		Ø	0	0	0	0	0	0	0
6 o.ma		î	3-я	80	06	001	011	120	130	140
Отклонения болта *1 в мк	наружного	Э н	1, 2-й и 2а классы	80	06	100	110	120	130	140
VET.O	82		a	0	0	0	0	0	0	0
	пъпый казъбы д		Мелкая	1	8 E	1	1	4-5.5 6-9 10-16 18-22	1	1
	Номинальный днаметр резьбы d		Крупная	1,4	1,6, 1,8	2	2,2; 2,5	n	3,5	4
	Mar S			6.3	0.35	0.4	0,45	0,5	9'0	7.0

					1			-						, ,-
			6	Отклонения болта *1 в мк	болта	*1 B KK	R	Опуски	Допуски среднего		Отклонения гайки *1 в жк	HKK FRR B AK	. H	
mar S	ложивальный диаметр резьбы 4	pesson d	DE 46	наружеого d		внутрен- него d1	Ke Kr	S AK TO TOU	ARAMETDA CONTA H FARKN B MK HO KNASCAN TOTROCTE	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	внутреннего	него	наруж- ного	
				() R	ı,									
	Крупнан	Мелкая		1, 2-8 8 2a KASCCM	3-я	æ	1-8	2,12	2a	3-8	÷	r	= .	
0,75	51111	10-16 10-16 30-33	0	150	150	0	8 155 8 755 8 755	900 800 800 800 800 800 800 800 800 800	120	150 175 195 220	061	0	0	
0.8	NO.	1	0	160	220	0	28	06	I	150	200	0	0	
1,0	2 1 1 1 1 1	8; 9 10—17 18—28 30—52 56—80	0	180	250	0	65 70 80 100 100	101	125	168 168 200 230 250	200	0	0 '	
1,25	8.9	10_14	0	200	300	0	72	112	15	187	210	۰.	٥	

10 KJ	наруж- ного		×	0	0	0	0
HHR FAR	ero		m	0	0		. 0
Откломення гайки ^{es}	внутреннего		(÷) «	250	1 280	300	320
	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2		in in	202 202 202 300 300 300	222	237 280 390 380 380	265
Допуска среднего	днаметра болта и гайки в жж по классам точностя		28	155 170 190 230 250 250	1	195 210 230 250 270 290	ı
опуска	етра бо жк по точя		2- m	123 150 150 165 200 200	133	142 155 170 185 200 230	159
	Me HI Me		1-8	3000000	855	91 100 120 130 140	101
1 3 KK	виутреи- него d ₁		æ	0	0	0	. 0
болта		·	3-я класс	350	380	410	480
Отклонения болта ** в жк	маруж вого d	н (—)	1, 2-я и 2а классы	240	260	290	330
Отк	I I		n	0	0	0	0
	manus cason d		Мелкая	12-17 18-28 30-52 55-80 85-120 125-150	1	18—28 30—52 55—80 82—120 125—180	1
	Номинальный диворетр резьби д		Крупная	10.11	12	84 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	18-22
	Mar S			1.5	1.75	64 64	2,5

-	RKH #1	наруж- ного		×	0	0	0
	Отклонения райки ^{вз}	oJan		×	0	0	0
	Отклов	внутреннего		(+) g	380	420	480
		в в		S-8	230 330 380 420 450	313	335 360 380 410 470 500
	среднег	днаметра болта в гайки в жк по классам Точноств		2 m	250 250 320 340	1	270 280 380 380 380
	Топуски	етра б в жк по точ		2-B	174 190 200 220 240 250 250 270	188	200 220 220 220 300 300
		Ne Ha		1-8	120 120 130 140 150 160	120	128 140 150 170 180 200
	B MK	внутрен- него «1		æ	0	0	0 _
	болта *		ĵ.	3-8 K-78CC	520	550	009
	Отклонения болта в в мк	наружиого	pa	1, 2-R H 2s KJBCCM	370	400	420.
	Отк	M .		m	0	0	0
		дизметр резьбы d		Мелкая	30—52 55—80 85—80 125—120 185—260 265—300	1	42—80 85—120 125—180 185—260 265—360 370—400
		днаметр в		Круппая	24, 27	30; 33	36:
		Mar S B ACM			69	3,5	* :

ки ез	наруж- ного		*	0	0	0	0	
B AK	иего		×	0	0	0	0	
Отклонения гайки "1	внутрениего		(÷)	550	909	650	700	
	H H		9-18	355	375	393	\$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250	
Допускн среднего	дизметра болта в гайкн в ик по классам точностн		2a	1	1.	1	335 335 411 440 441 440	
ОПУСКИ	erpa 60.		61	213	225	236	3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 332	
R	диви		1-#	136	144	150	191	
1 B AK	внутрен- него di		ps.	0	0	0	0	
болта		н (—)	3-й класс	650	200	750	800	
Отклонения болта *1 в мк	каружного болта <i>d</i>	н	1, 2.8 и 2а классы	450	200	550	009	
OTK	ax		п	0	0	0	0	90000
	ABENE CSBOW d M		Мелкая	1	ı	1	70—80 85—120 125—180 185—260 265—370—500 510—600	
	Номина льный диаметр резьбы d в мм		Крупная	42; 45	48; 52	56; 60	81111111	AND COMPANY OF THE PARTY OF THE
	Mar S B MM			4,5	22	5.5	φ	-

• в - верхнее; и - инжисе.

Допуски резьбовых соединений. На схеме (табл. 26) показано распомение полей допускою метрических резьб со скользящей посадкоб по среднему диаметру. Верхиее отклонение наружитого диаметра резьбы гайки и инживе отклонение внутрениего диаметра резьбы болте стандартом не ноломночется и поэтому не контроляючогога.

Допуск на средний днаметр является комплексным допуском, так как он включает в себя днаметральные компенсации ошибок шага, и

половины угла профиля.

Этот допуск, следовательно, состоит из трех слагаемых: собственно допуска на средний диаметр; элемента, обеспечнавающего свинчиваемость при ошноке шага; элемента, обеспечнавающего свинчиваемость при

отклонении от номинального угла профиля.

При раздельной проверке шага, угла профиля и среднего диаметра фактическое отклонение по среднему диаметру должию быть не менее

требующегося для компенсации ошибок шага и угла профиля. Диаметральную компенсацию ошибок шага fs подсчитывают по формуле.

$$f_s = 1.732 \cdot \delta_s \left(\mu \kappa \right)$$

где 8_е — ошибка шага в мк.

Дяаметральную компенсацию ошибок половины угла профиля [др] подсчитывают по формуле

$$f_{\alpha/2} = 0.36 \cdot S\delta_{\alpha/2} [MK],$$

где δ_{α/2} — ошибка угла профиля в мин.

Классы точности крепежных резьб определяются величиной до-

пуска на средний диаметр. Установлено три класса точности. Как правило, крепежную резьбу изготовляют по 3-му классу точ-

дак правило, крепежную резьбу изготовляют по 3-му классу точности. 2-й класс точности рекомендуется применять при больших изгрузках. 1-й класс точности следует применять только для резьб, передающих расчетные перемещения.

ОТКЛОНЕНИЯ ФОРМЫ И РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Под отклонением формы понимается отклонение формы реальной воряности или реального профиля от формы геометрической поверхности или геометрического профиля.

Отклонения формы отсчитывают от прилегающей поверхности или прилегающего профиля (табл. 29). Виды отклонений формы поверхно-

стей приведены в табл. 30.

Наряду с отклонением формы рельеф поверхиости карактеризуется ее волинетостью и шероховатостью. Под шероховатостью понимают неровности с относительно мальми шагами. Периоднески повторнощеся неровности с шагом большим, чем у микронеровностей, назызайста волистилостью.

29. Определение прилегающих поверхностей и профилей

Эския Определение Кесательные плескости Поилегомицая пласкесть Прилегающая плоекость Паоскость, соприкасающаяся реальной поверхностью ане материала детали так, чтобы расстояние от ее наи-более удалеяной точки до прилегаю-Peanwas побевинесть шей плоскости было мамменьшим 444.:444. Oca ambenomys Прилегающий цилиидр Для отверстия - цилиндр нанбольшего возможного диаметра, впиеала — цилиндр наименьшего возмож-ного диаметра, описанный вокруг ре-альной поверхиости Procuras поберхность поберхность Придегающая прямая Прилегающая прямая Прямяя, соприкасающаяся с реальным профилем и расположенияя по отношению к нему так, чтобы расстояние от его наиболее уладенной точки по прилегающей прямой было изименьшнм Пеилсеаниции префиль Прилегающая окружность Пля отверстия — окружность нанбольшего возможного диаметра, влисанная в реальный профиль Для еала — окружность навменьше-го возможного днаметра, описанная вокруг реального профиля

	Эскиз	37.11		Определение
4	Newsconductors (Newsconductors)		Нанбо.	лосностность Δ_{hen} лосностность Δ_{hen} льшее расстояние от точек резоверхности до прилегающе: и
	Прилеговащом Прилегования		Наибо	я моляней ность А _{непр} льшее расстояние от точе о профиля до прилегающе

Эскиз Определение Вогнугость Д Вид неплоскостиости (непрямолн-нейности), при котором удёление точек реального профиля увеличивается от краев к середине

Арилегающий ципинда диги



Реальная поверхность



Реальный прориль





Выпуклость Демп Вил неплоскостности (непрямолинейности), при котором удаление точек реального профиля от прилегающей плоскости уменьшается от краев к се-


Нецилиидричность **А** Наибольшее расстояние от точек реальной поверхности до прилегающего цилиндра (определяет совокуп-ность отклонений всей формы поверхности)

Некруглость **А**некр Наибольшее расстояние от точек реального профиля до прилегающей ок-ружиести (определяет совокупность отклонений формы поперечного сече-REG)

Овальность $\Delta_{os} = d_{макс}$ — **—** d_{мин}

Вид некруглости, при которой про-филь представляет собой овалообраз-ную фигуру, наименьший и наибольший диаметры которой расположены во взаимно перпендикулярных направлениях

Огранка Догр Вид некруглости, при которой профиль представляет собой многограниую фигуру



31. Значення базовой длины

or. Jilatellin oasol	
Классы чистоты по ГОСТу 2789—59	Базовая длина мм
1+3	8
4+5	2,5
6十8	0,8
9+12	0,25
13+14	0,08

Зависимость величны погрешности; вызываемой заглублением наконечныка;

	от класса ч	нстоты	- (
	Раднус и	аконечинка	в мм
Класс	1,6	5	10
по ГОСТу 2789—59		пьная вели в наконеч в жк	
1 2 3	192 128 72	64 55	32
4 5	20 15	6 ′	3
6 7	2	0,6	0,3
8	1.9		

ГОСТ 10356—63 исключает шероховатость поверхности при рассмотрении отклонений формы. Все остальные неровности поверхности, в том унсте и водиметость, входят в помятье отклонение формы,

ГОСТ 2789—59 устанавливает границу между отклонениями формы и шероховатостью. Неровности с шагами, большими базовых длии, относятся к отклонению формы, а с меньшими — к шероховатости (табл. 31).

При измерениях формы и расположения поверхностей необходимо учитывать погрешность, вызываемую заглублением наконечника во впапинах. величния которых зависит от шероховатости поверхности

(табл. 32).

Под отключением расплажения понимается отключение от номинальпого расплажения рассматриваемой поверхности, ес оси над плоскостительного симметрии отностительного заимого полимается образоваться симметрии отностительного поминального заимого соводупность поверхностей, анкий и точек, по отключение к которым определением досторием не досторием не досторием не поверхность поверхностей, анкий и точек, по отключением к которым определением доспломожение досториемне померативаемой поверхности.

Кроме радиального и торцового биения, отклонения формы поверхности исключаются при рассмотрении отклонений расположения. При

этом реальные поверхности заменяются прилегающими.

Віды отклонений расположення поверхностей приведены в табл. 33. ГОСТом 10356—63 установлено 10 степеней точности на предельные отклонення формы и расположения поверхностей. При отсутстви указаний о предельных отклоненнях формы, последине ограничиваются полем полуска на размен.

Допуск формы, проставляемый в чертеже, должен быть менее 100% от допуска на размер. Этим условнем определяется наиболее грубая степень точности по ГОСТУ 10356-63, которая может быть назначена при данном допуске на размер.

33. Виды отклонений расположения поверхностей

Эскиз	Определение
Truncational Personnel	Непараллельность плоскостей Развость наибольшего и наи- меньшего расстояний между приле- гающими плоскостими на задан- пой площеди или длине
Ось І Заданная влина Ось І Япрада Принара Прин	Непараляельность рямых в плоскости Разпость выбольшего и пав- пость выбольшего и при мини на заданной длине.

Эскиз Δ=A-8







Определение

Непараллельность

Непараллельность проекций осей на их общую теоретическую плоскость, проходящую через одяу ось и одну из точек другой оси Перекос осей

Перекос осей Непарадлельность проекций осей на плоскость, перпендикуляряую к общей теоретической плоскости и проходящую через одну из осей

Непараллельность, ося и плоскости Разность (А) нанбольшего (А) и анменьшего (В) расстояний между рилегающей плоскостью и осью по

ианменьшего (В) расстояння между прилегающей плоскостью и осью поверхности аращения на заданной длине

Неперпендикулярность плоскостей, осей или оси и плоскостя

Отклоневне угла между плоскостями, осями или осью и плоскостью от 90° авраженное в линейных едииицах на заданиой длине (I). Отклонемие определяется от прилегающих поверхностей

Торцовос биение Разность (Δ) между нанбольшим и наименьшим расстояниями от точек реальной торцовой поверхности,


и нанменьшим расстояниями от точек реальной торцовой поверхности, расположенных на окружности заданиого днамстра, до плоскости, перпендикулярной к базовой оса вращения

Несоосяость относительно базовой

Наибольшее растояние (А) между осью рассмитриваемой поверхности и осью базовой поверхности на асей длине рассматриваемой поверхности или рассматриваемой поверхности или рассматриваемой поверхности или расстояние между

осями а заданном сечении Несоосность. относительно

Наибольшее расстояние (A) от оси рассматряваемой поверхности до общей оси даух или нескольких помивально соосных поверхностей в пределах длины рассматриваемой поверхности



ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА *1

Измерительные средства, применяемые в машиностроении, принято делить на следующие основные группы: меры, калибры, универсальные инструменты и приборы.

Меры — тела, вещества и устройства конкретного (вещественного) воспроизведения единиц измерения, а также величин, кратных или дольных ей. Меры бывают с постоянными значениями (копцевые меры длины, угловые длитки) и переменными значениями (масштабные линейки,

лимбы и т. п.).

Калибры — ниструменты, дающие возможность определить отклонение от заданных размеров, форм и взаимного расположения поверхностей без установления величин самих отклонения.

Универсальные инструменты и приборы позволяют определить значение измеряемой величины.

Кроме того, существуют специальные измерительные средства, предназначенные для повышения производительности контроля определенных типов деталей. К этим средствам относятся контрольные приспособленяя, автоматы, полуавтоматы и т. п.

^{*1} Средства измерения углов и некоторые специальные измерительные средства рассмотрены в соответствующих разделах.

Концевые меры алины являются исходными измерительными средствами в машиностроении. С их помощью проверяют, градунруют и устанавливают на размер инструменты и измерительные приборы. Их применяют также при особо точных координатно-расточных и разметочных работах, при наладке станков и т. п.

Размеры точность и технические условия концевых мер установлены ГОСТом 9038-59, Рабочне размеры концевых мер установлены в препелах от 0.1 по 2000 мм с градацией через 0,001; 0,01; 0,1; 0,5; 10,0; 25.0; 50; 100 н 1000 мм.

Меры комплектуются в наборы от 7 до 116 шт. (табл. 34).

В некоторые наборы вхолят «защитные меры» из твердого сплава, которые располагают на границах блока для предохранения основных

По точности изготовления концевые меры делятся на четыре класса: 0. 1. 2 н 3.

Перед составлением блока делают предварительный расчет, подбирая в первую очерель концевые меры, имеющие тысячные доли, затем сотые н т. п. Например, блок для размеров 21,661 мм составляется из четырех мер так:

Для расширения области применения концевых мер и создания. улобств в работе применяют специальные державки, струбцины с зажимными сухарями, блоки с центровыми боковиками и другие принадлежности. На рис. 4 показаны примеры применения концевых мер с принадлежностями (боковики, державки) с плитками для наружных (а) и виутрениих (б) измерений и разметки (в).


34. Стандартные наборы концевых мер

	Коли	чество	Разг	керы в мл		Колич	ество		иеры в мм
№ небора	мер	защит.	0.1	до	№ набора	мер	защит- ных мер	от	до
1 2 3 4 5 6	87 42 116	4 0	0,5 1 0,5 2,000 1,991 1,000 0,991	100 2,009 2,000 1,009 1,000	8 9 10 11 12 13 14	10 12 20 43 23 20 7	0	125 100 0,1 0,3 0,12 5 21,2	500 1000 0,29 0,9 3,5 100 175

35. Штриховые инструм

Назначение		Проверка шкальных япструментов		Hauerenne innedfuaz pasaepenne Vidyere interes rocales Canto- interes man social sinden seep nat social sampined Anney Ayes		
Точность нзмере- ннн	B AAK	170	*	0,25-0,5		
Предел измерс- иия	K e H	1000	линейки	100 150 200 300 300 150 1000		
Опясание	Образцовы В Нтрвково	По реборде перемеща- ротек два дзяжка с луга- для повышеля тородого так два два два два так два сестем с одной терез 0,2 мд. В реборде монтарован термометр	ме измерительиме	Наготованног жестиния инживанты правы правы правы правы правы правы на това и		
Эскиз	0 6 p s		Стальим			

Назначение		Намерен во линейния. и некоторых крыволи- вейнах (дивжер ок- ружности длина дути в т. п.) размеров	Фгрубое измерение значительных длин	Грубое измерение линейных размеров
Точность нэмере- ния	B MM		-	We T D
Предел нзмере- нви	a	1000 HAR 2000	1000	Складнод въкнх 1000 змера 2000 шар- 1 жм.
Описание		Ленточный метр собой педатавляют собой педатавляют обой педатавляют обой обой собой	Corror is transion with the corror is cransion with many marginary corrections by the correction of th	Состонт из несколодинакового развеньев, соединения инрио. Цена деления дляна звена 100 мм
Эсква				S S S S S S S S S S S S S S S S S S S






Рис. 5

Штриховые инструменты (меры с переменным значением) характе-DИЗУЮТСЯ НАЛИЧНЕМ DЯЛА ПОЯМЫХ ПІТОНХОВ, НАНЕСЕННЫХ НА ПЛОСКОСТИ через определенные расстояння один от другого, и могут воспроизводить любое кратное или дробное значение единицы измерения (табл. 35).

Калибры (табл. 36-38) — бесшкальные контрольные инструменты, воспроизволящие одно или два предельных значения проверяемого размера и служащие для контроля размеров деталей и взаимного располо-

жения поверхностей.

По технологическому назначению калибры подразделяют на р а бочне калибры (для проверки деталей на рабочем месте), при емные калибры (используют работники ОТК и заказчики) и контрольные калибры (применяют для контроля самих калибров).

Штангенинструменты (табл. 39): штангенинркули (ГОСТ 166-63) * штангенглубиномеры (ГОСТ 162-64); штангенрейсмассы (ГОСТ 164-64).

Отсчетное устройство любого штангенинструмента состоит из основной шкалы, нанесенной через 1 мм на штанге инструмента 1, и шкалы

Погрешности измерений штангенинструментами для различных размеров приведены в табл. 40.

Примеры измерений с использованием штангенинструментов приведены на рис. 5.

Микрометрические инструменты (табл. 41 и 42). Работа микрометрических инструментов основана на использовании принципа внитовой пары. В одинх микрометрах винт 3 вращается по внутренией резьбе с помощью отсчетного барабана 6 (поз 1-5 и 7 в табл. 41), в пругих случаях микрометрический винт неподвижен, а отсчетный барабан (поз. 6 в табл. 41) вращается вместе с гайкой.

Поскольку на показаннях микрометра сказывается усилие зажима нзмеряемой детали, между пяткой 2 и винтом 3, при измерениях вращать винт следует за трещотку 7, которая автоматически ограничивает прикладываемый момент. Шаг микровинта равен 0.5 мм: поэтому за олин оборот барабана 6 измерительный наконечник перемещается тоже на 0.5 мм. На барабане имеется 50 делений; следовательно, цена одного

деления будет равна $\frac{0.5}{50} = 0.01$ мм.

36. Обозначение калибиов

Обозначение	Определение
P-ПР (влв ПР) P-НЕ (влв НЕ) П-ПР П-НЕ	Проходная сторона рабочих калибров или проходнае рабочне калибры проходиме рабочно калибра или приемима проходия калибры проходия калибры проходия калибры приемимого калибра или приемим при

		, apagement real c
1	Обозначение	Определение
	K-PП (или К-ПР) К-НЕ К-И К-П	Контрольный калибр дли проходного рабочего (ково- го) желябрымай жалибр дли непроходного рабочего и премиюто жалибров Контрольный калибр дли контроли изякся проходной сторым рабочего калибра Контрольный калибр дли проверки приемкого проход- ного калибра

37. Основные тилы калибро

37. Oca	овные типы калибров	
Эскиз и на	лиен ован не	Предел измерения в мм
	бры для отверстий индрическими вставками (про-	1—3
Пробин со вставками с ис	иусным хвостовниом	1—50
Пробин с наседками		30—100
Пробин листовые: двухсто и одиос	ронине торонние	18—100 50—300
IIP I3-	n e	

Эскиз и паименование	Предел измерения в мм
Штихмясы и иутромеры сферические: а) проходиме б) непроходиме	250—1000 75—1000
Калибры для валов Скобы листовые: а) двухсторонине	150
б) односторонные	1—180
5355	
а) б) Скобы литые со вставными губками односторонние	100325
Скобы регуляруемые	0—330
	-
Қалябры для резьб Пробки резьбовые цельные	1-5,5
MILLION MIZ VAN HE CHANGE	

Продолжение табл. 37

Эскиз и наименование	Предел измерения в мм
Пробки резъбовые со вставками или насадками	1-100
Кольца: а) нерегулируемые б) регулируемые	1—100
Резыбовые скобы	

38. Типы листовых калибров-шаблонов

Наименование	Область применения	Эскиз метода контроля	
Листовые калибры для пазов валов и отверстий	Проверка ширины пазов		

Наименование	Область применения	Эскиз мстода контроля
Скобы предельные	Проверка длины	
Скобы предельные для высот	Проверка высоты колец	
Уступомеры предельные	Проверка наружных н внутренних уступов	
Глубиномеры предель- пые	Проверка глубины пазов и отверстий	
Высотомеры предельные	Проверка выступов ци- линдрических и пазовых	
Листовые калибры с рисками	Проверка проточек, ка- навок и прорезов	

59. Основные типы штангенинструментов

Эскиз *1 и измерительный инструмент	Отсчет по но- ннусу мм	Пределы измере- иий мм
Штангенциркуль ШЦ-1 с двусторонним расположением губок для наружных и виутренних измерений и с линейкой для измерения глубии	0,1.	0-125
Штангенциркуль ШЦ-II с двусторонинм распо- ложением губок дли наружных и внутрениих измере- ний и для разметки	0,05 at 0,1	0-200 0-320
Штангенциркуль ШЦ-111 с односторонными губ- ками для наружных и внутренних измерений	0,05 m 0,1	0500
	0, 1	250710 3201000 5001400 8002000

	. ,	
Эскнэ *1 н вэмерительный инструмент	Отсчет по но- имусу мм	Пределы измере- ний мм
Штангенглубнюмер с ноннусом для язмерений глубины отверстий, пазов, расстояний между пло- скостями, буртинов и т. п.	0,02 0,05 0,1	До 200 вилючи- тельно
	0,05 0,1	250 и 300
	0,1	400 и 500
Штангенрейскаес — для раметін в измерения высоти различных поверьностей от установочной пло-		
Chocks a memaly cooks	0,02 0,05 0,1	30—800 40—500
	0,1	60-800 60-1000
** Здесь приняты следующие обозначения: /	— штанга;	2 — на-

^{*1} Здесь првияты следующие обозначения: / — штанга; 2 — намерительные губин; 3 — рамна; 4 — зажим рамна; 5 — ноннус; 6 ливейка глубиномера; 7 — минрометрячесная подача; 8 — основание; 9 — язмерительная ножна.

- 40. Погрешности измерений деталей штангенинструментами

ń		Величина погрешности в мм					
		Ноннус 0,02		Ноннус 0,05		Нониус 0,1	
	Интервал размеров в мм	Наружные размеры	Внутренне размеры	Наружные размеры	Внутренине размеры	Наружные размеры	Внутрение размеры
į		п	Ітанген	цирк	уль		
j	0—10 10—50	±0,04	±0,05	±0.08	±0.1	±0,15	±0,2
Ì	50—80 80—120	±0,045	±0,06	±0.09	±0,13	±0,16 ±0,17	±0,23 ±0,26
Ì	120—180 180—260 260—360	±0,05 ±0,06	±0,065 ±0,07	±0,10	±0,15	±0,19 ±0,2 ±0,21	±0.28
	360-500 -	主0.00	±0,08 ±0,09	±0,11	l ,	±0,21	±0,3
		Шт	ангенга	тубия	гомер		
	До 200 вкл. > 250 н 300	±6	0.02	:	£0,05	±0,	l
	> 400 > 500				±0,15		
	Штангенрейсмасс						
	0—300 300—600	±0	,02	=	£0,05	±0,	ı

41. Основные типы микрометров

Уе по пор.	Эскиз *1 Измерительный прибор	Цена де- ления в мм	нзмер	ределы ений в мм прибора
1	М нкрометр гладкий МК приме- няется для точных наружных измерений	0.01	шкалы 25 100	0-300 300-600
			11	

Продолжение табл. 4

		Пр	одолжен	ие табл. 41
по пор.	Эскиз *1 Измерительный прибор	Цена де- ления в жж		еделы м.м. и йинэ
Ź		의로 a	шкалы	прибора
2	Микрометр листовой МЛ пред- называем для измерений листового материала. От обычного микрометр отличается боль- шим выдатом скобы / в наличием специаль- маляметра. Вырает скобы у микрометров с еврхиим пределом измерений 5 мм составляет 20 мм, далее смотетствению 10 мм — 40 мм, 25 мм — 80 мм	0,01	5 10 25	0—5 0—10 0—25
3	Микрометр трубиый МТ пред- намачен для точных вымерений толцины стенок труб, цылиндров и т. п. От обычного микрометра отличается сферой на пятке 2 и скосом на скобе 1 для возможности замера труб с малым внутрениим диаметром	0,01	25	0100
4	М як ромет р ры ч а ж вы бИр при- менеты обмого для несовой проферма де- талей. Отличается незначительным временем замера, что обеспенявается наличем допол- нительного отчетного устройства, связы- ного чере систему рычаго с подвижной лит- кой 2	0,002	±0,02	0—25 25—50

Іполоджение табл. 4

		lip	одолже	не табл. 41
М по пор.	Эскиз *1 Измерительяый прибор	Цена де- ления в жж	П измера шкалы	ределы ений в мм
5	Микрометр с измерительной голо в кой МРИ рассчатан на крупнота- баритиме детаны. Отличается от микрометра МР тем, что измерительная головка вы-	0,005	0,05 0,1÷ 0,5	прибора 50—500 300—2000
6	М. К. О. М. СТ. В. Ч. СТ. К. В. В. У. Т. Р. О. М. К. О. М. СТ. В. В. СТ. В. В. СТ. В.	0,01	13 н 25	50 <u>—</u> 10 000

Продолжение табл. 41

			11.0	одонисе	ine laun, Ti	•
-	Же по пор.	Эскиз *1 Измерительный прибор	13 Ae- 15 A	Призмер	ределы ений в <i>мм</i>	Ī
	ž		Цена ления в жм	шкалы	прибора	1
	7	Мякронстрический глубки очер продавляем для вымерсий глубки очер продавляем для вымерсий глубки поминает по устройству инкромет, у моторго высто комбом утаковлено возование // моторго высто комбом утаковлено возование // моторго высто комбом утаковлено возование // моторго в померительный стермень д до умора в померклюсть, расстояние до которо вымерительный стермень д до умора в померк пость, расстояние до которо вымерительный стермень д до умора в померка пость, расстояние до которо вымерительный стермень до умора в померка пость, расстояние до которо вымерительный стермень пость	0,01	25	0—100	

** Здесь приняты следующие обозначения: / — скоба; 2 — питка; 3 — микрометрический вият; 4 — стопор; 5 — стебель; 6 — барабам; 7 — трещотка; 8 — циферблат; 9 — стрелка; 10 — шкала отчетного устройства; // 1 — мерительний маконечник; // 2 — указатели пределов поля допуска; // 3 — уданнятель; // — основание.

Механические измерительные приборы (табл. 43) делятся на три группы: рычажные приборы, рычажно-зубчатые и зубчатые.

Врычажных приборах (поз. / в табл. 43) перемещение от измерительного стержня к стрелке осуществляется за счет рычагов. Поэтому таким механизмам свойствения непропорилональность перемещений между измерительным штифтом и стрелкой, а также незначительные посельн показаний.

Для уменьшения этих недостатков в некоторых приборах (поз. 2—7 в табл. 43) между концом рычага и стредкой размещается зубчатая пара. Такие приборы называются р ы ч а ж и о - з у б ч а ты м н.

Взубчатых приборах (поз. 8 в табл. 43) перемещение от намерительного стержия к стрелке передается только за счет зубчатых пар, что обеспечивает пропорциональную шкалу прибора и большой днапазон измерений.

42. Погрешности измерения микрометрическими инструментами

ē.	Интервалы (И) в жж Погрешность (П) в жк	1-10	10—50	50-80	80-120	120-180	180-260	260-360	360200
Микрометр	Интервалы (И) в. Погрешность (П)	±7	±8	±9	±10	±12	±15	±20	±25
Рычажный мнкрометр	И	0-50	-	-	-	-		-	-
Рыча мякр	п	±3	-	_	-	-	_	_	-
Микрометр с изме- рительной головкой цена деления 0,005)	И	50— 100	100— 200	200— 300	300— 400	400— 600	-	-	-
Микрометр с изме- рительной головкой (цена деления 0,005	n	±4	±5	±6	±7	±8	-	_	-
Микрометр с изме- рительной головкой (цена делении 0,01)	И	300— 400	400— 500	500— 600	600— 700	700— 800	800— 900	900— 1000	1000— 1200
Микроме: рительной (цена дел	n	±8	±9	±10	±14	±16	±18	±20	±24
Микрометри- ческий нутромер	И	75— 125	125— 200	200 325	325— 500	500— 800	800 <u>—</u> 1250	1250— 1600	1600— 2000
Mukpc sec nyri	n	±6	±8	±10	±12	±15	±20	±25	±30
		-							

^{*1} И — интервалы в мм; П — погрешность в мк.

Пруживные имерительные приборы. В них используются упругие пообетая плосов наи скрученной пруживы и. М многочиспенных приборов этой группы здесь рассматривлегся только один, наиболее соверененный и рыспространенный, — микрокатор (пол. 9 в табл. 43), в котором использована пружина на берыланеной броизы, фредстваняющая собе ленут шириной 1 мм и толициой 8—11 мм, скрученных пак, что сторомы. При растигнавии пружины средняя се часть поворачивается на угол, пропорциональный в растяжению.

	43. Механические и пружини	ые измерит	ельные	приборы	
Ж по пор.	Эскиз	Цена деления в мк	Пределы показаний в ми	Предельная погреш- ность показаний всей шкалы в мк	Измерительное усилие в Г
1	0	2 0,06 ±1 1 0,03 ±0.5			нь / пе- а детали 2. Боль- полнено стрелки печа / эз твает пе- по отио-
2	7. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19	1	тесты жень / п ера дета большо убчаты лен три роизаод в созда Пружи	ередает с вли 2 на рого плеча в сектор - б 5 со стр ится по и ет измери на 9 и во	еритель- отклоне- рычаг 3. в рычага 4.с кото- елкой 6. шкале 7. втельное лосок 10

	Продолжение табл. 43							
- 66 Эси из	Цена деления в жк	Пределы показаний в мм	Предельная погреш- ность показания всей шкалы в мк	Измерительное усилие в Г				
	М н л л тельный с клоненне чаг 2, бо нмеет сект бом 4, от движение Пружнна усилне, а «мертвый	тержень размеро- льшое ор 3, зап которого передае 8 создае волосо	май ±1	й на ры- которого ый с три- сектор 5 релке 7. ктельное ыбиряет				
	в основноги ленности мнллямесс стержень горый, деі сектором 4 ку 6. Пру тельное ус мыкающее	м для ча и постр а. В м отклон вствуя , аращво жинв 7 илне, а	товны повны повны повны повны повиромер верез растовант триб создает волосок ±1 ±2.5 ±0,5	о схеме не МКМ аг 2, ко- цчвг 3 с н стрел- нзмери-				
	Рычв миим мизансрамо состоящий ного цили стрибом 5 сои трибо перемещен ворота цили под действ тельное ус	етр. С В 2, нес на нвим ндрв 3, терня 4 Стрелка 5. пово ин стера нндра 3 ием воле	тержен; ущей ме эловину на оси и , сцепле 6, сидя рвчивае кия / за вокруг оска, 8.	ь / свя- ханнзм, срезви- юторого енная с ящая на тся прв счет по- ножа 7				

Же по пор.	Эскиз	Цена деления в ми	Пределы показания в мж	Предельная погреп ность показания всей шкалы в мк	Измерительное усилие в Г
6		Рытаж по зублагы й в да на единенты бублагы й каланы бублагы бублагы бүйлүү бү			
7	7	самет подвижно пятки 3; кнопки з допусков крышки тров позв	ры) сос й пяткі стопора претира 7, шкал 10. При	тоят нз в 2, пер в 4, кол в 6, ук ны 8, стр менение пачитель	еставноя пачка 5, азателей елки 9 и пассаме-
		cp-50 2	0,16	±2	700 ±200
		cp-75 2	0,16	±2	700 ±200
		cp-100 2	0.16	±2	700 ±200
		cp-125 5	0,3	±5	1100 ±200
		cp-150 5	0,3	±5	1100 ±200

М по пор.	Эскиз	Цена деления в ик	Пределы показавий в мм	Предельная погреш- ность показаний всей шкалы в мк	Измерительное усилие в Г				
8		Стержен поворачия зацеплени кой 5. Пр	вает три выйския ужина измерито ход» ус леса 8 и боротов о	в торь помощь б 2, ко. м триб 4 б через сльное траняет волоска	м) рейки лесо 3 и со стрел- рычаг 7 усилие. ся с по- 9. Число 5 отсчи-				
9	2 2 3	(м з	стрелка кень 3, п ружина: пин деф кину 6.	пружин 2. Изме подвеще х 4 и 5, гормиру-	ы) пы / при- еритель- иный на при своем ет пло-				
-	*1 MM- *2 MVM to *2 MVM C. *4								

^{*1} ММ; *2 МКМ-1; *2 МКМ-2; *4 здесь указаны марки рычажных скоб. ** На одном обороте стрелки.

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ТИПОВЫХ ДЕТАЛЕЙ

КОНТРОЛЬ ВАЛОВ И ОТВЕРСТИЙ

Для измерения днаметров применяются инструменты и приборы, рассмотренные на стр. 372—390. В табл. 44 приведены методы измерений пиаметров вадов.

Величины погрешностей, возникающих при измерении больших размеров, даны в табл. 45. В табл. 46 указаны методы измерения диаметров отверстий.

КОНТРОЛЬ ОТКЛОНЕНИЙ ФОРМЫ И РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Методы контроля отклонений формы и расположения поверхностей приведены в табл. 47 и 48, а в табл. 49 даны характеристики поверочных линеек. Разметочные и поверочные плиты выпускаются четырех классов готовсти и размерамы (10/к 20/д 200/к 200/д 200/д 300/д 300/д 300/д 300/д 300/д 400/д 100/к 100/д 100/


В процессе коитроля отклонений формы и расположения поверхмистей слюмоднью обычног отреночного прибора приходится заломилатьдав положения стрелки, а затем производить вычитание. Это утомляет контролера и снижает производительность его труда. Наиболее целесообразию в таких случаях использовать амплитудиме электроконтактние датчики.

КОНТРОЛЬ УГЛОВ И КОНУСОВ

44. Методы и средства измерения днаметров валов

Метод измерения и эскиз Для примых взмерений дивистров выло применяют дивистральные скобы из

Метод измерения и эскиз



Линейние скобы принениот только для взмерений с торца. Скобы снабжены обычно с одной сторомы мильмонтраческой головкой 1, а с другой надижетором 2. Отсчет откложений провзводит по микрометраческой гонем. Издижатор служит для стаблякация усилии. Настройку пряборой в куль производит с помощью полекопараллельных мер длини (пляток).

Метод опонемвания



Диаметр детали D определяют по результетам измерекия длины окружности L с помощью рулетки или металлической ленты. Диаметр вычисляют по формуле

$$D = \frac{L}{\pi}$$

Измерение днаметра по хорде в высоте сегмента



Измерение проязводят с помощью штангенциркуля или специальным седлообразным прибором с клиновыми вставками или роликами. В первом случае дизметр определяют по формуль.

$$D = \frac{l^3}{4h} + h$$

Метод измерении и эсниз

Для прибора с клиновыми вставками погрешность диаметра определяют по формуле

$$\Delta D = \frac{2 \sin \alpha/2}{1 - \sin \alpha/2} \Delta h,$$

а для прибора с ролинами - по формуле

$$\Delta D = \left(\frac{l^2}{h^2} - 1\right) \frac{\Delta h}{1000}$$



где D — измеряемый диаметр в мм;

h — высота сегментв в мм (у штангенциркулей она известиа и постоян-

циркулей она известив и постояниа); ь тотклонения, отсчитанные по шкале

 α прибора, в мх;
 α угол между измерительными плокостями конических вставой.
 Установку на нуль прибора с конусямым вставивми производят по радиусному шаблойу

с раднусом, равным раднусу детали. Прибор с ролиновыми вставками ив иуль устанавливают по плите с помощью плоскопараллельных мер длины.

 Предельные погрешности измерительных инструментов и приспособлений для больших размеров

Наименование метолов	Предельные погрешности (±мк) для размеров				
и средств измерения	1000	2000	3000	4000	5000
Измерение скобами Методом опоясы-	0,030	0,047	0,064	0,087	0, 103
ваняя: рабочный рулетнами	0,206	0,237	0,256	0,277	0,289
образцовыми рулет- нами	0,053	0,065	0,077	0,086	0,095
С помощью седло- образного прибора с ролинами	0,050	0,100	. 0,100 -	0,160	0,160


46. Методы измерения диаметров отверстий

	Метод измерения и эсниз	Пределы нэмерений в мм	Погрешность намерения в жм
i	Измерение микрометрическим нутромером (см. табл. 41 н 42)	50-10000	±0,006 до ±0,180



Измеренци видикаторным изтромером прибор сегорожно вводят в измеряемое отверстие и изсественными поизменаниями положенными поизменаниями положенными подачиваниями подачиваниями и подачиваниями подачиваниями подачиваниями по подачиваниями подачивания

650	士0,015
50—250 ·	±0,020
250-1000	±0,025



Намерение микрометром для внутренних исмерений. От объевых меняют нест спеск от несет спеск от нест спеск от несет спеск от н

5-55

士0,010

	продол	жение гаол. ч
Метод кзмерения и эскиз	Пределы измерений в мм	Погрешность намерекия- в мм
	The state of the s	
Наистеми пружением куппомисом. При- сор зводят в отверства, пом этом замери- тельный стермень / пружникой 2 пражимнегся к стение. Положение стержия фикксруког фиксатором 3, после чего прибор выжимног то этверства. Ресстояние D между явме- рительными поверхностями намеряют инкро- метром	12—150	_
	The state of the s	

Измерение нониусными индикаторными нутромерами с конической ислой *1. О дна-метре отверстия судят по Велкчике захода нглы / в отверстие. Перемещение иглы изменими тв оперетис. Перемещение инив вме-ряется или по нокиусу 2 вля с помощью нидикатора 3. Основкой кедостаток метода— погрешкость, вызываемя калкчкем фаски у измеряемого отверсткя

±0,00075 ±0,0014 ±0,0029 ±0,0005 ±0,001 1 : 200 1 : 100 1 : 50 1 : 200 1 : 100

^{*1} Здесь показана конусность иглы; первые три строки для кокнусного прибора, четвертая и пятая строки — для индикаторного прибора.

47. Контроль отклонений формы


Метод контроля и эскиз

Контроль исплоскостности

Контроль непрямолныейности, вогнутости


выпуклости Проверка на «просвет»

Положение рун (а) и глаза (б) рабочего при контроле



Лекальную линейку (см. табл. 49) укладывают острым ребром на проверяемую поверхность, а источник света помещают свади линейки и детами. Наличае провестою указывает на имеющеско отклонения от прямолнейности и влоскостность. Если велячнуу просвета определять с помощью образцов просвета, то точность, метода может составлять 1-3 мс.


Метод линейных отклонений



Здесь применяют поврочные линейки с шярокой рабочей поверхностью (см. табл. 49). Концевые меры /, устаковлениме на зимерясый поверхности 2, поддерживают чугунимй мостик 3. Веничине погрешности определяется с помощью клинового шуна 6. Иногад для вымерений применног издакатор, измерительный наколечинк которого обычно базируется по верхией плоскости поверсиой линейки.


Метод контроля и эскиз

Проверка «на краску»



Плиту или линейку (см. табл. 49), покрытую тонким слоем краски (сурик, сажа, лазурь), накладывают на проверяемую поверхность. После друх-трек круговых движений без нажима плату или ликейку силивот. Качество поверхности оценивается развомеристыю и числом пятем на площади размером 25 х 5 мм в нескольких места.

Контроль больших длин и поверхностей



Визирияя марка A перемещается по контролируемой плосмотты между источником секта B и выпраби трубой B. Смещение макирной междунства накирной междунства (коллимационные и автоколлимационные), метод сообщающихся сосудов,

Интерференционный метод



Интерференционные картины для: а — правильной плоскости; б плоскости с завалами по крёжи в — выпуклой поверхности; г вогнутой поверхности

Метод применяется для точного контроля малых доведенных поверхностей. Интерферемционные полосы возникают при наличин зазора между проверяемой поверхностью и долской сенсияниюй пластиной. Погрешность метода не превышает 0,1 мк. Метод не применим, если погрешность больше 2 мк

Метод контроля и эскиз

Контроль некруглости

Контроль огранки Контроль во втилке



Этот метод наиболее правилен при условии, если дегаль точко аписывется во внутренний диаметр втудии. При этом максимальное отклонение стремки индикатора при повороте детали на 360° истинное значение отранки. Метод нашел отраниемное применение из-за отранки. Метод нашел отраниемное применение из-за отрания. Обести применения применения от точ-



Контроль в призме

Число граней огранки	Уго	л призмы
число гранен огранки	60°	90°
3 5	1/3	1/2 1/2



Контроль овальности Контроль в призме

Овальность определяется как разность между наибольщим н наименьшим днаметрами. Поэтому погрешность следует измерять в направления, перпецикулярном одной из грвней призмы. Волячина овальности равна разности между наибольшями и наименьшим показаниями прибора

Метол контроля и эскиз

Контроль микрометром



Измеряют наибольший и наименьший диаметры зала и аычисляют разность, ноторая и булет определять озальность

Контроль отклонения профиля продольного сечения



Коитроль конусообразиости, бочкообразности, седлообразности. наогнутости Контроль конисообразности сводится к измерению обычными средствами диаметров в даух сечениях.

Контроль бочкообразности и седлообразности производят измерением трех диаметров адоль оси. Во всех случаях погрешность определяется как нанбольшая разность между возможными замерами Контроль изогнитости (схема а) производят измерением наибольшей стрелы прогиба в продольном сечении наделия. Последнее поворачивают на 360° н определяют наибольшее нолебание стрелки. При контроле по схеме б показание прибора следует разделить на 2

48. Контроль расположення поверхностей

Метод нонтроля и эсниз

Контроль непараллельности плосностей



Контроль с помощью индикатора на стойке Штатна перемещается по одной из контролн-

руемых плоскостей, а измерительный нанонеч-ник индикатора по другой. Разность отсчетов по прибору, полученная а даух сеченнях контролируемого объента, дает величину непараллельности на данном расстоянии

Примечание. Если отделочная операция аыполнялась в центрах, то контроль нецилинаричности (некруглости и отклонения профиля в продольном сечении) рационально также проводить в центрах.

- Метот контроля и векиз

Контроль с помощью уповия




Когда контролируемые плоскости завимают примерно горизонтальное положение, можно для контроля првыевиять уровень (например, слесарный). Укладывая уровень последовательно на обе контролируемые плоскости и отмечвя его показания, определяют вспраллельность, как разность показвиий уровия

Контроль непараллельности оси и плоскости




Дегаль устанавлинают на контрольную пляту так, чтобы проверяемя плоскость была параллельна плоскость пляты. Ось отверстня общчно материальзуется опревкой. Развость показаняй нидикаторы, подведенного на штатива к разлими учестков плоскости.

Контроль непвраплельности осей Контроль измерением разности расстояний между осями



РВЗИОСТь расстояний между валами (или оправками, если имеют дело с отверствями) определяют с помощью блока концевых мер, микрометрами штвигенцируалями в т. п. (эскив а). В некоторых случаях непараллельность осей втулок можно контролировать и без использования оправок, как показяю из всекие б

Контроль с помощью уровня




Этот метод более универсален, так как позволяет производить контроль в вертикальной плоскости (2) и горизонтальной (5)

Метод контроля и эскиз



Контроль осуществляется чаще всего на контрольной плите с помощью угольников. Для качественной опенки отклонення применяют или шупы или концеаме меры длины (a). Иногда удоб-нее пользоваться индикатором на штативе (б)

Контроль неперпендикулярности плоскости и осн



Для контроля используются разнообразные индиквторные приспособлення, ивиболее распространенные схемы которых показаны нв рис. а и б Нв рис. а поквзан метод контроля торцового биеняя валика, установлеямого в призму с помощью индикатора. Не рис. б представлен метод контроля по-рекоса торцы отверстнуя отиосительно ее оси. По обечи схемам измереяня индякатор отмечает удвоенную величину перекоса

Контроль неперпендикулярностя осей



Контроль осуществляют либо на контрольных плитах с помощью универсальных измерительных средста и аспомогательных приспособлений, либо с помощью накладных приспособлений, выполненных по схеме, покаявной на рисунке. На авл 4 надет кронштейн 3 с индикатором 2. Кронштейн поворачавают на 180° и синмают отсчеты по индикатору а момент соприкосновения его с верхней точкой авла 1. Разность отсчетов (I и II) дает двойную величину исперпендикулярности на длине 1

Метод контроля и векиз

Контроль межосевых расстояний



Наиболее распространенным методом является метод намерения с помощью оправои. В отверстие вставляются специальные аттестованные циалиндричение оправия I. С помощью блока плиток 2 проверяют размер A или B. Межосевой размер C подсчитывают по формуле

$$C = A - \frac{D_1}{2} - \frac{D_2}{2}$$
, when $C = B + \frac{D_1}{2} + \frac{D_2}{2}$,

где D_1 и D_2 диамстры оправон. Для точных измерений необходям набор оправон с перепадом диаметров от 0,002 до 0,030 м.м. в завескмости от желаемой точности замера. Иногда применяют иоинчесние оправии с нонусностью от 1/1000 до 1/10000 или ступенчатые оправии.

49. Типы и виды поверочных линеек и преимущественный метод проверки ими наделий

Тип линейки	Наименование линейки	Размер линейки в мм	Классы точности линейки и метод поверни
л	енальные л	инейки	1
1 0	/ — с односто- ронинм сносом	25; 75; 125	
28	2 — с двусто- ронним сносом	175; 225	0-й, 1-й илассы точности. Метод
3 A B B	3 — трехгран- иые	300; (400)	проверни — еве- товой щели
	4 — четырех- гранные	(500)	

Продолжение табл. 49

продолжение таол. чэ			
Тип лимейки	Наименование линейки	Размер линейки в мм	Класс точности линейкя и метод поверки
Линейки с ш	ирокой рабо	чей повер	хностью
	Стальные прямоугольного сечения Стальные двугарового сечения Чугунные двугарового сечения	500; 750 500; 750; 1000; 1500; 2000; 2500; 3000; 4000 500; 750; 1000; 1500; 2000	1-я, 2-й классы точности. Методы проверки:
	Чугунные мостикн	500×40 750×45 1000×50 1500×60 2000×70 2500×80 3000×90 4000×110 5000×130	 ликейных отклонений; ена краску»
Лии	ейки угловы	4е (клинъя)
1	/ — трехгран- ные 2 — трапеце- идальные	250; 500 750; 1000	I-й, 2-й классы точности. Метод проверки ена краскуэ

50. Размеры угловых мер (по ГОСТу 2875-62)

Градация величин рабочих углов	Номинальные величины рабочих углов	Количество плиток даниой формы и градации
Пл	итки с одним рабочим углом	(α); тип 1
2′ 1°	1'-29' 1°-9°	· 15 9
Плит 1° 10'	ки с одним рабочим углом (a)	70
15" 15" 15°10'	15°—16° 15°—15°10′ 18°—15°01′ 15°10′—75°50′	7 11 5 5
	Плитки с четырьмя рабочим углами (α, β, γ, δ); тип 111	н
I.e.	80°—81°—100°—99° 82°—83°—98°—97° 84°—85°—96°—95° 86°—87°—94°—93° 88°—88°—92°—91°	6
10*	90°—90°—90°—90° 89°10′—89°20′—90°50′—90°40′ 89°30′—89°40′—90°30′—90°20′ 89°50′—89°59′—90°10′—90°01′	- 4
15"	90°—90°—90°—90° 89°59′30″—89°59′45″— 90°00′30″—90°00′15″; 90°—90°—90°—90°	2

51. Контроль углов с помощью угловых мер и калибров

Средства и метод контроля, эскиз

Угловые плитки



Условые плитки для контроля услов на точкых деталях и для просерки условерных приборов ниекот один или четыре рабочку угла. Их изготовляют 1-го клясса точности (допустимое откломение ±10°) и 2-го клясса точности (допустимое откломение ±30°) и собирают в блоки с помощью специальных вержавок

/ — клии; 2 — державка; 3 — линейка

Средства и метод контроля, эсниз






Угольники 90° для проверки прямых углов аыпуснают 0-го, 1-го, 2-го и 3-го илассов точности.

3-го илассов точности: Лекальные угольных (1, 2 в 4) имеют сношенные грани, что облегчает

монтроль, на просект.
Прости условиям (5) для проверии негочных ваделий. Усольчики
Простив условиям (2 и б) и цилинфические (3) для проверки при устапокес шодоли на планите. Котороль осуществляют путем осисити рывнейщеля между угольтиком и деталья по поставляют путем осисити рывнейщеля между угольтиком и деталья по поставлям мерами длины 8. При использования инуштых угольтиком в просект осиманарот цулиных угольтиком просект осиманарот цулиных просектых пресектых просектых просектых пр





Калибры-пробки (а) в калибры-кразици (б) обеспечивают точный и производительный контроль и приставляющих кариационых кариационых и приставляющих применты и приставление лини контроль
Контроль углов с помощью механических и оптикомеханических угломерных приборов

Средство и метод контроля *1, эскиз

Мехвинческие угломериые приборы



Механические угломеры. Ковтроль углов осуществляют путем введения в соприкосновение измерятельных линеек угломера со сторонами контролируемого угла. Угломеры выпускаются двух типов:

тип I позноляет контролировать углы от 0,0 90° с угольником и от 90° до 180° без угольника; тип II позноляет контролировать инружиме углы от 0,0 180° и внутрениие от 40° до 180°. Отсчет производят с использованием новинусной шкалы; Ц. д. ош. 1°; Ц. д. ши. 2°; II. пп. ± 2°

Уровни



Уровин служат для измерения малых угловых отклонений от вертикального и горизоитвльного положения.

Установочные уровки для установки прибора в горизонтальное положение. Их крепят непосредственно на станине прибора. Точность измерений 1'—60'



Брусковые уровни для контроля горизонтального расположения поверхностей при монтаже, проверке точности и т. п.

Средство и меточ контроля *1. эскиз




Рамные уровни для контроля горизонтального и вертикального расположения поверхностей. Применяют также уровни с микрометрической подачей. Ц. п. ищ. 0,02 мм/м — 0,2 мм/м.

Оптические угломериые приборы



Оптический угломер состонт из корпуса / с неподвижной линейкой 2. Угол поворота подвижной линейки 3 отсчитывается с помощью микроскопа ∉ и нопиусов. Пределы намерений от 0 до 180°, ц. д. ош. 1°, ц. д. щв. 5°



Оптические делительные соловки для измерения углов, разметки и деления деталей при обработке. Цеталь крепкт в центрах с или в патроне. Поворот шпинделя 2 губо отечнивают по шклас 3 и точно с помощью микроскопа 4 и нонвусов. По шкале 5 определяют угол поворота шпинделя в вертикальной плоскостн

Средство и метод нонтроля *1, эсниз				
Марна	II. n. om	[]	П. тп	

Марна головин	Ц. д. ош.	Ц. д. ши,	П, пп.
ОДГ-5 ОДГ-10 ОДГ-60	1° 1°	5 " 10 " 1'	±5" ±10" ±1'



Олищеский кругами стол (1-основание: 2 — поворотная часть) приме-явит в тех случаях, ногда деталь по наной-либо причине нельзыя установить на оптичесной делительной головие. Ц. д. ош. 20°; ц. д. ши. 1°, п. п. 5°, п. п. 5°

Првияты обозваченяя: Ц. д. ош. — цена деления основной шналы; ц. д. шн. — цена деленин шналы ноннуса; п. пп. — предель-ная погрешность показания.

53. Косвенные методы измерения углов Метод измеренян и эсниз


Измерение с помощью ролинов и нонцевых мер для измерения наружных нонусов и нлиньев.



Используя аттестованные ролнин I измеряют размер A, затем с помощью концевых мер 2 высотой H измернют размер E изделия 3. Угол α подсчиты-— A ; при ноитроле илиньев возможно вспольвают по формуле tg a = зоваяне шарянов

Метод измерения и эсинз

Измеренне на сняусной линейке:



наружного кониса

. внутреннего конуса

Свурчива липейм состоит яв далтформы / с привреденными и ней точными роливами ? Если вы патформу установить дамеряемое въделие 3, а под один възмерателе възмерателе далени възмерательный приформ при переческии из положения I в положение I дава строго одинамовые помазания, то угол монусв α находят по

формуле $\sin \alpha = \frac{H}{A}$, где A — расстояние между осями ролинов Уназанным методом можно коятролировать и внутренние конуса. В не-


Унаванным методом можно коятролировять и внутренние конусе. В неноторых случаях применяют синусные линейми с центрами. Харантеристиксинусных линеем приведены в табл. 54, а погрешиости измерений в табл. 55 размерений —



В номусное отверстие поочередию завиладывают аттестованные шариня диаметраны D₁ и D₁. Точно замеряют расстояния й₁ и й₁, до поверхности наждого шарина (капример, микрометричесини глубниомером). Исномый угол с подсчитывают по формуне

$$\sin \alpha = \frac{D_1 - D_2}{h_1 - h_1 \frac{D_1 - D_2}{2}}$$

Метод контроля и эскиз



Используя штангенглубиномер / как упор, устанавливают нутромер 2 на нужную аъсоту и, покачная его, замечают минимальное показание прибора. Замерна таким способом днаметр на другой высоте, рассчитывают угол наклона образующей к оси с по формуле

$$tg \ \alpha = \frac{D_1 - D_3}{2(h_2 - h_1)}$$

где $(D_1 - D_2)$ — разность показаний нутромера на разных высотах; $(h_1 - h_1)$ разность показаний штангенглубиномера

54. Характеристики синусных линеек (по ГОСТу 4046-61*)

Размеры а им

газирк а жж				
Расстояния между центрами роликоа <i>А</i>	100	100	200	200
Ширина рабочей плоскости	25	100	50	150
Днаметр ролнков	20	20	30	30
Предельное отклонение размера A	0,002	0,003	0,003	0,00
Предельная разность диаметров парных ролнков	0,003	0,003	0,003	0,00
Предельное отклонение от паравлельно- сти рабочей поверхности линейки к плоско- сти, касательной к нажими образующим ро- лика	0,002	0,002	0,003	0,00

55. Погрешности построения угла с помощью синусных линеек

Погрешности при величине	Параметры	ы линейки	
измеряемого угла	А == 100 мм	А 🛥 200 мм	
0—15° 30° 45° 60° 80°	5 ~ 7 " 10 " 17 " 52 "	3" 5" 7" 12" 38"	

КОНТРОЛЬ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Для комплексного контроля наружных и внутрениих резьб используют калибры (табл. 37); при отсутствии их резьбы измеряют по пяти параметрам: среднему, наружному и внутрениему диаметрам, шагу и половине угла профиля.

В табл. 56 рассмотрены основные средства и методы контроля. Нанвыгодиейшие диаметры проволочек приведены в табл. 57.

КОНТРОЛЬ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС

Все многообразные функции, выполняемые зубчатыми передачами, можно разбить на три основные группы: отсчетные, скоростные и силовые.

Основное назначение отсчетных передач — точная передача движения. Строгая согласованность углов поворота ведомого н ведущего колес достигается за счет высокой кинематической точности передачи.

Скоростные передачи работают при окружных скоростях до 150 м/сек и более, передавая мощность до 40 000 кат и более. В этих условиях главное требование к точности передач — обеспечение плавности работы колес.

Ряд передач, работая при незначительных числах оборотов, передают значительные крутящие моменты. Поэтому основные точностные требования при выполнении этих передач заключаются в обеспечении наибольшей площади контакта боковых поверхностей зубыев, т. с. в обеспечении полюшь контакта сопражениях зибыев.

Таким образом, эксплуатационное назначение передачи и технические требования к ней определяют необходимую точность тех или иных параметово запепления.

ГОСТ 1643—56 устанавливает 12 степеней гочности зубчатых передач, Наяболее точные 1-я и 2-я степени являются перепективными, и допуски и отклонения на них не приводится. Также не приводится допуски и отклонения для колсе 12-й степени точности, так как механически обработанизае колсеа не делают грубее 11-й степени точности, пости, плавности, плавности, плавности, плавности, заделости з контакта зубъев.

Независимо от степени точности установлено 4 вида сопряжений колес, опредственые богоковы засуоры, извъренымы в сечении, перпендикулярном направлению зубьев, в плоскости, касательной к основным имилидрам. В зависимости от величины бокового зазора установлено 4 вида сопряжений: С — с нулевым зазором; Д, Х, Ш — с гарантированиям зазором.

Погрешности зубчатых колес и способы их контроля приведены в табл. 58: характеристики приборов для контроля — в табл. 59.

56. Контроль резьбовых соединений

Метол контроля и эскиз

Контроль среднего диаметра



Наружную резьбу проверяют двумя методами: 1. Резьбовым микрометром со специальными вствиками: 1 — призматическая; 2 — комическая; 3 методами, короченияя; 4 — поская; 5 — щаровая. Микрометр проверяют по установочной мере 6. Резьбовые микрометры применяют для размеров до 350 мм



2. Метадом трех проволочки, дивметр которых выбырают по таба. 57. Предварительно измеряют размер M микрометром или на каком-либо прифоре, обеспечавающем гребуемую точность контроля. Действительную величину в вычисают об с $\alpha=60^\circ$ мину с вычисам с $\alpha=60^\circ$ мину с $\alpha=60^$

для резьб с $\alpha = 55^{\circ}$ $d_1 = M - 3.1657d + 0.9605S$,

где d — днаметр проволочек в мм.



Внутреннюю резьбу проверяют двумя методами:

 Методом шаровых наконечников, который аналогичен методу трех проволочек (диаметр ваконечника также выбирают по табл. 57: А) Измерение микрометрическим штихмасом с резбоемым вставками. Штихмас усмасом с резбоемым вставками. Штихмас ус-

танавливают не муль по резьбовому калибру.

Б) Имиерими инфиктором прибром прибром интод более точен и производителен). Показания
нидикатора /, установленного в корпусе 2, завнеят от перемещения иглы 3, раздангающей
вровые Вставки 4 до упора в контролируе-

мую резьбу.
2. На измерительном микросколе по отливке, получениой заливкой резьбы сплавом
с низкой температурой плавления или по слепкам на гниса.

Рекомендуемая рецептура для слепков: чнстыйгипс — 60 частей; 40%-ный раствор хромпика в воде — 40 частей. Температура смеси 40—50° С

Метол коитроля и эскиз

Контрол:ь наружного днаметра



Наружную резьбу проверяют гладкими предельными калибрами или различными универсальными средствами (штангенциркули, микрометры и т. п.) Внутреннюю резьбу проверяют на измерительном микроскопе по отливкам мях слепкам

Контроль вяутреннего днаметра d₁



Наружную резобу проверяют на измерительных микроскопах, проекторах, микрометром со специальными вставками или штангенциркулем. При контактимы измерениях результат пересчитывают по формуле

$$d_1 = \frac{a_1 u_3 u_3}{\cos \beta}$$

где 6 — угол подъема резьбы.

Внутреннюю резьбу проверяют гладкими предельными калибрамипробками, штангенциркулями и т. п. (см. табл. 37, 39 и 41)

Контроль шага резьбы S Нарижная резьба



Номянальный шаг проверяют тремя методами: минейной измеряют расстояния между удаленными друг от друга вятками и делят его на соответствующее число витков;

Метод контроля и эскиз



резьбомером, путем подбора пластинки, обеспечивающей минимальный зазор по профилю резьбы; шаг определяют по маркировке на пластинке;

на микроскопе, путем измерения расстояния между одноименными боковыми сторонами. Стойку микроскопа следует наклонить на угол подъема резьбы В, определяемый по формуле

$$fg \beta = \frac{S}{\pi d_1}$$

где S — шаг резьбы; d — средний диаметр.



нажладюми шасомером, путем измерения расстояния между шариками, базирующимися по боковым сторонам профиля резьбы. В зависимости от кометрукция прибора погрешность измерения равия ±0,005 мм — ±0,015 мм.

Внутренняя резьба



Номинальный шаг конпролируют тремя методами: резобожером, путем подбора пластники, обеспечивающей минимальный зазор по профилю реазобы: шаг определяют по маркировке на пластники микроколах и по стипикам кли скепкам нам нам нам



шазомерным прибором, для чего вымерительный явкомечик / устанавливают во ввадины частой обрагата, ли 2. блясподря чему керетега, получает соответствующие смещения, коитролируемые с помощью микроскопа 4 и образцовой шикалы

Метод контроля и эскиз

Контроль угла профиля с

Угол профиля измеряют на микроскопах или проекторах. Виутреннюю резьбу замеряют по слепку или отливке или с помощью микроскопа ИЗК-59, технимеская характеристика которого сдемующая;

Предслывая погрешность измерения на Уим-21 с применением микроскопа ИЗК-59 (в мм); шага 0,002 среднего диаметра 0,003 половиим угла профиля в мин 10

Наивыгодиейшие диаметры проволочек для измерения резьб *1 (по ГОСТу 2475—62)

		-					
	М		д		Т		У
t в мм	D _п в мм	ı	D_n в мм	t в мм	D_n в мм	t в мм	D _п в мм
0.2 0.25 0.35 0.35 0.45 0.45 0.5 0.6 0.75 0.8 1.0 2.5 3.5 3.5 4.5 5.5 6.0	0, 118 0, 142 0, 170 0, 201 0, 232 0, 260 0, 291 0, 343 0, 402 0, 433 0, 461 1, 157 1, 108 1,	24 20 18 16 14 12 11 10 9 8 7 6 5 4,5 3,5 3,25 3,0	0, 572 0, 724 0, 794 0, 796 0, 886 1, 106 1, 108 1, 157 1, 302 2, 124 1, 591 1, 792 2, 202 2, 311 2, 288 3, 177 2, 886 3, 177 4, 491 4, 773	2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 24 32 40	1,047 1,302 *2 1,533 1,732 *2 2,071 2,217 *2 2,595 2,886 *2 3,106 3,287 *2 4,141 4,211 *2 5,176 6,212 8,282 10,353 112,423 16,565 20,706	2 3 4 5 6 8 10 12 16 20	1,157 1,732 2,217 2,886 3,310 4,400 5,493 6,585 8,767 10,950

^{*1} Приняты обозначения: М. Д. Т. У — названия резьб, соответствению метрическая, дюямовая, трапецендальная, упориая; t — шаг резьбы; $p_{\rm m}$ — диаметр проволочку; t — чело виток на 1 *.

резьбы; D_R — диаметр проволочки; i — число инток на 1".

*2 Диаметры проволочек предназначены для измерения среднего диаметра калибров P-ПР.

Примечание. Принзмерении калибров P-ПР трапецендальной и упорных резьб необходимо учитывать отклонение половии угла профила.

-	59. Контроль цилиндрических
	Вид погреш
Эскиз	Определение
da MMANA MANAMA R	Контроль кинематиче Конплекснов Кинематическая погрешность колеса— это наибольшая погрешность да угля оброга приса предела колего его оброга приса предела колего его оброга приса предела колего ини с эталонным колесом
G. care.	Соответлющие комплекс Использован портиненть окружение шеса — на большая портиненть окружение шеса — на большая портиненть в зазываю ресположения профиле убось, взаереная по дуго кружен- дину высоты зуба с центро и в ока ращения коже
	Расположение профилей зубаем: I — точное, II — действительное веща — навоблище колебние расстоянай от навоблище колебние расстоянай от действительное веща — навоблище колебние расстоянай от действительное веща — навоблище колебние расстояная от действительное веща в действительное веща в действительное в действительное веща в действительное в пормальное сечения рейкциямия зуба в пормальное сечения рейкциямия зуба

зубчатых колес

ности	Контроль			
Обозначение	Эскиз	Мет од		

ской точности колеса

погрешность ΔF_{Σ}



ной погрешности

$$\Delta t_{\Sigma} =$$

$$= \Delta t_{\Sigma \text{ Hau 6}} +$$

$$+ \Delta t_{\Sigma \text{ Hau.M}}$$

Погрешность определяют по результатам измерения окружных шагов на универсальном зубоизмерительном приборе УЗП-400 или на аналогичном приборе фильм Цейс



а) измерение с помощью биениемеров. Нанболее распространениый биениемер коиструкции МИЗ коитролврует колеса диаметрами от 40 до 240 мм и модулем 1—10 мм; б) измерение с помощью прибора УЗП-400

	Вид погреш
Эскиз	Определение
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Колбание измерительного междун- трювого расствания— наибольшая раз- ность межцентровых расстояний при друхирофыльном зацеплении провере- мого и олеса I с измерятельным иоле- сом 2
1-13-18 L	Колбания длины общей нормали— развость между наибольшей L_{equif} и наимельшей L_{equif} и наимельшей L_{equif} и наимельшей L_{equif} и между точнами насания длух развость между точнами насания длух разводщими их парадлельными плосностими

Контроль плавности Комплексная

Циклическая погрешность ΔF — это многоиратно повторяющаяся составляющая иниематичесной погрешности иолеса

Составляющие комп



Разность окружных шагов — разность между двумя любыми оиружными шагами, измеряемыми по окружности, проходящей по середине высоты зубя

H	ности Контроль							
	Обозиачение	Эскиз	Метол					
	Δ ₀ α	o T	Погрешность опре- деляют а основном на приборе для комплекс- ной деухпрофильной проверки КДП-300					
	$\Delta L = L_{HAUG} - L_{HAUM}$	(0)	Длину общей порма- ли измеряют; а) на универсальном зубоизмерительном при- боре УЗТ-400; от узтанова при рометрымые мик- рометрымые мик- об лиз					
	работы ко погрешность		Погрешность выяа- ляется так же, как и кинематическая по- гренность колеса Для- шероких колес потреш- шероких колес потреш- с помощью волномеров конструкции ЦНИИТ- МАШа					
	лексной погрес $\Delta t = t_2 - t_1$	AND COTAL	Окружной шаг коктролируют о шагомером ЛИЗ; б) для мелкомодульных коле на оптической делительной голисс степользованием чувстантельного упора со стрелочимый показателем нумевого положения					

Определение

Составляющие ком

Эския

to ale	Опключение основного шаса — разность между действительным г _{сф} и полинальность действительным г _{сф} и полинальность опключения с дерум одно-межным соседания профила ублев коместы. Погрешность опклучения в семерация образования профила ублев в полосости, касательной к основному цилиндру
Recordings Gray American	Погрешноств профиля ДІ— расстоя- ни в профилам зуба колсез I, от- разичавающим дейстательнай про- стка. Потрешность определяют в сече- ния, перпендикулярном оси колсеа
, К	онтроль полноты контакта Комплексия
8 9 5	Пятню компакта — это часть боковой поверхности зуба колеса, на которой располагаются сабды придеставия его при легком торможения собранной передачя



Наклон осей — перекос осей; непа-раллельность осей См. стр. 369

постн	Контроль							
Обозначение	Эскиз	Мет од						
$\Delta t_0 = t_{\alpha \partial} - \\ - t_0$	Основной шаг нов- тролируют а на универсальном зубовымерительном при- боре УЗП-400; 6) шагомером заво- да «Квлибр», шагоме- ром ЛИЗ в др.; 9) на измерительных минроскопах или про- енторах для мелкомо- дульных колес							
Δ		Погрешность контролируют по шаблонам в, 6, 6 на просмет колосе— на проекторы с срадивания по применять по пределатирования проставиля проставиться проставиться продуктивания проставиться проставиться проставиться проставиться пределатирования проставиться пределатирования пределатирования проставиться пределатирования пределатирования проставиться пределатирования пределатировани						
сопряже: погрешность	нных зубьёв	•						
Патио воитакта определял, использув ирвему, отвосительными размерами: 10 дилие зуба — очтощением расстоивка а и волькой дляне зуба $B \left(\frac{a}{B} - 100\%\right)$; по засоте—отвощением средкей восоты вития правлетания по всей дляне зуби к рабочей высоте зуба $\left(\frac{h}{h_0} \times 100\%\right)$								
плексной потрешносты ноитролируют: Погрешность ноитролируют: а) из приборе для проверы изправления луба и ради- а) из приборе для проверы изпективний муба и ради- б) из универсавымих серестваях например для прамозубых колес, на инструментальном микросного БМИ с использо- минент приментальном микросного БМИ с использо- нением отражит в рамагамого мудилитель, и с использо- дольное премещение оправни не сивжется из полазвини индивиторы, и стъ- всенания выпальна зуба								
ΔΥ; ΔΧ	Контроль (см. нв стр. 40)							

Величина

параметра

Характеристики основных приборов, примениемых при контроле зубчатых передач

Параметр

	pamerpa
Универсвльный вубонамерите прибор УЭП-400	льный
Модуль т намериемых колес в мж Наибольший днаметр колес в мж Предельнаи погрешность измерении в мка	1—10 380
абсолютной величним основного шага	$\pm \left(4,5 + \frac{3m}{100}\right)$
нерависмеряюсти основного шага вболютной дливи общей нормали нерависмерности дливи общей нормали нерависмерности обруженого шага нерависмерности обруженого шага биснии зубчатого венца биснии зубчатого венца	±1,5 ±7 ±1,5 ±3 ±5 ±1,5
Приборы для измерения окружно	го шага
Модуль намеряемых колес в мм; прибор № 1 » № 2	3—15 10—26
Цена делении индикатора в мм	0,005
Шврина венца колес при измерении в мм; с накладкой	До 16
от плиты конических колес	» 24 » 21
Предельная погрешность измерения; прибор № 1	#0,010
» Nr 2	主0,015
Нормалемер конструиции Л	шз
Пределы измерения в мм Цена деления показывающего прибора в зависимости от цены деления / издикатора	До 300 i; 2
Предельная погрешность измерения нолес 5 и 6-й сте- пеней точности в мк	$=\pm \left(10 + \frac{15L}{1000}\right)$
° Прибор КДП-300	
Наибольшве размеры цилиндрических колее в мм; расстояние между освян колее модуль колеся ввибольший дивметр ваковых колее длина ваяковых колее	50—300 1—10 185 110—300

продолжение таол.						
Парвметр	Величниа параметра					
Наибольшие размеры контических колее в ми: расстояние от горязоватильной опражи до базовото торых сопраженного меже село опражи до базовото расстояние от пределения село опражи до базо- вото торых согружженного колесь вого торых согружженного колесь вого торых согружженного колесь расстояние от сен червия до согчервачного колесь расстояния от сен червия до согчервачного колесь инфольшия длини страки до согчервачного колесь до предольки потрешенства комерений (не более) в ми	25—275 13—143 До 223 100 240					
Шагомеры для проверки основи с кромочными нвконечинк	ями ого шагв					
Пределы измерения по модулю в мм Предельная погрешность измерений (±мк), не более	$\left(8 + \frac{3m}{100}\right)$					
Шагомеры для проверки основно с твигенцивльными ивконечи	яками					
Пределы нэмерения по модулю в мм Предельная погрешность нэмерения (±мк)	$\left(6 + \frac{3m}{100}\right)$					
Эвольвентомер с индивидуальным	и дисквыи					
Пределы намерения по модулю в мм Днаметр колеса в мм Предельная погрешность намерения (±мк)	1—10 60—240 3					
Эвольвентомер с постоянным і (типа КЭУ)	копиром .					
Пределы измерения по модулю в мм Дваметр колеса в мм Предельная погрешность измерения (± мк)	0,7—10 До 300 3					
Эвольвентомер с постоянным (фирмы Цейсс)						
Пределы измерення по модулю в мм Диаметр колеса в мм Предельнвя погрешность измерения	$\begin{array}{c} 1-10 \\ \text{Ho } 400 \\ \pm \left(1.5 + \frac{2mz}{1000}\right) \end{array}$					
Примечание. m — модуль контролируем z — число аубыев контрол	ого колеса; ируемого колеса.					

КОНТРОЛЬ ШЕРОХОВАТОСТИ

Основные понятия. Шероховатость поверхности совокупность неровностей с относительно малыми шагами, образующих рельеф поверхности и рассматриваемых в пределах участка, длина которого выбирается в зависимости от характера поверхности и равиа базовой длине 1.

Базовая длина 1 зависит от класса шероховатости (см. табл. 31). Неровности поверхности, имеющие размер больше базовой длины, шероховатость не характеризуют. Такие дефекты поверхности, как царапины, раковины и т. п. при измерении также не учитываются.

Числовые значения шероховатости отсчитываются от единой базы, за которую принята средняя линия профиля т, имеющая форму геоме-




Рис. 6

трического профиля и делящая измеренный профиль так, чтобы в пределах базовой длины сумма квадратов расстояний (у1, у2, у3, ..., ул на рис. 6) точек профиля до этой линии была минимальной. При определении средней линии на профилограмме допускается располагать ее так, чтобы площади по обеим сторонам от этой линии до контура профиля были равны между собой, т.е. $F_1+F_3+F_5+\cdots+F_{n-1}=$ $= F_2 + F_4 + F_6 + \cdots + F_n$ (cm. puc. 6).

Шероховатость поверхиости определяется одним из следующих параметров: средним арифметическим отклонением R_a ; высотой неровиостей Р ..

Среднее арифметическое отклонение про- ϕ и л я R_a определяется как средиее значение расстояний $(y_1,y_2,y_3,\dots$..., уп) точек измерениого профиля до его средней линии. Приближенио

$$R_a = \frac{\sum_{1}^{n} |y_t|}{n}.$$

Высота неровностей R_z определяется как среднее расстояние между находящимися в пределах базовой длины пятью высшими точками выступов и пятью инашими точками впадни, измеренное от линии, параллельной средней линии (см. рис. 6):

$$R_z = \frac{(h_1 + h_3 + \dots + h_9) - (h_9 + h_4 + \dots + h_{10})}{5}.$$

Измерение шероховатости следует производить в направлении, которое дает наибольшее значение R_a или R_z , если не указано определенное направление измерения шероховатости,

По ГОСТу 2789—59 установлено 14 классов чистоты (шероховатости) поверхности. В табл. 60 приведены для принятых классов шероховатости поверхности числовые значения R_a и. R_z . Для классов 6—12 основной является шкала R_a а для классов 1—5, 13 и 14 — шкала R_z .

60. Числовые значения R_{α} и R_{γ}

	Класс чис- тоты по- верхности	профиля R _a	Высота неровнос- тей R ₂ в мк	Класс чис- тоты по- верхности	Среднее ариф- метическое отклонение профиля R _a в мк	Высота неровнос- тей R _z в мк
ı		Не бо	лее		Не бо.	лее
	1 2 3 4 5 6 7	80 40 20 10 5 2, 5 1, 28	320 160 80 40 20 10 6,3	8 9 10 11 12 13 14	0,63 0,32 0,16 0,08 0,04 0,02 0,01	3,2 1.6 0,8 0,4 0,2 0,1 0,05

Классы чистоты поверхности 6—14 разделяются еще на более мелкие градации — разряды (табл. 61).

61. Классы чистоты поверхности

	Клясс чисто-	Среднее арифметическое отклонение профиля R_{a} в мк						
	ты поверх-			Pasj	ряды			
	ности	a	б	8 -	a	6	, 8	
ì		Не более						
	6 7 8 9 10 11 12 13	2.5 1,25 0,63 0,32 0,16 0,08 0,04 0,02 0,01	2, 0 1, 0 0, 5 0, 25 0, 125 0, 063 0, 032 0, 016 0, 008	1,6 0,8 0,4 0,20 0,10 0,05 0,025 0,012 0,006	10 6,3 3,2 1,6 0,8 0,4 0,2 0,1 0,05	8 5,0 2,5 1,25 0,63 0,32 0,16 0,08 0,04	4,0 2,0 1,0 0,50 0,25 0,125 0,063 0,032	

Методы и средства контроля шероховатости приведены в табл. 62. Достижимые классы чистоты и классы точности в зависимости от вида обработки и применяемого материала приведены в табл. 63.

62. Методы и средства контроля шероховатости

Метод коитроля, Средстаа коитроля Предслы измерения	Метод контроля,	Средства контроля	Пределы измерения	9 0 7
---	-----------------	----------------------	----------------------	-------

Коитроль сравнением с образцами шероховатости






Метод заключается в сравиемия обработанней поверхности с обращами шероховатости, которые анпускаются наборами по вадам и классам обработки. Результат от субъективных особенностей контронера. Сравненно соуществаются выужные какроскопа сравнения. Тока микроскопа сравнения. Тока микроскопа сравнения тока одновремение при большом увеличения вадия и деталь и образе!

сравнение	V1—∀7
Лупа с 5— 10-кратным увеличением	∇1 ∇9
MC-48 MC-59	∇5—∇13

01 .

Коитроль щупоаыми приборами



Метод заключается в ощупывании иглой / контролируемой поверхности 2. Перемещение иглы или запксывается в увелячениом масштабе на днаграмме (приборы для этих целей называются профилографами) или с определениым ужеличе-

Профи- лометр КВ-7	∇5—∇12	10
Профи- лометр ПЧ-3	∇5—∇12	10

Продолжение табл. 62


Метод контроля	Средства конт роля	Пределы измерения	Погреш- ность по- казаний в %
инем передаются на показывающий при- бор (в профилометрах). На эскизе пока- заим общий вид профилометра КВ-7 (а) и схема проверки (б). Недостатки метода заключаются в не-	Профило- метр — профило- граф «Ка- либр ВЭИ»	▽5—▽12 ▽5—▽14	10 6
возможности учесть впадниы профиля ме- нее раднуса закругления иглы и в на- личин измерительного усилия, которое искажает профиль	Профи- лометр ДБ-7	⊽5—⊽12	15
Контроль оптически	ми средст	вами.	

Контроль методом светового сечения осуществляется на микроскопе МИС-11. Осветитель / проектирует световую щель на поверхность предмета. С помощью виауального тубуса 2, расположенного под углом 90° к осветителю, наблюдаются неровности поверхности детали, установленной на столе 3. Измерения неровностей осуществляются окулярным микрометром 4. Высота неровностей определяется путем умножения разности отсчетов по шкале окулярного микрометра при совмещении горизонтальной инти перекрестия с выступами и владинами неровностей на цену деления окуляриого микрометра



MHC-11 ∇3-- ∇9 I 5-26

Контроль интерференционным методом производится на микроинтерферометрах МИИ-4, МИИ-5, МИИ-9, МИИ-10. На эскизе представлен прибор МИИ-4. Поверхность предмета, установленного на стол 1, рассматривается с помощью двухлучевого интерферометра 2. Для измерения интерференционных полос слу-жит окулярный микрометр 3. Вычислеяне высоты неровностей Н производят по формуле $H = \frac{\lambda}{2} \Delta N$, где ΔN — величи-



мии-4	∇10— ∇14	7—15				
мии-5	∇10— ∇14	10-30				

^{*1} Точность контроля шероховатости до одного класса.


63. Классы чистоты поверхности и классы точности

đ	льно дости	жимые классы мой поверх:	10	cm	w	277	161	00	Гро	60.	ms	180	-	пове, виси менл	MOCI	ini 8a imed nu or z ma	6 sq-	man.	
,	Виды пбработни	Классы чистоты	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	KAR		(Downlos		FROMOMEN HBIE	Достижа
l	верление	80 \$15 6861WE \$15	-	-			Е	F			_			4-6	4.6	5-8	4.5	4-7	800
Je.	чкеробание	44cm050c	F			Н	Н	Н	н		-	Н	-	5-6	5.8		5-8	3-7	202
3	Цилиндри-	чернобое		С		Т			П		_	$\overline{}$	-		ė.	4	4	5-9	-
ş	VEENDE	чистобов													5-6	5.6	5-8	9-7	
81	TOUTOU	танное											Г			-	1	3	20
ध	Торцовое	черновое		L	_		_	L		ш	L.	_	_		4	4	4	5-7	
빏	ropyouve	чистовое	H	F			_			_	_	—	-		5-6		5-7	4-7	
2-1		танкое чернобое	L	-	-		2	14	Ш		Ц.	_	ш		7	7-9	7.8	3	21
1	трогание	уистовое	r	L	L.	L	-	-	н		-	-	-		9	4	4	5-7	
	mpocanac	mankae	H				L	H	Н	<u></u>	H	-	H		5-7	5-7	5-7	0-5	
-	аружнае	поличиставое	L		-	=		-	-	-	-	⊢	-		7-8	7-8	7-8	5-7	302
77	аружнае	4ucma80e			_		-	-	Н	н	-	-	-	5-6	5-7	5-7	5-7	2-5	_
17.	ачение	танкаг/алмазн	Н					2	Н	-	-	-	Н	2.0	8	8-9	8-9	2-3	80
_		получистобое	'n		-		П	44	Н	Н	_	\vdash	-	-	4	4	4	6.0	69
Ра	етачивание	¥44€M080€	F				Н	Н	Н	Н	Н	-	-	4-8	5-7	5-7	5-7	2-5	-
		тонков(алмазн)	Г	1			4	12			-				7-8	7-9	7-8	2	80
n_a	дрезание	получистовае	'n	ba	г			Γ		П		_			4.5	4.5	4-5	-	-
	Тодрезание торцов	чистовое.	Т	П	-	150	П	1			Т	-		4-8	8-7	6-9	5-9	-	-
	10,000	тонкое	Г	Г		Г	Ser.	8	П		Г	П	Т		8	5-9	8-9		
11	абрение	чистодое		Ħ	n						_				5-7	5-7	5-7		
		тонное	ш	L	_	L		×		ш	_	L			L		9-9		
PL	звертыва-	получистовое	L	P		L		L			_	╙	_		5.8		5.8	3	
	HUE	чистовое тонкие	-	₽	ER.	2	See.	L.,	m		-	L	_		5-7		5-7	2-20	L
-		чистовое	H	₽	L	L	ú		<u> </u>	_	_	-	Н	_	8	3-10	8-9	2-3	80
η_{μ}	от яги вание	отделочное	⊢	⊦	F	Pec	*	4		-	١	-	μ.			-	58		
обруков Тования по	WICONA WOM	после резца и	⊦	₽	₽	-	-	e		_	٠	-	ļ.,	_	_	-	5-10	2	do
90	иным палотна	M DDESN	ı	ш	ж	œ.	100	×	謻			1	1	7		7-10		2-3	
	Круглае .	'чистобае	H	۰	旨	100	i de	-	300	-	Н	-	-		-	8-10	5-10	30-4	-
ш	пи тавание	тонкае	+	t	F	-	-		77	1	7	-			_	0 10	11 12	2-3	do
=	Пласкае	чистовое	H	t	'n	No.	k	Н			-		-			-	6.8	2-3	0.0
Ш.	пифование	танкае	1	T		1	Г	歸	2	П	-						9-10	2	-
		плашкай		Ι	華							-			6	8	8	2-3	
- 1		резцом, гребен	Г	Г		Г	П	П	П			П							
2	Kanuauau	кой, фрезой		н	P	201	-					(5.8	5.8	7-2	i
اق	Наружное		┖	₽	_		_	L.			Ц.	_			_				
ξl		накатыбание роликоми	1	П								1					8-9	3	
À			H	Н	⊢	H	Œ	Ę		-	_	⊢		_	_	_		1.	
3	-	шлифование	1	L	L				7		_	_	-	_	-		8-10	7-2	
3		метчином	Н		1	Η,	Н	-		_	_	-	Н		5-8	5.6	5.8	3-2	
딣	Внутреннее	резцам, гребен			_												6-8	2-3	
101	,	ной, фрезой				ú							П				0.0	3	

специальные способы контроля

Измерение нежестких деталей. Измерения с точностью до микрона легко деформирующихся деталей во избежание деформаций под действием измерительного усилия рекомендуется производить по схемпредставленной на рис. 7. Измеряемую деталь / устанавливают на базовую поверхность 2. Затем винтом 3 медленно опускают щуп нацикатора 4 до контакта с деталью / 1. При незначительном усилии прижатия (порядка нескольких миллигравмов) срабятывает поляризованное реле (например. РІГ-7) и включается сигнальная лампочка 6.

Указанным методом можно измерять не только размеры, но и биения элементов, летали



Намерение млых равнусов закругалий. 1. Используя взмертиель ный микроском, летко въмерять рацук сы вакругиений от Од Во 2 мм. Для этого измеряют основание 6 наи вакоту с А АВС (рис. 8), стороны которого являются продолжением сторон профиля, а основание каса тельно к измеряемому радрусу. Радрус находят, решая одно из умавений:

$$b = 2R \operatorname{tg} \left(45^{\circ} - \frac{\alpha}{4} \right);$$
$$a = R \left(\operatorname{cosec} \frac{\alpha}{2} - 1 \right).$$

II. В серийном прсизводстве рациональнее применять индикаториаприспособления (рис. 9). Приспособление а предразначено для измерения наружных радиусов, а приспособление 6— для внутрениях. Индикатор / укреплен клеммовым зажимом с помощью винта 2 в призмо 3.



Установку нулевого отсчета производят по шаблону с известным раднусом. Пользуясь вышеприведенным уравнением, находят величич а, зная которую устанавливают б индикатора. При дальнеших замерах индикатор будет непосредственно показывать величниу а.

Измерение виутренних углов призм типа «ласточкин хвост». Наиболее рационально и легко подобные замеры осуществляются с помощью индикатора 1, укрепленного на штативе 2, подвижного упора 3 и аттестованных роликов 4 и 5 (рис. 10).

Вводя поочередно ролики 4 и 5, находят разность показаний индикатора Н. Допустимый разброс показаний индикатора δ_{ν} зависит от допу-

ска на угол α:

$$\delta_{\rm H}=H-H_{\rm HOM}=\pm\frac{(D-d)}{4\sin^2\frac{\alpha}{2}}\,\delta\alpha,$$

где $\delta \alpha$ — допуск на угол α , выраженный в $\rho a \partial_{\tau}$ — номинальное перемещение стержия индикатора, определяемое по фолмуль

$$H_{HOM} = \frac{(D-d)\left(1+\operatorname{ctg}\frac{\alpha}{2}\right)}{2}.$$



Измерение зазоров. Как правило, для определения величины зазоров применяют щупы (тонкие пластины). Точность определения величины зазора 0,01 мм.

Щупы наготовлают 1-го и 2-го классов точности с голинию пластии от 0,02 до 1 мм и с интервалом 0,01 мм или больше, в зависниссти от помера набора. ГОСТ 882—64 предусматривает выполнение шупов длиной 100 и 200 мм (табл. 64). Допуск на топцину шупа 1-го класса точности оставляет 6,5—19 мк, 2-го класса — 10—32 мк, в зависимостно от толщину

64. Наборы щупов с длиной 100 мм (1-го и 2-го классов точности)

№ набора	Количество пластии в наборе	Толщина пластин щупов в мм
2 3 4	9 17 10	0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,1 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,5 0,55; 0,6; 0,65; 0,7; 0,75; 0,5; 0,55; 0,9; 0,95; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1

Контроль лимейных величии с помощью роликов. Измерение производит с помощью эттестованиях роликов диаметром d (табл. бът-Размеры М и Н измеряют с помощью копцевых мер, микрометром, штангенциркулем или каким-либо другим средством, в зависимости от необходимой точности измерения.

65. Контроль линейных величии с помощью роликов

Содержание	Расчетная схема	Расчетные формулы
Определение ши- рины паза типа «ла- сточкии хвост»		$L = M + d\left(1 + \operatorname{ctg}\frac{90^{\circ} - \alpha}{2}\right)$
Определение ши- рины углового вы- ступа		$L = M - d\left(\operatorname{ctg}\frac{\alpha}{2} - 1\right)$
Определение ко- ординаты пересече- ния прямых	-1 - 0 M	$\begin{bmatrix} L = M - \\ -\frac{d}{2} \left(\operatorname{tg} \frac{90^{\circ} - \alpha}{2} + 1 \right) \end{bmatrix}$
Определение вы- соты углового про- филя	77	$L = H - M + \frac{d}{2} \times \left(\operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2} + 1 \right)$
Определение глу- бины угловой впа- дины		$L = H - M + \frac{d}{2} \times \times \left(1 + \frac{\cos(\beta - \alpha)}{\sin\frac{\alpha + \beta}{2}}\right),$

измерение физических параметров

Средства для измерения силы тока и напряжения приведены в табл. 66, В графе «Частоты» дви диапазон частот, в котором допускается производить измерения. При измерении силы тока прибор включают в место разрыва коитролируемой цепи. При измерении напряжений прибор включают параллельно с контролируемым элементом.

66. Измерение силы тока и наприжения

Марка прибора	Диапазоны измерений	Погрешность измерений	Частоты							
	Измерение силы тока									
ABO-5 ABO-5M1	60 и 300 мка; 3; 30 и 120 ма; 1,2 и 12 а	±3%	0							
	3; 30 и 120 ма; 1,2 и 12 а	±5%	45-1000 ец							
TT-2	0,3; 3; 30; 300 н 750 ма	±2,5%	0							
Ц-52	150 мка; 3; 15; 60 ма; 0,3 н 1,5 а	±1,5%	0							
	3; 15 и 60 ма; 0,3 и 1,5 а	±2.5%	45-1000 гц							
Ц-315	1; 2,5; 10; 25; 100 и 250 ма 1 и 5 а	±1,5%	0							
	1 1 3 4	±2.5%	45—1000 гц							
T-13	T-13 1; 3; 5; 10; 30; 50; 100; 300 n 500 Ma; 1 n 3 a		50 гц—50 мгц							
	Измерение напряже	ния								
ABO-5 ABO-5M1	3; 12; 30; 300 a **	±3%	0							
		±5%	45-1000 гц							
TT-2	7,5; 30; 75; 150; 300; 900 s	±4%	0; 45-1000 et							
Ц-52	75 мв; 3; 7.5; 15; 30; 150; 300 и 600 в	±1,5%	0							
	3; 7,5; 15; 30; 150; 300; 600 e	±2,5%	45—1000 ец							
'Ц-51	3; 7,5; 15; 30; 75; 150 s 300 H 600 s	±1.0%	0							
		±2.5%	30 гц—10 кец							
Ц-315	2,5; 10; 25; 100; 250 a	±1.5%	0							
	500 и 1000 в	±2.5%	45—1000 гц							
Спедства пля измерения сопротивления выходии и имперения										

Средства для измерения сопротивления, емкости и иидуктивности приведены в табл. 67.

Определение удельного веса и объема. Удельный вес может быть определен как частное от деления веса материала на его объем. Объем тел сложной геометрической формы можно определить с по-

мощью мензурки. Для этого замечают уровень жидкости в мензурке до погруження тела и после погружения. Разность сиятых отсчетов равна искомому объему.

Если известен вес тела, то его объем можно определить как частное от деления веса на удельный вес.

. ПРАВИЛА УХОДА ЗА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ И ПОВЕРОЧНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

При пользовании измернтельными и поверочными инструментами необходимо:

содержать инструменты в чистоте;

67. Измерение сопротивления; емкости и индуктивности

Диапазои измерений	Погрешность измерений								
Измерение сопротивлений									
ABO-5; ABO-5M1 Or 3 on до 30 мом ±10%									
От 200 ом до 2 мом От 5 ом до 10 мом 5; 50; 500 ком; 5 мом	±4% ±1,5% ±2,5%								
От 10 ом до 100 000 ом	±0,2%								
От 0,01 ом до 100 ом	±1%								
змерение емкостей									
От 10 пф до 100 мкф	±3%								
От 1 пф до 10 пф От 10 пф до 5000 пф	±5% ±0,5%								
От 5000 пф до 10 мкф	±2,5%								
Измерение нидуктивностей									
От 10 мкгн до 100 гн От 0,1 мкгн до 1 гн	±3% ±10%								
От 0,05 мкгн до 1 гн	±2,5%								
	рение сопротивлений От 3 ом до 30 мом От 200 ом до 2 мом От 5 ом до 10 мом 5; 50; 500 кой; 5 мом ОТ 10 м до 100 000 ом ОТ 0,01 ом до 10° ом ОТ 0,01 ом до 10° ом ОТ 10 пф до 100 моф ОТ 1 пф до 10 пф ОТ 10 пф до 10 моф								

плавно производить соприкосновение измерительных поверхностей с деталью;

предохранять инструменты от резких колебаний температуры, измеренне производить при нормальной температуре (20° C) без нажима на нзмеряемые поверхности; не измерять вращающихся или нагретых деталей;

проверять инструменты перед началом работы;

бережно хранить и оберегать инструменты от ударов и вибраций; при длительном хранении все рабочие поверхности инструментов следует смазать бескислотной смазкой:

подвижные элементы, продольные и круглые направляющие, ползунки, опоры скольжения и т. д. регулярно умеренно смазывать: чрезмерная смазка приводит к возникновению сил сцепления, затрудняющих свободное движение этих элементов, а остатки высохшей смазки могут значительно снизить точность передачи, поэтому шарииры, рычажные устройства и т. п. никогда не рекомендуется смазывать из-за опасности осмоления:

оптику измерительных приборов не следует промывать слишком часто, мельчайшне частицы пыли на ливзах не мешают нормальной работе, пыль с наружных поверхностей лииз следует удалять мягкой кисточкой.

¹⁵ Общетехнический справочник

EJIARA 5

РАЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССЫ (ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ)

Изделие — любой предмет или набор предметов производства, подлежащих изготовлению на предприятии.

Изделия, в завысимости от их назначения, делятся на изделия основного производства и вспомогательного. К первым относятся изделия, предиазначеные для поставки (реализации); ко вторым — изделия предиазначеные для поставки

лия, предназначенные для собственных нужд предприятия.

Согласно ГОСТа 2.101—68 «Едниая система коиструкторской

документации (ЕСКД) устанавливотел сведующие виды изделий:
а) детали; о) соброзные свиницы: р) комплекты
а) детали; о) соброзные свиницы: р) комплекты
часеня делятся взависшести от наличия вли отсустемы с населищем
часеня делятся па: а) Неспецифициорование (сборочные единицы, комплексы, комплекты) — состоящие из двук как более составных частей;
а) Специфицирование (сборочные свиницы как разук на более составных частей;

лически, комплекты) — состоящие из двух или более составных частей. Деталь — это наделие, наготовленное из однородного по изименованию и марке материала, без применения сборочных операций, напри-

мер: валик из одного куска металла; литой корпус.

Сборочная единица— нзделие, составные части которого подлежат соединению между собой на предприятии-изготовителе сборочными операциями (свинчиванием, клепкой, пайкой, сваркой и т. п.).

Комплекс — два и более специфицированных наделяя не соединенных на предприятин-изголователе сбороди и подприятия, и от предвазначенных для выполнения вазнихосяванных заделей, ашконных функций. Каждое из этих специфицированных заделей, в в комплекс, служит для выполнения одной или нескольких основных функций, установленных для высто комплексы при в функций, установленных для высто комплексы при в функций, установленных для весто комплексы при функций, установленных для весто комплексы при функций, установленных для весто комплексы при функций, установленных для всего комплексы при функций, установленных для выполненных функций, установленных
Комплект — два и более изделия, и соединенных на предприятин-изготовителе сборочным операциями и представляющих лабор изделий, вмеющих общее эксплуатационное назначение всплоитательного характера (например, комплект запасных частей прибора, комплект виструмента и принадлежностей, комплект измерительной аппаратуры).

Производственный процесс представляет «Соба вкои зіппарат урыз.) стенні, в результате которых косудные магеральны и сопрабрижаты превращаются в готовую продужиме, соответствующую своем собрабрижаты превращаются в готовую продужиме, соответствующую своем собрабрижаты превенно связанные с изменением формы и свойств обрабатываемых деталей, и сборма ужлов в наделей, ко и нес необходимые вспомогательные процессы (подготовка производства, контроль, цеховой и внутризаводской транспорт и др.). Техиологический процесс является частью производственного процеса, связанного с непосредственным измененнем состояния предмета производства.

Технологическая операция — часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте и охватывающая все действня оборудования и рабочих над одним нли несколькими совместно обрабатываемыми или собираемыми предметами.

Переход — часть операции, выполняемая при обработке одного или нескольких участков поверхности детали одним и тем же инструментом или группой инструментов без изменения режима обработки. Проход — часть перехода, заключающаяся в сиятии одного слоя

матернала с обрабатываемой поверхности.

Основные типы производства: единичное, серийное и массовое. Е д и и и ч и о е — производство, при котором изготовляются единичные экземпляры изделий, разнообразные по конструкции или размерам.

Сернйное— производство, при котором процесс изготовления изделий ведется партиями (сериями), регулярно повторяемыми через определенные промежутки времени.

Массово е пронзводство характернзуется выпуском большого количества одинаковых изделий в течение длительного времени.

Качество взделяе — совохупность свойств изделям, определяю щих соответствие от одужейному называемия. Качество каждого извелия карактеризуется рядом методически правывано отработавных показателей, на каждый из которых установленая количественная величина с допуском на ее отключение, оправдываемая экономичностью выполнения изделием его служейного вызываемия.

Система качественных показателей с установленными на них качественными диными и допусками получила название технических условий и норм точности из приемку готового изделия.

Точность изделия (деталя) — степень приближения изделия к прототипу, созданному разработчиком машины. В широком понимания гочность обработки определяется точностью параметров, характеризующих размеры, форму и другие свойства, приобретаемые деталью при обработке.

Надежность изделня — свойство обеспечнвающее исправную и безотказную работу изделия на протяжении установленного срока в заданных условиях эксплуатации или в пернод между сроками технического обслуживания.


Долговечность изделня — срок службы изделия в заданных условиях эксплуатации, на протяжении которого работоспособность и надежность остаются постоянными или изменяются в допустимых техиическими условиями пределах.

Срок службы изделия — время от начала эксплуатации до момента технической или экономической нецелесообразности дальнейшей эксплуатации.

Гарантийный срок службы изделия — календарная продолжительность эксплуатации, в течение которой завод-изготовитель гарантирует работу его в соответствии с ТУ или ГОСТом и несет материальную ответственность за возникновение неисправности при соблюдении правил эксплуатации.

ЭРГОНОМИКА

1. Основные антрополимстрические данные изселения СССР



Обозна-	Наимеяование поэнции	N	Женщины		
0 8	900		срел.	макс.	сред.
абвіцьжайклянопрет уфхити Щ аю яо	Висот воде гдаа Высота плеча Высота плеча Высота плеча Высота плеча Длана голопа Длана голопа Длана голопа Висота долга Высота долга Длана пред	153 143 143 6 76 17 17 17 95 14 39 115 20 18,5 20 114 79 50 114 79 50 114 121 121 121 122 132 142 142 153 164 17 17 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5	170 159 159 86 19 21 105 46 46 46 46 46 178 15 22,5 13 34 126 88 87 77 77 57 23 13 14 105 19 105 19 105 19 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105	187 176 154 96 121 21 25 153 198 17 37 26, 5 21, 5 39 138 97 86 64 42 64 14 52 14 54 54 15 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64	158 148 148 150 67 97 18 39 97 44 43 39 160 15 30 24 17 9 36 118 84 45 55 100 41 41 23 88 88 44 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88

 Сила различных мышечных групп *1 (сравинтельные данные)

Сило в иГ пла Мышечные MVЖ-WON-HEH шки Ручная сила: правая рука 38.6 22.2 левая рукв 36.2 20.4 Cuna Suttenca: правая рука 13.6 26.8 13,0 левая рука Силв сгибания KHCTH: правая рука девая рука 26.6 20.7 Сида разгибания кисти: правая рука 18.5 16.7 левая рука 21.8 Сила большого пальна: правал рука 11.9 левая рука 8.3 Становая силв 123,1 71.0

 Сила руки при выполнении движений в разных направлениях (в кГ) (по Б. Ф. Ломову)

-	Положение руки в градет	Леван рука	Правая рука	Левая рука	Правая рука
		Выт ван	He	H	ка- не себя)
	180 150 120 90 60	52,5 50,7 42,6 36,3 29	54,4 55,3 47,1 39,9 38,6	57,1 50,3 44,9 37,6 36,2	62.6 55.7 46,7 38,9 41,7
		B 2 1	ягн нне epx)		ка- ке (нз)
	180 150 120 90 60	18,6 23,6 24,5 23,6 19,9	19.5 25.4 27.2 25.4 22.2	16 18,6 23,1 22,2 20,8	18,6 21,3 26,3 24 23,1
		ден	н в е - н н е себе)	H	еде- ие себя)
	180 150 120 90 60	19.5 21,3 20,4 21,7 22,6	22.6 24,4 24 22,6 23,5	13,6 13,1 13,6 15 14,5	15,4 15,1 15,4 16,8

^{**} Положение выражено величнюй угла, образованного плечом в свгиттальной осью тела (сагиттальная плоскость проходит через середиву тела в передне-заднем напръвлении. Напрямер 180° при толканию от себя это положение, когда рукв вытинута вперед).

^{•1} Ю. И. У флянд. Фнзнологня двигательного аппарата человека. «Медицина», 1985.

4. Влияние возраста на мышечную силу мужчии *1 (сила выражена в кГ)

		Ручная Сила сила бицепса		Сила сги- бания кисти		Сила раз- гибания кисти		Сила боль- шого пальца		CHAB		
	Возраст	правая рука	левая рука	правая	левая	правая рука	левая рука	правая рука	левая рука	правая рука	левая рука	Становая
	До 19 лет 20—29 » 30—39 » 40—49 » 50—59 » 60—69 »	35, 4 41, 6 40, 1 37, 8 32, 5 27, 1	32, 4 39, 2 37, 6 35, 5 30, 5 25, 3	27,4 31,8 29,7 26,6 21,0 17,2	25,7 30,4 28,3 25,6 20,1 16,6	28,0 29,3 28,4 27,3 25,2 22,1	27,7 27,9 27,2 25,9 23,6 22,6	22,8 24,3 24,1 22,9 21,6 19,3	21,6 22,6 22,4 21,4 19,8 18,8	11,2 12,4 12,0 12,0 10,3 9,9	10,4 11,5 11,2 11,0 9,9 9,0	132,7 134,6 128,0 120,9 96 86

*1 Ю. И. Уфлянд, Физнология двигательного аппарата человека, «Медицина», 1965.

техника безопасности

I, помещения

 Здания и помещения цехов холодной обработки металлов, вентадяция, отопа-нец, освещение и санитарно-бътовые помещения для рабочях этих цехов должны отвечать требованиям «Санитарных норм проектирования промышленных предприятий», а также действующим общим обязательным постановлениям и Правилам по устройству и содержанию промышленных предприятий.

II, ПРАВИЛА И НОРМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

 Расположение оборудования в цехах холодной обработки металлов должно соответствовать нормам технологического проектирования механическах и сборочных цехов машиностроительных заводов, утвержденным Главниипроектом при Госплане СССР 29 апреля 1958 г. и согласованным с Госстроем СССР.

3. При установке тяжелого и уникального оборудовании, а также при многостановном обслуживании станков, при поточном и автоматическом производствах способы размещения станков, конвейсров, бункеров (для транспортнровки и хранения изделий) и расстояния между ними устанавляваются в зависамости от технологического процесског в образовать условный по согласованное с технической инспекцией профсотака условий по согласованное с технической инспекцией профзестных условия по согласованное с технической инспекцией профсотак.

 Границы проходов н проездов следует отмечать белой краской или металлическими кнопками.

 Загромождение проходов, проездов и рабочих мест различными предметами, а также укладка заготовом, деталей и готовой продумена на этих местах запрещается. Для их хранения должны отводиться специальные места, оборудованные стеллажами, ларями, ящиками и т. п. Проходы и проезды должны содержаться в чистоте и порядке и систематически убираться.

6. Для хранения запасов сортового металла, отливок и поковок, а также полуфабрикатов, готовых деталей и узлов, изделий, покупаемых на стороне, при цехах должны иметься соответствующие склады. Склады должны соответствовать нормам технологического проектирования механических и сборочных цехов, утвержденным Главниипроектом при Госплане СССР.

Склады должны быть оборудованы надлежащей прочности стедлажами, яшиками, дарями и т. л.

П. ОБШИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ОБОРУДОВАНИЮ

7. Оборудование (станки, прессы и т. п.) должно быть установлено на фундамент или прочное основание, тщательно выверено и належно закреплено. Вновь установленное или вышедшее из капитального ремонта оборулование может быть пушено в работу после приемки его в установленном порядке только с разрешения начальника цеха и инженера по технике безопасности.

8. Все лействующее оборудование должно находиться в полной исправности. Ограждения и защитные устройства должны быть установлены на месте и соответствующим образом закреплены.

Работа на неисправном оборудовании, при отсутствии или неисправности ограждений, запрещается,

9. При уходе рабочего от станка, последний должен быть отключен, а инструмент отведен от обрабатываемой детали. Ремонт н смазка станков во время работы запрещается.

При централизованной системе смазки наполнение масленки (дубрикатора) маслом допускается и во время работы оборудования. 11. Станки, работающие с масляным, керосиновым и т. п. охлаждением при наличии обильного выделения паров, должны оборудоваться

а. Приводы, передачи и органы управления

12. Все станки должны иметь индивидуальный привод. При необходимости пользования трансмиссионными передачами они должны отвечать требованиям правил безопасности по устройству и эксплуатации трансмиссий.

13. На станках, имеющих отдельные приводы для главного движения и движения подачи, двигатели должны быть электрически сблокированы для выключения привода подачи при внезапной остановке привода главного движения.

14. Кнопки электрических пусковых устройств должны быть защи-

вытяжной вентиляцией.

щены от попадания металлической пыли и масла на контакты и быть утоплены в корпус пусковой коробки на 3-5 мм или снабжены предохранительными устройствами, исключающими возможность случайного включения станка. Применение рубильников открытого типа или с кожухами, имею-

щими щели для рукоятки, запрешается,

Металлические кожухи пусковых устройств должны быть заземлены.

15. Киопки останова должны быть красного цвета, иметь надпись «Стоп» и выступать над панелью на 3 мм.

16. Органы управления станком должны быть расположены я устроены таким образом, чтобы рабочий в любой момент мог легко и быстро пользоваться ими. Рычаги и кнопки управления должны находиться в пределах рабочего места.

17. У станков с большим фронтом обслуживания должна быть предусмотрена возможность выключения станка из нескольких точек обслуживания.

18. Рычаги управления, обслуживающие несовместимые друг с другом движения, должны сиабжаться устройствами, исключающими воз-

можность их одновременного включения,

19. Расположение и конструкция рычагов управления должны исключать возможность случайного переключения их во время работы. при наладке станка и т. п. Для этого все органы управления станком (рычаги, рукоятки и т. п.) должны быть снабжены надежными фиксаторами и ясными надписями, обозначающими их назначение.

20. Органы ручного управления станков, находящиеся на движущихся частях, как-то: меховички, рукоятки и т. п., должны иметь само-

выключающиеся устройства.

21. Механические движущиеся части станка должны иметь специальные ограничители, обеспечивающие автоматическое выключение

этих частей в нужном положении.

22. Все рукоятки должны быть расположены так, чтобы при перемещении из руки рабочего они не ударялись о соседнюю рукоятку в чтобы нельзя было случайным движением ноги или локтя привести их в движение.

б. Тормозные истройства

23. Мощные и быстроходные станки должны быть снабжены надежными механизмами, обеспечивающими быстрый останов вращающегося язлелия или инструмента.

24. Тормозные устройства станков, на которых установка я съем обрабатываемых тяжелых деталей могут производиться лишь в определенном положении, должны обеспечить останов движущихся частей станка в этом положении.

в. Приспособления и подъемные устройства

25. Все применяемые на станках приспособления для закрепления обрабатываемых деталей должны обеспечивать надежное крепление деталей.

Электромагнитные патроны и столы (плиты) должны иметь ограждение и блокирующие приспособления для быстрого выключения станка при перерыве подачи тока в электромагнитный патрон или электромагнитную плиту. В случае применения пневматических, гидравлических и электрических устройств для зажима деталей в приспособлении должиы предусматриваться блокирующие устройства, исключающие вылет обрабатываемых деталей при перерывах в питании воздухом, жидкой средой или электрическим током.

Расположение органов управления писвматическими приспособлениями должно исключать возможность случайного включения или вы-

ключения их.

В приспособлениях с механическим креплением усилие, прилагаемое к рукояткам зажима, не должно быть направлено в сторону инструмента

В приспособлениях, применяемых при непрерывной обработке (когда изделие устанавливается в приспособление во время работы станка), зажимные части должны быть расположены в безопасной зоне от инструмента.

26. Конструкция приспособлений, в которых установка, снятие и крепленне деталей производятся рабочим вручную, должна обеспечивать поличю безопасность при выполнении указанных операций.

27. Конструкция приспособлений не должна мешать свободному вы-

ходу стружки и удобному удалению ее со станка.

28. При обработке мелких деталей, установка которых в рабочую зону угрожает безопасности рабочего в связи с соприкосновением его рук с вращающимся инструментом и утомляемостью рабочего, должны применяться механические устройства (бункеры, «механические руки» н т. п.).

При обработке деталей на станках непрерывного действия (карусельно-фрезерных, многошпиндельных токарных полуавтоматах и т. п.) должна быть обеспечена безопасность для рабочего, удобная установка, быстрый и надежный зажим заготовки, подлежащей обработке.

Время цикла работы этих станков должно быть достаточным, чтобы обеспечить безопасность рабочего при установке и снятии детали.

29. Станки, во время работы которых требуется, согласно технологическому процессу, проверять качество обрабатываемой детали, должны быть оборудованы автоматически действующими контрольными при-

способлениями. Контроль изделия вручную во время работы станка без соответ-

ствующих приспособлений запрещается.

30. Установка и снятне деталей, приспособлений и инструмента весом более 16 кг со станков, прессов и транспортных устройств должны производиться с помощью подъемных механизмов (кранов, тележек с подъемными платформами, передвижных ролнковых столов и т. п.). Подача деталей и приспособлений на станок должна производиться

со стороны, удобной для рабочего. 31. Подъемные устройства должны быть оснащены приспособле-

ннями, обеспечивающими надежное удержание предмета, а также удобный и безопасный подъем и установку его на станок.

32. К управлению подъемными и транспортными устройствами и к выполнению стропальных работ допускаются лица, прошедшие соответствующее обучение, сдавшие испытания и получившие удостоверения на право управления этими устройствами и производства стропальных работ. 33. Вспомогательные приспособления для подъемных устройств,

предназначенные для обслуживания отдельных рабочих мест и станков, должны храннться, испытываться и применяться для зачаливания в соответствии с установлениыми для этих приспособлений правилами. 34. Полъем и перемещение тяжестей вручную допускается при усло-

вии обязательного соблюдения установленных предельных норм подъема и перемещения тяжестей.

Перемещение значительных тяжестей должно осуществляться непосредственно под надзором лиц административного персонала или опытных руководителей работ, специально назначенных для этой цели.

г. Оградительные и защитные устройства

35. Электрическая аппаратура и соединительные токовступноустройства должны быть надежно изолировалы и умриты в коптусе станка наи в специальные закрытые со всех сторои нижфы, комух и т. п. При этом должны быть приняты меры к тому, чтобы дверны изкафил кногум; акарывающие доступ к токоведущим частям, были сблю кногум становые от становые по устрой и покрамения из электрический от контоматически выключался.

 Наружная электропроводка станков должна быть хорошо защищена от механического и химического воздействия в целях недопу-

щения повреждения или увлажнения ее изоляции.

Наружные клеммы и закрепляемые нми концы проводов должны быть закрыты коробками.

87. Станны электрифицированных станков, корпусы электромоторов, металлические части, закрывающие электроаппаратуру, должны иметь защитное заземление, удовлетворяющее требованиям действующих Правил устройства электроустановок.

38. Все открытые вращающиеся части станков и механизмов должны быть закрыты глумзии кожухами, плотно прикрепленными к станицы или другой неподанжной части станка. Кожухи на сменных зубчаться и ременных передачах должны быть откидиыми с принудительным закрыванием.

 Еслн длнна выступающего конца вала нли винта изменяется в больших пределах, то конец вала или винта должен быть огражден

телескопическим ограждением.

40. У ставков, оборудованных контргрузами (копировальные, продольно-стротальные, вертикально-фрезерные, каруссальные, расточные), контргрузы должны быть помещены вируты ставия или заключены в прочим укрепление трубы, либо опущены в пол с таким расчетом, чтобы давижение их происходилю шиже поверхирсти прастичом давижение их происходилю шиже поверхирсти праст

41. Станки, пилы, ножницы н т. п. должны быть снабжены специальными устройствами, надежно защищающими работающего и окружающих людей от стружки, некр, осколков поломанного виструмента и от брызг охлаждающей жидкости. Эти устройства укрепляются на столе

станка, суппорта и других частях оборудования.

Применение съемных защитных устройств допускается только в том случае, когда по конструктивным причинам не представляется возмож-

ным установить постоянные,

42. Защитные устройства должны быть удобны в эксплуатации. Съемные приспособления должны легко сниматься и надежно устанавливаться на место; постоянные приспособления должны иметь надежно закрывающиеся дверцы или крышки.

43. Защитыве устройства должны быть надежны и безопаским. Если по условями работы пребуства изблюване за присссом обра-ботки, то в защитым устройствах должны быть среда, устойчив смаг должны быть среда, устойчив смаг должны быть прочен, устойчив смаг должны быть прочен, устойчив него отлегающей металинеской стружки, испециа бразываются вистрот выстрот мента д. 1.

44. Рабочим, работающим на станках, которые конструктивно не могут быть обеспечены защитными устройствами, администрация должна выдавать защитные очки и следить за применением их во время работы. Рабочие с пониженным зрением должиы быть снабжены коррегиоующими очками за счет предприятия.

45. Станки, на которых обрабатываются материалы, образующие пыль (чугун, броиза и т. п.), доджиы оборудоваться устройствами

для удаления этой пыли в процессе работы.

46. При поточном и автоматическом производстве в устройствах для передачи материалов и изделий по потоку (конвейеры, рольганги и т. п.) должны быть предусмотрены специальные ограждения, не допускающие падения траиспортируемых материалов или изделий.

47. Специальная одежда, специальная обувь и индивидуальные средства защиты, выдаваемые по утверждениым нормам, должны своевременно ремонтироваться, регулярно стираться, сущиться и обезвреживаться.

СВЕДЕНИЯ ПО ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

«Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого спообного к труду гражданны по принципу: ктко пе работает, тот не есть. В СССР осуществляется принцип социализма от каждого — по есто способностьму, каждому — по ест отруду» (статья 12 Конституции СССР). Это значит, что труд при социализме является высшим крытернем оценки работы каждого члена социализме является высшим крытернем оценки работы каждого члена социализме является высшим крыкаждый подучает количество предменов потребления в соответствии с количеством и жичеством затраченного им труда.

«Граждане СССР имеют право на труд, т. е. право на получение гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с его коли-

чеством и качеством.

Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклониным ростом производительных сил советского общества, устраиением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией безработицы (статья 118 Конституция СССР).

Производительность труда. Неуключие повышещие производитель иссти труда въвреста решающим условием развития социальстического производства». «Производительность труда, — указывая В. И. Лении, яло, в последное честе, самое важное, самое замоне, для постобем новего общественного строя. Капиталиям создал производительность труда невидомира при крепстичностте. Капиталия может быть сосмытельно побежден и будет окончательно побежден, тем, что социалиям согдат новую гораздо балее вексокую производительность трудо "1.

Рост производительности труда выражается в увеличении выпуска продукции при тех ме загратая труда или в уменьшении их на производство единици продукции. Волее эффективное непользование труда вълиется объективной необходимостью социалентической системы хозяйлиется объективной необходимостью социалентической системы хозяйпродукции солдают возможность для диволиятельного производство жатериальных благ.

Основные показатели производительности труда. Основным показателями являются среднегодовая выработка продукции на одного работающего и трудоемкость изделия. Показатели выработки на одного работающего характеризуются затратами труда в результатами труда.

^{*1} В. И. Лении. Соч., т. 29, стр. 394,

Затраты труда измеряются количеством времени, затрачиваемого на изготовление единицы продукции, и определяются в часах, диях и месяцах. Единицей измерения труда является человеко-час, т. е. работа на протяжении часа. Соответственно и учет труда производится в человеко-часах, человеко-днях, человеко-сменах.

Резильтаты труда измеряются количеством вырабатываемой продукции и выражаются в метрах, тоннах, штуках и других показателях.

Путем сопоставления затрат труда и результата труда устанавливается выработка рабочего. Она определяется делением объема произве-

денной продукции на затраченное время. Трудоемкость — это показатель, характеризующий количество требуемого или затраченного труда на изготовление единицы продукции. Трудоемкость измеряется в единицах времени, в человеко-часах или

нормо-часах. В практике планирования и при анализе различают несколько зна-

чений трудоемкости — нермативную, плановую и фактическую,

Нормативная тридоемкость равна сумме затрат рабочего времени. необходимого для изготовления изделия по установлениым нормам времени. Обычио на каждый новый год устанавливается новая трудоемкость, более низкая, чем в прошлом году. Пересмотр норм времени производится систематически по мере внедрения технических и организационных мероприятий, способствующих сокращению затрат труда,

Плановая трудоемкость характеризует плановые затраты труда на изготовление изделия. Плановая трудоемкость может не совпадать с нормативной при составлении плана на данный месяц или квартал, если не осуществлены намеченные организационно-технические мероприятия. В среднем за год плановая трудоемкость должна соответствовать нормативной или быть ниже ее, чтобы обеспечить выполнение заданни по росту производительности труда,

Фактическая трудоемкость равна сумме затрат труда на наготовление изделия. Сопоставление фактической трудоемкости с плановой и нормативной характеризует выполнение заданий по синжению трудоемкости

Прием на работу, перевод на другую работу, увольнение. При длительном характере работ окончательному приему рабочих на работу предшествует испытание в течение не более шести дней. При сдаче испытания рабочий должен:

уметь выполнять обязанности и работу того разряда, на который он держит испытание;

выполнять заданную норму выработки без брака;

знать минимум теоретических сведений, предусмотренных действующим на заводе тарифио-квалификационным справочником для того разряда, на который он держит испытание. При сдаче рабочим испытання мастер обязаи обеспечить его рабочее

место заготовками, инструментами и приспособлениями.

Оплата за время испытания производится по действующим расценкам выполняемой работы, но не ниже тарифной ставки того разряда, к которому он был отиесен при приеме его на испытание (КЗоТ, ст. 38.

В случаях производственной необходимости администрация государственных, кооперативных и общественных учреждений, предприятий и козяйств в праве переводить работников на срок до одного месяца на

другую работу в том же или другом учреждении, предприятии или хозяйстве в той же местности.

Если работа, на которую переведен работник, оплачивается ниже прежней работы, за переведенным сохраняется его средний заработок

по прежией работе.

Отказ без уважительных причин от такого перевода считается напушением трудовой дисциплины. Если работник переводится на нижеоплачиваемую работу, за ним

сохраняется его прежний заработок в течение двух недель со дия перевола. За рабочими и служащими сохраняется средний заработок во время осуществления ими своего избирательного права в тех случаях, когда осуществление этого права в рабочее время санкционировано соответ-

ствующим государственным органом. За рабочими и служащими, вызываемыми в суд в качестве свидетелей. экспертов или заседателей, а также за рабочими и служащими, вызываемыми в качестве свидетелей в органы примирительнотретейского

разбирательства, сохраняется средний заработок за все время выпол-

нения ими возлагаемых на них обязаниостей. За рабочими и служащими, избираемыми на съезды, конференции собрания, созываемые государственными органами, профсоюзными организациями и единой потребительской кооперацией, сохраняется средний заработок за время осуществления ими своих обязаиностей, поскольку они выполняются в рабочее время.

Рабочим и служащим, командируемым по делам службы, гарантируется на все время командировки сохранение места и среднего заработка; кроме того, выплачиваются суточные и компенсируются расходы, связанные с командировкой, в порядке и размерах, устанавли-

ваемых особыми законами. В случаях производственной необходимости мастер имеет право перевести рабочего на другую работу на срок до одного месяца с сохранением его среднего заработка по прежней работе (КЗоТ, ст. 37).

Перевод с одного станка на другой или с одного рабочего места на другое при сохранении рабочим той же квалификации и профессии не

считается переводом на другую работу.

За нарушение трудовой дисциплины, систематический брак или систематическое невыполнение норм (в нормальных условиях работы по вине рабочего) мастер имеет право переводить рабочего на нижеоплачиваемую работу.

При наличии пониженной трудоспособности, мешающей рабочему выполнять надлежащим образом свою обычную работу, а также в случае частого невыхода рабочего на работу, вызванного тем или иным хроническим заболеванием, установленным медицинским заключением, мастеру предоставляется право перевода его на другую работу.

Беременную женщину, нуждающуюся в переводе на более легкую работу, мастер обязан перевести на такую работу с сохранением за ней прежней заработной платы из расчета последних 6 месяцев

работы.

Рабочий или служащий имеет право уволиться по своему усмотрению, но обязан предупредить администрацию за две недели до увольнения (КЗоТ, ст. № 46). Для временных н сезонных рабочих установлены другие сроки предупреждения об увольнении (см. комментарни к КЗоТ, € 11).

Порядок повышения разряда. Повышение рабочего в разряде может быть произведено после сдачи им испытания (пробы) согласно тарифноквалификационному справочнику, действующему на заволе.

В случае невыполнения условий тарифио-квалификационного справочника повторная сдача проб производится не ранее чем через трн месяца после первой.

Перевод в высший разряд может быть произведен только при наличии потребности участка (цеха) в рабочих данной квалификации (разряда).

 Часовые тарифные ставки для рабочих машниостронтельной и металлообрабатывающей промышленностей в коп.

		и четиносорионтывающен промышленностен в коп.								
Условия	Группа предпри- ятий	Разряты								
		I p	1	2	3	4	5	6		
Работа с особо- тяжелыми усло-	Повремен-	1	38,7	41,5	47,3	54,3	63, I	73,4		
виями труда		11	38,7	39,5	45, I	51,8	60,2	70,0		
	Сдельщики	1	41,5	44,1	50,3	57.7	67,1	78,0		
		11	41,5	42,7	48,8	55,9	65,0	75.6		
Горячие работы и работы с	Повремен- щики Сдельщики	1	35,8	37,8	41,3	47,4	55,0	64,0		
вредиыми усло- виями труда		IÌ	35,8	37,2	39,3	45,1	52,2	61,0		
		I	38,7	41,5	47,3	54,3	63, I	73,-4		
		11	38,7	39,5	45,1	51,8	60,2	70,0		
Холодиме .	Повремен-	I	34,4	36,7	37,8	40,7	47,3	55.0		
		11	34,4	35.8	37,2	38,9	45,2	52,6		
	Сдельщики	I	35,8	37,8	41,3	47,4	55,0	64,0		
	1	11	35,8	37,2	39,9	45,1	52,5	61,0		

Оплата простоев. За время простоя, пронсшедшего по вине рабочего, зарплата не выплачивается.

За время простоя, происшедшего не по вине рабочего, зарплата выплачивается в размере половины тарифной ставки повременной оплаты труда работников соответствующей квалификации.

В этом порядке производится и оплата простоев, происшедших по причинам отсутствия электроэнергии, сырья и т. п.

На первод освоения новых производств простой не по вние работника одлачивается как на новых предприятиях, так и на действующих из расчета тарифной станки повременщика соответствующего разряда.

Срок освоения новых производств в пределах 3 месяцев на каждом предприятии устанавливается по согласованию с профолозом.

О начале простоя рабочий обязан немедлению сообщить администрации. Рабочий обязан также своевременно предупредить администрацию о всех причниах, могущих вызвать простой. В противном случае простой не оплачивается. Оплата за время простоя производится в том случае, если рабочий не переведен на другую работу.

Если же рабочий переведен на другую работу, оплата производится

в следующем порядке:

при переводе вследствие простоя на другую работу инзшего развуда, квалифициоранных рабочих, тарифицируемых, начиная с 7-ю развуда, и выше, одлата производится по среднену заработку на прежней работе, при условии выполнения люри обработь, из акторую временно перемепри условии выполнения люри обработь, из которую пременно перемеповременную работу за рабочим сохраняется тарифиям ставка повременцика его разряда по преженей работе;

при переводе на другую работу низшего разряда рабочих, тарифирумых ниже 3-го разряда, а также при переводе рабочих всех разрядов на другую работу высшего разряда оплата производится по суще-

ствующим расценкам выполняемой работы.

Оплата и удержание за брая. Полняй брая, происшедший по вине рабочего, оплате не подъежит. За испорченияй материал и стоямость рабочей силы на превыдущих операциях с рабочего по распоряжению аминистрации, производится удержание из его зарплаты в рамере причиненного ущерба. Размер удержаний не должен превышать двух третей средиемсечачного заработка рабочего. При каждой выплате удержание не может превышать 25% всех причитающихся работнику сумы. Если из заработной платы работника призводятся также и другие удержания, го общий размер всех удержаний не может превышать 50% всех причитающихся сумы.

При частичном браке по вине рабочего (если продукция по своему качеству не удовлетворяет установленным требованиям) оплата производится в поимженном размере. При этом процент годности продукции и размер оплаты (не более 50% тарифной ставки) устанавливаются админестранией.

Меправление брака может быть произведено самим рабочим без особой доплаты. После исправления оплата производится по нормаль-

Полицай брак по вике рабочего оплачивается в размере двух третей гарифной ставки повременью оплаты данкого рабочего. Частичный брак не по вине рабочего оплачивается по поинженным расценкам в зависимости от степени годисот продукции, причем оплата не может быть инже двух третей тарифной ставки повременной оплаты данного рабочего.

Брак наделий, происшедций воледствие дефекта в обрабатываемом металле (несоответствие качества материала, раковниа или трещина в металле) и обнаруженный после заграты на обработку или сборку деталей не менее одного рабочего дня, оплачивается по нормальным расценкам.

 Брак по вине рабочего, обнаруженный после того, как данная операция принята ОТК, оплачивается наравне с годной продукцией.

Премирование рабочих. Мастер и начальник участка имеют право премировать рабочих за высокие призводственные показатуал, образновую работу и успешное выполнение задалий за счет сраств премиального фола, выдалелямого ежемесение в распоряжение мастера в размере до 3% от фокда заработной платы по участку. Расходование премиального фола можно производить при отсутствии перерасхода и в пределах установленного для участка фола заработной платы.

Средства премнального фонда, не израсходованные в данном месяце могут быть использованы в течение последующих трех месяцев Оплата ночных работ. Установленная КЗоТ, ст. 94 н 95 продолжн-

тельность рабочего времени в ночное время сокращается на один час. В этих случаях при повременной оплате каждый час ночной работы оплачивается:

при восьмичасовом рабочем дне - как восемь седьмых дневного часа;

при семичасовом - как семь шестых дневного часа; при шестичасовом — как шесть пятых лиевного часа.

При сдельной оплате рабочему сверх сдельного заработка за кажлый час ночной работы соответственно доплачивается одна сельмая, одна шестая или одна пятая почасовой ставки того разряда, к которому отнесен данный рабочий. Ночным считается время с десяти вечера до шестн часов утра (КЗоТ, ст. 96). Сверхурочные работы. Работа сверх нормального рабочего временн

(сверхурочная работа), как общее правило, не допускается,

Сверхурочная работа допускается лишь в исключительных случаях

при налични разрешения инспекции труда. Без разрешения инспекции труда сверхурочные работы могут произ-

водиться только в следующих случаях:

при аварии (внезапная поломка, порча, неустранение которой может

повлечь остановку производства либо простой рабочих); при невозможности замены невышедшего на работу, если отсутствие

работника может вызвать простон станков или рабочих. Все сверхурочные работы пронаволятся с последующим обязатель-

ным утверждением инспекцией труда (КЗоТ, ст. 104). К сверхурочным работам не допускаются:

рабочне, не достигшие 18 лет:

беременные женщины, начиная с 4 месяцев беременности, и женщины, кормящие грудью (КЗоТ, ст. 106 и 131):

чащнеся школ рабочей молодежи в дин занятий. Компенсирование сверхурочных работ допускается только в денеж-

ной форме. Компенсирование сверхурочных работ отгулом не допускается

(K3oT, cr. 60). Вознаграждение за сверхурочную работу производится в следующих

DASMeDay. При повременной системе оплаты труда рабочий за каждые первые два часа сверхурочной работы получает полуторную часовую тарифную ставку, а за каждый последующий час сверхурочной работы - двойную

часовую тарифную ставку своего разряда,

При сдельной системе оплаты труда рабочий, помимо сдельного заработка, причитающегося ему за работу в сверхурочное время, получает поплату за каждые первые два часа сверхурочной работы по 50%, а за каждый последующий час сверхурочной работы — по 100% повременной часовой тарифной ставки присвоенного ему разряда.

В случае работы в установленный для работника день еженедельного отдыха ему должен быть предоставлен день отдыха в течение бли-

жайших двух недель.

Замена дня еженедельного отдыха денежной компенсацией, как правило, не попускается.

- Работа, выполняемая рабочни и служащим в ежегодные празлинчные дин (1 января, 8 марта, 1-2 мая, 9-го мая, 7-8 ноября, 5 декабря), оплачивается в двойном размере; при сдельной системе оплаты - по лвойным сдельным расценкам; при повременной системе — по удвоенным тарифным ставкам (окладам).

С согласня работника, пенежная компенсация может быть заменена

предоставлением другого выходного дня.

Порядок, назначение и выплата пособий, «Граждане СССР имеют право на матернальное обеспечение в старости, а также - в случае болезии и потери трудоспособности.

Это право обеспечнвается широким развитием социального страховання рабочих и служащих за счет государства, бесплатной медицииской помощью трудящимся, предоставлением в пользование трудящимся широкой сети курортов» (статья 120 Конституции СССР).

«Женшине в СССР предоставляются равные права с мужчиной вс всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-полнтической жизии. Возможность осуществления этих прав женщии обеспечивается

предоставлением женщине равного с мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной охраной интересов матери и ребенка, предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением содержания, широкой сетью родильных домов, детских садов и яслей» (статья 122 Конституции СССР).

В соответствии со статьями 120 и 122 Конституции СССР выдаются следующие пособия по государственному социальному страхова-

нию: Пособне по временной нетрупоспособности: выпается в следующих случаях:

при болезни, связанной с потерей трудоспособности;

при санаторно-курортном лечении:

при болезни члена семьи в случае необходимости ухода за заболевпинм:

при карантине:

при временном переводе на другую работу в связи с заболеванием туберкулезом или профессиональным заболеванием; при протезировании с помещением в стационар,

Освобождать от работы во всех случаях временной нетрудоспособ-

ности могут только врачи.

Пособне выдается независимо от продолжительности работы до наступлення нетрудоспособности. На пособне не имеют права в течение шести месяцев рабочие и служащие, уволенные за нарушение трудовой дисциплины и за совершенные преступления.

Рабочни и служащим, заболевшим во время пребывания в очередном или дополнительном отпуске, пособие выплачивается за все дни болезин во время отпуска, удостоверенные больничным листком. Очередной или дополнительный отпуск подлежит продлению (или перенесению на другой срок) на число дней нетрудоспособности во время

отпуска, удостоверенных больничным листком.

При временной нетрудоспособности вследствие болезии пособие выдается, начиная с 1-го дня болезии. Если нетрудоспособность наступила вследствие бытовой травмы, пособие выдается начиная с 6-го дия

нетрудоспособности,

Размеры пособия. В случае трудового увечья или профессионального заболевання пособие выдается в размере 100% заработка, независнмо от непрерывного стажа работы.

В других случаях пособие выдается в зависимости от непреразмерах:

в следующих размерах:

Для рабочих и служащих, не достигших 18-летнего возраста, пособие выплачивается в размере 60% заработка. Инвалиды отечественной войны получают пособие в размере 100%

независимо от стажа работы.

Отпуска и пособия по беременности и родам.

Предоставляется отпуск на 56 календарных дней до родов и 56 календарных дней после родов. В случае непормальных родов или рождения двух детей и более размер отпуска после родов увеличивается до 70 дней.

Пособие членам профсоюза выдается в следующих размерах. 1. В размере полного заработка за весь период отпуска:

 В размере полного заработка за весь период отпуска: имеющим общий стаж работы не менее трех лет, в том числе не менее

двух лет непрерывной работы на одном предприятин; не достигшим 18 лет, проработавшим на даином предприятин не менее 1 гола:

имеющим орден;

женщинам-новаторам или передовикам производства при наличии общего стажа работы не менее 1 года.

 В размере 3/4 заработка за первые 20 календарных дней отпуска, а за остальное время отпуска — в размере полного заработка:

проработавшим на данном предприятии не менее двух лет, но не имеющим общего 3-летнего стажа работы:

не достигшим 18 лет, не имеющим годичного стажа работы.

 В размере 2/3 заработка за первые 20 календарных дней отпуска, а остальное время отпуска — в размере полного заработка проработавшим на данном предприятии от 1 до 2 лет.

4. В размере 2/3 заработка за все время отпуска проработавшим

на данном предприятни менее 1 года.

Пособие не состоящим членами профсоюза в размере 2/3 заработка. Очередные и дополнительные отпуска. В соответствии со статьей 119 Конститущин СССР каждый гражданин имеет право на отдых, в соответ-

ствии с чем ему прелоставляется отпуск.

Отпуск предоставляется за каждый рабочий год. Вновь поступающым — по кетечения II месяцев работы на данном заводе. Время, порядок и очередность пользования отпусками устанавляваются по соглашению между даминистрацией цеха и цеховым комитетом профессои нального союза. Отпуск может быть предоставление в течение всего года. Продолжительность отпуска исчисляется в размере 12, 18 и 24 рабочих 6 дией, в зависимости от предоставить пазнамемом Должности.

За непрерывную работу на одном заводе более 2 лет производственный рабочий пользуется дополнительным отпуском в размере 3 дней.

Этн три дня начинают причнелять с 3-го отпуска.

При подсчете среднего заработка для оплаты отпуска учитываются все виды заработной платы, а также пособия по временной нетрудоспособности, выплаченные в порядке государственного социального стра-"хования. В расчет не включаются выплаты, произведенные из средств, не входящих в фонд заработной платы, а также выплаты вне действую них систем премирования и за случайные работы.

В частности, в состав учитываемого заработка включаются:

производственные премии (за экономию топлива, сырья, материалов за снижение себестоимости и т. п.);

премии за выполнение голового плана:

доплаты за сверхурочные работы и за работу в ночное время: заработная плата за время использованного отпуска;

оплата за время простоя;

оплата за время выполнения государственных и общественных обязанностей.

При подсчете среднего заработка не учитываются:

выплаты из фонда директора;

выплаты за случайные работы, не входящие в круг обязанностей паботника:

премии, выплачиваемые работникам по результатам всесоюзного

социалистического соревнования.

Подсчет оплаты за отпуск производится следующим образом: годовой заработок за 12 календарных месяцев, предшествующих тому месяцу, в котором работник уходит в отпуск, делится на 12. Полученный средний месячный заработок делится на 25,6. Полученный средний дневной заработок умножается на число рабочих дней отпуска.

Если после ухода работника в отпуск ему была начислена и выплачена сумма производственной премии, причитающейся за время, учтенное при исчислении среднего заработка, то предприятие обязано сделать перерасчет выплаченных работнику отпускных сумм, включив при перерасчете в годовой заработок работника сумму начисленной производственной премии.

оформление РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИХ предложений и изобретений

Рационализаторскими предложениями считаются предложения по усовершенствованию применяемой техники (машии, приборов, инструментов, приспособлений, аппаратов, агрегатов и т. д.), усовершенствованию применяемой продукции, технологии производства, способов контроля, наблюдений, исследований, техники безопасности и охраны труда или предложения, позволяющие повысить производительность труда, более эффективно использовать энергию, оборудование, материалы.

Рационализаторские предложения подаются в форме заявления с кратким содержанием сущности предложения, с приложением в необхолимых случаях чертежей, схем, эскизов.

Рационализаторские предложения должны рассматриваться на предприятиях в 15-дневный срок.

В указанный срок автору должно быть сообщено о результатах рассмотрения предложений, а в случае его отклонения, - сообщены мотивы отклонения.

Решение о внедрении или отклонении рационализаторского предложения принимается руководителем предприятия.

Изобретением признается отличающееся существенной новизной рещение технической задачи в любой области народного хозяйства, культуры, здравоохранения или обороны страны, дающёе положительный эффект, а не постановка задачи или выражение идеи без конкретного средства ее осуществления.

Для правильной оценки изобретения по материалам заявки и для возможности широкого использования изобретения, оно должно быть в заявке описано настолько полно, точно и ясно, чтобы сведущие специалисты могли осуществить изобретение. Заявитель в описании должен показать не только замысел или руководящую идею изобретения. но и дать конкретное решение технической задачи.

Каждая заявка должна относиться только к одному изобретению. т. е. только к одному решению технической задачи, поэтому заявка должна быть подана либо на устройство, либо на способ, либо на веще-

Не следует подавать одну заявку, например на какое-либо устройство и на вариант (видоизменение) этого устройства, поскольку вариант, при наличии в ием существенной новизиы и полезности, сам по себе представляет самостоятельное или дополнительное изобретение. Если же не только устройство в целом, но также и его отдельные части (эдементы) могут представить сами по себе самостоятельные изобретения, то такие части, помимо оформления заявки на все устройство в целом, должны быть оформлены самостоятельными заявками.

Заявка на изобретение должиа состоять из заявления, описания, а также чертежей (если они необходимы). Описания и чертежи представляются в трех экземплярах. Заявление желательно представлять также в трех экземплярах. Заявки на изобретения могут относиться к способам (например, способы изготовления изделия, получения вещества, способы лечения и т. д.), к устройствам (например, машины, приборы, изделия, электрические схемы и т. п.) и веществам (сплавы, смеси, растворы и т. п.), а также к применению ранее известных устройств, способов и веществ по новому назначению в других областях техники если такое применение дает положительный эффект.

Следует иметь в виду, что не выдаются авторские свидетельства и патенты на предложения:

противоречащие принципам гуманиости, социалистической морали и общественным интересам; противоречащие законам природы — например, на «вечные дви-

гатели»: содержащие собственно научные открытия, научные принципы, основиые положения науки, но не решающие какой-либо конкретной техинческой задачи;

относящиеся к методам и системам планирования (в том числе и к построению сетевых графиков), снабжения и организаций хозяйства

(производства) учета, кредита, бухгалтерии и т. п.;

сводящиеся к выбору абсолютных геометрических размеров изделий и сооружений; относящиеся к построению шкал, графиков, номограмм, а также к условным обозначениям (например, дорожные знаки, маршруты и т. п.), расписаниям, правилам (например, правила игры, правила уличного движения и т. п.), расчетам и расчетным формулам, к разработкам кодов; логическим схемам, поддающимся снитезу по установленным правилам (математическим зависимостям):

относящиеся к методам и системам воспитания, преподавания, обучения, математических вычислений, построений и преобразований, а также к способам программирования, к грамматическим системам языка,

к методам дрессировки животных и пр.

относящиеся к планировке зданий, улиц и площадей, парков и скверов, поселков, городов, сельскохозяйственных угодий и т. п.;

уделющиеся только внешнего вида наделий, дающие только лицы удолительные эстетических чувств, например относищениеся к расшетке и удорам, в отличие от гого, когда узор приобретает техническое зачение пудором узору протектор на вшинах, на который может быть подана заявка на изобретение, так как новый узор протектора может дать положительный эффект — лучшее сцепление шиных с почвоб.

Вознатраждение автору изобретения или рационализаторского предложения определяется в зависимости от суммы годовой экономии, получаемой от виедрения предложения, и выплачивается в размерах, указаниях в табл. 6.

 Размеры вознаграждений за изобретения и рационализаторские предложения

Сумма годовой экономин (в руб.)	Вознаграждение за изобретения	Вознаграждение за ра- ционализат орские пред- ложения
До 100 OT 100 до 560 > 500 » 1000 > 500 » 1000 > 5000 » 1000 > 1000 » 25000 10000 » 25000 > 5000 » 10000 > 10000 » 25000 > 50000 » 100000 - 100000 » 100000 - 100000 н выше	25% экономин, но не менее 20 руб. 15% + 10 руб. 12% + 25 » 10% + 45 » 6% + 250 » 5% + 350 » 4% + 600 » 3% + 1100 » 2% + 2100 » 100 py6.	13,75% экономин, но не менее 10 руб. 7% + 10 » 5% + 20 » 2,75% + 45 » 2,75% + 45 » 1,75% + 110 » 1,25% + 235 » 1,5% + 360 » 0,5% + 860 » но не более 5000 руб.

Размер воднаграждения за изобретения и рационализаторские предложения, висрошен которых ие дает экономии, во учучнает качество продукции, условий труда, технику безопасности и т. д., устанавливается руководителем предприятия (организации), выедрившего это изобретение али рационализаторское предложение, в соот ветствии с действительной ценностью предложения, но ле менее минимальных и не более максимальных сумм, указанных в тако,

ЛИТЕРАТУРА

6. Краткий справочник металлиста. Колл. авторов под. ред саслуженвого деятеля науки и техники д-ра техн, наук проф. А. Н. Малова, М., «Ма-

шиностроение», 1965. 7. Филинов

С. А., Фиргер И. В. Справочинк термиста. Л., «Машиностроение», 1959.

8. Ростовцев Г. Г. Выбор конструкционных материалов. Лениздат, 1969.

вадат, 1909.

9. Матвеев Б. Г. Производительность труда в промышленности
СССР и пути се повышениям. М., над. ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 1961.

10. Шре # бер Г. К., Перя и в С. М. Ш и браев Б. Ф. Конструкционные материалы в нефтяной, пефтехнинческой и газовой промышлен-

нести. М., «Машиностроение», 1969.
11. В лино в И. С. Справочник технолога механосборочного цеха судоремонного завода. «Тракспорт», 1969.

ПРЕДМЕТНЫЙ АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Винты - Накатка 988 Азот - Обозначение 150 Азотная кислота — Свойства — Формула 245 Азотирование — Обозначение 153 Алгебра 55-62 Алмаз — Таердость 160 Алюминиевая броиза — см. Броиза специальная Алюминиевые сплавы — см. Сплавы алюминически Алюминий — Обозначение 150 Алюминиевые полуфабрикаты 213-Аммиак — Свойства — Формула 245 Антилогарифмы — Определение — Таблицы 40-41 Архимедова спираль - Построение Achect 245 Асботекстолит 220-222 Ацетилен 245 Ацетон 245 381 Баббиты — Марки — Оборнациина 152; — Назначение 188; — Свой-COCT ства механические, технологические, физические 186 Балки — Распет 109-111 Бериллиевая броиза - см. Броиза специальная Бериллий — Обозначение 150 Биенемеры для контроля колес зуб-чатых 417, 421—422 Блоки — Расчет 106—107 Бор — Обозначение 150 Бора карбиды — Твердость 160 Броиза — Марки — Свойства механические, технологические, фи-зические 152, 183—185; —Сортамент 188-213 — — оловянная 184 — специальная (безоловянная) алюминиевая и бериллиевая 184

Валы (валики) - см. Допуски и

- — обратные чисел меньше 1 и больше 500 — Вычисление 31

Вес удельный — Определение 432; — см. Единицы измерения, Меры

чисел от 1

посадки

Величниы обратные

метрические

до 500 — Таблицы 14—31

Вместимость — Единицы язмере-Впадины угловые - Профили -Расчет для построення и кои-троля 94—95 Время — Единицы измерения 7 Втулки переходиые — Размеры Высотомены предельные 378 Геометрия 63-103 Геометрические построения 83-97; - - кравых основных типов 86-— элементов профиля 92-97 Гетинакс электротехнический 22? Гипербода — Построение 88 Гиперболическая спираль 89-90 Гипосульфит натрия 245 Гипоциклонды — Построение 91-Гляпсоин 245 Глубиномеры предельные 378, 380-→ микрометрические 385 64---66 101-54* 307, 309 103-57* 203, 204 162 - 64164-64* 166-63* 176-50* 312-43* 333-59 380-60* 151. 153, 162 494 - 69503-67 613-65 782-59* 792-67 801-60* 831-62* 839-66 836-62* 859-66 901-56 233 926 - 63207. 931-70 208 982-56* 242 1019-47** 1050-60* 151 153, 162 165 1054-53 302 1071 - 67190 1173-70 1209-59 45 F

121559	152, 164		5631 51°	232	
1284-68	318		566351	190	
1320-55	188 -		5681—57°	196	
1347 - 67	232		572051	353	
1412-54	152, 163		572157	326	
1414-54	151		5787-51*	232	
1435-54*	151 174		594961°	154, 172,	173
1495—45° 1543—42°	194		5950—63 5971—66	. 151, 174 231	
1585-70	164		6009-57*	191	
162860*	210, 211		6042-51	257	
163161	244		6111-52	257, 277	
1643 - 56	411		6132-63*	213	
1707—51 1709—60*	242 232		6211 52	257	
1798-49*	190		621169	257, 277	
1805-51*	242		6357—52 6364—52	257, 269 326	
1840-51*	242		6465-63*	231	
1841-51	242		6527—68	277	
1862-63	242		663165*	231	
1898—48 1947—56*	307		6874—54* 6982—54	324	
1957-52	213 244		6982—54 6993—54	307, 309 232	
1982-50*	190		7949-54	323	
2052-53	173		7260-54	326	
2060-60*	209, 210		7293-70	152, 163	
2284-69	193, 195		7242—54 7260—54 7293—70 7313—55	230, 232,	234
2346—69 2347—69	233		7417—57 7572—55 7573—55	205	
2475-62	415		7572-55	233 233	
2589-44*	206		7634—56	326	
2590-57*	204			5	
2614 65	195		7664—61 7769—63	152, 164	
2685 63°	178		785755*	213	
2689 - 54	348, 349, 352	351,	7871-63	213	
2699 - 69	233		7872—56 8033—56*	324	
2771 - 57	190		807556*	5 202	
2789-59	251, 252,	367	8075—56* 8292—57	231	
	368, 425		855957°	206	
2847 67**	250, 254 242		8560-67	206	
2854 51 2856 68	179		8328-57	324, 325	
2875-62	391, 404		841957 854557	326 320, 326	
2879-69	204		8693-57	248	
2891—57°	204		872458	257, 258	
2893-54	323		8785-58*	231	
3005-51*	244 332, 333		8849-58	5	
3047—66 3169—46	326		8882-58	323	
3189-46	322		890858	354, 355 323 324	
3282-46	190		900059	266	
3680-57*	200		8995—59 9000—59 9013—68 9038—59	161	
387559	190		903859	371	
3882-67 4046-61°	152, 189 391, 410		9109—59 9150—59*	230	
4056-63	230		9198-59*	257, 258 231	
406060	325		925359	257, 358	
4113-48*	244		9327-60		
4187-56*	302		935560	230, 232,	234
4366—64 4543—61°	244 151, 154,	100	937360*	154, 175	
4043-01	166	162,	9363—60° 9389—60°	292 190	
465762	325		9484-60	257, 269	
4773-65	213		· 9562-60 *	257	
478368	213		956360°	292	
478465*	177		9640 61	231	
4976—63 5058—65	233 162		9754 61*	231	
5236-50°	233		9867 —61 9953 —67**	5 254	
5406-60*	231		10144-62*	232	
5406—60° 5470—50°	233		1017762	257. 272	
554850*	190		10277-62*	230	

10286-62 10356-63	320		
10350-63*	364, 278	368	
10687—63	213		
10687-63	302		
10947—64		231.	0
11066-64	230,	231,	2
11535-65	213		
1203466	231		
12592—67°	213		
13598-68	251		
13599—68	252		
1361668	213		
13617—68	213		
1361868	213		
1361968	213 213		
1362068	213		
1362168	213		
1362268	213		
1362368	213		
1362468	213		
13722-68*	213		
13726-68*	213		
1373768	213		
1373868	213		
13843-68	213		
13890-68	213		
1403468	253		
1552770	180,	181	
2.301-68	123		
2.302-68	123		
2.303-68	125		
2.305-68	125		
2.306-68	127		
2.308 —68 2.770 —68 2.780 —68	129,	130	
2.770 -68	132,	141	
2.781-68	146		
2.781-08	146		

Градусы — Перевод в радианы 12

(механическое ивпряже-

ние) - Единицы измерения 5-6, удельное

Движение врвщательное и прямоличейное — Элементы — Форму-

Давление

лы 103-105 Летали мвшин -- см. Дописки и посадки: — Обозивчения на иннематических схемах 132—142: — Элементы - Измерение и контроль — Формулы для рвсчета см. под их названием, ивпример: Втулки, Зубчатые передачи, Ко-нусы. Подшипники качения, Резьбы, Стержни, Червячные пе-

редачи, Ременные передачи Длина — Единицы измерения 6 луски резьбовых 358—364 Лопуски соедниений

- на угловые размеры 354-357 Допусин и посадки — Обозявчения яз чертежах 128—131; — Основные определения 327-330; - Отклоненяя формы и расположении поверхностей 364—369;

— цилиндричесних соедине-ний — Предельяме отклонения валов 331—363; — Условиме обозначении и распределение посадок по классам точности 330

Древесные материалы 214; - Свойства механические, техиологиче-Превесно-слоистые пластиим 220-

221; 224-225

Дроби десятичные и простые — Корин квадратные и кубиче-ские — Твблицы 43; — Перевол простых в десятичные 42-43 Луги окружности — Длина — Формулы для определения 73; - Построение элементов профиля 92-

97: — Сопряжения с прямыми — Pacyer 79-82 — радиуса равного 1 — Дли-ив — Таблицы 74

Дюйны — Перевол в миллиметры 11

Единицы измерения - Внесистемиме. 6—8: - CHCTEMN MKTCC СГС. СИ 5-6; - Соотношения стс, сы о—о, между рвзличными системвми 9— 10; — Таблицы перевода единиц измерения 11—12

Железо 150

Зубоизмерительные приборы 422-

зубчатые зацепления - Элементы 290-292

Зубчатые колеса -- см. Зубчатые передачи Зубчатые передачи — Контроль ци-

линдрических колес 416-421; линдрических колес 416—421;
— Модули 292; — Передаточио число 294; — Погрешности зубчатых колес и способы их контроля; — Приборы для ионтроля — Основные характеристики 422-423: - Соотношения межну модулем и питчем; между питчем и модулем 292; — Типы 293; — Формулы для расчета 294-298

Изгиб балки (поперечный) 109-114 Измерительные и поверочные ииструменты и приборы — Правилв уходв 432—433, а твкже см. под их названием, например: Калибры, Индикаторы, Ликейки измери-тельные, Микрометры, Нутро-меры, Штангенинструменты

Измерительные приборы 386—390 Изогнутость — Контроль 399 Индикаториые сиобы 391—392, 419 Индикаторные нутромеры 394—395 Индикаторы 399—401, 412 — зубчатые 390

— рычажио-зубчатые 387—389 Инструменты — см. под их назва-нием, например: Измерительные и поверочные инструменты и приборы, Режущие инструменты Калмий 150 Калибры 374-378, 404-405, 411,

Кальция карбил 246 Капрон 220—221; 224—227

Касательные к окружности — По-строение 86; — Углы 78—79 Каучук 229

Квалраты — Моменты инерции и моменты сопротивления 113— 116; — Площади и положения центра тяжести 63; — Расчет

— — многочлена н суммы (раз-ности) — Формулы 59

— — чисел от 1 до 500 — Таблицы 14-30 — чисел меньше 1 и больше

500 — Вычисление 31 Кинематика — Формулы для нахоэлементов движения

103-105 Кинематические инематические схемы — Обозна-Классы точности обработанной по-

верхиости 332-364, 430 — чистоты обработанной верхности 364—368

Клен и клеевые соединения 237—241 228. Клиновеменные передачи - см.

Ременные передачи Клинья — Объемы и поверхности 99 Кобальт 150

Колеса — см. под нх названнем, например: Зубчатые колеса, Червячные колеса

Кольца измерительные - см. Калибры — круглые — Моменты ции и момеяты сопротивления
116; — Элементы — Формулы
для расчета площади и центра

тяжести 65 Консистентные смазки 244 Концевые меры 371, 400-401, 408-

Конусности - Определения -Применение 247 — 249

-Контроль 309 Конусообразность - Контроль 309 Конусы - Контроль 391, 404-411; Объемы в поверхности 99;
 Элементы — Формулы для расчета 247, 249—255

Корин квадратные и кубические из дробей — Таблицы 43 — чисел от 1 до 500 — Таблицы

14 — чисел меньше 1 и больше 500 — Вычисление 31

Л

Лавсан 220-221, 224-225 Лакокрасочные составы 230—234, Лакокрасочные покрытия 228, 235—

Латуни 152, 176, 180—182; 188; 207—211, а также см. Сплавы цветных металлов

Ленты латунные-Сортамент 208-— медные — Сортамент 207 - - стальные - Сортамент 191-

195 Лимейки измерительные 376

— лекальные н 396—397; 402—403 понерочные — синусные 409—411 — угловые 403

Линии — Сопряжения с другими — Расчет 80-82; - Построения 83-86

Листы латунные горячекатаные -Сортамент 208 — холодиокатаные — Сортамент 907

Логарифмы — Определение 55 — десятичные — Свойства 55—57

 десятичные чисел — Таблицы 38

 натуральные чисел от 1 по 500 — Таблицы 14—31 — некоторых постоянных ---

Таблицы 13; см. также Антилогапифим Логарифмическая спираль 89-90 Лошадиные силы — Единицы из-мерения 5, 9—10; — Перевод

в киловатты — Таблицы 12

Магинй 150, 176 Магиневые сплавы 176, Масла смазочные 242—244 Масса — Еднинцы измерения 5-

Математика 13—101; — Обозначе-иня 4; — Таблицы вспомога-тельные 6—43; — см. также под их названием, например: Дро-Дуги окружностей, Корни квадратные и кубические, Мно-жители чисел, Окружености, Пло-

жители чист, окружениеми, гла-щади, Прогрессии, Пропорции, Тригонометрия, Углы, Уравне-ния, Функции тригонометриче-ские, Центры тяжести фигур Матерналы абразивные — Твердость 160 — древесные 214, 217—219 — лакокрысочные 228, 230—234 — металлические — Обозначе-

ння элементов 151-152: - Свойства механические, технологиче-ские, физические 157-188 — металлокервинческие 188—189

— иеметаллические 214—241

— пеметаллические 214—241 — смазочные для металлорежу-щих станков 228; 242—244 Матерналы — Окраска 153—154 Меды 150, 176, 180 Меды 150, 176, 180—185 Медно-иикелевые конструкционные сплавы 185

Меры 370 — концевые 371 — штрнховые 372—374

— — угловые 391, 404—405, 408 Металлы — Марки — Обозначе-

инт — Определение по несере 181—155; — Свойства месянические, технологические, формулы — Значения — Таблицы 157—161, 162—189; — Скраска 190—213; — Твердость — Определение — Значение — Таблицы 158—161; — в также см. под павланием каждого ча пит, ка-

названием каждого чл них, изпример: Брокза, Медь, Латинь, Сплавы, Сталь, Чукун и т. д. Металлические покрытия — Назначение 214; — Выбор — Таблицы 215—216 Металло-керамические твердые

сплавы — 188—189 Метры 373 Механизмы — Обозначения 132—

142 — винтовые, клиновые, простей-

Механика 103—119
Механические измерительные при-

Микрокаторы 393 Микромеры 388

Микрометрические инструменты — Назначение — Основиме характеристики — 374, 381—386;—Погрешности язмерения 385—386 Микрометры 381—385

Микрометры 381—385 Микрометрические нутромеры 394 Микроскопы измерительные— 427—428, 412—415

Миллимассы 388

Миллиметры — Перевод в дюймы 11 Миниметр рычажно-зубчатый 388 — — рычажный 387 Многоугольники 63—64; — Соотиошения элементов 76

Множители чисел от 1 до 1000 — Таблицы 32—37; — Формулы сокращенного умножения и раз-

Моменты нэгибающих балок — Расчет 109—111
—— ниерции и моменты сопротивления стержней нанболее распространенных профилей [13—119

— ниерции стержней при продольном изгибе 112 Мощиость — Единицы измерения — 5—6, 7—10

н

Накатка поверхностей 288—299
Напряжение механическое — см.
Давлемия
Натрия гидрат окиси 246
— теграборат 245
Нашатырь 246
Нашатырыми спирт 246

0

Обелиск — Объем 98 Обозначения условные видов термической обработки 153 — для гидравличеких схем 146— 149 — — для кинематических ехем 132—142

— для пневматических схем
 146—149
 — для электротехнических схем
 143—145

143—145 — допусков 128, 130 — предельных отклонений форм

и расположения поверхиостей
129—131
— шероховатости поверхности и

обработки поверхностей 128
Объемы — Единяцы измереняя 5,
7, 10; — Измерення 432—433

7, 10; — Измерення 432—433 — тел простейших 97—101 Окраска материалов 153—154 Окружностя вписанные (иля опя-

санные) в треугольянки (в квадраты и прямоугольники) — Раднусы — Формулы 66—73 — вписаные в угловую вва-

дниу — Раднусы — Расчет 95

— днаметры от 1 до 500 —

Длина — Таблицы 14—30

Длина — Таблицы 14—30
— днаметра меньше 1 и больше
500 — Вычисление 31
— раднуса равного 1 — Элементы — Таблицы 12: 74—75

менты — Таблицы 12; 74—75 Окружности — Деление на п-равных частей 77; — Построения 85 — Длина — Таблицы 14—30; — Формулы 73

— Формулы 73
 — Дуги — см. Дуги окружности
 — Сопряжения—Расчет 79, 92—97

Сопряжения—Расчет 79, 92—97
 Точки пересчения и касаняя
 Расчет координат 59—60
 Углы между хордами и касательными 78—79

Олово 150 Оптические измерительные приборы — см. Угломерные приборы

и микроскопы Оргстекло 222—225

Ортотест измерительный 387 Освещенность — Единицы язмереиня 5 Оси — Измерение 391—393

оси — измерение 391—393 Отверстия—Измерение 391, 394— 395;—Расчет координат центров, расположенных по окружности 59—60; — Центровые — Таблицы 253→254

п

Парабола — Построение 87 Параллелениеды — Объемы и поверхности 97 Параллелограммы 63

Пассаметры 389
Передачи — см. под нх названнем,
например: Зубчатые передачи,
Ременные передачи, Червячные передачи, Цепные передачи

редачи, Цепные передачи Пирамиды — Площади сечения, объемы 98

Пластмассы — Виды — Свойства 219—225 Пластмассовые покрытия 219, 226— 227

Плиты древесно-волохинстые; древесно-стружечные, столярные, фанерные 218 Плиты (плитки) поверочные угловые 404 Плотность -Единицы измерения 5,

6. 10 Площади — Единицы измерсиня 5—7; 10; — Обозначения 63 ограничениые произвольной

кривой 65 Поваренияя соль 246

Подшипники качения 326—331 Покрытия защитиме неметалли-ческие 214, 219, 226—228, 235—

— лакокрасочиме 228, 235—236 — металляческие 214—216 — пластмассовме 219, 226—227

— пластмассовме 219, 226— — резиновые 219, 226—228 Поликарбонат 222—225 Полигропилен 222—225 Полигропилен 222—225 Полигропилен 222—225 Полигропилен 222—225 Полигропилен 222—225

Посадки — см. Дописки и посадки

Поташ 246 Приборы измерительные 386-390 Призмы — Объемы и поверхности 98; — Измерение 398 Пробки измерительные — см. Ка-

либры Прогрессии 58-59

Пропорции 57 Профили — Элементы — Расчет для построения и контроля Профилометры 426—427 Проценты 57—58

Пружниные измерительные приборы (микрокоторы) 387-390 Прямоугольники - Моменты икерции в моменты сопротивления 113; Площади и положение пентра тяжестя 63:-Расчет 72-73

Работа — Единицы измереняя 5 —

Разложение на множители - Формулы 59 Резина 219, 228-229

Резниовые покрытия 226-227 Резьбовые калибры (скобы) - см. Калибры

Резьбовые соединения - Измерегезьбовые соединения → Измере-ине — Контроль 411—415 Резьбомеры для контроля 414 Резьбы — Классификация — Опре-деления эксментов — Типм 247, 256—257; — Измерсине — Кон-троль 411—415

Резьбы Дюймовая 256—258, 267—268
 Коническая 255

— дюймовая 275, 277

— метрическая 256—267; Отверствя под резьбу — Диаметры 283, 285—286; — Выходы, сбеги, иедорезы, проточки и фаски 278-

— Модульная 256—257, 268, 274—

276 — Прямоугольная 256—257; 275—

- Трапсцендальная 256—257, 268— 271— Заготоаки 285, 287; — От-

аерстия под резьбу - Лиаметры 283-284 - Трубная коническая 256—257, 276—277

- - цилиндрическая 256-2572 — Заготовки — Диа-268-269; метры 288;

метры 288;
— Отверстия под резьбу 285
— Упоризя 255—257, 268, 272—274
Ременивые передачи— Кинематиче-ские схемы; Типы 304—307;
— плоскими ремиями 308;— Вы-бор ремией 310—311; — Размеры ремией, ликаюз 307—309, 312—

314; - Формулы для расчета 315-

- КЛИНОВЫМИ ВЕМИЯМИ Размеры и выбор ремней 317-3182

— Размеры шкивов 318—319; — Размеры шкивов 318—319; — Формулы и аспомогательные данные для расчета 319—321 Ролики—Измерение 408—409; 430—

 для седлообразного измерительного прибора 392-393 Ромбы 63 Рулетки 373, 393 Рычаги первого и аторого рода —

Pacuer 105-106

Саетовой поток - Единицы изме-Сегменты круглые — Элементы 65:

— При радиусе равном Площади — Таблицы 74—75 — шаровые — Объем и поверхность 100

Секторы круговые — Элементы 64 — — шаровые — Объем и поверхность 100 Серная кислота 246 Сила — Единицы измерения 5—6,9

Сила тока — Единицы измерения 5 Синусы 46 — Значения для углов от 0 до 90° — Таблицы 47—49, 52

- Значения для углов часто встречающихся — Таблицы 53 — Формулы 47, 52—55

Скобы измерительные - см. либры Скорость угловая (частота враще-ния) — Еднинцы измереяня 8

Смазки консистентные 244 Смолы — Слойства 220—221, 224— 225

Слой - Объем и поверхность 100 Сода каустическая 246 — кальцянированная 246 — кристалляческая 246

Соединения деталей машии — Обо-значения 132-142 Сопротивление электрическое --Единицы измерения 5

Сопряжения пряных и дуг — Рас-— элементов профиля — Расчет

92-97 Сортамент металлов и сплавов 188. 190-213

Спирали — Построение — Архимедова 88-89; — Гиперболическая 89; — Логарифинческая 89—90 Спирт нашатырный 246

Сплавы влюминневые — Классифимания — Обозначения 152. 176: Свойства механические, техноло-

- Сортамент 213 — — жвропрочные — Побежало-

сти пвета 156 — магниевые — Обозначение

 магиневые — Ооозначение
 152, 176; — Свойства 179
 — медно-инкелевые — Обозначение
 152, 176; — Свойства 185
 — медные — Свойства 180 — инструментальные твердые —

Обозивчение 152 твердые метвллокерамические - Окраска 154; Свойства 188 - 189 тятановые - Свойства 187-188

— пветных металлов — Обозиячення элементов, вхолящих в состав 150: — Свойства 176—188: — Сортамент 207—213 Средства измерительные

трольные для деталей машин 370-431

Сталь Классификация 151, 162, 176

— Марки — Обозначения 153— 162; 154. Определение по искре 155

 Обозначения элементов, входящих в состав 150

 Окраска 153—154
 Свойства механические, технологические и физические — Определение 157-161; - Показатели

— Сортамент 188—206

— Твердость — Определение —

Таблицы 158—161 Термическая обработка — Виды

я обозначения 153 Цвета каления и побежалости 156 Сталь 162-180

— Автоматная 151, 172
 — Быстрорежущвя 154,

— Высокоуглеродиствя стая) 171 (хромн-

 Жаростойквя (окалиностойкая) Легированиая виструментальная

151, 178;— — конструкционная 151, 154, 166—171 Нержавеющая (коррознонно-

стойкая) и кислотостойкая 154,

172 — Рессорио-пружинная 151, 173 — Углеродистая инструментальная 151, 174: — качественная 151, 152, 165-166; — обыкновенного качества 161, 161 — Шарикоподшинниковая 151, 171

Степени - Показатели дробные

— функций — формулы 55 Стекловолокинт 220—223 Стеклотекстолит 220—221, 224—226 Стеклотекстолит 220—221, 224—225

Стержин прямые - Расчет на устой-

чивость (изгиб продольный) -Моменты инерции 111-112 — заготовки пол нарезание наружной резьбы 285-288

Тангенсы — Зивчения углов от 0 до 90° — Таблицы 46, 50—52; — Значения углов часто встречающихся — Таблицы 53; — Формулы 52, 54—55 Твердость материалов абразивных

— резиновых — Значения —

Твблица 229 Твердые сплавы — см. Сплавы твердые металлокерамические

Текстолит 220-223 Тела простейшие — Объем поверх-

иости и центры тяжести 97-103 Температуры — Единицы измерения 9-10

Теплота — Единицы измерения Термическая обработка ствли — Ви-

ды — Условные обозначения 153 Титановые сплавы — Свойства 187 - 188

к электрический — Обозначения 143—145; — Тепловое действие 122; — Мощиость 122 Торы — Объемы и поверхности 101

Товпения — Моменты инсрции моменты сопротивления 115; Площади и положения центров тяжести 63

Треугольинки — Липин основные — Формулы 70; — Моменты инерини и моменты сопротивления 114; Площади и положения центров тяжести 63 — косоугольные — Определение

основной линии 66-70: - Расчет 69 — прямоугольные — Расчет 66:

 Сопряжения с окружностями 92 — построения 85 — прямоугольные равнобедренные 66-€

 — равнобелренные — Расчет 68; Сопряження с окружностями

Трнгонометрия — Формулы для расчета фигур плоских 66—73; — Формулы основные 62—55; — Функции 46—53

Трубы - Объем и поверхность 100 Угловая скорость (частота враще-

вия) 8 Углы — Контроль 39 — Определения 247 391, 404-411; Углы между секущими касатель-

ными и хордами 78 — многоугольников 76 — — конусиости нормальных 248—

 — перевод градусной меры в рв-двавиую — Таблицы 12
 — расчеты для построения и контроля элементов профиля 92-97

— уклона 247
— фигур плоских 66—73
— функции тригонометрические 46—55

Уклои — Определение 247 Уксусная, кислота 246

либры

Уравнения — Решение и кории 62 Ускорение — Единицы измерения 5 Условные обозначения для кинематических иневматических и

электротехнических схем 132—149 Устойчивость стержней прямых — Расчет 111—112 Уступомеры предельные — см. Ка-

Φ

Фанера 218
Фигуры плоские — Площади и положения центров тяжести 66—73
Физические параметры — Измере-

Физические параметры — Измеревие 431—432 Форма поверхностей — см. Поверх-

ности, в также Контроль формы и расположения поверхностей Фторопласт 222—225 Функции тригонометрические—

Функция тригонометрические—
Знаки и определения, формулы
приведения 46-47; — Значения
для учлов от 0 до 90° — Таблицы
47-51; — Значения часто встречающикся 53; — Значения через
1 минуту 52; — Основные зависимости 52, 54-55

Λ.

Хорды окружности — Углы — Определение 78 — радиуса, равного 1 — Длина — Таблицы 74—75

11

Цвета каления стали 156

— побежалости стали 156

Цветиме металлы — см. Спласы,
а также под их названием,
например: Алюминий, Маский
и т.п.

Центры тяжести фигур плоских — Координяты 63—73

— тел — Методы определения 97—103 Центровые отверстия 253—254

цепные передачи — Область применения 301; — Типы 302; —Основные параметры 303—304 цинк — Выбор металлопокрытия 215 циик хлористый 246

ч

Червячиме передачи — Типм 293; — Углы подъема винговой линии 301; — Формулы для расчета 299—300; — Число заходов 31; — Элементы основные, передаточное число 290—292

точное число 290—292
чертежи машниостроительные —
Виды и назначение 123—125;
— Виды изображения и их расположение 125—127; — Мвештабы и формат 122—123; — Линин

и их назначение 125; — Обозначения буквениме 123; — Обозначения допусков шероховатости и обработки поверхностей 126; 128; — Обозначения родельных этклонений формы и расположения поверхностей 129— 131; — Штриховки в разрезах и сечениях 126

Четырежугольники 63—64 Числа в дробимх показателях степеней 44—45 — от 1 до 600 — Таблицы ква-

— от I до 600 — Таблицы квадратов, кубов и других величии 14—30

— от 1 до 1000 — Множители простые — Таблицы 32—37 — меньше 1 и больше 500 — квадратов, кубов и других величии — Вычисление 31

— простые — Таблицы 32—37
Чугун — Марки — Обозначения —
Классификация 152, 162; — Свойства механические, технологические и физические 163—164

Ш

Шары — Объемы и поверхности — Секторы, Сегменты и Слой 100 — Объемьты и Слой 100 — Объемь и Секторы, Секторы, Секторы объемь и Секторы

Штангенинструменты 374, 379—381 Штриховки на чертежах 127 Штриховые ниструменты— (меры

с переменным значенем) 372— 374, а также см. под их названием, например: Метры, Линейки и т. п.

Щ

Щупы для контроля резьб 413—414 Э

Эвольвента окружности — Построение 92 Электротехника — Формулы 120— 121; — Измерения индуктивности силы тока, напряжения,

сти сняы тока, напряження, сопротивлення 432; — Единицы нэмерення 5—6, 8, 10 Элементы профиля — Расчет для

построення 92—97
Элементы химические, входящие в состав матерналов, 150

Электрическое сопротивление — Единицы измерения 5 Электрическвя емкость — Единицы

взмерения 5 Эллипс — Построение 86—87 Энергия — Едиинцы измерения 5—

6, 9 Эпициклонда — Построение 91 Этрол 222—225

я

Яркость света — Единицы изме-

ОГЛАВЛЕНИЕ

предисловие	3
Глава 1. Общие сведения	4
Алфавиты и цифры	4
Единнцы измерений	5
Таблицы перевода мер	11
Сведення из математики	13
Сведения из технической механики и электротехники	103
Сведення из машиностроительного черчения	122
сведения на машиностроительного черчения	122
Глава 2. Материалы в машиностроении	150
	150
Общне сведения	
Металлы н сплавы	162
Чугун	162
Сталь	162
Цветные металлы и сплавы на их основе	176
Металлокерамические твердые сплавы	188
Сортамент металлов и сплавов	188
Металлические покрытия	188
Неметаллические материалы и покрытия	188
	100
Глава 3. Элементы деталей машин	247
Конусы	247
Резьбы	247
Наматиа	
Накатка	288
Зубчатые и червячные передачи	290
Цепные передачи	301
Ременные передачи	304
Подшипники качения	322
Глава 4. Допуски, посядки и технические измерения	327
Допуски и посадки	327
Классы точности крепежных резьб Отклонения формы расположения поверхностей	364
Отклонения формы расположения поверхностей	364
	370
	391
Контроль ванов и отверстий	391
Контроль валов и отверстий Контроль отклонений формы и расположения поверхно-	391
стой	001
стей Контроль углов н конусов	391
Контроль углов и конусов	391
	411
	411
	424
Специальные способы контроля	428

Измерение физических параметров Правила ухода за измерительными и поверочными инстру- ментами	43
Глава 5. Разные сведения	434
Производственный и технологический процессы. (Основные понятия и определения).	43
Эргономнка	436
Техника безопасности Сведения по трудовому законодательству	443
Оформление рационализаторских предложений и изобре- тенни	45
Литература	454
Предметный указатель	457

Редактор издательства M. C. XухлинТехнический редактор $A. \Phi. Уварова Корректор Ж. Л. Суходолова$

Сдано в производство 30/1X 1970 г. Подписано к лечати 11/V 1971 г. Т-07042, Таръж 240 000 (б.й. вавод 190 001-240 000) экз. Печ. л. 24,36 Бум.л., 7,35, Уч., взд. л., 52,4, Формат 94×109/35, Ценя 1 р., 35 к. Зак., № 1279

Издательство «МАШИНОСТРОЕНИЕ», Москва, Б-66, 1-й Басманный пер., 3







